


## การพัฒนาตัวตรวจสอบความดันโดยใช้พอเลิเมอร์เป็นแผ่นรับรู้ปริมาณอินพุต



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ปีการศึกษา 2553

**DEVELOPMENT OF PRESSURE SENSORS BASED ON  
POLYMERIC SENSING MEMBRANE**



**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the  
Degree of Master of Engineering in Electrical Engineering**

**Suranaree University of Technology**

**Academic Year 2010**

## การพัฒนาตัวตรวจสอบความดันโดยใช้พอลิเมอร์เป็นแผ่นรับรู้ปริมาณอินพุต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

### คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(ผศ. ดร. อันันท์ อุ่นศิวะไลย์)

ประธานกรรมการ

(อ. ดร. นิมิต ชมนาวัง)

กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

(รศ. ดร. กิตติ อัตถกิจมงคล)

กรรมการ

(อ. ดร. พิพัฒน์ ฟังสุวรรณรักษ์)

กรรมการ

(อ. ดร. วุฒิ ค่านกิตติกุล)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

(รศ. น.อ. ดร. วรพจน์ จำพิศ)

คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

กลมรัตน์ บุญประคง : การพัฒนาตัวตรวจรู้ความดันโดยใช้พอลิเมอร์เป็นแผ่นรับรู้ปริมาณอินพุต (DEVELOPMENT OF PRESSURE SENSORS BASED ON POLYMERIC SENSING MEMBRANE) อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.นิมิต ชมนาวัง, 124 หน้า.

ในปัจจุบันตัวตรวจรู้ความดันมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ควบคุมเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบรถยนต์ เครื่องบิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ตัวตรวจรู้ความดันในปัจจุบันมีขนาดเล็ก ใช้พลังงานน้อย มีประสิทธิภาพสูงและมีราคาถูกกว่าเดิม โดยทั่วไป ตัวตรวจรู้ความดันจะสร้างบนซิลิโคน โดยใช้เทคโนโลยีระบบบกดไฟฟ้าจุดภาค ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้น การสร้างตัวตรวจรู้ความดันแบบวัดความดันเกจในช่วงความดันต่ำ โดยใช้วัสดุพอลิเมอร์หรือสารไวแสง SU-8 เป็นตัวรับรู้ปริมาณอินพุต เพราะสารไวแสง SU-8 นั้นมีค่ามอดูลัสของยังที่น้อยกว่าซิลิโคน ดังนั้นสารไวแสง SU-8 จึงมีความสามารถในการยึดหยุ่นมากกว่าซิลิโคน และมีราคาถูกกว่าด้วย ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนากระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความดันที่มีแผ่นรับรู้ความดันเป็นวัสดุพอลิเมอร์ โดยใช้กระบวนการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต กระบวนการสร้างที่ได้พัฒนาขึ้นเริ่มจากการเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร ในแผ่นวงจรพิมพ์แล้วมารูที่จะน้ำด้วยทองแดง ซึ่งทำหน้าที่เป็นชั้นวัสดุชั่วคราวจากนั้นจึงหมุนเคลื่อนสารไวแสง SU-8 ทับลงบนฐานรองแผ่นวงจรพิมพ์ดังกล่าว แล้วลายแสงอัลตราไวโอเลตเพื่อให้สารไวแสงเกิดการแข็งตัว เมื่อสักดักทองแดงออกจะได้แผ่นรับรู้ปริมาณอินพุต ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างตัวด้านท่านไฟฟ้าที่เป็นโลหะทับลงบนแผ่นรับรู้ความดัน ซึ่งตัวด้านท่านไฟฟ้าจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปเมื่อแผ่นรับรู้ความดันเกิดการโก่งตัว ตัวด้านท่านไฟฟ้าดังกล่าวเป็นแผ่นฟิล์มของโลหะนิโคราม สร้างเป็นลวดลายรูปตัวยูพาดผ่านเข้าไปบริเวณแผ่นรับรู้ความดันของกลมจากอบหงส์สีทึศ ตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างเสร็จแล้วมีแผ่นรับรู้ความดันเป็นแผ่นพอลิเมอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 μm หนา 40 μm และมีตัวด้านท่านไฟฟ้าสเตรนเกจที่สร้างด้วยโลหะนิโครามอยู่บริเวณด้านบน มีค่าความต้านทานไฟฟ้า 4.404 kΩ สามารถวัดความดันได้ในช่วง 0-180 kPa ที่อุณหภูมิ 25-60°C เวลาในการตอบสนอง 2.3 วินาที และค่าความแม่นยำ ± 10% เมื่อเทียบกับตัวตรวจรู้เชิงพาณิชย์เบอร์ MPX 5700 ของ Motorola

KAMONRAT BOONPRAKONG : DEVELOPMENT OF PRESSURE  
SENSORS BASED ON POLYMERIC SENSING MEMBRANE. THESIS  
ADVISOR : NIMIT CHOMNAWANG, Ph.D., 124 PP.

MEMS/PRESSURE SENSOR/STRAIN GAUGE

In recent days, pressure sensors were widely used in many applications such as control equipment in factory, the system of vehicles, plane and medical tools. The pressure sensors are in micro-scale, consume less power while produce high efficiency and the cost is therefore, continuously decreased. The pressure sensor was generally fabricated using micro-electro mechanical system on silicon substrate. The aim of this thesis is to fabricate SU-8 based pressure sensors. Due to the fact that , SU-8 photoresist has lower Young's modulus and lower cost than silicon, it is used in this thesis as a detecting membrane in pressure sensors. Fabrication of an SU-8 polymeric detecting membrane was done by UV-lithography. Starting with drilling a hole with a diameter of 1 mm into a printed circuit board. This hole was then filled with sacrificial electroplated copper. After planarization of excessive electroplated copper, SU-8 photoresist was spun on the substrate, followed by UV light exposure to form a layer of SU-8 detecting membrane. On this SU-8 membrane layer, a series of four U-shape resistors made of Ni-Chrome thin film was formed. The sacrificial copper in the drilled hole of the printed circuit board was then removed by chemical etching. A pressure sensor with a  $40 \mu\text{m}$ -thick free standing SU-8 detecting membrane and a strain gauge resistor of  $4.404 \text{ k}\Omega$  was finally obtained. Testing of the fabricated sensor showed that it can measure input pressures in a range of 0-180 kPa at  $25-60^\circ\text{C}$

with a rise time of 2.3 seconds and an accuracy of  $\pm 10\%$  when calibrated against the Motorola's MPX 5700 reference pressure sensor.



School of Electrical Engineering

Academic Year 2010

Student's Signature\_\_\_\_\_

Advisor's Signature\_\_\_\_\_

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้ดำเนินการเสร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอรับขอบขอนพระคุณ บุคคล และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้งในด้านวิชาการ และการดำเนินงานวิจัยรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัย อาทิ

อาจารย์ ดร.นิมิต ชมนวาง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำ และชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่องานวิทยานิพนธ์ รวมทั้งเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานและการดำเนินงานวิจัยให้กับผู้วิจัยเสมอมา

ศาสตราจารย์ นราภรณ์กาสโน ดร.สราวนุติ สุจิตร รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัคชัย กุลวรรณิชพงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพด็จ เผ่าละออง และ อาจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ พังสุวรรณรักษ์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้ให้คำปรึกษาด้านวิชาการอย่างดียิ่งตลอดมา

ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยแสงชิน โครตตอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการสนับสนุนเครื่องมือวิจัยและสถานที่เพื่อการวิจัยนี้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัญชีกิตศึกษา

ท้ายนี้ผู้วิจัยขอรับขอบขอนพระคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อร่วมเรียนระดับปริญญาโท รุ่นพี่ทุกท่านในห้องทดลองที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือให้งานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี ขอรับขอบขอนพระคุณ บิดามารดา ญาติพี่น้องของผู้วิจัยทุกท่านที่ได้ให้ความรักความอบอุ่น ความห่วงใย การอบรมเลี้ยงดู และให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาอย่างดียิ่งตลอดมา รวมทั้งเป็นกำลังใจให้ผู้วิจัยสามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จนทำให้ผู้วิจัยประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดมาและตลอดไป

กมลรัตน์ บุญประคง

# สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ (ภาษาไทย)	ก
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)	ข
กิตติกรรมประกาศ	จ
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ก
สารบัญรูป	ก
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ	ก
บทที่	ก
<b>1 บทนำ</b>	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย	3
1.3 ข้อตกลงเบื้องต้น	3
1.4 ขอบเขตของการวิจัย	3
1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน	3
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.7 การจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์	4
<b>2 ปริศนาระบบทรัมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</b>	5
2.1 ความดัน	5
2.2 การวัดความดันและชนิดของตัวตรวจรู้ความดัน	6
2.3 การสร้างตัวตรวจรู้ความดันตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน	9
<b>3 ทฤษฎีและการออกแบบตัวตรวจรู้ความดัน</b>	17
3.1 การออกแบบไคลอแฟร์มของตัวตรวจรู้ความดัน	18
3.1.1 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ผลการ โถ่ตัวของไคลอแฟร์ม ที่ความดันต่าง ๆ	19
3.1.2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาความยาวรัศมีของไคลอแฟร์ม	20

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.1.3 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาความหนาของไ/dozeiform .....	22
3.2 ปรากฏการณ์เพี้ยนโซริซิสทิก (Piezoresistive effect).....	25
3.3 การเลือกชนิดโลหะเป็นตัวด้านทานไฟฟ้าสเตรนเกจ.....	27
3.4 การออกแบบตัวด้านทานไฟฟ้าของสเตรนเกจ.....	28
3.4.1 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาความยาว ของตัวด้านทานขณะโก่งตัว.....	28
3.4.2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาชนิดของโลหะ ของตัวด้านทานสเตรนเกจ.....	31
3.4.3 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาความหนา ของตัวด้านทานไฟฟ้าสเตรนเกจ.....	35
3.4.4 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาความกว้าง ของตัวด้านทานไฟฟ้าสเตรนเกจ.....	36
<b>4 กระบวนการพื้นฐานทางระบบกลไฟฟ้าจุลภาค .....</b>	<b>40</b>
4.1 กระบวนการลิโธกราฟี (Lithography process).....	40
4.2 การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating).....	42
4.3 การเคลือบโลหะ (Metallization).....	46
4.3.1 การระเหยไอโลหะในสุญญากาศ .....	46
4.3.2 การสปิตเตอริง .....	46
4.4 กระบวนการสกัด (Etching).....	49
4.3.2 การสกัดแบบแห้ง (Dry etching).....	49
4.3.2 การสกัดแบบเปียก (Wet etching).....	49
<b>5 กระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความดัน .....</b>	<b>50</b>
5.1 การวัดแบบคลาดสาย .....	51
5.2 กระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความดัน .....	52
5.2.1 การสร้างไ/dozeiform โดยใช้สารไวแสง ชนิดลบ SU-8 เป็นชั้นวัสดุชั่วคราว .....	52
5.2.2 การสร้างไ/dozeiform โดยใช้ทองแดงเป็นชั้นวัสดุชั่วคราว .....	55

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

5.2.3 การสร้างไคอะแฟร์มโดยใช้ AZ เป็นวัสดุชั่วคราว.....	59
5.2.4 การสร้างตัวตรวจรู้โดยนำไคอะแฟร์มมาประกอบติดกับฐาน .....	61
5.2.5 การสร้างตัวตรวจรู้โดยนำไคอะแฟร์มมาประกอบติดกับฐาน ที่มีที่เชื่อมต่อสาย .....	66
5.2.6 การสร้างตัวตรวจรู้โดยใช้โลหะนิกเกลเป็นวัสดุฐาน .....	69
5.2.7 การสร้างตัวตรวจรู้โดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์จากรู เป็นวัสดุฐาน .....	74
5.3 หน้ากากแข็ง (Hard mask) .....	76
5.3.1 หน้ากากแข็งแบบโลหะ .....	76
5.3.2 หน้ากากแข็งแบบสาร ไวแสง SU-8 .....	78
<b>6 การทดสอบและผลการทดสอบตัวตรวจรู้ความดัน .....</b>	<b>80</b>
6.1 ชุดทดสอบตัวตรวจรู้ความดัน .....	80
6.2 การวัดการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของตัวตรวจรู้ .....	84
6.3 การวัดระยะการโถ่ตัวบริเวณจุดศูนย์กลาง ของไคอะแฟร์มเมื่อให้ความดัน .....	85
6.4 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อตัวตรวจรู้ความดัน .....	88
6.4.1 ผลของอุณหภูมิต่อค่าความต้านทานของโลหะ .....	88
6.4.2 ความร้อนจูล (Joule heating) .....	90
6.5 เสถียรภาพของตัวตรวจรู้ความดัน .....	92
6.6 การสอบเทียบตัวตรวจรู้ที่สร้างขึ้นกับตัวตรวจรู้เชิงพาณิชย์ .....	92
6.6.1 การสอบเทียบกับตัวตรวจรู้ MPX 5700 .....	92
6.6.2 การวัดผลตอบสนองทางเวลา .....	94
6.6.3 ไฮสเตอร์เรซิส (Hysteresis) .....	97
6.6.4 การเปรียบเทียบ $\Delta R / R$ ที่ได้จากการวัดและการคำนวณ .....	98
<b>7 สรุปงานวิจัยและข้อเสนอแนะ .....</b>	<b>102</b>
7.1 บทสรุปงานวิจัย .....	102
7.2 ข้อเสนอแนะ .....	103

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

รายงานอ้างอิง .....	106
<b>ภาคผนวก</b>	
ภาคผนวก ก. โปรแกรมแบบจำลองผลทางคณิตศาสตร์ .....	108
ภาคผนวก ข. โปรแกรมใหม่โครค่อนโโทรลเลอร์ .....	111
ภาคผนวก ค. บทความวิชาการ .....	114
<b>ประวัติผู้เขียน .....</b>	<b>124</b>



## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 สรุปการพัฒนาตัวตรวจรู้ความดันตึ้งเดื่อดีตถึงปัจจุบัน	15
3.1 ผลการจำลองระยะโถงตัว ณ จุดศูนย์กลางของไ/doylex/ ไ/doylex/ เมื่อความกว้างรัศมีค่าต่างกัน	19
3.2 ผลการจำลองระยะโถงตัวที่จุดศูนย์กลางของไ/doylex/ ไ/doylex/ เมื่อความหนาที่แตกต่างกัน	21
3.3 ผลการจำลองระยะโถงตัวที่จุดศูนย์กลางของไ/doylex/ ไ/doylex/ เมื่อความหนาที่แตกต่างกัน	24
3.4 คุณสมบัติของโลหะแต่ละชนิด	28
3.5 ผลการจำลองความยาวที่เพิ่มขึ้นของไ/doylex/ ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ห่างจากจุดศูนย์กลางตามความดันที่เปลี่ยนแปลง	30
3.6 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงค่าความด้านทานไฟฟ้าของโลหะแต่ละชนิด	33
3.7 คุณสมบัติของนิโตรม	34
3.8 ผลการจำลองความด้านทานที่เปลี่ยนแปลง	35
3.9 ผลการจำลองค่าความด้านทานเมื่อตัวด้านทานมีความกว้างต่างกัน	36
4.1 สารเคมีที่ใช้ในการสกัด	49
6.1 ผลการวัดระยะการโถงตัวของไ/doylex/ ที่ความดันต่าง ๆ	85
6.2 ค่าความด้านทานของตัวตรวจรู้ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	88
6.3 ผลการวัดค่าเลขคิดจิตอolut 10 บิต ที่ความดันต่าง ๆ	93
6.4 ผลการคำนวณค่า $\Delta R / R$ ที่ความดันต่าง ๆ	100

## สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1 ลักษณะของไ/doeแฟร์ม	3
2.1 เปรียบเทียบการวัดความดันลักษณะต่าง ๆ	6
2.2 อ่างproto	7
2.3 ท่อบูร์ดอง	9
2.4 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความดันของ Lin (1999)	10
2.5 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความดันของ Mohan (2004)	11
2.6 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความดันของ Cermen (2005)	12
2.7 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความดันของ Lim (2005)	12
2.8 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความดันของ Ko (2007)	13
2.9 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความดันของ Chen (2009)	14
2.10 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความดันของ Kim (2009)	15
2.11 เปรียบเทียบขนาดไ/doeแฟร์มและความดันสูงสุดในงานวิจัยต่าง ๆ	16
3.1 ลักษณะการโถ่ตัวของไ/doeแฟร์ม	17
3.2 กราฟผลการจำลองการโถ่ตัวของไ/doeแฟร์มที่ความดันต่าง ๆ	20
3.3 กราฟผลการจำลองการโถ่ตัวของไ/doeแฟร์มที่มีความเยาว์ศรัค米ต่างกัน	21
3.4 กราฟเปรียบเทียบระเบยการโถ่ตัวที่จุดศูนย์กลางที่ความเยาว์ศรัค米ต่าง ๆ	22
3.5 กราฟผลการจำลองการโถ่ตัวของไ/doeแฟร์มที่มีความหนาต่างกัน	23
3.6 กราฟเปรียบเทียบระเบยการโถ่ตัวมากที่สุดเมื่อไ/doeแฟร์มมีความหนาต่างกัน	24
3.7 กราฟแสดงค่าระเบยการโถ่ตัวของไ/doeแฟร์มที่ความดันและตำแหน่งต่าง ๆ	25
3.8 ลักษณะการยึดยาวของตัว้านทาน	26
3.9 กราฟผลการจำลองความยาวของไ/doeแฟร์มขณะโถ่ตัวเนื่องจากความดัน	29
3.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ข้อมูลในตารางที่ 3.5	32
3.11 กราฟเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงค่าความด้านทานไฟฟ้าของโลหะแต่ละชนิด	34
3.12 กราฟเปรียบเทียบค่าความด้านทานเมื่อตัว้านทานมีความหนาต่างกัน	37
3.13 กราฟเปรียบเทียบค่าความด้านทานเมื่อตัว้านทานมีความกว้างต่างกัน	37

## สารบัญ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.14 ขนาดตัวต้านทานในงานวิจัยนี้	38
3.15 ลักษณะตัวตรวจรู้ความดันในงานวิจัยนี้	39
4.1 เปรียบเทียบการใช้สารไวแสงชนิดบางและชนิดลบในกระบวนการโลหะ化	41
4.2 การหมุนเคลื่อนสารไวแสง	41
4.3 วงจรกรุ่นโลหะด้วยไฟฟ้า	43
4.4 ภาพถ่ายชุดชุมโลหะด้วยไฟฟ้า	44
4.5 เครื่องเคลื่อนโลหะด้วยการระเหยไอโลหะในสุญญากาศ	47
4.6 เครื่องเคลื่อนโลหะแบบสปีดเตอริง	48
5.1 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความดันในงานวิจัยนี้	50
5.2 ลักษณะโปรแกรม Layout editor	51
5.3 ขั้นตอนการสร้างโครงสร้างโดยใช้ SU-8 เป็นชั้นวัสดุชั้นราบ	53
5.4 ภาพถ่าย漉漉ลายที่เกิดหลังนายแสงอัลตราไวโอเลต	54
5.5 ภาพถ่ายบริเวณตรงกลางเกิดรอยย่นเมื่อถูกความร้อนสูงจากการเคลื่อนโลหะ	54
5.6 ขั้นตอนการสร้างโครงสร้างโดยใช้แฟร์นโดยใช้ทองแดงเป็นชั้นวัสดุชั้นราบ	56
5.7 ภาพถ่าย漉漉ลายเพื่อใช้ในการชุมโลหะทองแดง	57
5.8 ภาพถ่ายทองแดงถูกขัดให้เรียบ	57
5.9 ภาพถ่ายสาขาวิแสงชั้นโดยแฟร์น	58
5.10 ภาพถ่ายการกัดทองแดง	58
5.11 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างของตัวตรวจรู้	59
5.12 ภาพถ่ายสารไวแสง AZ เป็นชั้นวัสดุชั้นราบ	60
5.13 ภาพถ่ายแสดงบริเวณผิวน้ำสารไวแสงเกิดฟองอากาศ	61
5.14 ภาพถ่ายแผ่นโดยแฟร์นหนา $30 \mu\text{m}$	63
5.15 ภาพถ่ายสารไวแสงชั้นที่สองที่เป็นฐาน	63
5.16 ภาพถ่ายโดยแฟร์นที่ยึดติดกับฐาน	64
5.17 ภาพถ่ายหน้ากากโลหะลายตัวต้านทาน	64

## สารบัญ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.18 ภาพถ่ายตัวต้านทานบนไ/doะแฟร์น	65
5.19 ภาพถ่ายบริเวณที่เชื่อมต่อสายถูกชูบโลหะด้วยไฟฟ้า	65
5.20 ภาพถ่ายแผ่นวงจรพิมพ์ถูกกัดลายเพื่อเชื่อมต่อสาย	67
5.21 ภาพถ่ายไ/doะแฟร์นบนแผ่นวงจรพิมพ์	67
5.22 ภาพถ่ายแสดงงบบริเวณที่เชื่อมต่อสาย	68
5.23 ภาพถ่ายชิ้นงานถูกสปีดเตอริงเพื่อเชื่อมต่อตัวต้านทานและแผ่นวงจรพิมพ์	68
5.24 ภาพถ่ายสารไวแสงเพื่อเตรียมชูบโลหะด้วยไฟฟ้า	70
5.25 ภาพถ่ายเมื่อเติมโลหะทองแดงด้วยการชูบโลหะด้วยไฟฟ้า	70
5.26 ภาพถ่ายแสดงแท่งโลหะทองแดงเมื่อทำการสักดาราไวแสงทึ่ง	71
5.27 ภาพถ่ายโลหะนิกเกลและทองแดง	71
5.28 ภาพถ่าย SU-8 ไ/doะแฟร์นบนฐานนิกเกล	72
5.29 ขั้นตอนการสร้างตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างได้ในงานวิจัยนี้	73
5.30 ภาพถ่าย SU-8 บนแผ่นวงจรพิมพ์	74
5.31 ภาพถ่ายไ/doะแฟร์นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 μm	75
5.32 ภาพถ่ายตัวต้านทานบนเกร็บไ/doะแฟร์น	75
5.33 ภาพถ่ายตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างได้ในงานวิจัยนี้	76
5.34 ภาพถ่ายหน้ากากแข็งแบบโลหะนิกเกล	77
5.35 ขั้นตอนการสร้างหน้ากากโลหะ	78
5.36 ภาพถ่ายหน้ากากแข็งแบบสารไวแสง SU-8	79
5.37 ตัวต้านทานโลหะที่สร้างโดยการระเหยไ/o โลหะในสุญญากาศผ่านหน้ากากแข็ง	79
6.1 ลักษณะการทำงานของชุดทดสอบตัวตรวจรู้ความดัน	81
6.2 ทิศทางการป้อนก้าชให้กับตัวตรวจรู้ความดัน	81
6.3 ภาพถ่ายชุดทดสอบการวัดค่าความต้านทานของตัวตรวจรู้ความดัน	82
6.4 ภาพถ่ายชุดทดสอบตัวตรวจรู้ความดันโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์	82
6.5 วงจรปรับแต่งสัญญาณแรงดันไฟฟ้าของตัวตรวจรู้ความดัน	83

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
6.6 ภาพถ่ายลักษณะตัวตรวจรู้ความดัน	84
6.7 กราฟแสดงผลการวัด $\Delta R / R$ กับค่าความดัน	84
6.8 กราฟเปรียบเทียบระยะโถ่ตัวที่ชุดสูญญกากองของไ/dozeffrom ระหว่างคำนวนและวัดได้	86
6.9 ภาพการวัดจากเครื่องวัดความหนาแสดงการโถ่ตัว ของไ/dozeffromที่ความดัน 110 kPa	86
6.10 ภาพจากเครื่องวัดความหนาแสดงลักษณะไ/dozeffromเมื่อไม่มีความดันก๊าซ	87
6.11 ภาพจากเครื่องวัดความหนาแสดงลักษณะไ/dozeffromเมื่อให้ความดันก๊าซ 110 kPa	87
6.12 กราฟแสดงการตอบสนองที่อุณหภูมิต่าง ๆ	89
6.13 กราฟแรงดันเอาท์พุตจากการหับริดจ์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	90
6.14 กราฟแสดงค่าความด้านทานเมื่อแรงดันวงบิดจ์เท่ากับ 5 V ที่เวลาต่าง ๆ	91
6.15 กราฟแสดงค่าความด้านทานเมื่อแรงดันวงบิดจ์เท่ากับ 1 V ที่เวลาต่าง ๆ	91
6.16 กราฟแรงดันไฟฟ้าจากการหับริดจ์ที่ความดัน 0 kPa และ 180 kPa	92
6.17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันก๊าซและเลขดิจิตอล 10 บิต	94
6.18 ลักษณะการทำงานของชุดทดสอบการหาผลตอบสนองทางเวลา	95
6.19 ภาพถ่ายชุดทดสอบการหาผลตอบสนองทางเวลา	95
6.20 กราฟแรงดันเอาท์พุตเมื่อป้อนความดันก๊าซแบบขึ้นบันได	96
6.21 กราฟผลตอบสนองทางเวลาเมื่อป้อนความดันก๊าซแบบขึ้นบันได	96
6.22 กราฟผลตอบสนองทางเวลาเมื่อลดความดันก๊าซ	97
6.23 กราฟอิมเตอร์รีเซสของตัวตรวจรู้ที่สร้างขึ้น	98
6.24 ภาพจากเครื่องวัดความหนาแสดงการวัดขนาดตัวต้านทาน	99
6.25 ลักษณะการแบ่งตัวต้านทานตามแนวรัศมีของไ/dozeffrom	99
6.26 การแบ่งตัวต้านเพื่อคำนวนหาความต้านทานที่สร้างในงานวิจัยนี้	100
6.27 กราฟเปรียบเทียบค่า $\Delta R / R$ ที่ได้จากการวัดและคำนวน	101
7.1 เปรียบเทียบตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างขึ้นกับงานวิจัยอื่น ๆ	103

## สารบัญ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
7.2 ตัวด้านทานอยู่ทั่วทั้งแผ่นໄໂຄອະແຟຣມ	104
7.3 การหา $\Delta R$ ตามจุดต่าง ๆ ของตัวด้านทาน โดยคิดจากระยะห่างระหว่าง ตัวด้านทานบริเวณต่าง ๆ ที่ห่างจากจุดศูนย์กลางของໄໂຄອະແຟຣມ	104
7.4 กราฟจากการคำนวนเปรียบเทียบ $\Delta R / R$ ของตัวด้านทานแบบเดิมและแบบใหม่	105
7.5 วงจรบริจจ์เพื่อลดผลของอุณหภูมิ	105

## คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

$a$	คือ ความยาวรัศมีของไฮอะแฟร์ม
$A$	คือ พื้นที่หน้าตัดของตัวด้านทาน
$A_p$	คือ พื้นที่การซูบโลหะ
$A_o$	คือ มวลอะตอม (Atomic weight) ของโลหะที่ชูบ
$ADC_{op}$	คือ เลขคิดิจิตอลขนาด 10 บิต
$dR$	ค่าความด้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
$d\rho$	ค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
$D$	คือ ความแข็งเชิงดัด (Flexural rigidity)
$E$	คือ  modulus ของวัสดุที่เป็นไฮอะแฟร์ม
$F$	ค่าคงที่ฟาราเดียมค่าเท่ากับ 96487 คูลอมบ์ต่อมิล
$GF$	เกจเฟคเตอร์ (Gauge factor)
$h$	ความหนาของไฮอะแฟร์ม
$H$	ความสูงของโลหะก่อตัวขึ้น
$I$	กระแสไฟฟ้า
$J$	ความหนาแน่นกระแส ( $A/cm^2$ )
$k$	ค่าคงที่ของเครื่องเคลื่อนหมุน
$l$	ความยาวของวัสดุตัวด้านทาน
$m$	มวลของโลหะที่เกิดขึ้นที่ขั้วลบหรือที่หลุดออกจากขั้วนอก ( $g$ )
$M$	วัสดุที่เกิดปฏิกิริยา
$M^{++}$	จำนวนไอออนของวัสดุที่เกิดปฏิกิริยา
$ne^-$	จำนวนอิเล็กตรอนในการเกิดปฏิกิริยา
$n_{el}$	จำนวนอิเล็กตรอนในการเกิดปฏิกิริยา
$p$	อัตราส่วนของสารไวแสงที่ผสมกับสารประกอบ (%)
$P$	ความดันกําช (Pa)
$Q$	ค่าความร้อนจูด
$R$	ค่าความด้านทานทางไฟฟ้าของโลหะ
$r$	ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางไฮอะแฟร์ม

## คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (ต่อ)

$t$	คือ เวลาในการชุบโลหะ (วินาที)
$T$	คือ ความหนาหรือความสูงของตัวถ่านทาน
$w$	คือ ระยะการ ก่อตัวของไอดอะแฟร์มในแนวตั้งจากกับระนาบ
$W$	คือ ความกว้างของตัวถ่านทาน
$\alpha$	คือ Temperature Coefficient
$\varepsilon$	คือ ความเครียด
$\eta$	คือ ประสิทธิภาพในการชุบโลหะ (Plating efficiency)
$\nu$	คือ อัตราส่วนของปั่นของ (Poisson's ratio) ของวัสดุ
$\rho$	คือ สภาพต้านทานไฟฟ้า (Resistivity)
$\rho_l$	คือ ความหนาแน่นของโลหะ
$\omega$	คือ ความเร็วในการหมุนเคลื่อน (rpm)

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัจจุบัน


ระบบกลไกไฟฟ้าจุลภาค (Microelectromechanical system : MEMS) คือ เทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่มีส่วนของไฟฟ้าและเครื่องจักรกลขนาดเล็กมากทำงานทำงานร่วมกัน มีขนาดระดับไมโครเมตร ถึงระดับมิลลิเมตร ( $1\text{-}1000 \mu\text{m}$ ) สร้างโดยเทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม (Integrated circuits หรือ IC) องค์ประกอบของระบบกลไกไฟฟ้าจุลภาคแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือ ตัวตรวจวัดจุลภาคหรือเซนเซอร์ (Sensor) เป็นอุปกรณ์ที่รับประมวลผลทางกายภาพ และตัวขับเร้าจุลภาค (Actuator) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานทางไฟฟ้าเป็นพลังงานทางกลเพื่อใช้ขับระบบทางกายภาพ อุปกรณ์มีความสามารถในการรับรู้ คำนวณประมวลผล มีแหล่งพลังงานรวมอยู่ภายในตัวเอง และมีขนาดเล็ก กระบวนการการผลิต โครงสร้างจุลภาค (Microfabrication) สามารถนำไปพัฒนาเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือควบคุม โมเตอร์ วาล์ว สวิตช์ เกียร์ ตัวตรวจวัดชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบกลไกไฟฟ้าจุลภาค เริ่มเข้ามายึด主导ที่สำคัญทั้งทางด้านงานวิจัย และอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เช่น ในกระบวนการแพทย์ซึ่งเป็นระบบที่ต้องการความแม่นยำสูงและสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการความเป็นอยู่ของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน และในปัจจุบันอุปกรณ์ในระบบกลไกไฟฟ้าจุลภาคมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง อุปกรณ์มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และเป็นที่นิยมมากขึ้น และมีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถสร้างอุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มมากขึ้น

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างตัวตรวจวัดที่ใช้วัดความดัน ด้วยกระบวนการทางระบบกลไกไฟฟ้าจุลภาค เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้งานตัวตรวจวัดความดันกันอย่างกว้างขวาง เช่น อุปกรณ์ในโรงพยาบาล ระบบวัดเกียร์กับสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบในรถยนต์ และระบบขนส่ง ตัวอย่างการใช้งานตัวตรวจวัดความดัน เช่น ระบบในเครื่องบินจะใช้ตัวตรวจวัดความดันเป็นตัวควบคุมส่วนต่าง ๆ ในเครื่องยนต์ เช่น ใช้วัดความดันน้ำมัน ความดันคอมเพรสเซอร์ ความดันของปั๊ม เป็นต้น โดยทั่วไปตัวตรวจวัดความดันจะมีโครงสร้างเป็นช่องว่างทึบได้แผ่นรับประมวลผลอินพุต ซึ่งเรียกว่า ไดอะแฟรม (Diaphragm) หรือเมมเบรน (Membrane) ดังรูปที่

เทคโนโลยีของตัวตรวจรู้ความดันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการศึกษาค้นคว้ารูปแบบที่หลากหลายเพื่อใช้วัดระดับความดันที่แตกต่างกัน ได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปตัวตรวจรู้ความดันจะใช้ซิลิโคน ไครอแฟร์ม อิกทั้งยังมีการใช้ไครอแฟร์มที่เป็นเซรามิก เพื่อความแข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้งาน ในส่วนของไครอแฟร์ม มีเทคนิคและวัสดุที่ใช้ในการสร้างหลาຍลักษณะ เช่น ไครอแฟร์ม ที่สร้างด้วยกระบวนการอิพิเทกเชียล (Epitaxial process) การสร้างด้วยวิธี LPCVD (Low pressure chemical vapor deposition) และวิธีอื่น ๆ เป็นต้น

ตัวตรวจรู้ที่นิยมสร้างในกระบวนการระบบกลไฟฟ้าจุดภาคมี 2 แบบ คือตัวตรวจรู้แบบตัวเก็บประจุ และแบบตัวต้านทาน ตัวตรวจรู้แบบตัวเก็บประจุจะใช้การเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้า เป็นตัววัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความดันอินพุต ส่วนตัวตรวจรู้แบบตัวต้านทานจะใช้การเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานเป็นตัววัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินพุต ในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาและสร้างตัวตรวจรู้ความดันแบบตัวต้านทาน หรือที่เรียกว่า สเตรนเกจ (Strain gauge) เนื่องจากตัวตรวจรู้ความดันแบบนี้มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง มีขนาดเล็ก ใช้กำลังน้อย และมีประสิทธิภาพสูง ตัวตรวจรู้ความดันแบบตัวต้านทานนี้ใช้ค่าความต้านทานในการวัดปริมาณอินพุต ดังนั้นค่าความต้านทานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตัวตรวจรู้ความดัน และต้องสร้างให้เหมาะสมกับตัวตรวจรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีและเหมาะสมกับงานในแต่ละชนิด เช่น ใช้การหาค่าความต้านด้วยวิธีไฟในท่ออิเลมเนท โดยทำการจำลองการกระจายของแรงที่ให้กับตัวต้านทานแต่ละแบบ แล้ววัดแรงดันเอาท์พุตและความไวที่ตอบสนอง

โครงสร้างตัวตรวจรู้ความดันในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างแผ่นรับรู้ความดันหรือไครอแฟร์มที่เป็นพอลิเมอร์โดยมีแนวคิดในการใช้วัดปริมาณความดันต่ำ โดยใช้โลหะแบบฟิล์ม (Metal film) เป็นตัวต้านทาน ซึ่งเมื่อให้ความดันกับตัวตรวจรู้ ไครอแฟร์มจะเกิดการโก่งตัว ทำให้ความยาวและพื้นที่หน้าตัดของตัวต้านทานที่อยู่บนไครอแฟร์มมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทาน



รูปที่ 1.1 ลักษณะของไคอะแฟร์ม

## 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

สร้างตัวตรวจรู้ที่ใช้สารไวแสง SU-8 เป็นแผ่นรับรู้ปริมาณอินพุตและศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงค่าความด้านทันทีเมื่อต่อการวัดความดัน

## 1.3 ข้อตกลงเบื้องต้น

ตัวตรวจรู้ที่มีแผ่นรับรู้ความดันสร้างจากสารไวแสง SU-8 และความดันได้แผ่นรับความดันเท่ากับ 1 บรรยากาศ การสอบเทียบตัวตรวจรู้ที่สร้างขึ้นใช้ตัวตรวจรู้เชิงพาณิชย์เบอร์ MPX 5700 ของบริษัท MOTOROLA เป็นมาตรฐานการวัด

## 1.4 ขอบเขตงานวิจัย

สร้างตัวตรวจรู้ความดันที่มีแผ่นรับปริมาณอินพุตผลิตจากสารไวแสง SU-8 โดยใช้หลักการวัดการเปลี่ยนแปลงความด้านทันทันสำหรับย่านความดันต่ำในช่วงไม่เกิน 20 psi เทียบกับบรรยากาศ และทำการสอบเทียบมาตรฐานตัวตรวจรู้ที่สร้างขึ้นกับตัวตรวจรู้เชิงพาณิชย์

## 1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- สำรวจและศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
- ศึกษาระบวนการผลิตโครงสร้างระบบกลไฟฟ้าจุดภาค
- ออกแบบตัวตรวจรู้ความดัน

- สร้างตัวตรวจรู้ความดันและวงจรควบคุมเพื่อใช้ในการวัดผล
- ทดสอบตัวตรวจรู้ความดันเพื่อปรับปรุงกระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความดัน
- วิเคราะห์ สรุปผลและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสร้างและทดสอบการทำงาน

### **1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

ตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างด้วยพอดิเมอร์เป็นไครอแฟร์มรับปริมาณอินพุตและตัวตรวจรู้นี้สามารถพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในการวัดปริมาณอื่น ๆ

### **1.7 การจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์**


ในงานวิจัยวิทยานิพนธ์นี้ประกอบด้วยเนื้อหา 7 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ ได้กล่าวถึงความเป็นมา ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น ขอบเขตของการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 กล่าวถึงการบริหัศน์วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวตรวจรู้ความดันชนิดต่าง ๆ ในระบบกลไฟฟ้าจุลภาค บทที่ 3 ทฤษฎีและการออกแบบตัวตรวจรู้ความดัน บทที่ 4 กระบวนการพื้นฐานทางระบบกลไฟฟ้าจุลภาค ที่เกี่ยวกับการสร้างเช่น กระบวนการลิโซกราฟี กระบวนการชูบ โลหะด้วยไฟฟ้า และกระบวนการเตรียมสาร ไวแสง บทที่ 5 กระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความดัน บทที่ 6 การทดสอบ และผลการทดสอบตัวตรวจรู้ความดัน บทที่ 7 เป็นบทสรุปงานวิจัยและข้อเสนอแนะ

## บทที่ 2

### ปริทศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ความดัน

ความดันเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับระบบในอุตสาหกรรม ในการวัดและควบคุมค่าของความดันสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือวัดที่เป็นอุปกรณ์ตัวตรวจรู้ความดัน โดยโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของอุปกรณ์แต่ละตัว จะพิจารณาจากการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลัก ๆ ที่สำคัญดังนี้คือ ย่านวัดความดัน (Range of pressure) รูปแบบหรือชนิดของความดัน (Type of pressure) ตลอดจนตัวกล่างที่ทำให้เกิดค่าความดัน เช่น ความดันที่เกิดจากของเหลว ก๊าซ อากาศ เป็นต้น อีกทั้งยังต้องพิจารณาให้ลึกลงไปถึงลักษณะชนิดของของเหลว และชนิดของก๊าซอีกด้วย ชนิดของความดันสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิดหลัก โดย วิศรุต ศรีรัตนะ (2550) ได้แก่ ความดันแบบเกจ (Gauge pressure) จุดเริ่มต้นของความดันเกจอยู่ที่ความดันบรรยากาศ (Atmospheric pressure) ซึ่งเทียบกับระดับความสูงของน้ำทะเล โดยความดันเกจะสูงขึ้นไปจากความดันบรรยากาศ มีหน่วยเป็น bar pa psi หรือ  $\text{kg}/\text{cm}^2$  ซึ่งตัวตรวจรู้ความดันแบบเกจจะอ่านค่าได้เท่ากับศูนย์ที่ความดันบรรยากาศ ความดันแบบสูญญากาศ (Vacuum pressure) จุดเริ่มต้นของการวัดความดันมีจุดเดียวกับการวัดความดันแบบความดันเกจ คือเริ่มที่ระดับน้ำทะเลหรือที่ความดันบรรยากาศ แต่มีทิศทางที่ตรงกันข้ามคือสูญญากาศจะต่ำลงมาจากการดันบรรยากาศ ความดันแบบสัมบูรณ์ (Absolute pressure) ความดันแบบสัมบูรณ์เป็นการวัดเทียบกับความดันที่มีค่าเท่ากับศูนย์ (Perfect vacuum) ความดันบรรยากาศมีค่า 101.325 kPa หรือ 14.7 psi ที่ความสูงระดับน้ำทะเลซึ่งเทียบกับความดันมีค่าเท่ากับศูนย์ซึ่งความดันสัมบูรณ์คือค่าความดันจริงทั้งหมด ของการรวมค่าความดันเกจและค่าความดันบรรยากาศ และความดันแบบแตกต่าง (Differential pressure) การวัดความดันแบบแตกต่างนี้จะใช้ในการอ่านค่าผลต่างของความดัน 2 ค่า ลักษณะการวัดความดันในรูปแบบต่าง ๆ แสดงดังรูปที่ 2.1




รูปที่ 2.1 เปรียบเทียบการวัดความดันลักษณะต่าง ๆ

## 2.2 การวัดความดันและชนิดของตัวตรวจวัดความดัน

นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี Evangelista Torricelli (1644) ได้ทดลองนำหลอดขนาด 1 เมตร ที่ปลายด้านหนึ่งได้ปิดผนึกอย่างแน่นหนา โดยนำหลอดนี้ไปจุ่มลงในอ่างprotoในแนวตั้งทำให้ระดับของprotoที่อยู่ในหลอดเท่ากับ 760 มิลลิเมตร และมีที่ว่างด้านบนเป็นสุญญากาศ ลักษณะของหลอดprotoแสดงดังรูปที่ 2.2 ทอริเชลลิได้บันทึกปรากฏการณ์นี้ไว้ว่า เป็นแรงนันพื้นพิวของโลก แต่ไม่ทราบสาเหตุที่มาของแรงนี้ และกล่าวสรุปว่า ช่องว่างที่บริเวณด้านบนของหลอดนั้นเป็นที่ว่างซึ่งเรียกว่า สุญญากาศ (Vacuum) ต่อมา Pascal (1648) นักประชญา นักฟิสิกส์ และนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทราบถึงการทดลองของทอริเชลลิ ทำให้เชื่อว่าแรงที่พวนนั้นเป็นแรงของอากาศที่อยู่ด้านบนบริเวณเหนืออ่างprotoกดให้protoมีระดับสูงขึ้นในหลอดทดลอง และได้คาดการณ์ว่าที่ความสูงเพิ่มขึ้นระดับของของเหลวจะลดลง และจากการทดลองของปาสคาล ทำให้สามารถคำนวณน้ำหนักของอากาศที่เรียกว่า ความดัน จากนั้น Gottfried (1700) ได้คิดค้นวิธีทำมาตราวัดความดัน (Barometer) ที่ไม่ใช่ของเหลว แต่ใช้โลหะและสปริงแทน ซึ่งเรียกว่า บารอมิเตอร์แบบแอนิโรดิค (Aneroid barometer) จนกระทั่ง Lucien (1843) นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้ประดิษฐ์คันสร้างบารอมิเตอร์แบบแอนิโรดิคขึ้นมาใช้จริงและเป็นที่มาของหลอดบูร์ดอง (Bourdon tube) ในปี ค.ศ. 1849 ซึ่งเหมาะสมกับการวัดความดันที่สูง ๆ ต่อมาปี ค.ศ. 1856 ได้มีการค้นพบการเปลี่ยนค่าความดันที่ด้านทันของโลหะเนื่องจากแรงทางกลโดย William Thomson (Lord Kelvin) และในปี ค.ศ. 1930 ได้มีการสร้างทรายดิวเซอร์ความดันตัวแรก โดยอาศัยกลไกของการเคลื่อนที่ของไ/dozeffern และหลอดบูร์ดอง ต่อมา Simmons and Ruge (1938)

ได้ประดิษฐ์สเตรนเกจ (Strain gauge) ขึ้นซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถแปลงค่าความเครียดในวัสดุเป็นค่าความต้านทานได้




รูปที่ 2.2 อ่างปรอท

นักวิจัย Smith (1954) ได้ค้นพบปรากฏการณ์ เพียโซเชิสทีฟ ในซิลิโคนและเจ็มบันเนี่ยม ปรากฏการณ์เพียโซเชิสทีฟ คือ การเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของวัสดุเมื่อมีความเครียด (Strain) ทางกลมาระทำ และได้ทำการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ในปี ก.ศ. 1958 โดยบริษัท Kulite Semiconductor Products Honeywell และ Microsystem Kulite (1961) ได้นำซิลิโคนสเตรนเกจซึ่ง เป็นตัวต้านทานสร้างด้วยวิธีการการแพร่กระจาย (Diffused) ไว้บนซิลิโคนแบบบางที่ทำหน้าที่เป็น ไอดิเฟรม ต่อมาปี ก.ศ. 1966 บริษัท Honeywell พัฒนาวิธีการสร้างไอดิเฟรมซิลิโคนโดยการ สกัดซิลิโคน (Si etching) เพื่อให้ซิลิโคนเกิดช่องว่าง (Cavity) เพื่อทำหน้าที่เป็นไอดิเฟรม ปี ก.ศ. 1971 ตัวตรวจรู้ความดันที่ให้สัญญาณเอาท์พุตแบบดิจิตอล ได้ถูกออกแบบและทดสอบที่ สถาบัน CWRU ด้วยซิลิโคนที่มีขนาดเล็กและตัวต้านทานแบบบริจท์ที่บรรจุในจุดศูนย์กลางของ ไอดิเฟรม ในระหว่างการทดสอบและประเมินผลพบว่าบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นตัวกำหนด ประสิทธิภาพการทำงานของตัวตรวจรู้ด้วย ซึ่งตัวตรวจรู้แบบเพียโซเชิสทีฟ มีความไวต่อ สิ่งรบกวนมาก ทำให้ไม่มีความถูกต้อง สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหลาย เพื่อให้ได้ความไว และความเสถียรภาพที่ดีขึ้น ได้มีการพัฒนาตัวตรวจรู้ความดันความดันไฟฟ้าขึ้นในปี ก.ศ. 1977 ตัวตรวจรู้ความดันแบบความดันไฟฟ้า (Capacitive pressure sensor) ได้ถูกพัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัย 斯坦福大学 (Stanford university) และในเวลาอีกไม่นานที่สถาบัน CWRU ตัวตรวจรู้ความดันได้มี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้ระบบกลไฟฟ้าจุดภาค ซึ่งมีข้อดีคือ มีขนาดเล็ก ราคาถูก สามารถทำชำได้มีความน่าเชื่อ และให้ผลผลิตสูง

ในปัจจุบันตัวตรวจรู้ความดันมีมากหลายหลากรายชื่อแตกต่างกันไป เพราะเมื่อทำการวัดความดันเนื่องจากของเหลวแล้วจะได้ค่าสูงกว่าความดันบรรยายกาศ แต่เมื่อวัดความดันก๊าซแล้วพบว่าอาจมีค่าสูงหรือต่ำกว่าค่าความดันบรรยายกาศ ซึ่งมีย่านในการวัดที่แตกต่างกัน รวมทั้งคุณสมบัติของของเหลวและก๊าซอีกด้วย จึงทำให้ตัวตรวจรู้ความดันที่ใช้งานทั่วไปสามารถทำการตรวจวัดได้เพียงย่านใดย่านหนึ่งเท่านั้น ชนิดตัวตรวจรู้มีดังต่อไปนี้ มาโนมิเตอร์ของเหลว (Liquid manometer) ใช้ผลของการเปลี่ยนแปลงค่าความดันภายในท่อที่มีของเหลวบรรจุอยู่ ดังนั้นมาโนมิเตอร์จึงเป็นตัวตรวจรู้ความดันแบบผลต่าง โดยจะทำการตรวจสอบผลต่างระหว่างความดันที่ต้องการวัดกับความดันอ้างอิง ซึ่งปกติความดันที่ใช้อ้างอิงคือ ความดันบรรยายกาศ ตัวตรวจรู้ความดันแบบยีดหยุ่น (Elastic pressure sensor) การตรวจวัดความดันจะอาศัยคุณสมบัติการทำงานของแผ่นไโดอะแฟร์มหรือเมมเบรน ที่มีความยืดหยุ่นไปตามแรงจากความดันอากาศที่มากระทำกับตัวตรวจรู้ เช่น เกจความดันแบบห่อบูร์ดอง (Bourdon tube pressure gauge) ส่วนของห่อบูร์ดองจะทำมาจากวัสดุจำพวกโลหะผสม เช่น เหล็กสแตนเลส หรือทองเหลือง เป็นต้น ลักษณะเป็นท่อที่มีรูปทรงหน้าตัดเป็นวงรีหรือเป็นวงไข่ โดยที่ปลายอีกด้านหนึ่งของท่อจะถูกปิดไว้ รูปแบบของท่อบูร์ดองมีหลากหลายลักษณะ เช่น ชดเป็นวงก้นหอย ชดเป็นวงและชดเป็นเกลียว เป็นต้น หลักการทำงานของห่อบูร์ดอง คือ หากมีการเพิ่มความดันอากาศเข้าไปในท่อที่เปิดอยู่ จะทำให้ห่อบูร์ดองมีการยืดตัวขึ้นมีค่าเป็นสัดส่วนกับความดันที่เพิ่มเข้าไป โดยความดันบรรยายกาศภายในห่อบูร์ดองจะทำให้ห่อบูร์ดองเคลื่อนตัวไปตามความดันบรรยายกาศ แต่ความดันบรรยายกาศภายในห่อบูร์ดองจะคงที่ เมื่อความดันภายในห่อบูร์ดองลดลง ห่อบูร์ดองจะเคลื่อนตัวกลับสู่สภาพเดิม ลักษณะของห่อบูร์ดองแสดงดังรูปที่ 2.3 เบลโลว์ (Bellows) เป็นตัวตรวจรู้ความดันแบบผลต่างอีกชนิดหนึ่งที่ใช้วัดในย่านต่ำๆ ในช่วง 0-1 kPa ส่วนมากจะใช้ในงานควบคุมสัญญาณทางด้านนิเวณติก โครงสร้างของเบลโลว์จะมีลักษณะคล้ายกับลูกปุกที่ภายในกลวงสามารถยืดหยุ่นตัวได้ หลักการทำงานโดยทั่วไปจะคล้ายคลึงกับเกจวัดความดันแบบห่อบูร์ดอง คือปลายด้านหนึ่งปิด ส่วนปลายอีกด้านใช้สำหรับป้อนความดันที่ต้องการวัด เมื่อความดันภายในเบลโลว์สูงขึ้นจะทำให้เบลโลว์เกิดการยืดตัวออกในทิศทางเดียวกับความดันที่ป้อนเข้าไป ตัวตรวจรู้ความดันแบบเพียโซอิเล็กทริก (Piezoelectric pressure sensor) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดันทำให้ไ/doอะแฟร์มเกิดการโก่งตัวขึ้น และส่งแรงไปกระทำกับผลึกเพียโซอิเล็กทริกที่เชื่อมต่อกัน ด้วยคุณสมบัติทางไฟฟ้าของผลึกเพียโซอิเล็กทริกจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าขึ้น โดยมีสัดส่วนแปรไปตามค่าของแรงที่มากระทำหรือค่าความดัน ตัวตรวจรู้ความดันแบบเพียโซเรซิสทีฟ (Piezoresistive pressure sensor) ลักษณะของตัวตรวจรู้นี้จะใช้แผ่นไ/doอะแฟร์มซิลิกอนที่มีตัวด้านหน้าแบบเพียโซเรซิสทีฟอยู่ด้านบน เมื่อมีความดันมากระทำแผ่นไ/doอะแฟร์ม จะทำให้เกิดความเครียดขึ้นบนตัวด้านหน้าแบบเพียโซเรซิสทีฟ และเป็นผลให้ค่าความ

ต้านทานภายในเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนของความเครียดที่เกิดขึ้น หรือแปรไปตามความดันที่มากระทำนั้นเอง ตัวตรวจรู้ความดันแบบค่าความจุไฟฟ้า (Capacitive pressure sensor) อาศัยการทำงานของตัวเก็บประจุไฟฟ้าในการตรวจวัดระยะหักที่เกิดขึ้นของแผ่นไอดิโอแฟร์ม หลักการตรวจวัดความดันคือ เมื่อระยะห่างระหว่างแผ่นเพลตตัวนำกับแผ่นไอดิโอแฟร์มเป็นตัวแปรค่าความจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้น เมื่อมีความดันมากจะทำให้ทำให้ระยะห่างของไอดิโอแฟร์มและแผ่นเพลตเปลี่ยนไปทำให้ค่าความจุไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตาม และบารอเมเตอร์ (Barometer) เป็นตัวตรวจรู้ความดันบรรยากาศ ใช้ในการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา




รูปที่ 2.3 ท่อบูร์ดอง

### 2.3 การสร้างตัวตรวจรู้ความดันตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน

ในหัวข้อนี้ได้ศึกษาถึงวิธีการสร้างตัวตรวจรู้ความดัน โดยใช้เทคโนโลยีระบบกลไฟฟ้า จุลภาค ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ได้มีการจำลองความไวและความเป็นเชิงเส้นของตัวตรวจรู้ความดันแบบพิยโซริซีสทิฟโดย Lin (1999) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Surface micromachined

สร้างตัวตรวจรู้แบบความดันสัมบูรณ์ โดยวัดเทียบกับช่องว่างที่เป็นสัญญาณ สร้างขึ้นด้วยกระบวนการ Low pressure chemical vapor deposition ไดอะแฟร์มเป็นโพลีซิลิคอน ตัวด้านหน้าเป็นโนรอนสร้างด้วยวิธีการอัมพเลน (Implanted) ลักษณะ โครงสร้างตัวตรวจรู้ในงานวิจัยนี้ดังรูปที่ 2.4 มีความไวเท่ากับ  $0.24 \text{ mV/V} / (\text{lbf/in})$  ไดอะแฟร์มมีลักษณะสี่เหลี่ยม มีความหนาเท่ากับ  $2 \mu\text{m}$  และยังพบว่าความไวจะเพิ่มขึ้นเมื่อความหนาของแผ่นไดอะแฟร์มลดลง เมื่อทำการจำลองและสร้างตัวตรวจรู้ขึ้นจริงแล้ว ตัวตรวจรู้ที่ให้ค่าที่ดีที่สุดของค่าความคลาดเคลื่อนเชิงเส้น (Linearity error) เท่ากับ  $\pm 0.1\%$  ค่าไฮสเตอร์ESIS (Hysteresis)  $0.02\% \text{ FSS}$  ที่ความหนาของไดอะแฟร์มเท่ากับ  $2.2 \mu\text{m}$  แต่ถึงแม่ไดอะแฟร์มที่มีความหนาน้อย ๆ จะให้ความไวที่สูงแล้ว แต่ก็ยังให้ค่าไฮสเตอร์ESISที่สูงด้วย เช่นกันและยังได้ศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อความไว




รูปที่ 2.4 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความดันของ Lin (1999)

Armbruster (2003) สร้างตรวจรู้ความดันโดยใช้ซิลิคอน เทคนิคการสร้างไดอะแฟร์มคือกระบวนการอิพิแทกเชียล (Epitaxial process) ซิลิคอนไดอะแฟร์มมีขนาด  $550 \times 550 \times 9 \mu\text{m}$  ช่องว่างที่ขึ้นจาก (Cavity) เท่ากับ  $4 \mu\text{m}$  เมื่อทำการทดสอบ ผลการตอบสนองเป็นเชิงเส้นค่อนข้างให้สัญญาณเอาท์พุตระหว่างความดัน  $200-1000 \text{ mbar}$  และให้ค่าคงที่ตลอดที่อุณหภูมิ  $-40-125^\circ\text{C}$  Janovsky (2003) ใช้เซรามิกเป็นไดอะแฟร์มของตัวตรวจรู้และเซอร์เมท (CERMET) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีส่วนผสมระหว่างเซรามิกและโลหะ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์หรืออื่น ๆ ตัวตรวจรู้นี้เป็นแบบวัดความดันสัมบูรณ์ สามารถวัดความดันในช่วง  $1-2 \text{ bar}$  และที่อุณหภูมิระหว่าง  $-30-120^\circ\text{C}$  ข้อดีของตัวตรวจรู้แบบเซรามิกคือมีความแข็งแรงกว่าแบบอื่น


Mohan (2004) ได้ออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ความดันแบบเพียงโซริชีสท์ฟที่สามารถนำไปใช้งานทางทะเลต่าง ๆ เช่น วัดคลื่น น้ำขึ้นน้ำลง ตรวจสอบสีน้ำมิ แทนวัดระดับ วัดความลึกของน้ำและอื่น ๆ ตัวตรวจรู้มีไดอะแฟร์มเป็นซิลิคอนหนา  $45 \mu\text{m}$  ตัวด้านหน้าเพียงโซสร้างด้วย

ขบวนการแพร่ (Diffusion) ໂປຣອັນ ໂຄງສ້າງຂອງຕົວຕຽບໃນງານວິຈີ່ຢັ້ງແສດງດັ່ງຮູບທີ 2.5 ໂດຍຊຸດທດສອບໃຫ້ທະເລ ທດສອບໂດຍກາເຕີມນໍາທະເລເລັງໃນກະບອກທດສອບແລ້ວດູດຄວາມດັນລງຮະຫວ່າງ 0-1500 psi ເມື່ອທ່ານການສ່ອງດ້ວຍກລົງຈຸດທຣັກສໍາລັບພາກສູງ ໄດ້ກາພທີແສດງວ່າໄມ້ມີຮອຍຂອງນໍາທີ່ເຂົ້າໄປໃນບຣຸກັນທີ່ (Package) ອ້າງຄວາມເສີຍຫາຍບຣິວັນທີ່ເຊື່ອມຕ່ອ Cermen (2005) ນຳເສັນອເຖິງກະບວນການສ້າງໂດຍໃຊ້ ກາຣົນນາໂນທິວ (CNTs) ໃນການສ້າງຕົວຕຽບຄວາມດັນບົນ ໄດ້ອະແພຣມ PMMA ໂດຍທ່ານກາເປີຍເທິບການເປັນແປ່ງຄ່າຄວາມຕ້ານທານຮະຫວ່າງ Gold wire ແລະ CNT-gold electrodes ໄດ້ຜລກື່ກາເປັນແປ່ງຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງ CNT-electrodes ຈະເປັນແປ່ງມາກກວ່າແບບ Gold wire ເມື່ອໃຫ້ຄວາມດັນຕັ້ງແຕ່ 0-100 kPa ທີ່ໄດ້ອະແພຣມເຄີຍກັນ ແລະ ຈຳລອງການໂກ່ງຕົວຂອງໄດ້ອະແພຣມ PMMA ໂດຍໃຊ້ວິທີໄຟໄຟນີ້ອີລິເມີນຕີ ລັກຍະຕົວຕຽບຂອງງານວິຈີ່ດັ່ງຮູບທີ 2.6




ຮູບທີ 2.5 ໂຄງສ້າງຕົວຕຽບຄວາມດັນຂອງ Mohan (2004)

Pramanik (2005) ໄດ້ໃຊ້ຊີລິໂຄນພຽນ (Porous silicon) ເພື່ອສ້າງຕົວຕຽບນີ້ມີຄວາມໄວ 27.5 mV/V/bar ຄວາມລະເອີຍດ (Resolution) 0.01 bar ສາມາຄວັດຄວາມດັນໃນຊ່ວງ 0-1 bar ທີ່ອຸນຫກູມ 25-80°C ແລະ Lim (2005) ໄດ້ສ້າງຕົວຕຽບຄວາມດັນໂດຍໃຊ້ໄດ້ອະແພຣມທີ່ເປັນ Polyimide ທ່າງກັນ ຄວາມດັນໄດ້ຊ່ວງ 0-2 psi ມີວິທີການສ້າງກື່ອໃຫ້ສຸດສູານເປັນ polyimide ທີ່ມີຄວາມໜານ 51 μm ທັບດ້ວຍ SiNx ມາ 380 nm α -Si : H ມາ 200 nm ແລະ n-type doped ມາ 65 nm ຈາກນັ້ນທັບດ້ວຍໂຄຣເມີນ ມາ 100 nm ແລະ ຂັ້ນສຸດທ້າຍທັບດ້ວຍ SiNx ມາ 350 nm ແສດງດັ່ງຮູບທີ 2.7




รูปที่ 2.6 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความดันของ Cermen (2005)



รูปที่ 2.7 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความดันของ Lim (2005)


Firtat (2007) นำเสนอตัวตรวจรู้ความดันที่เป็นชิลิกอน ไดอะแฟรมแบบบาง และมีตัวต้านทานเพียงชิ้นเดียว เป็นโครงสร้างด้วยขั้นตอนการอัมพลานเตชัน (Implantation) โดยสามารถวัดความดันได้ในช่วง 0-40 mbar โดยค่าความต้านทานเริ่มต้นเท่ากับ  $675 \Omega$  และเมื่อให้ความดันกับตัวตรวจรู้ ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลง  $1 \Omega$  หรือคิดเป็น  $0.14\%$  ทำการออกแบบและจำลองผลด้วยโปรแกรม CoventorWare Version 2006 ค่าที่ได้จากการทดลองมีค่าใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการจำลองด้วยโปรแกรม ซึ่งค่าที่ได้แสดงว่าตัวตรวจรู้นี้มีผลตอบสนองที่ดีสำหรับการวัดค่าความดันต่ำ Ko (2007) สร้างตัวตรวจรู้ความดันโดยใช้สาร ไวนิล SU-8 เป็นไดอะแฟรม และสร้างตัว

ต้านทานเพียโซเชิสทีฟด้วยขบวนการอิมพล่า�โดยใช้โนรอนเป็นตัวต้านทานมีค่าความต้านทาน  $57 \text{ k}\Omega$  เมื่อทำการทดสอบโดยแฟร์ม SU-8 ตัวตรวจวัดให้ความไวที่สูงกว่าตัวตรวจวัดที่เป็นซิลิกอนเนื่องจากมีค่ามอดุลัสของยังที่น้อยกว่า และให้ผลการตอบสนองที่เร็วกว่า และผลของอุณหภูมิมีค่าคงที่ ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างตัวตรวจวัดดังรูปที่ 2.8 Stoetaler (2007) สร้างตัวตรวจวัดความดันด้วยสเตนเลส โดยมีตัวต้านทานสเตรนเกจแบบฟิล์มบางโลหะ (Metal thin film) ที่สร้างด้วย NiCr(Si) จากการสปัตเตอริง ข้อดีของฟิล์มบางโลหะคือให้ผลตอบสนองเป็นเชิงเส้นและไม่มีผลของอุณหภูมิ ตัวตรวจวัดความดันที่สร้างนี้สามารถวัดความดันได้ในช่วง 0-180 MPa



รูปที่ 2.8 โครงสร้างตัวตรวจวัดความดันของ Ko (2007)


Chen (2008) ได้ศึกษาถึงการออกแบบโครงสร้างและความเหมาะสมของตัวตรวจวัดความดันแบบเพียโซเชิสทีฟ เพื่อปรับปรุงความไวและความเป็นเชิงเส้นให้ดีขึ้น ด้วยวิธีไฟไนต์อิเลิมิเนต เพื่อหาค่าที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ เช่น ตำแหน่งและจำนวนของตัวต้านทาน ตัวตรวจวัดนี้สร้างด้วยกระบวนการ Bulk micromachined โดยแฟร์มน้ำด  $1150 \times 1150 \times 30 \mu\text{m}$  เมื่อทำการทดสอบได้ความไว  $2.3 \text{ mV/V}/10\text{kPa}$  ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงเส้นเท่ากับ  $0.57\%$  ความคลาดเคลื่อนชิลเตอร์ริชีสเท่ากับ  $0.04\%$  ความคลาดเคลื่อนในการทำซ้ำ (Repetitive error) เท่ากับ  $0.15\%$  ตัวตรวจวัดมีโครงสร้างดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความดันของ Chen (2008)

Kim (2009) เสนอตัวตรวจรู้ความดันแบบเพียร์โซนิฟท์ที่ปรับปรุงความไวโดยใช้ Silicon nanowire โดยการสร้าง Silicon nanowire ที่มีพื้นที่หน้าตัด  $250 \times 250 \text{ nm}^2$  เชื่อมต่อเป็นสะพานระหว่าง Bossed silicon diaphragm และบริเวณขอบของฐานซิลิโคน กระบวนการนี้สร้างตัวตรวจรู้ความดันแบบเพียร์โซนิฟท์ที่มีค่าความไว  $337.5 \text{ mV/V.MPa}$  และตอบสนองที่ช่วง 150 ถึง  $300 \text{ kPa}$  ขนาดของตัวตรวจรู้น้อยกว่า  $1 \text{ mm}^2$  โดยไดอะแฟรมมีขนาด  $200 \times 200 \mu\text{m}^2$  โครงสร้างเป็นดังรูปที่ 2.10 เมื่อให้ความดันบริเวณไดอะแฟรม Silicon nanowire จะได้รับความเครียดทำให้ค่าความต้านทานของ Silicon nanowire เปลี่ยนแปลงไป ในงานวิจัยนี้ได้ทำการเปรียบเทียบความไวของตัวตรวจรู้แบบต่าง ๆ คือแบบ Silicon nanowire มีความไวเท่ากับ  $337.5 \text{ mV/V.MPa}$  และแบบ Silicon wire มีความไว  $38.1 \text{ mV/V.MPa}$  และแบบ Bulk silicon มีความไว  $8.5 \text{ mV/V.MPa}$


จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้กล่าวมา นำมาสรุปเป็นตาราง ได้ดังตารางที่ 2.1 และนำไปวัดกราฟเปรียบเทียบพื้นที่ไดอะแฟรมและความดันมากที่สุดในการวัดของแต่ละงานวิจัย ซึ่งตัวตรวจรู้ความดันที่ต้องวัดความดันต้นน้ำจะมีขนาดไดอะแฟรมที่ใหญ่ เพื่อให้เกิดไดอะแฟรมゴ่งตัวได้มากที่ความดันต่ำและเพื่อให้เห็นพัฒนาการของตัวตรวจรู้ความดัน ได้ขัดเจนยิ่งขึ้นแสดงดังรูปที่ 2.11 จากงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้ศึกษานั้นกระบวนการที่ใช้สร้างตัวตรวจรู้ความดันในน้ำมีราคาสูงและยังเป็นกระบวนการที่ทำที่อุณหภูมิสูง งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นสร้างตัวตรวจรู้ความดันที่มีราคาต่ำและใช้กระบวนการที่อุณหภูมิไม่สูงมากนัก



รูปที่ 2.10 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความดันของ Kim (2009)

ตารางที่ 2.1 สรุปการพัฒนาตัวตรวจรู้ความดันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ปี	นักวิจัย	ชนิด ไดอะแฟรม	ขนาดพื้นที่ ไดอะแฟรม (mm <sup>2</sup> )	ความหนา ไดอะแฟรม (μm)	ความดัน สูงสุด (kPa)
1999	Lin et al.,	Si	0.01	2	690
2003	Armbruster et al.,	Si	0.30	9	100
2005	Cermen et al.,	PMMA	3.14	300	100
2005	Lim et al.,	polyimide	-	51	0.69
2007	Firtat et al.,	Si	6.25	1000	4
2007	Ko et al.,	SU-8	0.02	9	350
2007	Stoetzler et al.,	Stainless	-	-	180000
2008	Chen et al.,	Si	1.32	30	150
2009	Kim et al.,	Si	0.04	20	400




รูปที่ 2.11 เปรียบเทียบขนาดไดอะแฟรมและความดันสูงสุดในงานวิจัยต่าง ๆ

## บทที่ 3

### ทฤษฎีและการออกแบบตัวตรวจสอบรูปความดัน

ตัวตรวจสอบรูปความดัน คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันอากาศหรือความดันก๊าซ หลักการวัดความดันคือใช้การเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือคุณสมบัติเมื่อมีความดันอากาศหรือความดันก๊าซมาระทำลักษณะที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การบิดงอ การโถงตัว การเปลี่ยนแปลงค่าความด้านทานไฟฟ้า และค่าความจุไฟฟ้า เป็นต้น ตัวตรวจสอบในงานวิจัยนี้เป็นตัวตรวจสอบรูปความดันแบบสเตนเกล ซึ่งใช้คุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงค่าความด้านทานไฟฟ้า ลักษณะของตัวตรวจสอบรูปความดันคือ มีตัวต้านทานอยู่บริเวณด้านบนของไ/dozefferm ตัวต้านทานสเตรนเกลนี้สร้างด้วยฟิล์มโลหะ (Metal film) เมื่อให้ความดันกับตัวตรวจสอบ ความดันจะทำให้ไ/dozefferm เกิดการโถงตัวขึ้น ซึ่งทำให้ตัวต้านทานที่อยู่บริเวณด้านบนมีการเปลี่ยนแปลงความยาวและพื้นที่หน้าตัด ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความด้านทานไฟฟ้า ในบทนี้จะทำการจำลองผลเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมของตัวตรวจสอบรูปความดัน โดยแบ่งหัวข้อในการจำลองดังต่อไปนี้



รูปที่ 3.1 ลักษณะการโถงตัวของไ/dozefferm

### 3.1 การออกแบบโครงสร้างของตัวตรวจสอบความดัน

ไดอะแฟร์มที่ใช้จำลองผลทางคณิตศาสตร์ในงานวิจัยนี้มีลักษณะเป็นแผ่นวงกลม พื้นผิวมีความเรียบ มีความหนาเท่ากันทั้งแผ่นและเป็นวัสดุเนื้อเดียวกัน มีความหนาไม่มาก (ความหนาไม่เกิน 20% ของเส้นผ่านศูนย์กลางของไดอะแฟร์ม) มีความยึดหยุ่นไม่มาก การให้ความดันจะให้ที่ระนาบของแผ่นไดอะแฟร์มทั้งแผ่น แผ่นไดอะแฟร์มจะเกิดการโก่งตัวขึ้นดังรูปที่ 3.1 ซึ่งมีลักษณะสมมาตรกัน การโก่งตัวของไดอะแฟร์มนี้องจากความดันก้าชอธิบายได้ตามสมการที่ (3.1) ที่มา Timoshenko (1959)

$$w(r) = \frac{Pa^4}{64D} \left[ 1 - \left( \frac{r}{a} \right)^2 \right]^2 \quad (3.1)$$

โดยที่  $w$  คือ ระยะการโก่งตัวของไดอะแฟร์มในแนวตั้งจากกับระนาบ

$P$  คือ ความดันก้าช (Pa)

$a$  คือ ความยาวรัศมีของไดอะแฟร์ม

$r$  คือ ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางไดอะแฟร์ม

$D$  คือ ความแข็งเชิงตัวงอ (Flexural rigidity) กำหนดได้โดยสมการที่ (3.2)

$$D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)} \quad (3.2)$$

โดยที่  $E$  คือ modulus ของวัสดุที่เป็นไดอะแฟร์ม

$h$  คือ ความหนาของไดอะแฟร์ม

$\nu$  คือ อัตราส่วนของปัวซอง (Poisson's ratio) ของวัสดุที่เป็นไดอะแฟร์ม

เมื่อนำค่า  $D$  จากสมการที่ (3.2) มาแทนในสมการที่ (3.1) จะได้ดังสมการที่ (3.3)

$$w(r) = \frac{3(1-\nu^2)P}{16Eh^3} (a^2 - r^2)^2 \quad (3.3)$$

โดยทั่วไประยะการโก่งตัวของแผ่นไดอะแฟร์มจะมีค่ามากที่สุด ณ จุดศูนย์กลางของแผ่นไดอะแฟร์มนั้นคือที่  $r=0$  และบริเวณห่างจากจุดศูนย์กลางออกไปทั้งสองข้างลักษณะสมมาตรกัน


จากสมการที่ (3.3) ตัวแปรที่มีผลต่อการโก่งตัวของไดอะแฟร์มคือ ความดัน ( $P$ ) ความเยาว์รัศมีของไดอะแฟร์ม ( $a$ ) และความหนาของไดอะแฟร์ม ( $h$ ) งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างตัวตรวจรู้ความดันที่ใช้พอลิเมอร์เป็นตัวรับปริมาณอินพุตจึงเลือกสารไวแสงชนิดกลบหรือ SU-8 ใช้เป็นวัสดุในการสร้างไดอะแฟร์มของตัวตรวจรู้ความดัน ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบกลไฟฟ้าจลภาค จึงได้ทำการจำลองเพื่อหาขนาดของไดอะแฟร์มที่เป็นสารไวแสง SU-8 ให้เหมาะสมกับการใช้วัดความดันซึ่ง SU-8 มีค่ามอดูลัสของยังเท่ากับ 4.02 GPa และอัตราส่วนของปั๊วของเท่ากับ 0.22 ที่มา Hsu, Tai-Ran (2008) โดยแบ่งพิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้

### 3.1.1 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ผลการโก่งตัวของไดอะแฟร์มที่ความดันต่าง ๆ

ในหัวข้อนี้ศึกษาผลของการโก่งตัวของไดอะแฟร์มที่ค่าความดันต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งพิจารณาไดอะแฟร์มเพียงครึ่งส่วนได้ เนื่องจากมีลักษณะสมมาตรกันทั้งแผ่นแบบจำลองได้ทำการจำลองโดยกำหนดให้ความเยาว์รัศมีของไดอะแฟร์มมีค่า 500  $\mu\text{m}$  และความหนาของไดอะแฟร์มเท่ากับ 40  $\mu\text{m}$  จำลองที่ความดันตั้งแต่ 10-130 kPa ทำการคำนวณตามสมการที่ (3.1) ได้ค่าดังตารางที่ 3.1 และวัดกราฟแสดงการโก่งตัวได้ดังรูปที่ 3.2

ตารางที่ 3.1 ผลการจำลองระยะโก่งตัว ณ จุดศูนย์กลางของไดอะแฟร์มเมื่อความดันเปลี่ยนแปลง

ความดันก้าช (kPa)	ระยะโก่งตัวที่จุดศูนย์กลางของไดอะแฟร์ม ( $\mu\text{m}$ )
10	0.43
20	0.87
30	1.30
40	1.73
50	2.17
60	2.60
70	3.03
80	3.47
90	3.90
100	4.33
110	4.77
120	5.20
130	5.63




รูปที่ 3.2 กราฟผลการจำลองการ ก่อตัวของ ไ/doะแฟร์มที่ความดันต่าง ๆ

จากผลการศึกษาการหาระยะการ ก่อตัวของ ไ/doะแฟร์มคือเมื่อความดันเพิ่มขึ้น ไ/doะแฟร์มมีการ ก่อตัวเพิ่มขึ้น เช่นกัน และระยะการ ก่อตัวที่จุดศูนย์กลางของ ไ/doะแฟร์มมีค่ามากกว่าบริเวณอื่น

### 3.1.2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาความยาวรัศมีของ ไ/doะแฟร์ม


ในหัวข้อนี้ได้ศึกษาผลการ ก่อตัวของ ไ/doะแฟร์มที่มีความยาวรัศมีที่แตกต่างกัน เพื่อหาขนาดของ ไ/doะแฟร์มที่เหมาะสมในการสร้างตัวตรวจรู้ โดยแบบจำลองได้กำหนดให้ความหนาของ ไ/doะแฟร์มมีค่า  $40 \mu\text{m}$  ความดันเท่ากับ  $10-50 \text{ kPa}$  เป็นขั้นเปล่งค่าความยาวของรัศมีตั้งแต่  $100-800 \mu\text{m}$  ลักษณะการ ก่อตัวของ ไ/doะแฟร์มที่ค่ารัศมีต่าง ๆ ที่ความดัน  $50 \text{ kPa}$  หนา  $40 \mu\text{m}$  แสดงดังรูปที่ 3.3 และเมื่อทำการคำนวณค่าระยะการ ก่อตัวของ ไ/doะแฟร์มด้วยสมการที่ (3.1) ได้ค่าดังตารางที่ 3.2 นำໄປjadกราฟเปรียบเทียบระยะ ก่อตัวที่บริเวณจุดศูนย์กลางที่ความดันต่าง ๆ ได้ดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.3 กราฟผลการจำลองการ โถกงตัวของไโคอะแฟร์มที่มีความยาวของรัศมีต่างกัน

ตารางที่ 3.2 ผลการจำลองระยะ โถกงตัวที่จุดศูนย์กลางของไโคอะแฟร์มเมื่อความยาวรัศมีมีค่าต่างกัน

รัศมีไโคอะแฟร์ม ( $\mu\text{m}$ )	ระยะ โถกงตัวที่จุดศูนย์กลางของไโคอะแฟร์ม (nm) ที่ความดันต่าง ๆ				
	10 kPa	20 kPa	30 kPa	40 kPa	50 kPa
100	0.7	1.4	2.1	2.7	3.5
200	11.1	22.2	33.3	44.4	55.5
300	56.2	112.0	168.5	224.5	280.9
400	177.5	355.1	532.6	710.1	887.7
500	433.4	866.9	1300.3	1733.8	2167.2
600	898.8	1797.6	2696.3	3595.1	4493.9
700	1665.1	3330.2	4995.3	6660.4	8325.5
800	2840.6	5681.2	8521.8	11362.4	14203.0




รูปที่ 3.4 กราฟเปรียบเทียบระหว่างการโก่งตัวที่จุดศูนย์กลางที่ความเยาวรัศมีต่าง ๆ

จากรูปที่ 3.4 สรุปได้ว่าลักษณะการโก่งตัวของไโดยแฟร์มที่ความดันเดียวกัน ไโดยแฟร์มที่มีความเยาวรัศมีมากจะมีร้อยละการโก่งตัวที่มากกว่าไโดยแฟร์มที่มีความเยาวรัศมีน้อย จึงเลือกสร้างไโดยแฟร์มที่มีความเยาวรัศมีเท่ากับ  $500 \mu\text{m}$  ซึ่งมีการตอบสนองต่อแรงดันที่มากและ เป็นขนาดที่ทำไม่ให้ผู้ช่วยเกินไป

### 3.1.3 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาความหนาของไโดยแฟร์ม


ในหัวข้อนี้ได้ศึกษาผลการโก่งตัวของไโดยแฟร์มที่มีความหนาแตกต่างกันเพื่อหา ความหนาที่เหมาะสมของไโดยแฟร์มในการสร้างตัวตรวจรู้ โดยแบบจำลองได้ศึกษาที่ความหนา ของไโดยแฟร์มตั้งแต่  $10-80 \mu\text{m}$  ลักษณะการโก่งของไโดยแฟร์มเมื่อความเยาวรัศมีกับ  $500 \mu\text{m}$  ที่ความดัน  $50 \text{ kPa}$  แสดงดังรูปที่ 3.5 และเมื่อทำการคำนวณด้วยสมการที่ (3.1) ได้ค่าดังตารางที่ 3.3 นำค่าที่ได้จากกราฟเปรียบเทียบระหว่างการโก่งตัวที่จุดศูนย์กลางที่ความดันต่าง ๆ ได้ดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.5 กราฟผลการจำลองการโก่งตัวของไ/doะแฟร์มที่มีความหนาต่างกัน


ตารางที่ 3.3 ผลการจำลองระยะโก่งตัวที่จุดศูนย์กลางของไ/doะแฟร์มเมื่อมีความหนาที่แตกต่างกัน

ความหนา ไ/doะแฟร์ม (μm)	ระยะโก่งตัวที่จุดศูนย์กลางของไ/doะแฟร์ม (μm) ที่ความดันต่าง ๆ				
	10 kPa	20 kPa	30 kPa	40 kPa	50 kPa
10	27.74	55.48	83.22	110.96	138.70
20	3.47	6.94	10.40	13.87	17.34
30	1.03	2.05	3.08	4.11	5.14
40	0.43	0.87	1.30	1.73	2.17
50	0.22	0.44	0.67	0.89	1.11
60	0.13	0.26	0.39	0.51	0.64
70	0.08	0.16	0.24	0.32	0.40
80	0.05	0.11	0.16	0.22	0.27



รูปที่ 3.6 กราฟเปรียบเทียบระหว่างการ โถงตัวของไ道อะแฟร์มที่ความหนาต่างกัน

จากรูปที่ 3.6 เห็นได้ว่าลักษณะการ โถงตัวของไ道อะแฟร์มที่ความดันเดียวกัน ไ道อะแฟร์มที่มีความหนามากกว่าจะมีระยะการ โถงตัวที่น้อยกว่า ไ道อะแฟร์มที่มีความหนาน้อยกว่า ระยะการ โถงตัวของไ道อะแฟร์มมากหรือน้อยนั้น เป็นปัจจัยสำคัญต่อความ ไวของตัวตรวจวัด วิจัยเลือกสร้าง ไ道อะแฟร์มที่มีความหนา  $40 \mu\text{m}$  เพราะถ้าหากบางจนเกินไปอาจทำให้ ไ道อะแฟร์มรับ ความดัน ได้ไม่มาก ความดันอาจทำให้ ไ道อะแฟร์มเกิดความเสียหาย จากการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มี ผลต่อการ โถงตัวของ ไ道อะแฟร์ม เพื่อที่จะนำไปสร้างเป็นตัวตรวจวัดในงานวิจัยนี้ เมื่อพิจารณา ได้ทำการเลือกสร้างตัวตรวจวัดความดันที่มี ไ道อะแฟร์มความยาวรัศมีเท่ากับ  $500 \mu\text{m}$  หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง  $1000 \mu\text{m}$  ซึ่งเป็นขนาดเล็กที่สุดที่สามารถสร้างได้ในห้องปฏิบัติการนี้ และทำให้ตัวตรวจวัดมีขนาดไม่ใหญ่เกินไป ความหนาของ ไ道อะแฟร์มมีขนาดเท่ากับ  $40 \mu\text{m}$  ซึ่งมีความหนาที่ไม่น้อยเกินไป เพราะหาก ไ道อะแฟร์มมีความหนาที่น้อยนั้น ไ道อะแฟร์มจะสามารถทนความดันได้น้อย ทำให้ ไ道อะแฟร์มเกิดความเสียหาย และทำให้ช่วงของความดันที่สามารถวัดได้มีค่าน้อย ในงานวิจัยนี้ ทำการวัดความดันในช่วง  $0-180 \text{ kPa}$  สรุปการจำลองผลของความดันต่าง ๆ ที่ดำเนินการ ของ ไ道อะแฟร์ม ได้รับการ โถงตัวของ ไ道อะแฟร์มดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 กราฟแสดงค่าระยะการโถงตัวของไอดอฟเฟรมที่ความดันและตำแหน่งต่าง ๆ

### 3.2 ปรากฏการณ์เพียโซเรซิสทีฟ (Piezoresistive effect)

ปรากฏการณ์เพียโซเรซิสทีฟ หรือสเตรนเกจ (Strain gauge) คือปรากฏการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าความด้านทานไฟฟ้าของวัสดุเมื่อมีความเดินเกิดขึ้น ดังเช่นเมื่อมีความดันมากจะทำกับแผ่นไอดอฟเฟรมที่มีตัวด้านทานอยู่ด้านบน จะทำให้เกิดความเครียดขึ้นบนตัวด้านทานส่งผลทำให้ค่าความด้านทานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งค่าความด้านทานไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปตามขนาดของความดันที่มากจะทำ การวัดผลนี้วัดโดยการนำตัวด้านทานไปต่อเข้ากับวงจรบริค์ เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงค่าความด้านทานไฟฟ้า ซึ่งเมื่อค่าความด้านทานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง จะทำให้แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตที่ได้จากการมีค่าแปรผันตามความดันที่ให้แก่ตัวตรวจวัด ตัวตรวจวัดค่าความดันแบบสเตรนเกจจะมีย่านในการวัดค่อนข้างแคบ สูงสุดประมาณ 0-200 kPa

เมื่อไอดอฟเฟรมเกิดการโถงตัวจะทำให้ตัวด้านทานที่อยู่บริเวณด้านบนไอดอฟเฟรมมีการเปลี่ยนแปลงค่าความด้านทานไฟฟ้าของโลหะเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากความด้านทานไฟฟ้าโลหะจะแปรค่าโดยตรงตามความยาวและแปรค่าพกผันกับพื้นที่หน้าตัด ค่าความด้านทานไฟฟ้าของโลหะสามารถหาได้จากสมการ

$$R = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{(TW)} \quad (3.4)$$

โดยที่  $R$  คือ ค่าความต้านทานไฟฟ้าของโลหะ

$l$  คือ ความยาวของวัสดุตัวต้านทาน มีหน่วยเป็น เมตร (m)


$A$  คือ พื้นที่หน้าตัดของตัวต้านทาน มีหน่วยเป็น ตารางเมตร ( $m^2$ )

$\rho$  คือ สภาพต้านทานไฟฟ้า (Resistivity) มีหน่วยเป็น โอห์ม-เมตร ( $\Omega\text{-m}$ )

$T$  คือ ความหนาหรือความสูงของตัวต้านทาน มีหน่วยเป็น เมตร (m)

$W$  คือ ความกว้างของตัวต้านทาน มีหน่วยเป็น เมตร (m)

เมื่อขังไม่มีแรงม้ากระทำต่อตัวต้านทาน ตัวต้านทานจะมีความยาว และพื้นที่หน้าตัด ดังรูปที่ 3.8 (ก) แต่เมื่อมีแรงม้ากระทำ ทำให้ตัวต้านทานมีความยาวเพิ่มขึ้นและพื้นที่หน้าตัดที่ลดลงดังรูปที่ 3.8 (ข) จึงเป็นเหตุให้ตัวต้านทานสเตรนเกjmีการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าเมื่อมีแรงม้ากระทำ



รูปที่ 3.8 ลักษณะการยืดยาวของตัวต้านทาน

ปรากฏการณ์เพียโซเรซิสทีฟ สามารถอธิบายได้ด้วยสมการที่ (3.5)

$$\frac{dR}{R} = (1 + 2\nu)\varepsilon + \frac{d\rho}{\rho} \quad (3.5)$$

เมื่อ  $\varepsilon$  คือ ความเครียด

$\nu$  คือ อัตราส่วนปัวของ

$dR$  คือ ค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลง

$d\rho$  คือ ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง

ตัวต้านทานที่สร้างขึ้นนี้เป็นแบบโลหะ พจน์ของ  $\frac{d\rho}{\rho}$  มีค่าน้อยมาก ถือได้ว่ามีค่าเท่ากับศูนย์ จึงได้

สมการเป็น

$$\frac{dR}{R} = (1 + 2\nu)\varepsilon \quad (3.6)$$

ซึ่งค่า Gauge factor มีค่าเท่ากับ

$$GF = 1 + 2\nu = \frac{dR/R}{\varepsilon} \quad (3.7)$$

จากสมการที่ (3.6) เห็นได้ว่าค่าความต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าความยาวของตัวต้านทาน เมื่อตัวต้านทานมีความยาวเพิ่มขึ้น ค่าความต้านทานไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และโดยทั่วไปโลหะพิล์มบาง (Thin film metal) จะมีค่า  $GF = 2$  ที่มา Engel (2006)

### 3.3 การเลือกชนิดโลหะเป็นตัวต้านทานไฟฟ้าของสเตรนเกจ

จากสมการที่ 3.4 จะเห็นได้ว่าความต้านทานไฟฟ้าของโลหะแต่ละชนิดนั้นขึ้นอยู่กับค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า (เมื่อกำหนดให้ตัวต้านทานมีขนาดของพื้นที่หน้าตัดและความยาวเท่ากัน) ซึ่งถ้าเป็นโลหะบริสุทธิ์ที่เป็นตัวนำ เช่น เงิน ทองแดง และอะลูминيوم จะมีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าที่น้อยมาก เพื่อเป็นตัวนำที่ดี สามารถให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันได้ดี แต่เมื่อต้องการตัวต้านทานจึงต้องเลือกโลหะที่มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าที่มีค่ามาก เพื่อเป็นตัวต้านทานที่ดี ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าที่เหมาะสมที่จะเลือกมาเป็นตัวต้านทานจะประมาณ  $10^{-7} \Omega\text{-m}$  ซึ่งที่นิยมใช้จะเป็นโลหะผสมนิโครม ถ้าค่าสภาพความต้านทานไฟฟ้าของโลหะมีค่ามาก จะทำให้ค่าความต้านทานไฟฟ้ามาก ค่าสภาพความต้านทานไฟฟ้าของโลหะแต่ละชนิดแสดงดังตารางที่ 3.4 และแสดงให้เห็นว่า

นิโครมมีค่าสภาพความต้านทานไฟฟ้ามากที่สุดจึงเหมาะสมนำมาใช้ทำเป็นตัวต้านทานสเตรนเกจในงานวิจัยนี้

ตารางที่ 3.4 คุณสมบัติของโลหะแต่ละชนิด

ชนิดโลหะ	Resistivity ( $\rho$ ) ( $\text{m}\Omega.\mu\text{m}$ )	Temperature Coefficient ( $\alpha$ ) ( $\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ )
เงิน	16	3800
ทองแดง	17	3900
ทอง	22	3400
อะลูมิเนียม	27	3900
nickel	69	6000
โครเมียม	132	3000
ไทเทเนียม	420	2600
นิโครม	1100	400


### 3.4 การออกแบบตัวต้านทานไฟฟ้าของสเตรนเกจ

ตัวต้านทานสเตรนเกจจะเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าเมื่อมีแรงมagnetic ซึ่งขนาดค่าความต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของแรงที่มีการกระทำด้วย เพื่อให้ได้ตัวต้านทานที่เหมาะสมกับการใช้วัดความดันจึงได้ทำการจำลองเพื่อหาขนาดตัวต้านทานที่เหมาะสมดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 3.4.1 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาความยาวของตัวต้านทานขณะโก่งตัว

เมื่อให้ความดันก้าวกับไอดิโอแฟร์ม ไอดิโอแฟร์มจะเกิดการโก่ง ซึ่งจะทำให้ความยาวของไอดิโอแฟร์มมีค่าเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ความยาวของตัวต้านทานมีค่าเพิ่มขึ้นเช่นกัน การหาค่าความยาวของความต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป สามารถคำนวณโดยหาความยาวของไอดิโอแฟร์มที่เปลี่ยนแปลงขณะโก่งตัว มีขั้นตอนการหาดังนี้ ลักษณะการโก่งตัวของไอดิโอแฟร์มสามารถคำนวณได้จากสมการที่ (3.1) แล้วนำมาหาราฟที่มีลักษณะดังรูปที่ 3.9 จากนั้นแบ่งจุดออกเป็นจุดย่อยตั้งแต่จุด A ถึงจุด G ซึ่งค่าของแต่ละจุดนั้นสามารถหาค่าได้จากสมการที่ (3.1) เช่นกัน จากนั้นทำการหาความยาวจากจุด A ไปยังจุด B และจากจุด B ไปยังจุด C โดยทำไปเรื่อยๆ จนถึงจุด O โดยใช้ทฤษฎีของปีtagor's เพื่อหาความยาวของแต่ละเส้น ตัวอย่างการคำนวณปีtagor's หากความยาวจากจุด F ไปจุด G แสดงในรูปที่ 3.9 หากแบ่งจุดให้ละเอียดมากจะได้ค่าที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ความยาว

ของไคอะแฟร์มขณะโก่งตัวจึงมีค่าเท่ากับความยาวจากจุด A ไปยังจุด O คำนวณหาความยาวที่แต่ละตำแหน่งของไคอะแฟร์มที่มีรัศมี  $500 \mu\text{m}$  โดยใช้สมการที่ (3.1) ร่วมกับการคำนวณปีtagอรัสได้ผลดังตารางที่ 3.5 นำไปวัดกราฟแสดงความสัมพันธ์ได้ดังรูปที่ 3.10 ตัวแปรที่มีผลต่อความต้านทานไฟฟ้าคือ ความกว้าง ( $w$ ) และความหนา ( $t$ ) จึงได้แบ่งพิจารณาตามหัวข้อต่อไป ทำการคำนวณหาความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปที่ความดันต่าง ๆ



รูปที่ 3.9 กราฟผลการจำลองความยาวของไคอะแฟร์มขณะโก่งตัวขึ้นเนื่องจากความดัน

ตารางที่ 3.5 ผลการจำลองความยาวที่เพิ่มขึ้นของไคอะแฟร์มที่ตัวแหน่งต่าง ๆ ห่างจากจุดศูนย์กลางตามความดันที่เปลี่ยนแปลง


$r$ Pressure (kPa)	50 μm	100 μm	150 μm	200 μm	250 μm	300 μm	350 μm	400 μm	450 μm	500 μm	ความยาว ทั้งหมด (nm)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	$7.44 \times 10^{-13}$	$6.43 \times 10^{-12}$	$1.64 \times 10^{-11}$	$2.82 \times 10^{-11}$	$3.85 \times 10^{-11}$	$4.39 \times 10^{-11}$	$4.20 \times 10^{-11}$	$3.20 \times 10^{-11}$	$1.64 \times 10^{-11}$	$2.45 \times 10^{-12}$	0.22
20	$2.98 \times 10^{-12}$	$2.57 \times 10^{-11}$	$6.57 \times 10^{-11}$	$1.13 \times 10^{-10}$	$1.54 \times 10^{-10}$	$1.76 \times 10^{-10}$	$1.68 \times 10^{-10}$	$1.28 \times 10^{-10}$	$6.57 \times 10^{-11}$	$9.79 \times 10^{-12}$	0.90
30	$6.70 \times 10^{-12}$	$5.79 \times 10^{-11}$	$1.48 \times 10^{-10}$	$2.54 \times 10^{-10}$	$3.46 \times 10^{-10}$	$3.95 \times 10^{-10}$	$3.78 \times 10^{-10}$	$2.88 \times 10^{-10}$	$1.48 \times 10^{-10}$	$2.20 \times 10^{-11}$	2.04
40	$1.19 \times 10^{-11}$	$1.03 \times 10^{-10}$	$2.63 \times 10^{-10}$	$4.51 \times 10^{-10}$	$6.16 \times 10^{-10}$	$7.03 \times 10^{-10}$	$6.72 \times 10^{-10}$	$5.12 \times 10^{-10}$	$2.63 \times 10^{-10}$	$3.92 \times 10^{-11}$	3.63
50	$1.86 \times 10^{-11}$	$1.61 \times 10^{-10}$	$4.11 \times 10^{-10}$	$7.05 \times 10^{-10}$	$9.62 \times 10^{-10}$	$1.10 \times 10^{-9}$	$1.05 \times 10^{-9}$	$8.00 \times 10^{-10}$	$4.11 \times 10^{-10}$	$6.12 \times 10^{-11}$	5.68
60	$2.68 \times 10^{-11}$	$2.31 \times 10^{-10}$	$5.91 \times 10^{-10}$	$1.01 \times 10^{-9}$	$1.38 \times 10^{-9}$	$1.58 \times 10^{-9}$	$1.51 \times 10^{-9}$	$1.15 \times 10^{-9}$	$5.91 \times 10^{-10}$	$8.81 \times 10^{-11}$	8.17
70	$3.65 \times 10^{-11}$	$3.15 \times 10^{-10}$	$8.05 \times 10^{-10}$	$1.38 \times 10^{-9}$	$1.89 \times 10^{-9}$	$2.15 \times 10^{-9}$	$2.06 \times 10^{-9}$	$1.57 \times 10^{-9}$	$8.05 \times 10^{-10}$	$1.20 \times 10^{-10}$	11.1
80	$4.76 \times 10^{-11}$	$4.11 \times 10^{-10}$	$1.05 \times 10^{-9}$	$1.80 \times 10^{-9}$	$2.46 \times 10^{-9}$	$2.81 \times 10^{-9}$	$2.69 \times 10^{-9}$	$2.05 \times 10^{-9}$	$1.05 \times 10^{-9}$	$1.57 \times 10^{-10}$	14.5
90	$6.03 \times 10^{-11}$	$5.21 \times 10^{-10}$	$1.33 \times 10^{-9}$	$2.28 \times 10^{-9}$	$3.12 \times 10^{-9}$	$3.56 \times 10^{-9}$	$3.40 \times 10^{-9}$	$2.59 \times 10^{-9}$	$1.33 \times 10^{-9}$	$1.98 \times 10^{-10}$	18.4
100	$7.44 \times 10^{-11}$	$6.43 \times 10^{-10}$	$1.64 \times 10^{-9}$	$2.82 \times 10^{-9}$	$3.85 \times 10^{-9}$	$4.39 \times 10^{-9}$	$4.20 \times 10^{-9}$	$3.20 \times 10^{-9}$	$1.64 \times 10^{-9}$	$2.45 \times 10^{-10}$	22.7

หมายเหตุ :  $r$  คือ ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของไคอะแฟร์ม

ตารางที่ 3.5 ผลการจำลองความยาวที่เพิ่มขึ้นของไคอะแฟร์มที่ตัวแหน่งต่าง ๆ ห่างจากจุดศูนย์กลางตามความดันที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ)

Pressure (kPa) \ $r$	50 $\mu\text{m}$	100 $\mu\text{m}$	150 $\mu\text{m}$	200 $\mu\text{m}$	250 $\mu\text{m}$	300 $\mu\text{m}$	350 $\mu\text{m}$	400 $\mu\text{m}$	450 $\mu\text{m}$	500 $\mu\text{m}$	ความยาวทั้งหมด (nm)
50 $\mu\text{m}$	9.00x10 <sup>-11</sup>	7.78x10 <sup>-10</sup>	1.99x10 <sup>-9</sup>	3.41x10 <sup>-9</sup>	4.65x10 <sup>-9</sup>	5.31x10 <sup>-9</sup>	5.08x10 <sup>-9</sup>	3.87x10 <sup>-9</sup>	1.99x10 <sup>-9</sup>	2.96 x10 <sup>-10</sup>	27.5
110	1.07x10 <sup>-10</sup>	9.26x10 <sup>-10</sup>	2.37x10 <sup>-9</sup>	4.06x10 <sup>-9</sup>	5.54x10 <sup>-9</sup>	6.32x10 <sup>-9</sup>	6.05x10 <sup>-9</sup>	4.61x10 <sup>-9</sup>	2.37x10 <sup>-9</sup>	3.53x10 <sup>-10</sup>	32.7
120	1.26x10 <sup>-10</sup>	1.09x10 <sup>-9</sup>	2.78x10 <sup>-9</sup>	4.76x10 <sup>-9</sup>	6.50x10 <sup>-9</sup>	7.42x10 <sup>-9</sup>	7.10x10 <sup>-9</sup>	5.41x10 <sup>-9</sup>	2.78x10 <sup>-9</sup>	4.14x10 <sup>-10</sup>	38.4
130	1.46x10 <sup>-10</sup>	1.26x10 <sup>-9</sup>	3.22x10 <sup>-9</sup>	5.53x10 <sup>-9</sup>	7.54x10 <sup>-9</sup>	8.61x10 <sup>-9</sup>	8.23x10 <sup>-9</sup>	6.27x10 <sup>-9</sup>	3.22x10 <sup>-9</sup>	4.80x10 <sup>-10</sup>	44.5
140	1.67x10 <sup>-10</sup>	1.45x10 <sup>-9</sup>	3.70x10 <sup>-9</sup>	6.34x10 <sup>-9</sup>	8.66x10 <sup>-9</sup>	9.88x10 <sup>-9</sup>	9.45x10 <sup>-9</sup>	7.20x10 <sup>-10</sup>	3.70x10 <sup>-10</sup>	5.51x10 <sup>-10</sup>	51.1
150	1.90x10 <sup>-10</sup>	1.65x10 <sup>-9</sup>	4.20x10 <sup>-9</sup>	7.22x10 <sup>-9</sup>	9.85x10 <sup>-9</sup>	1.12x10 <sup>-8</sup>	1.07x10 <sup>-8</sup>	8.19x10 <sup>-9</sup>	4.20x10 <sup>-9</sup>	6.27x10 <sup>-10</sup>	58.1
160	2.15x10 <sup>-10</sup>	1.86x10 <sup>-9</sup>	4.75x10 <sup>-9</sup>	8.15x10 <sup>-9</sup>	1.11x10 <sup>-8</sup>	1.27x10 <sup>-8</sup>	1.21x10 <sup>-8</sup>	9.25x10 <sup>-9</sup>	4.75x10 <sup>-9</sup>	7.08x10 <sup>-10</sup>	65.6
170	2.41x10 <sup>-10</sup>	2.08x10 <sup>-9</sup>	5.32x10 <sup>-9</sup>	9.13x10 <sup>-9</sup>	1.25x10 <sup>-8</sup>	1.42x10 <sup>-8</sup>	1.36x10 <sup>-8</sup>	1.04x10 <sup>-8</sup>	5.32x10 <sup>-9</sup>	7.93x10 <sup>-10</sup>	73.6
180	2.69x10 <sup>-10</sup>	2.32x10 <sup>-9</sup>	5.93x10 <sup>-9</sup>	1.02x10 <sup>-8</sup>	1.39x10 <sup>-8</sup>	1.59x10 <sup>-8</sup>	1.52x10 <sup>-8</sup>	1.15x10 <sup>-8</sup>	5.93x10 <sup>-9</sup>	8.84x10 <sup>-10</sup>	82.0
190	2.98x10 <sup>-10</sup>	2.57x10 <sup>-9</sup>	6.57x10 <sup>-9</sup>	1.13x10 <sup>-8</sup>	1.54x10 <sup>-8</sup>	1.76x10 <sup>-8</sup>	1.68x10 <sup>-8</sup>	1.28x10 <sup>-8</sup>	6.57x10 <sup>-9</sup>	9.79x10 <sup>-10</sup>	90.8
200											

หมายเหตุ :  $r$  คือ ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของไคอะแฟร์ม




รูปที่ 3.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ข้อมูลในตารางที่ 3.5

**3.4.2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาชนิดของโลหะในการทำตัวต้านทานสเตรนเกจ ในหัวข้อนี้ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าของโลหะแต่ละชนิด เมื่อไดอะแฟรมมีการโก่งตัว โดยใช้ความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปในหัวข้อที่ 3.4.1 มาทำการคำนวณ เป็นความยาวของตัวต้านทานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจำลองให้ตัวต้านทานมีความกว้าง 40 μm หนา 30 Å ส่วนพื้นที่หน้าตัดของตัวต้านทานมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จึงกำหนดให้เป็นค่าคงที่ เมื่อทำการคำนวณตามสมการที่ (3.4) ให้ค่าตั้งตารางที่ 3.6 และจากกราฟเบรียบเทียบ ได้ดังรูปที่ 3.11 เมื่อพิจารณาจากรูปแล้ว เห็นได้ว่าที่ความตันเดียวกันโลหะนิโครมให้การเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้ามากกว่าโลหะชนิดอื่น ๆ จึงได้เลือกที่จะใช้โลหะนิโครมในการสร้างตัวต้านทาน**

ตารางที่ 3.6 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าของโลหะแต่ละชนิด

Pressure (kPa)	ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงของโลหะแต่ละชนิด ( $\text{m}\Omega$ )						
	Ag	Cu	Al	Ni	Ti	Cr	NiCr
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.2	0.3	0.4	1.1	6.4	0.2	16.8
20	1.0	1.0	1.6	4.2	25.7	0.8	67.2
30	2.2	2.3	3.7	9.5	57.7	1.8	151.2
40	3.9	4.2	6.6	16.9	102.6	3.2	268.7
50	6.1	6.5	10.3	26.3	160.3	5.0	419.9
60	8.8	9.3	14.8	37.9	230.9	7.3	604.6
70	12.0	12.7	20.2	51.6	314.2	9.9	822.9
80	1.56	16.6	26.4	67.4	410.4	12.9	1074.9
90	1.98	21.0	33.4	85.3	519.4	16.3	1360.4
100	24.4	26.0	41.2	105.3	641.2	20.2	1679.4
110	29.6	31.4	49.9	127.5	775.9	24.4	2032.1
120	35.2	37.4	59.4	151.7	923.4	29.0	2418.4
130	41.3	43.9	69.7	178.0	1083.7	34.1	2838.2

ในงานวิจัยนี้เลือกนิโครมซึ่งมีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ามากกว่าโลหะชนิดอื่น ๆ นิโครมเป็นโลหะสมรรถห่วงนิกเกิล 80% และโครเมียม 20% ซึ่งข้อดีของนิโครมคือ เป็นวัสดุที่ทนทาน มีราคาถูก สามารถนำมาทำเป็นตัวต้านทานได้ด้วยกระบวนการที่มีเครื่องมือในห้องทดลอง นอกจากนี้แล้วนิโครมยังมีการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าที่น้อยมากเมื่อมีผลของอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องดูได้จากค่า Temperature coefficient จากตารางที่ 3.4 ซึ่งในปัจจุบันนิยมนำมาเป็นตัวต้านทานไฟฟ้ามาตรฐาน คุณสมบัติทั่วไปของนิโครมแสดงดังตารางที่ 3.7



รูปที่ 3.11 กราฟเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าของโลหะแต่ละชนิด

ตารางที่ 3.7 คุณสมบัติของนิกโรม

คุณสมบัติ	หน่วย
Electrical resistivity (25 °C)	1.0-1.5 $\mu\Omega\text{-m}$
Thermal Conductivity	11.3 kW/°C
Magnetic Attraction	-
Thermal Expansion Coefficient (25-100 °C)	13.4 ppm/°C
Temperature Coefficient of Resistivity (25-100 °C)	400 ppm/°C
Specific Gravity	8.4
Density	8400 kg/m <sup>3</sup>
Melting point	1400 °C
Specific Heat	450 J/kg °C
Modulus of elasticity	220 GPa

### 3.4.3 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาความหนาของตัวต้านทานไฟฟ้าสเตรนเกจ

ในหัวข้อนี้จะศึกษาความหนาของตัวต้านทานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าเมื่อตัวต้านทานเป็นโลหะนิโครมที่มีความหนาต่างกันตั้งแต่  $20\text{--}1000\text{\AA}$  โดยกำหนดให้ความกว้างของตัวต้านทานเท่ากับ  $40\text{ }\mu\text{m}$  และจำลองที่ความดันตั้งแต่  $0\text{--}130\text{ kPa}$  (กำหนดให้ความหนามีค่าคงที่) ได้ผลดังตารางที่ 3.8 ผลการจำลอง ที่ความดันเดียวกันตัวต้านทานที่มีความหนาที่น้อยกว่าจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าที่มากกว่าและทำการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าที่มากกว่าตัวต้านทานที่มีความหนามากกว่า นำข้อมูลในตารางที่ 3.8 วาดกราฟเปรียบเทียบได้ดังรูปที่ 3.12

ตารางที่ 3.8 ผลการจำลองค่าความต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง


ความดัน (kPa)	ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงที่ความหนาของตัวต้านทานต่าง ๆ ( $\text{m}\Omega$ )					
	$20\text{\AA}$	$30\text{\AA}$	$50\text{\AA}$	$100\text{\AA}$	$500\text{\AA}$	$1000\text{\AA}$
0	0	0	0	0	0	0
10	25.2	16.8	10.1	5.0	1.0	0.5
20	100.8	67.2	40.3	20.2	4.0	2.0
30	226.7	151.2	90.7	45.3	9.1	4.5
40	403.1	268.7	161.2	80.6	16.1	8.1
50	629.8	419.9	251.9	126.0	25.2	12.6
60	906.9	604.6	362.8	181.4	36.3	18.1
70	1234.4	822.9	493.8	246.9	49.4	24.7
80	1612.3	1074.9	644.9	322.5	64.5	32.2
90	2040.5	1360.4	816.2	408.1	81.6	40.8
100	2519.2	1679.4	1007.7	503.8	100.8	50.4
110	3048.2	2032.1	1219.3	609.6	121.9	61.0
120	3627.6	2418.4	1451.0	725.5	145.1	72.6
130	4257.3	2838.2	1702.9	851.5	170.3	85.1

### 3.4.4 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาความกว้างของตัวต้านทานไฟฟ้าสเตรนเกจ


ในหัวข้อนี้ได้ศึกษาขนาดความกว้างของตัวต้านทานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้า เมื่อตัวต้านทานเป็นโลหะนิโครมมีความกว้างที่ต่างกันคือ  $30-50 \mu\text{m}$  โดยกำหนดให้ความหนาของตัวต้านทานเท่ากับ  $30\text{\AA}$  และจำลองที่ความดันตั้งแต่  $0-130 \text{ kPa}$  (กำหนดให้ความหนามีค่าคงที่) ได้ผลดังตารางที่ 3.9 จากผลการจำลอง ที่ความดันเดียวกันตัวต้านทานที่มีความกว้างน้อยกว่าจะมีความต้านทานไฟฟ้ามากกว่าและให้การเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าที่มากกว่าตัวต้านทานที่มีความกว้างมากกว่า นำข้อมูลในตารางที่ 3.9 วาดกราฟเปรียบเทียบได้ดังรูปที่ 3.13

ตารางที่ 3.9 ผลการจำลองค่าความต้านทานไฟฟ้าเมื่อตัวต้านทานไฟฟ้ามีความกว้างต่างกัน

ความดัน (kPa)	ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง ( $\text{m}\Omega$ )		
	ความกว้างตัวต้านทานไฟฟ้า $30 \mu\text{m}$	ความกว้างตัวต้านทานไฟฟ้า $40 \mu\text{m}$	ความกว้างตัวต้านทานไฟฟ้า $50 \mu\text{m}$
0	0	0	0
10	22	17	13
20	90	67	54
30	202	151	121
40	358	269	215
50	560	420	336
60	806	605	484
70	1097	823	658
80	1433	1075	860
90	1814	1360	1088
100	2239	1679	1344
110	2709	2032	1626
120	3224	2418	1935
130	3784	2838	2271




รูปที่ 3.12 กราฟเปรียบเทียบค่าความต้านทานไฟฟ้าเมื่อตัวด้านทานมีความหนาต่างกัน




รูปที่ 3.13 กราฟเปรียบเทียบค่าความต้านทานไฟฟ้าเมื่อตัวด้านทานมีความกว้างต่างกัน

จากการศึกษาปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อการโก่งตัวของไคอะแฟร์มและการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้า จึงสรุปได้ว่าจะทำการสร้างตัวตรวจสอบความดันที่มีตัวต้านทานสเตรนเกจที่สร้างด้วยโลหะนิโครมมีความหนา  $500\text{ }\text{\AA}$  ขนาดของตัวต้านทานสเตรนเกจดังรูปที่ 3.14 ซึ่งมีตัวต้านทานสเตรนเกจทั้งหมด 4 ตัว เชื่อมต่อกันทั้งหมดกว่าอยู่บนไคอะแฟร์ม ขนาดความกว้างของตัวต้านทานเท่ากับ  $40\text{ }\mu\text{m}$  และมีบริเวณที่ต่อเชื่อมสาย (Bonding pad) 2 ด้าน โครงสร้างตัวตรวจสอบความดันสร้างโดยใช้สารไวแสง SU-8 มีความหนา  $40\text{ }\mu\text{m}$  มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ  $1000\text{ }\mu\text{m}$



รูปที่ 3.14 ขนาดตัวต้านทานในงานวิจัยนี้



รูปที่ 3.15 ลักษณะตัวตรวจรู้ความดันในงานวิจัยนี้



## บทที่ 4

### กระบวนการพิมพ์ฐานทางระบบกลไกฟ้าจุลภาค

การสร้างตัวตรวจสอบความดันในงานวิจัยนี้ใช้เทคโนโลยีระบบกลไกฟ้าจุลภาค กระบวนการที่ใช้คือ เทคนิคโฟโตโนโลยีกราฟฟิ การเคลือบโลหะ การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า และการสกัดทึ้งรายละเอียดของกระบวนการที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีดังต่อไปนี้


#### 4.1 กระบวนการลิโซกราฟฟิ (Lithography process)

กระบวนการลิโซกราฟฟิ เป็นกระบวนการที่ใช้ถ่ายทอดลายด้วยการฉายแสงผ่านหน้ากากกั้นแสง (Mask) ลงบนสารไวแสง (Photoresist) สารไวแสงแบ่งออกได้เป็นสองชนิดคือสารไวแสงชนิดบวก (Positive photoresist) เช่น AZ เป็นต้น และสารไวแสงชนิดลบ (Negative photoresist) เช่น SU-8 เป็นต้น มีขั้นตอนคือนำสารไวแสงไปฉายแสง เมื่อสารไวแสงถูกฉายแสงจะเกิดปฏิกิริยาคือให้เกิดคลายลายขึ้นมาในเนื้อสารไวแสง จากนั้นนำไปให้พลั่งงานหรือความร้อนแก่สารไวแสง จะปราบถูกคลายลายที่ฉายแสงขึ้นมา แล้วนำไปล้างด้วยน้ำยาล้างสารไวแสง (Developer) จะได้ชิ้นงานที่มีลวดลายที่ต้องการ ซึ่งจะเหมือนหรือตรงกันข้ามกับหน้ากากนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของสารไวแสง ข้อดีของสารไวแสงแต่ละชนิดต่างกันคือ สารไวแสงชนิดบวก สามารถล้างออกได้ง่าย แต่มีความหนาของสารไวแสงไม่มากนัก สารไวแสงชนิดลบ สามารถสร้างความหนาได้มากกว่า แต่การสกัดทึ้งทำได้ยากกว่า


ในรูปที่ 4.1 เป็นการเปรียบเทียบสารไวแสงชนิดบวกและชนิดลบเมื่อผ่านกระบวนการลิโซกราฟฟิ รูปที่ 4.1 (ก) สารไวแสงชนิดลบ บริเวณที่ถูกแสงจะทำปฏิกิริยากับเนื้อสารไวแสงทำให้แข็งตัว ไม่สามารถล้าง (Develop) ออกได้ด้วยน้ำยาล้างสารไวแสง (Developer) รูปที่ 4.1 (ข) เป็นสารไวแสงชนิดบวกบริเวณที่ถูกฉายแสงจะอ่อนตัวและสามารถล้างออกได้ด้วยน้ำยาล้างสารไวแสง

การเตรียมสารไวแสงสำหรับใช้ในกระบวนการลิโซกราฟฟิ สามารถเตรียมได้ด้วยการหมุนเคลือบสารไวแสงคงในรูปที่ 4.2 การหมุนเคลือบสารไวแสงทำได้โดยการนำวัสดุฐานที่ต้องการหมุนเคลือบสารไวแสงใส่ในเครื่องหมุนสารไวแสง (Spinner) จากนั้นหยดสารไวแสงลงบนวัสดุฐาน แล้วเปิดเครื่องให้ทำการหมุน โดยสามารถตั้งระดับความเร็วรอบของการหมุนได้ ความเร็วรอบในการหมุนมีผลต่อความหนาของชั้นสารไวแสง จากนั้นนำไปให้ความร้อนเพื่อให้

สาร ไวแสงแห้งเพื่อที่จะนำไปป้ายแสงต่อไป ในงานวิจัยนี้ใช้สาร ไวแสง SU-8 ในกระบวนการลิโซกราฟีเพื่อสร้างโครงแฟร์มที่เป็นสาร ไวแสง SU-8 ของตัวตรวจรู้ความดัน



รูปที่ 4.1 เปรียบเทียบการใช้สาร ไวแสงชนิดบางและชนิด klub ในกระบวนการลิโซกราฟี



รูปที่ 4.2 การหมุนเคลือบสาร ไวแสง

ปัจจัยในการกำหนดความหนาของสาร ไวแสงในการหมุนเคลื่อนนั้น มีด้วยกันสองปัจจัย หลักคือ ความหนึ่งของสาร ไวแสง และความเร็วรอบในการหมุนเคลื่อน โดยความหนาสุดท้าย หลังจากการหมุนเคลื่อนสามารถอธิบายได้ดังสมการที่ (4.1)

$$\text{Thickness} = \frac{kp^2}{\sqrt{\omega}} \quad (4.1)$$

- โดยที่  $k$  คือ ค่าคงที่ของเครื่องเคลื่อนหมุน (ปกติมีค่า 80–100)  
 $p$  คือ อัตราส่วนของสาร ไวแสงที่ผสมกับสารประกอบ (%)  
 $\omega$  คือ ความเร็วในการหมุนเคลื่อน (rpm)

## 4.2 การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating)

การชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเป็นการขึ้นรูปชิ้นงานให้เป็นโลหะ ทำให้ชิ้นงานมีความคงทน แข็งแรง และนำไฟฟ้า เพื่อที่จะได้นำไปใช้ต่อเข้ากับวงจรวัสดุหรือการควบคุม ข้อดีของการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าคือ ง่ายต่อการสร้างชิ้นงาน และมีราคาถูก โลหะที่นิยมนิยมนำมาใช้ได้แก่ นิกเกิล ทองแดง เงิน และทองคำ เป็นต้น การชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเป็นกระบวนการไฟฟ้าเคมี มีหลักการคือ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงในการชุบโลหะเพราต้องการให้อิเล็กตรอน ไหลไปทางเดียว ข้าวแอนโอด (Anode) หรือข้าวบากเป็นโลหะที่ใช้ในการชุบ ข้าวแคโทด (Cathode) หรือข้าวลบเป็นวัสดุที่ต้องการชุบ และสารละลายอิเล็กโทรไลต์มีไอออนของโลหะชนิดเดียวกับโลหะที่จะใช้ชุบหรือเป็นไอออนของโลหะชนิดเดียวกับโลหะที่เป็นแอนโอด ในรูปที่ 4.3 คือตัวอย่างวงจรที่ใช้ในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ไอออนที่ข้าวแอนโอดจะผ่านสารละลายมาเคลื่อนบนชิ้นงานให้เป็นโลหะที่เป็นข้าวแคโทด ในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า จะต้องป้อนกระแสให้มีความคงที่เพื่อให้ชิ้นงานมีความสม่ำเสมอ ในรูปที่ 4.4 แสดงการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าในทางปฏิบัติอาจใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดให้สารละลายเพื่อให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสม และใช้ที่กวนสารละลายเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของสารละลาย ในงานวิจัยนี้ ใช้การชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเพื่อสร้างชั้นวัสดุชั่วคราวในการสร้าง โครงเฟรมของตัวตรวจวัดความดัน

การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า นี้เป็นกระบวนการของการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเมื่อมีการไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าสองขั้ว โดยผ่านสารละลายซึ่งมีส่วนผสมของเกลือของโลหะที่ต้องการ โดยกระแสจะไฟฟ้าผ่านสารละลายในทิศทางการไฟฟ้าของไอออนบวก (อิเล็กตรอนไฟฟ้าในทิศทางตรงกันข้าม) ซึ่งสามารถใช้อัตราการไฟฟ้าดังกล่าวเพื่อวัดอัตราการเกิดของปฏิกิริยาได้โดยปฏิกิริยาที่เกิด ขั้วนากจะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดังสมการที่ 4.2



ส่วนขั้วนากจะเกิดปฏิกิริยารีดักชัน ดังสมการที่ 4.3




โดยที่  $M$  คือ วัสดุที่เกิดปฏิกิริยา


$M^{n+}$  คือ จำนวนไอออนของวัสดุที่เกิดปฏิกิริยา

$ne^-$  คือ จำนวนอิเล็กตรอนในการเกิดปฏิกิริยา

ถ้าสมมุติให้กระแสของทั้งขั้วนากและขั้วนากมีค่าเท่ากันจะได้ว่า มวลของไอออนของโลหะในสารละลายจะมีค่าคงที่



รูปที่ 4.3 วงจรการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า



รูปที่ 4.4 ภาพถ่ายชุดชุมโลหะด้วยไฟฟ้า (1) คิวิตอลมัลติมิเตอร์ (2) แท่งโลหะนิกเกิล (3) ชิ้นงานที่ต้องการขึ้นรูปโลหะ (4) สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (5) แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (6) อุปกรณ์ให้ความร้อนและการละลาย

อัตราการเกิดของโลหะบนชิ้นงานคำนวนได้โดยใช้กฎของฟาราเดย์ (Faraday's law)

$$m = \frac{A_{\omega}}{(F)(n_{el})} (I)(t) \quad (4.4)$$

- โดยที่  $m$  คือ มวลของโลหะที่เกิดขึ้นที่ขั้วลบหรือที่หลุดออกจากขั้วบวก (g)  
 $A_{\omega}$  คือ มวลอะตอม (Atomic weight) ของโลหะที่ชุม  
 $n_{el}$  คือ จำนวนอิเล็กตรอนในการเกิดปฏิกิริยา  
 $F$  คือ ค่าคงที่ฟาราเดย์มีค่าเท่ากับ 96487 คูลโอมบ์ต่อโมล  
 $I$  คือ กระแสที่ไหลผ่านสารละลายในภาชนะ (mA)  
 $t$  คือ เวลาในการชุมโลหะ (วินาที)

ในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่าง ๆ เช่นการเกิดปฏิกิริยาเร็ดักชันของไฮโดรเจน (Reduction of hydrogen) ใช้กระแสในอัตราที่น้อยมาก จะได้สมการเป็นดังนี้

$$\omega_{\text{practical}} = \eta \frac{A_\omega}{(F)(n_{el})} (I)(t) \quad (4.5)$$

โดยที่  $\eta$  คือ ประสิทธิภาพในการชุบโลหะ (Plating efficiency)

ความหนาของโลหะที่ก่อตัวขึ้นสามารถคำนวณได้โดยพิจารณาจากปริมาณและความหนาแน่นของโลหะที่ใช้ในการชุบดังสมการ

$$\omega = \rho_l A_p H \quad (4.6)$$

โดยที่  $\rho_l$  คือ ความหนาแน่นของโลหะ

$A_p$  คือ พื้นที่การชุบโลหะ

$H$  คือ ความสูงของโลหะที่ก่อตัวขึ้น

ดังนั้นความสูงของโลหะที่ก่อตัวขึ้นสามารถคำนวณได้จากสมการ

$$H = \eta \frac{(A_\omega)(I)(t)}{\rho_l AF(n_{el})} \quad (4.7)$$

และอัตราในการชุบโลหะ (Electroplating rate) สามารถหาได้ดังนี้

$$\frac{dH}{dt} = \eta \frac{A_\omega J}{\rho_l F(n_{el})} \quad (4.8)$$

โดยที่  $J$  คือ ความหนาแน่นกระแส ( $\text{A}/\text{cm}^2$ )

### 4.3 การเคลือบโลหะ (Metallization)


การเคลือบโลหะส่วนใหญ่เคลือบเพื่อให้พื้นผิวของวัสดุที่เป็นอนุสารสามารถนำไปใช้ได้เพื่อนำไปสร้างอุปกรณ์หรือชิ้นงานต่าง ๆ ในงานวิจัยนี้ใช้การเคลือบโลหะสร้างตัวด้านทางไฟฟ้าจากโลหะนิโครมโดยมีด้วยกัน 2 วิธีคือ การระเหยไอโลหะในสูญญากาศ (Vacuum thermal evaporation) และการสปัตเตอริง (Sputtering) รายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 4.3.1 การระเหยไอโลหะในสูญญากาศ


เป็นการเคลือบโลหะโดยให้ความร้อนแก่โลหะหลอมเหลวระเหยเป็นไอกลายเป็นชั้นฟิล์มบางไปเคลือบชิ้นงานภายในห้องสูญญากาศ ปกติจะทำการเคลือบโลหะที่ความดันต่ำประมาณ  $10^{-6}$ - $10^{-5}$  torr เพื่อให้ระห่ำทางของอนุภาคโลหะตรงจากโลหะเข้าสู่ชิ้นงาน ภายในเครื่องเคลือบโลหะนี้จะมีโบต (Boat) หรือเบ้าหลอมโลหะ เมื่อให้พลังงานที่เบ้าหลอมจะเกิดความร้อนทำให้โลหะหลอมเหลวระเหยกลายเป็นไอลอยขึ้นไปติดที่ชิ้นงาน และมีตัวตรวจสอบความหนาของชั้นฟิล์มโลหะที่เคลือบติดที่ชิ้นงาน ดังรูปที่ 4.5 ข้อดีของเครื่องเคลือบโลหะแบบนี้คือใช้งานได้ง่าย ข้อเสียคือเกิดความร้อนมากระหว่างการหลอมเหลวอาจทำให้ชิ้นงานที่ต้องการเคลือบโลหะเกิดความเสียหายได้ และทิศทางการเคลือบเป็นไปในทิศทางเดียว (Anisotropic) ทำให้ไม่สามารถเคลือบชิ้นงานได้อย่างทั่วถึง

#### 4.3.2 การสปัตเตอริง


วิธีนี้อาศัยการพลาสมาระบบของก๊าซเฉี่ยบของก๊าซอะร์กอน และเหนี่ยวนำให้ฟุ่งชนโลหะเป้าหมาย (Target) ทำให้อะตอมของโลหะเป้าหมายกระเจิงออกมายอดที่ชิ้นงานดังรูปที่ 4.6 การสปัตเตอริงแบบออกได้เป็น 2 ชนิดคือ การสร้างพลาสมาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC sputtering) ซึ่งเหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการเคลือบเป็นโลหะ และการสร้างพลาสมาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสลับ (RF sputtering) ซึ่งเหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการเคลือบเป็นตัวนำหรืออนุวัต



(ก) เครื่องเคลือบโลหะ




(ข) เป้าหลอมโลหะ



(ค) วงจรและอุปกรณ์เครื่องเคลือบโลหะในสุญญากาศ

รูปที่ 4.5 เครื่องเคลือบโลหะด้วยการระเหยไอโลหะในสุญญากาศ



รูปที่ 4.6 เครื่องเคลือบโลหะแบบสปัตเตอริ่ง

#### 4.4 กระบวนการสกัด (Etching)

กระบวนการสกัดในงานวิจัยนี้ใช้เพื่อสร้างตัวค้านทานจากโลหะนิโครมซึ่งมี 2 แบบคือ

##### 4.4.1 การสกัดแบบแห้ง (Dry etching)

เป็นการสกัดออกด้วยการใช้ไอออนของธาตุ (ส่วนมากใช้ก๊าซ) มาทำปฏิกิริยากับเนื้อวัสดุ เช่น การพลาสม่าด้วยก๊าซในไตรเจน อาร์กอน ไฮเดรน หรือ ฟลูโโรคบอรอน ( $\text{CF}_4$ ) เป็นต้น เป็นการสกัดออกได้ทิศทางเดียว (Anisotropic) หรือทุกทิศทาง (Isotropic) มี 2 แบบ คือ

1. Physical dry etching เป็นการเร่งอนุภาค ไอออนของก๊าชให้พุ่งชนเนื้อสาร
2. Chemical dry etching เป็นการเร่งอนุภาค ให้พุ่งชนเนื้อสารและทำปฏิกิริยากับเนื้อสาร (Reactive)

##### 4.4.2 การสกัดแบบเปียก (Wet etching)

ใช้สารละลายทำปฏิกิริยากับเนื้อสารและหลุดออกจากการใช้ชิ้นงาน การสกัดแบบเปียก จะใช้สารละลายเป็นตัวกัดกร่อนชิ้นงาน บริเวณที่ไม่ต้องการออก สารละลายที่ใช้ในการสกัดโลหะในงานวิจัยนี้ แสดงในตารางที่ 4.1


ตารางที่ 4.1 สารเคมีที่ใช้ในการสกัด

สารละลาย	โลหะ
$\text{H}_2\text{O}_2 : \text{NH}_4\text{OH}$ (1 : 10)	เงิน, ทองแดง
$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 20% wt	ทองแดง
$\text{HCl} : \text{HNO}_3 : \text{DI}$ (1 : 1 : 3)	นิโครม
HF 5%	ไทเทเนียม
KOH : Fe	สารไวแสง AZ

## บทที่ 5

### กระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความดัน


ในบทนี้นำเสนองานสร้าง การพัฒนาและการแก้ปัญหาระหว่างการสร้างตัวตรวจรู้ความดันด้วยเทคโนโลยีระบบกลไกไฟฟ้าจุลภาค โดยใช้กระบวนการผลิตกราฟฟิคด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต การสร้างตัวตรวจรู้ความดันในงานวิจัยนี้ มีวิธีการสร้างและการพัฒนา 7 รูปแบบ เพื่อให้ได้โครงสร้างของตัวตรวจรู้ที่มีความแข็งแรง และเหมาะสมในการใช้งานตัวตรวจรู้ความดันแบบตัวต้านทานที่ออกแบบมีโครงสร้างแสดงดังรูปที่ 5.1 ซึ่งขนาดของ ไดอะแฟรมและตัวต้านทานมีขนาดตามที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3



รูปที่ 5.1 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความดันในงานวิจัยนี้

## 5.1 การวัดต้นแบบลวดลาย

ในการวัดแบบโครงสร้างของตัวตรวจรู้ความดันนี้ใช้โปรแกรม Layout editor และดังรูปที่ 5.2 ซึ่งโปรแกรมนี้ใช้ออกแบบงานในระดับไมโครเมตรและออกแบบลักษณะงานเป็นชั้นช้อนทับกันได้ โดยตัวตรวจรู้ความดันที่ออกแบบนี้ ออกแบบด้วยกันหลายแบบ มีขนาดนั้นโดยแฟร์นที่ต่าง ๆ กันและตัวด้านทัน เมื่อทำการออกแบบเสร็จทำการส่งแบบเพื่อนำไปสร้างพิล์มนั้นแผ่นใสที่เพื่อใช้เป็นหน้ากากบังแสงในยานอัลตราไวโอลেต



รูปที่ 5.2 ลักษณะโปรแกรม Layout editor


## 5.2 กระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความดัน

การสร้างตัวตรวจรู้ความดันนี้ใช้สาร ไวนิลสีขาว SU-8 ซึ่งเมื่อสาร ไวนิลสีขาวนี้ถูกแสงอัลตราไวโอเลตแล้วจะเกิดการแข็งตัว มีลักษณะยืนหยุ่นเหมือนพอลิเมอร์ จึงนำมาใช้เป็นตัวรับปริมาณอินพุต มีวิธีการสร้างและพัฒนาการสร้างด้วยกันหลายวิธีรายละเอียดดังต่อไปนี้


### 5.2.1 การสร้างโดยแฟร์มโดยใช้สาร ไวนิลสีขาว

วิธีการสร้างตัวตรวจรู้แสดงดังรูปที่ 5.3 โดยวิธีนี้จะง่ายต่อการสร้างโดยแฟร์มมีรายละเอียดวิธีการสร้างดังต่อไปนี้

1. ทำความสะอาดกระจุ โดยนำสำลีชุบไอโซโพร์พิล แอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) ถูกบนกระจุให้สะอาด จากนั้นฉีดด้วยอะเซตีโนน (Acetone) และไอโซโพร์พิลแอลกอฮอล์ อีกครั้ง ล้างด้วยน้ำสะอาด (DI Water) และนำไปอัลตราโซนิก 10 นาที จากนั้นเป่าด้วยก้าชในโตรเจนให้แห้ง นำไปอบที่ 120 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
2. นำกระจาดหมุนเคลือบสาร ไวนิล SU-8 2050 ความเร็วรอบ 4000 rpm
3. อบที่อุณหภูมิ 65 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมงและเพิ่มอุณหภูมิเป็น 95 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
4. ฉายแสงอัลตราไวโอเลตด้วยค่าพลังงาน 40 mJ/cm<sup>2</sup>
5. อบที่อุณหภูมิ 65 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมงเพิ่มอุณหภูมิเป็น 95 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ได้ชิ้นงานดังรูปที่ 5.4
6. นำชิ้นงานหลังจากอบไปเคลือบโลหะด้วยวิธีการระเหยโลหะในสุญญากาศโดยเคลือบโลหะ อะลูมิเนียม ไทเทเนียม และทองแดง ได้ความหนาเท่ากับ 1006.8 Å 371.3 Å และ 1111.1 Å ตามลำดับ ได้ชิ้นงานดังรูปที่ 5.5



รูปที่ 5.3 ขั้นตอนการสร้างโลหะเฟรมโดยใช้ SU-8 เป็นชั้นวัสดุชั่วคราว



รูปที่ 5.4 ภาพถ่าย漉คลายที่เกิดหลังน้ำยาแสงอัลตราไวโอลেต




รูปที่ 5.5 ภาพถ่ายบริเวณตรงกลางเกิดรอยย่นเมื่อถูกความร้อนสูงจากการเคลือบโลหะ

จากรูปที่ 5.5 เมื่อทำการเคลือบโลหะในสูญญากาศ เกิดรอยย่นบริเวณที่สารไวแสงไม่ถูกฉายแสง หรือบริเวณตรงกลาง เนื่องจากถูกความร้อน วิธีนี้จึงทำให้ไม่สามารถนำชิ้นงานไปใช้ต่อได้ จึงเปลี่ยนวิธีการสร้างชิ้นงานใหม่โดยใช้ทองแดงเป็นชั้นวัสดุชั่วคราว เมื่อสักดทองแดงออกแล้วจะได้โค้งแฟร์มภายในได้โค้งแฟร์มกับอากาศเท่ากับความคัน 1 บรรยายกาศ มีวิธีดังต่อไปนี้


### 5.2.2 การสร้างไโดอะแฟร์มโดยใช้ทองแดงเป็นชั้นวัสดุชั้นนอก

วิธีนี้จะใช้เวลามากขึ้นเนื่องจากการซูบโลหะทองแดงด้วยไฟฟ้า แต่ข้อดีคือได้แผ่นไโดอะแฟร์มที่มีความเรียบ แข็งแรง คงทน ขั้นตอนการสร้างดังรูปที่ 5.6 มีวิธีการสร้างดังต่อไปนี้


1. นำแผ่นวงจรพิมพ์ยิงทรารายเพื่อให้พื้นผิวชุบโลหะท่องแดงด้วยไฟฟ้า แต่ข้อดีคือได้แผ่น
2. แผ่นวงจรพิมพ์ไปซูบโลหะนิกเกลเพื่อป้องกันพื้นผิวทองแดงจากสารเคมี
3. หมุนเคลือบสารไว้แสง SU-8 2050 ด้วยความเร็วรอบ 4000 rpm
4. อบที่อุณหภูมิ 65 °C เป็นเวลา 10 นาทีเพิ่มอุณหภูมิเป็น 95 °C เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
5. ฉายแสงอัลตราไวโอเลต โดยมีหน้ากาก漉ลายที่ใช้เติมโลหะทองแดงด้วยค่า พลังงาน 147.91 mJ/cm<sup>2</sup>
6. อบที่อุณหภูมิ 65 °C เป็นเวลา 10 นาทีเพิ่มอุณหภูมิเป็น 95 °C เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
7. ล้างสารไว้แสงได้ชิ้นงานที่เป็น漉漉ลายดังรูปที่ 5.7 วัดความหนาได้ 40 μm
8. อบด้วยอุณหภูมิ 95 °C เป็นเวลา 20 นาที
9. พลาสma ด้วยค่าพลังงาน 100 วัตต์ เป็นเวลา 5 นาที เพื่อทำความสะอาดพื้นผิว
10. จากนั้นนำชิ้นงานที่ได้ไปซูบโลหะทองแดงด้วยค่ากระแสไฟฟ้า 5 mA เป็นเวลานานถึง 24 ชั่วโมงจึงเต็ม จากนั้นนำไปขัดเรียบได้ชิ้นงานดังรูปที่ 5.8
11. หมุนเคลือบสารไว้แสงชั้นที่สองเพื่อทำเป็นไโดอะแฟร์ม โดยหมุนเคลือบสารไว้แสง SU-8 2050 ด้วยความเร็วรอบ 4000 rpm
12. อบที่อุณหภูมิ 65 °C เป็นเวลา 10 นาทีจากนั้นเพิ่มอุณหภูมิเป็น 95 °C เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
13. ฉายแสงอัลตราไวโอเลต โดยมีหน้ากาก漉ลายไโดอะแฟร์ม ด้วยค่าพลังงาน 147.91 mJ/cm<sup>2</sup>
14. อบที่อุณหภูมิ 65 °C เป็นเวลา 10 นาทีจากนั้นเพิ่มอุณหภูมิเป็น 95 °C เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
15. ล้างสารไว้แสงออกด้วยน้ำยาล้างสารไว้แสงจึงได้ชิ้นงานที่เป็นไโดอะแฟร์มดังรูปที่ 5.9 ซึ่งเป็นช่องเปิดไวสำหรับการสักด้othong แดงออก
16. อบที่อุณหภูมิ 95 °C เป็นเวลา 20 นาที
17. สักด้othong แดงออกด้วยสารเคมี  $(\text{NH}_4)_\text{S}_2\text{O}_8$  20%(wt) เมื่อเวลาผ่านไป 27 ชั่วโมง จึงทำการดัดทองแดงหมดได้ไโดอะแฟร์ม ดังรูปที่ 5.10




รูปที่ 5.6 ขั้นตอนการสร้างไโคอะแฟร์มโดยใช้ทองแดงเป็นชั้นวัสดุชั่วคราว



รูปที่ 5.7 ภาพถ่ายลวดลายเพื่อใช้ในการซับโลหะทองแดง




รูปที่ 5.8 ภาพถ่ายทองแดงถูกขัดให้เรียบ



รูปที่ 5.9 ภาพถ่ายสาร ไวนิลสีน้ำ ใส่ในชั้น ไอดอลฟ์รัม



รูปที่ 5.10 ภาพถ่ายการกัดทองแดง (ก) เวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง  
(ข) เวลาผ่านไป 27 ชั่วโมงจึงกัดทองแดง ได้หมด



รูปที่ 5.11 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างของตัวตรวจวัด


เมื่อทำการกัดทองแดงหมด นำขึ้นงานไปเชื่อมแล็ปทานอลเพื่อให้แล็ปทานอลเข้าไปแทนที่น้ำที่อยู่ได้โดยแฟร์ม จากนั้นนำขึ้นมาทิ้งไว้ในอากาศ ทิ้งให้แห้งไม่มีฟองอากาศภายใน โครงสร้างที่เสร็จสมบูรณ์แสดงดังภาพถ่าย SEM รูปที่ 5.11 ซึ่งจากการสร้างด้วยวิธีนี้ใช้เวลาในการ กัดทองแดงเป็นเวลานานเกินไป จึงได้พัฒนาระบวนการสร้างวิธีใหม่คือ เปลี่ยนจากการใช้ โลหะทองแดงเป็นชิ้นวัสดุชั่วคราวมาเป็นสารไวแสงชนิดบากหรือ AZ แทนเพื่อลดเวลาในการ สกัดทองแดง รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้

### 5.2.3 การสร้างไดอะแฟร์มโดยใช้ AZ เป็นวัสดุชั่วคราว


วิธีนี้จะเติมสารไวแสงชนิดบากลงไปแทนการเติมโลหะทองแดง ดังขั้นตอนที่ 5.2.2 เพื่อจะได้ลดระยะเวลาให้น้อยลง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ทำความสะอาดกรอบด้วยอะซีโตน ไอโซโพริลแอดกอชอล์และน้ำสะอาด จากนั้nobr/>ให้แห้ง
2. นำแผ่นกระดาษมุนเคลือบสารไวแสง SU-8 2050 ด้วยความเร็วรอบ 4000 rpm
3. อบที่อุณหภูมิ 65 °C เป็นเวลา 10 นาทีจากนั้นเพิ่มอุณหภูมิเป็น 95 °C เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง

4. ฉายแสงอัลตราไวโอด้วยมีหัวกากระดายที่เป็นแม่พิมพ์เพื่อเติมสารไวแสง ด้วยค่าพลังงาน  $120.9 \text{ mJ/cm}^2$
5. อบที่อุณหภูมิ  $65^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 10 นาทีจากนั้นเพิ่มอุณหภูมิเป็น  $95^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
  6. ล้างสารไวแสงด้วยน้ำยาล้างสารไวแสง
  7. อบที่อุณหภูมิ  $95^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 20 นาที
  8. ชิ้นงานที่ได้นำไปพลาスマด้วยค่าพลังงาน 100 วัตต์เป็นเวลา 5 นาที เพื่อทำความสะอาดพื้นผิว
  9. นำไปเติมสารไวแสงในแม่พิมพ์ที่ได้ โดยการหมุนเคลือบสารไวแสง AZ 4620 ด้วยความเร็ว 4000 rpm จากนั้nobด้วยอุณหภูมิ  $95^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 60 นาที จากนั้นทิ้งให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องจากนั้นนำไปขัดเรียบด้วยกระดาษทราย ดังรูปที่ 5.12
  10. ฉายแสงอัลตราไวโอด้วยค่าพลังงาน  $740.25 \text{ mJ/cm}^2$  และอบด้วยอุณหภูมิ  $60^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 60 นาที ปรากฏว่าบริเวณผิวน้ำขางของสารไวแสง AZ ไม่เรียบ เนื่องจากถูกความร้อนดังรูปที่ 5.13



รูปที่ 5.12 ภาพถ่ายสารไวแสง AZ เป็นชั้นวัสดุชั้นรา



รูปที่ 5.13 ภาพถ่ายแสดงบริเวณผิวหน้าสาร ไวแสงเกิดฟองอากาศ

จากรูปที่ 5.13 บริเวณผิวหน้าของสาร ไวแสง AZ ไม่เรียบ เกิดฟองอากาศเนื่องจาก การถูกความร้อน ไม่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ จึงได้พัฒนาการสร้างตัวตรวจรู้ต่อไปโดยเปลี่ยน วิธีการสร้างเป็นการนำไคลอแฟรมมาประกอบติดกับวัสดุฐาน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างที่น้อยกว่าเดิม มีรายละเอียดดังนี้

#### 5.2.4 การสร้างตัวตรวจรู้โดยนำไคลอแฟรมมาประกอบติดกับวัสดุฐาน


จากวิธีทั่วไปที่ก่อตัวมาแล้วมีความยุ่งยากในการเติมสาร ไวแสงหรือโลหะให้เต็ม จึงได้เปลี่ยนวิธีการสร้างตัวตรวจรู้ และโครงสร้างของตัวตรวจรู้ เพื่อให้ง่ายขึ้น รายละเอียดต่อไปนี้

- นำกระเจกที่เคลือบโลหะ ไทเทเนียมและทองแดงหมุนเคลือบสาร ไวแสง SU-8 2050 ด้วยความเร็วรอบ 4000 rpm


- อบที่อุณหภูมิ  $65^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นเพิ่มเป็น  $95^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง

- ฉายแสงอัลตราไวโอดโดยมีหน้ากากลายแผ่นไคลอแฟร์ม ด้วยค่าพลังงาน  $102.55 \text{ mJ/cm}^2$


4. อบด้วยอุณหภูมิ  $65^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 10 นาทีและ  $95^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นทึ่งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
  5. ล้างสารไว้แสงด้วยน้ำยาล้างสารไว้แสง
  6. อบที่อุณหภูมิ  $110^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 30 นาที ได้แผ่นไโดอะแฟร์มดังรูปที่ 5.14
  7. นำไโดอะแฟร์มที่ได้หมุนเคลือบสารไว้แสง SU-8 ชั้นที่สอง ด้วยความเร็วรอบ  $2000 \text{ rpm}$
  8. อบด้วยอุณหภูมิ  $65^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 10 นาทีและ  $95^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นทึ่งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
  9. ฉายแสงอัลตราไวโอเลต โดยมีหน้ากากลายส่วนที่เป็นฐานด้วยค่าพลังงาน  $200 \text{ mJ/cm}^2$
  10. อบด้วยอุณหภูมิ  $65^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 10 นาทีและ  $95^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นทึ่งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
    11. ล้างสารไว้แสงด้วยน้ำยาล้างสารไว้แสง
    12. อบที่อุณหภูมิ  $110^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 30 นาที ได้แผ่นส่วนที่เป็นไโดอะแฟร์มและฐาน
    13. นำไโดอะแฟร์มและฐานที่ได้ไปกัดในสารเคมีที่กัดโลหะ เพื่อให้แผ่นไโดอะแฟร์มหลุดออกมากจากกระจักรูปที่ 5.15
    14. นำกระจะสະ acidic หมุนเคลือบสารไว้แสง SU-8 2002 ด้วยความเร็วรอบ  $5000 \text{ rpm}$
    15. นำแผ่นไโดอะแฟร์มที่ได้จากขั้นตอนที่ 13 มาประกอบติดบนกระจะที่หมุนเคลือบสารไว้แสง
    16. อบด้วยอุณหภูมิ  $65^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 10 นาทีและ  $95^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 20 นาทีจากนั้นรอให้เย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้อง
    17. ฉายแสงอัลตราไวโอเลตทั่วทั้งชิ้นงานเพื่อให้ SU-8 2002 แข็งตัวจะยึดติดกับไโดอะแฟร์มที่นำไปประกอบดังรูปที่ 5.16
    18. นำหน้ากากแข็งแบบโลหะนิกเกิลที่เป็นลวดลายตัวต้านทานมาประกอบติดชิ้นงาน เพื่อนำไปเคลือบโลหะนิกเกิลในสูญญากาศ ซึ่งลายของตัวต้านทานแสดงดังรูปที่ 5.17 และเมื่อนำไปเคลือบโลหะในสูญญากาศได้ตัวต้านทานอยู่บนโครงสร้างของตัวตรวจรูปที่ 5.18




รูปที่ 5.14 ภาพถ่ายแผ่นไอดีอะแฟร์มหนา 30  $\mu\text{m}$




รูปที่ 5.15 ภาพถ่ายสารไวแสงชั้นที่สองที่เป็นฐาน




รูปที่ 5.16 ภาพถ่ายไกด์แฟร์มที่ยึดติดกับฐาน



รูปที่ 5.17 ภาพถ่ายหน้ากากแข็งแบบโลหะนิกเกิลลายตัวต้านทาน



รูปที่ 5.18 ภาพถ่ายตัวค้านทานบนไอดิšeแฟร์ม




รูปที่ 5.19 ภาพถ่ายบริเวณที่เชื่อมต่อสายลูกชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

จากรูปที่ 5.18 ตัวตรวจรู้ที่ได้จะนำไปต่อเชื่อมสายด้วยเครื่องเชื่อมต่อสาย (Wire Bonding) ปรากฏว่าไม่สามารถต่อเชื่อมสายบริเวณที่ต่อสายได้ เนื่องจากบริเวณที่ต่อสายนี้อยู่บนแผ่นไครอแฟร์มที่เป็นสารไวแสง SU-8 ซึ่งมีความอ่อนตัว ยืดหยุ่นไม่สามารถใช้เครื่องต่อเชื่อมสายนี้ได้ จึงได้นำไปชุบโลหะนิกเกลบบริเวณที่ต่อสายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง แต่เมื่อชุบโลหะนิกเกลแล้วบริเวณที่ต่อสายนี้หลุดออกจาก SU-8 ไครอแฟร์มดังรูปที่ 5.19 ไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้ จึงได้เปลี่ยนการสร้างตัวตรวจรู้โดยการนำแผ่นไครอแฟร์มมาประกอบติดบนแผ่นฐานของรัฐวิสาหกิริพิมพ์ที่มีลายที่เชื่อมต่อสายแล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


#### 5.2.5 การสร้างตัวตรวจรู้โดยนำไครอแฟร์มมาประกอบติดบนวัสดุฐานที่มีที่เชื่อมต่อสาย

1. นำแผ่นวงจรพิมพ์เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $1000 \mu\text{m}$  กัดลายเพื่อที่ต่อวงจรเข้ากับตัวตรวจรู้ ลักษณะดังรูปที่ 5.20
2. นำแผ่นไครอแฟร์มมาประกอบติดบริเวณรูบนแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยการอีพ็อกซี่จากนั้นนำไปอบด้วยอุณหภูมิ  $95^\circ\text{C}$  เพื่อให้การอีพ็อกซี่แห้งเร็วขึ้น
3. นำหน้ากากแข็งมาปิดทับบริเวณไครอแฟร์มเพื่อนำไปเคลือบโลหะนิโครมในสุญญากาศ
4. ทำการเคลือบโลหะนิโครมด้วยการระเหยในสุญญากาศ ได้ดังรูปที่ 5.21
5. นำชิ้นงานที่ได้หมุนเคลือบสารไวแสง SU-8 2002 ด้วยความเร็วรอบ  $1000 \text{ rpm}$
6. อบที่อุณหภูมิ  $65^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเพิ่มเป็น  $95^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
7. ฉายแสงอัลตราไวโอเลตโดยมีหน้ากากลายเปิดเฉพาะบริเวณที่เชื่อมต่อสาย ด้วยค่าพลังงาน  $110.52 \text{ mJ/cm}^2$
8. อบที่อุณหภูมิ  $65^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเพิ่มเป็น  $95^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
9. ล้างสารไวแสงด้วยน้ำยาล้างสารไวแสง SU-8
10. อบที่อุณหภูมิ  $120^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 20 นาที ได้ชิ้นงานดังรูปที่ 5.22
11. นำไปเคลือบโลหะด้วยวิธีการสปัตเตอริง โดยสปัตเตอริงโลหะเงินด้วยค่าพลังงาน 200 วัตต์ 45 นาที ได้ความหนาของเงินเท่ากับ  $0.6 \mu\text{m}$
12. หมุนเคลือบสารไวแสง AZ 1512 ด้วยความเร็วรอบ  $1000 \text{ rpm}$  อบที่อุณหภูมิ  $95^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
13. ฉายแสงอัลตราไวโอเลต ด้วยค่าพลังงาน  $110 \text{ mJ/cm}^2$  ด้วยหน้ากากลายที่เชื่อมต่อสายจากตัวด้านท้ายที่แผ่นวงจรพิมพ์


14. นำໄไปกัดด้วยสารละลายกัดเงิน จากนั้นล้างสารໄวแสง AZ ออก ด้วยอะซีโตน ได้ชิ้นงานดังรูปที่ 5.23




รูปที่ 5.20 ภาพถ่ายแผ่นวงจรพิมพ์ฉุกเฉียบเพื่อเชื่อมต่อสาย



รูปที่ 5.21 ภาพถ่ายไ/dozeiformบนแผ่นวงจรพิมพ์



รูปที่ 5.22 ภาพถ่ายแสดงบริเวณที่เชื่อมต่อสาย




รูปที่ 5.23 ภาพถ่ายชิ้นงานลูกสีปิดเตอริงเพื่อเชื่อมต่อตัว้านทานและแผ่นวงจรพิมพ์


จากรูปที่ 5.23 เนื่องจากไ/dozeแฟร์มมีความต่างระดับกับวัสดุฐาน ทำให้การ เชื่อมต่อสายนี้ไม่คืนกัน ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมด จึงได้เปลี่ยนโครงสร้างของตัวตรวจรู้ใหม่ ดังนี้เพื่อให้มีความต่างระดับของบริเวณเชื่อมสายไฟและไ/dozeแฟร์ม

#### 5.2.6 การสร้างตัวตรวจรู้โดยใช้โลหะนิเกลเป็นวัสดุฐาน


1. นำกระเจิง trajectory เคลือบโลหะไทยเทเนียมและนิกเกลด้วยการระเหยโลหะในสูญญากาศ
2. หมุนเคลือบสารไว้แสง SU-8 2100 ให้ได้ความหนาประมาณ  $400 \mu\text{m}$  จากนั้นอบด้วยอุณหภูมิ  $65^\circ\text{C}$  นาน 10 นาที และ  $95^\circ\text{C}$  นาน 6 ชั่วโมง
3. ฉายแสงอัลตราไวโอเลตด้วยค่าพลังงาน  $998.4 \text{ mJ/cm}^2$
4. อบหลังฉายแสงด้วยอุณหภูมิ  $65^\circ\text{C}$  นาน 10 นาที และ  $95^\circ\text{C}$  นาน 20 นาที
5. ล้างสารไว้แสงออกจะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 5.24
6. อบหลังฉายแสงด้วยอุณหภูมิ  $120^\circ\text{C}$  นาน 45 นาที
7. นำไปเติมโลหะทองแดงลงในรู ด้วยการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าให้เต็มแล้วนำไปขัดให้เรียบได้ดังรูปที่ 5.25
8. นำไปต้มในสารละลายเพื่อสกัดสารไว้แสง SU-8 ที่แข็งตัวออกได้ชิ้นงานดังรูปที่ 5.26
9. ทำการชุบโลหะด้วยนิเกลให้ทั่วทั้งแผ่น แล้วขัดให้เรียบ ได้รูปดังชิ้นที่ 5.27
10. นำไปยิง trajectory บริเวณกระเจิงที่เป็นฐานด้านล่าง เพื่อกำจัดกระเจิงออกให้หมด
11. หมุนเคลือบสารไว้แสง SU-8 แล้วฉายแสงอัตราไว้โลตเพื่อสร้างเป็นไ/dozeแฟร์มที่มีความหนา  $40 \mu\text{m}$
12. นำไปสกัดทองแดงออก เพื่อให้ได้ไ/dozeแฟร์มที่ลอยในอากาศดังรูปที่ 5.28




รูปที่ 5.24 ภาพถ่ายสารไวแสงเพื่อเตรียมชุบโลหะด้วยไฟฟ้า




รูปที่ 5.25 ภาพถ่ายเมื่อเติมโลหะทองแดงด้วยการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า



รูปที่ 5.26 ภาพถ่ายแสดงแท่งโลหะทองแดงเมื่อทำการสกัดสารไวแสงทึบ




รูปที่ 5.27 ภาพถ่ายโลหะนิกเกิลและทองแดง



รูปที่ 5.28 ภาพถ่าย SU-8 ไดอะแฟร์มบนฐานนิกเกิล


จากรูปที่ 5.28 บริเวณพื้นผิวของนิกเกิลและ SU-8 นั้นยึดเกาะกันไม่ดีพอ จึงทำให้ SU-8 หลุดลอกออกจากนิกเกิล อาจเนื่องมาจากการแปร์ในสารละลายนิกเกิลท้องแดงนานเกินไป จึงได้พัฒนาการสร้างตัวตรวจรู้ใหม่ โดยการใช้ฐานเป็นแผ่นวงจรพิมพ์แทน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการสร้างดังรูปที่ 5.29




รูปที่ 5.29 ขั้นตอนการสร้างตัวตราชูด้วยเฝ่นวงจรพิมพ์

### 5.2.7 การสร้างตัวตรวจรู้โดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์เจาะรูเป็นวัสดุฐาน


1. นำแผ่นแกรฟท์ประับติดด้านหลังของแผ่นวงจรพิมพ์ที่มีรูขนาด 1 mm เพื่อให้เกิดการนำไฟฟ้า จากนั้นนำไปชุบโลหะทองแดงให้เต็มรู แล้วขัดทองแดงให้เรียบ
2. นำไปหมุนเคลือบสารไวแสง SU-8 ด้วยความเร็วรอบ 4000 rpm
3. ฉายแสงอัลตราไวโอลเตต์ด้วยค่าพลังงาน  $285 \text{ mJ/cm}^2$  ได้ชิ้นงานดังรูปที่ 5.30 ชั้นของสารไวแสง SU-8 มีความหนา  $40 \mu\text{m}$
4. นำไปสกัดทองแดงออกด้วยสารเคมี โดยแช่ในสารเคมีและใส่ในเครื่องเมกะโซนิกช่วยในการสกัด เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการสกัดทองแดงให้น้อยลง จะได้ໄโคอะแฟร์ม SU-8 ดังรูปที่ 5.31
5. นำชิ้นงานมาเคลือบโลหะนิโครมด้วยการเคลือบโลหะในสุญญากาศผ่านหน้ากากแข็งเพื่อสร้างตัวต้านทาน ได้ดังรูปที่ 5.32
6. หมุนเคลือบสารไวแสง SU-8 2002 ด้วยความเร็วรอบ 1000 rpm เพื่อให้ได้ความหนาที่บางที่สุดประมาณ  $1-2 \mu\text{m}$  นำไปฉายแสงอัลตราไวโอลเตต์ให้แข็งทั้งหมด เปิดเคฟะบริเวณต่อสายได้ชิ้นงาน



รูปที่ 5.30 ภาพถ่าย SU-8 บนแผ่นวงจรพิมพ์




รูปที่ 5.31 ภาพถ่ายโดยไฟฟ์เฟรมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 μm



รูปที่ 5.32 ภาพถ่ายตัวต้านทานสเตรนเก็บน้ำโดยไฟฟ์เฟรม

วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของความต่างระดับที่เกิดขึ้นในหัวข้อที่ 5.2.5 ทำให้ เชื่อมต่อสายได้ง่าย แต่วิธีนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาระดับความต่างที่ต้องเชื่อมต่อสาย จึงใช้การเงินแทน ทำให้ได้ตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างขึ้นได้ดังรูปที่ 5.33



รูปที่ 5.33 ภาพถ่ายตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างได้ในงานวิจัยนี้


### 5.3 หน้ากากแข็ง (Hard mask)

ในงานวิทยานิพนธ์นี้ได้ใช้หน้ากากแข็งในการสร้างลวดลายตัวต้านทานนิโครมบน ไดอะแฟรม วิธีการใช้งานคือ นำหน้ากากแข็งมาปิดทับบนไดอะแฟรม แล้วนำไปเคลือบโลหะใน สุญญากาศ เพื่อให้ได้ตัวต้านทานตามลายของหน้ากากแข็ง หน้ากากแข็งที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีด้วยกัน 2 แบบ คือ หน้ากากแข็งแบบโลหะและหน้ากากแข็งแบบสาร ไวนิล SU-8


#### 5.3.1 หน้ากากแข็งแบบโลหะ

หน้ากากแข็งแบบโลหะ มีข้อดีคือ มีความแข็งแรงคงทน ไม่แตกหักง่าย ข้อเสียคือ ใช้เวลาในการสร้างนาน ขั้นตอนการสร้างหน้ากากแข็งแบบโลหะนิกเกิลแสดงดังรูปที่ 5.34 และมี วิธีการสร้างดังต่อไปนี้

1. ทำความสะอาดแกร์ไฟต์ ซึ่งใช้เป็นวัสดุฐานรอง โดยการอัลตราโซนิกในน้ำสะอาดเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นนำไปเผาด้วยก๊าซไนโตรเจนให้แห้งแล้วอบที่อุณหภูมิ  $100^{\circ}\text{C}$  นาน 20 นาที
2. หมุนเคลื่อนสาร ไวแสง SU-8 2050 บนแกร์ไฟต์ ด้วยความเร็วรอบ 2000 rpm
3. อบด้วยอุณหภูมิ  $65^{\circ}\text{C}$  10 นาที แล้วเพิ่มเป็น  $95^{\circ}\text{C}$  20 นาที ปล่อยให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง
4. ฉายแสงอัลตราไวโอเลต โดยมีหน้ากากลายตัวค่านทานค่า พลังงาน  $216 \text{ mJ/cm}^2$  ดังรูปที่ 5.35 (ก)
5. อบด้วยอุณหภูมิ  $65^{\circ}\text{C}$  10 นาที แล้วเพิ่มเป็น  $95^{\circ}\text{C}$  20 นาที ปล่อยให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง
6. ถ่างสาร ไวแสงออก จะได้ลายตัวค่านทานดังรูปที่ 5.35 (ข)
7. อบด้วยอุณหภูมิ  $120^{\circ}\text{C}$  นาน 30 นาทีแล้วปล่อยให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง
8. นำชิ้นงานที่ได้ไปพลาスマเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวของแกร์ไฟต์ พลาasma ด้วยก๊าซออกซิเจน 200 วัตต์ 5 นาที
9. ชุบโลหะไฟด้วยโลหะนิกเกิล ขัดเรียบด้วยกระดาษราย ดังรูปที่ 5.35 (ค)
10. ขัดแกร์ไฟต์ให้หมด ด้วยกระดาษราย ดังรูปที่ 5.35 (ง)
11. นำไปสักด้วยสาร ไวแสง SU-8 ที่แข็งตัวออกให้หมดโดยการพลาasma ด้วยก๊าซออกซิเจนและฟลูโโรคาร์บอน ดังรูปที่ 5.35 (จ) แล้วจะได้หน้ากากโลหะดังรูปที่ 5.34



รูปที่ 5.34 ภาพถ่ายหน้ากากแข็งแบบโลหะนิกเกิล




รูปที่ 5.35 ขั้นตอนการสร้างหน้ากากโลหะ

### 5.3.2 หน้ากากแข็งแบบสารไวแสง SU-8


หน้ากากแข็งแบบสารไวแสง SU-8 ข้อดีคือใช้ระยะเวลาในการสร้างน้อยกว่า หน้ากากแข็งแบบโลหะ ข้อเสียคือสารไวแสงเมื่อแข็งตัวแล้วอาจเกิดการแตกหักได้ง่าย มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้

1. เตรียมสารไวแสงด้วยการหล่อสารไวแสงโดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์เป็นวัสดุฐานรองสารไวแสง โดยเตรียมสารไวแสงให้มีความหนา  $500 \mu\text{m}$

2. นำสาร ไวแสง ไปป้ายแสงด้วยรังสีเอ็กซ์ด้วยค่าพลังงาน 15000 Dose โดยใช้หน้ากากกันรังสีเอ็กซ์ที่เป็นลวดลายตัวต้านทาน เพื่อให้ได้ลวดลายตัวต้านทานที่ต้องการลงบนสาร ไวแสง SU-8
  3. ล้างสาร ไวแสง ส่วนที่ยังไม่แข็งตัวออกด้วยน้ำยาล้างสาร ไวแสง
  4. นำไปสักดทองแดงบริเวณแผ่นวงจรพิมพ์ออกด้วยสารละลายเคมี จะได้ชิ้นงานที่เป็นหน้ากากแข็งหลุดออกมา ดังรูปที่ 5.36 และตัวต้านทานไฟฟ้าที่สร้างได้ดังรูปที่ 5.37



รูปที่ 5.36 ภาพถ่ายหน้ากากแข็งแบบสาร ไวแสง SU-8



รูปที่ 5.37 ตัวต้านทานโลหะที่สร้างโดยการระเหยไอโลหะในสุญญากาศผ่านหน้ากากแข็ง

## บทที่ 6

### การทดสอบและการทดสอบตัวตรวจรู้ความดัน


ในบทนี้จะนำตัวตรวจรู้ที่สร้างได้นั้นมาศึกษาถึงระบบการโถงตัวของไคอะแฟร์มเมื่อให้ความดัน ผลกระทบอุณหภูมิที่มีต่อค่าความด้านท่านไฟฟ้าของตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างขึ้นและนำตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างขึ้นไปปรับเทียบกับตัวตรวจรู้ความดันเชิงพาณิชย์ของบริษัท Motorola รุ่น MPX5700 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 6.1 ชุดทดสอบตัวตรวจรู้ความดัน


ชุดทดสอบประกอบด้วยตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างขึ้น ตัวปรับความดันก๊าซ (Pressure regulator) ตัวตรวจรู้เชิงพาณิชย์ของบริษัท Motorola รุ่น MPX5700 มัลติมิเตอร์ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรปรับแต่งสัญญาณแรงดันไฟฟ้าของตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างขึ้นและคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลและแสดงผล ลักษณะการทำงานของชุดทดสอบแสดงดังรูปที่ 6.1 หลักการทดสอบคือ ให้ก๊าซแก่ตัวตรวจรู้โดยปรับค่าความดันก๊าซจากตัวปรับความดันก๊าซ ให้ก๊าซไหลผ่านไปยังตัวตรวจรู้เชิงพาณิชย์และตัวตรวจรู้ที่สร้างขึ้น โดยตัวตรวจรู้ที่สร้างขึ้นนั้นต่อเข้ากับวงจรบริจจ์ และวงจรปรับแต่งสัญญาณแรงดันไฟฟ้า ทำการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากการขยายสัญญาณ โดยต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (Analog to Digital) หรือ ADC และส่งไปประมวลผลและแสดงผลยังคอมพิวเตอร์

ลักษณะการให้ความดันแก่ตัวตรวจรู้แสดงดังรูปที่ 6.2 จากรูปมีทางให้ก๊าซเข้าด้าน Gas inlet โดยให้ก๊าซเข้าทางด้านล่างของตัวตรวจรู้ เมื่อให้ก๊าซกับไคอะแฟร์มจะเกิดการโถงตัวขึ้น ซึ่งจะใช้เพื่อศึกษาผลของความดันและการโถงตัวของไคอะแฟร์ม และการเปลี่ยนแปลงค่าความด้านท่านของตัวตรวจรู้


ชุดทดสอบเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงค่าความด้านท่านของตัวตรวจรู้เมื่อให้ความดันก๊าซแสดงดังรูปที่ 6.3 โดยใช้มัลติมิเตอร์ต่อกับตัวตรวจรู้ที่สร้างขึ้น เมื่อให้ก๊าซกับตัวตรวจรู้ที่ค่าความดันต่างกัน ค่าความด้านท่านจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ชุดทดสอบเพื่อปรับเทียบตัวตรวจรู้ที่สร้างขึ้นกับตัวตรวจรู้เชิงพาณิชย์ แสดงดังรูปที่ 6.4 และวงจรปรับแต่งสัญญาณแรงดันไฟฟ้าของตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างขึ้นแสดงดังรูปที่ 6.5




รูปที่ 6.1 ลักษณะการทำงานของชุดทดสอบตัวตรวจวัดความดัน




รูปที่ 6.2 ทิศทางการป้อนก๊าซให้กับตัวตรวจวัดความดัน



รูปที่ 6.3 ภาพถ่ายการวัดค่าความต้านทานของตัวตรวจรู้ (1) ตัวปรับความดันก้าช (2) ตัวตรวจรู้ความดันเชิงพาณิชย์ (3) ตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างในงานวิจัยนี้ (4) มัลติมิเตอร์




รูปที่ 6.4 ภาพถ่ายชุดทดสอบตัวตรวจรู้วัดความดันโดยใช้ในโกรคอนโทรเลอร์ (1) ตัวปรับความดันก้าช (2) ตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างในงานวิจัยนี้ (3) ตัวตรวจรู้ความดันเชิงพาณิชย์ (4) วงจรปรับแต่งสัญญาณแรงดัน (5) บอร์ดในโกรคอนโทรเลอร์ (6) คอมพิวเตอร์ (7) แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ




รูปที่ 6.5 วงจรปรับแต่งสัญญาณแรงดันไฟฟ้าของตัวตรวจวัดความดัน

## 6.2 การวัดการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของตัวตรวจรู้ความดัน

ตัวตรวจรู้ความดันที่ออกแบบมาชนิดนี้มีจำนวนตัวต้านทานทั้งหมดจำนวน 4 ชุด ซึ่งอยู่บนไดอะแฟร์มที่มีความหนา  $40 \mu\text{m}$  ดังรูปที่ 6.6 โดยมีค่าความต้านทานเท่ากับ  $4.40 \text{ k}\Omega$  ทำการทดสอบโดยใช้ชุดทดสอบดังรูปที่ 6.3 โดยบันทึกค่าที่ความดัน  $0-130 \text{ kPa}$  ได้ผลการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทาน  $\Delta R / R$  ดังรูปที่ 6.7 เมื่อความดันเพิ่มขึ้นค่าความต้านทานของตัวตรวจรู้มีค่าเพิ่มขึ้น



รูปที่ 6.6 ภาพถ่ายลักษณะตัวตรวจรู้ความดัน




รูปที่ 6.7 กราฟแสดงผลการวัด  $\Delta R / R$  กับค่าความดัน

### 6.3 การวัดระยะการโก่งตัวบริเวณจุดศูนย์กลางของไ/dozeแฟร์มเมื่อให้ความดัน


ลักษณะตัวตรวจที่นำมาทำการวัดระยะการโก่งตัว มีไ/dozeแฟร์มหนา  $40 \mu\text{m}$  ลักษณะเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง  $1000 \mu\text{m}$  เมื่อให้ความดันกับไ/dozeแฟร์มจะเกิดการโก่งตามสมการที่ (3.1) ซึ่งกล่าวมาแล้วในบทที่ 3 โดยกำหนดให้ค่า  $r = 0$  ไ/dozeแฟร์มหนา  $40 \mu\text{m}$  โดยการวัดระยะการโก่งตัวของไ/dozeแฟร์มใช้เครื่องวัดความหนา (Optical Profiler) ทำการวัดระยะการโก่งตัวที่ความดัน  $10-120 \text{ kPa}$  ทำการวัดที่ความดันเดียวกัน เป็นจำนวน 3 ครั้งแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย ได้ผลดังตารางที่ 6.1 นำไปวัดกราฟเปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณจากทฤษฎีได้ดังรูปที่ 6.8 ซึ่งค่าที่วัดได้มีค่าไม่ใกล้เคียงกับค่าทางทฤษฎี อาจเนื่องมาจาก ความหนาของไ/dozeแฟร์มที่สร้างได้จริงนั้นมีความหนาไม่ถึง  $40 \mu\text{m}$  จึงทำให้มีการโก่งตัวที่มากกว่าค่าที่คำนวณได้ มีค่าคาดเคลื่อนเท่ากับ 1.06 ภาพตัวอย่างที่ได้จากเครื่องวัดความหนาแสดงการวัดการโก่งตัวดังรูปที่ 6.9-6.11

ตารางที่ 6.1 ผลการวัดระยะการโก่งตัวของไ/dozeแฟร์มที่ความดันต่าง ๆ


Pressure (kPa)	ครั้งที่ 1 ( $\mu\text{m}$ )	ครั้งที่ 2 ( $\mu\text{m}$ )	ครั้งที่ 3 ( $\mu\text{m}$ )	เฉลี่ย ( $\mu\text{m}$ )
10	1.4	1.2	1.3	1.3
20	1.5	1.8	1.6	1.6
30	1.7	1.6	1.7	1.7
40	2.6	2.4	2.5	2.5
50	3.4	3.0	3.0	3.1
60	3.9	3.6	3.5	3.7
70	4.7	3.9	4.0	4.2
80	5.1	4.5	4.5	4.7
90	5.6	5.0	4.9	5.2
100	6.1	5.3	5.4	5.6
110	6.4	5.9	5.9	6.1
120	6.6	6.2	6.3	6.4




รูปที่ 6.8 กราฟเปรียบเทียบระยะห่างตัวที่จุลศุนย์กลางของไ/dozefferm ระหว่างคำนวณและวัด ได้



รูปที่ 6.9 ภาพจากเครื่องวัดความหนาแสดงการโก่งตัวของไ/dozefferm ที่ความดัน 110 kPa



รูปที่ 6.10 ภาพจากเครื่องวัดความหนาแสงคงลักษณะโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีความดันก๊าซ



รูปที่ 6.11 ภาพจากเครื่องวัดความหนาแสงคงลักษณะโดยอัตโนมัติให้ความดันก๊าซ 110 kPa

## 6.4 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อตัวตรวจรู้ความดัน

ตัวตรวจรู้ความดันที่ดีจะต้องตอบสนองต่อความดันเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติแล้วยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการวัดความดันนั้นคือ ความร้อนหรืออุณหภูมิ เนื่องจากตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างขึ้นมีตัวดำเนินไฟฟ้าเป็นโลหะ ซึ่งเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปจะทำให้ค่าความต้านทานของตัวตรวจรู้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย รายละเอียดในการศึกษาเรื่องของอุณหภูมิได้แบ่งหัวข้อดังต่อไปนี้

### 6.4.1 ผลของอุณหภูมิต่อค่าความต้านทานของโลหะ

อุณหภูมิมีผลต่อค่าความต้านทานของโลหะแต่ละชนิด ซึ่งสามารถคำนวณได้ตามสมการที่ (6.1) ตัวตรวจรู้ในงานวิชายนี้สร้างขึ้นด้วยโลหะนิโครม ซึ่งโลหะนิโครมมีค่า Temperature coefficient ( $\alpha$ ) ของนิโครมมีค่า 400 ppm/ $^{\circ}\text{C}$  ตัวตรวจรู้ความดันมีค่าความต้านทาน 4.40 k $\Omega$  ที่อุณหภูมิห้อง ( $25^{\circ}\text{C}$ ) เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป  $1^{\circ}\text{C}$  ค่าความต้านทานจะมีค่าเท่ากับ 4401.8  $\Omega$  หรือมีการเปลี่ยนแปลงไป 1.8  $\Omega$  ทำการคำนวณค่าความต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่าง ๆ ได้ดังตารางที่ 6.2

$$R_2 = R_1 [1 + \alpha(T_2 - T_1)] \quad (6.1)$$

เมื่อ  $R_1$  คือ ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิ  $T_1$

$R_2$  คือ ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิ  $T_2$


$T_1, T_2$  คือ อุณหภูมิ

$\alpha$  คือ Temperature coefficient

ตารางที่ 6.2 ค่าความต้านทานไฟฟ้าของตัวตรวจรู้ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

อุณหภูมิ ( $^{\circ}\text{C}$ )	ค่าความต้านทานไฟฟ้า ( $\Omega$ )	$\Delta R$ ( $\Omega$ )	$\Delta R$ (%)
25	4400.0	0	0
30	4408.8	8.8	0.2
40	4426.4	26.4	0.6
50	4444.0	44.0	1.0
60	4461.6	61.6	1.4
70	4479.2	79.2	1.8
80	4496.8	96.8	2.1
90	4514.4	114.4	2.5
100	4532.0	132.0	2.9


เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลต่อตรวจรู้ความดัน ได้ทำการทดสอบโดยนำตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างขึ้นใส่ในเตาอบ (ไม่มีความดันก๊าซ) แล้วต่อสายออกมาเข้าวงจรบอร์ดซึ่งที่อยู่ภายใน烘กเตาอบ โดยจ่ายไฟให้วงจรบอร์ด 1 V วัดแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตจากวงจรบอร์ดซึ่งที่ค่าอุณหภูมิต่าง ๆ จาก 25-100 °C โดยเริ่มที่อุณหภูมิห้อง 25 °C และเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเป็น 30 °C จากนั้นรอให้อุณหภูมิกลงที่แล้วจึงทำการวัดแรงดันไฟฟ้าจากวงจรบอร์ดซึ่งบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าทุก 1 นาที เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอีก 10 °C รอให้อุณหภูมิกลงที่จึงทำการวัด ทำเช่นเดิมซ้ำจนครบ 100 °C เมื่ออุณหภูมิขึ้นถึง 100 °C ให้ลดอุณหภูมิลงทีละ 10 °C รอให้อุณหภูมิกลงที่แล้วจึงบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้ทุก 1 นาที เป็นเวลา 30 นาที ผลการวัดได้ดังรูปที่ 6.12



รูปที่ 6.12 กราฟแสดงการตอบสนองที่อุณหภูมิต่าง ๆ

จากรูปที่ 6.12 การตอบสนองของตัวตรวจรู้ความดันที่อุณหภูมิ 25-60 °C มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก แต่เมื่ออุณหภูมิมากกว่า 60 °C ขึ้นไปมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก อาจเป็นผลเนื่องมาจากความแตกต่างของค่า Thermal coefficient expansion (CTE) ของสาร ไวแสง SU-8 และแผ่นวงจรพิมพ์ที่เป็นวัสดุฐานมีค่าแตกต่างกันมาก ที่มา Ko, H.S. (2007) ซึ่งค่า CTE ของ SU-8 เท่ากับ 52 ppm/°C และค่า CTE ของแผ่นวงจรพิมพ์มีค่าเท่ากับ 14 ppm/°C ดังนั้นตัวตรวจรู้ที่สร้างขึ้นนี้มีการตอบสนองที่ดีในช่วงอุณหภูมิ 25-60 °C และ ได้ทดสอบโดยการนำวงจรบอร์ดซึ่ง

(ตัวต้านทานแบบค่าคงที่ 3 ตัวและเซนเซอร์ 1 ตัว) เข้าเตาอบทั้งหมดแล้วทำการวัดแรงดันไฟฟ้า เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง ผลได้ดังรูปที่ 6.13 จากราฟแรงดันไฟฟ้ามีค่าคงที่ที่ 0-50 °C แต่เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 50 °C ขึ้นไป แรงดันไฟฟ้ามีค่าลดลง จนถึง 100 °C



รูปที่ 6.13 กราฟแรงดันเอาท์พุตจากการบรรจุตัวต้านทานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าบางส่วนจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ทำให้เกิดความร้อนภายในตัวต้านทานไฟฟ้า เรียกค่าพลังงานนี้ว่า ความร้อนจุด โดยค่าความร้อนจุดนิยามได้ด้วยสมการ


#### 6.4.2 ความร้อนจุด (Joule heating)

เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าบางส่วนจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ทำให้เกิดความร้อนภายในตัวต้านทานไฟฟ้า เรียกค่าพลังงานนี้ว่า ความร้อนจุด โดยค่าความร้อนจุดนิยามได้ด้วยสมการ


$$Q = I^2 R \quad (6.2)$$

เมื่อ  $Q$  คือ ความร้อนจุด  $I$  คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน  $R$  คือ ค่าความต้านทานไฟฟ้า ในงานวิจัยนี้เมื่อต้องการวัดความดันก้าชต้องจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับตัวตรวจรู้ที่ต่อ กับวงจรวัดผล ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวตรวจรู้ที่เป็นตัวต้านทานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานไฟฟ้าบางส่วนนี้จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน เมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นจะทำให้ตัวต้านทานไฟฟ้ามีค่าเปลี่ยนแปลงไป โดยทำการทดลองโดยจ่ายแรงดันไฟฟ้า

ให้กับวงจรบีดจ์ 5 V ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานไฟฟ้า  $0.626 \text{ mA}$  เมื่อเวลาผ่านไปทำให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงดังรูปที่ 6.14 แต่เมื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่ให้วงจรบีดจ์เป็น 1 V กระแสไฟ流ผ่านตัวต้านทานไฟฟ้า  $0.144 \text{ mA}$  มีผลการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าดังรูปที่ 6.15 จากรูปแสดงให้เห็นว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าลดลง ทำให้เกิดความร้อนฉุกเฉียบอย่างต่อเนื่องด้วย ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในตัวต้านทานไฟฟ้าจึงควรให้แรงดันไฟฟ้าให้วงจรบีดจ์เป็น 1 V




รูปที่ 6.14 กราฟแสดงค่าความต้านทานเมื่อแรงดันวงจรบีดจ์เท่ากับ 5 V ที่เวลาต่าง ๆ



รูปที่ 6.15 กราฟแสดงค่าความต้านทานเมื่อแรงดันวงจรบีดจ์เท่ากับ 1 V ที่เวลาต่าง ๆ

## 6.5 เสถียรภาพของตัวตรวจรู้ความดัน

การทดสอบการใช้งานตัวตรวจรู้ความดันเป็นระยะเวลามาก ทำการทดสอบโดยนำตัวตรวจรู้ต่อเข้ากับวงจรบีโตริคซ์ แล้ววัดค่าแรงดันไฟฟ้าจากวงจรบีโตริคซ์ ที่ความดันก๊าซ 0 และ 180 kPa (อุณหภูมิ 25 °C) เป็นเวลา 10 ชั่วโมง ผลการทดสอบวัดแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตจากวงจรบีโตริคซ์ได้ค่าดังรูปที่ 6.16 วัดแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตจากวงจรบีโตริคซ์ที่ความดันก๊าซ 0 kPa ได้แรงดันเฉลี่ยเท่ากับ 6.6 mV และที่ความดันก๊าซ 180 kPa แรงดันเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 12.7 mV ทั้งสองความดันก๊าซมีค่าแรงดันไฟฟ้าคงที่ตลอด 10 ชม. ที่ทำการทดสอบ



รูปที่ 6.16 กราฟแรงดันไฟฟ้าจากวงจรบีโตริคซ์ที่ความดัน 0 kPa และ 180 kPa

## 6.6 การสอบเทียบตัวตรวจรู้ที่สร้างขึ้นกับตัวตรวจรู้เชิงพาณิชย์

เมื่อทำการสร้างตัวตรวจรู้ความดันแล้ว นำตัวตรวจรู้ที่สร้างได้มารอสอบเทียบกับตัวตรวจรู้เชิงพาณิชย์เพื่อให้สามารถใช้ในการวัดความดันได้จริง รายละเอียดและวิธีการทดสอบมีดังหัวข้อต่อไปนี้


### 6.6.1 การสอบเทียบกับตัวตรวจรู้ MPX 5700

ทำการสอบเทียบกับตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างขึ้นกับตัวตรวจรู้ความดันเชิงพาณิชย์ MPX 5700 ของ Motorola เป็นตัวตรวจรู้ความดันแบบวัดความดันเก่า (วัดเทียบกับความดันบรรยายกาศ) วัดความดันได้ในช่วง 0-700 kPa มีค่าความไว 6.4 mV/kPa และช่วงเวลาตอบสนอง (Response time) 1 ms ทำการทดสอบโดยต่อตัวตรวจรู้เข้ากับชุดทดสอบดังรูปที่ 6.4 ทำการวัดผล

ได้ดังตารางที่ 6.3 ตัวตรวจรู้ความดันเริ่มมีการตอบสนองที่ความดัน 10 kPa และทำการวัดถึงความดัน 180 kPa นำข้อมูลในตารางที่ 6.3 มาวัดกราฟได้ดังรูปที่ 6.17

ตารางที่ 6.3 ผลการวัดค่าเลขดิจิตอล 10 บิต ที่ความดันต่าง ๆ

ความดัน (kPa)	ค่าเลขดิจิตอล 10 บิต ของตัวตรวจรู้ความดัน				
	ค่ามากสุด (max)	ค่าน้อยสุด (min)	ค่าเฉลี่ย (average)	ค่าคลาดเคลื่อน มากสุด	ค่าคลาดเคลื่อน น้อยสุด
0	137	137	137	0	0
10	137	137	137	0	0
30	230	191	219	11	28
40	273	235	253	20	18
50	317	285	300	17	15
60	439	387	413	26	26
70	468	445	457	11	12
80	565	542	554	11	12
90	638	605	625	13	20
100	688	643	668	20	25
110	758	712	734	24	22
120	783	742	768	15	26
130	834	805	821	13	16
140	866	845	856	10	11
150	898	864	884	14	20
160	945	900	929	16	29
170	976	935	956	20	21
180	1023	995	1013	10	18



รูปที่ 6.17 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความดันก๊าซและเลขดิจิตอลนัด 10 บิต

จากรูปที่ 6.17 ทำให้ได้สมการของตัวตรวจวัดความดันดังสมการที่ (6.3) ตัวตรวจวัดความดันที่สร้างขึ้นมีค่าคาดเดากล่องจากสมการนี้เท่ากับ 7.25% และมีความแม่นยำเท่ากับ  $\pm 10\%$  เมื่อเทียบกับตัวตรวจวัดเซิงพาณิชย์ MPX 5700


$$P=0.1878(\text{ADC}_{\text{op}})-18.025 \quad (6.3)$$

โดยที่  $P$  คือ ความดัน (kPa)


$\text{ADC}_{\text{op}}$  คือ เลขดิจิตอลนัด 10 บิต

### 6.6.2 การวัดผลตอบสนองทางเวลา


ลักษณะการทำงานของชุดทดสอบดังรูปที่ 6.18 และชุดทดสอบและวงจรที่ใช้จริงดังรูปที่ 6.19 เริ่มทำการทดสอบโดยใช้โซลินอยเวล์เป็นตัวปิด-ปิดก๊าซที่ให้กับตัวตรวจวัดเซิงพาณิชย์ และตัวตรวจวัดที่สร้างขึ้น จากนั้นวัดแรงดันไฟฟ้าจากวงจรขยายสัญญาณโดยใช้ออสซิโลสโคป วัดที่ความดัน 48 kPa 52 kPa 152 kPa และ 180 kPa โดยการป้อนความดันให้กับตัวตรวจวัดป้อนก๊าซเป็นสัญญาณแบบขั้นบันได ผลการวัดแรงดันเอาท์พุตได้จากการแสดงดังรูปที่ 6.20 จากราฟนำข้อมูลทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยเวลาในการตอบสนอง ซึ่งได้เวลาในการตอบสนองเมื่อป้อนก๊าซหรือ Rise time เท่ากับ 2.3 วินาที แสดงดังรูปที่ 6.21 และเวลาในการตอบสนองเมื่อปล่อยก๊าซหรือ Fall time เท่ากับ 4.5 วินาที แสดงดังรูปที่ 6.22




รูปที่ 6.18 ลักษณะการทำงานของชุดทดสอบการหาผลตอบสนองทางเวลา




ຮູບທີ 6.19 ກາພຄ່າຍຊຸດທດສອບການຫາຜລຕອບສນອງທາງເວລາ (1) ວຈຈະຍາຍສັນນາມແຮງດັນໄຟຟ້າ  
(2) ໂໂສລິນອຍລໍວວາລໍວ (3) ບອຮົດໄມໂຄຣຄອນໂຖຣລເລອຮ໌ (4) ອອສຊີໂລສໂຄປ່  
(5) ຕັວຕະວົງຮູ້ຄວາມດັນທີສ່ຽງເຂື້ນ



รูปที่ 6.20 กราฟแรงดันเอาท์พุตเมื่อป้อนความดันกําชแบบขั้นบันได




รูปที่ 6.21 กราฟผลตอบสนองเมื่อป้อนความดันกําชแบบขั้นบันได



รูปที่ 6.22 กราฟผลตอบสนองเมื่อลดความดันก๊าซ

### 6.6.3 อิสเตอเรชีส (Hysteresis)

อิสเตอเรชีส คือความผิดพลาดทางเอาท์พุตของตัวตรวจวัดที่อินพุตค่าได้ค่าหนึ่งเมื่อทำการวัดในทิศทางตรงกันข้าม เป็นผลต่างของสัญญาณเอาต์พุตของตัวตรวจวัดเมื่อทำการวัด โดยปรับค่าอินพุตจากค่าน้อยไปมากและปรับค่าลดลงจากมากไปน้อย ทำการทดสอบโดยการปรับค่าความดันก๊าซที่ป้อนให้ตัวตรวจวัดจาก 0-180 kPa และปรับลดค่าความดันก๊าซจาก 180-0 kPa ได้ผลการทดลองดังรูปที่ 6.23 จากรูปช่วงที่มีความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือที่ความดัน 76 kPa มีความคลาดเคลื่อนของเลขดิจิตอยู่ 10 บิต เท่ากับ 160 หรือ 15.64% นั้นคือเมื่อทำการวัดความดันก๊าซในช่วงนี้อาจทำให้ตัวตรวจวัดอ่านค่าได้คลาดเคลื่อนมากที่สุด




รูปที่ 6.23 กราฟอิสเตอร์ซีลของตัวตรวจที่สร้างขึ้น


#### 6.6.4 เปรียบเทียบ $\Delta R / R$ ที่ได้จากการวัดและการคำนวณ

ตัวตรวจความดันที่สร้างได้ในงานวิจัยนี้มีค่าความต้านทานเท่ากับ  $4.400 \text{ k}\Omega$  และเมื่อนำมาวัดขนาดของตัวต้านทานด้วยเครื่องวัดความหนา ขนาดของตัวต้านทานมีความกว้าง  $34.5 \mu\text{m}$  หนา  $0.01 \mu\text{m}$  ภาพการวัดขนาดตัวต้านทานแสดงดังรูปที่ 6.24 นำขนาดที่วัดได้นี้มาคำนวณเพื่อหาค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อไถօดแฟร์มเกิดการโก่ง การคำนวณค่าความต้านทานขณะไถօดแฟร์มโก่งตัว ทำโดยการแบ่งตัวต้านทานเป็นช่อง ๆ ดังรูปที่ 6.25 แล้วหาค่าความยาวที่เพิ่มขึ้นในแต่ละช่อง โดยใช้จุดกึ่งกลางของแต่ละช่องเป็นตัวกำหนดให้ตัวต้านทานอยู่ในรัศมีโดยของไถօดแฟร์ม ซึ่งที่ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเดียว ก็จะมีค่าความยาวที่เปลี่ยนแปลงเท่ากัน จากนั้นนำค่าความยาวของตัวต้านทานทุกช่องรวมกันจะได้ค่าความยาวที่เปลี่ยนแปลงของตัวต้านทานทั้งหมดที่ความดันนั้น ๆ ตัวอย่างการคำนวณ แบ่งตัวต้านทานที่สร้างได้จริงเป็นช่อง ๆ ดังรูปที่ 6.26 ที่ช่อง a เป็นจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางไถօดแฟร์ม  $500 \mu\text{m}$  จากตารางที่ 3.5 ความยาวมีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ  $2.45 \times 10^{-10} \text{ m}$  ที่  $100 \text{ kPa}$  มีตัวต้านทานที่อยู่ระยะนี้ทั้งหมด 8 ช่อง จึงรวมเป็น  $1.96 \times 10^{-9} \text{ m}$  ทำเช่นเดียวกับช่อง b-e แล้วนำรวมกันที่แต่ละความดัน ได้ผลดังตารางที่ 6.4 นำมาดกราฟเปรียบกับค่าที่วัดได้จริงจากหัวข้อที่ 6.2 ได้ดังรูปที่ 6.27 ค่าที่คำนวณและค่าที่วัดได้จริงนั้นมีความแตกต่างกันมาก อาจเนื่องมาจากความหนาของตัวต้านทานที่วัดได้นั้นไม่ถูกต้อง


และการคำนวณคิดเห็นพะความยาวที่เปลี่ยนไป ไม่ได้คิดความกว้างของตัวด้านท่านที่เปลี่ยนไป จึงทำให้มีความคลาดเคลื่อนได้



รูปที่ 6.24 ภาพจากเครื่องวัดความหนาแสดงการวัดขนาดของตัวด้านท่าน




รูปที่ 6.25 ลักษณะการแบ่งตัวด้านท่านตามแนวรัศมีของไกด์แฟร์ม



รูปที่ 6.26 การแบ่งตัวต้านทานเพื่อคำนวณหาความต้านทานที่สร้างในงานวิจัยนี้

ตารางที่ 6.4 ผลการคำนวณค่า  $\Delta R / R$  ที่ความดันต่าง

Pressure (kPa)	$\Delta R / R$ (ppm) คำนวณ	$\Delta R / R$ (ppm) จากการวัด
10	0.9	68.2
20	3.9	113.6
30	8.8	159.1
40	15.7	204.54
50	24.5	249.9
60	35.3	295.4
70	48.1	363.6
80	62.8	409.1
90	79.5	454.5
100	98.1	522.7




รูปที่ 6.27 กราฟแสดงค่า  $\Delta R / R$  ที่ได้จากการวัดและการคำนวณด้วยแบบจำลองอย่างง่าย

## บทที่ 7

### สรุปงานวิจัยและข้อเสนอแนะ

#### 7.1 บทสรุปงานวิจัย


งานวิจัยวิทยานิพนธ์นี้ นำเสนอการออกแบบและการสร้างตัวตรวจรู้ความดัน ซึ่งใช้สารไวแสง SU-8 เป็นไโดอะแฟร์มในการรับประมวลอินพุต (ความดันก๊าซ) ลักษณะของสารไวแสง SU-8 ที่ถูกนายแสงแล้วจะมีลักษณะเป็นพอลิเมอร์มีความยืดหยุ่นได้เมื่อมีแรงม้ากระทำจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาขนาดที่เหมาะสมในการสร้างตัวตรวจรู้ ได้ลักษณะของตัวตรวจรู้ที่มีไโดอะแฟร์มหนา  $40 \mu\text{m}$  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  $1000 \mu\text{m}$  และตัวต้านทานสร้างด้วยโลหะนิโครมมีทั้งหมด 4 ตัว เชื่อมต่อ กันทั้งหมดอยู่ด้านบนของสารไวแสงขนาดความกว้าง  $40 \mu\text{m}$  โดยจะทำการทดสอบตัวตรวจรู้ความดันในช่วง  $0-180 \text{ kPa}$  ในขั้นตอนการสร้างตัวตรวจรู้ความดันมีด้วยกันหลายวิธี ซึ่งวิธีที่ได้ผลดีที่สุดคือ ใช้แผ่นวงจรพิมพ์เจารูขนาด  $1000 \mu\text{m}$  จากนั้นเติมโลหะทองแดงลงในรู ด้วยการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า จากนั้นขัดผิวน้ำให้เรียบเสมือนกันทั่วทั้งแผ่น นำไปปั่มนูนเคลือบสารไวแสง SU-8 ให้ได้ความหนา  $40 \mu\text{m}$  และนำไปเผาแสง อัลตราไวโอลেตให้เกิดการแข็งตัว นำไปสักด้วยเครื่องในรูออกแบบด้วยสารละลายเคมี จะได้ไโดอะแฟร์มจากนั้นสร้างตัวต้านทานโลหะ ด้วยการระเหยไออกไซด์โลหะในสูญญากาศ ผ่านหน้ากากโลหะที่มีลวดลายตัวต้านทานไฟฟ้า จากนั้นหมุนเคลือบสารไวแสง SU-8 ทันที จึงขึ้นแล้วนำไปเชื่อมต่อสายเพื่อนำไปวัดผล การทดสอบนี้ได้ทำการเทียบกับตัวตรวจรู้เชิงพาณิชย์ Motorola MPX 5700 โดยต่อตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างขึ้นเข้ากับวงจรที่ออกแบบไว้ แล้วต่อเข้ากับไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อประมวลผลและแสดงผล และตัวตรวจรู้ที่สร้างขึ้นสามารถวัดความดันได้ในช่วงอุณหภูมิ  $25-60^\circ\text{C}$  ทำงานในวิจัยนี้ไปเบริญเทียบกับงานตัวตรวจรู้ที่สร้างขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2018 ได้ดังรูปที่ 7.1




รูปที่ 7.1 เปรียบเทียบตัวตรวจสอบความดันที่สร้างขึ้นกับงานวิจัยอื่น ๆ

## 7.2 ข้อเสนอแนะ


ลักษณะของตัวต้านทานที่วางบนไโดอะแฟร์มจะอยู่ทั่วบริเวณไโดอะแฟร์มดังรูปที่ 7.2 เพื่อให้ได้ค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงมาก ๆ การเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานขึ้นอยู่กับความขาวของตัวต้านทานที่เพิ่มขึ้นเมื่อความขาวของไโดอะแฟร์มเพิ่มขึ้น โดยได้ทำการคำนวณความขาวเปรียบเทียบระหว่างตัวต้านทานแบบใหม่และตัวต้านทานแบบเดิมที่ได้สร้างในงานวิจัยนี้ โดยใช้วิธีเดียวกับหัวข้อที่ 6.6.4 โดยกำหนดให้ตัวต้านทานทั้งแบบใหม่และแบบเดิมมีความกว้าง  $50 \mu\text{m}$  และหนา  $1000\text{\AA}$  เท่ากัน จากรูปที่ 6.24 ตัวต้านทานแบบเดิมที่สร้างในงานวิจัยนี้ คำนวณแล้วได้ค่าความต้านทานที่  $0 \text{ kPa}$  เท่ากับ  $1683 \Omega$  เมื่อให้ความดัน  $100 \text{ kPa}$  มีความขาวเพิ่มขึ้น  $0.171 \mu\text{m}$  ทำให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนไป  $0.42 \Omega$  มีค่า  $\Delta R / R = 22.3 \text{ ppm}$  จากรูปที่ 7.3 เป็นตัวต้านทานแบบใหม่ทำการคำนวณแบบเดียวกับตัวต้านทานแบบเดิมที่ความดัน  $0 \text{ kPa}$  ตัวต้านทานมีค่า  $2640 \Omega$  เมื่อให้ความดัน  $100 \text{ kPa}$  มีความขาวเพิ่มขึ้น  $0.366 \mu\text{m}$  ทำให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนไป  $0.81 \Omega$  มีค่า  $\Delta R / R = 30.6 \text{ ppm}$  เห็นได้ว่าตัวต้านทานแบบใหม่นี้ให้ค่า  $\Delta R / R$  ที่มากกว่าแบบเดิม  $37.2\%$  คำนวณค่า  $\Delta R / R$  ที่ค่าความดันอื่น ๆ ได้ดังรูปที่ 7.4




รูปที่ 7.2 ตัวด้านทานทั่วทั้งโดยแฟร์ม (แบบใหม่)



รูปที่ 7.3 การหา  $\Delta R$  ตามจุดต่าง ๆ ของตัวด้านทานโดยคิดจากระยะห่าง  
ตัวด้านทานบริเวณต่าง ๆ ที่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโดยแฟร์ม



รูปที่ 7.4 กราฟจากการคำนวณเปรียบเทียบ  $\Delta R / R$  ของตัวด้านท่านแบบเดิมและแบบใหม่



รูปที่ 7.5 วงจรบริдж์เพื่อลดผลของอุณหภูมิ

เพื่อลดผลของอุณหภูมิที่ส่งผลต่อการวัด ในวงจรบริдж์ควรจะมีตัวด้านท่านไฟฟ้าที่เป็นโลหะชนิดเดียวกับตัวตรวจรู้ความดัน และการต่อวงจรบริจจ์ดังรูปที่ 7.5 เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่าความด้านท่านทั้งสองจะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากันส่งผลให้แรงดันที่ออกมากจากวงจรบริจจ์ไม่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ

## รายการอ้างอิง

- วรพงศ์ ตั้งครีรัตน์. (2548). **เซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระบบการวัดและระบบควบคุม.** พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- วิศรุต ศรีรัตน์. (2550). **เซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ในงานอุตสาหกรรม.** บริษัท ซีเอ็คьюเคชั่น จำกัด(มหาชน)
- Armbruster, S., Schiifer, F., Lammell, G., Artmanu, H., Schelling, C., Benzel, H., Finkbeinerl, S., Liirme, F., Ruther, P., and Paul, O. (2003). A Novel micromaching process for the fabrication of monocrystalline Si-membrane using porous silicon. **The 12<sup>th</sup> International Conference on Solid State Sensors, Actuators and Microsystems.** Boston, June 8-12, 2003 : 246-249
- Carmen, K. M. F., Maggie, Q. H. Z. , Dong, Z., and Li, W.J. (2005). Fabrication of CNT Based MEMS Piezoresistive Pressure Sensors Using DEP Nanoassembly. **Proceedings of 2005 5<sup>th</sup> IEEE Conference on Nanotechnology**, July 2005
- Chen, S., Zhu, M., Ma, B., and Yuan, W. (2008). Design and Optimization of a Micro Piezoresistive Pressure Sensor. **Proceedings of the 3<sup>rd</sup> IEEE Int. Conf. on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems** : 351-356
- Engel, J., Chen, J., and Liu, C. (2006). Strain sensitivity enhancement of thin metal film strain gauges on polymer microscale structures. **Applied Physics Letters 89**.
- Firtat, B., Moldovan, C., Iosub, R., Necula, D., Nisulescu, M. (2007). Differential piezoresistive pressure sensor. **IEEE** : 87-90
- Fraden, J. (2004). **Handbook of modern sensor : physics, designs and application.** 3<sup>rd</sup> edition. 1996 Springer Science+Business Media, Inc.
- Hsu, T. (2008). **MEMS and microsystems : design, manufacture, and nanoscale engineering,** 2<sup>nd</sup> edition, Hoboken, N.J. : John Wiley
- Janovsky, L., and Bauer, R. (2003). Absolute Pressure Sensors in CERMET Thick Film Technology. **26th International Spring Seminar on Electronics Technology** : 448-451

- Kim, J. H., Park, K. T., Kim, H. C., and Chun, K. (2009). Fabrication of a piezoresistive pressure sensor for enhancing sensitivity using silicon nanowire. **IEEE Transducers 2009**, USA, June 21-25 : 1936-1939
- Ko, H.S., Liu, C.W., and Gau, C.W. (2007). Novel fabrication of a pressure sensor with polymer material and evaluation of its performance. **J. Micromech. Microeng.** : 1640–1648
- Lim, H.C., Schulkin, B., Pulickal M.J., Liu, S., Petrova, R., Thomas, G., Wagner, S., Sidhu, K. and Federici, J.F. (2005), Flexible membrane pressure sensor. **Sensors and Actuator A** **119**. : 332-335
- Lin, L. (1999). A Simulation Program for the Sensitivity and Linearity of Piezoresistive Pressure Sensors. **Journal of microelectromechanical systems**, Vol.8, No.4, December 1999 : 514-522
- Mohan, A., Malshe, A. P., Aravamudhan, S., and Bhansali, S. (2004). Piezoresistive MEMS pressure sensor and packaging for harsh oceanic environment. **Electronic component and technology conference** : 948-950
- Pramanik, C., and Saha, H. (2006). Piezoresistive pressure sensing by porous silicon membrane. **IEEE sensors journal, Vol.6, No. 2, April.** : 301-309
- Stoetzler, A., Dittmann, D., Henn, N., Jasenek, A., Klopf, F., Scharping, A., and Frey, W. (2007). A small size high pressure sensor based on metal thin film technology. **IEEE SENSORS 2007 Conference** : 825-827
- Timoshenko, S., and Woinosky-Krieger, S. (1959) **Theory of Plates and Shells**. McGraw-Hill.



กรมธรรม์แบบจำลองผลทางคณิตศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการคุณภาพแห่งชาติ

## โปรแกรมคำนวณและวาดกราฟการโก่งตัวของไ/doeแฟร์มที่ความดันและความหนาต่าง ๆ

%SU-8 Diaphragm Deflectio

clear all ;clc

a = 1e-6\*input('Enter diaphragm radius in um:');

h =1e-6\*input('Enter diaphragm thickness in um:');

P = input('Enter applied pressure in Pa:');

b = 1e-6;

r = 0:b:a;

E = 4.02e9; %Young's modulus

v = 0.22; %Poisson's ratio

w = ((3\*(1-v^2)\*P)\*(a^2-r.^2).^2)/(16\*E\*h^3);

figure(1) %Diaphragm deflection

plot(r,w)

xlabel('radial coordinate')

ylabel('Deflection')

L=0;

X=b;

for i=1:(a/b);

H=(w(i)-w(i+1));

W=(X^2+H^2)^(1/2);

L=L+W;

End

disp('Max deflection =');

format long

disp(w(1));

disp('length =')

format long

disp(L)

โปรแกรมคำนวณระลักษณ์การโก่งตัวและความยาวที่เปลี่ยนไปของไดอะแฟร์ม เมื่อไดอะแฟร์มมีความยาวรัศมี  $500 \mu\text{m}$  หนา  $40 \mu\text{m}$

%SU-8 Diaphragm Deflection

clear all ;clc

a=500e-6; %Diaphragm radius

h=40e-6; %Diaphragm thickness

P=0:10e3:100e3; %Pressure in Pa

b = 50e-6;

r = 0:b:a;

E = 4.02e9; %Young's modulus

v = 0.22; %Poisson's ratio

[x,y]=meshgrid(r,P);

w = (y.\*((3\*(1-v^2)).\*(a^2-x.^2).^2)/(16\*E\*h^3);

figure(1)

surf(x,y,w)

L=[0,0]; DL=[0,0]; X=b;

for i=1:11;

    for j=1:(a/b);

        H =(w(i,j)-w(i,j+1));

        W=(X^2+H^2)^(1/2);

        L(i,j)=W;

        DL(i,j)=L(i,j)-b;

    end

end

PP=0:10e3:100e3;

rr =b:b:a;

[X,Y]=meshgrid(rr,PP);

figure(2)

surf(X,Y,DL)



**โปรแกรมการปรับเทียบตัวตรวจวัดความดันและการอ่านค่าความดันจากตัวตรวจวัดที่สร้างขึ้น**

```
// MPX5700

int Volume0 = 0,Volume1=1; //Volume = Analog Pin-0
float Vs=5.00;
float sum_ADC0,sum_ADC1,ADC0,ADC1,P;
int i,n=20;
long previousMillis=0;

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    if(micros() - previousMillis > 1*1000000) //1sec
    {
        previousMillis = micros();
        cal_Kpa();
    }
}

void cal_Kpa(void)
{
    sum_ADC0=0,sum_ADC1=0;
    // ADC
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        ADC0 = analogRead(Volume0);
        sum_ADC0=sum_ADC0+ADC0;
        ADC1 = analogRead(Volume1);
        sum_ADC1=sum_ADC1+ADC1;
    }
}
```

```
float Vout0;  
Vout0 = ((float)(sum_ADC0/n)/1023)*5;  
float Vout1;  
Vout1 = ((float)(sum_ADC1/n)/1023)*5;  
//Commercial sensor MPX5700  
float P_kPa0;  
float P_psi0 ;  
P_kPa0 = (Vout0/Vs-0.04)/0.0012858 ;  
P_psi0 = P_kPa0*0.1431392 ;  
Serial.print("MPX5700");  
//Serial.print(" ");  
//Serial.print(sum_ADC0/n);  
Serial.print(" ");  
Serial.print(P_kPa0 );  
Serial.println(" kPa ");  
//New pressure sensor  
//P=((Vout1-0.1004)/0.0324)-13;  
P=(((sum_ADC1/n)-133.44)/1.6942);  
Serial.print("New sensor");  
Serial.print(" ");  
Serial.print(sum_ADC1/n);  
Serial.print(" ");  
Serial.print(P);  
Serial.print(" kPa ");  
Serial.print(" ");  
}  
}
```



## บทความวิชาการ

Boonprakong, K., Pantong, C., Mapato, M., Deekla, P., and Chomnawang, N. "A low-cost pressure sensor based on a NiCr piezoresistor on SU-8 photoresist membrane", กำลังเตรียมต้นฉบับ เพื่อทำการส่งตีพิมพ์



## ตัวตรวจรู้ความดันตันทุนสำหรับพื้นที่โดยไม่ต้องใช้เมมเบรนสารไวแสง SU-8

**A low cost pressure sensors based on a NiCr piezoresistor on SU-8 photoresist membrane**

กมลรัตน์ บุญประภกง\* เจริญชัย ป้านทอง มาโนทัย พิทักษ์ ดีกี้ล้า และ นิมิต ชมนวรรจ

Kamonrat Boonprakong, Chalermchai Pantong, Manot Mapato, Pittaya Deekla and Nimit chomnawang

\*สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาชีวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ค.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-224400

E-mail: b.kamonrat@gmail.com

### **บทคัดย่อ**

โดยทั่วไปการสร้างตัวตรวจรู้ความดันในระบบกลไกไฟฟ้าจลุกภาคจะสร้างด้วยซิลิโคน ซึ่งมีราคาสูง ในบทความนี้จึงนำเสนอการสร้างตัวตรวจรู้ความดันแบบเก่าที่สร้างด้วยสารไวแสง SU-8 ซึ่งเป็นวัสดุพอลิเมอร์ มีลักษณะยืดหยุ่น มีค่านองคุลักษณ์ของยังที่น้อยกว่าซิลิโคน จึงมีความยืดหยุ่นสูงกว่าซิลิโคน ทำให้มีการตอบสนองต่อความดันที่ดีกว่า อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าซิลิโคนหลายเท่า ตัวตรวจรู้ความดันที่สร้างขึ้นนี้จะอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าความด้านทานไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าสแควร์เจล เพื่อเป็นตัวบ่งบอกความดัน ซึ่งตัวด้านทานไฟฟ้าเป็นโลหะ อุณหภูมิจะมีผลทำให้ค่าความด้านทานไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโลหะชนิดนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าความด้านทานไฟฟ้าที่น้อยมากเมื่อเทียบกับโลหะชนิดอื่นๆ และมีราคาถูก ทำขึ้นได้ง่าย

### **Abstract**

This article aims to fabricate a gauge pressure sensor. In general, Pressure sensor is fabricated on a silicon substrate. This article proposes a fabricated gauge pressure sensor with polymer material, such as SU-8. SU-8 has a Young's modulus lower than silicon, also SU-8 has a good deflection and flexibility more than silicon and cost of it is lower than silicon. This pressure sensor is change resistance to measure pressure. Resistors are nichrome. Nichrome has

TCR (Temperature coefficient of resistivity) less than other metal.


### **1. บทนำ**

ระบบกลไกไฟฟ้าจลุกภาค (Microelectromechanical System) ที่ร่วมกันเพื่อรวมความสามารถทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกลเข้าด้วยกัน มีขนาดเล็ก ในระดับไมโครเมตรถึงมิลลิเมตร สามารถแบ่งออกได้สองประเภทหลักคือ ตัวตรวจรู้จลุกภาค (Micro sensor) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรือปริมาณภายนอกต่างๆ เช่น ความดัน ความร้อน ความชื้น เป็นต้น และตัวขับร้าจลุกภาค (Micro actuator) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานทางกล เช่น ไมโครเวล ไมโครมอเตอร์ ไมโครปั๊ม เป็นต้น ปัจจุบันอุปกรณ์ในระบบกลไกไฟฟ้าจลุกภาคมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง แต่อย่างน้อยมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และยังมีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการสร้างอย่างต่อเนื่อง

งานวิจัยนี้ทำการ ได้ศึกษาและสร้างตัวตรวจรู้ความดัน (Pressure sensor) ด้วยกระบวนการทางระบบกลไกไฟฟ้าจลุกภาค ซึ่งจะนำเสนอกระบวนการสร้างในหัวข้อดังไปปัจจุบันตัวตรวจรู้ความดันมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น ใช้ควบคุมเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบรายงานต์ เครื่องบิน เป็นต้น ลักษณะโครงสร้างทั่วไปของตัวตรวจรู้ความดันที่ใช้แสดงดังรูปที่ 1 โดยโครงสร้างนี้มีไกด์อะเฟรน (Diaphragm) หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า เมมเบรน (Membrane) ทำหน้าที่เป็นตัวรับปริมาณอินพุต

หัวอัตโนมัติและมีตัวค้านทานไฟฟ้าหัวอัตโนมัติ เสตร์เรนเกจ (strain gauge) วางอยู่บริเวณด้านบนไคอะแฟร์มอีกชิ้น นี้หลักการวัดความดันก๊าซที่อาศัยการเปลี่ยนแปลง รูปทรงลักษณะของไคอะแฟร์มเมื่อมีความดันก๊าซมา กระทำ ไคอะแฟร์มจะเกิดการโค้งตัวขึ้นส่งผลให้มี ความเครียดเกิดขึ้นที่ไคอะแฟร์มและตัวค้านทานเสตร์เรน เกจที่อยู่บริเวณด้านบนไคอะแฟร์ม ทำให้ตัวค้านทานไฟฟ้า โดย ขนาดค่าความดันทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงค่าความดันทานไฟฟ้า โดย หัวอ่อนน้อมน้ำหนักของความดันก๊าซที่มา กระทำ


ตัวตรวจรู้ความดันนี้มีการพัฒนาลักษณะ โครงสร้างและวิธีการสร้างอย่างมากมาย เพื่อให้ตัว ตรวจรู้ความดันนี้สามารถจัดการความดันที่ระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปแล้วตัวตรวจรู้ความดันใน ระบบกลไกไฟฟ้าจุลภาค จะมีไคอะแฟร์มที่สร้างด้วย ชิลิกอน [1] อีกทั้งยังมีการใช้โลหะ พอลิเมอร์ [2] และ เชรานิก [3] เพื่อความแข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้งาน กระบวนการสร้าง เทคนิกหรือวัสดุที่ใช้ในการสร้างมี หลากหลายแบบ เช่น ไคอะแฟร์มที่สร้างด้วยกระบวนการ อิพิเตกซิยล [4] (Epitaxial Process) หรือการสร้างด้วย วิธี Low Pressure Chemical Vapor Deposition(LPCVD) เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของตัวค้านทานไฟฟ้าที่อยู่ บริเวณด้านบนไคอะแฟร์มนี้ก็มีวิธีการสร้างได้หลาย วิธีเช่นกัน



รูปที่ 1 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความดัน

## 2. การออกแบบตัวตรวจรู้ความดัน

สิ่งสำคัญสำหรับตัวตรวจรู้ความดันคือ ขนาด ของไคอะแฟร์ม เมื่อจากเป็นตัวกำหนดระดับย่านความ ดันที่ตัวตรวจรู้สามารถจัดได้ ความเครียดสูงสุดที่ ไคอะแฟร์มสามารถรับได้ และเป็นตัวกำหนดความไวใน การวัดความดันอีกด้วย [5] ไคอะแฟร์มในงานวิจัยนี้ มีลักษณะเป็นแท่งวงกลม พื้นผิวนี้มีความเรียบ มีความหนา เท่ากันทั้งแท่งและเป็นวัสดุเนื้อดีเยิกัน มีความหนาไม่ มาก (ความหนาไม่เกิน 20% ของเส้นผ่านศูนย์กลางของ ไคอะแฟร์ม) มีความยืดหยุ่นเล็กน้อย การให้ความดันจะ ให้ที่รับน้ำของแท่งไคอะแฟร์มทึบเท่น ซึ่งทำให้แท่ง ไคอะแฟร์มจะเกิดการโค้งตัวขึ้นดังรูปที่ 2 การโค้งตัวของ ไคอะแฟร์มเนื่องจากความดันก๊าซอธิบายได้ตามสมการที่ (1) [6]



รูปที่ 2 ลักษณะการโค้งตัวของไคอะแฟร์ม

$$w = \frac{Pa^4}{64D} \left[ 1 - \left( \frac{r}{a} \right)^2 \right]^2 \quad (1)$$

ที่อ  $w$  คือ ระยะโค้งตัวของไคอะแฟร์ม  
 $P$  คือ ความดันก๊าซ (kPa)  
 $a$  คือ ความยาวรัศมีของไคอะแฟร์ม  
 $r$  คือ ระยะจากจุดศูนย์กลางของไคอะแฟร์ม  
 $D$  คือ ความแข็งเชิงตัว (Flexural rigidity)  
 กำหนดได้โดยสมการที่ (2)

$$D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)} \quad (2)$$


เมื่อ  $E$  คือ modulus of elasticity (Young's modulus)  
 $h$  คือ ความหนาของไโคอะแฟร์ม  
 $\nu$  คือ อัตราส่วนของปัวซอง (Poisson's ratio)

เมื่อนำค่า  $D$  จากสมการที่ (2) มาแทนในสมการที่ (1) จะได้ดังสมการที่ (3)

$$w = \frac{3(1-\nu^2)P}{16Eh^3} (a^2 - r^2)^2 \quad (3)$$

จากสมการที่ (3) ระยะ โගง ตัวของ ไโคอะแฟร์ม จะมีค่ามากที่สุดที่  $r = 0$  หรือที่จุดศูนย์กลางนั้นเอง ปัจจัยที่มีผลต่อการ โගง ตัวของ ไโคอะแฟร์ม คือ ความดัน ( $P$ ) ความยาวรัศมีของ ไโคอะแฟร์ม ( $a$ ) และ ความหนาของ ไโคอะแฟร์ม ( $h$ ) ในงานวิจัยนี้ ผู้บังคับการสร้างตัวตรวจรู้ความดัน ได้ใช้พอดิเมอร์ เป็นตัวรับปริมาณอินทุกโดยใช้สาร ไวแสงชนิดลบหรือ RU-8 ใน การสร้าง ไโคอะแฟร์ม ของตัวตรวจรู้ความดัน ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบกลไกไฟฟ้าลูกภาค โดยทำ การจำลองทางนาฬิกา ไโคอะแฟร์ม ให้เท่ากับ สมกับการ ใช้วัดความดัน ซึ่งสาร ไวแสง RU-8 ที่ค่า modulus of elasticity ของปัวซอง ที่ 4.02 GPa และอัตราส่วนของปัวซอง ที่ 0.22 [7] ก้านคนให้ความหนาของ ไโคอะแฟร์ม ที่ 40 μm และทดลองที่ความดัน ที่ 10 kPa 20 kPa 30 kPa 40 kPa และ 50 kPa ทำการคานวณและวัดคราว ได้ดังรูปที่ 3 เมื่อความดัน ที่ 40 kPa ไโคอะแฟร์ม จะ โగง ตัวสูงมากขึ้น มากขึ้นตามไปด้วย หากพิจารณาจากสมการที่ (3) จะเห็นได้ว่า ไโคอะแฟร์ม จะ โゴง ตัวสูงมากขึ้น เมื่อความดัน ที่ มากขึ้น มาก แต่เมื่อความดัน ที่ 50 kPa ไโคอะแฟร์ม ไม่สูงมากนัก คือ 0-180 kPa ทำให้ ไโคอะแฟร์ม ต้องมีความยาวรัศมี ที่ มาก ส่วนความหนาของ ไโคอะแฟร์ม นั้น ต้องมีค่าน้อยๆ ในงานวิจัยนี้ ต้องการวัดความดัน ที่ ไม่สูงมากนัก คือ 0-180 kPa ทำให้ ไโคอะแฟร์ม ต้องมีความยาวรัศมี ที่ มาก


มากๆ จึงทำให้ตัวตรวจรู้สามารถจัดความดัน ค่า ได้ดี จากการศึกษา ปัจจัยต่างๆ ที่ ทำให้ได้ขนาด ไโคอะแฟร์ม ของ ตัวตรวจรู้ความดัน ที่ สร้างโดยใช้สาร ไวแสง RU-8 มีความหนา 40 μm ซึ่งหากมีความหนา ที่ น้อยกว่า นี้ อาจทำให้ ไโคอะแฟร์ม ไม่สามารถรับระดับความดัน ได้มากนัก ที่ ความดันสูงๆ อาจทำให้ ไโคอะแฟร์ม เกิดความเสียหาย ได้ และ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ที่ มาก 1000 μm ซึ่งเป็นขนาด ที่ ทำให้ตัวตรวจรู้ความดัน มีขนาด ไม่ใหญ่จนเกินไป



รูปที่ 3 การจำลองการ โ哥ง ตัวของ ไโคอะแฟร์ม ที่ ความดัน ระดับต่าง ๆ

สเตรนเกจ (Strain gauge) คือ เป็นอุปกรณ์ ที่ ใช้ วัดความเครียด ของวัสดุ เมื่อมี การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดย อาศัย การเปลี่ยนแปลง ค่า ความด้านท่าน ไฟฟ้า เมื่อมี ความดัน มา กระทำ กัน แต่ ไโคอะแฟร์ม ที่ มี สเตรนเกจ อยู่ ด้านบน จะ ทำ ให้ เกิด ความ เครียด ขึ้น บน สเตรนเกจ ด้วย เห็น กัน ส่งผล ที่ ทำ ให้ มี การเปลี่ยนแปลง ค่า ความด้านท่าน ไฟฟ้า โดย ค่า ความด้านท่าน ไฟฟ้า จะ เปลี่ยนไปตาม ขนาด ความ เครียด ที่ เกิด ขึ้น หรือ ขนาด ของ ความดัน ที่ มาก กระทำ การ วัด ผล การเปลี่ยนแปลง ค่า ความด้านท่าน ไฟฟ้า เมื่อมี ความดัน สามารถ ทำ ให้ ตัว ตรวจ น้ำ ตัว ตรวจรู้ ความดัน ต่อ เข้า กับ วงจร บีดิจิต ซึ่ง เมื่อ ค่า ความดัน ท่าน ไฟฟ้า เปเปลี่ยนแปลง จะ ทำ ให้ แรงดัน ไฟฟ้า ออก ทุก ที่ ได้ จำกัด วงจร ที่ ค่า แบร์ กัน ตาม ความดัน ที่ ให้ แก่ ตัว ตรวจรู้

เมื่อ โคอัคเติร์ฟอร์มเกิดการ โถงด้วยการทำให้สเตรน เกจที่อยู่บริเวณด้านบน โคอัคเติร์ฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลงค่า ความด้านทาน ไฟฟ้า โดยที่ค่าความด้านทาน ไฟฟ้าของ โลหะจะแบร์ค่าตันคงความพยายามและแบร์ค่าผลตัน กับพื้นที่หน้าตัด สามารถหาได้จากสมการที่ (4) ซึ่ง ลักษณะของด้วด้านทาน ไฟฟ้าแสดงดังรูปที่ (4)



รูปที่ 4 ลักษณะด้วด้านทาน ไฟฟ้า

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad (4)$$

เมื่อ  $R$  คือ ค่าความด้านทาน ไฟฟ้าของโลหะ

$l$  คือ ความยาวของด้วด้านทาน ไฟฟ้า

$A$  คือ พื้นที่หน้าตัดของด้วด้านทาน ไฟฟ้า

$\rho$  คือ ค่าสภาพด้านทาน ไฟฟ้า (Resistivity)

จากสมการที่ (4) เห็นได้ว่า ค่าความด้านทาน ไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าความพยายาม และพื้นที่หน้าตัด เมื่อ โคอัคเติร์ฟอร์มเกิดการ โถงทำให้ด้วด้านทาน ไฟฟ้ามีความพยายามเพิ่มขึ้น แต่พื้นที่หน้าตัดมีค่าลดลง จะทำให้ค่าความด้านทาน ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งนาดของค่าความด้านทาน ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของความดันที่มีกระบวนการ

เช่น โนบอรอน ฟอสฟอรัส เป็นดัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่มี ราคาสูงและใช้อุปกรณ์ที่สูงในการสร้าง การสร้างด้วด ตรวจสอบความดันในงานวิจัยนี้ ผู้เขียนสร้าง โคอัคเติร์ฟอร์มของ ด้วดตรวจสอบด้วยกระบวนการที่มีราคาถูก โดยการใช้ สาร ไวแสงชนิดคลุนหรือ SU-8 ดังที่ได้กล่าวมาในตอนดัน เมื่อสาร ไวแสงชนิดนี้ถูกแสงอัลตราไวโอเลตจะทำให้ เกิดปฏิกิริยาทางเคมี จะเกิดการแข็งดัว วีลักษณะขึ้นอยู่กับ เหมือนพอลิเมอร์ จึงนำมาใช้เป็นด้วรับปริมาณอินพุต กระบวนการที่ใช้สร้างด้วดตรวจสอบความดันที่กระบวนการ ลิโซกราฟี (Lithography) หรือการสร้างควบคายลงบน สาร ไวแสงด้วยการฉายแสงอัลตราไวโอเลต การระเหยไอ โลหะในสูญญากาศ (Evaporation) และการชุบโลหะด้วย ไฟฟ้า (Electroplating) มีขั้นตอนดังรูปที่ 5 กระบวนการ การสร้างด้วดตรวจสอบความดันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


- 1) นำแก่นพิมพ์วงจร (PCB) สถากดองแดงให้หมด จากนั้นเจาะรูทางสูญญากลางที่ 1000  $\mu\text{m}$  นาแกร์ ไฟต์ประบกติดด้านหลังของแก่น พิมพ์วงจร ลักษณะดังรูปที่ 5 (ก)
- 2) นำไปชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating) เพื่อเติม โลหะลงในรูที่เจาะ จากนั้นนำแก่นแกร์ไฟต์ ออกขัดบริเวณพื้นที่หน้าของทางแดงให้เรียบเสมอกัน แก่นวงจรพิมพ์ ดังรูปที่ 5 (ข)
- 3) หมุนเคลื่อน (Spin) สาร ไวแสง SU-8 เบอร์ 2050 หมุนด้วยความเร็วรอบ 4000 rpm จะได้ความหนา ของชั้นสาร ไวแสง 40  $\mu\text{m}$  (ข้อมูลจากความเร็วรอบ ในการหมุนเคลื่อนสาร ไวแสง) [8] อบด้วยอุณหภูมิ 65°C นาน 5 นาที และ 95°C นาน 10 นาที แล้วปล่อย ให้เย็นด้วยที่อุณหภูมิห้อง ฉายแสงอัลตราไวโอเลต ด้วยค่าพลังงาน 285  $\text{mJ/cm}^2$  และ อบด้วยอุณหภูมิ 110°C นาน 20 นาที เพื่อให้สาร ไวแสงเกิดการแข็งดัว ทั่วทั้งแผ่น สาร ไวแสงที่ได้ในขั้นตอนนี้จะเป็น โคอัคเติร์ฟอร์ม ของด้วดตรวจสอบที่อันบันปริมาณอินพุตที่ ต้องการวัด ดังรูปที่ 5 (ก)

### 3. กระบวนการสร้างด้วดตรวจสอบความดัน


โดยทั่วไปด้วดตรวจสอบความดันที่สร้างด้วย ชิลลิก่อน จะสร้างด้วยกระบวนการสร้างสถากด (Etching) เมื่อชิลลิก่อนเพื่อให้เกิดแก่น โคอัคเติร์ฟอร์ม จากนั้นจึงสร้าง ด้วด้านทาน ไฟฟ้าลงบน โคอัคเติร์ฟอร์ม โดยการเจือสาร

- 4) ทำการสกัด (Etching) ทองแดงด้วยสารละลายนามีบริเวณในรูปออกไหห์มจะได้โดยไฟฟ้า SU-8 ดังรูปที่ 5 (ง)
- 5) นำชิ้นงานที่ได้ไปเคลือบโลหะนิโกรัมด้วยการระเหยไอโลหะในสูญญากาศ (Evaporation) เพื่อให้สร้างเป็นตัวถ่านทานไฟฟ้าของตัวตรวจรู้ความคัน ดังรูปที่ 5 (จ)
- 6) หมุนเคลือบสารไวแสง AZ 1512 ด้วยความเร็วรอบ 1000 rpm อบด้วยอุณหภูมิ 95 °C นาน 20 นาทีจ่ายแสงอัลตราไวโอเลตเพื่อให้เกิดคลาดสายตัวถ่านทานไฟฟ้าของตัวตรวจรู้ แล้วสางสารไวแสง (Develop) ด้วยสารละลายนามีสารไวแสงชั้นนี้ใช้เป็นหน้ากากในการสกัดโลหะนิโกรัมให้เป็นตัวถ่านทานไฟฟ้า ดังรูปที่ 5 (ฉ)
- 7) สกัดโลหะนิโกรัมเป็นลายตัวถ่านทานไฟฟ้าด้วยสารละลายนามี HCl:HNO<sub>3</sub>:DI Water (1:1:3) และล้างสารไวแสง AZ ออกไหห์มจะได้ตัวถ่านทานไฟฟ้ามีค่า 4.4 kΩ ดังรูปที่ 5 (ช)
- 8) หมุนเคลือบสารไวแสง SU 8 เบอร์ 2002 ด้วยความเร็วรอบ 1000 rpm อบด้วยอุณหภูมิ 65 °C นาน 3 นาที และ 95 °C นาน 5 นาทีแล้วล้างสารไวแสง อัลตราไวโอเลตเปิดลายเฉพาะเวลาที่เชื่อมต่อสายไฟ เพื่อนำไปต่อในการวัดผลสารไวแสงชั้นนี้ใช้เป็นขั้นป้องกันตัวถ่านทานไฟฟ้า ดังรูปที่ 5 (ช)


เมื่อทำการสร้างตัวตรวจรู้ความคันจะได้ลักษณะชิ้นงานที่ได้แสดงดังรูปที่ 6 โดยสร้างตัวตรวจรู้เป็นแผ่นวงจรพิมพ์เจาะรูขนาด 1000 ไมโครเมตร มีโดยไฟฟ้า SU-8 มีหนา 40 ไมโครเมตร ตัวถ่านทานไฟฟ้าและสายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อตัวตรวจรู้ความคันจะทำจากสารละลายนามีสารไวแสง AZ ที่มีค่าความต้านทาน 4.400 kΩ เมื่อได้ตัวตรวจรู้ความคันแล้วจะนำไปทดสอบวัดความคันโดยมีรายละเอียดทดสอบในหัวข้อต่อไป



รูปที่ 5 ขั้นตอนการสร้างตัวตรวจรู้ความคัน




รูปที่ 6 ตัวตรวจรู้ความคันที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้



น้อยมาก มีการเปลี่ยนแปลงค่าความด้านทานไฟฟ้าเพียง  $3.5 \Omega$  ที่ความดัน  $130 \text{ kPa}$


ทำการปรับเทียบ (Calibration) ด้วยวิธีความดันที่สร้างขึ้นกับดั่วตรวจรู้เชิงพาณิชย์ MPX 5700 ลักษณะของทดสอบแสดงดังรูปที่ 10 โดยปรับความดัน ก๊าซในโถเรجنให้ก๊าซไหลไปยังดั่วตรวจรู้ความดันที่ สร้างขึ้นและ MPX 5700 ดั่วตรวจรู้ที่สร้างขึ้นต่อ กับ วงจรปรับแต่งสัญญาณ และดั่วตรวจรู้ที่สองต่อ กับ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่ออ่านค่าความดัน เมื่อทำการปรับเทียบแล้วนำดั่วตรวจรู้ที่สร้างขึ้นมาใช้ดั่วตรวจรู้เชิงพาณิชย์ Motorola MPX 5700




รูปที่ 10 (1) ถังก๊าซในโถเรجن (2) ดั่วปรับความดันก๊าซ (3) ดั่วตรวจรู้ความดัน MPX 5700 (4) ดั่วตรวจรู้ความดันที่สร้างขึ้น (5) วงจรปรับแต่งสัญญาณ (6) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (7) กอนพิวเตอร์

ดั่วตรวจรู้ความดันที่สร้างขึ้นมีด้านทานไฟฟ้าที่สร้างด้วยโลหะนิโครม จึงทำให้อุณหภูมินิ่งลดลง ค่าความด้านทานไฟฟ้า ทำการทดสอบผลของอุณหภูมิ โดยการนำดั่วตรวจรู้ที่สร้างขึ้นใส่ไว้ในเครื่องที่ควบคุม อุณหภูมิได้ โดยไม่ป้อนความดันก๊าซให้กับดั่วตรวจรู้ความดัน (ยังไม่มีผลของความดันเข้ามาเกี่ยวข้อง) และวัดแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากการจะเริ่มที่อุณหภูมิท่องแล้วเพิ่มอุณหภูมิขึ้นที่ละ  $10^\circ\text{C}$  ที่ไว้ 30 นาทีที่แต่ละอุณหภูมิ

จนถึง  $100^\circ\text{C}$  จากนั้นลดอุณหภูมิลงจนถึงอุณหภูมิท่อง ทำขึ้นเช่นเดียวกันที่แต่ละอุณหภูมิ ผลตอบสนองของดั่วตรวจรู้ความดันที่แต่ละอุณหภูมิแสดงผลดังรูปที่ 11 จาก รูปแรงดันที่คงที่อุณหภูมิ  $25^\circ\text{C}-60^\circ\text{C}$  เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า  $60^\circ\text{C}$  แรงดันที่วัดได้มีค่าเปลี่ยนแปลงไป อาจเป็นผลเนื่อง มาจากความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว เนื่องจากความร้อน (Thermal coefficient expansion (CTE)) [5] ของสาร ไวแสง SU-8 และแพนวงจรพิมพ์ที่ เป็นวัสดุฐานที่เก่าแก่ติดกับโครงสร้างสาร ไวแสง SU-8 ซึ่งค่า CTE ของสาร ไวแสง SU-8 เท่ากับ  $52 \text{ ppm}^\circ\text{C}$  และ แพนวงจรพิมพ์มีค่าเท่ากับ  $14 \text{ ppm}^\circ\text{C}$  ซึ่งอาจลดผลของ อุณหภูมิได้ด้วยการเพิ่มดั่วด้านทานไฟฟ้า(Dummy gauge) ต่อเข้าไปในวงจร



รูปที่ 11 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า และ อุณหภูมิ



รูปที่ 12 กราฟผลการตอบสนองทางเวลา

ทำการวัดผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจวัดความดัน โดยการป้อนความดันก๊าซที่ความดันต่างๆ ในรูปแบบขั้นบันได แล้วจับสัญญาณแรงดันเอาไว้ทุกดอย ใช้อัลตร้าโซนิกปืนหักขยะและสัญญาณและค่าแรงดัน ดังรูปที่ 12 ได้เวลาในการตอบสนองเท่ากับ 2.3 วินาที

### 5. สรุป

ในบทความนี้ได้ท่านเสนอตัวตรวจวัดความดันโดยใช้สารไวไฟแสง SU-8 เป็นโครงสร้างกระชับการที่ใช้สร้างนั้นเป็นกระบวนการการที่ง่ายและมีราคาต้นทุนการผลิตต่ำเมื่อเทียบกับการใช้ชิลเดอร์กลาเย่า และตัวตรวจวัดความดันที่ได้นั้น มีประสิทธิภาพในการวัดความดันที่ดีเช่นกัน โดยตัวตรวจวัดความดันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 μm ตัวค่านานาไปไฟฟ้าสร้างด้วยโลหะนิโคโรม สามารถวัดความดันช่วง 0-180 kPa ที่อุณหภูมิ 25°C-60°C มีเวลาในการตอบสนองเท่ากับ 2.3 วินาที และค่าความแปรผันข้าม 10% เมื่อเทียบกับตัวตรวจวัดซึ่งพานิชย์ Motorola MPX 5700

### คำขอบคุณ

คุณเขียนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์วิจัยและสถาบันวิจัยแสงชิน โกรดรอน (องค์กรมหาชน) สำหรับอุดหนุนและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

### เอกสารอ้างอิง

- [1] Lin, L.(1999).A Simulation Program for the Sensitivity and Linearity of Piezoresistive Pressure Sensors. *Journal of Microelectromechanical systems*, Vol.8, No.4,December 1999:514-522
- [2] Carmen, K. M. F, Maggie, Q. H. Z. , Dong, Z. and Wen J., Li .(2005).Fabrication of CNT-Based MEMS Piezoresistive Pressure Sensors Using DEP Nanoassembly. *Proceedings of 2005 5<sup>th</sup> IEEE Conference on Nanotechnology* , July 2005

[3] Janovsky, L. and Bauer, R.(2003).Absolute Pressure Sensors in CERMET Thick Film Technology. *26th International Spring Seminar on Electronics Technology* :448-451

[4] Armbruster, S., Schiifer, F. , Lammell, G. , Artmanu, H. , Schelling, C. , Benzel, H. , Finkbeinerl, S. , Liirme, F., Ruther, P. and Paul3, O.(2003). A Novel micromaching process for the fabrication of monocrystalline Si-membrane using porous silicon. *The 12<sup>th</sup> International Conference on Solid State Sensors, Actuators and Microsystems*. Boston, June 8-12, 2003:246-249

[5] Ko, H S., Liu, C W. and Gau,, C. W. (2007). Novel fabrication of a pressure sensor with polymer material and evaluation of its performance. *J. Micromech. Microeng.* : 1640-1648

[6] Timoshenko, S. and Woynosky-Krieger ,S. (1959). *Theory of Plates and Shells*. McGraw-Hill.

[7] Hsu, T. (2008), *MEMS and microsystems : design, manufacture, and nanoscale engineering*, 2<sup>nd</sup> edition, Hoboken, N.J. : John Wiley

[8] Microchem Corporation. [www.microchem.com](http://www.microchem.com)

## ประวัติผู้เขียน

นางสาวกมลรัตน์ บุญประคง เกิดวันที่ 6 กรกฎาคม 2528 ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เริ่มการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประสารวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์พุ่งวิทยา” อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อ พ.ศ. 2550 และได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันการศึกษาเดิม โดยได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขณะศึกษาปริญญาโทได้ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยที่สถาบันวิจัยแสงชินโกรตอน (องค์การมหาชน) และเป็นผู้สอนปฏิบัติการของสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 3 รายวิชาดังนี้ (1) Power systems laboratory (2) Circuit and device laboratory และ (3) Engineering electronic laboratory ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจในเทคโนโลยีระบบบกกลไฟฟ้าๆ ลักษณะ