



รายงานการวิจัย

การศึกษาการวินาศัยขององค์อาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(A STUDY OF BUILDING FAILURE AT SURANAREE
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)

คณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ

อาจารย์ ชีรวัฒน์ สินศรี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ร่วมวิจัย

| | |
|----------------|---------------|
| นางสาวอธิรา | นาคทั้ง |
| นางสาวจิราพร | โพธิ์ชัย |
| นายวิสิฐศักดิ์ | อนันต์พุฒิภูล |
| นายสุรสิทธิ์ | ผลชู |
| นายสิงขิกร | หมวกสกุล |
| นายสุเทพ | บำรุงผล |

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540

ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว

เดือนมีนาคม 2542

บทคัดย่อ

งานโครงการนี้ทำการศึกษาถึงสาเหตุของรอยร้าวที่เกิดขึ้นกับองค์อาคารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอาคารตัวอย่างที่เลือกทดสอบคืออาคารหอพักสุรนิเวศ 4 อาคารศูนย์เครื่องมือ 5 และอาคารสำนักงานหอพักสุรนิเวศ 7, 8, 9 โดยทำการศึกษากล่าวถึงการติดตามรอยร้าวโดยตรวจสอบการเคลื่อนตัวของรอยร้าว การทรุดตัวแตกต่างของฐานราก การทดสอบคืนในสถานะเพื่อหากำลังเบกทานของคืน พร้อมทั้งทดสอบคุณสมบัติของคืนในห้องปฏิบัติการและการตรวจสอบการออกแบบโครงสร้างอาคาร

จากการดำเนินการในข้างต้น เราจะนำมาทำวิเคราะห์ว่าสาเหตุหลักของการเกิดรอยร้าวของอาคารนั้นก็จากอะไร เพื่อเตรียมการทาวซึ่งปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสมสูงสุดต่อไป

ABSTRACTS

The objective of this study is to find the cause of the cracks which occurred at SUT. The building that are selected for the study are : Suranivet Dormitories no. 4 , The center for scientific and technological equipment building no.5 , Suranivet Dormitories Office no.7 and 9. The subjects of investigation are: behavior and propagation of the cracks, differential settlements of the foundation, field testing of the soil, and checking of the building design.

Finally, the main causes of the cracks are analyzed and procedures for repair and adjustment are recommended