



# คู่มือปฏิบัติการ

## วิชา ผลกระทบอากาศ เสียงและการควบคุม

Laboratory Manual (Part 3)

for

Air & Noise Pollution and Controls

(Course No. 617 322)

โดย นเรศ เชื้อสุวรรณ

สาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  
แก้ไขครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2547)

School of Environmental Health, Institute of Medicine  
Suranaree University of Technology (SUT)  
Nakorn Rachasrima, Thailand  
2<sup>nd</sup> Edition (October 2004)

บทนำ

หน้า 3

เนื้อหา

ข้อแนะนำเบื้องต้น: รูปแบบของรายงานปฏิบัติการ	หน้า 4
ปฏิบัติการตรวจวัดควันดำ (ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล)	หน้า 6
ปฏิบัติการตรวจวัดไอเสีย (ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน)	หน้า 18
พื้นฐานการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการประเมินความเข้มข้นของสารมลพิษ หน้า 28	
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก. เอกสารประกอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	หน้า 13
ภาคผนวก ข. เอกสารประกอบของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	หน้า 24

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. เอกสารประกอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	หน้า 13
ภาคผนวก ข. เอกสารประกอบของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	หน้า 24

## บทนำ

เนื้อหาของคู่มือฉบับนี้เป็นฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2547) ในส่วนของปฏิบัติการวิชามลพิษอากาศ เสียงและการควบคุม (รายวิชา 617 322) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนของนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วัตถุประสงค์หลักของคู่มือฉบับนี้ คือ การใช้เป็นแนวทางสำหรับเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างความรู้ก่อนและหลังลงมือปฏิบัติ การใช้เป็นคู่มือเขียนรายงาน รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนให้มีมากขึ้นในเรื่องของการใช้เครื่องมือตรวจด้านมลพิษอากาศ เนื้อหาของแต่ละปฏิบัติการในส่วนนี้ครอบคลุมทั้งสิ้น 4 ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติการตรวจควันดำ (ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล)
- การตรวจไอเสีย (ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน)
- ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างสารมลพิษที่อยู่ในรูป ก๊าซ (เน้น NO<sub>2</sub>)
- พื้นฐานการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการประเมินความเข้มข้นของสารมลพิษอากาศ

รายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละปฏิบัติการสามารถนำมาประกอบกับความรู้ที่ได้จากการบรรยายในชั้นเรียนจะช่วยเสริมทักษะด้านการใช้เครื่องมือและการตรวจวัดมลพิษอากาศให้กับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

นเรศ เชื้อสุวรรณ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์


ตุลาคม 2547

## ข้อแนะนำเบื้องต้น: รูปแบบของรายงานปฏิบัติการ

1. รายงานฯ จะใช้การเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ หากเขียนให้ใช้ "ตัวบรรจง" และให้ผู้อื่นสามารถอ่านและเข้าใจได้ ข้อแนะนำของรูปแบบของรายงานฯ อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

ก. ปกรายงานฯ ให้มีรายละเอียดของรายวิชา ชื่อปฏิบัติการ ชื่อ-สกุลของผู้จัดทำ ชั้นปี หมายเลขอประจำตัว วันที่ทำปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

รูปที่ 1. รูปแบบของปกรายงาน



ข. วัตถุประสงค์ของปฏิบัติการ ให้ระบุว่าปฏิบัติการที่ได้ทำไปแล้วมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างไร

ค. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ให้ระบุว่ามีการใช้เครื่องและอุปกรณ์ชนิดใดบ้างในการฝึกปฏิบัติการ

ง. วิธีทดลอง ให้ระบุถึงวิธีทดลองเป็นขั้นเป็นตอนดังแต่การเตรียมอุปกรณ์ การสอบเทียนเครื่องมือ (แนะนำให้เขียนเป็นแผนภูมิประกอบด้วย)

จ. ผลการทดลอง ให้แสดงรายละเอียดของผลการทดลอง เช่น การตรวจวัดมลพิษต่าง ๆ ให้ผลเป็นอย่างไร ผลกระทบต่อความเข้มข้นเท่าไร เป็นต้น

ฉ. สรุปผลการทดลองและข้อสังเกต ให้สรุปผลที่ได้จากการทดลองและแสดงข้อสังเกตที่ได้ เช่น ค่าการตรวจวัดเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เป็นต้น

ช. การตอบคำถาม ให้ตอบคำถามที่มีอยู่ในด้านท้ายของคู่มือปฏิบัติการในแต่ละเรื่อง

## 2. ข้อบังคับในการใช้ห้องปฏิบัติการ

ก. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะมีการตักเตือนและจะซื้อในความผิดครั้งแรก และจะทำการตัดคะแนนหากทำผิดข้อบังคับในครั้งต่อไป

ข. นักศึกษาต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ หากทำเสียหายต้องถูกปรับชดเชยให้กับมหาวิทยาลัย

ค. ห้ามนักศึกษาเล่นในห้องปฏิบัติการอย่างเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายและการบาดเจ็บ รวมทั้งอุปกรณ์เสียหายได้

ง. นักศึกษาควรสวมแว่นป้องกันเศษสิ่งของกระเจ็นเข้าตาขณะใช้ห้องปฏิบัติการ

## 3. ข้อแนะนำทั่วไป

- หน่วยที่ใช้กันทั่วไปในการรายงานปริมาณความเข้มข้นของสารมลพิษในอากาศ คือ ส่วนในล้านส่วน (part per million – ppm) หรือ มคก.ต่อลบ.ม. การแปลงระหว่างหน่วยกันก็สองมีสูตรง่าย ๆ ดังนี้

$$\text{มคก.ต่อลบ.ม.} = [\text{ppm} \times \text{Molecular Weight}] / 0.02445 \quad (\text{ที่ } 25^\circ\text{C}, 1 \text{ atm})$$

## ปฏิบัติการตรวจวัดควันดำ (yanพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล)

### บทนำ

ปัญหามลพิษทางอากาศจากไอเสียของ yanพาหนะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีสภาพการจราจรติดขัด ปฏิบัติการนี้เน้นเฉพาะควันดำจากเครื่องยนต์ดีเซล รถยนต์ดีเซลเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศเนื่องจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลบ่อยครั้งปล่อยเข้ามายังจากห้องไอเสียทำให้เกิดควันดำออกสู่บรรยากาศ ซึ่งควันดำมีองค์ประกอบของสารเคมีบางชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็ง เช่น polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) เป็นต้น รวมทั้งก๊าซบางชนิดที่ปล่อยออกมายังห้องไอเสียยังเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดสภาพฟอนกรดขึ้นอีกด้วย เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ได้ออกไซด์ ( $\text{SO}_2$ ) เป็นต้น กรณีเหล่านี้ยังไม่รวมถึงความไม่雅觀 (non aesthetic) การควบคุมควันดำจากรถยนต์ดีเซลจึงเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับทางกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม การตรวจวัดควันดำเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ควบคุมป้องกันปัญหามลพิษเท่านั้น การทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นจำเป็นต้องใช้มาตรการอื่นเข้ามาช่วยด้วย เช่น การให้ความรู้แก่ประชาชน การใช้อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ เป็นต้น

### วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิธีการตรวจวัดควันดำจากเครื่องยนต์ดีเซล
- เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการตรวจวัดควันดำจากเครื่องยนต์ดีเซล
- เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีการใช้เครื่องมือตรวจวัดควันดำจาก yanพาหนะ

### หลักการเบื้องต้น

วิธีการตรวจวัดตามกฎหมายของการตรวจวัดควันดำของ yanพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

กรณีที่ 1 เครื่องยนต์มีภาระและอยู่บนเครื่องทดสอบ (Dynamometer)

กรณีที่ 2 เครื่องยนต์ไม่มีภาระ (หรือจอดอยู่กับที่)

นอกจากนี้ วิธีการตรวจวัดที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย คือ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540) เรื่อง การกำหนดมาตรฐานค่าควันดำจากห้องไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2540 แบ่งชนิดของเครื่องมือไว้ดังนี้ เครื่องมือวัดควันดำระบบกรอง (filter) เครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงแบบไฟฟ้าน้ำหนา (Full Flow Opacity) ) เครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบ

แสงแบบให้ผลผ่านบางส่วน (Partial Flow Opacity) โดยเครื่องมือตรวจวัดใช้ค่าของความทึบแสงที่วัดได้จากเครื่องมือตรวจวัดแสดงออกมาในรูปของปริมาณควันดำที่ปล่อยจากยานพาหนะ เครื่องยนต์ดีเซล

### อุปกรณ์

- คู่มือปฏิบัติการวิชาชลพิษอากาศและเสียงและการควบคุม
- เครื่องตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงแบบให้ผลผ่านห้อง (Full flow opacity) ของ Wager รุ่น 6500 (รูปที่ 1.) พร้อมอุปกรณ์

รูปที่ 1. ตัวเครื่องตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงแบบให้ผลผ่านของ Wager รุ่น 6500



- เครื่องยนต์ดีเซลหรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ในปฏิบัติการนี้จะใช้รถแทรคเตอร์ 4 ล้อ ณ อาคารปฏิบัติการ 5 (หรือ รถกระบะบรรทุก หรือ รถถังโดยสารในบางกรณี)
- เครื่องคิดเลขและเทปวัดระยะ
- สมุดจดบันทึก ปากกา/ดินสอ
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น แว่นตา safety, ถุงมือ เป็นต้น

## ข้อพึงระวัง

ปฏิบัติการนี้เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและรถยนต์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายขึ้นได้ โดยเฉพาะ ดังนั้น การปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และการเมืองสำนึกถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งจำเป็นและพึงปฏิบัติ!


## ปฏิบัติการ

### ส่วนที่ 1 การเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดควันดำของ Wager รุ่น 6500

1. เตรียมเครื่องมือตรวจวัดควันดำ Wager รุ่น 6500 พร้อมอุปกรณ์ ที่มีอยู่ในกล่องใส่เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบ ดังนี้


- นำตัวเครื่องตรวจวัดควันดำ (เครื่องสีเหลืองสีน้ำเงิน ดังแสดงในรูปที่ 1) ออกมายังบนโต๊ะ ระวังมิให้ตกหรือกระแทก
- นำส่วนของอุปกรณ์ตรวจวัดหรือ Optical sensor พร้อมสายต่อสัญญาณ (ลักษณะคล้ายหูฟังสีดำ รูปที่ 2.) ออกมายังบนโต๊ะ ระวังมิให้ตกหรือกระแทก

รูปที่ 2. ส่วนของอุปกรณ์ตรวจวัดหรือ Optical sensor พร้อมสายต่อสัญญาณ



2. นำสวิตซ์เชื่อมต่อที่มีลักษณะเป็นปลั๊กทรงกลมสีดำที่อยู่ปลายสุดของสายต่อสัญญาณสายเสียงเข้ากับเบ้ารับด้านหน้าของตัวเครื่องวัดควันดำ รูปที่ 3. ใช้ความระวังในการต่อสวิตซ์ เพราะจะทำให้เก็บบิดหรือสวิตซ์ชำรุด หากไม่แน่ใจให้ถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องมือ ถ้าตัวสวิตซ์เชื่อมตอกันดีแล้วให้บิดไปทางขวาประมาณ  $\frac{1}{4}$  รอบ จะทำให้การต่อเชื่อมสัญญาณสนิทมากขึ้น
3. กรณีที่เครื่องผ่านการตรวจวัดมาแล้วให้ทำความสะอาดเดلنส์รับแสง และปรับเทียบเครื่องมือตามคำแนะนำของคู่มือ (ปรึกษาผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ)
4. เมื่ออุปกรณ์ตรวจวัดทุกชิ้นเชื่อมตอกันหมดแล้ว ให้กดแบน ON/OFF (รูปที่ 3. หมายเลข 1) บริเวณด้านหน้าของเครื่อง Wager รุ่น 6500 เพื่อทดสอบเครื่องมือ
5. หากผ่านการปรับเทียบภายใต้เงื่อนไขแล้ว (self calibration) แสดงว่าเครื่องมือพร้อมใช้งานตรวจวัดควันดำ

รูปที่ 3. ลักษณะของสวิตซ์เชื่อมต่อที่ต่อเข้ากับเครื่องตรวจวัดควันดำ Wager รุ่น 6500



6. หากยังต้องนำไปตรวจวัดมีท่อไอเสียอยู่สูงจากพื้นจนไม่สามารถวางอุปกรณ์ตรวจวัดให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้ ให้นำเอาตัวม้วง (extension pole) ของ

อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณต่อเข้าด้วยกัน เพื่อยืนให้อยู่ที่ปลายท่อไอเสีย เช่น กรณีของรถแทรกเตอร์ ณ อาคารเครื่องมือ 5 เป็นต้น

7. ติดตั้งหัววัดกับท่อไอเสียให้ระยะทางของแสงที่ตรวจวัดเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540) เรื่อง การกำหนดมาตรฐานค่าควันต่ำจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2540 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2541 ลงวันที่ 9 กันยายน 2541 ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป คือ ให้ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดหรือ Optical sensor อยู่ห่างจากปลายท่อไอเสียไม่เกิน 5 ซม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของท่อไอเสีย 4 ประเภท ดังนี้

- (ก) ท่อไอเสียวงกลมชนิดท่อตรง ให้อุปกรณ์ตรวจวัดห่างจากปลายท่อไอเสียไม่เกิน 5 ซม.
- (ข) ท่อไอเสียวงกลมชนิดท่อบากทำมุม ให้อุปกรณ์ตรวจวัดอยู่ที่ปลายสุดของท่อไอเสียในส่วนที่เป็นท่อบากเมื่อวัดจากกึ่งกลางท่อไอเสียแต่ไม่เกิน 5 ซม.
- (ค) ท่อไอเสียวงกลมชนิดท่อโค้ง ให้อุปกรณ์ตรวจวัดห่างจากปลายท่อไอเสียไม่เกิน 5 ซม.
- (ง) ท่อไอเสียวงกลมชนิดท่อตรง ให้อุปกรณ์ตรวจวัดห่างจากปลายท่อไอเสียไม่เกิน 5 ซม.

#### ส่วนที่ 2 การเตรียมรถยนต์ดีเซลสำหรับตรวจวัดควันดำ

1. นำรถยนต์ไปจอดในบริเวณที่ทำการตรวจวัดควันดำ ซึ่งควรเป็นบริเวณที่ไม่ได้รับการรบกวนจากปัจจัยภายนอก เช่น กระแสน้ำ แสงรบกวน ฝุ่นละออง เป็นต้น และให้ระบบส่งกำลังอยู่ในตำแหน่งว่าง (Neutral) หรือเกียร์ว่าง
2. หากมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบเบรคไอเสียให้ทำการปิดระบบดังกล่าวให้หมด
3. ก่อนทำการทดสอบให้ใส่ห้ามล้อและค้ำยันที่ล้อรถยนต์ไม่ให้เคลื่อนที่ขณะทำการทดสอบ
4. ทำการติดเครื่องยนต์ให้อยู่ในอุณหภูมิใช้งานตามปกติ (กรณีรถที่เครื่องยนต์ยังเย็น อยู่ให้ทำการเดินเครื่องอยู่กับที่ไม่น้อยกว่า 5 นาที)

5. สังเกตและตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องยนต์ ด้วยการเร่งเครื่องข้า ๆ จน ความเร็วรอบสูงสุด ให้พังเสียงหรือสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น หากพบให้ ระงับการตรวจวัดไว้ก่อนจนกว่าเครื่องยนต์อยู่ในสภาพปกติ

### ส่วนที่ 3 การตรวจวัดคุณค่าจากยานพาหนะดีเซลด้วยเครื่อง Wager รุ่น 6500

1. เมื่ออุปกรณ์ตรวจวัดทุกชิ้นเชื่อมต่อกันหมดแล้ว ให้กดแป้น ON/OFF (รูปที่ 3. หมายเลข 1) บริเวณด้านหน้าของเครื่อง Wager รุ่น 6500 เมื่อเครื่องฟานการปรับ เทียบภายในแล้วเครื่องมีจะอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานสำหรับตรวจวัดคุณค่า
2. นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการนี้ห้ามอยู่บริเวณที่อาจเกิดอันตราย อย่างเด็ดขาด หากกรณีการไฟลหหรือเคลื่อนห้องจากที่ เช่น ด้านหน้าและหลัง ของรถยนต์ เป็นต้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องถูก ลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. พยายามให้สายต่อสัญญาณอยู่ห่างจากผนังท่อไอเสีย และหลีกเลี่ยงมิให้สายต่อ สัญญาณสัมผัสกับส่วนที่ร้อนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
4. กดแป้น Select (รูปที่ 3. หมายเลข 6) บริเวณด้านหน้าของเครื่อง Wager รุ่น 6500 เพื่อเลือกขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไอเสีย เมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วให้ กดแป้น Save (รูปที่ 3. หมายเลข 4)
5. กดแป้น Select หากแรงม้า (HP) เพื่อเลือกด้าวเลขที่ตรงกับชนิดของเครื่องยนต์ของ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไอเสีย เมื่อได้แรงม้าที่ต้องการแล้วให้กดแป้น Save
6. ผ่านเมื่อไปบริเวณอุปกรณ์ตรวจวัดเพื่อบังแสงไม่ให้ผ่านไปยังดัวรับ (Light detector) อ่านค่าที่ได้จากจอว่าเป็น 100% ก่อนเลื่อนมือออกแล้วอ่านค่าอีกครั้งจากจอแสดงผล ค่าที่ได้ควรเป็น 0% หากไม่ได้ให้กดแป้น Zero (รูปที่ 3. หมายเลข 2)
7. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ตรวจวัดยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามข้อ 6 ของส่วนที่ 1 หรือไม่ ปรับระยะได้หากจำเป็น
8. กดแป้น Start Test (รูปที่ 3. หมายเลข 2) เพื่อเริ่มทำการวัด สังเกตจอแสดงผลจะ ขึ้นตัว T1 และถึงการวัดค่าคุณค่าครั้งที่ 1
9. เร่งเครื่องยนต์จนสุดคันเร่งอย่างเร็วพร้อมตรวจวัด
10. บันทึกค่าความทึบแสงที่ได้ และทำข้อ 8 และ 9 อีก 1 ครั้งพร้อมบันทึกผล

- หากค่าความทึบแสงที่ได้จากการตรวจวัดทั้งสองครั้งต่างกันเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ให้เริ่มทำการวัดใหม่ พร้อมบันทึกผลและรายละเอียดของรถยนต์ที่ใช้ทดสอบ (ยึดห้องรุ่น ปีประมวลความจุระบบอากาศ)
- เมื่อตรวจวัดเสร็จให้ปิดเครื่อง Wager และเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

### คำถาม

- ตามกฎหมายของไทยค่าความทึบแสงจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ตรวจวัดได้มีอะไรเปรียบเทียบกับมาตรฐานเป็นอย่างไร? อภิปราย
- วิธีการตรวจวัดค่าน้ำดามแบบที่ได้ปฏิบัติไปแล้วมีความแตกต่างจากวิธีอื่นตามกฎหมายของไทยอย่างไร? อภิปราย

### แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าคันวัดค่า

#### ปฏิบัติการตรวจวัดค่าคันวัดค่าจากยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซล

ชื่อ-สกุล..... เลขประจำตัว..... กลุ่มที่.....

สถานที่ทดสอบ.....

ลักษณะของยานพาหนะ (รายละเอียด) .....

ลักษณะของสภาพอากาศ.....

การตรวจวัดครั้งที่ 1				
หมายเลขรถ (VIN)	วันที่ทดสอบ	ค่าความทึบแสง 1 (T1)%	ค่าความทึบแสง 2 (T2) %	ค่าความทึบแสง 3 (T3) %
ค่าความทึบแสงเฉลี่ย (%)				
ค่าความแตกต่าง (Spread) %				

การตรวจวัดครั้งที่ 2 (กรณีตรวจวัดซ้ำ)				
หมายเลขรถ (VIN)	วันที่ทดสอบ	ค่าความทึบแสง 1 (T1)%	ค่าความทึบแสง 2 (T2) %	ค่าความทึบแสง 3 (T3) %
ค่าความทึบแสงเฉลี่ย (%)				
ค่าความแตกต่าง (Spread) %				

### ภาคผนวก ก.

#### เอกสารประกอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากห่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลได้กำหนดไว้ใน  
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540 และมีการแก้ไข<sup>๑</sup>  
เพิ่มเติมด้วยประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2541 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานค่าควันดำ  
จากห่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล มีรายละเอียดจากเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการ  
กฤษฎีกา (หรืออาจใช้สำเนาจากราชกิจจานุเบกษา) ดังรายละเอียดในเอกสารของ  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา






ภาพแสดงการติดตั้งหัววัสดุเรื่องมือวัสดุกาวน์ค่าความไม่แน่นหนาตามที่กำหนดให้ผ่านหัวห้องน้ำ ก่อ ไอลิชของรยบันต์และระบุความหมายของทางเดินและของหัววัสดุ ตามภาพด้านล่าง  
หน้า 16/36

ก้าพแสดงการติดตั้งหัววัสดุเรื่องมือวัสดุกาวน์ค่าความไม่แน่นหนาตามที่กำหนดให้ผ่านหัวห้องน้ำ ก่อ ไอลิชของรยบันต์และระบุความหมายของทางเดินและของหัววัสดุ ตามภาพด้านล่าง  
หัวประปากรจะหัวยาสต์ เทคโนโลยีและถังแก๊สอุ่น หัวใน ไอลิชและถังแก๊สอุ่น หัวที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
ร่องการสำหรับติดตั้งหัวยาสต์ เทคโนโลยีและถังแก๊สอุ่น หัวที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
ร่องการสำหรับติดตั้งหัวยาสต์ เทคโนโลยีและถังแก๊สอุ่น หัวที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

### ภาพที่ ๒ สำหรับห้องน้ำที่ไม่มีเสียงจากลมชนิดที่สอง



### หมายเหตุ


- (๑) หมายความถึง หัววัสดุของเครื่องมือวัสดุกาวน์ค่าความไม่แน่นหนาที่ต้องติดตั้งหัวห้องน้ำ
- (๒) หมายความถึง ระบบท่อความพยายามของทางเดินและของหัววัสดุ

หมายความถึง หัววัสดุของเครื่องมือวัสดุกาวน์ค่าความไม่แน่นหนาที่ต้องติดตั้งหัวห้องน้ำ

หมายความถึง หัวห้องน้ำที่ไม่มีเสียงจากลมชนิดที่สอง หัวห้องน้ำที่ไม่มีเสียงจากลมชนิดที่สอง  
(๑) หมายความถึง ระบบท่อความพยายามของทางเดินและของหัววัสดุ

(๒) หมายความถึง ระบบท่อความพยายามของทางเดินและของหัววัสดุ

### ภาพที่ ๓ สำหรับห้องน้ำที่ไม่มีเสียงจากลมชนิดที่สอง



หมายความถึง หัวห้องน้ำที่ไม่มีเสียงจากลมชนิดที่สอง หัวห้องน้ำที่ไม่มีเสียงจากลมชนิดที่สอง  
(๑) หมายความถึง ระบบท่อความพยายามของทางเดินและของหัววัสดุ

(๒) หมายความถึง ระบบท่อความพยายามของทางเดินและของหัววัสดุ



## ปฏิบัติการตรวจวัดไอเสีย (yanpahanใช้เครื่องยนต์เบนซิน)

### บทนำ

รถยนต์เป็นยานพาหนะที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วต่อการเดินทางของมนุษย์ การใช้รถยนต์ที่มีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะและกลไกเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้คนจำนวนมาก จำนวนรถยนต์ที่มากขึ้นประกอบกับสภาพภาระจราจรที่ดีดขัดก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศมากขึ้น เป็นเงาตามตัว ไอเสียของยานพาหนะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ก้าวไ้อิโอดีคราร์บอนและคาร์บอนมอนิกไซด์เป็นสารมลพิษสำคัญที่ถูกปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถยนต์เบนซิน ก้าวดังกล่าวส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับ เช่น ก้าว คาร์บอนมอนอกไซด์ที่มีนุ่มๆ หายใจจะทำให้เกิดคาร์บออกซีไฮโลกอลบิลขึ้นในเลือดและไป殃การจับอ๊อกซิเจนกับไฮโลกอลบิลทำให้มีอ๊อกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่เพียงพอและทำให้เสียชีวิตได้ เมื่อต้น ปฏิบัติการนี้เน้นวิธีการตรวจวัดเฉพาะไอเสียจากยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินด้วยเครื่องมือตรวจวัดที่เป็นมาตรฐานสำหรับก้าวไ้อิโอดีคราร์บอน (HC) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

### วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิธีการตรวจวัดไอเสียจากยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
- เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการตรวจวัดไอเสียจากยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
- เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีการใช้เครื่องมือตรวจวัดไอเสียจากยานพาหนะ


### หลักการเบื้องต้น

วิธีการตรวจวัดตามกฎหมายของการตรวจวัดไอเสียของยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินหรือแก๊สโซลีนกำหนดว่าต้องเป็นเครื่องระบบันดิสเปอร์ซีฟ อินฟราเรด (gas dispersive infrared หรือ NDIR) ที่ใช้การส่องผ่านแสงในย่านความถี่อินฟราเรดออกมายังห้องดูดไอเสยมาเก็บไว้ก่อนแปลงค่าความเข้มแสงออกเป็นค่าความเข้มข้นของก้าวcarbอนมอนอกไซด์ และไ้อิโอดีคราร์บอน

### อุปกรณ์

- คู่มือปฏิบัติการวิชาชามลพิษอากาศและเสียงและการควบคุม

2. เครื่องตรวจวัดก๊าซไอเสียของ Horiba รุ่น MX554J (รูปที่ 4.) พร้อมอุปกรณ์  
รูปที่ 4. ตัวเครื่องตรวจวัดไอเสียของ Horiba รุ่น MX 554J พร้อมอุปกรณ์



3. เครื่องยนต์เบนซินหรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ในปฏิบัติการนี้จะใช้รถ  
ยนต์น้ำส่วนบุคคล 4 ล้อ ณ อาคารปฏิบัติการ 8 (หรือรถยนต์เบนซินชนิดอื่น ๆ ใน  
บางกรณี)
4. รถจักรยานยนต์ 2 และ 4 จั่งหวะ
5. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น แวนดา safety, ถุงมือ เป็นต้น
6. เครื่องคิดเลขและเทปวัดระยะ
7. สมุดจดบันทึก ปากกา/ดินสอ

#### ข้อพึงระวัง

ปฏิบัติการนี้เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและรถยนต์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายขึ้น  
ได้ โดยเฉพาะ ดังนั้น การปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และการมีจิตสำนึกลงความปลอด  
ภัยของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งจำเป็นและพึงปฏิบัติ!


#### ปฏิบัติการ

##### ส่วนที่ 1 การเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดไอเสียของ Horiba รุ่น MX554J


1. เตรียมเครื่องมือตรวจวัดไอเสียของ Horiba รุ่น MX554J พร้อมอุปกรณ์ ที่มีอยู่ใน  
กล่องใส่เครื่องมือของมาประกอบ ดังนี้

- นำด้าวเครื่องตรวจวัดไอเสีย (เครื่องสีเหลี่ยมสีน้ำเงิน ดังแสดงในรูปที่ 4.) สายนำด้าวอย่าง ด้าวรอง ออกรมาตั้ง/วางบนโถะ ระวังมิให้ตกหรือกระแทก
- ประกอบสายสัญญาณ (ปลั๊กสีดำมุ่งล่างขวา ดังแสดงในรูปที่ 5.)
- ประกอบด้าวตัก/กรองน้ำเข้ากับสายสัญญาณ (ปลั๊กสีดำมุ่งล่างขวา ดังแสดงในรูปที่ 6.) และต่อร่วมเข้ากับหัวเก็บด้าวอย่าง (หัวทองแดง)

รูปที่ 5. ด้าวเครื่องตรวจวัดไอเสียของ Horiba รุ่น MX 554J และการต่อปลั๊กสัญญาณ



รูปที่ 6. ปลายห่อ (probe) ของเครื่องตรวจวัดไอเสียของ Horiba รุ่น MX 554J




## ส่วนที่ 2 การเตรียมรถยนต์เบนซินสำหรับตรวจวัด ไอเสีย

- นำรถยนต์ไปจอดในบริเวณที่ทำการตรวจวัด ไอเสีย ซึ่งควรเป็นบริเวณที่ไม่ได้รับการรบกวนจากปัจจัยภายนอก เช่น กระแสลม แสงรบกวน ผู้ล่วงอง เป็นต้น และให้ระบบส่งกำลังอยู่ในตำแหน่งกลาง (Neutral) หรือเกียร์ว่าง
- ก่อนทำการทดสอบให้ใส่ห้ามล้อและค้ายันที่ล้อรถยนต์ไม่ให้เคลื่อนที่ขณะทำการทดสอบ
- ทำการติดเครื่องยนต์ให้อยู่ในอุณหภูมิใช้งานตามปกติ (กรณีรถที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ให้ทำการเดินเครื่องอยู่กับที่ไม่น้อยกว่า 5 นาที)
- สังเกตและตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องยนต์ ด้วยการเร่งเครื่องช้า ๆ จนความเร็วอบสูงสุด ให้ฟังเสียงหรือสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น หากพบให้ระงับการตรวจวัดไว้ก่อนจนกว่าเครื่องยนต์อยู่ในสภาพปกติ

## ส่วนที่ 3 การตรวจวัด ไอเสียจากยานพาหนะเบนซินด้วยเครื่อง Horiba รุ่น 554J

- เมื่ออุปกรณ์ตรวจวัดทุกชิ้นเชื่อมต่อกันหมดแล้ว ให้ทดสอบการรั่วไหลของอุปกรณ์ (leak test) ก่อนทำการทดสอบจริงทุกครั้ง ด้วยการสวมจุกยางที่ด้านปลายของหัววัด(probe) ให้สุด (รูปที่ 7.) แล้วกดแป้น M เครื่องจะนับถอยหลังเป็นเวลา 5 วินาที หลังจากนั้นสัญลักษณ์ Pass จะแสดงให้เห็นบนจอ ซึ่งแสดงว่าเครื่องมือพร้อม หากมีการรั่วไหลให้ทำการตรวจสอบสายต่อทั้งหมดโดยเริ่มต้นขั้นตอนในส่วนที่ 1 ใหม่

รูปที่ 7. ปลายหัว (probe) และจุกยางสำหรับทดสอบการรั่วไหล (leak test)



2. เมื่อพร้อมทำการตรวจวัดให้สอดหัววัดให้ลึกที่สุดในห่อไอเสียขณะเครื่องยนต์เดินเบาอ่านค่า CO และ HC ที่จดเมื่อได้ค่าค่อนข้างคงที่ หากค่าไม่คงที่ให้จดบันทึกค่าสูงสุดและต่ำสุดไว้เพื่อทำการเฉลี่ย
3. ให้ทำการวัดขั้ตามข้อ 1 และ 2 แล้วใช้ค่าเฉลี่ยจากการทำข้าสองครั้งเป็นค่าที่ใช้ในรายงานฯ
4. ตรวจสอบด้วยการดูดอากาศจากช่องเครื่องมือ หากสกปรกให้ทำการเปลี่ยนและทำความสะอาดเครื่องมือโดยเฉพาะปลายหัววัด (probe) ก่อนตรวจวัดยานพาหนะคันต่อไป หากเสร็จสิ้นการตรวจวัดให้ทำความสะอาดเครื่องมือก่อนเก็บให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

#### ส่วนที่ 4 การตรวจวัดไอเสียในส่วนของก๊าซไฮโดรคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากจักรยานยนต์ด้วยเครื่อง Horiba รุ่น 554J

1. เมื่ออุปกรณ์ตรวจวัดทุกชิ้นเชื่อมต่อกันหมดแล้ว ให้ทดสอบการรั่วไหลของอุปกรณ์ (leak test) ก่อนทำการทดสอบจริงทุกรั้ง ด้วยการสวมถุงยางที่ด้านปลายของหัววัด(probe) ให้สุด (รูปที่ 7.) แล้วกดแป้น M เครื่องจะนับถอยหลังเป็นเวลา 5 วินาที หลังจากนั้นสัญลักษณ์ Pass จะแสดงให้เห็นบนจอ ซึ่งแสดงว่าเครื่องมือพร้อมใช้งาน หากมีปัญหาการรั่วไหลให้ทำการตรวจสอบสายต่อทั้งหมดโดยเริ่มต้นขั้นตอนในส่วนที่ 1 ใหม่
2. เมื่อพร้อมทำการตรวจวัดให้สอดหัววัดให้ลึกที่สุดในห่อไอเสียขณะเครื่องยนต์เดินเบาอ่านค่า CO และ HC ที่บันทึกค่าเมื่อได้ค่าค่อนข้างคงที่ หากค่าไม่คงที่ให้จดบันทึกค่าสูงสุดและต่ำสุดไว้เพื่อทำการเฉลี่ย
3. ให้ทำการวัดขั้ตามข้อ 1 และ 2 แล้วใช้ค่าเฉลี่ยจากการทำข้าสองครั้งเป็นค่าที่ใช้ในรายงานฯ
4. ตรวจสอบด้วยการดูดอากาศจากช่องเครื่องมือ หากสกปรกให้ทำการเปลี่ยนและทำความสะอาดเครื่องมือโดยเฉพาะปลายหัววัด (probe) ก่อนตรวจวัดยานพาหนะคันต่อไป หากเสร็จสิ้นการตรวจวัดให้ทำความสะอาดเครื่องมือก่อนเก็บให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5. เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจวัดให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเพื่อหยุดการปล่อยมลพิษออกสู่อากาศและป้องกันปัญหาของตัวรบกวน

## คำถาม

1. ตามกฎหมายของไทยค่าไอยเสียที่ตรวจวัดได้จากยานพาหนะที่ทำการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานเป็นอย่างไร? อภิปราย
2. ทำไงจึงต้องให้ความสำคัญกับผลพิษอากาศที่ปล่อยจากยานพาหนะ โดยเฉพาะกําชาร์บอนมอนอกไซด์ และกําชไอโอดีคราร์บอน? อภิปราย
3. หากยานพาหนะที่ทำการตรวจวัดมีค่าไอยเสียเกินมาตรฐาน อะไรคือหนทางแก้ไข? อภิปราย

### แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าไอยเสีย

#### ปฏิบัติการตรวจวัดค่าควันด้วยยานพาหนะเครื่องยนต์เบนซิน

ชื่อ-สกุล..... เลขประจำตัว..... กลุ่มที่.....

สถานที่ทดสอบ.....

ลักษณะของยานพาหนะ (รายละเอียด)


ลักษณะของสภาพอากาศ.....

การตรวจวัดครั้งที่ 1					
หมายเลข(VIN)	วันที่ทดสอบ	HC 1	HC 2	CO 1	CO 2
ค่าเฉลี่ยการตรวจวัดครั้งที่ 1					
การตรวจวัดครั้งที่ 2					
หมายเลข(VIN)	วันที่ทดสอบ	HC 1	HC 2	CO 1	CO 2
ค่าเฉลี่ยการตรวจวัดครั้งที่ 2					
ค่าเฉลี่ยของยานพาหนะ					

## ภาคผนวก ข.

### เอกสารประกอบของกระทรวงวิทย์ฯ

วิธีการตรวจค่าไฮเดรอกท่อไฮเดรอกของยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินหรือก๊าซโซลินได้กำหนดไว้ในวิธีการตรวจค่าควันดำจากท่อไฮเดรอกของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลได้กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537 เรื่องกำหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากท่อไฮเดรอกของรถจักรยานยนต์ ลงวันที่ 14 กันยายน 2537 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไฮเดรอกของรถจักรยานยนต์ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2536 โดยมีรายละเอียดจากเอกสารของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ส่วนประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2540 เกี่ยวข้องกับรถยนต์แก๊สโซลิน ซึ่งมีกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไฮเดรอกไว้ เช่นกัน





## ประการศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน

ฉบับที่ ๒ (ว.ศ. ๒๕๕๗)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่ามาตรฐานสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุญาต

ในทำ ๑๐๖๒ ให้ถูกต้องที่สุดอย่างน้อยตามคำแนะนำเบื้องต้นผู้ผิดต้องเสีย

ในการผ่านสัมภาษณ์ครั้งเดียวไม่ต้องซ้ำไปใหม่อีก ให้เสียไม่ได้ เนื่องจากต้องกรา  
รังสีเพียง ให้ใช้ห้องพิเศษเพื่อเตรียมตัวโดยทั่วไป เจตนาหัววัดของเครื่องมือเข้าไปใน  
ห้องพิเศษที่สร้างขึ้นโดยไม่เสีย เพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามของนักศึกษา ไม่ต้องเสีย

(๔) ให้จำนวนกำปริมาณความเข้มข้นของก้าวกระบอนของอนุญาต เมื่อ  
เครื่องมือแสดงผลคงที่แล้ว ในกรณีที่เครื่องมือแสดงผลไม่คงที่ ให้ใช้การตั้งค่าที่อ่อน  
ๆ ครั้งห่างค่ามาตรฐานและค่าที่สูดในกระบวนการวัดครั้งหนึ่ง

(๕) ให้ปรับค่าความแม่นยำของเครื่องมือและคงที่ให้ขาด  
ลักษณะของเครื่องมือที่ต้องดิน โดยคำนึงถึงความต้องการของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ  
สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความต้องการของวิทยาศาสตร์ และ โภตวานิชหั้นรองของ  
คณะกรรมการสั่งเปลี่ยนให้ห้าม กำหนดมาตรฐานค่ามาตรฐานของนักศึกษาที่ได้รับ  
อนุญาตที่บรรจุในแบบที่ ไม่ต้องประเมิน

ข้อ ๑ ให้ประเมิน

“ครั้งเดียว” หมายความว่า เครื่องที่ทำงานด้วยระบบบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์  
อิมพาร์ส์ (NON-DISPERSIVE INFRARED) หรือ NDIR สำหรับใช้วัดปริมาณความเข้ม<sup>๓</sup>  
ซึ่งของสารเคมีที่ต้องการ ให้เสีย ที่มีความสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔.๕ โดย  
ประมาณ ๙๕% หรือครั้งวัดระบบอัตโนมัติที่มีมาตรฐานเพียงเท่า

ประมาณ ๗๕% ให้ใช้บันทึกการณ์ที่ใช้ในการทดสอบที่ต้องประเมิน

ข้อ ๒ ประมาณ

ก้าวกระบอนดังต่อไปนี้

ข้อ ๓ ก้าวกระบอนของนักศึกษาที่ให้เสียของรัฐบาลนั้นต้องไม่เกิน  
ร้อยละ ๔.๕ โดยรีบวนครั้งเดียวครั้งเมื่อ

ข้อ ๔ การตรวจสอบค่ามาตรฐานของนักศึกษาที่ให้เสียของรัฐบาลนั้นต้อง  
ห้ามเข้ามาในตอนดังต่อไปนี้

(๑) ปรับน้ำเสีย (CALIBRATE) หรือแม่ตัววัดมาตรฐาน (STANDARD

GAS) ตามที่มีการใช้งานของผู้ติดเครื่องมือ เพื่อให้เครื่องมืออ่านค่าได้ถูกต้อง

(๒) ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ให้อยู่ในอุณหภูมิใช้งานปกติ

(๓) บดและกรองของพืชในภาชนะ ให้สอดคล้อง ให้สอดคล้อง (PROBE) ของกรองซึ่งมีเชื้อรา



## ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐)

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานก้าวหน้าคร่าวรบอนุមอกไฮดรอการ์บอน  
จากไฮเดรติเยร์อยูเรนท์ที่ใช้เครื่องหมายที่แสดงถึงโซเดียม  
สังเคราะห์อนามัยน้ำยา ๕๕% พะเพรีราชมีญี่ปุ่นและรักษาความภัย<sup>๑</sup>  
สีเงาด้วยเจ้าตัว พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ  
สิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมพิษ และ โดยความเห็นชอบของ  
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดมาตรฐานก้าวหน้าคร่าวรบอนุមอกไฮดรอการ์บ  
อน ไฮดรอการ์บอนที่ใช้เครื่องหมายที่แสดงถึงโซเดียมห้ามห้ามก่อนหน้าห้องผู้ป่วย  
ไฮดรอการ์บอนก้าว ๕๕% ตามที่ระบุไว้ใน

### ข้อ ๑ นโยบาย

“มาตรฐานว่า รับรองมาตรฐานก้าวหน้าคร่าวรบอนที่ใช้เครื่องหมายที่  
แสดงถึงโซเดียม แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด สามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
โดยทางราชการ ให้ได้ตามที่กำหนด” ตามที่ระบุไว้ใน

### ข้อ ๒ นโยบาย

“เครื่องหมาย” หมายความว่า เครื่องอวัตถุภายนอกที่เป็นสาร  
(Nondispersive Infrared, NDIR) สำหรับใช้วัดปริมาณความชื้นของก้าว  
มาตรฐานนี้ออก ให้เป็นรูปวงการวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ โดยประมาณ และ  
เครื่องวัดปริมาณความชื้นที่มีค่าใช้ ไฮดรอการ์บอนที่ใช้เครื่องหมายที่ “ไม่มีอย่าง  
น้อย ๙๐๐ ต่ำในส่วนส่วน (๖๖๗) ของค่าที่หมายที่ “ไม่มีอย่างน้อย  
๘๘๘๐ ต่ำในส่วนส่วน (๖๖๗) ของค่าที่หมายที่ “ไม่มีอย่างน้อย

### ข้อ ๓ หมายเหตุ

“ทาง” หมายความว่า ทางถนนที่ทางหลวงที่วิ่งทางราชอาณาจักร  
ประการนี้ทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างทาง

ข้อ ๓ ให้ก้าวหน้าคร่าวรบอน ไฮเดรติเยร์อยูเรนท์ที่ใช้เครื่องหมายที่ “ไม่เกิน ๑ คํา  
ที่ติดต่อ” ที่กำหนด ๑๕๕๗ ไม่ว่าชนิดก่อทำวัสดุ ที่วัสดุ เครื่องหมายที่ “ไม่เกิน ๑ คํา  
ที่ติดต่อ” ไม่เกินร้อยละ ๔๕ ที่วัสดุ ให้ตัวอย่างร่องรอย

- (๑) ค่าก้าวหน้าคร่าวรบอนน้อยที่สุด ไม่เกินร้อยละ ๔๕ ที่วัสดุ เครื่องหมายที่ “ไม่เกิน ๑ คํา” ไฮดรอการ์บอน ๑๕๕๗ ไม่เกินร้อยละ ๔๕ ที่วัสดุ ให้ตัวอย่างร่องรอย
- (๒) ค่าก้าวหน้าคร่าวรบอน ๑๕๕๗ ไม่เกิน ๑๐๐ ต่ำในส่วนส่วนที่วัสดุ ได้ด้วย

### ข้อ ๔ เอกสารที่ใช้ประกอบการตัดสิน

๑ คํา ๕ ให้ก้าวหน้าคร่าวรบอน ๑๕๕๗ ไม่เกินร้อยละ ๔๕ ที่วัสดุ ให้ตัวอย่างร่องรอย  
๑ คํา ๕ ให้ก้าวหน้าคร่าวรบอน ๑๕๕๗ ไม่เกิน ๑๐๐ ต่ำในส่วนส่วนที่วัสดุ ได้ด้วย  
ปืนรดทันต์ประทัด ไฮดรอการ์บอน ๑๕๕๗

(๑) ค่าก้าวหน้าคร่าวรบอนน้อยที่สุด ไม่เกินร้อยละ ๔๕ ที่วัสดุ ให้ตัวอย่างร่องรอย  
(๒) ค่าก้าวหน้าคร่าวรบอน ๑๕๕๗ ไม่เกิน ๑๐๐ ต่ำในส่วนส่วนที่วัสดุ ได้ด้วย  
ปืนรดทันต์ประทัด ไฮดรอการ์บอน ๑๕๕๗

(๑) ค่าก้าวหน้าคร่าวรบอน ๑๕๕๗ ไม่เกินร้อยละ ๔๕ ที่วัสดุ ให้ตัวอย่างร่องรอย  
(๒) ค่าก้าวหน้าคร่าวรบอน ๑๕๕๗ ไม่เกิน ๑๐๐ ต่ำในส่วนส่วนที่วัสดุ ได้ด้วย  
ปืนรดทันต์ประทัด ไฮดรอการ์บอน ๑๕๕๗

(๑) ค่าก้าวหน้าคร่าวรบอน ๑๕๕๗ ไม่เกินร้อยละ ๔๕ ที่วัสดุ ให้ตัวอย่างร่องรอย  
(๒) ค่าก้าวหน้าคร่าวรบอน ๑๕๕๗ ไม่เกิน ๑๐๐ ต่ำในส่วนส่วนที่วัสดุ ได้ด้วย  
ปืนรดทันต์ประทัด ไฮดรอการ์บอน ๑๕๕๗

(๑) ค่าก้าวหน้าคร่าวรบอน ๑๕๕๗ ไม่เกินร้อยละ ๔๕ ที่วัสดุ ให้ตัวอย่างร่องรอย  
(๒) ค่าก้าวหน้าคร่าวรบอน ๑๕๕๗ ไม่เกิน ๑๐๐ ต่ำในส่วนส่วนที่วัสดุ ได้ด้วย  
ปืนรดทันต์ประทัด ไฮดรอการ์บอน ๑๕๕๗

(๑) ค่าก้าวหน้าคร่าวรบอน ๑๕๕๗ ไม่เกินร้อยละ ๔๕ ที่วัสดุ ให้ตัวอย่างร่องรอย  
(๒) ค่าก้าวหน้าคร่าวรบอน ๑๕๕๗ ไม่เกิน ๑๐๐ ต่ำในส่วนส่วนที่วัสดุ ได้ด้วย  
ปืนรดทันต์ประทัด ไฮดรอการ์บอน ๑๕๕๗

(๑) ค่าก้าวหน้าคร่าวรบอน ๑๕๕๗ ไม่เกินร้อยละ ๔๕ ที่วัสดุ ให้ตัวอย่างร่องรอย  
(๒) ค่าก้าวหน้าคร่าวรบอน ๑๕๕๗ ไม่เกิน ๑๐๐ ต่ำในส่วนส่วนที่วัสดุ ได้ด้วย  
ปืนรดทันต์ประทัด ไฮดรอการ์บอน ๑๕๕๗

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซื้อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่ไม่ได้มาตรฐาน  
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

## ภาคผนวก

ข่ายประการครรภาระวิทยาศาสตร์ เทคนิคโดยไม่และสิ่งแวดล้อม  
บัญชี ๓ (ห.ศ. ๒๕๔๐)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่ากัญชาเรือนยอดกัญชาและกัญชาให้ได้คราร์บอน  
จากท่อไอลดีเยร์และเท้าพัสดุร่องรอยเพลิงไหม้ติดตัน

### ข้อ ๑ ความหมายของคำ

“ร่องรอย” หมายความว่า ဓษษยตามภูมิที่ได้จากการเผาตัวของหมู่ตัวให้ขาดร่องรอยที่  
ไม่ใช่เศษ แต่เป็นโครงร่างเดิมต้องส่วนใดส่วนบุคคล รูปแบบร่องรอยตามที่ดูดซึ่งอยู่ใน  
รูปธรรมหรือ รวมกันนั้น ร่องรอยกันยังคงครรภาร์ แสดงร่องรอย และร่องรอยทั่วไป  
“เครื่องมือ” หมายความว่า เครื่องวัดระดับน้ำติดตั้งเอาไว้ที่ฟ อินฟราเรด  
(Nondispersive Infrared, NDIR) สำหรับใช้วัดปริมาณความเข้มข้นของกัญชา  
ทาร์บอนモノออกไซด์จากห้องที่เสียหายจากการเผาไม่ถูกยกไว้หรือลด ๔.๕ โลหะรี宁นาร์ และ  
เครื่องวัดปริมาณความชื้นซึ่งของกัญชา ใช้ โครคาร์บอนมาทริกซ์ ไฮเดรฟฟ์ช่วงการเผาไม่มีอยู่กว่า  
๖๐๐ ส่วนในล้านส่วน (ppm) ของค่าเพิ่มน้ำหนักเมื่อต้ม เช็คชัน (N-Hexane) หารือเครื่องวัด  
ระบบอัตโนมัติร่องรอยเพลิงไหม้

“ทาง” หมายความว่า ทางทางเดินภูมิที่ได้จากการเผาของห้อง

ข้อ ๒ การตรวจสอบมาตรฐานของกัญชาและกัญชาให้ได้คราร์บอนจากห้อ “ก๊อก  
สีซีรัลเบนท์” ให้ดำเนินการดังนี้

- (๑) ปรับทิบบ (Calibrate) เครื่องมือวัดแก๊สมาตรฐาน (Standard Gas)  
ตามที่ระบุไว้ในงานของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ก็จะร่องเมื่อถ่านค่าได้ถูกต้อง
- (๒) ดินเครื่องยนต์ของรถชนตให้อยู่ในอุณหภูมิใช้งานปกติ
- (๓) 用อุปกรณ์ร่องรอยดินแบบ “ไนโตรเจนไวนด์ (Probe) อะโรกอร์เจนเมิลเชา” ไป  
ในห้อ “อุเตี้ยให้ลึกที่สุดอย่างน้อยหกเมตร” บนพื้นที่ “ไนโตรเจนเจองจากติดตุ่นกรด”  
ใบกรดที่ไม่สามารถหัวดูดของไนโตรเจนที่ “ไนโตรเจนเจองจากติดตุ่นกรด”  
รูปแบบเดียวกันที่ห้องเผาท่อไอลดีเยร์ “ไนโตรเจนเจองจากติดตุ่นกรด” ไปในห้อง  
พิเศษที่อยู่ต่ำกว่าห้องเผาท่อไอลดีเยร์ “ไนโตรเจนเจองจากติดตุ่นกรด” ไปในห้อง “ไนโตรเจนเจองจากติดตุ่นกรด”  
จะทำให้ผู้ดูแลการวัดผิดพลาด

## ปฏิบัติการพื้นฐานการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินความเข้มข้นของมลพิษอากาศ

### บทนำ

มลพิษอากาศที่ปล่อยจากแหล่งกำเนิดมีการกระจายตัวไปในบรรยากาศตามทิศทางการเคลื่อนที่ของลมและสภาพบรรยากาศมีผลให้ปริมาณของสารมลพิษเจือจางลงตามระยะทางอย่างไรก็ตาม ปริมาณของสารมลพิษอาจอยู่ในระดับที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิตรวมทั้งสิ่งผลกระทบต่อระบบ⽣ิศาเมื่อมีการกระจายตัวออกไป ส่วนหนึ่งของการศึกษาด้านมลพิษอากาศจึงเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจกับลักษณะการกระจายตัวของสารมลพิษอากาศที่ปล่อยออกจากแหล่งกำเนิด ในส่วนนี้มีการนำเสนอแบบจำลองคณิตศาสตร์มาใช้คำนวณประเมินความเข้มข้นของมลพิษอากาศในแต่ละสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ว่าแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น ๆ จะทำให้คุณภาพอากาศในบริเวณใกล้เคียงอยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือระบบ⽣ิศาอย่างไร นอกจากนี้ แบบจำลองคณิตศาสตร์ยังเป็นประโยชน์ในการวางแผนจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

### วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาพื้นฐานการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการประเมินความเข้มข้นของสารมลพิษอากาศ
- เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ Screen3 สำหรับท่านายความเข้มข้นของสารมลพิษอากาศ
- เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักหลักการของ Gaussian dispersion equation

### หลักการเบื้องต้น

เมื่อมลพิษอากาศถูกระบายนอกสู่บรรยากาศจะมีการนำพาสารมลพิษให้กระจายออกไปตามปัจจัยด้านอุดุนิยมวิทยา การอธิบายและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่กระจายของสารมลพิษได้มีการนำเสนอแบบจำลองคณิตศาสตร์มาใช้อธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพการกระจายตัวของสารมลพิษ วิธีการที่แพร่หลายคือการนำ Gaussian dispersion equation มาใช้ในแบบจำลองคณิตศาสตร์โดยมีหลักการว่ากลุ่มควัน (plume) ที่ถูกปล่อยจากปล่องของอุกสูบบรรยากาศจะมีการกระจายตัวที่อธิบายด้วย Gaussian dispersion equation ดังสมการ

$$C = \frac{Q}{2\pi\sigma_y\sigma_z} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{\sigma_y}\right)^2\right] \left\{ \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-H_e}{\sigma_z}\right)^2\right] + \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z+H_e}{\sigma_z}\right)^2\right] \right\}$$

where  $H_e$  = the effective height, m

$y, z$  = coordinate in cartesian axis, m

$\sigma_y, \sigma_z$  = dispersion coefficients, m

$Q$  = source strength,  $\text{gs}^{-1}$

$C$  = concentration,  $\text{gm}^{-3}$

ค่าของ  $\sigma_y$  และ  $\sigma_z$  เปิดหาได้จากกราฟ Pasquill-Gifford หรือการคำนวณ ซึ่งการใช้สมการนี้จะช่วยทำให้การประเมินระดับของสารมลพิษตามระยะทางท้ายลมสามารถทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นร่วมกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมที่มีการขับข้อนและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น


### อุปกรณ์

1. คู่มือปฏิบัติการวิชาการวิชาการ เสียงและการควบคุม
2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Screen3
3. เครื่องคิดเลข
4. สมุดบันทึก ปากกา/ดินสอ

### ปฏิบัติการ

ส่วนที่ 1 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินความเข้มข้นของสารมลพิษอากาศ Screen3

1. เปิดสวิตซ์เครื่องคอมพิวเตอร์ รอนหน้าจอแสดงให้เห็น Desktop (คล้ายรูปที่ 1 ยกเว้นในส่วนของ dialog "Run")



2. เลื่อน Mouse ไปที่มุมซ้ายและคลิก “Start” ก่อนเลือก “Run”
3. คลิก “Browse” เลือก “Desktop” ก่อนเลือก folder ชื่อ “Aqmodel” และเลือกไฟล์ชื่อ “screen3.exe” คลิกปุ่ม “OK” เพื่อกลับไปที่ Run และ คลิก “OK” อีกครั้ง
4. เครื่องจะเข้าสู่โปรแกรมในรูปของคำสั่งในรูปแบบของ MS-DOS เปิดสวิตซ์เครื่องคอมพิวเตอร์ รอนหน้าจอแสดงให้เห็น Desktop
5. เริ่มเข้าโปรแกรม หน้าจอจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการโดยเริ่มจากการใส่ชื่อของผลลัพธ์ที่จะได้จากการประมวลผล คือ “Enter title for this run (up to 79 characters):” ให้ใส่ภาษาอังกฤษว่า “Exercise Group No.” ต่อด้วยหมายเลขกลุ่มที่ทำปฏิบัติการแล้วกดแป้น “Enter”
6. จะปรากฏหน้าจอ “Enter source type and any o the above options:” ให้กดแป้น “P” เพื่อเลือกชนิดของแหล่งกำเนิดประเภท “ปล่อง” (หรือจาก Stack ที่ใช้สัญลักษณ์ P แทน) ดังแสดงในรูปที่ 3 แล้วกดแป้น “Enter”
7. จะได้หน้าจอให้ใส่ปริมาณการปล่อยมลพิษในหน่วย กรัมต่อนาที (Enter emission rate (g/s): ให้ใส่ 1000 แล้วกดแป้น “Enter”) จะได้หน้าจอให้ใส่ความสูงของปล่องในหน่วยเมตร (Enter stack height (m): ให้ใส่ระดับ 69 แล้วกดแป้น “Enter”)
8. จะได้หน้าจอให้ใส่เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง (Enter stack inside diameter (m): ให้ใส่ 0.5 แล้วกดแป้น “Enter”)
9. จะได้หน้าจอให้ใส่ความเร็วของอากาศที่ปล่อยจากปลายปล่อง (Enter stack gas exit velocity or flow rate: ให้ใส่ 1 แล้วกดแป้น “Enter”)
10. จะได้หน้าจอให้ใส่อุณหภูมิของอากาศที่ออกจากปลายปล่อง (Enter stack gas exit temperature (K): ให้ใส่ 573 แล้วกดแป้น “Enter”)
11. จะได้หน้าจอให้ใส่อุณหภูมิของอากาศภายนอก (Enter ambient air temperature (K): ให้ใส่ 303 แล้วกดแป้น “Enter”)
12. จะได้หน้าจอให้ใส่ระดับความสูงของที่อยู่ของผู้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากระดับพื้นดิน (Enter receptor height above ground (for flagpole receptor) (m): ให้ใส่ 10 แล้วกดแป้น “Enter”)
13. จะได้หน้าจอให้ใส่ชนิดของพื้นที่ (Enter urban/rural option) ให้ใส่ r และ “Enter”
14. จะได้หน้าจอให้ใส่การคำนวณความผันผวนของลมจากอาคาร (Consider building downwash in calcs?) ให้ใส่ n แล้วกดแป้น “Enter”
15. จะได้หน้าจอให้ใส่ชนิดของพื้นที่ที่รับหรือสูง ๆ ตาม ๆ (Use complex terrain screen for terrain above stack height?) ให้ใส่ n แล้วกดแป้น “Enter”
16. จะได้หน้าจอให้ใส่ชนิดของพื้นที่ที่รับในการคำนวณ (Use simple terrain screen with terrain above stack height?) ให้ใส่ n แล้วกดแป้น “Enter”

17. จะได้หน้าจอให้เลือกนิดของสภาพทางอุตุนิยมวิทยาของบรรยายกาศ (Enter choice of meteorology;) ให้ใส่ 1 แล้วกดแป้น “Enter”
18. จะได้หน้าจอให้เลือดูของการคำนวณระยะทางแบบอัตโนมัติ (Use automated distance array?) ให้ใส่ y แล้วกดแป้น “Enter”
19. จะได้หน้าจอให้เลือดูของระยะทางที่ต้องการคำนวณ (Enter min and max distance to use) ให้ใส่ 20 และกดแป้น “Enter” และใส่ 2000 และกดแป้น “Enter”
20. โปรแกรมจะแสดงผลการคำนวณออกมาได้เป็นผลลัพธ์คล้ายตารางมีส่วนส์ 9  
ส่วนส์ สำหรับค่าที่ได้จากการคำนวณในระดับความสูงที่พื้นดิน ดังนี้ ระยะทาง (ม)  
ความเข้มข้น (มคก/ลบม) ชนิดของความแปรปรวน ความเร็วลมที่ระดับ 10 ม (ม/  
ว) ความเร็วลมที่ระดับปล่อง (ม/ว) ระยะความสูงของขอบเขตการกระจายตัว (ม)  
ระยะความสูงที่อากาศถอยตัวสูงขึ้น (ม) ค่าสปส.แนวราบ (ม) ค่าสปส.แนวตั้ง (ม)  
การคำนวณความแปรปรวนของอากาศ
21. ให้บันทึกค่าที่ป้อนไปทั้งหมดและค่าที่ได้จากการคำนวณทั้งหมด และโปรแกรมยังมี  
การคำนวณหาค่าความเข้มข้นสูงสุดที่พบ ณ ระดับพื้นดินให้ด้วย (บันทึก)
22. หน้าจอสามการคำนวณเพิ่มเติมโดยใช้ระยะทางที่กำหนด ให้ใส่ n และกด “Enter”
23. หน้าจะจะสามการคำนวณเพิ่มเติมสำหรับ Fumigation ให้ใส่ n และกด “Enter”
24. หน้าจะจะสิ้นสุดการทำงานและการคำนวณจะให้พิมพ์ผลลัพธ์ทางเครื่องพิมพ์หรือไม่  
ให้ใส่ g เพราะไม่มีเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 2 การลงเส้นชั้นแสดงระดับความเข้มข้นของสารมลพิษอากาศที่คำนวณได้

1. การคำนวณหาระดับความเข้มข้นของสารมลพิษอากาศภายใต้สภาพบรรยายกาศ<sup>แบบที่มีความเร็วลมน้อย 2 ม./นาที และแตกจัด (Stability class A) และภายใต้  
สภาพบรรยายกาศตอนกลางคืนมีเมฆ ความเร็วลมประมาณ 5 ม./นาที (Stability  
class D) แสดงได้ดังรายละเอียดในแบบฟอร์ม 1 ถึง 4</sup>
2. ผลการคำนวณโดยใช้ Gaussian Equation ทำให้ได้ระดับความเข้มข้นทั้งในแนว  
ราบ(แกน Y) และแนวตั้ง(แกน Z) ทุก ๆ ระยะ 200 ตามแนวแกน X จากแหล่ง  
กำเนิด (สังเกตตัวเลขในแต่ละเซลล์ที่อยู่ในแบบฟอร์ม)
3. ให้ใช้ดินสอลงเส้นชั้นแสดงระดับความเข้มข้นที่ 50 หน่วย และ 100 หน่วยลงใน  
แบบฟอร์มทั้ง 4 ใบ (ส่งพร้อมรายงานปฏิบัติการ)

- คำถาม 1. ค่าสูงสุดในปล่อยมลพิษอากาศที่ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงอยู่ในระดับเท่าไหร่และพบได้ที่  
ระยะทางเท่าไหร่จากแหล่งกำเนิด
2. ชนิดของความคงตัวของบรรยายกาศ (Stability class) ประเภทไหนที่ทำให้เกิดค่า  
เฉลี่ยของความเข้มข้นสูงสุด?
  3. ท่านคิดว่าแบบจำลองคณิตศาสตร์ทางมลพิษอากาศมีประโยชน์อย่างไรต่อการ  
ประเมินระดับความเข้มข้นของสารมลพิษ?

แบบฟอร์มปฏิบัติการพื้นฐานการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินความเสี่ยงขั้นของ  
ผลกระทบ

Distant m	Conc. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stability	u 10 m m/s	u stack m/s	Mix Ht m	Plume Ht m	$\sigma_y$ m	$\sigma_z$ m
20								
100								
200								
300								
400								
500								
600								
700								
800								
900								
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

## ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างสารมลพิษที่อยู่ในรูปของก๊าซ (เน้น NO<sub>2</sub>)

### บทนำ

มลพิษอากาศที่อยู่ในสถานะก๊าซเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ก๊าซมลพิษตัวหลักในบรรยายกาศทั่วไป (ambient) ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) ก๊าซในโทรศัพท์ไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) โอโซน (O<sub>3</sub>) เป็นต้น ซึ่งการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสามารถทำได้โดยเครื่องมือที่เป็นเครื่องวิเคราะห์ก๊าซอัตโนมัติ (gas analyzer) หรือใช้วิธีทางเคมีที่ต้องวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (wet chemistry) ในส่วนนี้การเก็บตัวอย่างก๊าซและการวิเคราะห์จะเน้นวิธีทางเคมีที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนและมีราคาแพง

### วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซในอากาศภายนอกด้วยการเก็บตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี
- เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการตรวจวัดก๊าซในบรรยายกาศ
- เพื่อให้นักศึกษาสรุจวิธีการใช้เครื่องมือเก็บก๊าซ RAC 5Gas Sampler

### หลักการเบื้องต้น


การเก็บตัวอย่างก๊าซเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับการดูดซับก๊าซที่ต้องการเก็บตัวอย่างด้วยด้าวดูดซับ เช่น การใช้สารละลายเป็นด้าวดูดซับ ก่อนนำไปวิเคราะห์หาระดับความเข้มข้นต่อไป การวิเคราะห์หา NO<sub>2</sub> ในปฏิบัติการส่วนนี้ใช้สารละลายดูดกลืน TGS (TGS Absorbing Solution) ในการทำปฏิกิริยากับก๊าซ NO<sub>2</sub> ในบรรยายกาศที่เก็บตัวอย่างได้ โดยก๊าซ NO<sub>2</sub> จะละลายในสารดูดซับในรูปของ NO<sub>2</sub><sup>-</sup> ซึ่งเมื่อนำไปวัดการดูดกลืนแสงจากสี (Azo dye) ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยากับสารละลาย บน熒ฟานิลามิเด ณ ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตรเปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐาน NO<sub>2</sub><sup>-</sup> จะทำให้ทราบปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ NO<sub>2</sub> ในบรรยายกาศได้

หมายเหตุ: วิธีการวิเคราะห์หาก๊าซ NO<sub>2</sub> ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยายกาศของประเทศไทยจะแนะนำกำหนดให้ใช้ gas analyzer

### อุปกรณ์

- คู่มือปฏิบัติการวิชาสารมลพิษอากาศและเสียงและการควบคุม
- เครื่องเก็บตัวอย่าง RAC 5Gas Sampler (รูปที่ 8.) พร้อมอุปกรณ์
- เครื่อง Spectrophotometer ที่สามารถวัดความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร

4. สารเคมีระดับ Analytical Grade: H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, ANSA Solution, Sulfanilamide solution
5. Volumetric flask 50 mL, pipette 5, 10, 25, 50 mL



## 6. สมุดบันทึก ปากกา/ตินสอ

### ปฏิบัติการ

#### ส่วนที่ 1 การเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี

- ตรวจสอบอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง RAC 5Gas Sampler ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เตรียมใช้งานด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากชิ้นส่วนบางชนิดเป็นแก้วที่อาจแตกหักง่าย ตรวจสอบข้อดือของเครื่องมือ เพื่อป้องกันการร้าวของอุปกรณ์โดยเฉพาะข้อต่อ ต่าง ๆ
- หากหลอดพลาสติกทั้ง 5 หลอดที่อยู่ใน rack ด้านที่ไม่มีดับเบิลกระดาษรองต่ออยู่ยังไม่มีการเขียนหมายเลข (A1 – A5 และ B1 – B5) ให้แจ้งผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการบันทึกหมายเลขหลอดพลาสติกของแต่ละกลุ่มลงในสมุด
- นำเครื่องเก็บตัวอย่าง RAC 5Gas Sampler ไปวางในจุดที่กำหนดให้ทำการเก็บตัวอย่าง พร้อมเสียงปลีกไฟฟ้า บันทึกเวลาและระดับ vacuum (ปกติการเก็บตัวอย่างใช้เวลา 24 ชั่วโมง)
- เมื่อเสร็จสิ้นการเก็บตัวอย่างให้ทำบันทึกเวลาและระดับ vacuum และทำความสะอาดพื้นที่ที่เก็บตัวอย่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานครั้งต่อไป

- ภายหลังการเก็บตัวอย่างให้แต่ละกลุ่มนำหลอดพลาสติกที่ตนเองรับผิดชอบส่งให้ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ ระหว่างนั้นให้รอประมาณ 5-10 นาที เพื่อรับมอบคืนสำหรับเตรียมการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Spectrophotometer
- ปรับปริมาตรของสารละลายน้ำได้ 50 mL ด้วยการปีเปตสารตัวอย่างลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 mL พร้อมทำ blank ด้วย absorbing solution
- เติม  $H_2O_2$  จำนวน 1 mL พร้อมเขย่าให้สารละลายผสมกันประมาณ 15 วินาที
- เติม Sulfanilamide solution จำนวน 5.4 mL พร้อมเขย่าให้สารละลายผสมกันประมาณ 30 วินาที และเติม ANS solution จำนวน 6 mL พร้อมเขย่าให้สารละลายผสมกันอีกประมาณ 30 วินาที
- นำสารละลายที่ได้ไปวัดด้วย Spectrophotometer ทันที เพื่อวัดค่าการดูดกลืนแสง
- เปรียบเทียบค่าการดูดแสงที่ 550 นาโนเมตร บันทึกค่าที่ได้เพื่อไปคำนวณหาความเข้มข้นของ  $NO_2$  เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน
- การทำกราฟมาตรฐาน (แกน x เป็นความเข้มข้น แกน y เป็นค่าการดูดกลืนแสง โดยใช้ข้อมูลจากตาราง)

[ $NO_2$ ] $\mu\text{g/mL}$	Absorbent
0.1	0.360
0.2	0.422
0.3	0.478
0.4	0.510
0.5	0.556

[ $NO_2$ ] $\mu\text{g/mL}$	Absorbent
0.6	0.573
0.7	0.635
0.8	0.667
0.9	0.706
1.0	0.756

- ทำการทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด พร้อมเก็บให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

### คำถาม

1. ค่าความเข้มข้นของ  $NO_2$  ที่ได้จากการมาตรฐานมีลักษณะเป็นอย่างไร? และจะเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการเก็บตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม
2. ระดับความเข้มข้นของ  $NO_2$  ในบรรยากาศที่เก็บตัวอย่างในแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร? จงอภิปราย

แบบบันทึกปริมาณก๊าซ NO<sub>2</sub> ที่ตรวจวัด

ปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณก๊าซ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ชื่อ-สกุล..... เลขประจำตัว..... กลุ่มที่.....

สถานที่เก็บด้วย..... วันที่.....

เครื่องมือเก็บด้วยย่างหมายเลข .....

ลักษณะของอาคาร/ห้องเก็บด้วยย่างยานพาหนะ (รายละเอียด)

วัน/เวลาเริ่ม (vacuum)	วัน/เวลาหยุด (vacuum)	หลอดที่ (Abs)	หลอดที่ (Abs)	หลอดที่ (Abs)	หลอดที่ (Abs)	หลอดที่ (Abs)

D-Stability Q = 0.013 $ds_u$ , $u = 5 \text{ ms}$											
X (km)	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1
LN(x)	-2.3026	-1.20387	-0.6931	-0.3567	-0.10536	0.09531	0.26236	0.405465	0.530628	0.64185	0.74194
TH	0.1745	0.16065	0.15419	0.14934	0.14677	0.14423	0.140316	0.138735	0.13733	0.13607	0.13492
$\sigma_t$ (m)	8.201	22.6109	36.1492	49.1892	61.8633	74.3103	86.5187	98.54248	110.4066	122.13	133.727
$\sigma_x$ (m)	4.6512	12.193	18.2977	24.0351	29.4659	34.1247	38.0003	41.66951	45.16753	48.5277	51.7522
250	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
245	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
240	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
235	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
230	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
225	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
220	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
215	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
210	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
205	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
200	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
195	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
190	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
185	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
180	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
175	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
170	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
165	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
160	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
155	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
150	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
145	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
140	0	6	56	86	89	92	92	93	93	93	93
135	0	22	98	120	111	96	82	71	61	54	47
130	0	67	160	159	134	110	92	77	66	58	50
125	0	173	242	202	157	124	101	84	71	61	53
120	1	375	340	246	179	137	109	90	75	64	55
115	52	687	443	237	199	148	116	94	78	68	57
110	980	1080	536	320	214	156	121	98	81	66	57
105	5807	1380	601	342	223	161	126	100	82	69	60
100	10338	625	166	162	136	111	93	78	67	58	51
95	6369	1389	604	343	224	162	125	100	83	70	60
90	1179	1090	542	322	215	157	122	98	81	68	59
85	69	716	451	290	200	149	117	95	79	67	57
80	1	386	348	249	181	138	110	90	75	64	56
75	0	185	250	206	159	125	102	84	71	61	53
70	0	73	166	162	136	111	93	78	67	58	51
65	0	24	103	123	97	83	71	62	54	48	43
60	0	7	53	89	91	83	73	64	56	50	45
55	0	2	31	62	71	69	63	57	51	46	42
50	0	15	41	54	56	53	49	45	42	38	35
45	0	0	7	28	40	35	37	35	32	30	28
40	0	0	3	16	29	35	37	35	31	30	28
35	0	0	1	9	20	27	29	30	28	27	26
30	0	0	0	0	5	14	20	23	25	24	23
25	0	0	0	0	3	9	15	18	21	22	22
20	0	0	0	1	6	11	14	16	18	20	19
15	0	0	0	0	1	4	7	11	13	15	17
10	0	0	0	0	0	2	5	8	10	12	14
5	0	0	0	0	0	1	3	6	8	9	11
0	0	0	0	0	1	2	4	6	8	9	12

Ground

Ground

Ground

Ground

Ground



<u>D-Slab</u> <u>Q = 0.013 kN/s, U = 2 m/s</u>	<u>x [m]</u>	<u>y [m]</u>	<u>z [m]</u>
<u>LN(x)</u>	-2.3026	-1.2039	0.1
<u>TH</u>	0.1745	0.16065	0.15419
$\sigma_y$ (m)	8.201	22.6109	36.1492
$\sigma_z$ (m)	4.4512	12.093	18.2977

	Ground	Ground	Ground	Ground	Ground	Ground	Ground
	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3
<u>0.9</u>	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7
<u>-0.9531</u>	<u>-0.3567</u>	<u>0.09531</u>	<u>0.26236</u>	<u>0.403465</u>	<u>0.530628</u>	<u>0.641685</u>	<u>0.74194</u>
<u>0.14677</u>	<u>0.14423</u>	<u>0.14212</u>	<u>0.140316</u>	<u>0.138735</u>	<u>0.13733</u>	<u>0.13607</u>	<u>0.13492</u>
<u>98.54248</u>	<u>94.3103</u>	<u>86.8833</u>	<u>74.1071</u>	<u>61.04066</u>	<u>42.213</u>	<u>133.727</u>	<u>145.211</u>
<u>45.16753</u>	<u>45.16751</u>	<u>51.7522</u>	<u>54.8749</u>	<u>57.90227</u>	<u>60.84453</u>	<u>63.7701</u>	<u>68.98</u>
<u>71.4795</u>	<u>73.923</u>	<u>76.3147</u>					
250	0	0	0	0	0	1	1
245	0	0	0	0	0	1	1
240	0	0	0	0	0	2	2
235	0	0	0	0	0	1	1
230	0	0	0	0	0	1	2
225	0	0	0	0	0	1	3
220	0	0	0	0	0	2	4
215	0	0	0	0	0	1	3
210	0	0	0	0	0	2	5
205	0	0	0	0	0	1	4
200	0	0	0	0	0	2	7
195	0	0	0	0	0	5	10
190	0	0	0	0	1	12	19
185	0	0	0	0	2	9	18
180	0	0	0	0	3	14	25
175	0	0	0	0	4	10	14
170	0	0	1	1	7	22	36
165	0	0	3	22	49	49	44
160	0	0	7	38	70	86	90
155	0	0	17	63	98	110	105
150	0	0	36	99	133	138	131
145	0	4	74	149	175	170	155
140	0	15	140	216	224	204	180
135	0	55	246	289	278	240	205
130	0	167	401	397	336	276	229
125	0	431	606	505	394	311	253
120	2	938	850	615	449	342	273
115	130	1717	1108	716	497	368	290
110	2449	2651	1339	800	534	390	304
105	14517	3449	1502	855	559	403	312
100	27096	3763	1564	875	567	406	315
95	15924	3497	1511	858	560	404	312
90	2946	2724	1355	805	537	391	304
85	172	1783	1128	724	500	371	292
80	3	990	871	623	453	345	275
75	0	462	624	514	398	313	254
70	0	182	415	406	340	279	231
65	0	60	256	307	282	243	207
60	0	17	147	222	228	207	182
55	0	4	78	154	179	172	157
50	0	1	39	102	136	141	133
45	0	0	18	65	101	112	111
40	0	0	7	40	72	88	91
35	0	0	3	23	51	67	74
30	0	0	1	13	34	50	58
25	0	0	4	78	154	179	172
20	0	0	0	0	4	27	35
15	0	0	0	0	2	9	19
10	0	0	0	0	1	5	13
5	0	0	0	0	3	9	14
0	0	0	0	0	2	6	10

