




รายงานปฎิบัติการสหกิจศึกษา

“การวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย และการประเมินสภาพแวดล้อม
ในการทำงานด้านเสียงและความร้อน”

(Work Point Safety Analysis and Evaluation
Environmental of Noise and Heat)



ปฎิบัติงานณ
บริษัท ห้อปเทรนด์ แมมนแฟคเจอริง จำกัด
334 ถนนอุตสาหกรรมศรีราชา หมู่1
ต.สุขากิบาล8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2548

เรื่อง ขอต่อรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เรียน กรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิต บริษัท ท้อปเกรนด์ เมนูแฟร์เจอร์ง จำกัด คุณชวินทร์ ฤทธิเศษ

ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวคริสติกา อนุสิทธิ์ และนางสาว สุพรรรณ อินปนาณ นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (618491) ระหว่างวันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2548 ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย ณ บริษัท ท้อปเกรนด์ เมนูแฟร์เจอร์ง จำกัด และได้รับมอบหมายจาก Job Supervisor ให้ศึกษาและทำรายงาน เรื่องจิตระที่จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย (Work Point Safety Analysis หรือ WSA) และการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ด้านเสียงและความร้อน) ภายในโรงงานท้อปเกรนด์ฯ 1 และท้อปเกรนด์ฯ 2

บัดนี้ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุดลงแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอต่อรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้จำนวนหนึ่ง เนื่อง เพื่อขอรับคำปรึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

..... คริสติกา อนุสิทธิ์
(นางสาวคริสติกา อนุสิทธิ์)

..... พญ.พญ. ลดา ใจดี
(นางสาวสุพรรรณ อินปนาณ)

กิตติกรรมประกาศ

(Acknowledgment)

การที่ข้าพเจ้าได้มายกย่องติงงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ท็อปเกรนด์ เมนูแฟร์เจอริ่ง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2548 ถึง วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2548 ถึงผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่มีค่ามาก many สำหรับรายงานวิชาสหกิจศึกษานั้น สำเร็จลงได้ด้วยดีจากการร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ายดังนี้

1. ดร. อัตถกร	กลั่นความคิด	(กรรมการผู้จัดการ)
2. คุณชินทร์	กุลเศรษฐี	(กรรมการฝ่ายเทคนิคและการผลิต)
3. คุณทองคุณ	เพิ่มศักดิ์ศรีพินิจ	(รก.ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
4. คุณเครื่องวัลลย์	วงศ์จำปา	(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)
5. คุณรัตน์	จันทร์สมศอย	(แผนกประกอบ)
6. คุณจงรัก	ศรีหลัก	(แผนกนิคพลาสติก)
7. คุณสุธรรมมา	อ่อนสมบัติ	(แผนกเตรียมวัสดุคุณภาพ)
8. คุณสมเพชร	ภูโภนม่วง	(แผนกเบ้าพลาสติก)
9. คุณสัมฤทธิ์	แสนสีดา	(แผนกซิลิคส์กรีนและพิมพ์โฟยล์)
10. คุณ瓦สนา	ก้ามีวงศ์	(แผนกคลังสินค้า)
12. คุณสิบพิศ	นามบัณฑิต	(แผนกวัสดุคุณภาพ)
13. คุณรัตนา	ประภาการ	(แผนกพิเศษพลาสติก)
14. คุณน้ำฝน	มงคล	(แผนกทดลอง)
15. คุณบุญยศิริ	คำจุน	(แผนกรีดรูป)
16. คุณฉลอง	ปลอบเมือง	(แผนกชิ้นรูป)
17. คุณประดิษฐ์	สามจันยา	(แผนกทดลอง)
18. คุณนันทนา	ธรรมวิไลวัฒน์	(แผนกเบรน)
19. คุณประวิทย์	จันทร์ทวี	(แผนกวิศวกรรม)
20. คุณกัญญาภักดิ์	เหลาเดว	(แผนกเคลื่อนย้าย)
21. คุณคริสนาส	ทับมี	(แผนกโน้มล็อกซีอฟ)

และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงาน
ข้าพเจ้าครับขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เป็นที่ปรึกษา
ในการทำงานฉบับนี้ จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การคุ้มครองและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตการทำงานจริง
ข้าพเจ้าขอคุณไว้ ณ ที่นี่

นางสาวcarika อุนลิทิช

นางสาวสุพรณี อินปนาณ

ผู้จัดทำรายงาน

20 ธันวาคม 2548

บทคัดย่อ

(Abstract)

บริษัท ห้อปเทรน์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าประเภทภาชนะบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ประเภทพลาสติก จากการที่ได้เข้าไปปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ในบริษัท ห้อปเทรน์ด แมนูแฟค-เจอริ่ง จำกัด ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ซึ่งในการเข้าไปปฏิบัติงานนี้ได้ทำการศึกษาในส่วนของการวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย (Work Point Safety Analysis หรือ WSA) และการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานทางด้านเสียงและความร้อนภายในโรงงานห้อปเทรน์ด 1 และห้อปเทรน์ด 2 โดยทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท ห้อปเทรน์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นอกเหนือการศึกษาในส่วนของการวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย (WSA) และการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานทางด้านเสียงและความร้อนแล้วนั้น ยังมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในบริษัท อาทิเช่น การเข้าร่วมพิธีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย การจัดอบรมเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดทำวารสารด้านความปลอดภัยประจำเดือน การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2548 เป็นต้น

สารบัญ

ค	หน้า
คหบกนฯสสจ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทคัดย่อ	ค
สารบัญ	ง
 บทที่ ๑ บทนำ	 ๖
๑.วัตถุประสงค์	๖
๒.รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ห้อปเทรนด์ แมมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	๖
๓.นโยบายของบริษัท ห้อปเทรนด์ แมมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	๖
บทที่ ๒ รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ	๓
๑.การประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานทางด้านเสียงและความร้อน	๘
-ผลการตรวจวัดเดียงและความร้อน TTM1	๑๑
-ผลการตรวจวัดเดียงและความร้อน TTM2	๕๖
๒.การวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย (Work Point Safety Analysis)	๘๑
-ผลการวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย TTM1	๙๒
-ผลการวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย TTM2	๑๔๔
๓.กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการ	๑๗๖
บทที่ ๓ สรุปผลการปฏิบัติงาน	๑๗๗
บทที่ ๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะ	๑๗๘
บรรณานุกรม	๑๗๙
ภาคผนวก	๑๘๐

บทที่ 1

บทนำ

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาการทำงานภายในบริษัทท่อป่าเกร็นด์ แม่น้ำแฟฟเจอร์ง จำกัด
- เพื่อศึกษาจุดเดี่ยงที่ไม่ปลดภัยต่อการทำงานของพนักงานที่เกิดขึ้นภายในบริษัท
- เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง
- เพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับพนักงานใหม่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
- เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการทำงานทางด้านเสียงและความร้อนภายในบริษัท

2. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ท่อป่าเกร็นด์ แม่น้ำแฟฟเจอร์ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือสหพัฒนา ซึ่งผลิตสินค้าประเภท “ภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติก” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานที่กรุงเทพฯ 1 แห่งประกอบไปด้วย แผนกธุรกิจสัมพันธ์(CS) แผนกบัญชี(AC) แผนกจัดซื้อ(PC) และมีอาคารโรงงาน 2 แห่ง (TTM1, TTM2)

ชื่อ-ที่ตั้งสถานประกอบการ

บริษัท ท่อป่าเกร็นด์ แม่น้ำแฟฟเจอร์ง จำกัด 1 ตั้งอยู่เลขที่ 334 หมู่ 1 ถนนอุดสาหกรรมครีรากา ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ครีรากา จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230

บริษัท ท่อป่าเกร็นด์ แม่น้ำแฟฟเจอร์ง จำกัด 2 ตั้งอยู่เลขที่ 600/25-27 หมู่ 11 ถนนอุดสาหกรรมครีรากา ต.หนองขาม อ.ครีรากา จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230

จำนวนพนักงาน : มีทั้งสิ้น 1076 คน ชาย 274 คน หญิง 802 คน

จำนวนพนักงานฝ่ายผลิต: มีทั้งสิ้น 906 คน ชาย 255 คน หญิง 651 คน

แบ่งทำงานเป็น 2 กะ : กะเช้า เริ่มทำงานเวลา 08.00 – 17.00 น.

กะบ่ายเริ่มทำงานเวลา 20.00 – 05.00 น.

ระบบบริหารคุณภาพ ISO

เริ่มดำเนินการที่หน่วยงานหลอด ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2543 และในปี 2544 บริษัทฯ ได้ขยายกิจการครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทั้ง TTM1 และ TTM2 ซึ่งผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002 ทั้งระบบ เทื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2544 และผ่านกระบวนการตรวจสอบและประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546

นโยบายคุณภาพ

“เราผู้นำนั่นจะพัฒนาสินค้าใหม่ พร้อมกับตรวจสอบหาวิธีการใหม่ๆ

เราจะเป็นผู้นำในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ขอของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

การดำเนินงานของเรา มีจุดมุ่งหมายในการร่วมสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคู่ค้า

เพิ่มประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและสังคม และเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ”

นโยบายการทำงาน

“การสร้างนิสัยที่ดีของการทำงาน โดยใช้กิจกรรม 5 ส. ความปลอดภัย และการทำให้เป็นมาตรฐาน คือ ปัจจัยสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมาย”

ห้องประชุม BOOM

ห้องประชุม xx นุ่งมั่น xx มั่นใจ xx คิดบวก xx ไม่กลัว xx เราทำได้ เราทำได้ เราทำได้ เยส!

กิจกรรม 5 ส.

เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญและทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมพื้นฐานสู่การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ อันประกอบไปด้วย ส. สะอาด, ส. สะดวก, ส. สะอาด, ส. สุขลักษณะ, ส. สร้างนิสัย กิจกรรมความปลอดภัย

- พนักงานต้องศึกษาถึงกฎความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Rules/SR) ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อการทำงานที่ถูกต้องและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
- บริษัทฯ มีเป้าหมายการทำงานอย่างปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 500 วัน

คำขวัญความปลอดภัย “ห้องประชุม ฯ ถ้าหวาน้ำ พัฒนาถ้าไก
เน้นหลักความปลอดภัย คือหัวใจการทำงาน”

ตำแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ซึ่งในการเข้าปฏิบัติงานนั้น ได้ทำการศึกษาในส่วนของการวินิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย (Work Point Safety Analysis) และการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานทางด้านเสียงและความร้อนภายในโรงงานห้องประชุมค. ฯ ๑ และห้องประชุมค. ฯ ๒

พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)

ชื่อ นางทองคุณ เพิ่มพักศรีพินิจ ตำแหน่ง ร.ก. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาที่รับผิดชอบ

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2548 และถัดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผู้จัดการแผนก

บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. การประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานทางด้านเสียงและความร้อน

การประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ทำการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ

1. ด้านเสียง

2. ด้านความร้อน

ในการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานทางด้านเสียงและความร้อนจะแบ่งออกเป็น 2 โรงงาน คือ ห้อปเทรน์ด์ ๑ และห้อปเทรน์ด์ ๒ ทั้งตรวจสอบความดังเสียงและการตรวจวัดความร้อน ในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2548 ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์เครื่องมือการตรวจวัดเสียงและความร้อนจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ก. ทฤษฎี

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

พ.ศ. 2546

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 แห่งกฎหมายฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการทำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 กับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ระดับความร้อน” หมายความว่า อุณหภูมิความร้อน ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน ตรวจเป็นอุณหภูมิเวลาบล็อก (Wet Bulb Globe Temperature : WBGT) เฉลี่ยในช่วงเวลาสองชั่วโมงที่มีอุณหภูมิเว็บลัมบ์โกลบสูงสุดของการทำงานปกติ

“อุณหภูมิเว็บลัมบ์โกลบ” หมายความว่า อุณหภูมิซึ่งวัดเป็นองศาเซลเซียส คำนวนได้จากสูตร ดังนี้

$$WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT \quad (\text{ในกรณีในอาคารหรือนอกอาคารที่ไม่มีแสงแดด})$$

$$WBGT = 0.7 NWB + 0.2 GT + 0.1 DB \quad (\text{ในกรณีนอกอาคารที่มีแสงแดด})$$

โดยที่ NWB (Natural Wet Bulb Temperature) คืออุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โนมิเตอร์กระแสไฟฟ้า ตามธรรมชาติ วัดเป็นองศาเซลเซียส

GT (Globe Temperature) คืออุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โนมิเตอร์ วัดเป็นองศาเซลเซียส

DB (Dry Bulb Temperature) คืออุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โนมิเตอร์กระแสไฟฟ้า แห้งวัดเป็นองศา

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“งานเยา” หมายความว่า สักษณะงานที่ใช้แรงน้อยหรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหาร ในร่างกายไม่มาก 200 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง เช่น งานเขียนหนังสือ งานพิมพ์ดิด งานบันทึกข้อมูล งานเชิงจัด งานนี้จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ งานประกอบชิ้นงานขนาดเล็ก งานบังคับเครื่องจักรด้วยเท้า การยืนคุณงาน เป็นต้น หรืองานที่ เทียบเคียงได้กับงานดังกล่าว

“งานปานกลาง” หมายความว่า สักษณะงานที่ใช้แรงปานกลางหรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกินกว่า 200 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง ถึง 350 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง เช่น งานยก ลาก ดัน หรือเคลื่อนย้าย ตั้งของด้วยแรงปานกลาง งานตอกตะปู งานตะปุ งานขับรบบรถทุก งานขับรถแทรกเตอร์ เป็นต้น หรืองานที่เทียบเคียงได้กับงานดังกล่าว

“งานหนัก” หมายความว่า สักษณะงานที่ใช้แรงมาก หรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหาร ในร่างกายเกินกว่า 350 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง ถึง 500 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง เช่น งานที่ใช้พัสดุหรือเสียง บุคคล งานเดื่อยไม่วางขา ไม่นอน เช่น งานทุบโดยใช้ช้อนขนาดใหญ่ งานยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักขึ้นที่สูงหรือที่ลากขัน เป็นต้น หรือ งานที่เทียบเคียงได้กับงานดังกล่าว

หมวด I

ความร้อน

ข้อ 2. บริเวณปฏิบัติงานต้องมีระดับความร้อนไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ในตารางท้ายหมวดนี้

ข้อ 3. บริเวณที่ปฏิบัติงานที่มีระดับความร้อนเกินกว่ามาตรฐานตามข้อ 2 ผู้ประกอบกิจการ โรงงานต้องปิด ประตูตู้เย็นให้ทราบถึงบริเวณที่มีความร้อนสูงเกินมาตรฐานที่กำหนด

ข้อ 4. ในกรณีที่ภายในบริเวณปฏิบัติงานมีระดับความร้อนเกินมาตรฐาน ตามข้อ 2 ผู้ประกอบกิจการ โรงงาน ต้องดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขให้บริเวณปฏิบัติงานมีระดับความร้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หากได้ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขแล้ว ไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวได้ ผู้ประกอบกิจการ โรงงานต้องจัดหาอุปกรณ์ อันตรายส่วนบุคคล เช่น ชุดแต่งกาย รองเท้า และถุงมือเพื่อป้องกันความร้อน สำหรับผู้ที่จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าว ตลอดจนต้องจัดให้มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วย

ตารางแสดงมาตรฐานระดับความร้อน

ความหนักของงาน	มาตรฐานระดับความร้อนค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ เวทบัญโภค (WBGT) กำหนดเป็น องศาเซลเซียส
เยา	34.0
ปานกลาง	32.0
หนัก	30.0

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป

เดือนที่ 120 ตอนพิเศษ 138 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

หมวด 3

เสียง

ข้อ 8 ผู้ประกอบกิจการ โรงงานต้องควบคุมให้บริเวณปฏิบัติงานในโรงงานมีระดับเสียงเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในตารางท้ายหมวดนี้

ข้อ 9 ห้ามมิให้บุคคลเข้าไปในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 140 เดซิเบลเอ

ข้อ 10 บริเวณปฏิบัติงานที่มีระดับเสียงเกินกว่ามาตรฐานตามข้อ 8 ผู้ประกอบกิจการ โรงงานต้องปิดประกาศเตือนให้ทราบถึงบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานที่กำหนด

ตารางแสดงมาตรฐานเปรียบเทียบระดับเสียงเฉลี่ยที่ยอมรับได้กับเวลาการทำงานในแต่ละวัน

เวลาการทำงานที่ได้รับเสียงใน 1 วัน (ชม.)	ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานไม่เกิน (เดซิเบลเอ)
12	87
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1.5	102
1	105
0.5	110
0.25 หรือน้อยกว่า	115

หมายเหตุ

หากเวลาการปฏิบัติการงานไม่มีความมาตรฐานที่กำหนดตรงตามตารางข้างต้น ให้คำนวณ โดยใช้สูตร

$$T = \frac{8}{2}^{(L-90)/5}$$

เมื่อ T หมายถึง เวลาการทำงานที่ยอมให้ได้รับเสียง(ชั่วโมง)

L หมายถึง ระดับเสียง(เดซิเบลเอ)

ในการนี้ค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน ที่ได้จากการคำนวณมีเศษทศนิยม ให้ตัด

พิมพ์หนังสือ


ชี้ผลการตรวจสอบระดับความดังเสียงและความร้อนจะแสดงในตารางด้านล่าง ดังนี้

TTM1

ผลการดำเนินการตรวจวัดเสียงและความร้อน


ณ บริษัท ห้อปเทร์นเด็ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2548

โดย นางสาว สุพรรณ อินปนาม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)




แผนผังแผนกประโคน(AS2)

วันที่ 1 กันยายน 2548 เวลา 09.30 น.-10.30 น.



แผนผังแผนกประกอบ(AS3)

วันที่ 11 ตุลาคม 2548 เวลา 15.30 น.-16.30 น.



แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ท้อปเทอร์นค์ แมมนูไฟเบอร์ริง จำกัด 334 หมู่ 1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา

ต.สุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แผนก/หน่วยงาน ประกอบ(AS1),(AS3)

วันที่ทำการตรวจวัด 11 ตุลาคม พ.ศ.2548

เวลา 15.20-16.00 น.

ชื่อผู้ทำการตรวจวัด นางสาวสุพรรณี อินปนา

B4561828

เครื่องมือวัดระดับความดังเสียง SOUND LEVEL METER

ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES INC.

รุ่น 1900

Serial Number. CC6100001

รายละเอียดเครื่องวัดที่ตรวจวัด

- ผนังด้านหน้าเป็นผนังก่ออิฐ混ปูนครึ่งหนึ่งและอิเกครึ่งหนึ่ง
- เป็นกระซอง ผนังด้านข้างเป็นผนังก่ออิฐ混ปูนสีเขียว หลังคาทำด้วย Metal Sheet
- อาจครอ่อนอับอ้วนเมื่อแสงแดดไม่เจ้ามากนัก

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

ลำดับ	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ระดับความดังเสียง (dB(A))			Range	มาตรฐาน *(dB(A))	ผลการตรวจ	
		Lmax	Lmin	Leq			ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์
1	<u>ห้องประกอบ1(AS1)</u> ชุดเปลี่ยน(1)	95.4	70.4	90.7	50-110	90	/	/
2	ชุดเปลี่ยน(2)	90.7	61.7	82.5	50-110	90	/	/
1	<u>ห้องประกอบ3(AS3)</u> Manual Sticker(1)	81.5	72.1	76.3	50-110	90	/	/
2	Manual Sticker(2)	79.9	73.8	77.1	50-110	90	/	/
3	Manual Sticker(3)	80.9	74.2	77.6	50-110	90	/	/
4	Manual Sticker(4)	82.6	73.8	78.8	50-110	90	/	/
5	Auto Sticker(1)	82.5	73.7	77.7	50-110	90	/	/
6	Auto Sticker(2)	84.8	72.4	78.5	50-110	90	/	/
7	Auto Sticker(3)	83.3	73.7	77.3	50-110	90	/	/
8	Auto Sticker(4)	80.9	72.8	73.8	50-110	90	/	/
9	ตัดบรรจุ(1)	84.4	72.6	77.4	50-110	90	/	/
10	ตัดบรรจุ(2)	79.5	70.0	74.7	50-110	90	/	/

สรุปผล

กรณีที่ชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบริเวณการทำงานจำนวนทั้งหมด 12 จุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลดภัย 90 เดซิเบล(ເລ) พบว่ามี 11 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 91.67 ที่มีระดับความดังเสียงไม่เกินมาตรฐานและมี 1 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 8.33 มีระดับความดังเสียงเกินมาตรฐาน

กรณีที่ชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างเกินวันละ 8 ชั่วโมง(มีการทำงานล่วงเวลา)

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบริเวณการทำงานจำนวนทั้งหมด 12 จุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลดภัย 87 เดซิเบล(ເລ) พบว่ามี 11 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 91.67 ที่มีระดับความดังเสียงไม่เกินมาตรฐานและมี 1 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 8.33 ที่มีระดับความดังเสียงเกินมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ

หากมีการปฏิบัติงานในบริเวณที่มีความดังเสียงที่ต้องเกินมาตรฐานความปลดภัย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานได้ โดยอาจทำให้สูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราวและถาวร ความดันโลหิตสูง คลื่นไส้ รวมทั้งรบกวนการสนทนากลุ่มเสียงสัญญาณต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็น การป้องกันอันตรายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น ควรปฏิบัติตาม

1. จัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้ให้กับพนักงานทราบและเข้าใจอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเสียงดังตลอดจนวิธีการป้องกันและการดูแลสุขภาพ


2. บังคับให้พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับระดับเสียงที่เกินมาตรฐานสวมใส่ที่อุดหูและที่ครอบหูลดดเสียงทุกรอย ที่มีการปฏิบัติงาน

3. จัดให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานทั้งก่อน-หลังทำงาน ตรวจประจำปี และตรวจตามกลุ่มเสียงให้กับผู้ปฏิบัติงาน

4. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับระดับเสียงดังเกินมาตรฐานควรจัดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน การทำงานไปทำงานในบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเสียงหรือสัมผัสด้วยในระดับต่ำ

แผนผังแผนกเบร์(CB)

วันที่ 1 กันยายน 2548 เวลา 10.30 น.-11.00 น.



แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ห้อปเทอร์น์ เมมเบรนเฟลเออเริ่ง จำกัด 334 หมู่ 1 ถนนอุตสาหกรรมศรีราชา

ถ.สุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แผนกประก(CB)

วันที่ทำการตรวจวัด 11 ตุลาคม พ.ศ.2548

เวลา 16.20-16.30 น.

ผู้ทำการตรวจวัด นางสาวสุพรรณ อินปาน

B4561828

เครื่องมือวัดระดับความดังเสียง SOUND LEVEL METER

ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES INC.

รุ่น 1900

Serial Number. CC6100001

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด

- พื้นด้านหน้าเป็นพื้นผิวกระเบื้องหินที่มีลักษณะเป็นกระชาก พื้นด้านข้างเป็นพื้นผิวกระเบื้องหินที่มีลักษณะเป็นกระชาก
- อากาศบริเวณรอบข้างมีแสงแดดไม่เข้ามายกนัก

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

ลำดับ	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ระดับความดังเสียง (dB(A))			Range	มาตรฐาน *(dB(A))	ผลการตรวจ	
		Lmax	Lmin	Leq			ผ่าน เกณฑ์	ไม่ผ่าน เกณฑ์
1	จุดเป้าหมายงาน	104.8	66.8	96.0	70-130	90		/

**หมายเหตุ* ตามมาตรฐานของไทยโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องมาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546**

มาตรฐาน

ที่ชั่วโมงการทำงานของสูกจ้ำงไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบริเวณการทำงานจำนวนทั้งหมด 1 จุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย 90 เดซิเบล(เอ) พ布ว่ามี 0 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 0 ที่มีระดับความดังเสียง ไม่เกินมาตรฐานและมี 1 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ที่มีระดับความดังเสียงเกินมาตรฐาน

กรณีที่ชั่วโมงการทำงานของสูกจ้ำงเกินวันละ 8 ชั่วโมง(มีการทำงานล่วงเวลา)

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบริเวณการทำงานจำนวนทั้งหมด 1 จุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย 87เดซิเบล(เอ) พบว่ามี 0 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 0 ที่มีระดับความดังเสียงไม่เกินมาตรฐานและมี 1 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ที่มีระดับความดังเสียงเกินมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ

หากมีการปฏิบัติงานในบริเวณที่มีความดังเสียงที่ดังเกินมาตรฐานความปลอดภัย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานได้ โดยอาจทำให้สูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราวและถาวร ความคันโตก็จะสูง คตีน์ไส้รวมทั้งระบบการสันทนาและกลุ่มเสียงสัญญาณต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น ควรปฏิบัติตาม

1. จัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้ให้กับพนักงานทราบและเข้าใจอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเสียงตั้งตลอดจนวิธีการป้องกันและการคุ้มครองสภาพ

2. บังคับให้พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับระดับเสียงที่เกินมาตรฐานส่วนใส่ที่อุดหูและหูครอบหูลดเสียงทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน

3. จัดให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานทั้งก่อน-หลังทำงาน ตรวจประจำปี และตรวจตามกลุ่มเสียงให้กับผู้ปฏิบัติงาน

4. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับระดับเสียงดังเกินมาตรฐานควรจัดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน การทำงานไปทำงานในบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเสียงหรือสัมผัสเสียงในระดับต่ำ

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความร้อน

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ท็อปเกรนด์ เมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด 334 หมู่ 1 ถนนอุตสาหกรรมศรีราชา

ต.สุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันที่ตรวจวัด 12 ตุลาคม พ.ศ.2548

แผนกเบรน(CB)

เวลา 15.15-16.25 น.

ผู้ที่ทำการตรวจวัด นางสาวสุพรณี อินปานาม

B4561828

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด• ผนังด้านหน้าเป็นผนังก่ออิฐ混ปูนครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งเป็นกระเบื้อง ผนังด้านข้างเป็นผนังก่ออิฐ混ปูนสีเขียว

- เตาอบทำงานตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 51 °C

- อาคารร้อนอบอ้าวมีแสงแดดไม่จำากนัก

เครื่องมือวัดความร้อน AREA HEAT STRESS MONITOR

ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES INC.

รุ่น QUESTemp® 34 Serial No. TEA060024

ผลการตรวจวัดความร้อน

ชุดที่ตรวจวัด	เวลา	ลักษณะงาน	ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	WBGT		Humidx	WBGT (°C)	มาตราฐาน (°C)	ผลการตรวจ			
				Tnwb (°C)	Tna (°C)	Tg (°C)	In	Out	ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์		
1	15.15-15.35 น.	หม้อต้มขน	61	27.5	32.9	33.3	29.2	29.2	44	29.24	32.0	/
2	15.40-16.00 น.	โถชุดกด瓜	64	27.2	32.5	33.0	29.0	29.0	45	28.94	32.0	/
3	16.05-16.25 น.	ขันวางสารเคมี	66	27.2	32.3	32.3	28.8	28.8	43	28.73	32.0	/

สรุปผล

ผลการตรวจวัดความร้อนในบริเวณการทำงานของแผนกเบรง(CB) จำนวน 3 จุดพบว่าไม่มีอุบัติเหตุที่ไม่คาดเดา มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 หมวด 1 ความร้อน

ข้อเสนอแนะ

ถึงแม้ว่าผลการตรวจวัดความร้อนจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 แต่ผลการตรวจระดับความร้อนยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้ เช่น เป็นอย่าง(Hot Stroke)อ่อนเพลียเนื่องมาจากความร้อน(Heat Exhaustion)ตะคริวเนื่องจากความร้อน(Heat Cramp)และโรคจิตประสาทเนื่องจากความร้อน(Heat Neurasis)ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในการทำงานได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเวลาทำงานควรปฏิบัติตามนี้

1..ควรมีการปรับปรุงให้มีระบบถ่ายเทของอากาศให้ดีขึ้นหรือเพิ่มการหมุนเวียนของระบบระบายอากาศภายในห้องของแผนกเบรง(CB)ให้มากขึ้น


2.พนักงานที่ทำงานในห้องดังกล่าวควรสวมใส่คุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น ถุงมือ

กับความร้อน

3.จัดให้มีความรู้ในเรื่องอันตรายความร้อน ตลอดจนวิธีการควบคุมป้องกันและการฉุกเฉิน

แผนผังแผนกโมล์ดช้อพ(MS)

วันที่ 1 กันยายน 2548 เวลา 15.00 น.-16.00 น.



แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ห้อปเทอร์น์ เมมฟร์สโซริง จำกัด 334 หมู่ 1 ถนนอุดสาหกรรมศรีราชา

อ.สุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แผนก/หน่วยงาน โนล็อคช้อพ(MS)

วันที่ทำการตรวจวัด 12 ตุลาคม พ.ศ.2548

เวลา 10.00-10.30 น.

ผู้ทำการตรวจวัด นางสาวสุพรณี อินปานาม

B4561828

เครื่องมือวัดระดับความดังเสียง SOUND LEVEL METER

ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES INC.

รุ่น 1900

Serial Number. CC6100001

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด • พื้นที่ห้องเป็นผนังก่ออิฐ หินปูนและติดบานเกล็ด หลังคาทำด้วย

Metal Sheet(กระเบื้องรีดคลอน)

•ห้องพื้นเปลี่ยนไส แสงเดดจ้า

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

ลำดับ	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ระดับความดังเสียง (dB(A))			Range	มาตรฐาน*(dB(A))	ผลการตรวจ	
		L _{max}	L _{min}	Leq			ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์
1	โถงขัด/ตะไบ/ตกแต่ง โนล็อค	89.6	76.1	84.1	50-110	90	/	
2	โถงประกอบแม่พิมพ์ขึ้นรูป	91.1	77.7	85.1	50-110	90	/	
3	เครื่องจักสิ่ง	94.2	79.4	88.4	50-110	90	/	
4	เครื่องจักสิ่ง	96.2	77.1	88.9	50-110	90	/	
5	หินเจียร์ในแท่น	88.1	78.6	85.0	50-110	90	/	
6	เครื่องกัด	84.4	79.3	81.2	50-110	90	/	
7	ชุดปีกลม	116.4	81.4	109.2	50-110	90		/
8	เครื่องกัด	106.6	78.8	92.6	60-120	90		/
9	เตือยจีกซอว์	104.9	81.1	100.7	50-110	90-		/
10	โถงประกอบโนล็อค(1)	85	76.4	87.0	50-110	90	/	
11	โถงประกอบโนล็อค(2)	92	74.1	87.9	70-130	90	/	

แบบบันทึกผลการตรวจสอบระดับความดังเสียง

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ท้อปเทอร์นด์ เมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด 334 หมู่ 1 ถนนอุดสาหกรรมศรีราชา

ถ.สุขุมวิท 8 ต.ปึง อ.ศรีราชา อ.ชลบุรี

แผนก/หน่วยงาน โน๊ลล์ช็อพ(MS)

วันที่ทำการตรวจวัด 12 ตุลาคม พ.ศ.2548

เวลา 10.00-10.30 น.

ผู้ทำการตรวจวัด นางสาวสุพรรณ อินปนาณ

B4561828

เครื่องมือวัดระดับความดังเสียง SOUND LEVEL METER

ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES INC.

รุ่น 1900

Serial Number. CC6100001

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด • พื้นที่ห้องเป็นพนังก่ออิฐ ภายในปูนและติดปานเกล็ค หลังคาทำด้วย

Metal Sheet(กระเบื้องรีดตอน)

• ห้องพื้นจั่ว แสงเดดจ้า

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

ลำดับ ที่	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ระดับความดังเสียง (dB(A))			Range	มาตรฐาน *(dB(A))	ผลการตรวจ	
		L _{max}	L _{min}	L _{eq}			ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์
1	โต๊ะขัด/ตะไบ/ตกแต่ง โน๊ลล์	89.6	76.1	84.1	50-110	90	/	
2	โต๊ะประกอบแม่พิมพ์ขึ้นรูป	91.1	77.7	85.1	50-110	90	/	
3	เครื่องกลึง	94.2	79.4	88.4	50-110	90	/	
	เครื่องกลึง	96.2	77.1	88.9	50-110	90	/	
	หินเจียร์ในแท่น	88.1	78.6	85.0	50-110	90	/	
	เครื่องกัด	84.4	79.3	81.2	50-110	90	/	
	กดเปลี่ยน	116.4	81.4	109.2	50-110	90		/
	เครื่องกัด	106.6	78.8	92.6	60-120	90		/
	เต้อยีกซอร์	104.9	81.1	100.7	50-110	90-		/
	โต๊ะประกอบโน๊ลล์(1)	85	76.4	87.0	50-110	90	/	
	โต๊ะประกอบโน๊ลล์(2)	92	74.1	87.9	70-130	90	/	

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความร้อน

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ห้อปเทอร์น์ แมกนูแทคเจอริง จำกัด 334 หมู่ 1 ถนนอุตสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แผนก กลังสินค้า(ST)

วันที่ตรวจวัด 13 พฤษภาคม พ.ศ.2548

เวลา 10.00-11.35 น.

ชื่อผู้ทำการตรวจวัด นางสาวสุพรรดา อินปานะ B4561828

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด • ผนังก่ออิฐ混ปูนสูง 0.90 เมตร สูงขึ้นไป 1.50 เมตร ทำด้วยกระเบื้องซ้อนเกลี้ย และสูงขึ้นไปจนถึงชายคาทำด้วย Metal sheet
(กระเบื้องรีคลอน) หลังคาทั้งหมดทำด้วย Metal sheet (ใต้หลังคามี 2 ส่วนคือมีทั้งส่วนที่บุบวนและไม่ได้บุบวน) มีชั้นวางสินค้า 12 ชั้น

- อาการร้อนอบอ้าว ไม่มีแสงแดดร้อนบันนิ่ง (ขณะทำการตรวจวัดหลังจาก 20 นาทีผ่านตกลงมาแต่ไม่แรง)

เครื่องมือวัดความร้อน AREA HEAT STRESS MONITOR

ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES INC. รุ่น QUESTemp° 34 Serial No. TEA060024

ผลการตรวจวัดความร้อน

ชุดที่ ตรวจวัด	เวลา	ลักษณะงาน	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	WBGT (°C)		Humidx	WBGT (°C)	มาตราฐาน (°C)	ผลการตรวจ			
				Tnwb (°C)	Tna (°C)				ผ่าน	ไม่ผ่าน		
1	16.25-16.45 น.	โกดังเก็บสินค้าชั้นบน หลังคาไม่มีแผ่นปูนวนกันความร้อน	64	27.9	34.5	34.9	30.0	30.0	47	30.0	32.0	/
2	16.45-17.05 น.	โกดังเก็บสินค้าชั้นบน หลังคาไม่มีแผ่นปูนวนกันความร้อน	60	28.0	34.8	36.5	30.6	30.4	47	30.55	32.0	/
3	17.05-17.25 น.	โกดังเก็บสินค้าชั้นล่าง หลังคาไม่มีแผ่นปูนวนกันความร้อน(หน้า ชั้นวางสารเคมี)	67	27.8	32.2	32.4	29.2	29.1	44	29.18	32.0	/
4	17.25-17.45 น.	โถะรับ-ส่งสินค้า	60	27.5	33.7	34.1	29.5	29.5	48	29.48	32.0	/

กรุ๊ปคล

ที่ชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบริเวณการทำงานจำนวนทั้งหมด 11 จุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน

ความปลอดภัย 90 เดซิเบล(เอ) พบว่ามี 8 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 72.73 ที่มีระดับความดังเสียงไม่เกินมาตรฐานและมี 3 จุด

หรือคิดเป็นร้อยละ 27.27 ที่มีระดับความดังเสียงเกินมาตรฐาน

กรณีที่ชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างเกินวันละ 8 ชั่วโมง(ผู้การทำงานล่วงเวลา)

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบริเวณการทำงานจำนวนทั้งหมด 11 จุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน

ความปลอดภัย 87 เดซิเบล(เอ) พบว่ามี 4 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 36.36 ที่มีระดับความดังเสียงไม่เกินมาตรฐานและมี 7 จุด

หรือคิดเป็นร้อยละ 45.46 ที่มีระดับความดังเสียงเกินมาตรฐาน

ปัจจัยอ่อนแหน

หากมีการปฏิบัติงานในบริเวณที่มีความดังเสียงที่ดังเกินมาตรฐานความปลอดภัย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพอนามัยของพนักงานได้ โดยอาจทำให้สูญเสียการตื่นนอนแบบชั่วคราวและดาวร ความดันโลหิตสูง คลื่นไส้ รวมทั้งรุนแรงการสนทนาและกลบน้ำเสียงสัมัญญาต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็น การป้องกันอันตรายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นควรปฏิบัติ ดังนี้

1. จัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้ให้กับพนักงานทราบและเข้าใจอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเสียงดังตลอดจนวิธี

การป้องกันและการดูแลสุขภาพ

2. บังคับให้พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับระดับเสียงที่เกินมาตรฐานสามใส่ที่อุดหูและที่ครอบหูลดเสียงทุกครั้ง

ที่มีการปฏิบัติงาน

3. จัดให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานทั้งก่อน-หลังทำงาน ตรวจประจำปี และตรวจ

ความกลุ่มเสียงให้กับผู้ปฏิบัติงาน

4. ในการนี้ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับระดับเสียงดังเกินมาตรฐานควรจัดให้มีการสัม慣れียนหมุนเวียน

การทำงานไปทำงานในบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเสียงหรือสัมผัสเสียงในระดับต่ำ

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความร้อน

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ห้อปเทอร์น์ แมกนูไฟฟ์เซอริง จำกัด 334 หมู่ 1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ต.สุขุมินาล ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แผนกโนมอลด์ชีอพ(MS)

วันที่ตรวจวัด 13 ตุลาคม พ.ศ.2548 เวลา 08.30-10.55 น.

ชื่อผู้ทำการตรวจวัด นางสาวสุพรรณ อินปาน B4561828

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด• ผนังห้องเป็นผนังก่ออิฐ สถาปัตย์และติดบานเกล็ด หลังคาทำด้วย Metal Sheet(กระเบื้องรีดเคลือบ)

• ห้องพักแจ่มใส แสงแดดร้า

เครื่องมือวัดความร้อน AREA HEAT STRESS MONITOR

ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES INC. รุ่น QUESTemp° 34 Serial No. TEA060024

ผลการตรวจวัดความร้อน

ชุดที่ตรวจวัด	เวลา	ลักษณะงาน	ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	WBGT (°C)		Humidx	WBGT (°C)	มาตรฐาน (°C)	ผลการตรวจ			
				TnwB (°C)	Tna (°C)	Tg (°C)			In	Out	ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์
1	08.30-08.50 น.	ต้องประกอบโนมอล์ดเป้า	66	27.0	33.6	33.9	29.0	29.0	48	29.16	32.0	/
2	08.55-09.15 น.	เครื่องกลึง	64	27.2	33.4	33.8	29.1	29.1	45	29.18	32.0	/
3	09.20-09.40 น.	เครื่องเชื่อม	63	27.2	32.9	33.2	29.0	29.0	45	29.0	32.0	/
4	09.45-10.00 น.	เครื่องกัด	63	27.8	33.8	34.7	29.8	29.7	47	29.87	32.0	/
5	10.10-10.30 น.	เครื่องPress	61	27.6	34.2	34.7	29.8	29.7	46	28.26	32.0	/
6	10.35-10.55 น.	ห้องซ่อมสินค้า	65	27.8	32.5	32.9	29.3	29.3	45	29.33	32.0	/


สรุปผล

ผลการตรวจวัดความร้อนในบริเวณการทำงานของแผนกโนมคลีซ็อพ(MS) จำนวน 6 ชุดพบว่า ไม่มีจุดใดที่ไม่ผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงาน กี๊ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 หมวด 1 ความร้อน

ข้อเสนอแนะ

ถึงแม้ว่าระดับความร้อนจากการตรวจจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงานกี๊ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 แต่ผลการตรวจระดับความร้อนยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้ เช่น ไฮเมลม(Heat Stroke)อ่อนเพลียเนื่องมาจากการร้อน(Heat Exhaustion)ตะคริวเนื่องจากความร้อน(Heat Cramp)และ เนรโคจิประสาทเนื่องจากความร้อน(Heat Neurasis)ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในการทำงานได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเวลาทำงานควรปฏิบัติตั้งนี้ ควบคุมลดลงค่าด้วยฉนวนกันความร้อน เมื่อออกจากปัจจุบันหลังคาดังกล่าวเป็นสังกะสีและ ไม่มีฉนวนกันความร้อน





แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ห้อปเท่นด์ เมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด 334 หมู่ 1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา

ถนนสุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แผนก/หน่วยงาน แผนกขึ้นรูปพลาสติก(PP)

วันที่ทำการตรวจวัด 11 คุณภาพ พ.ศ.2548

เวลา 11.00-13.30 น.

ผู้ที่ทำการตรวจวัด นางสาวสุพร摊 อินปานาม

B4561828

เครื่องมือวัดระดับความดังเสียง SOUND LEVEL METER

ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES INC.

รุ่น 1900

Serial Number. CC6100001

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด • ผนังเป็นผนังห้องเป็นผนังก่ออิฐ混泥土กึ่งหนึ่งและอิเกอริงหนึ่ง

เป็นบ้านเก็ตติค

• อาคารร่องแสงเดดจ้า

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

ลำดับที่	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ระดับความดังเสียง (dB(A))			มาตรฐาน *(dB(A))	ผลการตรวจ	
		Lmax	Lmin	Leq		ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์
1	เครื่องปั๊มเพลาท่อเตือก(1)	90.9	75.5	84.7	90	/	
2	เครื่องปั๊มไชคอลิก(3)	83.0	74.4	78.6	90	/	
3	เตี๊ยะตอกแต่งชิ้นงาน(3)	107.8	76.3	104.0	90		/
4	เตี๊ยะตอกแต่งชิ้นงาน(4)	92.4	74.4	83.5	90	/	
5	เครื่องปั๊มไชคอลิก(4)	88.5	73.2	79.6	90	/	
6	เตี๊ยะตอกแต่งชิ้นงาน(5)	78.8	74.9	77.2	90	/	
7	เครื่องVACUUM(1)	85.4	82.4	84.1	90	/	
8	เครื่องVACUUM(2)	84.2	78.0	79.7	90	/	
9	เครื่องVACUUM(3)	84.6	82.1	83.3	90	/	

มาตรฐาน

ที่ช่าวโงการทำงานของลูกจ้างไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง

ผลการตรวจระดับความดังเสียงในบริเวณการทำงานจำนวนห้องหมอด 9 จุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย 90 เดซิเบล(ခေ) พบวมี 8 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 88.89 ที่มีระดับความดังเสียงไม่เกินมาตรฐานและมี 1 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 11.11 ที่มีระดับความดังเสียงเกินมาตรฐาน

กรณีที่ช่าวโงการทำงานของลูกจ้างเกินวันละ 8 ชั่วโมง(เมื่อการทำงานล่วงเวลา)

ผลการตรวจระดับความดังเสียงในบริเวณการทำงานจำนวนห้องหมอด 9 จุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย 87 เดซิเบล(ခေ) พบวมี 8 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 88.89 ที่มีระดับความดังเสียงไม่เกินมาตรฐานและมี 1 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 11.11 ที่มีระดับความดังเสียงเกินมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ

หากมีการปฏิบัติงานในบริเวณที่มีความดังเสียงที่ดังเกินมาตรฐานความปลอดภัย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานได้ โดยอาจทำให้สูญเสียการได้ยินแบบช้าๆ ความดันโลหิตสูง กลืนลำไส้รวมทั้งรบกวนการสันทนาและกลบเสียงสัญญาณต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นควรปฏิบัติดังนี้

ควรปฏิบัติดังนี้

1. จัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้ให้กับพนักงานทราบและเข้าใจอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเสียงดังตลอดจนวิธีการป้องกันและการดูแลสุขภาพ
2. บังคับให้พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับระดับเสียงที่เกินมาตรฐานสวมใส่ที่อุดหูและหุ้มหูด้วยทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน
3. จัดให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานทั้งก่อน-หลังทำงาน ตรวจประจำปี และตรวจตามคุณเสียงให้กับผู้ปฏิบัติงาน
4. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับระดับเสียงดังเกินมาตรฐานควรจัดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทำงานไปทำงานในบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเสียงหรือสัมผัสเสียงในระดับต่ำ

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความร้อน

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ห้องปเทอร์น์ แมมูแฟคเชอริ่ง จำกัด 334 หมู่ 1 ถนนอุดสาหกรรมศรีราชา

ถ.สุขุมวิท 8 ต.ปึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แผ่นกันรูปพลาสติก(PP)

วันที่ตรวจวัด 12 ตุลาคม พ.ศ.2548 เวลา 13.10-15.10 น.

ชื่อผู้ทำการตรวจวัด นางสาวสุพรรณ อินปาน B4561828

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด หนังเป็นอุบลือกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นบานเกล็ด

อาคารชั้อนอนข้าว ไม่มีแสงแดด

เครื่องมือวัดความร้อน AREA HEAT STRESS MONITOR

ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES INC. รุ่น QUESTemp° 34 Serial No. TEA060024

ผลการตรวจวัดความร้อน

จุดที่ตรวจวัด	เวลา	ลักษณะงาน	ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	Tnwb (°C)	Tna (°C)	Tg (°C)	WBGT (°C)		Humidx	WBGT (°C)	มาตรฐาน (°C)	ผลการตรวจ	
							In	Out				ผ่าน เกณฑ์	ไม่ ผ่าน เกณฑ์
1	13.10-13.30 น.	เครื่องVACUUM(1)	62	28.0	34.9	36.47	30.6	30.4	48	30.1	32.0	/	
2	13.35-13.55 น.	เครื่องVACUUM(2)	58	28.1	36.0	38.0	31.2	31.0	49	31.07	32.0	/	
3	14.00-14.20 น.	เครื่องVACUUM(3)	56	28.2	36.4	37.8	31.1	30.9	48	31.08	32.0	/	
4	14.25-14.45 น.	เครื่องเค	57	27.9	34.6	35.5	30.2	30.1	48	30.18	32.0	/	
5	14.50-15.10 น.	เครื่องปั๊มไฮดรอลิก	58	27.9	34.7	36.0	30.2	30.1	47	30.33	32.0	/	

สรุปผล

ผลการตรวจวัดความร้อนในบริเวณการทำงานของแผนกขึ้นรูปพลาสติก(PP)จำนวน 5 จุดพบว่า ไม่มีจุดใดที่ไม่ค่าตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 หมวด 1 ความร้อน


ข้อเสนอแนะ

แม้ว่าระดับความร้อนจากการตรวจจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 แต่ผลการตรวจระดับความร้อนขึ้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้ เช่นเป็นลม(Heat Stroke)อ่อนเพลียเนื่องมาจากการความร้อน(Heat Exhaustion)ตะคริวเนื่องจากความร้อน(Heat Cramp)และโรคจิตประสาทเนื่องจากความร้อน(Heat Neurasis) ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในการทำงาน ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเวลาทำงานควรปฏิบัติตามดังนี้

1. ควรมีการปรับปรุงให้มีระบบถ่ายเทห้องอากาศให้ดีขึ้นหรือเพิ่มการหมุนเวียนของระบบระบายอากาศภายในห้องของแผนกขึ้นรูปพลาสติก(PP)ให้มากขึ้น
2. ควรเพิ่มจำนวนถังทำน้ำเย็นเพื่อให้มีน้ำดื่มที่เย็นเพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน
3. จัดให้มีความรู้ในเรื่องอันตรายความร้อน ตลอดจนวิธีการควบคุมป้องกันและการดูแลสุขภาพ
4. ติดตั้งพัดลมเบ้าอากาศเฉพาะจุดที่ดำเนินการปฎิบัติงาน

แผนผังแผนกเคลื่อนผู้วิจัยงาน(SC)

วันที่ 1 กันยายน 2548 เวลา 13.30 น.-14.00 น.



แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ห้อปเท伦ด์ เมนูแฟคเจอรี่ จำกัด 334 หมู่ 1 ถนนอุตสาหกรรมศรีราชา

ต.สุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แผนก/หน่วยงาน แผนกเคลื่อนพิวชัน(SC)

วันที่ทำการตรวจวัด 11 ตุลาคม พ.ศ.2548

เวลา 10.00-11.00 น.

ผู้ที่ทำการตรวจวัด นางสาวสุพรรณี อินปนาณ

B4561828

เครื่องมือวัดระดับความดังเสียง SOUND LEVEL METER

ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES INC.

รุ่น 1900

Serial Number. CC6100001

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด • พื้นที่ห้องเป็นพื้นห้องก่ออิฐ混ปูน ติด Air condition

• อาคารชั้non แสงแดดเข้า

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

ลำดับที่	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ระดับความดังเสียง (dB(A))			มาตรฐาน *(dB(A))	ผลการตรวจ	
		L _{max}	L _{min}	Leq		ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์
1	ตู้พ่นงาน(1)	97	83.4	92.6	90	/	/
2	ตู้พ่นงาน(3)	103.8	82.1	92.8	90	/	/
3	ตู้พ่นงาน(4)	105.0	83.2	92.7	90	/	/
4	โต๊ะตรวจสอบและบรรจุ	92.6	81.9	89.4	90	/	/
5	ตู้อบกัลม(4)	90.1	78.6	85.8	90	/	/
6	นั่งพัฒนา	73.6	71.5	72.6	90	/	/

สรุปผล

ที่ชี้รวมการทำงานของลูกจ้างไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบริเวณการทำงานจำนวนทั้งหมด 6 จุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน

ความปลดปล่อย 90 เดซิเบล(أ) พบว่ามี 3 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 50 ที่มีระดับความดังเสียงไม่เกินมาตรฐานและมี 3 จุด
หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ที่มีระดับความดังเสียงเกินมาตรฐาน

กรณีที่ชี้รวมการทำงานของลูกจ้างเกินวันละ 8 ชั่วโมง(มีการทำงานล่วงเวลา)

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบริเวณการทำงานจำนวนทั้งหมด 6 จุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน

ความปลดปล่อย 87 เดซิเบล(أ) พบว่ามี 2 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ที่มีระดับความดังเสียงไม่เกินมาตรฐานและมี 4 จุด
หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 ที่มีระดับความดังเสียงเกินมาตรฐาน

ห้องเก็บอุบัติเหตุ

หากมีการปฏิบัติงานในบริเวณที่มีความดังเสียงที่ดังเกินมาตรฐานความปลดปล่อย อาจก่อให้เกิดอันตราย

ต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานได้ โดยอาจทำให้สูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราวและถาวร

ความคื้น โลหิตสูง คลื่นไส้ รวมทั้งรบกวนการสนทนากลุ่มเสียงสัญญาณต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตราย

ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นควรปฏิบัติตามนี้

1. จัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้ให้กับพนักงานทราบและเข้าใจอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเสียงดังตลอดจนวิธี

การป้องกันและการคุ้มครองสุขภาพ

2. บังคับให้พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับระดับเสียงที่เกินมาตรฐานตามได้ที่อุดหูและหีบหุ่ดคุ้มครองที่ครอบคลุมโดยเคร่งครัด

ที่มีการปฏิบัติงาน

3. จัดให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานทั้งก่อน-หลังทำงาน ตรวจประจำปี และตรวจ

ความกลุ่มเสียง ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

4. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับระดับเสียงดังเกินมาตรฐานควรจัดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน

การทำงานไปทำงานในบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเสียงหรือสัมผัสเสียงในระดับต่ำ

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความร้อน

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ท้อปเทอร์นต์ แมกนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 334 หมู่ 1 ถนนอุตสาหกรรมศรีราชา อ.สุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แผนกเคลื่อนผู้ชิ้นงาน(SC)

วันที่ตรวจวัด 12 ตุลาคม พ.ศ.2548 เวลา 08.30-10.05 น. ชื่อผู้ทำการตรวจวัด นางสาวสุพรรณ อินปาน B4561828

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด • พนังห้องเป็นพนังก่ออิฐ混ปูน ติด Air condition

- ห้องไฟแจ่มใส แสงเดดจ้า

เครื่องมือวัดความร้อน AREA HEAT STRESS MONITOR

ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES INC. รุ่น QUESTemp° 34 Serial No. TEA060024

ผลการตรวจวัดความร้อน

ชุดที่ตรวจวัด	เวลา	ลักษณะงาน	ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	Tnwb (°C)	Tna (°C)	Tg (°C)	WBGT (°C)		Humidx	WBGT (°C)	มาตราฐาน (°C)	ผลการตรวจ	
							In	Out				ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	08.30-08.50 น.	ตู้อบกลม(1)	69	26.9	32.6	34.0	29.0	28.9	46	29.03	32.0	/	
2	08.55-09.15 น.	ตู้อบกลม(2)	59	57.5	34.6	36.6	30.3	30.0	48	30.23	32.0	/	
3	09.20-09.40 น.	ผสานสี	61	27.4	33.9	34.3	29.5	29.5	46	29.47	32.0	/	
4	09.45-10.05 น.	ถังชิ้นงาน	63	25.9	32.0	34.1	28.3	28.1	43	28.36	32.0	/	

สรุปผล

การตรวจวัดความร้อนในบริเวณการทำางานของแผนกเคลื่อนผิวชั้นนอก(SC) จำนวน 4 จุดพบว่า ไม่มีจุดใดที่ไม่ผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546

ข้อเสนอแนะ


ถึงแม้ว่าระดับความร้อนจากการตรวจวัดจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 แต่ผลการตรวจน้ำหนักตัวที่ลดลงอย่างมากในช่วงบ่าย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้ เช่น เป็นลม(Heat Stroke)อ่อนเพลียเนื่องมาจากความร้อน(Heat Exhaustion)ตะคริวเนื่องจากความร้อน(Heat Cramp)และ โรคจิตประสาทเนื่องจากความร้อน(Heat Neurasis)ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในการทำงานได้ ดังนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเวลาทำงานควรปฏิบัติดังนี้


1. ควรมีการปรับปรุงให้มีระบบถ่ายเทของอากาศให้ดีขึ้นหรือเพิ่มการหมุนเวียนของระบบระบายอากาศภายในห้องของแผนกเคลื่อนผิวชั้นนอก(SC)ให้มากขึ้น
2. จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสมกับลักษณะงาน เช่น แวนต้า, ปลอกแขน, ถุงมือกันความร้อน, ผ้าปิดจมูก ให้กับพนักงาน
3. จัดให้มีความรู้ในเรื่องอันตรายความร้อน ตลอดจนวิธีการควบคุมป้องกันและการดูแลสุขภาพ

แผนผังแผนกคลังสินค้า(ST)

วันที่ 25 กันยายน 2548 เวลา 10.00 น.-11.00 น.

ชั้นบน





แบบบันทึกผลการตรวจวัดความร้อน

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ท็อปเทนด์ เมมฟุลเฟคเจอริง จำกัด 334 หมู่ 1 สวนอุดสาครรัมศรีราชา ถ.สุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แผนก คลังสินค้า(ST)
วันที่ตรวจวัด 13 พฤษภาคม พ.ศ.2548 เวลา 10.00-11.35 น.

ชื่อผู้ทำการตรวจวัด นางสาวสุพรรณี อินปานам B4561828

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด • พื้นที่ก่ออิฐถือปูนสูง 0.90 เมตร สูงขึ้นไป 1.50 เมตร ทำด้วยกระเบื้องซ้อนเกล็ด และสูงขึ้นไปจนถึงชายคาทำด้วย Metal sheet
(กระเบื้องรีดลอก) หลังคาทั้งหมดทำด้วย Metal sheet (ได้หลังคาเมื่อ 2 ส่วนคือมีทั้งส่วนที่บุญวนและไม่ได้บุญวน) มีชั้นวางสินค้า 12 ชั้น

• ว่ากារร้อนอบอ้าว ไม่มีแสงแดดร้อนบนนั้ง (ขณะทำการตรวจวัดหลังจาก 20 นาทีผ่านทดสอบได้ไม่แรง)

เครื่องมือวัดความร้อน AREA HEAT STRESS MONITOR

ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES INC. รุ่น QUESTemp® 34 Serial No. TEA060024

ผลการตรวจวัดความร้อน

จุดที่ ตรวจวัด	เวลา	ลักษณะงาน	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	WBGT (°C)				Humidx	WBGT (°C)	มาตราฐาน (°C)	ผลการตรวจ	
				Tnwb (°C)	Tna (°C)	Tg (°C)	In				ผ่าน	ไม่ผ่าน เกณฑ์
1	16.25-16.45 น.	โถดังเก็บสินค้าชั้นบน หลังคาไม่มีแผ่นปูนวนกันความร้อน	64	27.9	34.5	34.9	30.0	30.0	47	30.0	32.0	/
2	16.45-17.05 น.	โถดังเก็บสินค้าชั้นบน หลังคาไม่มีแผ่นปูนวนกันความร้อน	60	28.0	34.8	36.5	30.6	30.4	47	30.55	32.0	/
3	17.05-17.25 น.	โถดังเก็บสินค้าชั้นล่าง หลังคาไม่มีแผ่นปูนวนกันความร้อน(หน้า ชั้นวางสารเคมี)	67	27.8	32.2	32.4	29.2	29.1	44	29.18	32.0	/
4	17.25-17.45 น.	โถดังรับ-ส่งสินค้า	60	27.5	33.7	34.1	29.5	29.5	48	29.48	32.0	/

ข้อมูล

ผลการตรวจวัดความร้อนในบริเวณการทำางานของแผนกคลังสินค้า(ST)จำนวน 4 จุดพบว่า ไม่มีจุดใดที่ไม่ผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงาน
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 หมวด 1 ความร้อน

ข้อเสนอแนะ


จากการตรวจวัดความร้อนของแผนกคลังสินค้าจะพบว่าบริเวณของหลังคาที่ไม่มีฉนวนกันความร้อนจะมีระดับของความร้อนสูงกว่าบริเวณของหลังคาที่มีฉนวนกันความร้อน

ถึงแม้ว่าระดับความร้อนจากการตรวจวัดจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 แต่ผลการตรวจจะพบความร้อนยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง และต่ำยิ่งในฤดูร้อนระดับของความร้อนจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในเวลาทำงาน ควรมีการบูรณาด้านความร้อนให้ทั่วบริเวณหลังคา ทั้งหมดและมีการเปลี่ยนฉนวนกันความร้อนเมื่อหมดอายุการใช้งาน



แผนผังแผนกรั้ดรูป(SW)

วันที่ 1 กันยายน 2548 เวลา 11.00 น.-11.40 น.



แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ท้อปเทอร์นต์ เมนูแม็คเจอริง จำกัด 334 หมู่ 1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา

ถ.ศุภាបินดาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แผนก/หน่วยงาน รัศมี(SW)

วันที่ทำการตรวจวัด 11 ตุลาคม พ.ศ.2548

เวลา 15.00-16.10 น.

ผู้ทำการตรวจวัด นางสาวสุพรรณา อินปนา�

B4561828

เครื่องมือวัดระดับความดังเสียง SOUND LEVEL METER

ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES INC.

รุ่น 1900

Serial Number. CC6100001

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด • ผนังด้านหน้าเป็นผนังก่ออิฐ混ปูนครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งเป็นกระจก

ผนังด้านข้างเป็นผนังก่ออิฐ混ปูนถือว่า

• ห้องที่ไม่มีแสงแผลด อากาศร้อนอบอ้าว ลมสงบบันทึก

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

ลำดับที่	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ระดับความดังเสียง (dB(A))			มาตรฐาน *(dB(A))	ผลการตรวจ	
		Lmax	Lmin	Leq		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	การเปิด/ปิด	83.8	77.6	80.2	90	/	
2	การเปิด/ปิด	81.6	77.3	79.2	90	/	
3	ใส่ขวดกับพิมพ์	82.0	78.1	79.4	90	/	
4	ใส่ขวดกับพิมพ์	82.4	77.6	79.3	90	/	
5	ยืนตรวจสอบและPacking(1)	85.4	77.3	79.8	90	/	
6	ยืนตรวจสอบและPacking(2)	82.8	76.7	78.8	90	/	

สรุปผล

ที่ชี้ว่ามีการทำงานของลูกจ้างไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบริเวณการทำงานจำนวนทั้งหมด 6 จุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน

ความปลดภัย 90 เดซิเบล(ເລ) พบร่วมี 6 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ที่มีระดับความดังเสียงไม่เกินมาตรฐานและมี 0 จุด

หรือคิดเป็นร้อยละ 0 ที่มีระดับความดังเสียงเกินมาตรฐาน

กรณีที่ชี้ว่ามีการทำงานของลูกจ้างเกินวันละ 8 ชั่วโมง(มีการทำงานส่วนเวลา)

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบริเวณการทำงานจำนวนทั้งหมด 6 จุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน

ความปลดภัย 80 เดซิเบล(ເລ) พบร่วมี 5 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 83.33 ที่มีระดับความดังเสียงไม่เกินมาตรฐานและมี 1 จุด

หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ที่มีระดับความดังเสียงเกินมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ

หากมีการปฏิบัติงานในบริเวณที่มีความดังเสียงที่ต้องเกินมาตรฐานความปลดภัย อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานได้ โดยอาจทำให้สูญเสียการได้ยินแบบช้าๆ ระหว่างกิจกรรม ความคื้น โลหิตสูง คลื่นไส้
รวมทั้งรับภาระในการสนทนากำลังเสียงสัญญาณต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นควร
ปฏิบัติตามดังนี้

1. จัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้ให้กับพนักงานทราบและเข้าใจอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเสียงดังตลอดจนวิธี
การป้องกันและการคุ้มครองสุขภาพ

2. บังคับให้พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับระดับเสียงที่เกินมาตรฐานส่วนได้ที่อุดหูและที่ครอบบุญดูดเสียงทุกครั้ง
ที่มีการปฏิบัติงาน

3. จัดให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานทั้งก่อน-หลังทำงาน ตรวจประจำปี และตรวจ
ตามกลุ่มเสี่ยงให้กับผู้ปฏิบัติงาน

4. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับระดับเสียงดังเกินมาตรฐานควรจัดให้มีการสับเปลี่ยนหนุนเวียน
การทำงานไปทำงานในบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเสียงหรือสัมผัสเสียงในระดับต่ำ

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความร้อน

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ห้อปเทอร์นด์ แม่น้ำ.ฟคเซอริ่ง จำกัด 334 หมู่ 1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ต.สุขุมิบาน 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แผนกรัชดา(SW)

วันที่ตรวจวัด 13 ตุลาคม พ.ศ.2548 เวลา 15.00-16.10 น. ชื่อผู้ทำการตรวจวัด นางสาวสุพรรลี อินปนาณ B4561828

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด• พนังด้านหน้าเป็นผนังก่ออิฐ混泥土ปูนคริ่งหนึ่งและอิฐคริ่งหนึ่งเป็นกระดาษ พนังด้านข้างเป็นผนังก่ออิฐ混泥土ปูนซีเมนต์

•เครื่อง Shink ทำงานทั้งสามเครื่อง ตั้งอุณหภูมิ 154(°C), 155(°C), 168(°C) ตามลำดับ

•ห้องพ้าไม่มีแสงแดดร อากาศร้อนอบอ้าว ลมสงบนิ่ง

เครื่องมือวัดความร้อน AREA HEAT STRESS MONITOR

ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES INC. รุ่น QUESTemp° 34 Serial No. TEA060024

ผลการตรวจวัดความร้อน

จุดที่ตรวจวัด	เวลา	ลักษณะงาน	ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	WBGT (°C)		Humidx	WBGT (°C)	มาตรา ฐาน (°C)	ผลการตรวจ			
				Tnwb (°C)	Tna (°C)				ผ่าน เกณฑ์	ไม่ผ่าน เกณฑ์		
1	15.00-15.20 น.	การเป้าไก่ต้ม	73	29.2	35.2	35.3	31.0	31.0	52	31.03	32.0	/
2	15.25-15.45 น.	ใส่ขวดกับพิมพ์	66	30.1	37.6	38.4	32.5	32.5	56	32.59	32.0	/
3	15.50-16.10 น.	ขึ้นตรวจสอบและPacking	73	28.6	32.9	32.9	29.9	29.9	47	29.89	32.0	/

สรุปผล


ผลการตรวจวัดความร้อนในบริเวณการทำงานของแผนกแผนกรัชรูป(SW) จำนวน 3 จุดพบว่ามีจุดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 หมวด 1 ความร้อน

ข้อเสนอแนะ

ถึงแม้ว่าระดับความร้อนจากการตรวจวัดจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 แต่ผลการตรวจระดับความร้อนยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้ ด้วยเป็นลม(Heat Stroke)อ่อนเพลียเนื่องมาจากความร้อน(Heat Exhaustion)ตะคริวเนื่องจากความร้อน(Heat Cramp)และ ไฟฟ้าสถิตประสาทเนื่องจากความร้อน(Heat Neurasis) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในการทำงานได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเวลาทำงานควรปฏิบัติตามนี้

1. ควรมีการปรับรูปไข้มีระบบถ่ายเทของอากาศให้ดีขึ้นหรือเพิ่มการหมุนเวียนของระบบระบายอากาศภายในห้องของแผนกรัชรูป(SW) ให้มากขึ้น
2. ติดตั้งพัดลมเป่าໄกไปมาเพิ่มและควรใช้พัดลมที่มีระดับเสียงที่ไม่ดังจนเกินไป
3. ควรเพิ่มจำนวนถังทำน้ำเย็นเพื่อให้มีน้ำดื่มที่เย็นเพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน
4. ควรจัดให้มีพ้ายเย็นไว้ใช้หน้าเพื่อให้พนักงานแต่ละคน
5. จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น แวนเตา, ปลอกแขน, ชุดนีโอกันความร้อน, ผ้าปิดจมูกให้กับพนักงาน
6. จัดให้มีความรู้ในเรื่องอันตรายความร้อน ตลอดจนวิธีการควบคุมป้องกันและการคุ้มครองสุขภาพ

แผนผังแผนกหลอด(TU)
วันที่ 1 กันยายน 2548 เวลา 14.00 น.-15.00 น.



แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ห้อปเทรนค์ แมมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 334 หมู่ 1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา

ถ.สุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แผนก/หน่วยงาน หลอด(TU)

วันที่ทำการตรวจวัด 12 ตุลาคม พ.ศ.2548

เวลา 10.30-11.30 น.

ผู้ทำการตรวจวัด นางสาวสุพรรณี อินปนาม

B4561828

เครื่องมือวัดระดับความดังเสียง SOUND LEVEL METER

ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES INC.

รุ่น 1900

Serial Number. CC6100001

รายการอุปกรณ์ที่ตรวจวัด • หน้างห้องเป็นพนังก่ออิฐ混筋ปูน ติด Air condition

• ห้องพื้นเปลี่ยนไส แสงแครดจ้า

ผลการตรวจระดับความดังเสียง

ลำดับ	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ระดับความดังเสียง (dB(A))			Range	มาตรฐาน *(dB(A))	ผลการตรวจ	
		Lmax	Lmin	Leq			ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่าน เกณฑ์
1	เครื่องรีด(2)	112.3	82.8	108.0	60-120	90	/	/
2	เครื่องรีด(3)	109.9	84.2	97.2	60-120	90	/	/
3	เครื่องต่อป้ายเล็ก(2)	95.3	83.0	90.5	60-120	90	/	/
4	เครื่องพิมพ์หลอด(3)	99.4	84.4	91.2	60-120	90	/	/
5	เครื่องต่อป้ายเล็ก(1)	101.5	83.8	95.3	60-120	90	/	/
6	เครื่องHOT STAMP(4)	99.2	81.1	90.2	60-120	90	/	/
7	เครื่องพิมพ์หลอด(2)	99.5	87.1	95.2	60-120	90	/	/
8	จุดป้ายชิ้นงาน	101.5	72.5	97.0	70-130	90	/	/
9	เครื่องติดติกเกอร์(1)	104.5	82.8	97.6	70-130	90	/	/
10	จุด Packing	95.5	69.6	87.7	70-130	90	/	/
11	เครื่องSeal	93.3	75.6	86.1	70-130	90	/	/

กรอบผล

ที่ชี้วัดมีการทำงานของลูกจ้างไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบริเวณการทำงานจำนวนห้องหมอด 11 ชุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย 90 เดซิเบล(เอ) พ布ว่ามี 2 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 18.18 ที่มีระดับความดังเสียงไม่เกินมาตรฐานและมี 9 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 81.82 ที่มีระดับความดังเสียงเกินมาตรฐาน

กรณีที่ชี้วัดมีการทำงานของลูกจ้างเกินวันละ 8 ชั่วโมง(มีการทำงานล่วงเวลา)

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบริเวณการทำงานจำนวนห้องหมอด 11 ชุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย 80 เดซิเบล(เอ) พบว่ามี 0 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 0 ที่มีระดับความดังเสียงไม่เกินมาตรฐานและมี 11 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ที่มีระดับความดังเสียงเกินมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ

หากมีการปฏิบัติงานในบริเวณที่มีความดังเสียงที่ดังเกินมาตรฐานความปลอดภัย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานได้ โดยอาจทำให้สูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราวและถาวร ความดันโลหิตสูง คลื่นไส้ รวมทั้งรบกวนการฟันทناและกลบนเตียงสัญญาณต่างๆ ดังนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นควรปฏิบัติตามนี้

1. จัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้ให้กับพนักงานทราบและเข้าใจอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเสียงดังตลอดจนวิธี

การป้องกันและการคุ้มครองสภาพ

2. บังคับให้พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับระดับเสียงที่เกินมาตรฐานสามใส่ที่อุคหุและที่ครอบหูตลอดเสียงทุกครั้ง

ที่มีการปฏิบัติงาน

3. จัดให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานทั้งก่อน-หลังทำงาน ตรวจประจำปี และตรวจตามกลุ่มเสียงให้กับผู้ปฏิบัติงาน

4. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับระดับเสียงดังเกินมาตรฐานควรจัดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน

การทำงานไปทำงานในบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเสียงหรือสัมผัสเสียงในระดับต่ำ

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความร้อน

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ห้อปเทอร์นค์ แมมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 334 หมู่ 1 สวนอุตสาหกรรมครีริชา ถ.สุขากิบาก 8 ต.บึง อ.ศรีฯชา จ.ชลบุรี แผนกหลอด(TU)
วันที่ตรวจวัด 13 ตุลาคม พ.ศ.2548 เวลา 10.50-11.10 น.

ผู้ทำการตรวจวัด นางสาวสุพรรณี อินปนา บ4561828

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด
รายการที่อยู่ในเครื่อง
• พนังห้องเป็นพนังก่ออิฐ混泥土บลูบีทั้งหมด
• ห้องที่มีแอร์ แสงแฉะเจ้า

เครื่องมือวัดความร้อน AREA HEAT STRESS MONITOR ยี่ห้อ QUEST TECHNOLOGIES INC. รุ่น QUESTemp° 34 Serial No. TEA060024

ผลการตรวจวัดความร้อน


ชุดที่ตรวจวัด	เวลา	ลักษณะงาน	ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	WBGT			Humidx	WBGT (°C)	มาตรฐาน (°C)	ผลการตรวจ			
				Tnwb (°C)	Tna (°C)	Tg (°C)				In	Out	ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์
1	10.50-11.10	เครื่องรีด	57	25.4	31.8	32.7	27.6	27.5	41	27.59	32.0	/	

ผลลัพธ์

การตรวจวัดความร้อนในบริเวณการทำงานของแผนกหลอด(TU)จำนวน 1 จุดพบว่า ไม่มีจุดใดที่ไม่ผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงาน กับส่วนสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 หมวด 1 ความร้อน

ข้อเตือนเบนซ์

เนื่องจากแผนกหลอดมีผลการตรวจวัดดับของความร้อนอยู่ในระดับต่ำและเป็นห้องที่ติด Air condition จึงไม่ต้องทำการปรับปรุงในเรื่องของความร้อนแต่อาจจะมีการตรวจและทำความสะอาดระบบปรับอากาศให้อยู่ในสภาพที่มีการทำงานปกติ



ตารางสรุปผลการตรวจวัดเสียงและความร้อน

บริษัท ห้อปเทรน์ เมนูแฟคเจอริง จำกัด 334 หมู่ 1 ถนนอุดสาหกรรมครีรากษา ถ.สุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ครีรากษา จ.ชลบุรี

TTM1

ลำดับ ที่	แผนก/หน่วย งาน	จำนวนจุดทั้ง หมด		จำนวนจุดที่ ผ่านเกณฑ์ (จุด)		จำนวนจุดที่ ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ (%)		จำนวนจุดที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ (จุด)		จำนวนจุดที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ (%)		ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข	
		เสียง	ความ ร้อน	เสียง	ความ ร้อน	เสียง	ความ ร้อน	เสียง	ความ ร้อน	เสียง	ความร้อน	เสียง	ความร้อน
1	ประกอบ(AS)	12	-	11	-	91.67	-	1	-	8.33	-	1. ส่วนได้ที่อุดกุญแจที่มีการเปลี่ยน ค่า 2. ลักษณะของ หมุนเวียนการ ทำงาน	-
2	แม่ปิง(CB)	1	3	0	3	100	100	1	0	100	0	1. ส่วนได้ที่อุดกุญแจที่มีการเปลี่ยน ค่า 2. ลักษณะของ หมุนเวียนการ ทำงาน	-

											หมุนเวียนการ ทำงาน		
3	ไมล์ช้อพ(MS)	11	6	8	6	72.73	100	3	0	27.27	0	1.สามารถใช้ที่อุดหู (จุดที่มีการปា ลง) 2.สับเปลี่ยน หมุนเวียนการ ทำงาน	1.บุหัสังค่าด้วยจำนวนกันความร้อน
4	ขึ้นรูป พลาสติก(PP)	9	6	8	6	88.89	100	1	0	11.11	0	1.สามารถใช้ที่อุดหู (จุดที่มีการปា ลง) 2.สับเปลี่ยน หมุนเวียนการ ทำงาน	1.ติดตั้งพัดลมเป่าอากาศเฉพาะจุดที่ตำแหน่งคน ปฏิบัติงาน/พัดลมเพดาน(มีการข้ายางแผ่นก)
5	เคลือบผิวชิ้น งาน(SC)	6	4	3	4	50	100	3	0	50	0	1.สามารถใช้ที่อุดหู (จุดที่มีการพ่นสี) 2.สับเปลี่ยน หมุนเวียนการ ทำงาน	-

6	คลังสินค้า(ST)	-	4	-	4	-	100	-	0	-	0	-	1.บูร์ดังคาด้วณ์นวนกันความร้อนให้ทั่วบริเวณ หลังคาทั้งหมดและมีการเปลี่ยนนวนกันความร้อน เมื่อหมดอายุการใช้งาน
7	รัศมูป(SW)	6	3	6	2	100	66.67	0	1	0	33.33	-	1.ปรับปรุงให้มีระบบถ่ายเทหของอากาศให้ดีขึ้นหรือ [*] เพิ่มการหมุนเวียนของระบบ ระบบอากาศภายในห้อง 2.เพิ่มจำนวนลังท่าน้ำเข็นเพื่อให้มีน้ำดื่มที่เปลี่ยนพิจ พอต่อความต้องการของพนักงาน 3.จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม กับลักษณะงาน
8	หลอด(TU)	11	1	9	1	81.82	100	2	0	18.18	0	1.สวมใส่ที่อุคหู (จุดที่มีการพ่นสี)	-
รวม		56	27	45	26	80.36	96.30	11	1	19.64	3.70	-	-

TTM2

ผลการดำเนินการตรวจวัดเสียงและความร้อน

ณ บริษัท ท็อปเกรนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2548

โดย

นางสาว ดาริกา อันุสิทธิ์

**นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย**

(Occupational Health and Safety)

แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

วันที่ทำการตรวจวัด 12 ตุลาคม 2548

เวลา 14.40-15.25

สถานที่ทำการตรวจวัด บริษัท ห้อปเปอร์น์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

แผนก/หน่วยงาน MJ2-TTM2

ผู้ทำการตรวจวัด นางสาวดาริกา อนุสิทธิ์

เครื่องวัดระดับความดังเสียง Sound Level Meter ยี่ห้อ QUEST Model 1900 รุ่น Type 1

Serial No. CC6100001

ตัว Calibrator Serial No. QF4100033

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

ลำดับ ที่	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ระดับความดังเสียง (dB(A))			มาตรฐาน *(dB(A))	ผลการตรวจ	
		Lmax	Lmin	Leq		ผ่าน เกณฑ์	ไม่ผ่าน เกณฑ์
1	เครื่องซีดพลาสติก IJ33-34	93.1	72.0	82.3	90	/	
2	เครื่องซีดพลาสติก IJ 30-31	82.8	71.1	75.6	90	/	
3	เครื่องซีดพลาสติก IJ 27-28	88.1	70.8	78.3	90	/	
4	เครื่องซีดพลาสติก IJ 25-75	90.6	70.8	77.9	90	/	
5	โถท่องากของทึมช่าง	82.6	69.7	74.6	90	/	
6	ทางเดินกับเครื่องซีดพลาสติก IJ 73	81.1	69.7	74.1	90	/	
7	เครื่องซีดพลาสติก IJ 16-17	82.6	70.7	75.7	90	/	
8	เครื่องซีดพลาสติก IJ 19-20	90.2	70.2	77.2	90	/	
9	เครื่องซีดพลาสติก IJ 22-55	79.3	70.1	74.6	90	/	
10	เครื่องซีดพลาสติก IJ 05-63	92.2	69.5	79.0	90	/	
11	โถท่องากงานกับเครื่องซีด พลาสติก IJ61	83.7	70.1	74.8	90	/	

แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

วันที่ทำการตรวจวัด 12 ตุลาคม 2548

เวลา 14.10-14.30

สถานที่ทำการตรวจวัด บริษัท ห้อปเปรนด์ แมมนูไฟฟ์เจอร์ง จำกัด

แผนก/หน่วยงาน ประกอบ (AS)

ผู้ทำการตรวจวัด นางสาวดาริกา อนุสิทธิ์

เครื่องมือวัดระดับความดังเสียง Sound Level Meter ยี่ห้อ QUEST Model 1900 รุ่น Type 1

Serial No. CC6100001

ตัว Calibrator Serial No. QF4100033

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

ลำดับ ที่	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ระดับความดังเสียง (dB(A))			มาตรฐาน *(dB(A))	ผลการตรวจ	
		Lmax	Lmin	Leq		ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์
1	โต๊ะเปลี่ยนงาน	87.8	70.9	80.2	90	/	
2	แบ็กระยะกด้วยเทป OPP	85.8	70.3	75.3	90	/	
3	เปี๊ค-ปีคตลับ	77.0	66.3	74.0	90	/	
4	เปี๊ค-ปีคตลับ	78.3	66.5	71.7	90	/	
5	โต๊ะประยนต์ลับ	87.0	75.1	79.5	90	/	
6	ประกอบตลับ	89.2	79.1	82.0	90	/	
7	เปลี่ยนงาน	88.0	81.8	84.6	90	/	
8	เปลี่ยนงาน	94.6	81.2	88.2	90	/	
9	เปลี่ยนงาน	92.4	84.5	87.7	90	/	
10	เปลี่ยนงาน	87.9	81.0	84.1	90	/	
11	ประกอบ+ตอกตลับ	89.9	78.7	82.9	90	/	
12	แบ็กระยะกด้วยเทป OPP	86.6	77.7	81.7	90	/	

แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

วันที่ทำการตรวจวัด 12 ตุลาคม 2548

เวลา 15.35-15.55

สถานที่ทำการตรวจวัด บริษัท ห้อป์เพรนด์ แมมนไฟค์เจอริง จำกัด

แผนก/หน่วยงาน MC

ผู้ทำการตรวจวัด นางสาวดาริกา อนุสิทธิ์

เครื่องมือวัดระดับความดังเสียง Sound Level Meter ยี่ห้อ QUEST Model 1900 รุ่น Type I

Serial No. CC6100001

ตัวCalibrator Serial No. QF4100033

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

อุปกรณ์	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ระดับความดังเสียง (dB(A))			มาตรฐาน *(dB(A))	ผลการตรวจ	
		Lmax	Lmin	Leq		ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์
1	เครื่องบดเศษพลาสติก ใช้ลมเป่าทำความสะอาด	103.6	82.0	98.3	90	/	/
2	เครื่องบดเศษพลาสติก ใช้ลมเป่าทำความสะอาด	99.8	90.5	94.9	90	/	/
3	เครื่องร้อน	92.1	83.1	87.4	90	/	/
4	เครื่องบันผสมใช้ลมเป่าทำ ความสะอาด	94.0	90.2	92.4	90	/	/
5	เครื่องปั่นผสม ใช้ลมทำความสะอาด	100.9	87.5	96.6	90	/	/
6	ห้องบดPVC	103.0	90.8	97.5	90	/	/

แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

ผู้ที่ทำการตรวจวัด 11 ตุลาคม 2548	เวลา 13.25-13.30
สถานที่ทำการตรวจวัด บริษัท ห้อปเทรน์ แม่น้ำแฟคเจอร์ จำกัด	แผนก/หน่วยงาน BM-TTM1
ผู้ที่ทำการตรวจวัด นางสาวดาริกา อุนสิทธิ์	
เครื่องมือวัดระดับความดังเสียง Sound Level Meter ยี่ห้อ QUEST Model 1900	รุ่น Type 1
Serial No. CC6100001	ตัวCalibrator Serial No. QF4100033

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

ลำดับที่	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ระดับความดังเสียง (dB(A))			มาตรฐาน *(dB(A))	ผลการตรวจ	
		Lmax	Lmin	Leq		ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์
1	เครื่องเป่าพลาสติก	82.9	75.0	79.2	90	/	
2	เครื่องเป่าพลาสติก	78.8	72.7	76.4	90	/	

แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

วันที่ทำการตรวจวัด 12 ตุลาคม 2548

เวลา 16.00-16.20

สถานที่ทำการตรวจวัด บริษัท ท้อปเทรน์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

แผนก/หน่วยงาน BM-TTM2

ผู้ทำการตรวจวัด นางสาวcarika อนุสิทธิ์

เครื่องมือวัดระดับความดังเสียง Sound Level Meter ยี่ห้อ QUEST Model 1900 รุ่น Type 1

Serial No. CC6100001

ตัว Calibrator Serial No. QF4100033

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

ลำดับที่	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ระดับความดังเสียง (dB(A))			มาตรฐาน *(dB(A))	ผลการตรวจ	
		Lmax	Lmin	Leq		ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์
1	จุดซ่อมอุปกรณ์	91.9	71.2	79.2	90	/	
2	โซนทำงาน	81.3	72.5	76.3	90	/	
3	เครื่องเป้าพลาสติก BM 02-10	86.9	74.8	80.6	90	/	
4	เครื่องเป้าพลาสติก BM 04-12	88.2	75.2	82.4	90	/	
5	เครื่องเป้าพลาสติก BM 06	90.3	74.9	83.0	90	/	
6	เครื่องเป้าพลาสติก BM 08	102.6	80.0	91.6	90		/
7	เครื่องเป้าพลาสติก BM32	93.9	79.6	88.7	90	/	
8	เครื่องเป้าพลาสติก BM 23	107.5	82.0	95.0	90		/
9	เครื่องเป้าพลาสติก BM 21	98.8	79.8	89.2	90	/	
10	เครื่องเป้าพลาสติก BM 19	97.8	79.6	88.4	90	/	

แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

วันที่ทำการตรวจวัด 12 ตุลาคม 2548

เวลา 16.25-16.59

สถานที่ทำการตรวจวัด บริษัท ห้อปเปอร์นิค เมนูแฟร์เมชันริ่ง จำกัด

แผนก/หน่วยงาน PT/HS

ชื่อผู้ทำการตรวจวัด นางสาวดาริกา อนุสิทธิ์

เครื่องมือวัดระดับความดังเสียง Sound Level Meter ยี่ห้อ QUEST Model 1900 รุ่น Type 1

Serial No. CC6100001

ตัว Calibrator Serial No. QF4100033

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

ลำดับที่	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ระดับความดังเสียง (dB(A))			มาตรฐาน *(dB(A))	ผลการตรวจ	
		Lmax	Lmin	Leq		ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์
1	เครื่อง ATMA, ตู้อบ UV	94.9	77.6	85.9	90	/	
2	เครื่องพิมพ์ UV	96.3	78.6	87.4	90	/	
3	เครื่อง AUTO UV	96.8	80.8	87.3	90	/	
4	เครื่องพิมพ์ฟอยล์	92.4	82.1	87.4	90	/	
5	เครื่องพิมพ์ฟอยล์	94.6	82.6	88.7	90	/	
6	เครื่องพิมพ์ฟอยล์	99.1	80.5	91.5	90		/
7	เครื่องพิมพ์ฟอยล์	91.1	81.5	86.7	90	/	
8	โต๊ะทำงาน	89.3	78.0	84.9	90	/	
9	ห้องพิมพ์ตีบับ	92.3	77.1	84.2	90	/	
10	ห้องพิมพ์ตีบับ	98.3	79.8	87.2	90	/	
11	ห้องถ่ายบล็อกเป้าลม ทำความสะอาดบล็อก	97.9	63.9	92.4	90		/
12	โต๊ะทำงาน หน้าห้องน้ำบล็อก	86.6	75.0	81.4	90	/	

หมายเหตุ : ตามมาตรฐานของไทย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วย เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยใน
การประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

ตารางสรุปผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงที่ไม่ห่างมาตรฐาน

แผนก	บุคคลที่	รายละเอียด บุคคลตรวจ	L_{eq} dB (A)	มาตรฐาน dB (A)	ข้อเสนอแนะ
AS	1	โดยบ้าน	80.2	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
	6	ประกอบคลิบ	82.0	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
	7	เป้าชื่นงาน	84.6	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
	8	เป้าชื่นงาน	88.2	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน หรือควรใส่ Ear plugs
	9	เป้าชื่นงาน	87.7	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน หรือควรใส่ Ear plugs
	10	เป้าชื่นงาน	84.1	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
	11	ประกอบและตอกคลิบ	82.9	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
	12	ตัดกาว 2 หน้าติดกระจก	81.7	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
U-TTM2	1	เครื่องเป้าพลาสติก	82.3	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
MC	3	เครื่องร่อน	87.4	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน หรือควรใส่ Ear plugs
BM	3	เครื่องเป้าพลาสติก BM02-10	80.6	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
	4	เครื่องเป้าพลาสติก BM04-12	82.4	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
	5	เครื่องเป้าพลาสติก BM06	83.0	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
	7	เครื่องเป้าพลาสติก BM32	88.7	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน หรือควรใส่ Ear plugs
	9	เครื่องเป้าพลาสติก BM21	89.2	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน หรือควรใส่ Ear plugs
	10	เครื่องเป้าพลาสติก BM19	88.4	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน หรือควรใส่ Ear plugs
	1	เครื่อง Atma ตู้อบ UV	85.9	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน หรือควรใส่ Ear plugs
	2	เครื่องพิมพ์ UV	87.4	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน หรือควรใส่ Ear plugs
	3	เครื่อง Auto UV	87.3	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน หรือควรใส่ Ear plugs
	4	เครื่องพิมพ์ฟอยล์	87.4	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน หรือควรใส่ Ear plugs
PT/HS					

ตารางสรุปผลการตรวจระดับความดังเสียงที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

หมายเลข	จุดที่	รายละเอียด จุดตรวจวัด	L_{eq} dB (A)	มาตรฐาน dB (A)	ข้อเสนอแนะ
PT/HS	5	เครื่องพิมพ์ฟอยล์	88.7	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน หรือควรใส่ Ear plugs
	7	เครื่องพิมพ์ฟอยล์	86.7	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน หรือควรใส่ Ear plugs
	8	โต๊ะทำงาน	84.9	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
	9	ห้องพิมพ์คลับ	84.2	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
	10	ห้องพิมพ์คลับ	87.2	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน หรือควรใส่ Ear plugs
	12	โต๊ะทำงานหน้าห้องถ่าย บล็อก	81.4	90	ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ตารางสรุปผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

แผนก	จุดที่	รายละเอียด จุดตรวจวัด	L _{max} dB (A)	L _{min} dB(A)	L _{eq} dB (A)	มาตรฐาน dB (A)	แนวทางแก้ไข
MC	1	เครื่องบดเศษพลาสติก จุดที่ 1	103.6	82.0	98.3	90	ควรใส่ Ear plugs หรือ Ear muffs
	2	เครื่องบดเศษพลาสติก จุดที่ 2	99.8	90.5	94.9	90	ควรใส่ Ear plugs หรือ Ear muffs
	3	เครื่องปั่นผสมใช้สาย ลมเป่าทำความสะอาด จุดที่ 1	94.0	90.2	92.4	90	ควรใส่ Ear plugs
	4	เครื่องปั่นผสมใช้สาย ลมเป่าทำความสะอาด จุดที่ 2	100.9	87.5	96.6	90	ควรใส่ Ear plugs หรือ Ear muffs
	5	ห้องบดเศษ PVC	103.0	90.8	97.5	90	ควรใส่ Ear plugs หรือ Ear muffs
BM	1	เครื่องเป่าพลาสติก BM 08	102.6	80.0	91.6	90	ควรใส่ Ear plugs
	2	เครื่องเป่าพลาสติก BM 23	107.5	82.0	95.0	90	ควรใส่ Ear plugs
PT/HS	1	เครื่องพิมพ์ฟอยล์	99.1	80.5	91.5	90	ควรใส่ Ear plugs
	2	ห้องถ่ายบล็อกเป่าลม ทำความสะอาดบล็อก	97.9	63.9	92.4	90	ควรใส่ Ear plugs

สรุปผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

จากการตรวจวัดระดับความดังเสียงทั้งหมดรวม 62 จุด มีจุดที่ไม่ผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วย เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวด 3 เสียง (ข้อ 8 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องควบคุมให้บรรเทาภัยพิจารณาในโรงงานมีระดับเสียงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ เวลาการทำงานที่ได้รับเสียง 8 ชั่วโมงการทำงาน/วัน ต้องมีระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานไม่เกิน 90 เดซิเบล奥)

ซึ่งมีจุดที่ไม่ผ่านมาตรฐานจำนวน 9 จุด หรือคิดเป็นร้อยละของจุดตรวจวัดระดับความดังเสียงที่ไม่ผ่านมาตรฐานตามกำหนดการตรวจวัดอุตสาหกรรม ได้เท่ากับร้อยละ 14.5 ของจุดตรวจวัดทั้งหมด

และมีจุดที่ผ่านมาตรฐานจำนวน 53 จุด คิดเป็นร้อยละของจุดตรวจวัดระดับความดังเสียงที่ผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เท่ากับร้อยละ 85.5 ของจุดตรวจวัดทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

1. จุดที่ไม่ผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและมีค่าระดับเสียงมากกว่า 100 dB(A) ขึ้นไป
ควรจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล คือ Ear Muffs ที่ทำด้วยพลาสติก หรือยาง
หรือวัสดุอื่น ใช้ครอบหูทั้งสองข้างต้องสามารถลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A)
2. จุดที่ไม่ผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและมีค่าระดับเสียงตั้งแต่ 95-100 dB(A)
ควรจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล คือ Ear Plugs ที่ทำด้วยพลาสติก หรือยาง
หรือวัสดุอื่น ใช้ใส่ช่องหูทั้งสองข้างต้องสามารถลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 15 dB(A)
3. จุดที่มีผลการตรวจวัดระดับความเข้มเสียงตั้งแต่ 80 dB(A) ขึ้นไป
ควรจัดให้มีโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
4. ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของเสียงแก่ลูกจ้างเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกในการป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากเสียง
5. ควรมีการอบรมถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี
6. ควรมีการตรวจสอบสภาพการได้ยินของลูกจ้างเป็นประจำทุกปี และก่อนเข้าทำงาน
7. ส่วนฝ่ายลูกจ้างควรให้ความร่วมมือปฎิบัติตามคำแนะนำและกฎหมายของนายจ้างเกี่ยวกับการ
ป้องกันอันตรายจากเสียงอย่างเคร่งครัด

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความร้อน

วันที่ตรวจ 11-12 ตุลาคม 2548

สถานที่ตรวจ บริษัท ห้อปเปอร์นิค เมมฟิส เกอร์จ จำกัด

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด ห้องพื้นที่ปรับอากาศ แสงแคนจ้า มีเมฆหน้อยทั้ง 2 วัน บริเวณการทำางานเป็นพื้นที่โล่งชั้นเดียว หลังคากระเบื้องเหล็กรีดลอน มีลูกหมุนระบายอากาศ

เครื่องมือวัดความร้อน THERMAL ENVIRONMENT MONITOR

รุ่น QUESTEMP 34

ชื่อผู้ทำการตรวจวัด นางสาวศาริกา อันดิธี

แผนก PT/HS

ยี่ห้อ QUEST Model QT-34

Serial No. TEA060025

ตารางผลการตรวจวัดความร้อน

ลำดับ ตรวจ วัด	เวลา	ลักษณะงาน	ความ ชื้นสัมพัทธ์ (%)	Tnw _b (°C)	Tna (°C)	Tg (°C)	WBGT (°C)		WBGT (°C)	มาตรฐาน อุตสาหกรรม (องศา°C)	ผลการวินิจฉัย	
							In	Out			ผ่าน เกณฑ์	ไม่ผ่าน เกณฑ์
1	16.58-17.18 11/10/48	เครื่องAUTO	54	26.8	34.7	36.1	29.6	29.4	29.6	32	/	
2	17.20-17.40 11/10/48	เครื่องระเบิดผิว	53	27.1	35.4	36.0	29.8	29.7	29.8	32	/	
3	10.49-11.09 12/10/48	เครื่องASMA, ตู้อบUV PT-08,09	53	26.6	34.9	35.6	29.3	29.3	29.3	32	/	
4	11.11-11.31 12/10/48	เครื่องพิมพ์ UV PT-04	55	27.0	34.4	35.6	29.6	29.5	29.6	32	/	

5	11.37-11.57 12/10/48	เครื่องพิมพ์ฟอยล์	57	26.2	32.7	34.2	28.6	28.4	28.6	32	/	
---	-------------------------	-------------------	----	------	------	------	------	------	------	----	---	--

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความร้อน

วันที่ตรวจวัด 12 ตุลาคม 2548

ผู้ทำการตรวจวัด นางสาวดาริกา อันสิทธิ์

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ห้อปเปเกรนด์ แมมนแฟคเจอริง จำกัด

แผนก MC

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด ห้องพิโภร์ แสงแคนดี้มีเมมฟอน อากาศร้อน บริเวณการทำงานเป็นห้องโถงมีช่องทางเดินทางที่ฝาผนัง 2 ด้าน หลังคากระเบื้องเหล็กรีดลอน

เครื่องมือวัดความร้อน THERMAL ENVIRONMENT MONITOR

ยี่ห้อ QUEST Model QT-34

รุ่น QUESTEMP 34

Serial No. TEA060024

ตารางผลการตรวจวัดความร้อน

ขุดที่ ตรวจ วัด	เวลา	ลักษณะงาน	ความ ชื้น สัมพัทธ์ (%)	WBGT (°C)			WBGT (°C)	มาตรฐาน อุตสาหกรรม (องศา°C)	ผลการวิเคราะห์		
				Tnwb (°C)	Tna (°C)	Tg (°C)			ผ่าน เกณฑ์	ไม่ผ่าน เกณฑ์	
1	9.50-10.10	เครื่องบดเศษ	60	26.2	33.3	33.5	28.3	28.3	28.4	32	/
2	10.24-10.44	ห้องบด PVC, PET-G	57	27.4	34.7	35.1	29.6	29.6	29.8	32	/

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความร้อน

วันที่ตรวจวัด 11 ตุลาคม 2548

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ท็อปเกรนด์ เมมฟ์สเจอริง จำกัด

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด ห้องที่นำไปร่วงใส แสงแคนดี้ มีเมมฟ์สเจอริง บริเวณการทำงานเป็นพื้นที่โล่งชั้นเดียว หลังคางะเบื้องหลังกึ่งคลอน มีลูกหมุนระบายอากาศ

เครื่องมือวัดความร้อน THERMAL ENVIRONMENT MONITOR

รุ่น QUESTEMP 34

ผู้ทำการตรวจวัด นางสาวcarika อุณฑิษฐ์

แผนก BM

ยี่ห้อ QUEST Model QT-34

Serial No. TEA060024

ตารางผลการตรวจวัดความร้อน

จุดที่ ตรวจ วัด	เวลา	ลักษณะงาน	ความ ชื้น สัมพัทธ์ (%)	WBGT (°C)				WBGT (°C)	มาตรฐาน อุตสาหกรรม (องศา °C)	ผลการวิเคราะห์	
				Tnwb (°C)	Tna (°C)	Tg (°C)	In			ผ่าน เกณฑ์	ไม่ผ่าน เกณฑ์
1	16.16-16.36	เครื่องเป้าพลาสติก <i>BM 06-35</i>	55	26.0	33.9	34.0	28.4	28.4	28.4	32	/
2	16.37-16.57	เครื่องเป้าพลาสติก <i>BM 23-24</i>	55	26.2	34.4	34.8	28.8	28.7	28.8	32	/

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความร้อน

วันที่ตรวจวัด 11 ตุลาคม 2548

ชื่อผู้ทำการตรวจวัด นางสาวศาริกา อันสิทธิ์

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ห้อปเปเทรน์ด แมมนูไฟฟ์เจอร์ง จำกัด

แผนก IJ1-TTM1

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด ห้องพ้าไปร์ไส แสงแดดซ้าย มีเมฆน้อย เปิดระบบระบายอากาศ

ยี่ห้อ QUEST Model QT-34

เครื่องมือวัดความร้อน THERMAL ENVIRONMENT MONITOR

Serial No. TEA060024

รุ่น QUESTEMP 34

ตารางผลการตรวจวัดความร้อน

ลำดับ ตรวจ วัด	เวลา	ลักษณะงาน	ความ ชื้นสัมพัทธ์ (%)	WBGT (°C)			WBGT (°C)	มาตรฐาน อุตสาหกรรม (องศา°C)	ผลการวิเคราะห์		
				Tnwb (°C)	Tna (°C)	Tg (°C)			ผ่าน เกณฑ์	ไม่ผ่าน เกณฑ์	
1	10.25-10.45	เครื่องนีดพลาสติก <i>IJ 90-89</i>	75	25.8	29.4	30.1	27.1	27.0	27.1	32	/
2	10.50-11.10	เครื่องนีดพลาสติก <i>IJ 85-76</i>	76	5.7	28.9	29.5	26.9	26.8	26.8	32	/

3	11.14-11.34	เครื่องมือพลาสติก <i>IJ 04-03</i>	80	25.9	28.4	29.1	26.9	26.8	26.9	32	/	
4	11.37-11.57	เครื่องมือพลาสติก <i>BOY</i>	78	26.4	29.6	30.1	27.5	27.4	27.5	32	/	



แบบบันทึกผลการตรวจวัดความร้อน

วันที่ตรวจวัด 11 ตุลาคม 2548

สถานที่ตรวจวัด บริษัท ห้อป์เพรนด์ เมมฟิส เอเชอริง จำกัด

รายละเอียดบริเวณที่ตรวจวัด ห้องพ้าໂປຣໄສ แสงเดดจ้า มีเมฆหน้อย เปิดพัดลม บริเวณการทำงานเป็นพื้นที่โล่งชั้นเดียว หลังคากระเบื้องเหล็กรีคลอน มีลูกหมุนระบบอากาศ

เครื่องมือวัดความร้อน THERMAL ENVIRONMENT MONITOR

รุ่น QUESTEMP 34

ผู้ทำการตรวจวัด นางสาวดาริกา อนุสิทธิ์

แผนก IJ2-TTM2

ยี่ห้อ QUEST Model QT-34

Serial No. TEA060024

ผลการตรวจวัดความร้อน

ลำดับ ตรวจ วัด	เวลา	ลักษณะงาน	ความ ชื้นสัมพัทธ์ (%)	WBGT			WBGT (°C)	มาตราฐาน อุตสาหกรรม (องศา°C)	ผลการวิเคราะห์			
				Tnwb (°C)	Tna (°C)	Tg (°C)			In	Out	ผ่าน เกณฑ์	ไม่ผ่าน เกณฑ์
1	15.21-15.41	เครื่องซีดพลาสติก <i>IJ 21-22</i>	47	27.2	35.7	36.6	30.0	29.9	30.0	32	/	
2	15.45-16.05	เครื่องซีดพลาสติก <i>IJ 27-28</i>	47	27.4	35.8	35.6	29.8	29.8	29.9	32	/	

สรุปผลการตรวจวัดความร้อน

จากผลการตรวจวัดความร้อนทั้งหมดรวม 15 จุด

มีจำนวน 15 จุด ที่ผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 1 ความร้อน (ข้อ 2. บริเวณปฏิบัติงานต้องมีระดับความร้อนไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ความหนักของงานปานกลาง ซึ่งมีมาตรฐานระดับความร้อนค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวทบล็อก (WBGT) เท่ากับ 32 องศาเซลเซียส)

หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจุดที่ตรวจวัดความร้อนทั้งหมด

และมีจำนวน 0 จุด ที่ไม่ผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 1 ความร้อน (ข้อ 2. บริเวณปฏิบัติงานต้องมีระดับความร้อนไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ความหนักของงานปานกลาง ซึ่งมีมาตรฐานระดับความร้อนค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวทบล็อก (WBGT) เท่ากับ 32 องศาเซลเซียส)

หรือคิดเป็นร้อยละ 0 ของจุดที่ตรวจวัดความร้อนทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการเฝ้าระวังในจุดที่มีอุณหภูมิ WBGT ที่ใกล้เคียงมาตรฐาน ดังนี้

แผนก RJ : เครื่องชีคพลาสติกที่ TTM2 ทั้ง 2 จุด

แผนก MC : ห้องบด PVC,PET-G

แผนก PT/HS : เครื่อง AUTO / เครื่องระเบิดผ้า / เครื่อง ASMA, ตู้อบ UV PT-08,09 /

เครื่องพิมพ์ UVPT-04

ควรมีการตรวจวัดความร้อนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเฝ้าระวังระดับความร้อนที่พนักงานได้รับ และควรจัดให้ระบบระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อลดระดับความร้อนที่พนักงานได้รับให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน หรือควรจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือกันความร้อน ปลอกแขนป้องกันแสงBV และอื่นๆที่เหมาะสม

TTM2

LAYOUT จุดตรวจวัดเสียงและความร้อน

ณ บริษัท ห้อปเพรนด์ แมกนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2548

1. แผนกประกอบ (AS)
2. แผนกฉีดพลาสติก (IJ-TTM1/TTM2)
3. แผนกเป้าพลาสติก (BM)
4. แผนกเตรียมวัสดุดิบ (MC)
5. แผนกซิงค์สกรีนและพิมพ์ฟอยล์ (PT/HS)

แผนผังแผนก AS – TIM2



โต๊ะทำงาน office



ตัวบปฎิบัติงานพนักงาน




สายคอมมูนิเคชัน




เครื่องขึ้กร่าง




จุดตรวจสอบเสียง






แผนผังแผนก IJ-TTM2



แผนผังแผนก BM-TTM2



แผนผังแพนก MC-TTM2



โต๊ะทำงาน office



เครื่องจักร




สายลมเป่าริ้นงาน




จุดตรวจสอบเสียง



จุดตรวจสอบความร้อน



แผนผังแผนก PT/HS-TTM2



การวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย (Work Point Safety Analysis)

ได้ทำการวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัยทั้งที่อปเพรนด์ ๑ ๑ และที่อปเพรนด์ ๑ ๒ โดยได้จัดแบ่งการวิเคราะห์จุดทำงานเดี่ยวกันและโรงงาน ซึ่งใช้การวิเคราะห์แบบ “การวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย (Work Point Safety Analysis หรือ WSA)” มีรายละเอียดดังนี้

ทฤษฎี

แก่นแท้ของงานความปลอดภัยในการทำงาน คือเราต้องทราบว่าสถานที่ใด จุดทำงานใดและใครเดี่ยงต่อการประสบอันตรายจากการทำงานแบบใดบ้าง เสียงมากเสียงน้อยเท่าไร และจะควบคุมป้องกันอย่างไร จึงจะเสียงน้อยลงที่สุดที่จะทำได้ และได้กระทำตามนั้นโดยตรวจสอบ ทบทวนข้อกลับเป็นประจำตามความเวลาที่กำหนด

สถานที่ในสถานประกอบกิจการ

สถานประกอบกิจการมีขอบเขตพื้นที่แน่นอน ไม่ว่าจะมีรั้วหรือไม่มีคานแต่จะมีสถานที่อยู่ 2 ลักษณะ คือ

- สถานที่ทั่วไป (Places) อุปกรณ์ในขอบเขตของสถานประกอบกิจการ ไม่ได้เป็นพื้นที่ประจำ แต่อาจจะมีการขอรื้อถอนบ้านเรือน ทางเดิน โรงจอดรถ เป็นต้น
 - สถานที่ทำงาน (Work Places) หมายถึงขอบเขตพื้นที่ ที่มีการทำงานประจำ มีคนอยู่ทำงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในอาคาร บางกรณีอาจอยู่กลางแจ้งซึ่งสามารถกำหนดขอบเขตได้ เช่น กันเข้า พื้นที่ซ่อนบารุง พื้นที่ผลิต พื้นที่สำนักงาน เป็นต้น
- สถานที่ทำงาน ประกอบด้วย
- จุดทำงาน โดยปกติจะอยู่ภายในขอบเขตของสถานที่ทำงาน
 - พื้นที่ที่เหลือ ใช้วางสิ่งของ ให้เดิน หรือเคลื่อนย้ายระหว่างจุดทำงาน เป็นต้น

จุดทำงาน (Work Places) มี 3 ลักษณะคือ

- ระบุตำแหน่ง ได้แน่นอน ไม่เปลี่ยนจุด
ชื่อจุดทำงาน เริ่มต้นด้วย คำนำหน้า
- ระบุตำแหน่ง ไม่ได้ ย้ายจุดบ้าง แต่ทำเหมือนเดิม
ชื่อจุดทำงาน เริ่มต้นด้วย คำกริยา
- เคลื่อนย้ายวัสดุ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ ใบกลมษะขัน เศษ ลาภ ฐุง แบก หาน หุน เป็นต้นจากจุด

ที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ ไม่สามารถเดินทางกลับมาได้ ไม่สามารถเดินทางกลับมาได้

ชื่อจุดทำงาน เริ่มต้นด้วย คำกริยาเคลื่อนย้าย

จุดทำงานทั้ง 3 ลักษณะจะมีรูปแบบการทำงาน ดังนี้

- ทำเป็นประจำ มีแผนงานประจำ
- ทำงานๆครั้ง จะปรากฏในแผนงานหรือไม่ก็ได้ แต่จะทราบช่วงระยะเวลาการทำ
- ไม่ทราบว่าจะทำเมื่อไร ถ้าเกิดเงื่อนไขขึ้นจะทำ

การประเมิน สถานที่ทั่วไป/สถานที่ทำงาน/จุดทำงาน ที่เสี่ยงต่อการประสบอันตรายจากการทำงาน 3 แบบ โดยจัดทำเป็น 3 แฟ้มดังนี้

หน่วยงานต่างๆ ของสถานประกอบกิจการจะมีหัวหน้างาน (Foreman , Supervisors หรือ Leader) ซึ่งสังกัดอยู่ในแผนก/หน่วยงาน หรือส่วนต่างๆ สิ่งที่หันหน้างานกำกับดูแล คืองาน (Job)

คั่งนั้นงาน (Job) จึงหมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เสร็จลุล่วงตามมาตรฐาน จำนวน และระยะเวลาที่กำหนด โดย 1 งานจะมีเพียง 1 หันหน้างานกำกับดูแล แต่ 1 หัวหน้างานอาจกำกับดูแลมากกว่า 1 งานได้

แต่ละงาน (Job) จะประกอบไปด้วยจุดทำงาน (Work Point) ซึ่งอาจมี 1 จุด หรือหลายจุดก็ได้
จุดทำงานหมายถึง จุด หรือตำแหน่งที่มีการทำงาน มีวิธีระดับ 3 ลักษณะ ดังนี้

เป็นจุดทำงานที่ไม่มีตำแหน่งที่แน่นอน ประจำไม้ม้ายที่ ระบุได้เลย เช่น จุดเครื่องขัดเรียบ จุดเครื่องมิลลิ่ง (กัด)

เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่อยู่กับที่

ข้อสังเกต คำนำหน้าชื่อจุดทำงานจะเป็นคำนาม เช่น เครื่องหรือ โต๊ะ เป็นต้น

2. เป็นจุดทำงานที่ไม่มีตำแหน่งที่แน่นอน ม้ายที่บ้าง แต่ตักษณะการกระทำเหมือนเดิม ถือเป็นจุดทำงานเดียวกัน
ให้ระบุจุดทำงานเป็นลักษณะงานที่ทำก็ได้ เช่น จุดยกชิ้นงานวางบนรถเข็น จุดเข็นรถถังเครื่องมิลลิ่ง เป็นต้น
ซึ่งมีตำแหน่งไม่แน่นอน แต่ก็ทราบบริเวณที่ทำ (ถ้าม้ายที่เปลี่ยนลักษณะการกระทำ ถือเป็นคนละจุดงาน)

ข้อสังเกต คำนำหน้าชื่อจุดทำงานจะเป็นคำกริยา เช่น ตัด หรือยก เป็นต้น

3. เป็นจุดทำงานแบบเคลื่อนที่ได้ในลักษณะเคลื่อนย้ายสิ่งของ เช่น ขับ เข็น ลาก จูง แบก ทุน หาม เป็นต้น ให้ระบุจุดทำงานเป็นกริยาเคลื่อนย้าย และระบุตำแหน่งจากต้นทางถึงปลายทาง เช่นจุดขับรถโฟล์คลิฟท์ขนสัมภาระที่จากกองในโกดังถึงรถบรรทุก เป็นต้น (เดินตัวไปๆ หรือเดินถือ หรือเดินหัวของไม่นับเป็นจุดทำงาน)

ข้อสังเกต คำนำหน้าชื่อจุดทำงานจะเป็นคำกริยาเคลื่อนย้าย เช่น ขับ จะต้องระบุจุดต้นทางถึงปลายทาง

ให้หัวหน้างานแต่ละคนระบุชื่องาน และชื่อจุดทำงาน ของแต่ละงานที่ตนเองดูแลลงในแบบบัญชีรายการจุดทำงานเสียง

แบบบัญชีรายการจุดทำงานเสี่ยง

(Accident Risk Workpoints Inventory Sheet)

(Job) จุดทำงาน (Work point)	การประเมินจุดทำงาน (Evaluation)				
	ความรุนแรง	ความถี่	เหตุการณ์ที่เคยเกิด	ค่าความเสี่ยง	
	1 2 3 4	0 1 2 3	0 1 2	1-9	
1. กุญแจ					
1.1 จุดทำงาน					
1.2 จุดทำงาน					
1.3 จุดทำงาน					
1.4 จุดทำงาน					
2. กุญแจ					
2.1 จุดทำงาน					
2.2 จุดทำงาน					
2.3 จุดทำงาน					
2.4 จุดทำงาน					

หมายเหตุ ให้หัวหน้างานแต่ละคนระบุชื่องาน และชื่อจุดทำงาน ของแต่ละงานที่เข้ามาโดยลูก ในบัญชีรายการจุดทำงาน
กระบวนการจัดทำแบบ

กระบวนการจัดทำแบบ ให้ใช้คำตามแบบที่ 1 แล้วตอน ที่ตอบไม่ได้ให้ใช้คำตามแบบที่ 2 แล้วตอบ คำตามที่ได้แบบใดแบบหนึ่ง จะระบุชื่อจุดทำงาน โดยขั้นตอนนี้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดว่าทำงานอย่างไร

คำตามแบบที่ 1 ทำตรงจุดไหน? (ระบุตำแหน่งเป็นคำนาม)

คำตามแบบที่ 2 ทำอะไร? (ระบุอาการเป็นคำกริยาพอดีๆ เช่น ลาก)

ตัวอย่าง แผนกผลิตมีหัสดี 3 มีหัวหน้างานอยู่ในแผนก 6 คน หัวหน้างานคนที่ 4 รหัส % ชื่อ

นายปลดอกภัย งานดี ควบคุมคุณภาพงาน คือ งานขัดเรียบ

ธุรกิจ

ใช้คำตามแบบที่ 1 ถ้า เริ่มทำงานขัดเรียบ นี้ตรงจุดไหน
ตอบ ระบุไม่ได้ ตำแหน่งไม่แน่นอน

ให้เปลี่ยนเป็นคำตามแบบที่ 2 ถ้า งานขัดเรียบ นี่เริ่มทำอะไรก่อน

ตอบ ยกกระบวนการวางแผนรอดเขิน ได้จุดที่ 1 (ยก เป็นคำกริยา)

ใช้คำตามแบบที่ 1 ถ้า ออกจากจุดนี้แล้วไปทำตรงจุดไหน

ตอบ ระบุไม่ได้ ตำแหน่งไม่แน่นอน

ให้เปลี่ยนเป็นคำตามแบบที่ 2 ถ้า ออกจากจุดนี้แล้วไปทำอะไร

ตอบ เข็นรถจากกองกระบวนการถึงเครื่องขัดเรียบ ได้จุดที่ 2 (เข็น เป็นคำกริยา)

(คือล้อข่าย)

ใช้คำตามแบบที่ 1 ถ้า ออกจากจุดนี้แล้วไปทำตรงจุดไหน

ตอบ เครื่องขัดเรียบ ได้จุดที่ 3 (เครื่อง เป็นคำนาม)

ใช้คำตามแบบที่ 1 ถ้า ออกจากจุดนี้แล้วไปทำตรงจุดไหน

ตอบ ระบุไม่ได้ ตำแหน่งไม่แน่นอน

ให้เปลี่ยนเป็นคำตามแบบที่ 2 ถ้า ออกจากจุดนี้แล้วไปทำอะไร

ตอบ เข็นรถจากเครื่องขัดเรียบถึงลังใส่ชิ้นงานรอบรรจุ ได้จุดที่ 4 (เข็น เป็นคำกริยาแค่ล่อนที่)

ใช้คำตามแบบที่ 1 ถ้า ออกจากจุดนี้แล้วไปทำตรงจุดไหน

ตอบ ระบุไม่ได้ ตำแหน่งไม่แน่นอน

ให้เปลี่ยนเป็นคำตามแบบที่ 2 ถ้า ออกจากจุดนี้แล้วไปทำอะไร

ตอบ ยกกระบวนการวางแผนรอดเขิน ได้จุดที่ 5 (ยก เป็นคำกริยา)

ใช้คำตามแบบที่ 1 ถ้า ออกจากจุดนี้แล้วไปทำตรงจุดไหน

ตอบ งานนี้แล้วเริ่มต้นแบบเดิมใหม่

ปู งานขัดเรียบ มีจุดทำงาน 5 จุดทำงาน คือ

1. จุดยกกระบวนการวางแผนรอดเขิน
2. จุดเข็นรถจากกองกระบวนการถึงเครื่องขัดเรียบ
3. จุดเครื่องขัดเรียบ
4. จุดเข็นรถจากเครื่องขัดเรียบถึงลังใส่ชิ้นงานรอบรรจุ
5. จุดยกกระบวนการวางแผนรอดเขิน

อธิบาย งานจะมีจุดทำงานกี่จุดก็ได้ และแต่ละจุดทำงานใช้ระยะเวลาการทำงานแตกต่างกัน ให้หัว้างานแต่ละคน
ระบุจุดทำงาน (Job) และจุดทำงาน (Work Point) ของแต่ละงาน ที่ขาดูแลอยู่ลงในบัญชีรายการจุดทำงานเดี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ (Accident Risk Workpoints Inventory Sheet)

ตารางแสดง ค่าความรุนแรง

งาน	จุดทำงาน	ค่าความรุนแรง				หมายเหตุ
		อวัยวะ	ประเภทอุบัติเหตุ	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิด	คะแนนความรุนแรง	

แบบบัญชีรายการจุดทำงานเสี่ยง

(Incident Risk Workpoints Inventory Sheet)

รายการที่น่วຍงาน

ชื่อหัวหน้างาน.....

ที่ตั้งที่ทํางาน

การประเมินจุดทำงาน (Evaluation)

งาน (Job) จุดทำงาน (Work point)	ความรุนแรง	ความถี่	เหตุการณ์ที่เคยเกิด	ค่าความเสี่ยง							
				1	2	3	4	0	1	2	3
1. จุดยกกระเบนงานวางบนรถเข็น	2	0	0								2
1.2 จุดขึ้นรถจากกองกระเบนที่ตั้งเครื่องขัดเรียบ	2	0	0								2
1.3 จุดเครื่องขัดเรียบ	4	2	1								7
1.4 จุดขึ้นรถจากเครื่องขัดเรียบถึงลังใส่ชิ้นงานรอบรูจุ	2	0	0								2
1.5 จุดยกกระเบนชิ้นงานในลัง	2	1	0								3

ข้อที่ ๑

1. ใส่ค่าคะแนนความรุนแรงเป็น 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 โดยใช้ตารางคะแนนความรุนแรง และตาราง

ข้อที่ ๑๓ ประเภท เป็นหลักในการคิดดังนี้

จุดที่งานหนึ่ง มีหลายคู่ให้เลือกคู่ที่ให้ค่าความรุนแรงสูงสุด และใช้ค่าความรุนแรงนั้นเป็นตัวแทนของจุดที่งาน

ร่วมทั้งที่ 1 จุดเครื่องขัดเรียบ

คะแนนความรุนแรงของแต่ละจุดทำงาน

คะแนน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิด
1	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่นำคดเจ็บ ไม่ต้องปฐมพยาบาล (ไม่ได้ขา) - ทรัพย์สินเสียหายมูลค่าไม่เกิน บาท
2	<ul style="list-style-type: none"> - บาดเจ็บในระดับที่ต้องการ การปฐมพยาบาล (ไม่ไปรษณพยาบาล) - ทรัพย์สินเสียหายมูลค่าระหว่าง บาทถึง บาท
3	<ul style="list-style-type: none"> - บาดเจ็บในระดับที่ต้องการ การปฐมพยาบาล (ไปรษณพยาบาล) - ทรัพย์สินเสียหายมูลค่าระหว่าง บาทถึง บาท
4	<ul style="list-style-type: none"> - สูญเสียอวัยวะชั้นไป - ทรัพย์สินเสียหายมูลค่าเกิน บาท

จำนวนของการทำงานแต่ละจุดทำงาน

จำนวนผู้ปฏิบัติงาน	จำนวนที่ปฏิบัติในแต่ละจุดทำงานใน 1 สัปดาห์		
	น้อยกว่า 6 ชั่วโมง	6-12 ชั่วโมง	มากกว่า 12 ชั่วโมง
1 คน	0	1	2
2-5 คน	1	2	3
6 คนขึ้นไป	2	3	3

เหตุการณ์ที่เคยเกิดแต่ละจุดทำงาน

คะแนน	เหตุการณ์ที่ผ่านมา 5 ปี
0	ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
1	เคยเกิด 1 ครั้ง
2	เคยเกิดมากกว่า 1 ครั้ง

อุบัติเหตุ 13 ประเภท

ลำดับ	ประเภทอุบัติเหตุ	ลักษณะประกาย
1	- กระแทก ชน ครุต ดาด เสียดซี	- ไม่คุม
2	- หนีบ บีบ อัด ทับ	- วัตถุแข็ง 2 ด้าน มีช่องว่างตรงกลาง และมีแรงเข้าหากัน
3	- บัด ตัด เลื่อน ฟัน	- คม
4	- ทิ่ม แทง เจาะ ข่วน เกี่ยว เสียบ	- แหลม
5	- กัดกร่อน ระภายในคือ	- ส้มผัสสารเคมี
6	- ลวก ไหม้	- ถ้มพืชของร้อน
7	- ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าดูด	- ถ้มฟักกระแสงไฟฟ้า
8	- ตกใส่ ตกทับ ล้มทับ เลื่อนทับ	- วัตถุอยู่บน
9	- กระหนင์ใส่ ตีดใส่ สะบัดใส่ ฟ้าใส่ พุ่งชน เดือนชน	- วัตถุมีแรงกระทำ
10	- ตกจากที่สูง	- คนอยู่ต่างระดับ
11	- ตกจากยานพาหนะ	- ยานพาหนะเคลื่อนที่
12	- ลื่นล้ม สะคุดล้ม ไถลล้ม	- พื้นลื่น ชรุขยะ ต่างระดับ ลาดเอียง ตึ่งของกีดขวาง
13	- ยกของหนัก ภัยหลังยก เอี้ยวตัว เอื่อง	- ท่าทาง

คะแนนความรุนแรงของแต่ละอุบัติเหตุ

คะแนน	ความเสี่ยง
7 8 9	มาก
4 5 6	ปานกลาง
3 2	เล็กน้อย
1	ไม่เสี่ยง

ศูนย์การประเมินภัยทำงานเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

- ให้แบบบัญชีรายการภัยทำงานเดี่ยวต่ออุบัติเหตุ
- ให้หัวหน้างานเขียนรายชื่องานที่ขาดแคลนทั้งหมด และให้เขียนชื่ออุบัติภัยที่เกิดขึ้นตามตัวอย่าง
- ต่อไปคิดคะเนนค่าความเสี่ยงของแต่ละภัยทำงาน โดยต้องกรอกคะเนนความรุนแรง ความถี่ และเหตุการณ์ที่เคยเกิดให้ได้แต่ละภัยทำงานเดียวกัน

4. ใช้ตารางคะแนนความรุนแรงและตารางประเภทอุบัติเหตุ คิดคะแนนความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิด ได้สูงสุดของแต่ละชุดทำงาน (ตามตัวอย่าง) และกรอกคะแนนลงในช่องความรุนแรงของแต่ละชุดทำงาน
5. คิดคะแนนความถี่ โดยพิจารณาจากตารางคะแนนความถี่ แล้วกรอกคะแนนลงในช่องความถี่ของแต่ละชุดทำงาน (จำนวนคนงานในแต่ละชุดทำงานให้พิจารณาจากตัวอย่าง รูปแบบการทำงาน)
6. คิดคะแนนเหตุการณ์ที่เคยเกิด โดยพิจารณาจากตารางคะแนนเหตุการณ์ที่เคยเกิด และกรอกคะแนนลงในช่องเหตุการณ์ที่เคยเกิดของแต่ละชุดทำงาน
7. นำคะแนนความรุนแรง+คะแนนความถี่+คะแนนเหตุการณ์ที่เคยเกิด จะได้เป็นคะแนนความเสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุตั้งแต่ 1-9

วิธีการสร้างมาตรฐานการความปลอดภัย

มาตรฐานต่อชุดทำงานเสี่ยง มาสร้างมาตรฐานการความปลอดภัย ดังนี้

สร้างกฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อปฏิบัติหรือขั้นตอนการทำงานหรือจะทำไปทำ W/I ที่ได้ โดยนำมาตรฐานต่อชุดทำงานเสี่ยงไปเขียนแบบวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย (Work Point Safety Analysis) 1 แบบต่อ 1 จุดทำงาน (วิเคราะห์คู่เสี่ยง) ปฏิบัติตามรายละเอียด ช่องที่ 1 ถึงช่องที่ 11

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ คณะกรรมการความปลอดภัย หรือพนักงาน

ปฏิบัติเองก็สามารถดำเนินการ ได้ หรือถ้าช่วยกันและพิจารณาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

วิธีคิดคะแนนความรุนแรงแต่ละคู่

จับคู่ อวัยวะ/hardware

ตัวอย่างมือ/งานขัด

เดือกค้ำ	งานขัดจะ.....บาด.....มือ
	ตัวงานขัด.....บาด.....มือ

ประเภทที่ 3

พิจารณาความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิด

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| ก. ไม่เจ็บ | คะแนน 0 |
| ข. เจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องปฐมพยาบาล | คะแนน 1 |
| ค. บาดเจ็บ ต้องปฐมพยาบาล | คะแนน 2 |
| ง. บาดเจ็บ ต้องรักษาพยาบาล | คะแนน 2* |
| จ. ถูกยุ่งเสียอวัยวะชั่วขั้นไป | คะแนน 2** |

ขั้นตอนประเภทที่ 1-7

มีลักษณะเป็นพลังเปิดเผย ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวได้ เช่น ไฟชั้ดเจน ห้องอวัยวะและ hardware มีโอกาสเป็นได้ทั้งผู้กระทำ
และผู้ถูกกระทำ

ขั้นตอนประเภทที่ 8-12

มีลักษณะเป็นพลังซ่อนเร้น ส่วนใหญ่ไม่เคลื่อนไหวให้เห็น ห้องอวัยวะและ hardware ถ้าฝ่ายหนึ่งผู้กระทำ อีกฝ่ายหนึ่งจะ
เป็นผู้ถูกกระทำ

วิธีคิดคะแนน hardware และอวัยวะ

บัญชีเหตุประเกทที่ 1-7

ค่าคะแนนแยกกัน

ประเภทที่	คะแนน hardware	คะแนน hardware	คะแนนอวัยวะ	คะแนนอวัยวะ
	0	1	0	1
1-6	ก. ไม่เคลื่อนไหว ออยู่นิ่ง หรือ ข. อวัยวะที่เป็นคู่ของมัน ทำ ให้เคลื่อนไหว	ไม่เข้าเงื่อนไข ก และ ข	ไม่มีโอกาสสัมผัส	มีโอกาสสัมผัส
7-12	ก. ตัวนำและอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ ชำรุด ไม่แตก ไม่หัก ไม่ขาด มีคนวนทึบ และ ข. ตัวนำอุปกรณ์ไฟฟ้าและ อวัยวะไม่เปียก ไม่ชื้น	ไม่เข้าเงื่อนไข ก และ ข	ไม่มีโอกาสสัมผัส	มีโอกาสสัมผัส

รีดิคคะแนน hardware และอวัยวะ

ประเภทที่ 8-12 คะแนนค้ำยตามกัน

นิคู่เท้า/ล้อเข็น

ค่าตามนำ

เนื่องจาก ล้อรถเข็น จะไม่เคลื่อนทับเท้า เพราะ

1. มีตัวดึงค้ำยสภาพดี
2.
3.

เงื่อนไข ก. ถ้าค้ำตอบยกมารับได้ และ ไม่ต้องการการตรวจสอบแล้ว

คะแนนฝ่ายเข้ากระทำ (ล้อรถเข็น) เป็น 0

มีผลทำให้ฝ่ายตั้งรับ (เท้า) คะแนนเป็น 0

เงื่อนไข ข. ถ้าตอบรับไม่ได้ แต่ต้องการตรวจสอบแล้ว

ให้คะแนนฝ่ายเข้ากระทำ เป็น 1

แต่ให้คะแนนการป้องกัน เป็น -1 (อีกฝ่ายคะแนนจะค้ำยตามกัน)

เงื่อนไข ก. ถ้าตอบรับไม่ได้ หรือค้ำตอบยกมารับไม่ได้

ให้คะแนนฝ่ายเข้ากระทำ เป็น 1

แต่ให้คะแนนการป้องกัน เป็น 0 (อีกฝ่ายคะแนนจะเป็นอิสระ)

วิธีคิดคะแนน hardware และอวัยวะ

บุคคลภาพที่ 8-12

คิดคะแนนถ้าข้อมูลนี้

ประเภทที่	คะแนนฝ่ายเข้ากระทำ	คะแนนฝ่ายเข้ากระทำ	คะแนนฝ่ายตั้งรับ	คะแนนฝ่ายตั้งรับ
	0	1	0	1
8-12	ก. คำตอบยอมรับได้และไม่ต้องการ การตรวจสอบแล้ว ก. คำตอบยอมรับได้และ ต้องการการตรวจสอบแล้ว หรือ ก. ตอบไม่ได้หรือคำ ตอบยอมรับไม่ได้	ข. คำตอบยอมรับได้ แต่ ต้องการการตรวจสอบแล้ว หรือ ข. ตอบไม่ได้หรือคำ ตอบยอมรับไม่ได้	เงื่อนไข ก. เงื่อนไข ข. หรือ ค.	

การเรียงลำดับคะแนนคู่สี Ying

คะแนน 4**

คะแนน 3**

คะแนน 4*

คะแนน 3*

คะแนน 4

คะแนน 3

หลักการกระทำ Hardware

แบบรับปูง เพิ่มเติม ตัดตอน Hardware	หลักการ
ไม่กล่อนให้หรือเกลื่อนให้แบบไม่มีแรงกระทำ กล่อนให้มีทิศทางไม่ตรงกับอวัยวะ กล่อนให้ไปไม่ถึงอวัยวะ หันด้วยวัสดุป้องกัน ปูนดำเนินห่วงท่ออวัยวะ จะไม่สัมผัส ไม่ชนหรือเดินใช้	<ol style="list-style-type: none"> ล็อกไว้ชิดไว้หน่วยไว้ทำให้ไม่ตกหล่น เปลี่ยนทิศทาง ใช้อุปกรณ์ปังคับทิศทาง ใช้วัสดุป้องกัน ดึงไว้หน่วยไว้ครอบไว้ ใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม หรือไม่คมกัน刃หรือชนวนกัน刃 เปลี่ยนดำเนินห่วงท่อญี่ เปลี่ยนไปใช้สื่ออื่นที่ทดแทนได้ และปลอดภัยกว่า

หมายเหตุ ให้พิจารณาข้อ 1. ก่อน ถ้าสภาพกรณ์ทำไม่ได้หรือทำได้ก็ป้องกันไม่ได้ หรือค่าใช้จ่ายสูงให้เปลี่ยนไปพิจารณา
ข้อ 2. ถ้าทำไม่ได้ให้เปลี่ยนไปพิจารณาข้อ 3. ข้อ 4. และข้อ 5. ถ้าใช้ข้อเดียวกันไม่เพียงพอ ก็ให้ใช้หลายข้อร่วมกันก็ได้
เช่น นำข้อที่เลือกนั้นเฉพาะตัวเลขหน้าข้อ ไก่แก่ 1. 2. 3. 4. 5. หรือ 6. ไปกรอกในช่องที่ 10 (วิธีการป้องกันที่เลือก) ใน
แบบวิเคราะห์ทำงานเพื่อความปลอดภัย

นายเหตุ หลักการข้อใดที่กำหนดไว้ในกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน (โดยพิจารณาตามหลักการ 6 ข้อ ที่ละเอียด)
ลงนำวิธีการที่กฎหมายกำหนดนั้นมาใช้ ถ้าไม่ตรงให้พิจารณาวิธีการที่เผยแพร่องค์ฯ เช่น Best Practice ที่ตรงประเด็น
ไม่ว่าไปให้คิดเองตามสภาพหรือสอบถามจากเครือข่ายศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 1-12

หลักการกระทำ Action

1. ปรับปรุง เพิ่มเติม ตัดทอน กระทำ	หลักการ
<ul style="list-style-type: none"> มีคลื่อนไหวจนสัมผัสกับ Handware คลื่อนไหวมีทิศทาง ไม่ตรงกับ Handware คลื่อนไหวไปไม่ถึง Handware รวมไปอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อยู่ในตำแหน่งที่ Handware จะไม่สัมผัส Handware (เคลื่อนไหว) ยกหรือเปลี่ยนการกระทำใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> ก. กำหนดการกระทำ ใช้อุปกรณ์ป้องกันของร่างกาย บ. เปลี่ยนทิศทางการกระทำ ใช้อุปกรณ์บังคับทิศทาง ค. ใช้อุปกรณ์แทน วัสดุปีกนก กำหนดระยะเคลื่อนไหวอย่างอิสระ ง. เลือกใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จ. เปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของอวัยวะ ฉ. เปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของอวัยวะ

เช่น ให้พิจารณาข้อ ก. ก่อน ถ้าทำไม่ได้ให้เปลี่ยนไปพิจารณาข้อ บ. ถ้าทำไม่ได้ให้เปลี่ยนไปพิจารณาข้อ ค. ข้อ ง.
และข้อ จ. ถ้าใช้ข้อเดียวไม่แน่ใจว่าจะพอเพียงก็ให้ใช้หลายข้อร่วมกันก็ได้ แล้วนำข้อที่เลือกนั้นเฉพาะอักษรหน้าข้อ ก.
ค. ง. หรือ ฉ. ไปกรอกในช่องที่ 10 (วิธีการป้องกันที่เลือก) ในแบบวิเคราะห์ทำงานเพื่อความปลอดภัย
นายเหตุ หลักการข้อใดที่กำหนดไว้ในกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานให้ใช้ตามที่กฎหมายกำหนด

ร่องรอยการวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย(WSA)มีดังนี้

TTM1

ผลการวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย (Work Point Safety Analysis)

ณ บริษัท ท้อปเกรนด์ เมนูแฟคเจอริง จำกัด

โดย

นางสาวสุพรณี อินปนา�

นักศึกษาสาขาวิชาลัทธิเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(Occupational Health and Safety)

แบบบัญชีรายการจุดทำงาน(TU)

แบบบัญชีรายการจุดทำงาน

พนัก หลอด(TU)

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.2548

ร่องปี. หัวหน้างาน นายอธิชา วันเดลิค

ที่อยู่หัวหน้างานนายประคิพัฒน์ สามจามยา รหัส 1047

เวลา 09.30-12.00 น.

รหัส 1478

ชื่องาน/ชื่อจุดทำงาน	รายชื่อพนักงาน
1. เก็บหลอด	
1.1 จุดงานเก็บหลอด	นายชุมพล สุภาพ
1.2 จุดงานคัดบรรจุ	นายชุมพล สุภาพ
2. งานต่อป่าใหญ่	
2.1 จุดงานส่วนหลอดกับแกน	นางสาวเจษฎา ไชยฉิน
2.2 จุดงานคัดบรรจุ	นางอรอน ไร่ขาม
3. งานต่อป่าเด็ก	
3.1 จุดงานใส่หลอดบนสายพานConveyer	นางสาวนิรันดร ก้อนทอง
3.2 จุดงานคัดบรรจุ	นางสาววรุณี จิตเที่ยง
4. งานพิมพ์ OFF SET	
4.1 จุดงานพิมพ์	นายประเทือง วงศ์ดิวงศ์
4.2 จุดงานคัดบรรจุ	นายประเทือง วงศ์ดิวงศ์
5. งานSEAL	
5.1 จุดงานSEAL	นางสาวนิภา โภคสูนทร
5.2 จุดงานคัดบรรจุ	นางสาวนิภา โภคสูนทร
6. งานHOT STAMP	
6.1 จุดงานHOT STAMP	นางสาวณัฐ จงจอมחו
6.2 จุดงานคัดบรรจุ	นางสาวณัฐ จงจอมחו

ตารางจับคู่ชี้ปั้งอันตราย

หน้ากากห้อง

ที่หัวหน้างาน นายประดิพัฒน์ สามงานยา

ข้อผู้ปฏิบัติงานนายชุมพล สุภาพ

รื่น จป.หัวหน้างานนายอธิว วันเดช

จุดทำงานรีดหลอด

รหัส 1047

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัส 1478

ลำดับคู่	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE	ชื่อพนักงาน
1	เท้า	- ทับ	ที่วางกล่อง	นายชุมพล สุภาพ
2	ขา	ครุฑ/กระแทก ครุฑ	ที่วางกล่อง	นายชุมพล สุภาพ
3	เท้า	- เดือนทับ	เก้าอี้	นายชุมพล สุภาพ
4	ระบบทางเดินหายใจ	- ระคายเคือง/กัดกร่อน	สารเคมี	นายชุมพล สุภาพ

หน้ากากห้อง

ที่หัวหน้างานนายประดิพัฒน์ สามงานยา

ข้อผู้ปฏิบัติงานนายชุมพล สุภาพ

รื่น จป.หัวหน้างานนายอธิว วันเดช

จุดทำงานคัดบรรจุ

รหัส 1047

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548.

รหัส 1478

ลำดับคู่	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE	ชื่อพนักงาน
1	เท้า	- ทับ/หนีบ	ที่วางกล่อง	นายชุมพล สุภาพ
2	ระบบทางเดินหายใจ	- ระคายเคือง/กัดกร่อน	สารเคมี	นายชุมพล สุภาพ

หน่อไม้ไผ่

ที่หัวหน้างานนายประดิพัฒน์ สามงานยา

ข้อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวเจษรา ไชยคิม

รื่น จป.หัวหน้างานนายอธิว วันเดช

จุดทำงานรวมหลอดกับแกน

รหัส 1047

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัส 1478

ลำดับคู่	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE	ชื่อพนักงาน
1	เท้า	- ทับ	ที่วางกล่อง	นายชุมพล สุภาพ
2	ขา	ครุฑ ครุฑ	ที่วางกล่อง	นายชุมพล สุภาพ
3	ระบบทางเดินหายใจ	- ระคายเคือง/กัดกร่อน	สารเคมี	นายชุมพล สุภาพ

กนด่อป่าใหญ่

ชื่อหัวหน้างาน นายประดิพัฒ์สามงานยา

ผู้ปฏิบัติงานนางอรอน ไร่ขาม

จ.เชียงใหม่ วันเดือน

จุดทำงานคัดบรรจุ

รหัส1047

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัส1478

ลำดับคู่	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE	ชื่อพนักงาน
1	เท้า	- ทับ/หนีบ	ทัวงกล่อง	นางอรอน ไร่ขาม
2	ระบบทางเดินหายใจ	- ระยะทางที่อยู่/กัดกร่อน	สารเคมี	นางอรอน ไร่ขาม

กนด่อป่าเล็ก

ชื่อหัวหน้างานนายประดิพัฒ์สามงานยา

ผู้ปฏิบัติงานนางสาวนิรันดร ก้อนทอง

จ.เชียงใหม่ วันเดือน

จุดทำงานใช้หลอดบนสายพานConveyer

รหัส1047

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัส1478

ลำดับคู่	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE	ชื่อพนักงาน
1	เท้า	- ทับ	กล่องผลิตภัณฑ์	นางสาวนิรันดร ก้อนทอง
2	ขา	ครุฑ ครุฑ	ขาตึงที่วางกล่อง	นางสาวนิรันดร ก้อนทอง
3	ร่างกาย	ตก	เก้าอี้	นางสาวนิรันดร ก้อนทอง
4	ระบบทางเดินหายใจ	- ระยะทางที่อยู่/กัดกร่อน	สารเคมี	นางสาวนิรันดร ก้อนทอง

กนด่อป่าเล็ก

ชื่อหัวหน้างานนายประดิพัฒ์สามงานยา

ผู้ปฏิบัติงานนางสาววารุณี จิตเที่ยง

จ.เชียงใหม่ วันเดือน

จุดทำงานคัดบรรจุ

รหัส1047

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัส1478

ลำดับคู่	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE	ชื่อพนักงาน
1	เท้า	- ทับ/หนีบ	ทัวงกล่อง	นางสาววารุณี จิตเที่ยง
2	ระบบทางเดินหายใจ	- ระยะทางที่อยู่/กัดกร่อน	สารเคมี	นางสาววารุณี จิตเที่ยง

กมพิมพ์ OFF SET

ชื่อหัวหน้างานนายประดิพัฒน์ สามงามยา
ที่อยู่ปูริบติดงานนายประเทือง วงศ์ต้วง
ที่อยู่ป.หัวหน้างานนายเอีย วันเดช

จุดทำงานพิมพ์ OFF SET

รหัส1047
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548
รหัส1478

ลำดับครุ่	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE	ชื่อพนักงาน
1	ดวงตา	- กระคื้นใส่	ที่ล้างลูกกลิ้ง	นายประเทือง วงศ์ต้วง
2	มือ	- ระคายเคือง/กัดกร่อน	สารเคมี	นายประเทือง วงศ์ต้วง
3	ระบบทางเดินหายใจ	- ระคายเคือง/กัดกร่อน	สารเคมี	นายประเทือง วงศ์ต้วง
4	ดวงตา	- กระเด็นใส่	สารเคมี	นายประเทือง วงศ์ต้วง
5	เท้า	- หล่นใส่	กล่องสนึก้า	นายประเทือง วงศ์ต้วง
6	เท้า	ครุฑ ทับ	ที่วางกล่อง	นายประเทือง วงศ์ต้วง
7	ระบบทางเดินหายใจ	- ระคายเคือง/กัดกร่อน	พินเนอร์	นายประเทือง วงศ์ต้วง
8	มือ	- กระแทก	ขอบลัง	นายประเทือง วงศ์ต้วง

กมพิมพ์ OFF SET

ชื่อหัวหน้างานนายประดิพัฒน์ สามงามยา
ที่อยู่ปูริบติดงาน.นายประเทือง วงศ์ต้วง
ที่อยู่ป.หัวหน้างานนายเอีย วันเดช

จุดทำงานคัดบรรจุ

รหัส1047
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548
รหัส1478

ลำดับครุ่	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE	ชื่อพนักงาน
1	เท้า	- ทับ/หนีบ	ที่วางกล่อง	นายประเทือง วงศ์ต้วง
2	ระบบทางเดินหายใจ	- ระคายเคือง/กัดกร่อน	สารเคมี	นายประเทือง วงศ์ต้วง

กมSEAL

ชื่อหัวหน้างานนายประดิพัฒน์ สามงามยา
ที่อยู่ปูริบติดงานนางสาวนิภา โภศยสุนทร
ที่อยู่ป.หัวหน้างานนายเอีย วันเดช

จุดทำงานSEAL

รหัส1047
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548
รหัส1478

ลำดับครุ่	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE	ชื่อพนักงาน
1	มือ	- ทับ	แท่นSEAL	นางสาวนิภา โภศยสุนทร
2	หู	- เสียงดัง	เครื่องSEAL	นางสาวนิภา โภศยสุนทร

แบบ SEAL

ที่อหัวหน้างานนายประดิพัฒน์ สามจามยา
 ผู้ปฏิบัติงานนางสาวนิภา โภคสีสุนทร
 ลงชื่อ ที่อหัวหน้างานนายอธิว วันเดช

จุดทำงาน คัดบรรจุ

รหัส 1047

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัส 1478

ลำดับคู่	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE	ชื่อพนักงาน
1	เท้า	- ทับ/หนีบ	ที่วางกล่อง	นางสาวนิภา โภคสีสุนทร
2	ระบบทางเดินหายใจ	- ระคายเคือง/กัดกร่อน	สารเคมี	นางสาวนิภา โภคสีสุนทร

แบบ HOT STAMP

ที่อหัวหน้างานนายประดิพัฒน์ สามจามยา
 ผู้ปฏิบัติงานนางสาวณัฐมล จงจือหอ
 ลงชื่อ ที่อหัวหน้างานนายอธิว วันเดช

จุดทำงาน HOT STAMP

รหัส 1047

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัส 1478

ลำดับคู่	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE	ชื่อพนักงาน
1	มือ	- หนีบ	แท่นพิมพ์	นางสาวณัฐมล จงจือหอ
2	มือ	- ตugal	แท่นพิมพ์	นางสาวณัฐมล จงจือหอ
3	ระบบทางเดินหายใจ	- ระคายเคือง/กัดกร่อน	สารเคมี	นางสาวณัฐมล จงจือหอ

แบบ HOT STAMP

ที่อหัวหน้างานนายประดิพัฒน์ สามจามยา
 ผู้ปฏิบัติงานนางสาวณัฐมล จงจือหอ
 ลงชื่อ ที่อหัวหน้างานนายอธิว วันเดช

จุดทำงาน คัดบรรจุ

รหัส 1047

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัส 1478

ลำดับคู่	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE	ชื่อพนักงาน
1	เท้า	- ทับ/หนีบ	ที่วางกล่อง	นางสาวณัฐมล จงจือหอ
2	ระบบทางเดินหายใจ	- ระคายเคือง/กัดกร่อน	สารเคมี	นางสาวณัฐมล จงจือหอ

แบบวิเคราะห์ชุดทำงานเพื่อความปลอดภัย(WSA)

เจ้าหน้าที่ นายนายประดิษฐ์ พานิช
ผู้ปฏิบัติงาน นายชุมพล สุภาพ
ชื่อ ป.เจ้าหน้าที่งานนายอธิบาย วันเดช

ชุดทำงานเจ้าหน้าที่ รหัส 1047
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548
รหัส 1478

ลำดับ	ชี้บ่งอันตราย	ประเมินความรุนแรง		ประเมินความเสี่ยง
		อวัยวะ /Hardware	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิด เมื่อถูกอุปกรณ์ป้องกัน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิด เมื่อสวมอุปกรณ์ป้องกัน
1	ที่วางกล่องทับเท้า	เจ็บแต่ไม่ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	สามารถทำได้ใน
2	ขาครุฑ/กระแทกที่ วางกล่อง	ต้องใส่ยาแต่ไม่ต้องไปโรงพยาบาล	เจ็บแต่ไม่ต้องใส่ยา	สามารถแก้ไขได้โดยบุคคลที่ไม่ชำนาญ
3	เก้าอี้เลื่อนทับเท้า	เจ็บแต่ไม่ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	สามารถทำได้ในเบ็ดเตล็ด
4	สารเคมีกัดกร่อน/ ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สามารถป้องกัน

เจ้าหน้าที่ นายนายประดิษฐ์ พานิช
ผู้ปฏิบัติงาน นายชุมพล สุภาพ
ชื่อ ป.เจ้าหน้าที่งานนายอธิบาย วันเดช

ชุดทำงานกัดบรรจุ รหัส 1047
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548.
รหัส 1478

ลำดับ	ชี้บ่งอันตราย	ประเมินความรุนแรง		ประเมินความเสี่ยง
		อวัยวะ /Hardware	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิด เมื่อถูกอุปกรณ์ป้องกัน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิด เมื่อสวมอุปกรณ์ป้องกัน
1	ที่วางกล่องทับเท้า	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สามารถทำได้ใน
2	สารเคมีกัดกร่อน/ ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สามารถป้องกัน

งานค่อป่าใหญ่
รื้อหัวหน้างานนายประดิพัฒน์ สามจันยา
ผู้ปฏิบัติงานนางสาวเจษตรา ไชยชนิม
อ.ป.หัวหน้างานนายอธิว วันเดลี

จุดทำงานส่วนหลังกับแบน
รหัส1047
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548
รหัส1478

ลำดับ	ชื่นปั้งอันตราย	ประเมินความรุนแรง		ประเมินความเสี่ยง
1	อวัยวะ /Hardware	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิด เมื่อถูกอุปกรณ์ป้องกัน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิด เมื่อสวมอุปกรณ์ป้องกัน	ก.แนวใจว่า...จะไม่...เพราะ ข.มาตรการควบคุมป้องกัน ที่ต้องทำเพิ่ม
2	ที่วางกล่องทับเท้า	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่ สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สวมรองเท้าผ้าใบ
3	สารเคมีกัดกร่อน/ ระคายเคืองระบบ ทางเดินหายใจ	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่ สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สวมผ้าปิดจมูก
4	ขาครุค/กระแทกที่ วางกล่อง	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่ สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สวมใส่กางเกงขายาวขณะ ปฏิบัติงาน

งานค่อป่าใหญ่
รื้อหัวหน้างาน นายประดิพัฒน์ สามจันยา
ผู้ปฏิบัติงานนางอรอน ไร่ขาม
อ.ป.หัวหน้างานนายอธิว วันเดลี

ลำดับ	ชื่นปั้งอันตราย	ประเมินความรุนแรง		ประเมินความเสี่ยง
	อวัยวะ /Hardware	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิด เมื่อถูกอุปกรณ์ป้องกัน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิด เมื่อสวมอุปกรณ์ป้องกัน	ก.แนวใจว่า...จะไม่...เพราะ ข.มาตรการควบคุมป้องกัน ที่ต้องทำเพิ่ม
1	ที่วางกล่องทับเท้า	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่ สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สวมรองเท้าผ้าใบ
2	สารเคมีกัดกร่อน/ ระคายเคืองระบบ ทางเดินหายใจ	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่ สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สวมผ้าปิดจมูก
3	ขาครุค/กระแทกที่ วางกล่อง	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่ สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สวมใส่กางเกงขายาวขณะ ปฏิบัติงาน
4	ร่างกายตกจากเก้าอี้	ต้องใส่ยาแต่ไม่ต้องไปโรงพยาบาล	เจ็บแต่ไม่ต้องใส่ยา	ตรวจสอบเก้าอี้ทุกครั้งก่อน ใช้งาน

กนก่อป่าเด็ก

รือหัวหน้างานนายประดิพัฒน์ สามงามยา

รือผู้ปฏิบัติงานนางสาวนิรันดร์ ก้อนทอง

รื่องป.หัวหน้างานนายอธิว วันเดลิค

ชุดทำงานไส่หลอดบนสายพานConveye

รหัส1047

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัส 1478

ลำดับ	ชื่อปัจจัยตราย	ประเมินความรุนแรง		ประเมินความเสี่ยง
		ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อถูกดูดอุปกรณ์ป้องกัน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อสวมอุปกรณ์ป้องกัน	
1	ที่วางกล่องทันเท้า	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สมรรถภาพท้าท้านำ
2	ขาครุฑ์/กระแทกที่วางกล่อง	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สมไปทางแข็งข่ายของปฎิบัติงาน
3	สารเคมีกัดกร่อน/ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สมผ้าปิดมูก

กนก่อป่าเด็ก

รือหัวหน้างานนายประดิพัฒน์ สามงามยา

รือผู้ปฏิบัติงานนางสาวราชนี จิตเที่ยง

รื่องป.หัวหน้างานนายอธิว วันเดลิค

ชุดทำงานกัดบรรจุ

รหัส1047

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัส 1478

ลำดับ	ชื่อปัจจัยตราย	ประเมินความรุนแรง		ประเมินความเสี่ยง
		ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อถูกดูดอุปกรณ์ป้องกัน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อสวมอุปกรณ์ป้องกัน	
1	ที่วางกล่องทันเท้า	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สมรรถภาพท้าท้านำ
2	สารเคมีกัดกร่อน/ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สมผ้าปิดมูก

กมพิมพ์ OFF SET
ที่หัวหน้างาน นายประดิษฐ์ พัฒนา สามจามยา
ผู้ปฏิบัติงานนายประเทือง วงศ์ดีวงศ์
อ.ป.หัวหน้างานนายอธิว วันเดช

จุดทำงาน พิมพ์ OFF SET
รหัส 1047
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548
รหัส 1478

ชื่อผู้อันตราย	ประเมินความรุนแรง		ประเมินความเสี่ยง
อวัยวะ/Hardware	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อถูกอุปกรณ์ป้องกัน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อส่วนอุปกรณ์ป้องกัน	ก.แนวใจว่า...จะไม่...เพรา ข.มาตรการควบคุมป้องกันที่ต้องทำเพิ่ม
ที่ล่างดููกลึงกระเด็นได้ต่า	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	ส่วนแวดล้อมตามป้องกันสารเคมี
สารเคมีกัดกร่อน/ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	ส่วนผ้าปิดช่อง
สารเคมีกัดกร่อน/ระคายเคืองมือ	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	ส่วนถุงมือที่มีลักษณะที่เหมาะสมกับงาน

กมพิมพ์ OFF SET
ที่หัวหน้างานนายประดิษฐ์ พัฒนา สามจามยา
ผู้ปฏิบัติงาน นายประเทือง วงศ์ดีวงศ์
อ.ป.หัวหน้างานนายอธิว วันเดช

ชื่อผู้อันตราย	ประเมินความรุนแรง		ประเมินความเสี่ยง
อวัยวะ/Hardware	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อถูกอุปกรณ์ป้องกัน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อส่วนอุปกรณ์ป้องกัน	ก.แนวใจว่า...จะไม่...เพรา ข.มาตรการควบคุมป้องกันที่ต้องทำเพิ่ม
ที่วางกล่องทับเท้า	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	ส่วนรองเท้าผ้าใบ
ขาครุค/กระแทกที่วางก่อ	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	ส่วนไส่กำงเกงขาวยางและปิกัดติง
สารเคมีกัดกร่อน/ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	ส่วนผ้าปิดช่อง

ทีมSEAL

หัวหน้างาน นายประดิพัฒน์ สามจามยา
 ผู้ปฏิบัติงานนางสาวนิภา โภคสัญทร
 รองป.หัวหน้างานนายอธิว วันเดศ

จุดทำงานSEAL

รหัส1047
 วันที่6 ตุลาคม พ.ศ.2548
 รหัส 1478

ลำดับ	ชื่นงอัณตราย	ประเมินความรุนแรง		ประเมินความเสี่ยง
		อวัยวะ /Hardware	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อ ถูกอุปกรณ์ป้องกัน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิด เมื่อสวมอุปกรณ์ป้องกัน
1	เครื่องSEAL เสียงดัง	เจ็บแต่ไม่ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	สวม Ear plug ขณะปฏิบัติ งานทุกครั้ง

ทีมSEAL

หัวหน้างานนายประดิพัฒน์ สามจามยา
 ผู้ปฏิบัติงานนางสาวนิภา โภคสัญทร
 รองป.หัวหน้างานนายอธิว วันเดศ

จุดทำงาน กัดบรรจุ

รหัส1047
 วันที่6 ตุลาคม พ.ศ.2548
 รหัส 1478

ลำดับ	ชื่นงอัณตราย	ประเมินความรุนแรง		ประเมินความเสี่ยง
		อวัยวะ/Hardware	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิด เมื่อถูกอุปกรณ์ป้องกัน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิด เมื่อสวมอุปกรณ์ป้องกัน
1	ทิ่ววงกลองทับเห้า	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญ เสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สวมรองเท้าผ้าใบ
2	ขาครุฑ/กระแทกที่ วงกล่อง	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญ เสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สวมถุงเท้ากันกระแทก
3	สารเคมีกัดกร่อน/ ระคายเคืองระบบ ทางเดินหายใจ	ต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่สูญ เสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สวมผ้าปิดจมูก

แบบ HOT STAMP

ชื่อหัวหน้างานนายประคิพัฒน์ สามจันยา
รัฐบุปผีบดิจิทัลงานวางแผนกุมล จังข้อหอ
ชื่อ ชป.หัวหน้างานนายอธิว วันเดศ

จุดทำงาน HOT STAMP

รหัส1047
วันที่6 ตุลาคม พ.ศ.2548
รหัส1478

ลำดับ	ชื่บ่จันตราย	ประเมินความรุนแรง		ประเมินความเสี่ยง
	อวัยวะ/Hardware	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อถูกอุปกรณ์ป้องกัน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อสวมอุปกรณ์ป้องกัน	ก.แนวโน้มว่า...จะไม่... เพราะ ข.มาตรการควบคุมป้องกัน ที่ต้องทำเพิ่ม
1	ทิ่วทางกล่องทับเท้า	ต้องไปโรงพยาบาลเต็ม สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สวมรองเท้าผ้าใบ
2	ขาครุฑ/กระแทกที่วาง กล่อง	ต้องไปโรงพยาบาลเต็ม สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สวมใส่กางเกงขายาวขณะ ปฏิบัติงาน
3	สารเคมีกัดกร่อน/ระคาย เคืองระบบทางเดินหายใจ	ต้องไปโรงพยาบาลเต็ม สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สวมผ้าปิดจมูก

แบบHOT STASMP

ชื่อหัวหน้างานนายประคิพัฒน์ สามจันยา
รัฐบุปผีบดิจิทัลงานวางแผนกุมล จังข้อหอ
ชื่อ ชป.หัวหน้างานนายอธิว วันเดศ

จุดทำงาน คัดบรรจุ

รหัส1047
วันที่6 ตุลาคม พ.ศ.2548
รหัส1478

ลำดับ	ชื่บ่จันตราย	ประเมินความรุนแรง		ประเมินความเสี่ยง
	อวัยวะ/Hardware	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อถูกอุปกรณ์ป้องกัน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อสวมอุปกรณ์ป้องกัน	ก.แนวโน้มว่า...จะไม่... เพราะ ข.มาตรการควบคุมป้องกัน ที่ต้องทำเพิ่ม
1	ทิ่วทางกล่องทับเท้า	ต้องไปโรงพยาบาลเต็ม สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สวมรองเท้าผ้าใบ
2	ขาครุฑ/กระแทกที่วาง กล่อง	ต้องไปโรงพยาบาลเต็ม สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สวมใส่กางเกงขายาวขณะ ปฏิบัติงาน
3	สารเคมีกัดกร่อน/ ระคายเคืองระบบ ทางเดินหายใจ	ต้องไปโรงพยาบาลเต็ม สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	สวมผ้าปิดจมูก

แบบตรวจประเมินเสียง

งานรีดหลอด รื้อหัวหน้างาน นายประคิพัฒน์ สามงามยา ชื่อผู้ปฏิบัติงานนายชุมพล สุภาพ ที่อยู่ป.หัวหน้างานนายเอี้ยว วันเดช	จุดทำงาน รีดหลอด รหัส1047 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548 รหัส1478		
ลำดับ	ข้อปฏิบัติ	ไม่ถูกต้อง	มีพฤติกรรมไม่ปลอดภัยอย่างไร
1	ต้องสวมผ้าปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน	/	ไม่สวมผ้าปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน

งานรีดหลอด รื้อหัวหน้างาน นายประคิพัฒน์ สามงามยา ชื่อผู้ปฏิบัติงานนายชุมพล สุภาพ ที่อยู่ป.หัวหน้างานนายเอี้ยว วันเดช	จุดทำงานคัดบรรจุ รหัส1047 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548 รหัส1478		
ลำดับ	ข้อปฏิบัติ	ไม่ถูกต้อง	มีพฤติกรรมไม่ปลอดภัยอย่างไร
1	ต้องสวมผ้าปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน	/	ไม่สวมผ้าปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน
2	ต้องสวมSafety Beltทุกครั้งที่มีการยกของหนัก/ กล่องสินค้า	/	ไม่สวมSafety Beltทุกครั้งที่มีการยกของ หนัก/กล่องสินค้า

งานต่อป่าใหญ่ รื้อหัวหน้างาน นายประคิพัฒน์ สามงามยา ชื่อผู้ปฏิบัติงานนางสาวเจษฎา ไวยฉิม ที่อยู่ป.หัวหน้างานนายเอี้ยว วันเดช	จุดทำงานสวมหลอดกับแกน รหัส 1047 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548 รหัส 1478		
ลำดับ	ข้อปฏิบัติ	ไม่ถูกต้อง	มีพฤติกรรมไม่ปลอดภัยอย่างไร
1	ต้องสวมผ้าปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน	/	ไม่สวมผ้าปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน

งานต่อป่าใหญ่ รื้อหัวหน้างาน นายประคิพัฒน์ สามงามยา ชื่อผู้ปฏิบัติงานนางอรอน ไร่ขาม ที่อยู่ป.หัวหน้างานนายเอี้ยว วันเดช	จุดทำงานคัดบรรจุ รหัส1047 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548 รหัส1478		
ลำดับ	ข้อปฏิบัติ	ไม่ถูกต้อง	มีพฤติกรรมไม่ปลอดภัยอย่างไร
1	ต้องสวมผ้าปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน	/	ไม่สวมผ้าปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน
2	ต้องสวมSafety Beltทุกครั้งที่มีการยกของหนัก/ กล่องสินค้า	/	ไม่สวมSafety Beltทุกครั้งที่มีการยกของ หนัก/กล่องสินค้า

งานคือบ่าเล็ก
ที่หัวหน้างานนายประดิพัฒน์ สามจามยา
ชื่อผู้ปฏิบัติงานนางสาวนรินทร์ ก้อนทอง
ชื่อ ชป.หัวหน้างานนายอธิว วันเดลิศ

จุดทำงานไส่หลอดบนสายพานConvey
รหัส1047
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548
รหัส1478

ลำดับ	ข้อปฏิบัติ	ไม่ถูกต้อง	มีพฤติกรรมไม่ปลอดภัยอย่างไร
1	ต้องสวมผ้าปิดชูภูกขนะปฏิบัติงาน	/	ไม่สวมผ้าปิดชูภูกขนะปฏิบัติงาน

งานเดือนบ่าเล็ก
ที่หัวหน้างานนายประดิพัฒน์ สามจามยา
ชื่อผู้ปฏิบัติงานนางสาววรุณี จิตเที่ยง
ชื่อ ชป.หัวหน้างานนายอธิว วันเดลิศ

จุดทำงานคัดบรรจุ
รหัส1047
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548
รหัส 1478

ลำดับ	ข้อปฏิบัติ	ไม่ถูกต้อง	มีพฤติกรรมไม่ปลอดภัยอย่างไร
1	ต้องสวมผ้าปิดชูภูกขนะปฏิบัติงาน	/	ไม่สวมผ้าปิดชูภูกขนะปฏิบัติงาน
2	ต้องสวมSafety Beltsทุกครั้งที่มีการยกของหนัก/ กล่องสินค้า	/	ไม่สวมSafety Beltsทุกครั้งที่มีการยกของ หนัก/กล่องสินค้า

งานSEAL
ที่หัวหน้างานนายประดิพัฒน์ สามจามยา
ชื่อผู้ปฏิบัติงานนางสาวนิภา โภคยสุนทร
ชื่อ ชป.หัวหน้างานนายอธิว วันเดลิศ

จุดทำงานSEAL
รหัส1047
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548
รหัส 1478

ลำดับ	ข้อปฏิบัติ	ไม่ถูกต้อง	มีพฤติกรรมไม่ปลอดภัยอย่างไร
1	ต้องสวมผ้าปิดชูภูกขนะปฏิบัติงาน	/	ไม่สวมผ้าปิดชูภูกขนะปฏิบัติงาน
2	ต้องสวมEar Plug ทุกครั้งขณะทำการSEAL	/	ไม่สวมEar Plug ทุกครั้งขณะทำการ SEAL

แบบวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

หน่วยงาน/แผนกหลอด(TU)

ชื่อหัวหน้างาน นายประดิพัลน์ สามงามษา

งานเตรียมวัสดุคิบ

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัสหัวหน้างาน 1047

เวลา 09.30น.-12.00 น.

จุดที่ ทำงาน	1 ลักษณะ การทำงาน	2 อวัยวะ /Hardware	3 คะแนน ความรุน แรงค์	4 คะแนน โอกาส Hardware	5 คะแนน อวัยวะ	6 คะแนน ความเสี่ยง ตั้งต้น 3+4+5	7 คะแนนการควบคุม ป้องกันที่มีอยู่แล้ว 0-1-2	8 คะแนน ความ เสี่ยง ปัจจุบัน 6+7	9 ระบุหัวข้อ หลักการควบ คุมป้องกันที่มี อยู่แล้ว/เลือก ปัจจุบัน	10 ระบุ รายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน	11 จัดทำกฎ ระเบียบ คำ สั่ง ข้อ [*] ปฏิบัติ	12 ปัจจัย ภายนอก
1.1 เจดย์ ถุงเม็ด พลาสติก ใส่เครื่อง ผสม	1	เท้า/ถุงเม็ด พลาสติก	2	1	1	4	-1	0	3	6	ทำที่สำหรับเทมีคพลาสติก สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย	/

1.2 จุด เครื่อง ผสม	1	หู/เครื่อง บด	2*	1	0	3*	-1	0	2*	3	ใช้วัสดุทำหนังห้องด้วยวัสดุคุณ ชั้นเดียว	/	
	2	ตา/มือ [*] พลาสติก	2**	1	0	3**	-1	0	2**	4	สวม Ear plug	/	
1.3 จุดเท เม็ด พลาสติก ใส่ถุง	1	เท้า/ถุงเม็ด พลาสติก	2	1	1	4	-1	0	3	6	ทำที่สำหรับเทเม็ดพลาสติก	/	
	2	ร่างกาย/ถุง เม็ด พลาสติก	2*	1	1	4*	-1	0	3*	4	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย	/	
1.4 จุดยก ถุงเม็ด พลาสติก ใส่รัด เข็น	1	เท้า/ถุงเม็ด พลาสติก	2	1	1	4	-1	0	3	6	ทำที่สำหรับเทเม็ดพลาสติก	/	
	2	เท้าด้านบน เข็น	2*	1	1	4*	-1	0	3*	1	ล็อกด้านบนไม่ให้เคลื่อนที่	/	
1.5 จุด เข็นรัด จาก เครื่อง ผสมถัง	1	เท้า/ถุงเม็ด พลาสติก	2	1	1	4	-1	0	3	4	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย	/	
	2	ร่างกาย/ถุง เม็ด พลาสติก	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	ยกของค้ำยวิธีการที่ถูกต้องตาม หลักการยกสาร		
										4	สวมเข็มขัดพยุงหลัง		

เครื่องเริด	3	เท้า/ล้อรถ เข็น	2*	1	1	4*	-1	0	3*	1	ลือคล้อพาเลทไม้ให้เคลื่อนที่ ตามร่องเท้าผ้าใบ/นิรภัย	/	
										4			



แบบวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

หน่วยงาน/แผนกหลัก(TU)

ชื่อหัวหน้างาน นายประดิพัฒ์ สามงานยา

งานรีดเหล็ก

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2548

รหัสหัวหน้างาน 1047

เวลา 09.30น.-12.00 น.

จุดที่ ทำงาน	1 ลักษณะ การทำงาน	2 อุปกรณ์/ Hardware	3 คะแนน ความ รุนแรง	4 คะแนน โอกาส อวัยวะ	5 คะแนน ความ เสี่ยง	6 คะแนน ความเสี่ยง ตั้งต้น	7 คะแนนการควบคุม ป้องกันที่มีอยู่แล้ว		8 คะแนน ความ เสี่ยง	9 ระบุหัวข้อ หลักการ ควบคุม ป้องกันที่มี อยู่แล้ว/เลือก	10 ระบุ รายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน	11 ขัดทำ กฏระเบียบ คำสั่ง ข้อ ปฏิบัติ	12 ปัจจัย ภายนอก
							PPE	HARD WARE					
1.1 ถุง ถุงเม็ด พลาสติก ใส่ถัง HOPPER	1	เท้า/ถุงเม็ด พลาสติก	2	1	1	4	-1	0	3	6	ทำที่สำหรับเทเม็ดพลาสติก	/	
										4	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย		
	2	ร่างกาย/ถุง เม็ด พลาสติก	2*	1	1	4*	-1	0	3*	-	-	/	
										4	สวมเข็มขัดพยุงหลัง		

1.2 จุด เครื่องรีด	1	เท้า/ที่วาง กต่อง	2	0	1	3	-1	0	2	1	ขาตั้งที่ไม่มีล้อเลื่อน	/	
										4	สวมรองเท้าผ้าใบ		
	2	ขา/ที่วาง กต่อง	2	0	1	3	-1	0	2	1	ขาตั้งที่ไม่มีล้อเลื่อน	/	
										4	สวมกางเกงขาขาว		
	3	เท้า/เก้าอี้	2	0	1	3	-1	0	2	1	ขาเก้าอี้ที่ไม่มีล้อเลื่อน	/	
										4	สวมรองเท้าผ้าใบ		
	4	ระบบ ทางเดิน หายใจ/ สารเคมี	2*	1	1	4*	0	-1	3*	3	ปีคไฟขวางทุกครั้งหลังใช้งาน	/	
										4	สวมผ้าปิดจมูก		
1.3 จุดยก กต่อง หลอดดึง เครื่องต่อ น้ำ	1	เท้า/กต่อง ขึ้นงาน	2	1	1	4	-1	0	3	4	กต่องขึ้นงานใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม (เช่น กต่องกระดาษ)	/	
										4	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย		
	2	ร่างกาย/ กต่อง ขึ้นงาน	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	ยกของด้วยวิธีการที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์	/	
										4	สวมเข็มขัดพยุงหลัง		

แบบวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

หน่วยงาน/แผนกผลิต(TU)

ชื่อหัวหน้างาน นายประคิพัฒน์ สามจันยา

งานต่อไปนี้

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัสหัวหน้างาน 1047

เวลา 09.30น.-12.00 น.

จุดที่ ทำงาน	1 ลำดับ กุญแจ	2 อุปกรณ์/ Hardware	3 คะแนน ความ รุนแรง	4 คะแนน โอกาส	5 คะแนน อุปกรณ์	6 คะแนน ความเสี่ยง	7 คะแนนการ ควบคุมป้องกันที่มี		8 คะแนน เสี่ยง	9 ระบุหัวข้อ หลักการ ควบคุม ป้องกันที่	10 ระบุ รายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน	11 จัดทำ โดย คำสั่ง ข้อ ปฏิบัติ	12 ปัจจัย ภายนอก
							0-1	2-4+5					
1.1 จุดยก กล่อง ขึ้นงานชั้น ใต้เตาบ่า	1	เท้า/กล่อง ชั้นงาน	2	1	1	4	-1	0	3	4	กล่องชั้นงานใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม (เช่น กล่องกระดาษ)	/	
	2	ร่างกาย/กล่อง ชั้นงาน	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย	/	
ยกของด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ตามหลักการยศาสตร์													

													ส่วนเข้มขัดพยุงหลัง		
1.2 เครื่องต่อบ่า	1	มือ/แท่นต่อบ่า	2**	1	1	4**	-1	0	3**	1	ขาดที่ไม่มีล้อเลื่อน	/			
	2	ขา/ที่วางกล่อง	2	0	1	3	-1	0	2	1	ขาดที่ไม่มีล้อเลื่อน	/			
	3	ระบบทางเดินหายใจ/สารเคมี	2*	1	1	4*	0	-1	3*	3	ปิดฝาขวดทุกครั้งหลังใช้งาน	/			
1.3 จุดยกกล่องชิ้นงานจากเครื่องต่อบ่าถึงเครื่องพิมพ์	1	เท้า/กล่องชิ้นงาน	2	1	1	4	-1	0	3	4	กล่องชิ้นงานใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม (เช่น กล่องกระดาษ)	/			
	2	ร่างกาย/กล่องชิ้นงาน	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	ยกของด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการยกตัว	/			

แบบวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย
(Work Point Safety Analysis)

หน่วยงาน/แผนกทดลอง(TU)

ชื่อหัวหน้างาน นายประดิพัฒ์ สามจามยา

งานต่อไปนี้เด็ก

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัสหัวหน้างาน 1047

เวลา 09.30น.-12.00 น.

จุดที่ทำงาน	1 ลำดับ ถี่	2 อวัยวะ/ Hardware	3 คะแนน ความ รุนแรง ถี่	4 คะแนน โอกาส Hardware 0 1	5 คะแนน อวัยวะ 0 1	6 คะแนน ความเสี่ยง ตั้งต้น 3+4+5	7 คะแนนการ ควบคุมป้องกันที่มี อยู่แล้ว 0-1-2		8 คะแนน เตี่ยง ปัจจุบัน 6+7	9 ระบุหัวข้อ หลักการ ควบคุม ป้องกันที่มี อยู่แล้ว/ เดือด 4	10 ระบุ รายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน	11 ขัดทำ กฏระเบียบ คำสั่ง ข้อ ปฏิบัติ	12 ปัจจัย ภายนอก
							PPE	HARD WARE					
1.1 จุดยกกล่อง ขึ้นงานขึ้นโดยใช้ รถต่อป่า	1	เท้า/กล่อง ขึ้นงาน	2	1	1	4	-1	0	3	4	กล่องขึ้นงานใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม (เช่น กดต้องกระดาษ)	/	
	2	ร่างกาย/ กล่อง	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย		
											ยกของด้วยวิธีการที่ถูกต้องตาม หลักการยกสิ่งของ	/	

		ชื่นงาน								๔	ส่วนເງິນຫັດພູງຫລັງ		
1.2 ຈຸດເຄື່ອງຕ່ອນ ນໍາ	1	ເທົ່າ/ກລ່ອງ	2	1	1	4	-1	0	3	1	ຈາດັ່ງທີ່ໄມ້ນີ້ຕີອເລື່ອນ	/	
										๔	ສ່ວນຮອງເທົ່າໜໍາໃນ		
	2	ຫາ/ຫວາງ ກລ່ອງ	2	0	1	3	-1	0	2	1	ຈາດັ່ງທີ່ໄມ້ນີ້ຕີອເລື່ອນ	/	
										๔	ສ່ວນກາງເງົາຍາວ		
	3	ຮ່າງກາຍ/ ເກົ້າຂຶ້ງ	2	1	1	3	0	-1	2	1	ລືອດເກົ້າຂຶ້ງໃໝ່ນັ້ນຄົງ	/	
										-	-		
	4	ຮະບນ ທາງເດີນ ຫາຍໃຈ/ ສາຮເຄມີ	2*	1	1	4*	0	-1	3*	3	ປິດໄໝຂວາດທຸກຄັ້ງຫລັງໃໝ່ງຈານ	/	
										๔	ສ່ວນຜ້າປິດຈຸກ		
1.3 ຈຸດກຳລົງ ໜຶ່ງຈຳນວນອອກຈາກ ເຄື່ອງຕ່ອນນໍາເຊີງ ເຄື່ອງພິມພົບ	1	ເທົ່າ/ກລ່ອງ ໜຶ່ງຈຳນວນ	2	1	1	4	-1	0	3	4	ກຳລົງໜຶ່ງຈຳນວນໃຫ້ວັດຖຸທີ່ອ່ອນນຸ່ມ (ເຊັ່ນ ກລ່ອງກະຕາຍ)	/	
										๔	ສ່ວນຮອງເທົ່າໜໍາໃນ/ປິດກັບ		
	2	ຮ່າງກາຍ/ ກລ່ອງ ໜຶ່ງຈຳນວນ	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	ຍກຂອງດ້ວຍວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງດາມ ຫັດກາຍຢາສຕົວ	/	
										๔	ສ່ວນເງິນຫັດພູງຫລັງ		

แบบวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

หน่วยงาน/แผนกหลัก(TU)

ชื่อหัวหน้างาน นายประดิพัฒ์ สามงามยา

งานพิมพ์ OFF SET

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัสหัวหน้างาน 1047

เวลา 09.30น.-12.00 น

จุดที่ ทำงาน	1 อ้าตับ คู่	2 อวัยวะ/ Hardware	3 คะแนน ความ รุนแรง	4 คะแนน โอกาส	5 คะแนน อวัยวะ	6 คะแนน ความเสี่ยง ตั้งทัน	7 คะแนนการ ควบคุมป้องกันที่มี อยู่แล้ว		8 คะแนน เสี่ยง ปัจจุบัน	9 ระบุหัวข้อ หลักการ ควบคุม ป้องกันที่มี อยู่แล้ว/ เลือก	10 ระบุ รายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน	11 จัดทำ กฏระเบียบ คำสั่ง ข้อ ปฏิบัติ	12 นัดจัด ภายนอก
							คะแนน Hardware	คะแนน 3+4+5	คะแนน 0-1-2				
1.1 จุดยก กล่อง วัสดุงานซึ่ง	1	เท้า/กล่อง ชิ้นงาน	2	1	1	4	-1	0	3	4	กล่องชิ้นงานใช้วัสดุที่อ่อน弱 (เช่น กล่องกระดาษ)	/	

โดยรอบ พิมพ์	2	ร่างกาย/ กล่อง ชั้นงาน	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	ยกของด้วยวิธีการที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์	/	
										4	สวมเข็มขัดพยุงหลัง		
1.2 จุด เครื่องพิมพ์	1	ดวงตา/หิน เมอร์	2**	1	1	4**	0	0	4**	3	ปิดฝ่าขวดทุกครั้งหลังใช้งาน เสร็จ	/	
										4	สวมแวนต้าป้องกันสารเคมี		
	2	มือ/สารเคมี	2	1	1	4	0	-1	4	3	ปิดฝ่าขวดทุกครั้งหลังใช้งาน เสร็จ	/	
										4	สวมถุงมือป้องกันสารเคมี		
	3	ระบบ ทางเดิน หายใจ/ สารเคมี	2*	1	1	4*	0	-1	3*	3	ปิดฝ่าขวดทุกครั้งหลังใช้งาน	/	
										4	สวมผ้ามีดันบุก		
	4	ดวงตา/ สารเคมี	2	0	1	3	-1	0	2	1	ปิดฝ่าขวดทุกครั้งหลังใช้งาน เสร็จ	/	
										4	สวมแวนต้าป้องกันสารเคมี		

	5	ເຫົ້າ/ກລ່ອງ ສິນຄ້າ	2	0	1	3	-1	0	2	-	-	/	
6	ເຫົ້າ/ຫາຕັ້ງທີ່ ວາງດ່ອງ	2	0	1	3	-1	0	2	1	4	ສ່ວນຮອງເຫົ້າຜ້າໃນ	/	
										1	ຫາຕັ້ງທີ່ໄມ້ນີ້ດ້ວຍເລື່ອນ		
										4	ສ່ວນຮອງເຫົ້າຜ້າໃນ		
7	ຮະບນ ທາງເດີນ ໜາຍໃຈ/ທຶນ ແນວ່ວ່າ	2*	1	1	4*	0	-1	3*	3	3	ປິດໄຟ່າຫວັດຖຸກຄົງຫລັ້ງໃຊ້ງານ	/	
										4	ສ່ວນຜ້າປິດຂົງກ		
8	ນູ້ອ່ານດັ່ງ	2	0	1	-3	-1	0	2	1	1	ຫຼຸ້ມຂອນດັ່ງຕ້ວງວິວສຸດທີ່ອ່ອນນຸ່ມ	/	
										4	ສ່ວນຮອງເຫົ້າຜ້າໃນ		
1.3 ຈຸດຍົກ ກລ່ອງ ໜຶ່ງຈາກ ເຄື່ອງພິມເພີ່ມ ເຄື່ອງເຄື່ອງ HOT STAMP	1	ເຫົ້າ/ກລ່ອງ ໜຶ່ງຈາກ	2	1	1	4	-1	0	3	4	ກລ່ອງໜຶ່ງຈາກໃຫ້ວິວສຸດທີ່ອ່ອນນຸ່ມ (ເຊັ່ນ ກລ່ອງກະະດາຍ)	/	
	4	ອ່ອນເຫົ້າຜ້າໃນ/ນິຮກບໍ											
	2	ຮ່າງກາຍ/ ກລ່ອງ ໜຶ່ງຈາກ	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	ຍົກຂອງຕ້ວງວິວການທີ່ຢູ່ກຕ້ອງຕາມ ຫລັກການບໍາສັດຕິ	/	
	4	ສ່ວນເຂັ້ມ່ວັດພູ່ງຫລັ້ງ											

แบบวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย
(Work Point Safety Analysis)

หน่วยงาน/แผนกทดลอง(TU)

ชื่อหัวหน้างาน นายประดิษฐ์ สามงามยา

งานพิมพ์สครีน

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัสหัวหน้างาน 1047

เวลา 09.30น.-12.00 น.

จุดที่ทำงาน	1 ลำดับ ชั้น	2 อวัยวะ/ Hardware	3 คะแนน ความ รุนแรง	4 คะแนน โอกาส	5 คะแนน ความ รุนแรง	6 คะแนน ความเสี่ยง	7 คะแนนการ ควบคุมป้องกันที่มี อยู่แล้ว		8 คะแนน เดี่ยว	9 ระบุหัวข้อ หลักการ ป้องกันที่มี อยู่แล้ว/ เดือด	10 ระบุ รายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน	11 จัดทำ โดยระเบียน คำสั่ง ข้อ [*] ปฏิบัติ	12 ปัจจัย ภูมิศาสตร์
							PPE	HARD WARE					
1.1 จุดยกกล่อง ชิ้นงานจากเครื่อง ต่อไปล้าง เครื่องพิมพ์สครีน	1	เท้า/กล่อง ชิ้นงาน	2	1	1	4	-1	0	3	4	กล่องชิ้นงานใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม (เช่น กล่องกระดาษ)	/	
	2	ร่างกาย/ กล่อง	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย	/	
แบบวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย													

		ชื่นงาน								ก	ส่วนเข้มขัดพยุงหลัง		
1.2 จุดเครื่องพิมพ์ สกรีน	1	ระบบ ทางเดิน หายใจ/ หมึก-สี พิมพ์	2*	1	1	4*	-1	0	3*	-	-	/	
1.3 จุดยกกล่อง ชื่นงานจาก เครื่องพิมพ์สกรีน ไปถึงเครื่อง HOT STAMP	1	เท้า/กล่อง ชื่นงาน	2	1	1	4	-1	0	3	4	กล่องชื่นงานใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม (เช่น กล่องกระดาษ)	/	
	2	ร่างกาย/ กล่อง ชื่นงาน	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	ยกของคัวชี้วิธีการที่ถูกต้องตาม หลักการ 역사ศาสตร์	/	
										ก	ส่วนเข้มขัดพยุงหลัง		

แบบวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

หน่วยงาน/แผนกผลิต(TU)

ชื่อหัวหน้างาน นายประดิพัฒ์ สามงามยา

งานHOT STAMP

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัสหัวหน้างาน 1047

เวลา 09.30น.-12.00 น.

จุดที่ทำงาน	1 ลำดับคู่ 1 2 2* 2**	2 อวัยวะ/ Hardware	3 คะแนน ความ รุนแรง ค่า	4 คะแนน โอกาส ความ เสี่ยง	5 คะแนน ความเสี่ยง ตั้งทัน	6 คะแนน ความเสี่ยง ป้องกันที่มีอยู่แล้ว	7 คะแนนการควบคุม ป้องกันที่มีอยู่แล้ว 0-1-2		8 คะแนน ความเสี่ยง ป้องกัน	9 ระบุหัวข้อ หลักการ ความคุณ ป้องกันที่มี อยู่แล้ว/ เลือก	10 ระบุ รายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน		11 จัดทำ กระบวนการ คำสั่ง ข้อมูลบันทึก	12 ป้องกัน ภัย
							PPE	HARD WARE			รายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน	รายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน		
1.1 จุดยกกล่อง ขึ้นงานจาก	1	เท้า/ กล่อง	2	1	1	4	-1	0	3	4	กล่องชิ้นงานใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม(เช่น กล่องกระดาษ)			

	2	ร่างกาย/ กล่อง ชิ้นงาน	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	ยกของด้วยวิธีการที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์		
										4	สวมเข็มขัดพยุงหลัง		
1.2 ชุดเครื่อง HOT STAMP	1	มือ/เท่าน พิมพ์	2**	1	1	4**	0	-1	3***	3	ทำการปั๊มกันเท่าน Seal		
										4	สวมถุงมือ		
	2	ระบบ ทางเดิน หายใจ/ สารเคมี	2*	1	1	4*	0	-1	3*	3	ปิดฝาขวดทุกครั้งหลังใช้งาน		
										4	สวมผ้าปิดนูก		
1.3 ชุดยกกล่อง ชิ้นงานจาก เครื่อง HOT STAMP ไปสู่ ชุดคัดบรรจุ	1	เท้า/ กล่อง ชิ้นงาน	2	1	1	4	-1	0	3	4	กล่องชิ้นงานใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม(เย็น กล่องกระดาษ)		
										4	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย		
	2	ร่างกาย/ กล่อง ชิ้นงาน นงาน	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	ยกของด้วยวิธีการที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์		
										4	สวมเข็มขัดพยุงหลัง		

แบบวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย¹
(Work Point Safety Analysis)

หน่วยงาน/แผนกหลัก(TU)

ชื่อหัวหน้างาน นายประดิพัฒ์ สามจามยา

งาน Seal

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

รหัสหัวหน้างาน 1047

เวลา 09.30น.-12.00 น.

จุดที่ทำงาน	1 ลำดับกุญแจ	2 อวัยวะ/ Hardware	3 คะแนน ความ รุนแรง	4 คะแนน โอกาส	5 คะแนน อวัยวะ	6 คะแนน ความเสี่ยง	7 คะแนนการ ควบคุมป้องกันที่มี		8 คะแนน ความ ต้องห้าม	9 ระบุหัวข้อ หลักการ ควบคุม ป้องกันที่ มีอยู่แล้ว/ เลือก	10 ระบุ รายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน	11 จัดทำ กฎระเบียบ คำสั่ง ข้อ ¹ ปฏิบัติ	12 ปัจจัย ภายนอก
							PPE	HARD WARE					
1.1 จุดยก กล่องชิ้นงาน ถังเครื่อง SEAL	1	เท้า/กล่อง ชิ้นงาน	2	1	1	4	-1	0	3	4	กล่องชิ้นงานใช้วัสดุที่อ่อน弱 (เข็น กล่องกระดาษ)	/	
										4	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย		
	2	ร่างกาย/ กล่อง ชิ้นงาน	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	ยกของด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ตามหลักการยกมาตรฐาน	/	
										7	สวมเจ็มขัดพุงหลัง		

1.2 จุดเครื่อง SEAL	1	มือ/เท่าน Seal	2**	1	1	4**	0	-1	3**	3	ทำการติดปีกงกันแทน Seal	/	
	4	สวมถุงมือ											
	2	หู/เครื่อง Seal	2*	1	1	4*	-1	0	3*	3	ทำที่ครอบเพื่อตัดเสียง	/	
1.3 จุดยก กล่องชิ้นงาน จากเครื่อง SEAL ผึ่งจุด กัดบรรจุ	1	เท้า/กล่อง ชิ้นงาน	2	1	1	4	-1	0	3	4	กล่องชิ้นงานใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม (เข็น กล่องกระดาษ)	/	
	4	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย											
	2	ร่างกาย/ กล่อง ชิ้นงาน	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	ยกของด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ตามหลักการยศาสตร์	/	
	4	สวมเข็มขัดพยุงหลัง											



แบบวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

หน่วยงาน/แผนกหลัก(TU)

ชื่อหัวหน้างาน นายประดิพัลน์ สามจันยา

งาน ก่อสร้าง

รหัสหัวหน้างาน 1047

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

เวลา 09.30 น.-12.00 น.

จุดที่ ทำงาน	1 ค่าด้าน	2 อวัยวะ/ Hardware	3 คะแนน ความ รุนแรง	4 คะแนน โอกาส	5 คะแนน ความเสี่ยง	6 คะแนน ตั้งต้น	7 คะแนนการควบคุม ป้องกันที่มีอยู่แล้ว	8 คะแนน เสี่ยง	9 ระบุหัวข้อ หลักการ ควบคุม ป้องกันที่มี	10 ระบุ รายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน	11 จัดทำ กฎระเบียบ คำสั่ง ข้อ ปฏิบัติ	12 ป้องกัน
	ค่า	Hardware	ความ รุนแรง	โอกาส	Hardware	0 1	0 1 3+4+5	0-1-2	ปัจจุบัน 6+7	อญญาติ/ เสือก		
1.1 ฤดูกาล ลงริบบิ่นงาน มาตรฐาน มาตรฐาน เปลี่ยน	1	เท้า/กล่อง ริบบิ่นงาน	2	1	1	4	-1	0	3	4	กล่องริบบิ่นงานใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม (เท่านั้น กล่องกระดาษ)	/
	2	ร่างกาย/ กล่อง ริบบิ่นงาน	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	ยกของด้วยวิธีการที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์	/

1.2 จุดเป้า ลม	1	หู/ที่เม้าลม	2*	0	1	3*	-1	0	2*	6	แยกโดยคุณทำห้องเม้าลม โดยแยกพาร์	/	
											ตาม Ear plug		
1.3 จุด บรรทุก ขึ้นงานลง กล่อง	1	เท้า/ที่วาง กล่อง	2	0	1	3	-1	0	2	1	ขาตั้งที่ไม่มีสีเดื่อน	/	
											ตามรองเท้าผ้าใบ		
	2	ระบบ ทางเดิน หายใจ/ สารเคมี	2*	1	1	4*	0	-1	3*	3	ปีค่าใช้จ่ายทุกครั้งหลังใช้งาน	/	
											ตามผ้าปิดช่อง		
1.4 จุดยก กล่อง ขึ้นงาน ลงบน พาเลท	1	เท้า/กล่อง ขึ้นงาน	2	1	1	4	-1	0	3	4	กล่องขึ้นงานใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม (เช่น กล่องกระดาษ)	/	
											ตามรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย		
	2	ร่างกาย/ กล่อง ขึ้นงาน	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	ยกของด้วยวิธีการที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์	/	
											ตามเข็มขัดพยุงหลัง		
1.5 จุดเข็น พาเลท	1	เท้า/กล่อง ขึ้นงาน	2	1	1	4	-1	0	3	4	กล่องขึ้นงานใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม (เช่น กล่องกระดาษ)		

พากห้อง หลอดไป ดึง [*] คลังสินค้า										4	ความรองเท้าห้าใบ/นิรภัย		
	2	ร่างกาย/ กล่อง ขึ้นงาน	2*	1	1	4*	0	0	4*	6	ยกของด้วยบริการที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์		
										4	ความเข้มขัดพยุงหลัง		
3	เท้า/ส่อ พาเลท	2	1	1	4	-1	0	3	1	ล้อคลื่นพาเลทไม่ให้เคลื่อนที่			
									4	ความรองเท้าห้าใบ/นิรภัย			



แบบบัญชีรายการจุดทำงานเสี่ยง

(Accident Risk Work Points Inventory Sheet)

แผนก/หน่วยงาน หลอด(TU)

ชื่อหัวหน้างานนายประพิพัฒ์ สามจันยา รหัส 1047

วันที่อัดทำ 6 ตุลาคม พ.ศ.2548

เวลา 09.30น.-12.00 น.

งาน (Job) จุดทำงาน (Work point)	การประเมินจุดทำงาน (Evaluation)								
	ความรุนแรง		ความถี่	เหตุการณ์ที่เคยเกิด	ค่าความเสี่ยง				
	1	2	3	4	0	1	2	3	1-9
1. ผู้สมัครดูดิน									
1.1 จุดทำงานยกถุงเม็ดพลาสติกใส่เครื่องผสม	3		3			0			6
1.2 จุดทำงานเครื่องผสม	4		3			0			7
1.3 จุดทำงานแท็มเพ็คพลาสติกใส่ถุง	3		3			0			6
1.4 จุดทำงานยกถุงเม็ดพลาสติกใส่รำขี้น	3		3			0			6
1.5 จุดทำงานเข็นรถจากเครื่องผสมถึงเครื่องรีด	3		3			0			6
2. เครื่องหลอด									
2.1 จุดทำงานยกถุงเม็ดพลาสติกใส่ถัง HOPPER	3		3			0			6
2.2 จุดทำงานเครื่องรีด	3		3			0			6
2.3 จุดทำงานยกกล่องหลอดไปปั๊มเครื่องต่อน้ำ	3		3			0			6
3. ต่อปั๊ม (ไทร์)									6
3.1 จุดทำงานจุดยกกล่องชิ้นงานขึ้นโดยรอต่อน้ำ	3		3			0			6
3.2 จุดทำงานเครื่องต่อน้ำ	4		3			2			9
3.3 จุดทำงานยกกล่องชิ้นงานขาดเครื่องต่อน้ำถึงพิมพ์	3		3			0			6
4. ต่อปั๊ม (เด็ก)									
4.1 จุดทำงานยกกล่องชิ้นงานขึ้นโดยรอต่อน้ำ	3		3			0			6
4.2 จุดทำงานเครื่องต่อน้ำ	2		3			0			5
4.3 จุดทำงานยกกล่องชิ้นงานถึงเครื่องพิมพ์	3		3			0			6
5. พิมพ์ OFF SET									

1. ค่าทำงานยกกล่องชิ้นงานขึ้นไดร์อฟินพี	3	3	0	6
2. ค่าทำงานเครื่องพิมพ์	3	3	1	7
3. ค่าทำงานยกกล่องชิ้นงานจากเครื่องพิมพ์ถึง HOT STAMP	3	3	0	6
4. พื้นที่สกรีน				
5. ค่าทำงานยกกล่องชิ้นงานจากเครื่องต่อป้ายถึง สกรีน	3	3	0	6
6. ค่าทำงานเครื่องพิมพ์สกรีน	3	3	2	6
7. ค่าทำงานยกกล่องชิ้นงานจากเครื่องพิมพ์ สกรีน HOT STAMP	3	3	0	6
8. HOT STAMP				
9. ค่าทำงานยกกล่องชิ้นงานจากเครื่องพิมพ์ถึง HOT STAMP	3	3	0	6
10. ค่าทำงานเครื่อง HOT STAMP	4	3	1	8
11. ค่าทำงานยกกล่องชิ้นงานจากเครื่อง HOT STAMP ไปถึงจุดคั่มบรรจุ	3	3	0	6
12. SEAL				
13. ค่าทำงานยกกล่องชิ้นงานเชิงเครื่องSEAL	3	3	0	6
14. ค่าทำงานเครื่อง SEAL	4	3	0	7
15. ค่าทำงานยกกล่องชิ้นงานจากเครื่องSEAL ไปคั่มบรรจุ	3	3	0	6
16. เท้าบรรจุ				
17. ค่าทำงานยกลังชิ้นงานมาถึงจุดเป้าลม	3	3	0	6
18. ค่าทำงานเป้าลม	3	3	0	6
19. ค่าทำงานบรรจุชิ้นงานลงกล่อง	2	3	0	5
20. ค่าทำงานยกกล่องชิ้นงานวางบนพาเลท	3	3	1	6
21. ค่าทำงานเน้นพาเดทจากห้องหลอดไปถึง เนื้้า	3	3	0	6

มาตรฐานและคุณภาพงานพิมพ์ตามความต้องการของผู้ผลิตทั่วไป
บริษัท ห้อปีทเทนด์ เมมฟ์สเซอร์วิส จำกัด 334 หมู่ 1 ถนนอุดรธานีกรุงศรีราชา ต.ทุขากินาด 8 ต.เมือง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

มาตรฐานและคุณภาพที่มีความต้องมาก TTM1

แผนก/หน่วยงาน	งาน (Job)	คุณภาพงาน (Work point)	ลักษณะความต้อง	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
1.เบรริง(CB)	1. งานประกอบเบรริง/ฟองน้ำ	1.1 คุณภาพงานประกอบเบรริง	เพิ่มหยดกระบวนการเดินไปได้ต่อ	สวยงามเข้มกับหลอดควรให้ไว้ในทุกครั้ง ตามแก่นตามริ้วแบบปูนดิจัน
2.ไมลต์ช็อป (MS)	1. งานกลึง	1.1 คุณภาพงานเครื่องกลึง	เศษเหล็กกระเด็นได้ต่อ	สวยงามเว้นตามริ้วแบบปูนดิจัน
	2. งานกัด(Milling)	2.1 คุณภาพงานเครื่องกัด	เศษเหล็กกระเด็นได้ต่อ	สวยงามเว้นตามริ้วแบบปูนดิจัน
	3. งานPress	3.1 คุณภาพงานเครื่องPress	สารเคมีกระเด็นได้ต่อ	สวยงามเว้นตามป้องกันสารเคมีขณะปูนดิจัน
	4.งานเจียร์ในราน	4.1 คุณภาพงานเครื่องเจียร์ใน	เศษเจียรกระเด็นได้ต่อ	สวยงามเว้นตามริ้วแบบปูนดิจัน
	5.งานอ็อก-เชื่อม	5.1 คุณภาพงานตู้อ็อก-เชื่อม	เศษเชื่อมกระเด็นได้ต่อ	สวยงามเว้นตามริ้วแบบปูนดิจัน
	6.งานเจาะสว่านแบบแท่น	6.1 คุณภาพงานเครื่องสว่าน	เศษเหล็กกระเด็นได้ต่อ	สวยงามเว้นตามริ้วแบบปูนดิจัน
	7.งานเจียร์ในเมือ	7.1 คุณภาพงานเครื่องเจียร์	เศษเจียรกระเด็นได้ต่อ	สวยงามเว้นตามริ้วแบบปูนดิจัน
3.ขึ้นรูปพลาสติก(PP)	1. งานปั๊มแผ่น PVC/พลาสติกด้วยเครื่องปั๊มไฮโดรลิค	1.1 คุณภาพงานเครื่องปั๊มไฮโดรลิค	แท่นปั๊มนีบมือ	ทำสวิตช์ 2 มือกดพร้อมกัน
	2. งานปั๊มแผ่น PVC/พลาสติกด้วยเครื่องปั๊มพลาซึ่งมือ	2.1 คุณภาพงานเครื่องปั๊มพลาซึ่งมือ	แท่นปั๊มนีบมือ	ทำสวิตช์ 2 มือกดพร้อมกัน
4.เคลือบพิริยานงาน(SC)	1. งานล้างขึ้นงาน	1.1 คุณภาพงานล้างขึ้นงาน	พ่นเนอร์กระเด็นได้ต่อ	สวยงามเว้นตามป้องกันสารเคมีขณะปูนดิจัน
5.หลอด(TU)	1. งานผสมวัตถุดิน	1.1 คุณภาพงานเครื่องผสม	เม็ดพลาสติกกระเด็นได้ต่อ	สวยงามเว้นตามริ้วแบบปูนดิจัน
	2. งานต่อน้ำ(ใหญ่)	2.1 คุณภาพงานเครื่องต่อน้ำ	แท่นต่อน้ำมือ	พิมพ์เบอร์ร์ขนาดเล็กที่หลอดเพื่อตรวจสอบในภายหลัง
	3. งานพิมพ์ OFF SET	3.1 คุณภาพงานเครื่องพิมพ์	พ่นเนอร์กระเด็นได้ต่อ	สวยงามเว้นตามป้องกันสารเคมีขณะปูนดิจัน
	4. งาน HOT STAMP	4.1 คุณภาพงานเครื่องHOT STAMP	แท่นพิมพ์มือ/หันมือ	ทำการรีดครอบ
	5. งานSEAL	5.1 คุณภาพงานเครื่อง SEAL	แท่นSEALมือ/หันมือ	ทำการรีดครอบแท่น SEAL

มาตรฐานและคุณภาพงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง

แผนก/หน่วยงาน	งาน (Job)	จุดทำงาน (Work point)	ลักษณะความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
1. เมือง(CB)	1. งานตัดโคนขน	1.1 จุดทำงานยกกล่องชิ้นงานถึงเครื่องตัดโคนขน 1.2 จุดทำงานเครื่องตัดโคนขน 1.3 จุดทำงานยกกล่องงานจากเครื่องตัดโคนขนถึงโต๊ะประกอบ	站在ชิ้นงานหล่นใส่เท้า ในมีดบาดนิ้วมือ ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องงาน	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย สวมถุงมือ/ถุงนิ้ว ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยาสตร์
	2. งานฝ่านม้วน	2.1 จุดทำงานยกกล่องขนมม้วนวางบนโต๊ะประกอบ 2.2 จุดทำงานฝ่านม้วน 2.3 จุดทำงานยกกล่องขนมม้วนวางบนโต๊ะประกอบ	ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องงาน ในมีดบาดนิ้วมือ ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องงาน	ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยาสตร์ สวมถุงมือ/ถุงนิ้วและปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยาสตร์
	3. งานประกอบเบรร์/ฟองน้ำ	3.1 จุดประกอบเบรร์/ฟองน้ำ 3.2 จุดทำงานยกกล่องชิ้นงานถึงโต๊ะแต่งเติมชิ้นงาน	EA/ໂທຖືນกรเดินใส่ต่า ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องชิ้นงาน	สวมแวนดาป้องกันสารเคมีและปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยาสตร์
	4. งานแต่งเติม	4.1 จุดทำงานแต่งเติม 4.2 จุดทำงานยกกล่องชิ้นงานจากโต๊ะตัดแต่งไปถึงเครื่องหనีน	ในมีดบาดนิ้วมือ ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องงาน	สวมถุงมือ/ถุงนิ้วและปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยาสตร์
	5. งานพ่นด้าน	5.1 จุดทำงานยกกล่องชิ้นงานจากเครื่องหนีนด้านถึงด้านขึ้นชิ้นงาน	ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องงาน	ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยาสตร์

	6. งานอบชิ้นงาน	6.1 จุดที่ทำงานยกภาคชิ้นงานจากโต๊ะประกอบอึ่งตื้อบชิ้นงาน 6.2 จุดทำงานตื้อบชิ้นงาน 6.3 จุดทำงานยกกล่องชิ้นงานจากตื้อบอุ่น ตึง ให้คัดบรรจุ	ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยก ภาคชิ้นงาน ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยก ภาคชิ้นงาน ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยก กล่องงาน	ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์ ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์ ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์
	7. งานคัดบรรจุ	7.1 จุดทำงานเป้าลม 7.2 จุดทำงานบรรจุชิ้นงานลงกล่อง 7.3 จุดทำงานยกกล่องชิ้นงานจากโต๊ะ คัดบรรจุวางบนพาเดา 7.4 จุดทำงานเข็นรถจากห้องเบรริงไป ถึงคลังสินค้า	ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยก ตะแกรงชิ้นงาน ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยก กล่องงาน ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยก กล่องงาน ล้อรถเข็นทันที	ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์ ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์ ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์ ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์ ความรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย ทำการขวางด้านทุกครั้งที่มีการจอด
2. ไมล์ต์ช็อพ (MS)	1. งานกื่ง	1.1 จุดทำงานยกชิ้นงานวางบนโต๊ะ ประกอบไมล์ 1.2 จุดเครื่องกัด	ชิ้นงานหล่นทันที เศษเหล็กนัดมือ	ความรองเท้าผ้าใบ/นิรภัยและปฏิบัติงาน ความดุจมือหนังและปฏิบัติงาน
	2. งานกัด(Milling)	2.1 จุดทำงานจับชิ้นงานวางบน เครื่องกัด 2.2 จุดทำงานจับชิ้นงานวางบน โต๊ะ ประกอบไมล์	เหล็กหล่นໄส่เท้า น้ำมันกระเด็นใส่ตา ชิ้นงานหล่นໄส่เท้า	ความรองเท้าผ้าใบ ความแวงตาป้องกันสารเคมี ความรองเท้าผ้าใบ

	3. งานPress	3.1 จุดทำงานยกชิ้นงานวางบนเครื่อง Press 3.3 จุดทำงานยกชิ้นงานจากเครื่อง Press วางบน โต๊ะประกอบ	ชิ้นงานหล่นใส่เท้า ชิ้นงานบาดมือ ชิ้นงานหล่นใส่เท้า ชิ้นงานบาดมือ	สวมรองเท้านิรภัย สวมถุงมือหนังขณะปฏิบัติงาน สวมรองเท้านิรภัย สวมถุงมือหนังขณะปฏิบัติงาน
	4. งานกัด(CNC)	4.1 จุดทำงานเครื่อง CNC 4.2 จุดทำงานยกชิ้นงานวางบน โต๊ะประกอบ ไม้ล็อก	ชิ้นงานหล่นใส่เท้า ชิ้นงานบาดมือ ชิ้นงานหล่นใส่เท้า ชิ้นงานบาดมือ	สวมรองเท้านิรภัย สวมถุงมือหนังขณะปฏิบัติงาน สวมรองเท้านิรภัย สวมถุงมือหนังขณะปฏิบัติงาน
	5. งานเจียร์ ไนรอน	5.1 จุดทำงานยกชิ้นงานวางบนเครื่อง เจียร์ ไน 5.2 จุดทำงานยกชิ้นงานวางบน โต๊ะประกอบ ไม้ล็อก	ชิ้นงานหล่นใส่เท้า ชิ้นงานบาดมือ ชิ้นงานหล่นใส่เท้า ชิ้นงานบาดมือ	สวมรองเท้านิรภัย สวมถุงมือหนังขณะปฏิบัติงาน สวมรองเท้านิรภัย สวมถุงมือหนังขณะปฏิบัติงาน
	6. งานEDM(งานขัดเรียบ)	6.1 จุดทำงานยกชิ้นงานวางบนเครื่อง EDM 6.2 จุดทำงานเครื่อง EDM 6.3 จุดทำงานยกชิ้นงานออกจากเครื่อง EDM วางบน โต๊ะประกอบ ไม้ล็อก	ชิ้นงานหล่นใส่เท้า ชิ้นงานบาดมือ ชิ้นงานหล่นใส่เท้า สารเคมีกระเด็นใส่ต่า ชิ้นงานหล่นใส่เท้า	สวมรองเท้านิรภัย สวมถุงมือหนังขณะปฏิบัติงาน สวมรองเท้านิรภัย สวมถุงมือหนังขณะปฏิบัติงาน สวมรองเท้านิรภัย
	7. งาน WIRE CUT (งานตัด)	7.1 จุดทำงานยกชิ้นงานวางบนเครื่อง WIRE CUT 7.2 จุดทำงานเครื่อง WIRE CUT 7.3 จุดทำงานยกชิ้นงานออกจากเครื่อง WIRE CUT	ชิ้นงานหล่นใส่เท้า สารเคมีกระเด็นเข้าตา ชิ้นงานหล่นใส่เท้า ชิ้นงานบาดมือ	สวมรองเท้านิรภัย สวมแว่นตาป้องกันสารเคมี สวมรองเท้านิรภัย สวมถุงมือหนังขณะปฏิบัติงาน

	<p>8.งานเดือยเหล็ก</p> <p>8.1จุดทำงานขับชิ้นงานวางบนเดือยเหล็ก</p> <p>8.2จุดทำงานเดือยเหล็ก</p> <p>8.3จุดทำงานขับชิ้นงานลงจากเดือยเหล็กไปครึ่งกลึง</p>	<p>ชิ้นงานหล่นใส่ท้า ชิ้นงานบาดมือ</p> <p>ชิ้นงานหล่นใส่ท้า เดือยเหล็กบาดมือ</p>	<p>ผู้รอดชีวิต</p> <p>ผู้รอดชีวิต</p> <p>ผู้รอดชีวิต</p>
9.งานประกอบไมล์ด์	<p>9.1จุดทำงานยกชิ้นงานจากโต๊ะเข็นวางบนโต๊ะประกอบไมล์ด์</p> <p>9.2จุดทำงานประกอบไมล์ด์</p> <p>9.3จุดทำงานยกชิ้นงานจากโต๊ะประกอบไมล์ด์วางบนรถเข็น</p> <p>9.4จุดทำงานเข็นรถจากโต๊ะประกอบถึงชั้นวางไมล์ด์</p>	<p>ชิ้นงานหล่นใส่ท้า ชิ้นงานบาดมือ</p> <p>ไมล์ด์ทับมือ ไมล์ด์ทับท้า</p> <p>ชิ้นงานหล่นใส่ท้า ชิ้นงานบาดมือ</p> <p>ชิ้นงานหล่นใส่ท้า ชิ้นงานบาดมือ</p>	<p>ผู้รอดชีวิต</p>
10.งานขัดผิวไมล์ด์	<p>10.1จุดทำงานขับชิ้นงานวางบนโต๊ะขัดผิวไมล์ด์</p> <p>10.2จุดทำงานขัดผิวไมล์ด์</p> <p>10.3จุดทำงานขับชิ้นงานจากโต๊ะขัดผิวไมล์ด์ไปบนโต๊ะประกอบไมล์ด์</p>	<p>ชิ้นงานหล่นใส่ท้า ชิ้นงานบาดมือ</p> <p>ไมล์ด์ทับมือ ไมล์ด์ทับท้า</p> <p>ไมล์ด์ทับมือ ไมล์ด์ทับท้า</p>	<p>ผู้รอดชีวิต</p> <p>ผู้รอดชีวิต</p> <p>ผู้รอดชีวิต</p> <p>ผู้รอดชีวิต</p> <p>ผู้รอดชีวิต</p> <p>ผู้รอดชีวิต</p>

	11.งานอีอก-เขื่อน	11.1 จุดทำงานยกขึ้นลงงานวางบน ใต้อีอก-เขื่อน ^H 11.2 จุดทำงานยกขึ้นลงงานวางบน รถเข็น ^H	ชิ้นงานหนาตันໄส่เท้า ชิ้นงานนาคเมือ ล้อรถเข็นทับเท้า	ผู้ดูแลห้องแม่ฟัก สวนถุงมือห้องขณะปฏิบัติงาน ผู้ดูแลห้องแม่ฟัก สวนถุงมือห้องขณะปฏิบัติงาน ผู้ดูแลห้องแม่ฟัก สวนถุงมือห้องขณะปฏิบัติงาน ทำการตรวจสอบรถเข็นทุกครั้งที่ทำการขอค
	12.งานเชื่อมต่อส่วนแบบแท่น	12.1 จุดทำงานยกขึ้นลงงานวางบนแท่น ส่วน 12.2 จุดทำงานยกขึ้นลงงานวางบน รถเข็น	ชิ้นงานหนาตันໄส่เท้า ชิ้นงานนาคเมือ ชิ้นงานหนาตันໄส่เท้า ชิ้นงานนาคเมือ ล้อรถเข็นทับเท้า	ผู้ดูแลห้องแม่ฟัก สวนถุงมือห้องขณะปฏิบัติงาน ผู้ดูแลห้องแม่ฟัก สวนถุงมือห้องขณะปฏิบัติงาน ผู้ดูแลห้องแม่ฟัก สวนถุงมือห้องขณะปฏิบัติงาน ผู้ดูแลห้องแม่ฟัก สวนถุงมือห้องขณะปฏิบัติงาน ทำการตรวจสอบรถเข็นทุกครั้งที่ทำการขอค
	14.งานเจียรไนเมือ	14.1 จุดทำงานยกขึ้นลงงานวางบน โต๊ะ เจียรไน ^H 14.2 จุดทำงานยกขึ้นลงงานจากเครื่อง เจียรไนไปถึง โต๊ะประกอบไม้กด	ชิ้นงานนาคเมือ ชิ้นงานหนาตันໄส่เท้า ชิ้นงานนาคเมือ ชิ้นงานหนาตันໄส่เท้า	ผู้ดูแลห้องแม่ฟัก สวนถุงมือห้องขณะปฏิบัติงาน ผู้ดูแลห้องแม่ฟัก สวนถุงมือห้องขณะปฏิบัติงาน ผู้ดูแลห้องแม่ฟัก สวนถุงมือห้องขณะปฏิบัติงาน ผู้ดูแลห้องแม่ฟัก
	1. งานเกิดแผ่น PVC/พลาสติก	1.1 จุดทำงานยกม้วน PVC/พลาสติก ขึ้น โต๊ะเกิด ^H 1.2 จุดทำงานเกิดแผ่น PVC/พลาสติก 1.3 จุดทำงานยกแผ่นขึ้นลงงานจาก โต๊ะ เกิด ไปถึงเครื่องปั๊ม	ม้วน PVC ทับเท้า ร่างกายทั้งหลัง/เอี้ยวตัวยก ม้วน PVC ใบมีดนาคเมือ แผ่น PVC นาคเมือ ม้วน PVC ทับเท้า แผ่น PVC นาคเมือ	ผู้ดูแลห้องแม่ฟัก บริบูรณ์ตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยกสาร ^H สวนถุงมือห้องขณะปฏิบัติงาน สวนถุงมือห้องขณะปฏิบัติงาน สวนร่องท้าผ้าใบ/นิรภัย สวนถุงมือห้องขณะปฏิบัติงาน สวนร่องท้าผ้าใบ/นิรภัย


3. ขึ้นรูปพลาสติก(PP)	2. งานปั๊มแผ่น PVC/พลาสติก ด้วยเครื่องปั๊มไออกลิค	2.1 หุดทำงานยกแผ่น PVC/พลาสติก เข้าเครื่องปั๊มไออกลิค 2.2 หุดทำงานยกชิ้นงานจากเครื่องปั๊ม ไออกลิคไปถึง โต๊ะตัดบรรจุ	ม้วน PVC ทับเท้า แผ่น PVC นาคเมือ ม้วน PVC ทับเท้า แผ่น PVC นาคเมือ	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน
	3. งานปั๊มแผ่น PVC/พลาสติก ด้วยเครื่องปั๊มเพลาข้อเสือ	3.1 หุดทำงานหุดทำงานยกแผ่น PVC/ พลาสติกเข้าเครื่องปั๊มเพลาข้อเสือ 3.2 หุดทำงานยกชิ้นงานจากเครื่องปั๊ม เพลาข้อเสือ	ม้วน PVC ทับเท้า แผ่น PVC นาคเมือ ม้วน PVC ทับเท้า แผ่น PVC นาคเมือ	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน
	4. งานขึ้นรูปพลาสติก	4.1 หุดทำงานยกม้วน PVC/พลาสติก ขึ้นเครื่อง VACUUM 4.2 หุดทำงานยกชิ้นงานจาก เครื่องVACUUMถึง โต๊ะตัดแต่ง ชิ้นงาน	ม้วน PVC ทับเท้า ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวด้วยก ม้วน PVC แผ่น PVC นาคเมือ	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยกสารที่ สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน
	5. งานตัดแต่งชิ้นงาน	5.1 หุดทำงานตัดแต่งชิ้นงาน 5.2 หุดทำงานบรรจุชิ้นงานลงกล่อง 5.3 หุดทำงานยกกล่องชิ้นงานจากโต๊ะ ตัดแต่งไปยังคลังสินค้า	ใบมีดนาคเมือ แผ่น PVC นาคเมือ กล่องชิ้นงานหล่นทับเท้า ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวด้วยก กล่องชิ้นงาน	สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยกสารที่

	6. งาน HOT STAMP	6.1 จุดทำงานหยอดชิ้นงานเข้าเครื่อง HOT STAMP 6.2 จุดทำงานยกตัวดึงชิ้นงาน ไปถึง ใต้ะ กัดบรรจุ 6.3 จุดยกชิ้นงาน ไปถึง ใต้ะ กัดบรรจุ	แท่นHOT STAMP ที่บันไดมือ ทินเนอร์/หมึกพิมพ์ระบาย เกียงระบบทางเดินหายใจ ตัวดึงชิ้นงานหล่นใส่เท้า	ทำสวิตซ์ปุ่มกด 2 มือพร้อมกัน ตามผ้าปีกจูกระปฎิบัติงาน ตามรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย
	7. งานพิมพ์/เค	7.1 จุดทำงานหยอดชิ้นงานลงบนแท่น พิมพ์ 7.2 จุดทำงานแท่นพิมพ์ 7.3 จุดทำงานยกตัวดึงชิ้นงาน ไปถึง ใต้ะ กัดบรรจุ	ชิ้นงานบาดมือ บล็อกเคานีบมือ HEATER กลางมือ ทินเนอร์/หมึกพิมพ์ระบาย เกียงระบบทางเดินหายใจ	ตามถุงมือขณะปฏิบัติงาน ทำสวิตซ์ปุ่มกด 2 มือพร้อมกัน ตามถุงมือป้องกันความร้อน ตามผ้าปีกจูกระปฎิบัติงาน
	8. งานคัดบรรจุ	8.1 จุดทำงานหยอดชิ้นงานขึ้นจากถัง 8.2 จุดทำงานตกแต่งชิ้นงาน 8.3 จุดทำงานเป่าลม 8.4 จุดทำงานหยอดชิ้นงานลงกล่องบรรจุ 8.5 จุดทำงานยกกล่องชิ้นงานถัง กลังสินค้า	ชิ้นงานบาดมือ ชิ้นงานบาดมือ เดียงดังจากที่เป่าลม ชิ้นงานบาดมือ กล่องชิ้นงานหันเท้า ร่างกายก้นหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องชิ้นงาน	ตามถุงมือขณะปฏิบัติงาน ตามถุงมือขณะปฏิบัติงาน ตามที่อุดหูหุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน ตามถุงมือขณะปฏิบัติงาน ตามรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย ปฏิบัติตามข้อตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยกสาร

	1. งานเตรียมวัสดุติด	1.1 จุดทำงานยกตั้งตี่/ทันเนอร์ชีนบัน โดยพัฒนา 1.2 จุดทำงานพัฒนา 1.3 จุดทำงานยกพาฟันสีจากโดยพัฒนา สีไปถึงตู้พ่นชิ้นงาน	ถังพิมพ์อวัลลันใส่เท้า หอยใจ ภาพน์สีหล่นใส่เท้า ศีรษะรายเดื่องระบบทางเดิน หายใจ	สวมผ้าปิดจมูกและปฏิบัติงาน สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย สวมผ้าปิดจมูกและปฏิบัติงาน
4. เกลื่อนผิวชิ้นงาน(SC)	2. งานล้างชิ้นงาน	2.1 จุดทำงานยกตากชิ้นงานไปถึงตู้ พ่นชิ้นงาน 2.2 จุดทำงานจุดไฟชิ้นงานกับจีก	ถากชิ้นงานหล่นใส่เท้า ถากรองจีกหล่นใส่เท้า จีกหล่นใส่เท้า	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย
	3. งานพ่นสี	3.1 จุดทำงานยกชิ้นงานไปถึงตู้พ่น ชิ้นงาน 3.2 จุดทำงานตู้พ่นชิ้นงาน 3.3 จุดทำงานยกชิ้นงานใส่ถุงบนชั้น วางไปถึงตู้อบ	ถากชิ้นงานหล่นใส่เท้า ศีรษะรายเดื่องระบบทางเดิน หายใจ ถากชิ้นงานหล่นใส่เท้า	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย สวมผ้าปิดจมูกและปฏิบัติงาน สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย
	4. งานอบชิ้นงาน	4.1 จุดทำงานยกตากชิ้นงานลงใน ตู้อบชิ้นงาน 4.2 จุดทำงานยกตากชิ้นงานจากตู้อบ ถึงโดยคัดบรรจุ	ถากชิ้นงานหล่นใส่เท้า ถากชิ้นงานหล่นใส่เท้า	สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย

	5. งานคัดบรรจุ	<p>5.1 จุดทำงานยกตัวเดินทางมาจากตู้อบถัง ไต้เบรรุ</p> <p>5.2 จุดทำงานเย็บล้ม</p> <p>5.3 จุดทำงานยกกล่องขึ้นงานวางบนพาเลท</p> <p>5.4 จุดทำงานเข็นกล่องจากห้องเก็บสินค้าลงพื้นผิวถังคลังสินค้า</p>	<p>เดินทางเดินทางไปสู่ท่า</p> <p>เสียงดังจากไฟป่าลม ร่างกายก้มหนัง/lอี้วัวด้วยกอกด่องขึ้นงาน แขนดึงพาเดททับเท้า</p> <p>ร่างกายก้มหนัง/lอี้วัวด้วยกอกด่องขึ้นงาน แขนดึงพาเดททับเท้า</p>	<p>สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย</p> <p>สวมที่อุดหูและปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์</p> <p>สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย</p> <p>ทำการขวางตัวรถเข็นทุกครั้งที่ทำการจอด ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์</p> <p>สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย</p> <p>ทำการขวางตัวรถเข็นทุกครั้งที่ทำการจอด</p>
	1. งานรับ-ส่งสินค้า	<p>1.1 จุดทำงานบนบ้ายสินค้าด้วยรถไฟล์คลิฟท์</p> <p>1.2 จุดทำงานบ้ายสินค้าด้วยเยนต์ลิฟท์</p>	<p>ร่างกายติดจากรถไฟล์คลิฟ ร่างกายถีนสัมพันเปียกน้ำ แขนคลิฟท์ทับเท้า</p> <p>ร่างกายถีนสัมพันเปียกน้ำ</p>	<p>ปิดประตูทุกครั้งหลังจากขึ้นรถ ทำความสะอาดพื้นให้แห้งโดยเร็วทุกครั้งที่พื้นเปียกน้ำ</p> <p>สวมรองเท้าที่มีพื้นดือกยางไม่สึก สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย</p> <p>ทำการขวางตัวรถเข็นทุกครั้งที่ทำการจอด ทำความสะอาดพื้นให้แห้งโดยเร็วทุกครั้งที่พื้นเปียกน้ำ</p> <p>สวมรองเท้าที่มีพื้นดือกยางไม่สึก</p>

5.คังลังสินค้า(ST)	1. งานส่วนพิสูม	1.1 จุดทำงานยกกล่องของขวัญงานน้ำยาตั้งที่วางกล่อง	ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องชิ้นงาน	ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์
6.รัศรูป(SW)	2. งานคัดบรรจุ	2.1 จุดทำงานยกกล่องของขวัญหางตื๊งที่วางกล่อง 2.2 จุดทำงานยกกล่องชิ้นงานวางบนพาเดท 2.3 จุดทำงานเข็นพาเดทจากห้องรัศรูปถึงคังลังสินค้า	ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องชิ้นงาน ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องชิ้นงาน แขนดึงพาเดททับเท้า	ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ตามรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย ^{ทำการวางล้อรถเข็นทุกครั้งที่ทำการจอด} ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ตามรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย ^{ทำการวางล้อรถเข็นทุกครั้งที่ทำการจอด}
	3. งานREWORK	.3.1 จุดทำงานยกกล่องของขวัญหางตื๊งที่วางกล่อง 3.2 จุดทำงานกีดแผ่นพิล์ม	ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องชิ้นงาน ใบมีดคาดนิ่วมือ	ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน

7.แผนกทดสอบ(TU)	1. งานพัฒนาหดตุณนิม	1.1 จุดที่ทำงานยกถุงเม็ดพลาสติกใส่ถังเครื่อง 1.2 จุดที่ทำงานเทเม็ดพลาสติกใส่ถุง 1.3 จุดที่ทำงานยกถุงเม็ดพลาสติกใส่รถเข็น 1.4 จุดที่ทำงานเข็นรถจากเครื่องพ่นถังเครื่องรีด	เดินทางจากเครื่องบินค์	ตามที่อุตสาหกรรมชิ้นงานปฎิบัติงาน
			ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกถุงเม็ดพลาสติก ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกถุงเม็ดพลาสติก ล้อรถเข็นทับเท้า ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกถุงเม็ดพลาสติก ล้อรถเข็นทับเท้า	ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกถุงเม็ดพลาสติก ส่วนรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย ทำการวางตื้อรอดเข็นทุกครั้งที่ทำการขอดปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกถุงเม็ดพลาสติก ส่วนรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย ทำการวางตื้อรอดเข็นทุกครั้งที่ทำการขอด
2. งานรีดหลอด		2.1 จุดที่ทำงานยกถุงเม็ดพลาสติกใส่ถัง HOPPER 2.2 จุดที่ทำงานเครื่องรีด 2.3 จุดที่ทำงานยกกล่องหลอดไปถังเครื่องต่อป่า	ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกถุงเม็ดพลาสติก สารเคมีระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องขึ้นงาน	ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกถุงเม็ดพลาสติก ส่วนผ้าปีกชูภูเขาและปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์

	3. งานต่อป่า(ไทย)	3.1 จุดทำงานชุดยกกล่องขึ้นงานขึ้น ให้รอต่อป่า 3.2 จุดทำงานยกกล่องขึ้นงานถึงเครื่อง ต่อป่าถึงเครื่องพิมพ์	ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยก กล่องขึ้นงาน ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยก กล่องขึ้นงาน	ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์ ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์
	4. งานต่อป่า(เล็ก)	4.1 จุดทำงานยกกล่องขึ้นงานขึ้น ใต้ชั้น รอต่อป่า 4.2 จุดทำงานเครื่องต่อป่า 4.3 จุดทำงานยกกล่องขึ้นงานถึง เครื่องพิมพ์	ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยก กล่องขึ้นงาน สารเคมีระดายเกือบระบบ ทางเดินหายใจ ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยก กล่องขึ้นงาน	ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์ สวมผ้าปิดมุกทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์
	5. งานพิมพ์ OFF SET	5.1 จุดทำงานยกกล่องขึ้นงานขึ้น ใต้ชั้น รอพิมพ์ 5.2 จุดเครื่องพิมพ์ 5.2 จุดทำงานยกกล่องขึ้นงานจาก เครื่องพิมพ์ถึงเครื่อง HOT STAMP	ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยก กล่องขึ้นงาน สารเคมีระดายเกือบระบบ ทางเดินหายใจ ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยก กล่องขึ้นงาน	ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์ สวมผ้าปิดมุกทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์
	6. งานพิมพ์สกรีน	6.1 จุดทำงานยกกล่องขึ้นงานจาก เครื่องต่อป่าถึงเครื่องสกรีน 6.2 จุดทำงานเครื่องพิมพ์สกรีน 6.3 จุดทำงานยกกล่องขึ้นงานจาก เครื่องพิมพ์สกรีนไปเครื่อง HOT STAMP	ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยก กล่องขึ้นงาน สารเคมีระดายเกือบระบบ ทางเดินหายใจ ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยก กล่องขึ้นงาน	ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์ สวมผ้าปิดมุกทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตาม หลักการยศาสตร์

	7. งาน HOT STAMP	7.1 จุดทำงานยกกล่องขึ้นงานจากเครื่องพิมพ์ถึงเครื่อง HOT STAMP 7.2 จุดทำงานยกกล่องขึ้นงานจากเครื่อง HOT STAMP ไปถึงจุดคัดบรรจุ	ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องขึ้นงาน ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องขึ้นงาน	ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยาสตร์ ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยาสตร์
	8. งานSEAL	8.1 จุดทำงานยกกล่องขึ้นงานถึงเครื่องSEAL 8.2 จุดทำงานยกกล่องขึ้นงานจากเครื่องSEAL ไปจุดคัดบรรจุ	ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องขึ้นงาน ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องขึ้นงาน	ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยาสตร์ ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยาสตร์
	9. งานคัดบรรจุ	9.1 จุดทำงานยกลังขึ้นงานมาถึงจุดเป้าลม 9.2 จุดทำงานเป้าลม 9.3 จุดทำงานบรรจุขึ้นงานลงกล่อง 9.4 จุดทำงานยกกล่องขึ้นงานวางบนพานพาท 9.5 จุดทำงานเข็นพาเลทจากห้องหดอตไปถึงคลังสินค้า	ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องขึ้นงาน เสียงดังจากการเป้าลม สารเคมีระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องขึ้นงาน ร่างกายก้มหลัง/เอี้ยวตัวยกกล่องขึ้นงาน ตื้อແ xencl พาเลททับเท้า	ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยาสตร์ สวมที่อุดจู๊กครั้งที่มีการปฏิบัติงาน สวมผ้าปีกจมูกทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยาสตร์ ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกของที่ถูกต้องตามหลักการยาสตร์ สวมรองเท้าผ้าใบ/นิรภัย ^{ทำการขวางตัวรอกเข็นทุกครั้งที่ทำการจอด}

สรุปงานและอุคทำงานตามคะแนนความเสี่ยงของแต่อุคทำงาน

บริษัท ท้อปเทอร์นर แมมนูไฟฟ์เซอร์วิส จำกัด 334 หมู่ 1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

TTM1

ประเภท/หน่วยงาน	จำนวนงานและอุคทำงานทั้งหมด(อุค)	จำนวนงานและอุคทำงานที่มีความเสี่ยงมาก(อุค)	จำนวนงานและอุคทำงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง(อุค)	จำนวนงานและอุคทำงานที่มีความเสี่ยงน้อย(อุค)	จำนวนงานและอุคทำงานที่ไม่มีความเสี่ยง(อุค)
(CB)	7,20	7,1	7,19	7,0	7,0
พื้นที่(MS)	14,42	14,7	14,35	14,0	14,0
พลาสติก(PP)	8,25	8,2	8,23	8,0	8,0
พิริภัณฑ์(SC)	5,17	5,1	5,16	5,0	5,0
สแตนเลส(ST)	1,2	1,0	1,2	1,0	1,0
ผ้า(SW)	4,12	4,0	4,12	4,0	4,0
(TU)	9,31	9,5	9,26	9,0	9,0
	48,149	48,16	48,133	48,0	48,0



TTM2

ผลการวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย (Work Point Safety Analysis)

ณ บริษัท ท็อปเกอร์นเดอร์ แมชชีนฟิตเนอร์ จำกัด

โดย

นางสาวดาริกา อนุสิทธิ์

นักศึกษาสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(Occupational Health and Safety)

แบบบัญชีรายการอุดท่องน้ำ

แผนก นิคพลาสติก (IJ)

ชื่อหัวหน้างาน จงรัก ศรีหัตถ์

รหัส 1456

วันที่ทำ 25 ตุลาคม 2548

ชื่องาน/ชื่ออุดงาน	รายชื่อพนักงาน
1.งานนิคพลาสติก / ฝ่าironon IJ-87 1.1 อุดงานเปิดประดูเครื่องนิคพลาสติก 1.2 อุดงานหยับขึ้นงานออกจากเครื่อง 1.3 อุดงานปิดประดูเครื่องนิคพลาสติก 1.4 อุดงานใช้มีดแต่งเดิมขึ้นงาน 1.5 อุดงานยกกล่องขึ้นงานมาวางที่โต๊ะเก็บ 1.6 อุดงานเน่ปฎิบัติงานกับแก่เครื่องนิคพลาสติก 1.7 อุดงานยกเม็ดพลาสติกขึ้น-ลงเทาเม็ดพลาสติกบนเครื่อง นิคพลาสติก 1.8 อุดงานเทเม็ดในถัง HOPPER	เจริญศรี ใจดีช่วง สีบัวลักษ์ รากษ์ยศ
2.งานแม่พิมพ์ลงถัง 2.1 อุดงานถอดเมล็ดแม่พิมพ์และประกอบแม่พิมพ์ 2.2 อุดงานยกแม่พิมพ์ลงจากเครื่องใส่ร่องเข็น 2.3 อุดงานเลื่อนแท่งแม่พิมพ์วางบนรั้วนกน้ำแม่พิมพ์ 2.4 อุดงานถางแม่พิมพ์ด้วย EA (Ethyl Alcohol) 2.5 อุดงานเข็นแม่พิมพ์จากเครื่องนิคพลาสติกถึงชั้นเก็บแม่พิมพ์	สมหมาย แพงกลัน สมถวิต ตีคาดรีศุ
3.งานขยายน้ำร้อน WIP 3.1 อุดงานยกกล่องงานวางบนพาเดท 3.2 อุดงานขยายน้ำร้อนด้วยแขนค้ำพาเดทถึงชั้นเก็บของ	รุ่งโรจน์ ชาวสวน บังอร มีดาดพงษ์
4.งานติดตั้งตู้น้ำมันร้อน 4.1 อุดงานต่อตู้น้ำมันร้อนกับแม่พิมพ์ 4.2 อุดงานเปิด-ปิดรับอุณหภูมิตู้น้ำมันร้อน 4.3 อุดงานรัดเชือกสายตู้	กองหล่อ แก้วสวัสดิ์
5.งานขึ้นแม่พิมพ์ผลิต 5.1 อุดงานถอดแม่พิมพ์ติดเครื่องโดยใช้เครน 5.2 อุดงานประกอบแม่พิมพ์กับแก่เครื่องนิคพลาสติก 5.3 อุดงานต่อสายนำติดกับแก่เครื่องพลาสติก	สนั่น พิธีสอน

ตารางขับเคลื่อนอันตราย

แผนก มีดพลาสติก (IJ)

งาน มีดพลาสติก

ช่องผู้ปฏิบัติงาน เจริญศรี โชคช่วง

ชื่อหัวหน้างาน จงรัก ศรีหลัก

รหัส 1456

วันที่ 25 ตุลาคม 2548

ลำดับครุ	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE
1	มือ	- หนีบ	ปะตู
2	มือ	- ลาก	แม่พิมพ์
3	มือ	- ลาก	ชิ้นงาน
4	มือ	- บาด, ทึบ	ใบมีด
5	แขน	- บาด, ทึบ	ใบมีด
6	เท้า	ตกจาก หล่นใส่	กล่องงาน
7	ร่างกาย	ตกจาก -	เก้าอี้
8	ศีรษะ	- หล่นใส่	ถัง HOPPER
9	แขน	- หล่นใส่	ถัง HOPPER
10	ขา	- หล่นใส่	ถัง HOPPER
11	เท้า	- หล่นทับ	ถัง HOPPER
12	มือ	- ทับ	ถุงมีด
13	ไฟล์	ก้มยก -	ถุงมีด
14	เท้า	- หล่นทับ	ถุงมีด
15	เท้า	ลื้น -	พื้น
16	ศีรษะ	กระแทก -	พื้น
17	หลัง	ก้มหลังยก - ทับ	ถุงมีด

ตารางอันดับขั้นบ่งอันตราย

แผนก อิชิพดาสติก (IJ)
งาน แม่พิมพ์ลงลึก
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน สมหมาย แพงกัลลี่

ชื่อหัวหน้างาน จงรัก ศรีหลัก
รหัส 1456
วันที่ 16 พฤษภาคม 2548

ลำดับคู่	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE
1	มือ	ชน หนีบ	แม่พิมพ์
2	เท้า	กระแทก หล่นทับ	แม่พิมพ์
3	ตา	- กระเด็นใส่	Ethyl Alcohol(EA)
4	แขน	ครุฑ บาด, หล่นทับ	แม่พิมพ์
5	เท้า	- เสื่อนทับ	แม่พิมพ์

ตารางอันดับขั้นบ่งอันตราย

แผนก อิชิพดาสติก (IJ)
งาน ขันเขย้งงานสำเร็จรูป/WIP
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน รุ่งโรจน์ ขาวสวน

ชื่อหัวหน้างาน จงรัก ศรีหลัก
รหัส 1456
วันที่ 16 พฤษภาคม 2548

ลำดับคู่	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE
1	แขน	กระแทก ชน	แม่น้ำพาเลท
2	ขา	ชน ทับ	แม่น้ำพาเลท
3	เท้า	- หล่นทับ	กล่องชิ้นงาน
4	เท้า	ถล่มล้ม -	พื้นล้ม
5	หลัง	ก้มหลังยก -	กล่องชิ้นงาน
6	อก	กระแทก -	แม่น้ำพาเลท

ตารางจับคู่ชิ้นปั้นอันตราย

แผนก ฉีดพลาสติก (IJ)
งาน ติดตั้งคุ้น้ำมันร้อน^{*}
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน ทองหล่อ แก้วสวัสดิ์

ชื่อหัวหน้างาน จงรัก ศรีหลัก
รหัส 1456
วันที่ 16 พฤษภาคม 2548

ลำดับคู่	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE
1	ตา	- กระเด็นใส่	น้ำมัน
2	ตา	- สะบัดใส่	สายยางคุ้น้ำมันร้อน
3	มือ	กระแทก บาด	ไขควง
4	แขน	ชน	เครื่องฉีดพลาสติก
5	แขน	- ลาก	คุ้น้ำมันร้อน
6	มือ	- ไห้มี	ไฟฉุกเฉินมือ

ตารางจับคู่ชิ้นปั้นอันตราย

แผนก ฉีดพลาสติก (IJ)
งาน ขึ้นแม่พิมพ์ผลิต
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน สนั่น โพธิ์สอน

ชื่อหัวหน้างาน จงรัก ศรีหลัก
รหัส 1456
วันที่ 16 พฤษภาคม 2548

ลำดับคู่	อวัยวะ	คำอันตราย	HARDWARE
1	มือ	กระแทก บาด	ตะขอเครน
2	มือ	กระแทก หนีบ	แม่พิมพ์
3	ศีรษะ	- ชน	ตะขอเครน
4	เท้า	หล่นทับ	แม่พิมพ์
5	แขน	กรูด บาด	แม่พิมพ์
6	ตา	- กระเด็นใส่	น้ำในสายยาง

แบบวิเคราะห์อุคทั้งงานเพื่อความปลอดภัย (WSA)

แผนก ฉีดพลาสติก(U)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2548

ชื่อหัวหน้างาน จารุก ศรีหลัก

รหัส 1456

ลำดับครุ่ง	ชื่นงอันตราย	ประเมินความรุนแรง		ประเมินความเสี่ยง
		ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อถอดอุปกรณ์ป้องกัน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อส่วนอุปกรณ์ป้องกัน	
1	ประคุณนีบมือ	เจ็บ ต้องใส่ยา	เจ็บ ไม่ใส่ยา	ส่วนอุณหภูมิคนา
2	แม่พิมพ์ร้อนลวกมือ	เจ็บ ไม่ได้ยา	ไม่เจ็บ	ส่วนอุณหภูมิผ้า
3	ชิ้นงานร้อนลวกมือ	เจ็บ ไม่ใส่ยา	ไม่เจ็บ	ส่วนอุณหภูมิผ้า
4	ใบมีดบาดมือ	เจ็บ ไปโรงพยาบาล	เจ็บ ต้องใส่ยา	ส่วนปลอกนิ้ว (พลาสติก)
5	ใบมีดทิ่มมือ	เจ็บ ต้องใส่ยา	เจ็บ ต้องใส่ยา	ส่วนปลอกนิ้ว
6	ใบมีดบาดแขน	เจ็บ ไปโรงพยาบาล	-	ปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
7	ใบมีดทิ่มแขน	เจ็บ ต้องใส่ยา	-	ปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
8	กล่องงานหันเท้า	เจ็บ ไม่ใส่ยา	ไม่เจ็บ	ส่วนใส่รองเท้าผ้าใบ
9	ร่างกายตกจากเก้าอี้	เจ็บ ไม่ใส่ยา	เจ็บ ไม่ใส่ยา	ส่วนรองเท้าผ้าใบ เพิ่มความระมัดระวัง
10	ถังHOPPER หล่นใส่ศีรษะ	เจ็บ ไปโรงพยาบาล	เจ็บ ไม่ใส่ยา	ส่วนใส่หมวกนิรภัย
11	ถังHOPPER หล่นใส่แขน	เจ็บ ไปโรงพยาบาล	-	เพิ่มความระมัดระวัง, OJT
12	ถังHOPPER หล่นใส่ขา	เจ็บ ไปโรงพยาบาล	-	เพิ่มความระมัดระวัง, OJT
13	ถังHOPPER หล่นหันเท้า	เจ็บ ไปโรงพยาบาล	เจ็บ ไม่ใส่ยา	ส่วนรองเท้านิรภัย
14	อุบเมีคหันมือ	เจ็บ ต้องใส่ยา	เจ็บ ไม่ใส่ยา	ส่วนอุณหภูมิคนา
15	ก้มยกอุบเมีค (ໄຫລ່)	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	OJT เน้นการยกให้ถูกวิธี

แบบวิเคราะห์อุคทำงานเพื่อความปลอดภัย (WSA)

แผนก จิตพัฒนศึก(IJ)
ชื่อหัวหน้างาน จงรัก ศรีหลัก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548
รหัส 1456

ลำดับคู่ -	ชื่บ่งอันตราย	ประเมินความรุนแรง		ประเมินความเสี่ยง
		ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อถอดอุปกรณ์ ป้องกัน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อส่วนอุปกรณ์ ป้องกัน	
16	อุจมีค่าล่นทับท้า	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	สวมรองเท้านิรภัย
17	เท้าลื่นล้ม (ขา)	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	สวมรองเท้าผ้าใบ
18	ศรีษะกระแทกพื้น	เจ็บ ไปโรงพยาบาล	เจ็บ ต้องใส่ยา	สวมหมวกนิรภัย,สวมรองเท้าผ้าใบ
19	แม่พิมพ์หนีบมือ	เจ็บ ไปโรงพยาบาล	เจ็บ ไม่ใส่ยา	สวมถุงมือผ้าหนา
20	มือขันแม่พิมพ์	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	สวมถุงมือผ้าหนา
21	เท้ากระแทก แม่พิมพ์	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	สวมรองเท้านิรภัย
22	แม่พิมพ์หล่นทับ เท้า	สูญเสียอวัยวะ	เจ็บ ไม่ใส่ยา	สวมรองเท้านิรภัย
23	EA กระเด็นใส่ตา	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	สวมใส่แว่นตา
24	แขนครุคแม่พิมพ์	เจ็บ ต้องใส่ยา	-	เพิ่มความระมัดระวัง
25	แม่พิมพ์หล่นทับ แขน	สูญเสียอวัยวะ	ไม่เจ็บ	ไม่เป็นอยู่ตำแหน่งได้ เครื่องจักร
26	แขนกระแทกรถ แขนดึงพาเลต	เจ็บ ต้องใส่ยา	-	เพิ่มความระมัดระวัง
27	รถแขนดึงพาเลตชน แขน	เจ็บ ต้องใส่ยา	-	เพิ่มความระมัดระวัง
28	เท้าชนรถ แขนดึงพาเลต	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	สวมรองเท้าผ้าใบ

แบบวิเคราะห์อุคต่างงานเพื่อความปลอดภัย (WSA)

แผนก จิตพลาสติก(U)

ชื่อหัวหน้างาน จรงค์ ศรีหลัก

วันที่ 16 พฤษภาคม 2548

รหัส 1456

ลำดับที่	ชื่นี้มีอันตราย	ประเมินความรุนแรง		ประเมินความเสี่ยง
	อวัยวะ/Hardware	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อถูกอุปกรณ์ป้องกัน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อส่วนอุปกรณ์ป้องกัน	ก. เมื่อใช้ว่า....จะไม่.... เพราะ..... ช. มาตรการควบคุมป้องกันที่ต้องทำเพิ่ม
29	แขนด้านหลังทั้งแท่น	เจ็บ ต้องใส่ยา	เจ็บ ไม่ใส่ยา	สามารถเท้าฟ้าใบ
30	กล่องชิ้นงานหล่นทับเท้า	เจ็บ ต้องใส่ยา	เจ็บ ไม่ใส่ยา	สามารถเท้าฟ้าใบ
31	พื้นลื่น (ก้น)	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	สามารถเท้าฟ้าใบที่สภาพดี/ถูกดูด
32	ก้มหลังยกกล่อง	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	สามารถใส่เข็มขัดพยุงหลัง
33	อกกระแทกรถ แขนด้านหลัง	เจ็บ ต้องใส่ยา	-	ทำงานถูกวิธีและเพิ่มความระมัดระวัง
34	น้ำมันกระเด็นใส่ตา	เจ็บ ไปโรงพยายาล	ไม่เจ็บ	สามารถใส่แว่นตา
35	สายยางตื้นน้ำมันร้อนกระเด็นใส่ตา	เจ็บ ไปโรงพยายาล	ไม่เจ็บ	สามารถใส่แว่นตา
36	มือกระแทกไขควง	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	สามารถมือชนิดหนา
37	ไขควงนาคมือ	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	สามารถมือชนิดหนา
38	แขนชนเครื่องซีด พลาสติก	เจ็บ ต้องใส่ยา	-	เพิ่มความระมัดระวัง/ทำถูกวิธี
39	น้ำมันร้อนลวกมือ	เจ็บ ไปโรงพยายาล	เจ็บ ต้องใส่ยา	สามารถมือยาง
40	ไฟไหม้มือ	เจ็บ ไปโรงຢານາດ	เจ็บ ไปโรงຢານາດ	สามารถมือป้องกันไฟ
41	มือกระแทกตะขอ เครื่น	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	สามารถมือชนิดหนา
42	ตะขอครนนาคมือ	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	สามารถมือชนิดหนา (ถุงมือซ่าง)

แบบวิเคราะห์อุดหนาที่ความปลอดภัย (WSA)

แผนก ชีดเพลาสติก(U)

ชื่อหัวหน้างาน ชงรัก ศรีหลัก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548

รหัส 1456

ลำดับ คู่	ชื่บ่อันตราย	ประเมินความรุนแรง		ประเมินความเสี่ยง
		ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อติดอยู่ปกรถป้องกัน	ความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อส่วนอุปกรณ์ป้องกัน	
43	มือกระแทกแม่พิมพ์	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	ส่วนใหญ่มือชนนิคหนา
44	ตะขอก ernan ศิรยะ	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	ส่วนหนาของนิรภัย
45	เท้าชนแม่พิมพ์	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	ส่วนรองเท้านิรภัย
46	น้ำในสายยางกระเด็นส่าตา	เจ็บ ต้องใส่ยา	ไม่เจ็บ	ส่วนใส่แวนดา
47	แม่พิมพ์เดือนทับเท้า	เจ็บ ไปโรงพยาบาล	เจ็บ ไม่ใส่ยา	ส่วนรองเท้านิรภัย
48	แม่พิมพ์ทันนีบ้มือ	เจ็บ ไปโรงพยาบาล	เจ็บ ต้องใส่ยา	ส่วนใหญ่มือชนนิคหนา

แบบตรวจสอบประเด็นเสี่ยง

แผนก พีดพลาสติก

ชื่อหัวหน้างาน จรงค์ ศรีหลัก

วันที่ 16 พฤษภาคม 2548

รหัส 1456

ลำดับ	ข้อปฏิบัติ	ไม่ถูกต้อง	มีพฤติกรรมไม่ปลอดภัยอย่างไร
1	สวมใส่รองเท้านิรภัย	/	ไม่สวมใส่รองเท้านิรภัยขณะปฏิบัติงาน
2	สวมใส่ถุงมือผ้าหนา(6 ปีชของข่าง)	/	ไม่สวมใส่ถุงมือขณะติดตั้งตู้น้ำมันร้อน
3	สวมใส่ถุงมือผ้า	/	ไม่สวมใส่ถุงมือขณะทำงานร้อน
4	สวมใส่ถุงมือ/ปลอกนิ้ว	/	ไม่สวมใส่ถุงมือขณะแต่งเติมชิ้นงาน
5	ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย	/	หยอกล้อกันขณะปฏิบัติงาน
6	สวมใส่หมวกนิรภัย	/	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยขณะใช้เครื่องแม่พิมพ์
7	สวมใส่รองเท้าผ้าใบแบบหุ้มส้น (ไม่เหยียบส้น)	/	สวมใส่รองเท้าผ้าใบแบบเหยียบส้น
8	สวมใส่เข็มขัดพยุงหลังทุกครั้งที่ยกแม่พิมพ์	/	ไม่สวมใส่เข็มขัดพยุงหลังขณะยกแม่พิมพ์
9	ทำความสะอาดครัวเรือนที่ขาดแคลน โดยรอบ	/	ไม่ทำความสะอาดครัวเรือนที่ขาดแคลนเพื่อการเดินเม็ดพลาสติกที่หกบนพื้น
10	เช็ดทำความสะอาดพื้นทุกครั้งที่มีน้ำมันหก	/	ไม่ทำความสะอาดน้ำมันที่รั่วซึมหกบนพื้นทุกครั้งที่หกเห็น
11	ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่าง เคร่งครัด	/	หยิบขึ้นงานออกจากเครื่องผิดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
12	การเก็บครุภัณฑ์ที่ต้องมีบันไดเดินขึ้น-ลง	/	ช่างที่เก็บครุภัณฑ์ที่ต้องมีบันไดเดินลงลิฟต์พลาสติกโดยไม่ใช้บันไดเดินลง
13	ห้ามเข้าไปยืนบนแผ่นดูดพลาสติกเดี่ยวๆ	/	พนักงานยืนสักใจดีไปกับแผ่นดูดพลาสติก

แบบบัญชีรายการอุตสาหกรรมเสียง

(Rise Work Points Inventory Sheet)

แผนก/หน่วยงาน นิคพลาสติก (IJ)

ชื่อหัวหน้างาน จรรักษ์ ศรีวิลักษณ์

วันที่จัดทำ 29 พฤษภาคม 2548

งาน (Job) อุตสาหกรรม (Work Point)	การประเมินอุตสาหกรรม (Evaluation)				
	ความ รุนแรง	ความถี่	เหตุการณ์ที่ เกิด	ค่าความ เสี่ยง	
	1 2 3 4	0 1 2 3	0 1 2	1-9	
1.งานนิคพลาสติก / ฝ้าironon IJ-87					
1.1 งานเปิดประตูเครื่องนิคพลาสติก	2	3	0	5	
1.2 งานหยับชิ้นงานออกจากเครื่อง	2	3	0	5	
1.3 งานปิดประตูเครื่องนิคพลาสติก	2	3	0	5	
1.4 งานใช้มีดแต่งเล็บชิ้นงาน	3	3	2	8	
1.5 งานยกกล่องชิ้นงานมาวางที่โต๊ะเก็บ	2	3	0	5	
1.6 งานนั่งปฏิบัติงานกับเครื่องนิคพลาสติก	2	3	0	5	
1.7 งานยกเม็ดพลาสติกขึ้น-ลงเทเม็ดพลาสติกบนเครื่องนิคพลาสติก	3	3	2	6	
1.8 งานแทเม็คลงในถัง HOPPER	3	3	0	6	
2.งานแม่พิมพ์ลังถัง					
2.1 งานอุดเพลคแม่พิมพ์และประกอบแม่พิมพ์	3	3	0	6	
2.2 งานยกแม่พิมพ์ลงจากเครื่องใส่รดเข็น	4	3	0	7	
2.3 งานเดือนแท่งแม่พิมพ์บนชั้นเก็บแม่พิมพ์	4	3	1	8	
2.4 งานล้างแม่พิมพ์ด้วย EA	2	3	0	5	
2.5 งานเข็นแม่พิมพ์จากเครื่องนิคพลาสติกเข็นชั้นเก็บแม่พิมพ์	3	3	0	6	
3.งานขยับงานสำเร็จรูป / WIP					
3.1 งานยกกล่องชิ้นงานวางบนพาเลท	2	3	0	5	
3.2 งานขยับชิ้นงานตัวแทนค่าพาเลทถึงชั้นเก็บของ	2	3	0	5	

แบบบัญชีรายการอุดทำงานเสียง

(Rise Work Points Inventory Sheet)

แผนก/หน่วยงาน พิคพลาสติก (II)

ห้องหัวหน้างาน จังรัก ศรีหลัก

วันที่จัดทำ 29 พฤศจิกายน 2548

งาน (Job) อุดทำงาน (Work Point)	การประเมินอุดทำงาน (Evaluation)				
	ความ รุนแรง	ความถี่	เหตุการณ์ที่ เกบกีด	ความ เสี่ยง	
	1 2 3 4	0 1 2 3	0 1 2	1-9	
4.งานตัดตั้งตู้น้ำมันร้อน					
4.1 อุดงานต่อตู้น้ำมันร้อนกับแม่พิมพ์	3	1	2	6	
4.2 อุดงานเปิด-ปิดรับอุปกรณ์ตู้น้ำมันร้อน	3	1	0	4	
4.3 อุดงานรักเข็นขั้นสายตื้น	2	1	0	3	
5.งานเข็นแม่พิมพ์ผลิต					
5.1 อุดงานดีดแม่พิมพ์ติดเครื่องโดยใช้เครน	2	3	0	5	
5.2 อุดงานประกอบแม่พิมพ์กับเครื่องพิคพลาสติก	4	3	0	7	
5.3 อุดงานต่อสายนำไฟฟ้าติดกับเครื่องพลาสติก	2	3	0	5	

การวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

แผนก/หน่วยงาน ฝึกพลาสติก (IJ)

งาน พื้นพลาสติก / ฝ้าเรืออ่อน

หัวหน้างาน จังรัก ศรีหลัก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2548

จุดทำงาน	1 ลักษณะ	2 อวัยวะ/ Hardware	3 ความรุนแรง	4 คะแนนโอกาส	5 คะแนนโอกาส	6 คะแนนความเสี่ยง	7 คะแนนการควบคุมมาตรการที่มีอยู่แล้ว	8 คะแนนความเสี่ยง	9 ระบุหัวข้อหลักการป้องกันที่มีอยู่แล้ว/เดิม	10 ระบุรายละเอียดความคุณป้องกัน	11 การจัดทำกลยุทธ์	12 ปัจจัยภายนอก
	ค่าดับค่า	Hardware	ความรุนแรงค่า	0 1	0 1	3+4+5	0-1-2	6+7	ป้องกันที่มีอยู่แล้ว/เดิม	กลยุทธ์ป้องกัน	กำหนดการ	ดำเนินการ
1.1 จุดงานเปิดประตูเครื่องพื้นพลาสติก	1	มือ/ประตู	2	1	0	3	-1	0	2	ก	มีกู้ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องพื้นพลาสติก	
1.2 จุดงานหยิบชิ้นงานออกจากเครื่อง	2	มือ / แม่พิมพ์	1	1	0	2	-1	0	1	4	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น สวมถุงมือ	/
	3	มือ / ชิ้นงาน	1	1	0	2	-1	0	1	4	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น สวมถุงมือ	/

การวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

แผนก/หน่วยงาน ฝึกพลาสติก (U)

งาน ฝึกพลาสติก / ฝ่าiroon

หัวหน้างาน งรัก ศรีหลัก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2548

จุดทำงาน	1 ลักษณะ	2 อวัยวะ/ Hardware	3 ความ รุน	4 คะแนน ของ แรง	5 คะแนน ของ อวัยวะ	6 คะแนน ความ เสี่ยง	7 คะแนนการ ควบคุม มาตรการที่ มีอยู่แล้ว	8 คะแนน ความ เสี่ยง ปัจจุบัน	9 ระบุ หัวข้อ หลักการ ควบคุม ป้องกัน ที่มีอยู่ แล้ว/ เลือก	10 ระบุรายละเอียดวิธีควบคุม ป้องกัน	11 การจัด ทำ กู้รำ นีบ คำสั่ง ข้อ ปฏิบัติ	12 ปัจจัย ภายน อก	
	ลักษณะ	อวัยวะ/ Hardware	ความ รุน	คะแนน ของ แรง	คะแนน ของ อวัยวะ	คะแนน ความ เสี่ยง	มาตรการที่ มีอยู่แล้ว	คะแนน ความ เสี่ยง ปัจจุบัน	หัวข้อ หลักการ ควบคุม ป้องกัน ที่มีอยู่ แล้ว/ เลือก	รายละเอียดวิธีควบคุม ป้องกัน	การจัด ทำ กู้รำ นีบ คำสั่ง ข้อ ปฏิบัติ	ปัจจัย ภายน อก	
1.3 จุดงานปิด ประทูเครื่องพื้น พลาสติก	4	มือ / ประทู	2	1	0	3	-1	0	2	ก	มีภัยความปลอดภัยในการ ทำงานกับเครื่องพื้นพลาสติก	/	
1.4 จุดงานใช้มือ แต่งเติมชิ้นงาน	5	มือ / ใบมีด	2*	1	1	4*	-1	0	3*	4	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายล่าง บุคคล เช่น สวมถุงมือ ปลอก นิ้ว	/	

การวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

แผนก/หน่วยงาน ฝึกพลาสติก (IJ)

งาน ฝึกพลาสติก / ฝ้าเรืออน

หัวหน้างาน งรรค ศรีนลักษ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

จุดทำงาน	1 ลำดับ	2 อวัยวะ/ Hardware	3 ความ รุน แรงค์	4 คะแนน โอกาส	5 คะแนน อวัยวะ	6 คะแนน เสียง ขั้นต้น	7 คะแนนการ ควบคุม มาตรการที่ มีอยู่แล้ว	8 คะแนน ปัจจุบัน	9 ระบุ หัวขอ หลักการ ควบคุม ป้องกัน ที่มีอยู่ แล้ว/ เลือก	10 ระบุรายละเอียดวิธีควบคุม ป้องกัน	11 การจัด กฎระ ^บ นิยม คำสั่ง ข้อ ^{บัญชี}	12 นิจัย ทำ กฏระ ^บ นิยม คำสั่ง ข้อ ^{บัญชี}
	คู่	Hardware	Hardwar	e	0 1	3+4+5	0-1-2	PPE	Hardwar	e		
	6	แขน / ใบมีด	2*	1	1	4*	-1	0	3*	ก	มีกฎหมายปลดภัยเกี่ยวกับการ ใช้งานใบมีดคัตเตอร์หรือของมี คม	/
										ก	วางแผนให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ ถั่งผสกน্ঠกับคนมีด	
1.5 จุดงานยก กล่องชิ้นงานมา วางที่โต๊ะเก็บ	7	เข้า / กล่อง งาน	1	1	0	2	-1	0	1	1	ขยับชิ้นงานให้แน่นทั้งสองมือ	

การวิเคราะห์อุบัติเหตุทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

แผนก/หน่วยงาน ฝึกพลาสติก (IJ)

งาน ฝึกพลาสติก / ฝ้าเรืออน

หัวหน้างาน จรรยา ศรีหลัก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2548

อุบัติเหตุ	ลำดับ	อุปกรณ์	อุบัติเหตุ	ความเสี่ยง	โอกาส	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ความเสี่ยง	ระบุหัวข้อ	ระบุรายการอิฐวิชควนุช	การจัดทำ	ปัจจัยภายนอก	
1.6 อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานนี้	8	ร่างกาย / เก้าอี้	ร่างกาย / เก้าอี้	1	0	1	2	-1	0	2	1	นั่งปฏิบัติงานโดยไม่เคลื่อนไหว ร่างกายมากเกินไป		
1.7 อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานนี้	9	มือ / ถุงมือ	มือ / ถุงมือ	2	1	0	3	0	0	3	0	เปลี่ยนตำแหน่งมือให้ห่างจาก จุดวางถุงมือ		

การวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

แผนก/หน่วยงาน นิตย์พลาสติก (IJ)

งาน นิตย์พลาสติก / ฝ่าໄໂຮອອນ

หัวหน้างาน จรรยา ศรีหลัก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

จุดทำงาน	1 ลำดับ	2 ชื่อ/ Hardware	3 คะแนน ความรุน แรงค์ 1 2 2*	4 คะแนน โอกาส 0 1 2**	5 คะแนน อวัยวะ 0 1 3+4+5	6 คะแนน ความ เสี่ยง ขั้นต้น	7 คะแนนการ ควบคุม มาตรการที่ มีอยู่แล้ว 0-1-2		8 คะแนน ปัจจัยบัน 6+7	9 ระบุ หัวข้อ หลักการ ควบคุม ป้องกันที่ มีอยู่แล้ว/ เลือก	10 ระบุรายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน		11 การตัด ทำ กฎระเบ นยน คำสั่ง ข้อ ปฏิบัติ	12 ป้าชัย ก กษณ ก น คำสั่ง ข้อ ปฏิบัติ
							PPE	Hardware						
1.7 จุดงานยกเม็ด พลาสติกขึ้น - ลง เทเม็ดพลาสติก เครื่องนิตย์พลาสติก	10	หลัง / ถุง เม็ด	2	0	1	3	-1	0	2	4	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น สวมเข็มขัดพยุงหลัง			
	11	ไอล์ / ถุง เม็ด	2	0	1	3	-1	0	2	0	มีข้อปฏิบัติในการยกของหนักอย่างถูกวิธี	/		
										2	จัดให้มีบันไดเพื่อความสะดวกในการยกถุงเม็ดพลาสติกขึ้น-ลง			
	12	เท้า / ถุง เม็ด	2	1	0	3	-1	0	2	3	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น สวมรองเท้านิรภัย			
	13	เท้า / พื้น	2	0	1	3	-1	0	2	4	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น สวมรองเท้านิรภัย			

การวิเคราะห์อุบัติเหตุทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

แผนก/หน่วยงาน ฝึกพลาสติก (U)

งาน แม่พิมพ์ล่องถัง

หัวหน้างาน ชงรัก ศรีหลัก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2548

อุบัติเหตุ	1 ลำดับ	2 อุปกรณ์/ Hardware	3 คะแนนความเสี่ยง/ ความรุนแรง	4 คะแนนโอกาส/ ความต้องการ	5 คะแนนความเสี่ยง/ ความต้องการ	6 คะแนนความเสี่ยง/ ความต้องการ	7 คะแนนการดำเนินการ/ มาตรการที่มีอยู่แล้ว		8 คะแนนความเสี่ยง/ ความต้องการ	9 คะแนนหัวข้อ/ หลักการ	10 ระบุรายละเอียดวิธีความคุณป้องกัน	11 การจัดทำ/ กำหนด	12 ปัจจัย/ ก
							PPE	Hardware					
2.1 จุดงานกดเพลคแม่พิมพ์และประกอบแม่พิมพ์	18	มือ / แม่พิมพ์	2*	1	1	4*	-1	0	3*	๔	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น สวมถุงมืออนามัย	/	/
										๙	เปลี่ยนตำแหน่งการวางเท้า ไม่ให้เท้าอยู่ใต้แม่พิมพ์	/	/
2.2 จุดงานยกแม่พิมพ์ล่องจากเครื่องใส่รอกเข็น	19	เท้า / แม่พิมพ์	2**	1	0	3**	-1	0	2**	๔	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น สวมรองเท้านิรภัย	/	/
	20	แขน / แม่พิมพ์	2**	1	0	3**	0	0	3**	ก	มีกฎความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่อง	/	/

การวิเคราะห์ภัยทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

แผนก/หน่วยงาน ฝึกพลาสติก (IJ)

งาน พลีดพลาสติก / ฝ่าไร่องุ่น

หัวหน้างาน จังรัก ศรีหลัก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2548

ภัยทำงาน	1 ลำดับ ที่	2 อวัยวะ/ Hardware	3 คะแนน ความรุน แรง*	4 คะแนน โอกาส	5 คะแนน ความ เสี่ยง	6 คะแนน ขั้นต้น	7 คะแนนการ ควบคุม มาตรการที่ มีอยู่แล้ว	8 คะแนน ปัจจัย ทางบุคคล	9 ระบุ หัวขอ ผลักดัน ความคุณ ป้องกันที่ มีอยู่แล้ว/ เดือด	10 ระบุรายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน	11 การจัด ทำ กฎระ เบียน คำสั่ง ข้อ ปฏิบัติ	12 ปัจจัย ภายนอก
	PPE	Hardware	3+4+5	0-1-2			6+7		8+9			
	14	ศีรษะ / พื้น	2*	0	1	3*	0	0	3*	2	จัดให้มีบันไดเพื่อความสะดวก ในการยกถุงเม็ดขี้น - ลงเครื่อง พื้นพลาสติก	
1.8 จุดงานยกเม็ด พลาสติกขึ้นแท่น	15	เท้า / ถัง HOPPER	2*	1	0	3*	-1	0	2*	๑	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล เช่น สามารถเห็นนิรภัย	
	16	ขา / ถัง HOPPER	2*	1	0	3*	0	0	3*	๗	ไม่ยืนตรงตำแหน่งได้ถัง HOPPER	
	17	ศีรษะ / ถัง HOPPER	2*	1	0	3*	0	0	3*	๗	ไม่ยืนตรงตำแหน่งได้ถัง HOPPER	

การวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

แผนก/หน่วยงาน ฝ่ายพลาสติก (U)

งาน แม่พิมพ์ลังล้าง

หัวหน้างาน งรัก ศรีหลัก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2548

จุดทำงาน	1 ลักษณะ	2 อุปกรณ์/ Hardware	3 คะแนนความเสี่ยง แรงดึง 1 2 2*	4 คะแนนโอกาส Hardware 0 1 2**	5 คะแนนความเสี่ยง อุบัติเหตุ 0 1 3+4+5	6 คะแนนความเสี่ยง ขึ้นต้น 0-1-2	7 คะแนนการดำเนินการ ความคุณภาพการที่ มีอยู่แล้ว	8 คะแนนความเสี่ยง ปัจจุบัน 6+7	9 ระบุชื่อ หัวขอ หลักการ ความคุณภาพ ป้องกันที่ มีอยู่แล้ว/ เดือด	10 ระบุรายการอิทธิพลความคุณป้องกัน	11 การจัดทำ กฎระเบียบ นิยม คำสั่ง ข้อปฏิบัติ	12 ปัจจัย ภายนอก
	PPE	Hardware										
									ณ	เปลี่ยนตำแหน่งจุดเข็นไม่ให้ร่างกายอยู่ใต้แม่พิมพ์		
2.3 จุดงานเลื่อน แท่นแม่พิมพ์วาง บนชั้นเก็บแม่พิมพ์	21	มือ/ แม่พิมพ์	2*	1	0	3*	-1	0	2*	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น สวมถุงมือชนิดหนา		
2.4 จุดงานล้าง แม่พิมพ์ด้วย EA	22	ตา/สาร EA	2	1	0	3	0	0	3	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น สวมแว่นตาป้องกันแสง	/	

การวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

แผนก/หน่วยงาน นิคพลาสติก (IJ)

งาน แม่พิมพ์ลงล้อ

หัวหน้างาน จรรักษ์ ศรีหลัก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

จุดทำงาน	1 ลำดับ	2 อวัยวะ/ Hardware	3 คะแนน ความรุน	4 คะแนน โอกาส	5 คะแนน ความ	6 คะแนน เสี่ยง	7 คะแนนการ ความกุน มาตรฐานที่ มือผู้ผลิต 0-1-2	8 คะแนน ความ เสี่ยง	9 ระบุ หัวข้อ หลักการ ปัจจุบัน 6+7	10 ระบุรายละเอียดวิธีความคุ้มป้องกัน มือผู้ผลิต/ เดือด	11 การจัด ทำ ก่อสร้าง นิยบ คำสั่ง ข้อ ปฏิบัติ	12 ปัจจัย ภายนอก
							PPE	Hardware				
2.5 จุดเข็นแม่พิมพ์ จากเครื่องฉีด พลาสติกถึงชั้นเก็บ แม่พิมพ์	23	เท้า/ แม่พิมพ์	2*	1	0	3*	-1	0	2*	4	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล เช่น สวมรองเท้านิรภัย	

การวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย
(Work Point Safety Analysis)

แผนก/หน่วยงาน ชีดพลาสติก (IJ)

งาน หน้ายางงานสำเร็จรูป / WIP

หัวหน้างาน นางรัก พรีนลักษ์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2548

จุดทำงาน	1 ลำ ดับ จุด	2 อุปกรณ์/ Hardware	3 คะแนน ความรุน แรงๆ 1 2 2* 2**	4 คะแนน โอกาส Hardware	5 คะแนน โอกาส อุปกรณ์	6 คะแนน ความ เสี่ยง ขั้นต้น 3+4+5	7 คะแนนการ ควบคุม มาตรการที่ มีอยู่แล้ว 0-1-2		8 คะแนน ปัจจัย 6+7	9 ระบุ หัวข้อ ผลักดัน ความคุณ คือกันที่ มีอยู่แล้ว/ เดือด	10 ระบุรายละเอียดวิธีความคุณป้องกัน		11 การจัด ทำ กฤษณะ นีชน คำสั่ง ข้อ ปฏิบัติ	12 ปัจจัย กำหนด ก
							PPE	Hardware			ป้องกันที่ มีอยู่แล้ว/ เดือด			
3.1 จุดงานยก กล่องงานวางบน พาเดท	24	เท้า / กล่อง งาน	2	1	0	3	-1	0	2	๔	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล เช่น สวมรองเท้าผ้าใบ			
	25	หลัง / กล่องงาน	2	0	1	3	0	0	3	๕	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล เช่น สวมเพิ่มขัดพยุงหลัง	/		
										๗	มีข้อปฏิบัติในการยกของอย่าง ถูกวิธี	/		

การวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

แผนก/หน่วยงาน ฝึกพลาสติก (IJ)

งาน ขั้นตอนงานสำเร็จรูป / WIP

หัวหน้างาน งรร. กวีหลัก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

จุดทำงาน	1 ลำดับ	2 อวัยวะ/ Hardware	3 คะแนน ความรุน แรงคูณ 1 2 2*	4 คะแนน โอกาส	5 คะแนน โอกาส	6 คะแนน ความ เสี่ยง ขั้นต้น 3+4+5	7 คะแนนการ ควบคุม มาตรการที่ มีอยู่แล้ว 0-1-2	8 คะแนน เสี่ยง ปัจจุบัน 6+7	9 ระบุ หัวข้อ หลักการ ความคุณ ป้องกันที่ มีอยู่แล้ว/ เดือด	10 ระบุรายละเอียดวิธีความคุณป้องกัน	11 การจัด กฏระ บ นิยม คำสั่ง ข้อ ปฏิบัติ	12 ปัจจัย ทำ ก ก น ค าสั่ง ข้อ ปฏิบัติ
	PPE	Hardware										
3.2 จุดงานข้ายึด ชิ้นงานด้วยแม่น้ำ พาเดท	26	แขน / แขนด์ พาเดท	2	0	1	3	0	0	3	ก	มีกฏความปลอดภัยในการ ทำงานกับแม่น้ำพาเดท	
	27	เท้า / แขนด์ พาเดท	2	1	1	4	-1	0	3	ก	มีกฏความปลอดภัยในการ ทำงานกับแม่น้ำพาเดท	

การวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

แผนก/หน่วยงาน ฝึกพลาสติก (U)

งาน ติดตั้งคุ้นรู้มันวีชัน

หัวหน้างาน จังรัก ศรีหลัก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2548

จุดทำงาน	1 ลำดับ	2 อวัยวะ/ Hardware	3 คะแนน ความรุน แรง*	4 คะแนน โอกาส	5 คะแนน ความ เสี่ยง	6 คะแนน ขั้นต้น 3+4+5	7 คะแนนการ ควบคุม มาตรการที่ มีอยู่แล้ว 0-1-2		8 คะแนน เสี่ยง ปัจจุบัน 6+7	9 ระบุ หัวข้อ หลักการ ควบคุม ป้องกันที่ มีอยู่แล้ว/ เลือก	10 ระบุรายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน		11 การจัด กฏระ บ นิยม คำสั่ง ซื้อ ปลูกตั้ง	12 ปัจจัย ทำ ก
							PPE	Hardware						
4.1 จุดงานต่อตู้ น้ำมันร้อนกับ แม่พิมพ์	28	ตา / น้ำมัน	2*	1	0	3*	0	0	3*	4	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล เช่น สวมเวลvtada	/		
4.2 จุดงานเปิด- ปิดอุณหภูมิตู้ น้ำมันร้อน	29	ตา / สาย ยางตู้น้ำมัน ร้อน	2*	1	0	3*	0	0	3*	1	มีเข็มขัดล็อกสายยางไว้อย่าง แน่นหนา และมีการปรับเช็ค ^ก อุปกรณ์อยู่เสมอ			
	30	แขน / ตู้ น้ำมันร้อน	3	1	0	4	0	-1	3	1	เปลี่ยนตำแหน่งการมองให้ห่าง จากจุดของแนวสายยาง			
											มีเข็มขัดล็อกสายยางไว้อย่าง แน่นหนา			

การวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

แผนก/หน่วยงาน ฝึกพลาสติก (IJ)

งาน ติดตั้งตู้น้ำมันร้อน

หน่วยงาน งรร.ศรีหลัก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2548

จุดทำงาน	1 ลำ ดับ ภูมิ	2 อวัยวะ/ Hardware	3 คะแนน ความรุน แรงที่ 1 2 2* 2**	4 คะแนน โอกาส Hardware	5 คะแนน ความ เสี่ยง 0 1 0 1 3+4+5	6 คะแนน ความ เสี่ยง ตื้น ขั้นต้น	7 คะแนนการ ควบคุม มาตรการที่ มีอยู่แล้ว 0-1-2		8 คะแนน ปัจจุบัน 6+7	9 ระบุ หัวข้อ หลักการ ความคุณ ป้องกันที่ มีอยู่แล้ว/ เลือก	10 ระบุรายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน		11 การจัด กฏระเบ นีบบ คำสั่ง ช้อ ปฏิบัติ	12 ปัจจัย ทำ ก ภายนอก		
							PPE	Hardware								
4.3 จุดงาน รัดเข็มขัดสายรัด	31	มือ / ขา คง	2	0	1	3	-1	0	2	4	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อ บุคคล เช่น ส่วนตุงมือ					

การวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

แผนก/หน่วยงาน ฝ่ายพลาสติก (IJ)

งาน ขึ้นแม่พิมพ์พลาสติก

หัวหน้างาน ช่างรัก พรีหลัก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2548

จุดทำงาน	1 ลำดับ	2 อวัยวะ/ Hardware	3 คะแนน ความสูน แรงจู่ๆ	4 คะแนน โอกาส	5 คะแนน อวัยวะ	6 คะแนน เพียง ขั้นต้น	7 คะแนนการ ควบคุม มาตรการที่ มีอยู่เดิม		8 คะแนน ปัจจุบัน 6+7	9 ระบุ หัวข้อ หลักการ ควบคุม ป้องกันที่ มีอยู่เดิม/ เลือก	10 ระบุรายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน		11 การจัด ทำ	12 ปัจจัย ภายนอก
							PPE	Hardware			0-1-2			
5.1 จุดงานล็อก แม่พิมพ์ติดเครื่อง	32	มือ / ตะขอด เครื่อง	2	0	1	3	-1	0	2	4	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล เช่น สวมถุงมือชนิดหนา			
โดยใช้เครื่อง	33	ศรีษะ / ตะขอดเครื่อง	2	1	0	3	0	0	3	4	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล เช่น สวมหมวกนิรภัย	/		
5.2 จุดงานต่อ สายนำติดกับ เครื่องพลาสติก	34	มือ / แม่พิมพ์	2*	1	0	3*	-1	0	2*	4	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล เช่น สวมถุงมือชนิดหนา			

การวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

(Work Point Safety Analysis)

แผนก/หน่วยงาน พีดพลาสติก (IJ)

งาน ขึ้นแม่พิมพ์ผลิต

หัวหน้างาน ชงรัก ศรีหลัก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

จุดทำงาน	1 ลำดับ	2 อวัยวะ/ Hardware	3 คะแนน ความรุน แรงสูง 1 2 2*	4 คะแนน โอกาส 0 1 2**	5 คะแนน ความ เสี่ยง 0 1 3+4+5	6 คะแนน ความ เสี่ยง ขั้นต้น	7 คะแนนการ ควบคุม มาตรการที่ มืออยู่แล้ว 0-1-2		8 คะแนน ปัจจุบัน 6+7	9 ระบุ หัวใจ หลักการ ควบคุม ป้องกันที่ มืออยู่แล้ว/ เลือก	10 ระบุรายละเอียดวิธีควบคุมป้องกัน		11 การจัด ทำ กฎระ บ นิยม คำสั่ง ข้อ ปฏิบัติ	12 ปัจจัย ภายนอก
							PPE	Hardware			1	เปลี่ยนตำแหน่งการวางมือให้ ห่างจากขอบแม่พิมพ์		
5.2 จุดงานต่อ สายน้ำดีดกับ [*] เครื่องพลาสติก											4	เปลี่ยนตำแหน่งการวางมือให้ ห่างจากขอบแม่พิมพ์		
	35	เท้า/ แม่พิมพ์	2**	1	0	3**	-1	0	2**	4	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่ำวน บุคคล เช่น สวมรองเท้านิรภัย			
5.3 จุดงานประกอบ แม่พิมพ์กับเครื่อง พีดพลาสติก	36	ตา/ น้ำในสาย ยาง	2	1	0	3	0	-1	2	1	จัดให้มีเข็มขัดล็อกสายยาง			
										4	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่ำวน บุคคล เช่น สวมถุงมือ	/		

ตารางสรุปค่าคะแนนความรุนแรง

แผนก	จำนวนตุดทำงานเตี้ยง			
	ค่าคะแนนความ เตี้ยงมาก	ค่าคะแนนความเตี้ยง ปานกลาง	ค่าคะแนนความ เตี้ยงเล็กน้อย	ค่าคะแนนความ ไม่เตี้ยง
	7 8 9	4 5 6	2 3	1
เตี้ยงวัสดุดิน (MC)	1	13	7	-
ซิงค์สกรีนและพิมพ์ฟอยล์ (PT/HS)	3	20	12	-
เป้าพาสติก (BM)	1	3	3	-
ถุงพาสติก (U)	4	14	1	-
บรรจุภัณฑ์ (AS)	-	11	-	-

ตารางสรุปผลคะแนนความรุนแรงของแต่ละอุคต่างๆ

คะแนน ความ รุนแรง	ความเสี่ยง	แผนก	ลำดับ	อุคต่างๆ (Work Point) ที่มี ความเสี่ยงมากไปทางน้อย
7 8 9	(เสี่ยงมาก) ต้องจัดทำมาตรการ เป็นอันดับแรก	MC PT/HS BM IJ AS	1	งานบดเคี้ยวก้านและเศษหัวท้าย - จุดงานการปั๊บติดงานในขณะเครื่อง ทำงาน (7)
			2	งานพิมพ์ Atma/Auto/ Novax - จุดงานหยอดขึ้นงานใส่จิ๊กและปั๊บติดงานกับเครื่องพิมพ์ (7)
			3	งานHOT STAMP - จุดงานหยอดขึ้นงานใส่จิ๊ก (7)
			4	งานระเบิดฝิว - จุดงานปลดอย่างเก็บชิ้นงานท้าย line (8)
			5	งานซ่อนนำรุง - จุดงานซ่อนเครื่องและปรับเครื่องเป้าพลาสติก (8)
			6	งานฉีดพลาสติก - จุดงานไห้มีดแต่งเติมชิ้นงาน (8)
			7	งานแม่พิมพ์ลงล้าง - จุดงานเดือนแท่งแม่พิมพ์วางบนชั้นเก็บแม่พิมพ์ (8) - จุดงานยกแม่พิมพ์ลงจากเครื่องใส่รอกซิ่น (7)
			8	งานขึ้นแม่พิมพ์พลาสติก - คงงานประกับแม่พิมพ์กับเครื่องฉีดพลาสติก (7)
4 5 6	(เสี่ยงปานกลาง) ต้องทำการเป็น ลำดับต่อไป	MC	1	งานบดเคี้ยวก้านและเศษหัวท้าย - จุดงานโกยเศษก้านใส่ในเครื่องบด (5) - จุดงานทำความสะอาดเครื่องใช้สाधລມເປົ້າ (5) - จุดงานการเคลื่อนข้ายเศษก้าน (4) - จุดงานยกเศษหัวท้ายเพื่อบด (4) - จุดงานเข็นบากถุง (4)
			2	งานซั่งตี - จุดงานซั่งตี (4)

ตารางสรุปผลคะแนนความรุนแรงของแต่ละอุคทำงาน

คะแนน ความ รุนแรง	ความเสี่ยง	แผนก	ลำดับ	อุคทำงาน (Work Point) ที่มี ความเสี่ยงมากไปทางน้อย
4 5 6	(เสียงปานกลาง) ต้องทำงานครการ เป็นลำดับต่อไป	MC BM IJ	3 4 5 6 7 8	<p>งานปืนเม็ด</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุคจานยกเม็ดเท (5) - อุคจานปีกฝ่าถังปืน (4) - อุคจานปีกรั่วแก้น (4) - อุคจานถ่ายเม็ดใส่ถุง (4) - อุคจานทำความสะอาดถังใช้สายลมเป่า (4) - อุคจานทำความสะอาดดึงใช้พ้าชูบัน้ำมันเชือก (4) <p>งานร่อนเคลยบด</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุคจานการปฏิบัติงานในขณะเครื่องทำงาน (4) <p>งานขันข้ายกล่องงานตัวยานค์พาเลท</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุคเดือนแม่นค์พาเลทถึงพาเลท (4) - อุคจานเดือนเก็บกล่องขึ้นงานໄส์พื้นที่วาง (4) - อุคจานลากขนข้ายกล่องงานดึงจุควาง (4) <p>งานฉีดพลาสติก</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุคจานแทเม็คคลงในถัง HOPPER (6) - อุคจานยกเม็ดพลาสติกขึ้น-ลงแทเม็คพลาสติกบนเครื่องฉีดพลาสติก (6) - อุคจานปีกประตูเครื่องฉีดพลาสติก (5) - อุคจานหยนชิ้นงานออกจากเครื่อง (5) - อุคจานปีกประตูเครื่องฉีดพลาสติก (5) - อุคจานยกกล่องขึ้นงานน้ำแรงที่ໄดี้เก็บ (5) - อุคจานนั่งปฏิบัติงานกับเครื่องฉีดพลาสติก (5) <p>งานแม่พิมพ์ลงล้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุคจานถอดเพดคแม่พิมพ์และประกอบแม่พิมพ์ (6) - อุคจานเขียนแม่พิมพ์จากเครื่องฉีดพลาสติกถึงขึ้น เก็บแม่พิมพ์ (6) - อุคจานถังแม่พิมพ์ด้วย EA (5) <p>งานติดตั้งตู้น้ำมันร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุคจานปฏิบัติ-ปรับอุณหภูมิตู้น้ำมันร้อน (6)

ตารางสรุปผลคะแนนความรุนแรงของแต่ละอุคทำงาน

คะแนนความรุนแรง	ความเสี่ยง	แผนก	ลำดับ	จุดทำงาน (Work Point) ที่มีความเสี่ยงมากไปทางน้อย
4 5 6	(เสียงปานกลาง) ต้องทำการเป็นลำดับต่อไป	IJ AS	9 10 11 12 13	<ul style="list-style-type: none"> - จุดงานต่อศูนย์มันร้อนกับแม่พิมพ์ (4) งานขีนแม่พิมพ์ผลิต - จุดงานต่อสายนำติดกับเครื่องพลาสติก (5) - จุดงานลือกแม่พิมพ์ติดเครื่องโดยใช้กรน (5) งานประกอบคลับ - จุดงานเป้าลมขึ้นงาน (6) - จุดงานตัดเทปการติดกระชาก (6) - จุดงานติดกระชาก (5) - จุดงานตอกคลับ (5) - จุดงานบีบพิน (5) - จุดงานแกะกว้างกระชาก (5) - จุดงานเช็คกระชากคัวชัย EA (5) - จุดงานยกกล่องขึ้นงาน (5) งานUltrasonic / ขัดกระเจิง - จุดงานหยີบขึ้นงานเข้า-ออกจากเครื่องจักร (6) งานขัดผิวขึ้นงาน - จุดงานหยີบขึ้นงานยืนໄส้เกนต้าหนูพื้อขัคขึ้นงาน (4) งานถ่ายสารเคมี - จุดงานยกบีบสารเคมีให้ขาด (4)
2 3	(เสียงเล็กน้อย) ควรทำการเมื่อทำส่วนบนเสร็จ ตื้นแล้ว	MC PT/HS BM IJ AS	1 2 3 4 5	<p>มีความเสี่ยงเล็กน้อยรวม 7 จุดงาน</p> <p>มีความเสี่ยงเล็กน้อยรวม 12 จุดงาน</p> <p>มีความเสี่ยงเล็กน้อยรวม 3 จุดงาน</p> <p>มีความเสี่ยงเล็กน้อยรวม 1 จุดงาน</p> <p>ไม่มี</p>
1	(ไม่เสี่ยง) ไม่ต้องทำการ	-	-	- ทำเพียงจัดระเบียบสถานที่กีฬา

ตารางแสดงค่าคะแนนความเสี่ยงปัจจุบันจากก่อนมาถึงปัจจุบัน

แผนก	จำนวนจุดทำงานเสี่ยง					
	คะแนนความเสี่ยง 4**	คะแนนความเสี่ยง 3**	คะแนนความเสี่ยง 4*	คะแนนความเสี่ยง 3*	คะแนนความเสี่ยง 4	คะแนนความเสี่ยง 3
	-	-	-	1	-	14
เครื่องน้ำดื่ม (MC)	-	-	-	1	-	14
เปลาพาสติก (BM)	-	2	1	2	5	3
พีดพลาสติก (IJ)	-	1	-	8	-	7
ประกอบ (AS)	-	-	-	1	-	8
ซิงค์สกรีนและพิมพ์ฟอยล์ (PT/HS)	-	2	-	5	1	14

ตารางสรุปผลเรียงลำดับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ต้องจัดทำมาตรการจากลำดับแรกไปลำดับสุดท้าย

แผนก	งาน (Work)	อุคทำงาน (Work Point)	ลักษณะความเสี่ยง
BM	งานเจาะชิ้นงานด้วยสว่าน	- อุคทำงานเจาะชิ้นงาน	คอกสว่านบาดมือ
		- อุคทำงานเจาะชิ้นงาน	คอกสว่านกระเด็นใส่ร่างกาย
IJ	งานแม่พิมพ์ลงถัง	- อุคยกแม่พิมพ์ลงจากเครื่องใส่รอกเข็น	แม่พิมพ์หล่นทับแขน
PT/HS	งานตัดฟอยบัด	- อุคทำงานตัดฟอยบัดด้วยใบมีดคัตเตอร์	ใบมีดกระเด็นใส่ตา
	งานกรีดคมล็อก HS	- อุคทำงานเจาะรูด้วยสว่าน	คอกสว่านกระเด็นใส่ตา
BM	งานเชิญ	- อุคทำงานจับชิ้นงานเดื่อนใส่เครื่องเชิญ	หินเชิญบาดมือ
	งานเป้าพลาสติก	- อุคแต่งเล็บชิ้นงานด้วยใบมีด	ใบมีดบาดมือ
	งานซ่อมบำรุง	- อุคทำงานซ่อมเครื่องและปรับเซทเครื่องเป้าพลาสติก	เครื่องจักรหนีบมือ
MC	งานบดเศษถ่านและเศษหัวท้าย	- อุคทำงานเย็บปากถุงด้วยเครื่องขักขี้ก	ขักรเย็บถุงแห้งมือ
IJ	งานฉีดพลาสติก	- อุคทำงานใช้ใบมีดตัดแต่งชิ้นงาน	ใบมีดบาดมือ
		- อุคทำงานยกเม็ดพลาสติกขึ้น-ลงแทเม็ดพลาสติกเครื่องมือฉีดพลาสติก	ใบมีดบาดแขน
		- อุคทำงานยกแทเม็ดลงในถัง	ศีรษะกระแทกฟัน
	งานแม่พิมพ์ลงถัง	- อุคทำงานถอดเพดเดลแม่พิมพ์และประกลบแม่พิมพ์	ถัง HOPPER หล่นทับขา
	งานติดตั้งตู้น้ำมันร้อน	- อุคทำงานต่อตู้น้ำมันร้อนกับแม่พิมพ์	ถัง HOPPER หล่นใส่ศีรษะ
		- อุคทำงานเปิด-ปิดอุณหภูมิตู้น้ำมันร้อน	สายยางตู้น้ำมันร้อนสะบัดใส่ตาก
AS	งาน Ultrasonic / อัคกระบุก	- อุคทำงานหอบชิ้นงานเข้า-ออกจากเครื่องขัก	หัวรอตทับมือ
PT/HS	งานเตรียมลีพิมพ์	- อุคทำงานผสมสี	สีกระเด็นใส่ตา
		- อุคทำงานเช็คทำความสะอาดหัวพินแม่พิมพ์	หินแม่พิมพ์กระเด็นใส่ตา
	งานระเบิดผิว	- อุคทำงานปรับแก๊ส	ไฟไนมีหัว
	งานพิมพ์ Alma / Auto UV / Novax	- อุคการทำงานตรวจสอบหัวพิน	แกนหัวยิงกระแทกหน้า

ตารางสรุปผลเรียงลำดับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ต้องจัดทำมาตรการจากลำดับแรกไปลำดับสุดท้าย

แผนก	งาน (Work)	จุดทำงาน (Work Point)	ลักษณะความเสี่ยง
BM	งานกลึง	- จุดงานปรับเรชท์เครื่อง	ขอบแท่งเหล็กบาดมือ
		- จุดงานกลึงชิ้นงาน	หัวจันงานกระแทกมือ
	งานเจาะขึ้นงานด้วยสว่าน	- จุดงานเดือนวันขึ้น – ลง	คลอกสว่านบาดมือ
	งานขันข้ายึดด้วยแหนน์ พาเลท	- จุดงานเดือนแหนน์พาเลทหลังพาเลท	แหนน์พาเลทกระแทกร่างกาย
		- จุดงานเดือนเก็บกล่องขึ้นงาน	แหนน์พาเลทกระแทกร่างกาย
PT/HS	งานเตรียมตีพิมพ์	- จุดงานตัดกระป้องฟิล์ม	ใบมีคมบาดมือ
MC	งานรั่งสี	- จุดงานรั่งสี	ผงสีกระเด็นใส่ตา
		- จุดงานกรีดปากถุง	ใบมีคมบาดมือ
		- จุดงานปีกฝ่าလิ้งปืน	ฝ่าလิ้งปืนหนีบมือ
		- จุดงานถ่ายแม็คไส่ถุง	ฝ่าปิดช่องถ่ายแม็คหนีบมือ
		- จุดงานเย็บปากถุงด้วยเครื่องขักกระเบื้อง	เข็มขักรแห้งมือ จกรเย็บถุงซื้อต้มือ
		- จุดงานทำความสะอาดถังใช้สายลมเป่า	เศษขี้งานกระเด็นใส่ตา
		- จุดงานทำความสะอาดถังใช้ฟ้าชูบันนำมัน กัดเชือด	น้ำมันกัดกระเด็นใส่ตา
	งานบดเคลย์ก้านและเศษหัวท้าย	- จุดงานเกลื่อนข้าย้ายเคลย์ก้าน	เคลย์ก้านบาดมือ
			เศษก้านทิ่มขา
		- จุดงานตัดเชือกมัดถุงเคลย์ก้าน	ใบมีคมบาดมือ
W	งานฉีดพลาสติก	- จุดงานโกยเม็ดพลาสติกขึ้น-ลงเทเม็ด พลาสติกเครื่องฉีดพลาสติก	อุจเม็ดทิบมือ
		- จุดงานล้างแม่พิมพ์ด้วย EA	EA กระเด็นใส่ตา
	งานแม่พิมพ์ลงล้าง/ WIP	- จุดงานยกกล่องงานวางบนพาเลท	ก้มหลังยกกล่องงาน
		- จุดงานขันข้ายึดชิ้นงานด้วยแหนน์พาเลท ดึงขึ้นเก็บของ	แหนน์พาเลทกระแทกแขน แหนน์พาเลททับหน้า

ตารางสรุปผลเรียงลำดับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ต้องอัดกำหนดการจากลำดับแรกไปลำดับสุดท้าย

แผนก	งาน (Work)	จุดทำงาน (Work Point)	ลักษณะความเสี่ยง
IJ	งานติดตั้งตู้น้ำมันร้อน	- จุดงานปั๊บ - ปรับอุณหภูมิตู้น้ำมันร้อน	ตู้น้ำมันร้อนควบแข่น
	งานขึ้นแม่พิมพ์ผลิต	- จุดงานถือแม่พิมพ์ติดเครื่องໄโคชไช่เครน	ตะขอเครนขนาดใหญ่
AS	งานประกอบตัวบล็อก	- จุดงานเป้าลมขึ้นงาน	เศษแต่งเดิมกระเด็นได้ต่า
		- จุดงานเช็คกระจากด้าว EA	EA กระเด็นใส่ตา
		- จุดงานติดกระจาก	กระจากบาดคนร้าว
		- จุดงานยิงพิน	เข็มยิงพินที่มนร้าว
	งาน Ultrasonic / อัคคage บุก	- จุดงานหยิบชิ้นงานเข้า-ออกจากเครื่องซัก	เครื่องอัดกระบุกทับมือ
PT/HS	งานเคลือบล็อก	- จุดงานหยิบล็อก	การกระเด็นใส่ตา
		- จุดงานถ้างบล็อก	คลอรีนกระเด็นใส่ตา
		- จุดงานถือบล็อก	ประคุตถือบล็อกหนีบมือ
		- จุดงานเก็บบล็อก	บล็อกหนีบใส่ตีรยะ
	งานเคลือบพิมพ์	- จุดงานเก็บตี	กระป่องสีหล่นใส่ตีรยะ
		- จุดงานยกกล่องขึ้นชั้น	กล่องกระป่องสีหล่นใส่ตีรยะ
	งานระเบิดผิว	- จุดงานจุดแก๊ส	ไฟไหม้มือ
		- จุดงานปล่อยชิ้นงานท้ายไลน์	ไฟไหม้ใบหน้า
		- จุดงานปล่อยชิ้นงานท้ายไลน์	แท่นเผาชิ้นหินบนแข่น
	งานพิมพ์ Atma/Auto UV /Novax	- จุดงานปล่อยชิ้นงานเข้าเครื่อง Auto	ขอบสายพานหนีบมือ
		- จุดงานมองแสง UV ด้วยตาเปล่า	แสง UV ระคายเคืองตา
	งาน Hot Stamp	- จุดงานหยิบชิ้นงานใส่จี้ก	ตัวสติกเกอร์ชิ้นงานหนีบมือ
		- จุดวางแผนก่อจรา้งงาน	กล่องงานหล่นใส่ตีรยะ
	งานกรีบบล็อก	- จุดงานเจาะรูด้วยสว่าน	เศษอุบลนียมบาดมือ

3.กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

1. การจัดอบรมความปลอดภัยประจำเดือนกันยายน 2548
2. การจัดอบรมความปลอดภัยประจำเดือนสิงหาคม 2548
3. การจัดทำวารสารประจำเดือนตุลาคม 2548
4. การเข้าร่วมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตเบื้องต้น
5. การเข้าร่วมฝึกอบรมเทคนิคการใช้เครื่อง
6. การเข้าร่วมฝึกอบรมการวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน
โดย อาจารย์ โสภณ พงษ์โสภณ
7. ได้ร่วมทำโครงการปรับปรุงและการออกแบบเครื่องจักรเพื่อความปลอดภัย
8. การกำหนดจุดติดตั้งถังดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟ
9. การฝึกการสั่งซื้อป้ายทางหนีไฟกับหน่วยงานภายนอก
10. การฝึกดัดการทำรายงานส่าง stavistic และคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี เว่น สอ.3
11. การกำหนดจุดเดินทางการวิ่งอพยพหนีไฟในการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2548
12. ได้ฝึกการทดสอบการใช้ถังดับเพลิง (FIRE PUMP) ภายในโรงงาน
13. การเดินตรวจความปลอดภัยภายในโรงงานประจำวัน
14. การร่วมออกแบบกำลังกายเป็นประจำทุกเช้า
15. การร่วมสอนสวนอุบัติเหตุและจัดทำรายงานอุบัติเหตุกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
16. การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย, นันทีรายงานการประชุมและรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการความปลอดภัย
17. ได้เข้าร่วมกับคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลพญาไทเดินตรวจโรงงานเพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่พนักงานในแผนกต่างๆ ได้รับสัมผัส เพื่อกำหนดรายการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานใน

บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานใน บริษัท ก่อปะเก็นด์ แมมนแฟกเจอร์จ จำกัด ในพื้นที่หนังสือร่างเข้าหน้าที่ความปลอดภัย นั้นส่งผลให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

1. ด้านสังคม

- ได้เข้าใจถึงลักษณะของการทำงานจริงและวิศวกรรมประจำวันในการทำงาน
- ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งผู้ที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าและในระดับเดียวกัน
- ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่เป็นบริษัทมากขึ้น
- ได้ฝึกการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในบริษัท และนอกบริษัท

2. ด้านทฤษฎี

- ได้รับความรู้ใหม่เพิ่มในเรื่องเทคนิคการใช้เครื่อง
- ได้ทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัย (Audit) ภายในบริษัท
- ได้ศึกษาการวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัยในระดับ หัวหน้างาน
- ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่ง งป.3 และ สอ.3

3. ด้านปฏิบัติ

- ได้ฝึกการซ้อมอพยพหนีไฟ
- ได้ฝึกการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น
- ได้ฝึกจัดทำวารสารความปลอดภัยประจำเดือน
- ได้ฝึกการออกแบบการเคลื่อนย้ายเพื่อความปลอดภัย
- ได้ฝึกการวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย (Work Point Safety Analysis)
- ได้ฝึกการทำหนาครุฑ์ดังน้ำเงิน
- ได้ฝึกการทำหนาครุฑ์ดังป้ายทางหนีไฟ
- ได้ฝึกการทำหนาเด็นทางริ่งอพยพหนีไฟในการพิกรซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
- ได้ฝึกการทดสอบการใช้สายดับเพลิงภายในบริษัท
- ได้ฝึกการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจริง
- ได้ฝึกการตรวจสอบความร้อน

ซึ่งการปฏิบัติงานในบางส่วน ได้ทำการบันทึกไว้ชั้งต้นของรายงานฉบับนี้แล้ว

บทที่4

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

จากการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บริษัท ห้อปเกร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมนี้ นักวิชาการเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงแล้ว ยังได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอีกมาก many ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะนำไปปรับปรุงในการทำงานจริงในอนาคตต่อไป ซึ่งระหว่างการปฏิบัติงานพบปัญหาและอุปสรรคบางประการ ได้แก่

1.เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานจริงเป็นครั้งแรก ทำให้ช่วงแรกของการทำงาน ทำงานได้ไม่เต็มที่นักและประกอบกับต้องอาศัยการปรับตัวพื้นที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเมื่อสามารถเรียนรู้งานและสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ได้แล้วตลอดจนได้รับคำแนะนำจากพี่ Jop Supervisor และบุคคลอื่นๆจึงทำให้การทำงานพัฒนาและคืบหน้าดีขึ้นตามลำดับ

2.เนื่องจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะอยู่ในการควบคุมคุณภาพของแผนกฝ่ายบุคคล ดังนั้นจึงมีโอกาสศึกษางานทางด้านอื่นๆนอกจากด้านความปลอดภัย เช่น การสร้างห้องและว่าง พนักงานเข้าทำงาน อาจจะทำให้เสียเวลาไปบ้าง แต่ถือว่าเป็นส่วนประกอบและส่วนที่ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยอีกด้านหนึ่งที่ช่วยกัน

3.เนื่องจากหน่วยงานความปลอดภัยไม่มีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ภายในหน่วยงาน จึงทำให้งานบางอย่างมีความล่าช้าไปบ้าง แต่ถ้าสามารถขอใช้จากแผนกหรือหน่วยงานอื่นๆได้ แต่ถ้าหากภายในหน่วยงานมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ จะทำให้ประสิทธิภาพของงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.เนื่องจากขณะที่ได้มาปฏิบัติงานเป็นช่วงมีการเปลี่ยนแปลง บป.คนใหม่ซึ่งเป็นช่วงรออยู่ระหว่าง บป.คนเก่ากับคนใหม่ ทำให้การศึกษางานทางด้านความปลอดภัยเป็นไปอย่างล่าช้าและต้องพยายามศึกษาด้วยตนเองหากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจก็จะถามหรือได้รับคำแนะนำจากพี่ Jop Supervisor และบุคคลอื่นๆ แต่การมีโอกาสเข้ามาศึกษาและลงมือปฏิบัติจริงเหมือนกับ บป.วิชาชีพ นับเป็นประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจมาก


บรรณาธิการ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิชูรบดี สินะ โชคดีและวีรพงษ์ เพลินมิจิระตน์ วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน 2541

สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หน้ากัดใหม่ การตรวจสอบภาพ
ของหนังงาน 2544

สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย . การคัดป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร.







ภาพการนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในการซ้อมอพยพหนีไฟ



ภาพการฝึกซ้อมวิ่งอพยพหนีไฟประจำปี 2548



ภาพการอบรมเทคนิคการใช้เครน




ภาพการเข้าร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลพญาไทเดินตรวจโรงงานเพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่พนักงานในแผนกต่างๆได้รับสัมผัสเพื่อกำหนดรายการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน



ภาพการทดสอบสายดับเพลิง (FIRE PUMP)



ภาพการร่วมอนกีรติบัตรในการฝึกอบรม จป.หัวหน้างาน



9 7:44

ภาพการจัดบอร์ดความปลอดภัยประจำเดือนตุลาคม



14 16:40

ภาพการจัดบอร์ดความปลอดภัยประจำเดือนพฤษภาคม