


รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การปรับปรุงระบบการตรวจความปลอดภัย

(Safety Audit System Improvement)



บริษัท เครื่องสุขภัณฑ์ อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
1/6 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน กม. 32 ต. คลองหลวง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงกรุง นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในตำแหน่ง Safety & Environment apprenticeship ณ บริษัท เครื่องสูบกันเท็มเมริกันสเดนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และได้รับมอบหมายจาก Job Supervisor ให้ศึกษาและทำรายงาน เรื่อง การปรับปรุงระบบการตรวจความปลอดภัย (Safety Audit System Improvement)

บัดนี้ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุดลงแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้ จำนวน 1 เล่ม เพื่อขอรับคำปรึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

อัจฉราภรณ์ ช่วงกรุง
(นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงกรุง)

บทคัดย่อ (Abstract)

บริษัท เครื่องสุขภัณฑ์ อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เป็นบริษัทผลิตเครื่องสุขภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ในระดับแนวหน้าของโลก จากการที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาใน บริษัท เครื่องสุขภัณฑ์ อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety & Environment) ซึ่งในการเข้าไปปฏิบัติงานนั้น ได้ทำการศึกษาและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวด ดังนี้

1. งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. งานทั่วไป

นอกจากการปฏิบัติงานในงานหลักแล้ว ยังมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในบริษัท อาทิเช่น การฝึกอบรมการใช้ Lock out Tag out, การฝึกอบรมการทำงานในที่สูงด้วยความปลอดภัย , การจัดกิจกรรม KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในทุกแผนก, การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week), การจัดบอร์ดเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

**กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgment)**

การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เครื่องสุขภัณฑ์ อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ตั้งแต่ วันที่ 30 สิงหาคม ถึง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่มีค่ามาก-many และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตข้างหน้าได้ สำหรับรายงานวิชาสหกิจศึกษาฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจาก ความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้

- | | | |
|--|-----------------|--|
| 1. บริษัท เครื่องสุขภัณฑ์ อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน | | |
| 2. คุณนันทนัช ชลัยนาณ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) | ชลัยนาณ์ | |
| 3. คุณสมเกียรติ วงศ์เจริญสิน (รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ) | วงศ์เจริญสิน | |
| 4. คุณพรกาน กเล็กยืน (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) | กเล็กยืน | |
| 5. คุณจงกล ลีลาวัณน์ศรีชัย (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่) | ลีลาวัณน์ศรีชัย | |
| 6. คุณหวีศักดิ์ โยรา (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ) | โยรา | |
| 7. คุณจิรวัฒน์ แสงบุญวนนา (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฯ วิชาชีพ) | แสงบุญวนนา | |
| ซึ่งเป็น Job Supervisor | | |
| 8. คุณเกรียงไกร แคนเจริญไพศาล (หัวหน้าฝ่ายช่องบารุง) | เกรียงไกร | |
| 9. คุณบุญเที่ยง พึงเก็บ (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกธุรการ) | บุญเที่ยง | |
| 10. คุณสามารถ ชุมชนทด (เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) | สามารถ | |

และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการจัดทำรายงานข้าพเจ้าครรชื่อขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เป็นที่ปรึกษาในการทำรายงานฉบับนี้ จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของการทำงานจริง ข้าพเจ้าขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี่

นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงกรุง

ผู้จัดทำรายงาน

17 ธันวาคม 2547

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	๙
กิตติกรรมประกาศ	๑
สารบัญ	๑
สารบัญภาพ	๑
บทที่ ๑ บทนำ	
1. วัตถุประสงค์	๑
2. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ	๑
3. นโยบายของบริษัท	๒๔
4. ระเบียบข้อบังคับ	๒๖
บทที่ ๒ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	
1. การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	๓๓
2. การจัดนอร์มร่องค์และประชาสัมพันธ์	๓๔
3. การฝึกอบรม	๔๐
4. กิจกรรมอื่นๆ	๔๐
บทที่ ๓ สรุปผลการปฏิบัติงาน	๔๑
บทที่ ๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะ	๔๔
บรรณานุกรม	๔๖
ภาคผนวก ก - แบบฟอร์มตรวจความปลอดภัยและสุขภาพประจำวัน	ก-๑
ภาคผนวก ข -	
- สรุปผลการติดตามตรวจสอบตำแหน่งถังดับเพลิงใหม่	ข-๑
- แบบฟอร์มตรวจความปลอดภัยระบบดับเพลิง	ข-๒
- สรุปผลการติดตามการตรวจความปลอดภัยระบบดับเพลิง	ข-๓
ภาคผนวก ค -	
- แบบฟอร์มตรวจน้ำความปลอดภัยเครื่องจักร	ค-๑
- แบบฟอร์มตรวจน้ำความปลอดภัยลิฟต์ขันส่งชั้นครัว	ค-๒๒
- สรุปผลการติดตามการตรวจน้ำความปลอดภัยเครื่องจักร	ค-๒๓
ภาคผนวก ง -	
- แบบฟอร์มตรวจน้ำความปลอดภัยรถยก	ง-๑
- สรุปผลการติดตามการตรวจน้ำความปลอดภัยรถยก	ง-๒
ภาคผนวก จ -	
- แบบฟอร์มตรวจน้ำความปลอดภัยห้องเก็บสารเคมี	จ-๑
- สรุปผลการติดตามการตรวจน้ำความปลอดภัยห้องเก็บสารเคมี	จ-๕

สารบัญภาพ

หน้า

รูปผลิตภัณฑ์

รูปที่ ก-1 โถปัสสาวะชาย	9
รูปที่ ก-2 โถสุขภัณฑ์ชนิด One piece	9
รูปที่ ก-3 โถสุขภัณฑ์ชนิด Close coupled	9
รูปที่ ก-4 โถเอนกประสงค์	10
รูปที่ ก-5 ชากกันอาบน้ำ	10
รูปที่ ก-6 ที่ร่องอาบน้ำ	10
รูปที่ ก-7 อ่างอาบน้ำ	11
รูปที่ ก-8 อ่างล้างหน้า Above-counter	11
รูปที่ ก-9 อ่างล้างหน้า with semi-pedestal	11
รูปที่ ก-10 ring holder	11
รูปที่ ก-11 Soap holder	11
รูปที่ ก-12 shelf	11
รูปที่ ก-13- paper holder	11
รูปที่ ก-14 Rope hook	11
รูปที่ ก-15 Soap & glass holder	11

รูปรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

รูปที่ ข-1 ภาพการตรวจสอบถังดับเพลิง	33
รูปที่ ข-2 ภาพการนำไปตรวจนับตรวจสอบถังดับเพลิงติดตามถังดับเพลิง	34
รูปที่ ข-3 ภาพแสดงวิธีการใช้ถังดับเพลิง	34
รูปที่ ข-4 ภาพการสอบตามข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานเจริญ	35
รูปที่ ข-5 ภาพการนำไปตรวจน้ำความปลดภัยติดตามหน้างาน	35
รูปที่ ข-6 ภาพการอบรมพนักงานและบอร์ดความรู้เรื่องการใช้งานลิฟต์อย่างปลอดภัย	36
รูปที่ ข-7 ภาพคู่มือการใช้งานลิฟต์ขึ้นลงชั้นราวย่างปลอดภัย	36
รูปที่ ข-8 ภาพการนำไปแบบตรวจความปลอดภัยติดตามรถยก	36
รูปที่ ข-9 ภาพการติดตามผลการตรวจความปลอดภัยรถยก	37
รูปที่ ข-10 ภาพการนำไปแบบตรวจความปลอดภัยติดดับเบลรีเวลห้องเก็บสารเคมี	37
รูปที่ ข-11 ภาพแสดงบริเวณแผนกต่างๆที่มีการปรับปรุงป้ายสัญญาณความปลอดภัย	38
รูปที่ ข-12 ภาพการเก็บสถิติข้อมูลอุบัติเหตุประจำทุกสัปดาห์	38

สารนัญภาพ (ต่อ)

หน้า

รูปรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ต่อ)

รูปที่ ข-13 ภาพข่าวสารอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ	39
รูปที่ ข-14 ภาพบอร์ดอ่อบรวมการใช้ลิฟต์ขนส่งชั้วคราวอย่างปลอดภัย	39
รูปที่ ข-15 ภาพบอร์ดขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	39
รูปที่ ข-16 ภาพบอร์ดแสดงตัวอย่างเอกสารที่ใช้มีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	40
รูปที่ ข-17 ภาพแนะนำการใช้อุปกรณ์ Lock Out Tag Out	40

ประเมินภาพกิจกรรม

รูปที่ ค-1 ภาพการจัดกิจกรรม KYT ที่แผนก Warehouse	ฉบับที่ 2
รูปที่ ค-2 ภาพการจัดกิจกรรม KYT ที่แผนก Maintenance	ฉบับที่ 2
รูปที่ ค-3 ภาพการจัดกิจกรรม KYT ที่แผนก Kiln	ฉบับที่ 3
รูปที่ ค-4 ภาพการจัดกิจกรรม KYT ที่แผนก NPD	ฉบับที่ 3
รูปที่ ค-5 ภาพการจัดกิจกรรม KYT ที่แผนก Slip House	ฉบับที่ 3
รูปที่ ค-6 ภาพการจัดกิจกรรม KYT ที่แผนก Lab	ฉบับที่ 3
รูปที่ ค-7 ภาพการจัดงาน Safety week ที่แผนก Spray	ฉบับที่ 4
รูปที่ ค-8 ภาพการจัดงาน Safety week ที่แผนก Acrylic	ฉบับที่ 4
รูปที่ ค-9 ภาพการจัดงาน Safety week ที่แผนก Cast Shop โรงกลาส โรงเนื้อ และโรงเต้	ฉบับที่ 4
รูปที่ ค-10 ภาพการจัดงาน Safety week ที่แผนก Kiln	ฉบับที่ 5
รูปที่ ค-11 ภาพการจัดงาน Safety week ที่แผนก NPD	ฉบับที่ 5
รูปที่ ค-12 ภาพการจัดงาน Safety week ที่แผนก Mold Shop	ฉบับที่ 5
รูปที่ ค-13 ภาพการจัดงาน Safety week ที่แผนก Lab	ฉบับที่ 5

บทที่ 1

บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์ในการสหกิจศึกษา

- เพื่อศึกษาการทำงานภายใต้บริษัทเครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- เพื่อศึกษาการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทเครื่องสุขภัณฑ์ อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง
- เพื่อนำทฤษฎีที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
- เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

1.2.1 ประวัติบริษัทเครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด

บริษัทเครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 โดยได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและเป็นการร่วมลงทุนระหว่างนักธุรกิจไทยและบริษัท อเมริกันสแตนดาร์ด สหรัฐอเมริกา ฝ่ายละ 51 เปอร์เซ็นต์ และ 49 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

บริษัทอเมริกันสแตนดาร์ด สหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีโรงงานมากมายทั่วโลก ไม่ใช่แค่ในอเมริกาเท่านั้น แต่ยังมีสำนักงานและศูนย์ผลิตอยู่ในประเทศอังกฤษ เยอรมนี ฟранция ญี่ปุ่น จีน และอื่นๆ อีกมาก บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ที่มีมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และ LEED Gold ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและยั่งยืน

โรงงานของบริษัท เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ ณ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บนที่ดินที่มีเนื้อที่ 15,000 ตารางเมตร ในจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 55,000 ตารางเมตร เริ่มผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ได้ในเดือน กุมภาพันธ์ 2514 ขณะนี้โรงงานได้ดำเนินการผลิตเต็มที่แล้ว

ก่อนเริ่มการผลิตบริษัทฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบริหารการผลิตจำนวนมากไปดูงานและรับการอบรมการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ ณ โรงงานในเครือในต่างประเทศในระยะ 2 ปีแรก ได้มีเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ จากต่างประเทศมาควบคุมและดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ปี 2516 เป็นต้นมา โรงงานอยู่ภายใต้การบริหารและความคุ้มโดยคนไทยทั้งหมด

ในระยะเริ่มแรก บริษัทฯ ใช้วัสดุดิบจากต่างประเทศทั้งหมดในการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา หลังจาก 1 ปีให้หลังด้วยความสามารถและความพยายามของนักวิชาการของบริษัทฯ ทำให้สามารถใช้วัสดุดิบในประเทศซึ่งมีคุณภาพดีกว่าที่นำเข้ามา จนขณะนี้สามารถใช้วัสดุดิบดังกล่าวจากในประเทศถึงประมาณ ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นการ节约เงิน德拉ที่จะต้องส่งซื้อจากต่างประเทศ และมีโครงการที่จะใช้วัสดุดิบซึ่งมีคุณภาพสูงและมีปริมาณมากภายในประเทศในอนาคตอันใกล้

ในปัจจุบันนี้ โรงงานของบริษัทฯ มีคนงานประมาณ 1,200 คน ปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในระยะเริ่มแรกบริษัทฯ ได้มุ่งความสนใจไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาอยู่กลาง แบบการผลิตไม่ยุ่งยาก เมื่อพนักงานมีความชำนาญมากขึ้นรวมทั้งมีสีหลายสีให้เลือกมากมาย แม้ว่าบริษัทฯ จะมีสาขาอยู่ทั่วโลกแล้วก็ตาม แต่ทางบริษัทฯ เอมาร์กนสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก็ได้เริ่มผลิตออกขายยังต่างประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2516 และหลังจากนั้นจึงมียอดสั่งออกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของยอดการผลิตในปัจจุบันโดยเฉพาะในแถบเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไต้หวัน นอกจากนี้ยังส่งขายยัง ญี่ปุ่น แคนาดา และแม่กระทั้งในสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ด จากประเทศไทยสามารถผ่านมาตรฐานของประเทศต่างๆ เหล่านั้นทุกประเทศจากความต้องการเครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดในตลาดต่างประเทศยังมีอยู่มาก ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้เพิ่มการผลิตขึ้นในขณะนี้ และมีโครงการที่จะขยายและเพิ่มการผลิตในปีต่อๆ ไป

สถานที่ติดต่อ

บริษัท เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพและโรงงานร่วมสิตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1/6 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน กม. 32 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-9014455 โทรเลขย่อ "AMSTAND" เทเล็กซ์ 82769

1.2.2 กรรมวิธีการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ดินเผาเคลือบ

การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ดินเผาเคลือบ เป็นอุตสาหกรรมทางเชรามิคอย่างหนึ่ง ซึ่งจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดวิเทรีสไซน์เน่าและเออร์แทนเวอร์ เครื่องสุขภัณฑ์ชนิดวิเทรีสไซน์มีความแข็งแรงทนทานมากกว่าและการดูดซึมน้ำน้ำด้วยมากไม่เกินร้อยละ 0.5 ส่วนชนิดเออร์แทนเวอร์จะมีความแข็งแรงดีและ การดูดซึมน้ำสูงกว่า คือ ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ดินเผาเคลือบจะมีเดียวชั้นวิเทรีสไซน์เน่าเท่านั้น กรรมวิธีการผลิตจะเกิดขึ้นตามแผนกต่างๆ ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

แผนกผลิตแบบ (MOLD SHOP)

วัตถุดิบที่ใช้ในแผนก คือ ปูนพลาสเตอร์แผนกผลิตแบบจะเป็นผู้ผลิตแบบซึ่งจะนำไปใช้ในการหล่อแบบต่อไป โดยใช้ปูนพลาสเตอร์ผสมกับน้ำด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้พลาสเตอร์ที่แข็งแรงและการดูดซึมน้ำที่ดี ควบคุมเวลา ในการกวานก่อนที่จะเทลงในแม่แบบ หลังจากอบพลาสเตอร์จนได้ที่ดี จึงจะพร้อมนำไปใช้งานต่อไป

แผนกเตรียมน้ำดิน (SLIP HOUSE)

วัตถุดิบที่ใช้ผสมเป็นน้ำดิน คือ ดินเหนียว ทรายขาว ทรายแก้วและหินฟันม้า ทั้งนี้ทรายแก้วและหินฟันม้ามีต้องผ่านกรรมวิธีการบดให้ละเอียดตามที่ต้องการก่อนที่จะนำมาผสมตามอัตราส่วนในปัจจุบันโดยมีน้ำและสารเคมีเป็นตัวช่วยให้วัตถุดิบที่ผสมกระเจาดตัวและเข้ากัน หลังจากได้น้ำดินแล้ว จะต้องนำไปผ่านตะแกรงกรองพวกากกอกอก ผ่านเครื่องแยกสารติดแม่เหล็กแล้วจึงเก็บไว้ในป้อพักเพื่อนำไปใช้งานต่อไป

แผนกหล่อผลิตภัณฑ์ (CAST SHOP)

เป็นแผนกขึ้นรูปผลิต โดยวิธีการหล่อแบบโดยใช้น้ำดินที่เตรียมจากแผนกน้ำดินเทลงในปูนพลาสเตอร์ที่เตรียมจากแผนกผลิตแบบ แบบปูนพลาสเตอร์จะดูดน้ำจากน้ำดินออกและให้เหลือเนื้อดินที่ติดอยู่ที่แบบนั้น และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความหนาตามที่ต้องการจะต้องให้เวลาในการหล่อที่พอเหมาะสม สภาพในห้องหล่อผลิตภัณฑ์ได้รับการควบคุมอุณหภูมิความชื้น ตลอดจนการหมุนเวียนของอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดน้ำของแบบปูนพลาสเตอร์ และช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้แข็งตัวเร็วขึ้น ผลิตภัณฑ์หลังจากถอดแบบแล้ว จะทำการตกแต่งในขณะที่ผิวยัง未成形อยู่และทิ้งไว้ให้แห้งในอากาศ เพื่อให้ความชื้นในผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอแล้วจึงเข้าอบจนแห้งสนิท หลังจากนั้นจะนำมารักษาด้วยครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมไว้สำหรับพ่นเคลือบต่อไป

แผนกน้ำยาเคลือบ (GLAZE)

วัตถุดิบที่ใช้ผสมเป็นน้ำยาเคลือบ ได้แก่ ทรายแก้ว หินฟันม้า หินปูน สารทึบแสง และสีต่างๆ ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวตามอัตราส่วนผสมลงในหม้อบดซึ่งทำหน้าที่หักการบดและผสมไปพร้อมกัน เมื่อได้ความละเอียดตามที่กำหนดก็จะผ่านน้ำยาเคลือบเพื่อผ่านตะแกรงกรองและเครื่องแยกสารติดแม่เหล็กแล้วเก็บไว้ในถัง เมื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำยาเคลือบดีแล้ว จึงจะนำไปใช้ในแผนกพ่นเคลือบต่อไป

แผนกพ่นน้ำยาเคลือบ (SPRAY)

แผนกนี้ทำหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หล่อที่แห้งแล้วซึ่งส่งมาจากแผนกหล่อผลิตภัณฑ์ดูแลผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยที่สุดก่อนพ่นเคลือบ การพ่นเคลือบใช้พ่นด้วยปืน และลมดันให้น้ำยาเคลือบกระจายเป็นฝอย มีการควบคุมความหนาของน้ำยาเคลือบที่เก้าคลุมผลิตภัณฑ์ให้พอเหมาะสม หลังจากนั้นก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่พ่นเคลือบเรียบร้อยพร้อมที่จะเข้ามาต่อไป

แผนกเตา (KLIN)

ทำหน้าที่เฝ้าผลิตภัณฑ์ที่พ่นเคลือบแล้วให้สุก โดยวางแผนผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการพ่นเคลือบมาแล้ว บนรถเตา และผ่านเข้าไปในเตาอุ่นคงเคลื่อนที่บนรางเหล็กอย่างต่อเนื่องผ่านอุณหภูมิสูงสุด 1,200 องศา เชลเซียส เนื้อผลิตภัณฑ์จะสุกพร้อมกับเคลือบที่จะหลอมละลาย ได้ผ่านที่มีน้ำวาวอย่างสม่ำเสมอ และทำให้ เย็นลงในช่วงท้ายเตา จนออกมากจากเตา ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สุกทั่วทั้งเนื้อและเคลือบ


การควบคุมการเผาใช้ควบคุมอุณหภูมิอย่างละเอียดทุกจุดตลอดความยาวของเตา มีการบังคับให้ ความร้อนกระจายสม่ำเสมอตามที่ต้องการ และควบคุมบรรยายภาพภายในเตาให้เกิดการเผาไหม้อ่อง สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์สำเร็จหลังจากเผาแล้วจะส่งให้แผนกตรวจสอบคุณภาพต่อไป

แผนกตรวจสอบคุณภาพ (GLOST INSPECTION)


ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบจะแบ่งเป็น พวกคุณภาพได้มาตรฐาน จะบรรจุส่งจำหน่ายได้ทันที หากที่แตกหรือเสียหายไม่สามารถใช้งานได้จะนำไปทุบทำลายทิ้ง นอกจากนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นโถ ส้มและที่ปั๊สสาวะ จะได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับการทำางานและการชำระล้างก่อนที่จะส่งจำหน่ายทุกชิ้น และผลิตภัณฑ์ที่เป็นอ่างล้างหน้า หม้อน้ำ ที่ใส่กระดาษชำระ ที่ใส่สบู่ จะตรวจสอบการติดตั้งทุกชิ้นเพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว สุขภัณฑ์จะได้รับการบรรจุในถุงไม้เพื่อเตรียมการจัดส่งต่อไป

แผนผังขั้นตอนการผลิต



กรรมวิธีการผลิต ACRYLIC BATHTUB



การผลิต ACRYLIC BATHTUB

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือ แผ่น Acrylic ซึ่งมีขั้นตอนการผลิต ดังนี้

ANNEALING

นำแผ่น Acrylic เข้าไปอบด้วยความร้อนเพื่อให้แผ่น Acrylic อ่อนด้วยต่อการขีนรูป

FORMING

นำแผ่น Acrylic ที่อ่อนด้วยแล้วเข้าสู่เครื่องขีนรูปโดยใช้ระบบสูญญากาศ ดูดให้แผ่น Acrylic แนบกับตัวแบบ หลังจากนั้นเปลี่ยนเพื่อให้แผ่น Acrylic แข็งตัว จะได้ผลิตภัณฑ์อกมาตามแบบ

SPRAY

แผ่น ACRYLIC ที่ขีนรูปเรียบร้อยแล้วนั้นจะยังมีความหนาและความแข็งแรงไม่พอ จึงต้องนำมาทำการพ่นเคลือบด้วยไฟเบอร์และเรซินเพื่อเพิ่มความหนาและความแข็งแรง

ROLLING

หลังจากพ่นเคลือบแล้วจึงนำมาวัดให้เรียบ

DRYING

เมื่อตากแดดเรียบร้อยแล้วจึงนำมาอบให้แห้ง

TRIMMING

เมื่อผลิตภัณฑ์แห้งดีแล้ว นำมาตัดขอบให้เรียบร้อย ตกแต่งให้เรียบทว่าผลิตภัณฑ์

DRILLING

นำผลิตภัณฑ์ที่ตัดแต่งเรียบร้อยแล้วมาเจาะรูสำหรับระบายน้ำหรือประกอบชิ้นส่วนอื่นๆ

TUB CLEANING & DRAIN TESTING

ผลิตภัณฑ์จะถูกทำความสะอาดและทดสอบการระบายน้ำก่อนที่จะประกอบชิ้นส่วนอื่นๆ ต่อไป

ASSEMBLY

ผลิตภัณฑ์มีหลายชนิด การประกอบขึ้นอยู่กับแต่ละแบบของผลิตภัณฑ์


POLISHING

เมื่อประกอบเรียบร้อยแล้วจะนำมาทำการขัดและตกแต่งผิวของผลิตภัณฑ์ให้เรียบ

PACKING

นำผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แล้วมาบรรจุเพื่อเตรียมส่งขายต่อไป

กรรมวิธีการผลิต SHOWER ENCLOSURE



การผลิตจากกั้นอาบน้ำ

เริ่มจากการนำแผ่น FRAM (ข้อบ) มาตัดให้ได้ขนาดตามแต่ละแบบของจากกั้นอาบน้ำ เมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการจึงนำมาเจาะรูเพื่อเตรียมประกอบเข้ากับตัวกระจา หรือแผ่นพลาสติก การประกอบเข้ากับกระจาหรือแผ่นพลาสติกจะใช้กาวซิลิโคนหรือเส้นพลาสติกในการยึดให้แน่นเมื่อทดสอบความหนาของจากกั้นอาบน้ำและความเรียบร้อยต่างๆ เรียบแล้วจะนำมาบรรจุลงกล่องเพื่อรอการจำหน่ายต่อไป

1.2.3 ผลิตภัณฑ์

บริษัทเครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่ ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ดินเผาเคลือบชนิดวีทรีสไช่น่า (กี๊ดินเผากี๊ดรา米ค) ได้แก่ โถส้วม อ่างล้างหน้า

ที่ปัสสาวะชายหญิง และรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆ ในห้องน้ำ เช่น ที่สีสูญ ที่สีกระดาษ ภายใต้ชื่อว่า “AMERICAN STANDARD” และเป็นบริษัทที่ผลิตอ่างอาบน้ำจากวัสดุอะคริลิคเป็นแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเมริกันสแตนดาร์ดจากสหราชอาณาจักรและผู้นำเข้าอุปกรณ์ห้องน้ำ ซึ่งยังไม่ได้ผลิตภายในประเทศไทย อุปกรณ์บางอย่างที่ใช้เฉพาะแห่ง เช่น อุปกรณ์ห้องน้ำที่ใช้ในโรงพยาบาล อ่างอาบน้ำ ก๊อกน้ำ อุปกรณ์ในถังพักน้ำ และฝารองนั่งพร้อมฝาปิด เป็นต้น และเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สโตร์น้ำสัมภาระ สำหรับประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

โถปัสสาวะชาย



รูปที่ ก-1 โถปัสสาวะชาย



รูปที่ ก-1 โถปัสสาวะชาย

โถสุขภัณฑ์



รูปที่ ก-2 โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว One piece



รูปที่ ก-3 โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว Close coupled

โถอเนกประสงค์



รูปที่ ก-4 โถอเนกประสงค์



รูปที่ ก-4 โถอเนกประสงค์


จากกั้นอาบน้ำ



รูปที่ ก-5 จากกั้นอาบน้ำ
ที่ร่องอาบน้ำ



รูปที่ ก-5 จากกั้นอาบน้ำ




รูปที่ ก-6 ที่ร่องอาบน้ำ



รูปที่ ก-6 ที่ร่องอาบน้ำ

อ่างอาบน้ำ


รูปที่ ก-7 อ่างอาบน้ำ
อ่างล้างหน้ารูปที่ ก-8 อ่างล้างหน้า Above-counter
อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ

รูปที่ ก-10 ring holder

รูปที่ ก-11 Soap holder



รูปที่ ก-12 shelf



รูปที่ ก-13 paper holder



รูปที่ ก-14 Rope hook



รูปที่ ก-15 Soap & glass holder

1.2.4 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

1. การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ WASTE MANAGEMENT

1. คำจำกัดความ

1.1 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้อันตราย หมายถึง วัสดุที่เหลือจากการกระบวนการต่างๆ หรือจากการประกอบกิจการโรงงาน ภายในโรงงานและซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในระดับสูง เช่น สารเคมีจากกระบวนการผลิต, น้ำมันที่ใช้แล้ว, เศษโลหะหนัก, ภาระน้ำปนเปื้อน,

หลอดไฟ/Battery และสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ติดเชือกห้องพยาบาล เป็นต้น

1.2 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ไม่อันตราย หมายถึง วัสดุที่เหลือจากการกระบวนการต่างๆ หรือจากการประกอบกิจการโรงงาน ภายในโรงงานและซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ แยกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.2.1 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ไม่เป็นอันตรายที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle/Reuse/Recovery) เช่น เศษกระดาษ, เศษวัสดุโลหะ, เศษไม้, พลาสติกและเศษผ้า

1.2.2 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ไม่เป็นอันตราย ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น วัสดุทุนไฟ หรือความร้อน, แก๊ส

1.3 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ทั่วไป หมายถึง วัสดุเหลือใช้ หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่ใช่จากกระบวนการผลิต หรือเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน เช่น สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้จากอาหาร

1.4 ลานคัดแยกสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุเหลือใช้อันตรายและไม่อันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ รวมทั้งที่จัดเก็บไว้ที่โรงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ (Scrap Yard) กำหนดให้มีระบบในการแยกประเภทการทิ้ง, การกำหนดสถานที่จัดเก็บ/ทิ้ง, การบังคับ และการใช้ภาชนะในการจัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อควบคุมการประปัน, การหกร้าวเหลว, ระเหยและการฟุ้งกระจายของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้

2. หน้าที่การปฏิบัติงาน

2.1 ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ให้ถูกต้องตามวิธีการและสถานที่ที่กำหนดก่อนนำไปสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้มาทิ้งให้แยกดังนี้

2.1.1 สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้อันตราย แยกใส่ภาชนะสีแดง

2.1.2 สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ไม่เป็นอันตราย ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แยกใส่ภาชนะสีเขียว

- 2.1.3 สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ไม้อันตราย ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แยกใส่ภาชนะสีเหลือง
- 2.1.4 สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ทั่วไป แยกใส่ภาชนะสีน้ำเงิน
- 2.2 ผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้างาน ตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม Work Instruction ฉบับนี้
- 2.3 แผนกรุ๊การมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการขนถ่ายวัสดุออกนอกโรงงาน รวมถึงการควบคุม, ดูแล, ตรวจสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ที่ขันถ่ายขึ้นรถของผู้รับเหมา
- 2.4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- 2.4.1 ประสานงาน และให้คำปรึกษาแผนกต่างๆ ในการกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
- 2.4.2 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสัญญาให้กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ตามวิธีการที่ถูกต้องภายใต้บังคับของกฎหมาย
- 2.4.3 ยื่นแบบขออนุญาตนำเศษวัสดุเหลือใช้ออกนอกบริษัทต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- 2.4.4 สรุปปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ที่นำออกนอกบริษัทเป็นประจำทุกเดือน
- 2.4.5 ให้ข้อมูลการประเมินความสามารถในการดำเนินการบำบัด/กำจัดของผู้รับเหมา ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผู้รับเหมาโดยตรงเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินโดยรวม
- 2.4.6 พิจารณาความสามารถในการดำเนินการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ของผู้รับเหมารายใหม่
- 2.4.7 ทบทวนความสามารถในการบำบัด/กำจัดของผู้รับเหมา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/สัญญาการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการบำบัด/กำจัด
- 2.4.8 กรณีที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ให้แจ้ง EM หรือ GA พิจารณาอนุมัติ และเมื่อมีการพิจารณาให้เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้เรียบร้อยแล้ว ให้ทบทวน List of Waste อย่างถูกต้อง
- 2.4.9 การฝึกอบรมหัวหน้างานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม/จัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ ให้การฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม Waste Recycling Control Group เป็นผู้ช่วยประสานงานการฝึกอบรม

3. รายละเอียดการปฏิบัติงาน

การขึ้นทะเบียนสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้

- 3.1 เมื่อมีสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในกระบวนการผลิต ให้แจ้ง คุณลักษณะสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ และปริมาณที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ทราบ
- 3.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ รวบรวมปริมาณสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ทั้งหมด เบรย์บเทียบ รายการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้กับกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแยกประเภทของสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ อันตราย และสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ไม่อันตราย และรวบรวมเป็น List of Wastes ของแต่ละแผนก
- 3.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ทำเรื่องขออนุญาตนำออกสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ออกต่อกรมโรงงาน

การคัดเลือก ผู้ประกอบกิจการโรงงานในการนำกลับมาใช้ประโยชน์, กำจัด, บำบัด

- 3.4 ให้ดาวแทนแผนก Pur, MNT, Admin, Acc ร่วมกันคัดเลือก Supplier ที่จะมาคัดแยก, บำบัด, กำจัด, นำกลับไปใช้ใหม่
- 3.5 แผนกธุรการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับคัดแยกสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้, วัสดุที่ใช้ใส่สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ประเภทต่างๆ รวมทั้งการนำวัสดุขึ้นพาหนะของผู้รับประกอบกิจการ
 - 3.5.1 แผนกซ่อมบำรุงพิจารณาเศษเหล็ก, วัสดุ, อุปกรณ์, เครื่องจักร, เครื่องมือ ที่จะนำไปใช้ได้อีก

การคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้

- 3.6 หลังจากที่แผนกได้แจ้งรายละเอียดตามสิ่งปฏิกูลข้อ 6.1 และต้องการนำออกโรงงานให้ แจ้งแผนกธุรการดำเนินงาน
- 3.7 ผู้เกี่ยวข้องต้องคัดแยกสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้แต่ละชนิด ไม่ให้ปะบกัน และนำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ที่ต้องการทิ้งไปบรรจุภัณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
 - 3.7.1 สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ อันตราย แยกใส่ภาชนะสีแดง
 - 3.7.1.1 กรณีสารเคมีที่ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่กำหนด ซึ่งเมื่อมีปริมาณที่ต้องการ ทิ้งให้แจ้งแผนกธุรการ เพื่อประสานงานนำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ไปบำบัด
 - 3.7.2 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ไม่อันตราย ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แยกใส่ภาชนะ สีเขียว

3.7.3 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ไม้อันตราย ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แยกใส่ภาชนะสีเหลือง

3.7.4 สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ทั่วไป แยกใส่ภาชนะสีน้ำเงินและ

3.8 หลังจากดำเนินการในข้อ 6.7 เรียบร้อย ให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ไปทิ้ง ณ ลานคัดแยกสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ ดังนี้

3.8.1 บริเวณ สามแยกแหน่ง GI

3.8.2 บริเวณ Shop แยกช่องบารุง

3.8.3 บริเวณแยกแหน่ง Acrylic

3.8.9 บริเวณแยกแหน่ง NPD

3.8.6 แผนกธุรการมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการนำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ไปทิ้ง ณ ลานคัดแยกด้านหลังโรงงาน

การรับสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้

3.9 พนักงานแผนกธุรการ

3.9.1 ตรวจสอบ Supplier ที่จะเข้ามาคัดแยกสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ตาม List รายชื่อ และวัสดุที่จะขนได้ตามเอกสาร

3.10 นำ Supplier ไป ณ ลานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ตามที่กำหนดเพื่อ

3.10.1 คัดแยกสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle)

3.10.2 ควบคุมมิให้ Supplier นำของอื่นๆ นอกจากที่อยู่ในลานคัดแยกสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ออกไป

3.10.2.1 กรณีถุงปูนให้ตามเจ้าหน้าที่แผนก Mold Shop

3.10.2.2 กรณีเศษเหล็ก และอุปกรณ์ให้ตามเจ้าหน้าที่แผนกช่องบารุง

3.10.3 นำ Supplier ไปซั่งน้ำหนักเพื่อนำไปให้ฝ่ายจัดซื้อคิดเงิน

3.10.4 Supplier ชำระเงิน และรับใบ Gate Pass จากฝ่ายบัญชี

3.11 ควบคุม/ตรวจสอบ การขยับขยับของผู้รับเหมา เพื่อป้องกันการหกร่วงหล, ฟุ้งกระจายของสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการขยับขยายภายในบริษัท และระหว่างการขนส่ง หากพบข้อบกพร่องให้ดำเนินการแก้ไขทันที หรือหากไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ให้แจ้งหัวหน้างาน หรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม Waste & Recycling Control Group

ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข

3.12 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ที่ขายไม่ได้

การขอนออกนอกบริษัท

กำหนดให้มีการทำบันทึกการขอนย้ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ทุกครั้งที่มีการขอนย้าย และเก็บเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอนย้ายจากผู้รับเหมา เก็บไว้เป็นบันทึกอ้างอิง และบันทึกลงใน FORM NO.F-EMS.MS-031 “บันทึกการขอนย้ายสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ออกนอกโรงงาน”

3.13 Supplier ต้องขน หรือนำของออกจากโรงงานในเวลา 8.00-17.00 น. เท่านั้น

3.14 รปภ.ตรวจสอบในการชำระเงินและ Gate Pass ทุกครั้ง และรายชื่อ Supplier กับของที่สามารถเข้าออกไปได้ทุกครั้ง

3.15 ส่งใบกำกับการขอนเชย์วัสดุให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ทุกวัน

การรายงาน

3.16 ทุกสิ้นเดือน สรุป/ส่งรายงานประจำเดือนการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ภายในบริษัท โดยใช้ FORM NO. F-EMS.MS-028 “รายงานประจำเดือนการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุเหลือใช้ภายในบริษัท” ให้แก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (Waste & Recycling Control Group) ของแต่ละ Division ทบทวน/อนุมัติ

2. การจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัทเครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันແಡนдар์ดฯ (โรงงานรังสิต) มีการดำเนินงานในการจัดการคุณภาพอากาศในโรงงานโดยมอบหมายให้บริษัท เอ็นไวนอนเมนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดและจัดทำรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งในปี 2547 ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังต่อไปนี้

1. การตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศทำงานและสภาพความร้อน

เมษายน 2547

ตารางที่ 1.1 วิธีการเก็บตัวอย่างและเทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณสารเคมี

ตัวอย่างที่ตรวจวัด	การเก็บตัวอย่าง	การตรวจวัดและวิเคราะห์
Working Condition		
- Total dust	Personal air sample with filter holder (Polyvinyl Chloride)	Gravimetric Method (Filter Weight)
- Respirable dust	Personal air sample with filter holder (Cyclone : Polyvinyl Chloride)	Gravimetric Method (Filter Weight)
- Heat Stress	Heat Stress Monitor	Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)

ผลและสรุปผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน และสภาพความร้อนของโรงงาน เปรียบเทียบมาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 1.2 และตารางที่ 1.3

1.1. ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศบริเวณการทำงาน

ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน จำนวน 9 บริเวณ ดังแสดงในตารางที่ พ布ว่า ดัชนีมลพิษอากาศที่ดีตรวจวัดทุกบริเวณ มีความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) และ มาตรฐานที่กำหนดโดย American Conference of Governmental Industrial Hygienists 1998 (ACGIH) ยกเว้นบริเวณแผนก Finishing C/S ที่มีปริมาณ Total dust สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 1.2 ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน

(เก็บตัวอย่างวันที่ 29 เมษายน 2547)

บริเวณที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน กระทรวง แรงงานฯ ¹	มาตรฐาน ACGIH ²
1. แผนกผสมน้ำสีป (Slip House)	Total dust	1.111 mg/ m ³	15	10
	Respirable dust	0.557 mg/ m ³	5	3
2. จุดพักแวร์แห่งรอตรวจ สอบ(White Ware Park)	Total dust	1.250 mg/ m ³	15	10
	Respirable dust	0.625 mg/ m ³	5	3
3. แผนกสเปรย์ Cell 2 (เครื่อง B2)	Total dust	1.613 mg/ m ³	15	10
	Respirable dust	0.537 mg/ m ³	5	3
4. ห้อง Grind	Total dust	3.571 mg/ m ³	15	10
	Respirable dust	0.510 mg/ m ³	5	3
5. แผนก Finishing C/S (โรง เต้า)	Total dust	4.839 mg/ m ³	15	10
	Respirable dust	0.537 mg/ m ³	5	3
6. แผนก Acrylic (ห้องตัดขอบ ย่าง)	Total dust	1.042 mg/ m ³	15	10
	Respirable dust	0.520 mg/ m ³	5	3
7. แผนก Mold Shop (เครื่อง ผสมปูน)	Total dust	4.891 mg/ m ³	15	10
	Respirable dust	1.087 mg/ m ³	5	3

บริเวณที่ตรวจวัด	ตัวชี้ที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน กระทรวง แรงงานฯ ¹	มาตรฐาน ACGIH ²
8. แผนก Finishing C/S (โรง เนื้อล่าง)	Total dust	39.67 mg/ m ³	15	10
	Respirable dust	2.174 mg/ m ³	5	3
9. Processing Plant - Slip	Total dust	3.448 mg/ m ³	15	10
	Respirable dust	0.573 mg/ m ³	5	3

หมายเหตุ 1.¹ มาตรฐานกระทรวงแรงงานฯ = มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) หมวด 1

2.² ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 1998.

1.2. สภาพความร้อน (WBGT)

ได้ทำการตรวจวัดสภาพความร้อนในบริเวณการทำงานของโรงงาน จำนวน 11 บริเวณ สภาพความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เป็นดังนี้

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานคุณครุของความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 หมวด 1 ความร้อน ผลการตรวจวัด อุณหภูมิเวทบลปโกลบ (WBGT) พบว่า บริเวณที่ทำการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่แนะนำ แต่มีข้อควรระวังสำหรับบริเวณทางเดินเตา 6 และ 7 (ด้านหน้า) ทางเดินเตา 6 และ 7 (ด้านหลัง) ทางเดินเตา 10 และ 11 (หัวเตา) และหน้าเตา 15 และ 16 ที่มีค่า WBGT สูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด

มาตรฐานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งปัจจุบันใช้ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม พ.ศ. 2515 หมวด 1 ความร้อน ผลการตรวจวัดอุณหภูมิอากาศ (เทอร์โมมิเตอร์กระแสไฟฟ้า) พบว่า ทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัดมีค่าไม่เกินกว่า 45 องศาเซลเซียส

2. การตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นสารเคมีในบรรยากาศการทำงานและปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายนอกจากปล่องของโรงงาน พฤษภาคม 2547

วิธีการตรวจวัด

ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ดำเนินการดังวิธีการในตารางที่ 1.4

ตารางที่ 1.4 วิธีการเก็บตัวอย่างและเทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณสารเคมี

ดัชนีที่ตรวจวัด	การเก็บตัวอย่าง	การตรวจวัดและวิเคราะห์
Working Condition		
- Total dust	Personal air sample with filter holder (Polyvinyl Chloride)	Gravimetric Method (Filter Weight)
- Respirable dust	Personal air sample with filter holder (Cyclone : Polyvinyl Chloride)	Gravimetric Method (Filter Weight)
Stack Sampling & Analysis	Isokinetic Stack Sampling Technique	Pre-Post Weight Difference (U.S.EPA.Method 5)
- Particulate Matter (TSP)		
- Sulfur Dioxide (SO ₂)	Impinger, Chemical absorption	Barium-thorin titration (U.S.EPA.Method 6)
- Nitrogen Dioxide (NO ₂)	Vacuum Flask, Chemical absorption	Phenoldisulfonic Acid Method (U.S.EPA.Method 7)
- Carbon Monoxide (CO)	Air Sampling Bag	NDIR CO Analyzer (U.S.EPA.Method 10)

ผลและสรุปผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปริมาณความเข้มข้นสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน และปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโรงงาน เปรียบเทียบกับมาตรฐาน มีดังต่อไปนี้

2.1. ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศบริเวณการทำงาน

ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงานบริเวณ NPD ดังตาราง พบว่า ดัชนีมลพิษอากาศที่ตรวจวัด มีความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) และมาตรฐานที่กำหนดโดย (ACGIH) American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 1998.

ตารางที่ 1.5 ผลการตรวจป्रิมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน (เก็บตัวอย่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2547)

บริเวณที่ตรวจวัด	ตัวนี้ที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน กระทรวง แรงงานฯ ¹	มาตรฐาน ACGIH ²
NPD	Total dust	1.613 mg/ m ³	15	10
	Repairable dust	0.862 mg/ m ³	5	3

หมายเหตุ 1. " มาตรฐานกระทรวงแรงงานฯ = มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) หมวด 1

2. ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 1998.

2.2. การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

จากการตรวจดูคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโรงงาน ผลการตรวจเปรียบเทียบค่ามาตรฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้

ปล่อง Spray A2 (ตู้พ่น) ผลการตรวจวัดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 พบว่า อากาศที่ระบายออกจากปล่องมีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองเท่ากับ 18.47 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ ค่าที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) พบว่า ฝุ่นละอองที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ปล่อง Spray B2 (ตู้พ่น) ผลการตรวจวัดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 พบว่า อากาศที่ระบายออกจากปล่องมีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองเท่ากับ 33.97 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ ค่าที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) พบว่า ฝุ่นละอองที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ปล่อง Cast Shop (โรงกลาง) ผลการตรวจวัดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 พบว่า อากาศที่ระบายออกจากปล่องมีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองเท่ากับ 129.21 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ ค่าที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) พบว่า ฝุ่นละอองที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ปล่อง Cast Shop (โรงใต้) ผลการตรวจวัดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 พบว่า อากาศที่ระบายออกจากปล่องมีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองเท่ากับ 17.84 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ ค่าที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) พบว่า ฝุ่นละอองที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ปล่องตู้ขัดทราย ผลการตรวจวัดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 พบว่า อาการที่ระบายนอกจาก ปล่องมีปริมาณความเข้มข้นของผุ่นละอองเท่ากับ 510.82 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ ค่าที่ได้เมื่อ ปรับเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) พบว่า ผุ่นละอองที่ตรวจวัดมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ปล่อง Exhaust Dryer No.7 ผลการตรวจวัดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 พบว่า อาการที่ระบายนอกจากปล่องมีปริมาณความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เท่ากับ 15.23 ส่วนในล้านส่วน, ในโตรเจนไดออกไซด์เท่ากับ 0.88 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศและคาร์บอนมอนอกไซด์เท่ากับ 131.00 ส่วนในล้านส่วน ค่าที่ได้เมื่อปรับเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) พบว่า ทุกดังนี้ที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ปล่อง Pipio Cooling Fan Dryer No.10 ผลการตรวจวัดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 พบว่า อาการที่ระบายนอกจากปล่องมีปริมาณความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เท่ากับ 3.59 ส่วนในล้านส่วน, ในโตรเจนไดออกไซด์เท่ากับ 24.39 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศและคาร์บอนมอนอกไซด์เท่ากับ 102.00 ส่วนในล้านส่วน ค่าที่ได้เมื่อปรับเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) พบว่า ทุกดังนี้ที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

3. การจัดการน้ำเสีย

3.1 ระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารและห้องน้ำห้องส้วม

น้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องส้วมและโรงอาหาร จะผ่านการบำบัดจากหน่วยบำบัดย่อย (ถังแซฟ) และจะหลงสู่ป่าเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ซึ่งเป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยอาศัยกลไกการย่อยสลายทางชีวภาพ โดยมีมวลจุลชีพในบ่อ การย่อยสลายจะใช้กลไกแบบการใช้ออกซิเจน (Aerobic Oxidation) ซึ่งจำเป็นต้องมีเครื่องเติมอากาศ สารอินทรีย์ (ในน้ำเสีย) จะถูกย่อยสลายไปเป็นเชลล์จุลชีพแล้วจึงผ่านถังกรองทรายแบบกรอง沙 เพื่อแยกสารแขวนลอยออกจากน้ำ ซึ่งจะทำให้น้ำที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพดีและสามารถนำไปใช้ในการอุปโภคได้


1. ปริมาณและลักษณะน้ำเสียที่ใช้ในการออกแบบ

Flow rate (ปริมาณน้ำเสีย)	200 ลบม./วัน
BOD	100 มก./ล.
SS (สารแขวนลอย)	52 มก./ล.
PH	9.1

2. คุณภาพน้ำหลังการบำบัด

BOD	< 5 mg./l.
SS (สารแขวนลอย)	น้อยกว่า 5 mg./l.
pH	6-8
Turbidity	< 5 NTU

ขั้นตอนการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย



รายละเอียดการทำงาน

1. น้ำเสียจากบ่อ Sump หลังสุด ซึ่งรวมรวมน้ำเสียมาจากบริเวณห้องอาหารจะถูกสูบน้ำมายังระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะทำการปรับปรุงจากระบบบ่อเดิมอากาศเดิม โดยจะแบ่งออกเป็นช่องๆ ให้สามารถกักน้ำได้โดยมีระยะเวลา กักน้ำตามที่ได้ออกแบบ
2. บ่อเดิมอากาศหมายเลข 1,2 (Aerated Lagoon No. 1,2) จะเป็นบ่อเดิมอากาศ โดยจะมีการเลี้ยงเชื้อจุลชีพประเภทต้องการอากาศ (Aerobic) ภายในบ่อจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศ (Aerator) เพื่อถ่ายออกน้ำเสียงสูบน้ำเสียและผสมผสานน้ำเสียกับเซลล์จุลชีพให้มีสัมผัสน้อยลงทั้งทั่วถึง
3. น้ำเสียจากบ่อเดิมอากาศจะล้นผ่านห้องออก และไหลสู่บ่อคงด้า (Polishing Pond) ซึ่งจะทำหน้าที่ดักตะกอนเซลล์จุลชีพที่เกิดขึ้นให้ตกตะกอนลงกันดังและย่อยสลายด้วยตัวเองให้มีสภาพคงด้า น้ำใส จะไหลล้นสู่บ่อพัก (Wastewater Sump No.1)
4. น้ำเสียจากบ่อเดิมอากาศ (Aerated Lagoon เดิม) จะไหลผ่าน Outlet Structure ไปยังบ่อพัก 1 (Wastewater Sump No.1) และจะถูกสูบน้ำมายังบ่อพักโดย Wastewater Transfer Pump หมายเลข 1,2 (1 Working, 1 Stand-by)
5. น้ำเสียจากบ่อพักหมายเลข 1 จะถูกสูบต่อไปเข้าสู่ถังกรองทรายแบบกรองช้า (Slow Sand Filter)
6. ถังกรองทรายแบบช้า (Slow Sand Filter) เป็นถังกรองทรายที่มีอัตราการกรองต่ำ (มีอัตราในการกรองประมาณ 8 เมตร/วัน) น้ำเสียซึ่งเจือปนด้วยสารแขวนลอยจะไหลเข้าด้านบนของถัง สารแขวนลอยจะถูกกรอง และติดอยู่บริเวณชั้นหน้าของสารกรอง (ทราย) น้ำใสที่กรองได้จะซึมผ่านชั้นทรายลงสู่ด้านล่างถัง (ไหลดโดย Gravity) ขณะที่มีการกรองสารแขวนลอย สารที่ถูกกรองได้จะค่อยๆ สะสมด้วยทำให้เกิดการอุดตัน ในที่สุดระยะเวลาในการกรองจะขึ้นอยู่กับความเบื้องชั้นของสารแขวนลอย ถ้าเบื้องชั้นมากจะระยะเวลาในการกรองจะนานอย่างไรโดยปกติถังกรองแบบกรองช้าจะมีระยะเวลาในการกรองประมาณ 5-30 วัน การทำความสะอาดชั้นกรองจะทำได้โดยดักและลอกผิวหน้าทรายออกไปทำความสะอาดสะอาดประมาณ 10-15 ซม. และนำทรายที่ทำความสะอาดกลับมาเดิมตามเดิม แล้วจึงเริ่มการกรองได้
7. บ่อสูบน้ำเสียหมายเลข 2 (Wastewater Sump No.2) จะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำที่ผ่านการกรองจากถังกรองทรายแบบกรองช้า (Slow Sand Filter) จะไหลมาเก็บที่บ่อสูบหมายเลข 2 จะมี Wastewater Transfer Pump No.3,4 ซึ่งจะทำหน้าที่สูบน้ำเสียไปเก็บที่ถังเก็บน้ำใส (Storage Tank)
8. ถังเก็บน้ำใส (Storage Tank) เป็นถังคอนกรีตมีปริมาตรเก็บกักน้ำ 110 ลบ.ม. จะเก็บน้ำใสที่ผ่านการกรอง น้ำที่บรรจุอยู่ในถังนี้จะมีความสะอาดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

3.2 ระบบบำบัด Slip และ Glaze

ระบบบำบัด Slip ตั้งอยู่บริเวณแผนก Maintenance ส่วนระบบบำบัด Glaze ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงงาน ซึ่งทั้งสองระบบนี้อ้าคัยกับไลทางเคมี โดยการเติมสารเคมีเพื่อช่วยในการเกิดกระบวนการสร้างตะกอน (Coagulation-Flocculation) จากนั้นจึงแยกตะกอนที่เกิดขึ้นโดยการกรองด้วย Filter Press

1.3 นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538 กำหนดให้สถานประกอบกิจกรรม ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นั้น

บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ชุดใหม่ทั้งหมด 13 ท่านซึ่งจะเข้ามาปฏิบัติภารกิจในช่วงปี 2547-2548 ประกอบด้วย รายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. คุณเน้นทันช	ชลายนาวนห์	เป็น	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. คุณสมเกียรติ	วงศารีญสิน	เป็น	ประธานคณะกรรมการ
3. คุณสมบัติ	โลหะศรี	เป็น	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
4. คุณรังสรรค์	กันทัด	เป็น	กรรมการ
5. คุณวิชณุ	เวทยาวงศ์	เป็น	ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
6. คุณสถาวิชญ์	บุญญาณสุทธิชัย	เป็น	ผู้จัดการแผนกเดา
7. คุณไพรัช	พงษ์สวัสดิ์	เป็น	กรรมการ
8. คุณวชิระ	ชัยภัทรเศรษฐ์	เป็น	ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์
9. คุณอนงก	ประสงค์	เป็น	กรรมการ

10. คุณชลี	ไทรโยคกิจติ	ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
	เป็น	กรรมการ
11. คุณอร่านาจ	สันนิชี	ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
	เป็น	กรรมการ
12. คุณนครศักดิ์	นิตเพชร	ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
	เป็น	กรรมการ
13. คุณศุภลักษณ์	ไชยแสงบุญ	ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
	เป็น	กรรมการ
14. คุณมนัส	ครีสุวรรณ	ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
	เป็น	กรรมการ
15. คุณจริรัณน์	แสงบูรณะ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฯ วิชาชีพ
	เป็น	กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีอำนาจหน้าที่ และกระทำการใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของทุกพื้นที่ในโรงงาน รังสิต ดังนี้

- ประชุมประจำเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- สำรวจด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปั้นปูรุ่งเกื้อกูล เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย ความปลอดภัยในการทำงาน และ/หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับ เหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ สถานประกอบการ
- กำหนดระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
- จัดทำนโยบาย แผนงานประจำปี โครงการ หรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกเวลางาน เพื่อป้องกันและลดการเกิด อุบัติเหตุ การประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัย ในการทำงาน
- จัดทำโครงการ หรือแผนงานการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ

8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อกรรมการผู้จัดการ
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี
10. ควบคุม สังการและระงับเหตุฉุกเฉินด่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงงานรังสิต
11. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ในการทำงานอื่นที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย

1.4 ระเบียนข้อบังคับ

ระเบียนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี

1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นระบบด้านการจัดการด้านสารเคมีอันตรายในบริษัทฯ และสามารถนำระบบการจัดการด้านสารเคมีอันตรายไปใช้ในการกำหนดวิธีการในการสั่งซื้อ/นำเข้า การเก็บรักษา การนำไปใช้งาน ตลอดจนการจัดการหากของเสียจากสารเคมีอันตราย

2. ขอบเขต

ประกาศนี้บังคับใช้กับพนักงาน, ผู้รับเหมาทุกท่าน ขณะปฏิบัติงาน ณ บมจ. เคืองสุขภัณฑ์ อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) โรงงานรังสิตเท่านั้น

3. คำจำกัดความ

3.1 สารเคมี หมายถึง ส่วนประกอบทางเคมีหรือส่วนผสมทางเคมีไม่ว่าจะเป็นแบบเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสังเคราะห์ขึ้น ดังต่อไปนี้

- 3.1.1 วัตถุระเบิดได้
- 3.1.2 ก๊าซพิษหรือไวไฟ
- 3.1.3 ของเหลวมีพิษหรือไวไฟ
- 3.1.4 ของแข็งมีพิษหรือไวไฟ
- 3.1.5 วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเบอร์ออกไซด์
- 3.1.6 วัตถุมีพิษหรือวัตถุที่ทำให้เกิดโรค
- 3.1.7 วัตถุกัมมันตรังสี
- 3.1.8 วัตถุกัดกร่อน
- 3.1.9 วัตถุอันตรายชนิดอื่นๆ ที่ไม่จัดเข้าประเภททั้ง 8

3.2 สถานที่จัดเก็บ หมายถึง ห้อง, อาคาร หรือบริเวณสถานที่จัดเก็บสารเคมี

3.3 MSDS (Material Safety Data Sheet) หมายถึง ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

4. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment Officer)

4.1.1 เป็นผู้ตรวจสอบผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานด้านสารเคมี รวมถึงการตรวจสอบในการจัดซื้อสารเคมีอันตรายชนิดใหม่

4.1.2 เป็นผู้ประสานงานและกำหนดมาตรฐานพื้นที่ การนำไปใช้ การจัดเก็บ การขนถ่ายและการจัดการของเสีย หรือกระบวนการนำสารเคมีอันตรายกลับมาใช้ใหม่

4.1.3 ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data Sheet; MSDS) ระบบการจัดการของเสียอันเกิดจากสารเคมีอันตรายในส่วนกลางทั้งหมด

4.1.4 เป็นผู้ควบรวม ตรวจสอบ และเป็นตัวแทนของบริษัทในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ เช่น การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการเพื่อนำเข้าหรือมีไว้ในครอบครองสารเคมีอันตรายนั้น รวมถึงติดต่อผู้รับบริการกำจัดสารเคมีอันตราย เพื่อทำการกำจัดของเสียอันเกิดจากการปฏิบัติงานด้านสารเคมี

4.2 แผนกจัดซื้อ

4.2.1 เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในการจัดซื้อ ถ้าไม่มีรายละเอียดความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) หรือไม่มีการอนุมัติการใช้หรือยังไม่มีการกำหนด Spec ของสารเคมี (Chemical Material Specification) ในระบบควบคุมเอกสารจะไม่มีการจัดซื้อสารเคมีดังกล่าวจนกว่าจะมีข้อสรุปจากผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.2.2 เป็นผู้กำหนดข้อตกลงในการจัดซื้อ ให้เป็นไปตามกฎหมายบังคับที่เหมาะสมทั้งด้านหีบห่อของผลิตภัณฑ์, เครื่องหมาย, ฉลากของสารเคมี, วิธีการจัดส่งและข้อมูลด้านความปลอดภัยสารเคมีของสารเคมีนั้นๆ

4.3 แผนกจัดเก็บ (Store Section)

4.3.1 เป็นผู้ควบคุมสภาวะในการจัดเก็บสารเคมีอันตราย และของเสียที่เกิดขึ้นของส่วนกลางให้เป็นไปตามข้อกำหนด

4.3.2 เป็นผู้ควบคุมการขนถ่าย, เปิกจ่ายสารเคมีจากส่วนกลางไปยังพื้นที่การผลิต

4.4 ผู้จัดการแผนก หรือหัวหน้าแผนก

4.4.1 Production Area Team Leader มีหน้าที่รับผิดชอบในการที่นำระเบียนปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องและมั่นใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติได้ถูกต้องกับระเบียนปฏิบัตินี้

4.4.2 แต่งตั้ง Drum Coordinator ซึ่งอาจมีมากกว่า 1 คนและทำงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ โดย Drum Coordinator จะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรการจัดเก็บและการกำจัดของเสียอันตราย จาก Safety and Environment Officer

4.5 ผู้ประสานงานการจัดเก็บสารเคมี (Drum Coordinator)

4.5.1 เป็นผู้ควบคุมปริมาณการจัดเก็บของสารเคมีอันตรายที่ใช้ในกระบวนการผลิต ในปริมาณที่เหมาะสม

4.5.2 เป็นผู้ดูแล, ตรวจสอบฉลาก, ภาชนะและการจัดเก็บรวมถึงการแยกของเสียตามสภาพของสารเคมีอันตรายนั้น

4.5.3 เป็นผู้ตรวจสอบสารเคมีที่เข้ามาว่าอยู่ในสภาพพากะบรรจุที่เรียบร้อย รวมทั้งมีเครื่องหมาย, ฉลากของสารเคมีอันตรายของสารเคมีนั้นๆ ตามข้อกำหนด Check Sheet

4.5.4 จัดเตรียมข้อมูลด้านความปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data Sheet; MSDS) ไว้ในพื้นที่ที่มีการใช้งานสารเคมีอันตรายนั้นๆ ให้สะดวกต่อการใช้งานได้อย่างทันที รวมทั้งการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน

4.5.5 ควบคุมให้มีการขนย้ายของเสีย, ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุจากพื้นที่การผลิตไปในจุดที่กำหนด

4.6 พนักงานปฏิบัติการ

4.6.1 มีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่าน, ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามขั้นตอน กฏข้อบังคับของบริษัทเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น

4.6.2 ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

4.6.3 รายงานสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรืออันตรายจากสารเคมีที่อาจเกิดขึ้นให้หัวหน้างานทราบ

4.7 ผู้ทำการสั่งซื้อสารเคมีเข้ามาใช้งาน

4.7.1 เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่จะทำการสั่งซื้อ ได้แก่ เอกสารด้านความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) รวมถึงการกำหนด Spec ของสารเคมี (Chemical Material Specification) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

4.7.2 ในการนี้ที่ทำการสั่งซื้อสารเคมีเข้ามาเพื่อทำการทดลอง ต้องหาพื้นที่ในการจัดเก็บสารเคมีนั้นให้เหมาะสม รวมถึงระบุชื่อผู้รับผิดชอบสารเคมีนั้นๆ และให้ผู้รับผิดชอบทำการเก็บเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS) ให้สะดวกต่อการค้นหาได้

4.7.3 กำหนดวิธีการขนส่งในการกำจัดสารเคมีอันตราย ที่เหลือใช้จากการผลิต หรือจาก การทดลอง

4.8 แผนกธุรการ

4.8.1 มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการขนย้ายของเสีย และของเสียอันตราย จากพื้นที่ การผลิตสู่บริเวณจุดจัดเก็บ รวมทั้งจากจุดจัดเก็บสู่ภายนอก

5. ข้อปฏิบัติเรื่อง การจัดซื้อ และการเปลี่ยนแปลงการใช้

5.1 ในกรณีมีการจัดซื้อสารเคมีใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงการใช้สารเคมี ให้หัวหน้าแผนกนั้นๆ เรียนไป Chemical Control Form (CCF01) พร้อมข้อมูลเคมีภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่าย และส่งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

5.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ตามแบบฟอร์ม และส่งกลับให้หัวหน้า แผนก

5.2.1 กรณีที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ไม่เห็นชอบให้หัวหน้าแผนกนั้นๆ จัดประชุม ผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อมูลอีกครั้ง ในกรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ให้ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยเป็นผู้ชี้ขาด

5.3 หัวหน้าแผนกด้องส่งใบประเมินการใช้สารเคมีที่ผ่านการเห็นชอบแล้วทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อสารเคมีให้กับแผนกจัดซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบใน

ประเมิน Chemical Control Form 01 (CCF01) ที่สมบูรณ์ก่อนการจัดซื้อสารเคมีทุกครั้งโดย

5.4 เจ้าหน้าที่จัดซื้อมีหน้าที่แจ้งระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสารเคมีให้ผู้จัดจำหน่ายทราบ และ มีหน้าที่ติดต่อขอข้อมูลเคมีภัณฑ์ จากผู้จัดจำหน่ายและส่งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ

6. ข้อปฏิบัติเรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมี

6.1 หัวหน้าแผนกมีหน้าที่จัดทำรายชื่อสารเคมีที่ใช้ในแผนก และทำการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งลงใน Chemical Storage form (CCF02) โดยเก็บต้นฉบับไว้ที่แผนกและส่งสำเนาให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ

6.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย มีหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายชื่อการใช้สารเคมีทั้งหมดในพื้นที่โรง งานรังสิต และทบทวนรายชื่อการใช้สารเคมีทุก 1 ปี

6.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย มีหน้าที่เก็บ, แพล และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเคมีภัณฑ์

7. บรรจุภัณฑ์

7.1 บรรจุภัณฑ์ต้องปิดสนิทจากผู้ผลิตอย่างถูกต้องเรียบร้อยเท่านั้นโดยบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่เข้ามาต้องถูกตรวจสอบโดย Drum Coordinator ตาม Chemical Control Form (CCF01)

7.2 สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอันตราย และคำว่า “สารเคมีอันตราย” หรือ “วัตถุมีพิษ” หรือคำอื่นที่แสดงถึงอันตรายตามชนิดสารเคมีอันตรายนั้น เป็นอักษรสีแดงหรือดำขนาดใหญ่กว่าอักษรอื่นซึ่งเห็นได้ชัดเจน

7.2.1 ชื่อทางเคมีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสารเคมีอันตราย

7.2.2 ปริมาณและส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย

7.2.3 อันตรายและการเกิดพิษจากสารเคมีอันตราย

7.2.4 คำเตือนเกี่ยวกับวิธีเก็บ, วิธีเชื้อ, วิธีเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายและวิธีกำจัดทึบห่อภาชนะบรรจุหรือวัสดุหุ้มห่อสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ให้มีสาระสำคัญโดยสรุปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดตามข้อ 5.3.1.3

7.2.5 วิธีปฐมพยาบาลเมื่อมีอาการหรือความเจ็บป่วยเนื่องจากสารเคมีอันตราย และคำแนะนำให้รับส่งผู้ป่วยไปหาแพทย์สำหรับรายละเอียดตาม (7.2.3)-(7.2.5) จะพิมพ์ไว้ในใบแทรกกำกับในภาชนะบรรจุได้

7.3 ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือเกิดการร้าวไหลหรือเสียหายของฉลาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ และเจ้าหน้าที่จัดซื้อโดยทันทีเพื่อส่งบรรจุภัณฑ์ตั้งกล่องลับไปยังผู้จัดจำหน่าย

8. การจัดเก็บในพื้นที่ส่วนกลาง

8.1 สถานที่จัดเก็บสารเคมีที่ถูกต้องตามมาตรฐานต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ โดยแผนก Store จัดกรอกแบบฟอร์ม Chemical Storage form (CCF02) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพิจารณา

8.2 เมื่อสารเคมีเข้ามาควรจัดเก็บในพื้นที่ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่แผนก Store มีหน้าที่รับผิดชอบนำบรรจุภัณฑ์ไปเก็บในพื้นที่ส่วนกลาง โดยสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากันต้องเก็บแยกออกจากกัน รวมทั้งของเสียที่เกิดจากการใช้ด้วย ซึ่งควรใช้ผังในการแยกออกจากกัน และควรแยกการจัดเก็บสารเคมีตามที่กำหนด ห้อง 9 ประเภท ตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง ประเภทสารเคมี

9. การจัดเก็บในพื้นที่ทั่วไป หรือ พื้นที่การผลิต

9.1 ผู้ใช้จากแผนก Drum Coordinator ต่างๆ ต้องจัดตั้งพื้นที่สำหรับการใช้สารในกระบวนการผลิต ของเสีย และบรรจุภัณฑ์เปล่าที่ใช้เสร็จแล้ว โดย Drum Coordinator จัดกรอกแบบฟอร์ม Chemical Storage form (CCF02) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ พิจารณา

9.2 หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมการติดฉลาก, ป้าย และข้อมูลความปลอดภัยต่างๆ ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

9.3 ให้ Drum Coordinator ตรวจสอบตามการจัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ทุกๆ 3 เดือน

10. การขันถ่าย

- 10.1 ในการนำสารเคมีจากบรรจุภัณฑ์ใหม่ไปสู่บรรจุภัณฑ์เล็ก ผู้ที่มาดำเนินการดังกล่าวต้องรับผิดชอบในการติดฉลาก ข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ เป็นผู้จัดเตรียมฉลาก ให้แผนกต่างๆ และหัวหน้าแผนกที่หน้าที่ควบคุมให้มีการติดฉลาก ตามมาตรฐานที่จัดเตรียมไว้
- 10.2 ถ้ามีการขันถ่ายของเหลวติดไฟ จะต้องมีการติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- 10.3 การหกและร้าวไหลต้องทำความสะอาดโดยทันที เมื่อจัดการปัญหาต่างๆ ได้แล้ว บรรจุภัณฑ์ที่ร้าวไหลเมื่อถูกจัดการแล้วควรสูบไปในพื้นที่ส่วนกลาง ถ้าการหกและร้าวไหลทำให้มีผลต่อสิ่งแวดล้อมต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ โดยทันที
- 10.4 การขันส่งบรรจุภัณฑ์ไปในพื้นที่การผลิตต้องทำอย่างปลอดภัยตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การขันถ่ายสารเคมี

11. ข้อปฏิบัติเรื่อง การเฝ่าระวัง และการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม

- 11.1 แผนกต้องทำการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อย 6 เดือนครั้ง หรือตาม MSDS กำหนด
- 11.2 การทำงานกับสารเคมี พนักงานใหม่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการทำงาน, การตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจสุขภาพเมื่อมีการเปลี่ยนงาน ซึ่งต้องไปทำงานสัมผัสกับสารเคมีใหม่ทุกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ เป็นผู้พิจารณา โดยร่วมกับ Drum Coordinator กำหนดรายละเอียดการตรวจสุขภาพของพนักงานในตำแหน่งที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีนั้น

12. ข้อปฏิบัติเรื่อง การให้ความรู้ การฝึกอบรม

- 12.1 Drum Coordinator ต้องจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน, การจัดเก็บ, การขันถ่าย, การบรรจุ, การปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติ เมื่อสารเคมีนั้นเกิดหกและร้าวไหล และแสดงไว้ในแผนก ณ ที่ที่พนักงานสามารถคว้าได้อย่างสะดวก
- 12.2 Drum Coordinator ต้องจัดให้ความรู้พนักงานทุกท่านที่ต้องเกี่ยวข้องหรือสัมผัสรายงานเคมีต้องได้รับการอบรม เรื่องฉลาก, ข้อมูลเคมีภัณฑ์, อันตราย, การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและการปฐมพยาบาลก่อนการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีทุกครั้ง
- 12.3 การขอทำงานล่วงเวลาของพนักงานทำงานเกี่ยวกับสารเคมีต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้างานทุกครั้ง

13. ข้อปฏิบัติ เรื่อง การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

13.1 หัวหน้างานด้องจัดเตรียมและควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยตามข้อมูลเคมีกันท์และมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

13.2 Drum Coordinator ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์, วิธีปฐมพยาบาล จัดวางไว้ในที่ที่พนักงานสามารถถือได้สะดวก

13.3 หัวหน้างานด้องจัดเตรียมที่ลังเมือ, ที่ลังตาฉุกเฉินและสถานที่ทำการสะอาด

14. การจดจำเพิง และแผนฉุกเฉิน

14.1 Drum Coordinator ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ที่ใช้ในการดับเพลิงให้เพียงพอ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

14.2 Drum Coordinator ต้องจัดเตรียมวัสดุดูดซับ เช่น ทราย, ขี้เลือย, สารสังเคราะห์ไว้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของก๊าซสิ่งแวดล้อมได้

14.3 ในกรณีเกิดเหตุสารเคมีหลั่งไว้ให้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมเหตุฉุกเฉิน (W-EHS-001) และหลักปฏิบัติเรื่อง การอพยพและเคลื่อนย้าย (W-EHS-003)

15. ข้อปฏิบัติ เรื่อง การขยะและการทำลาย

15.1 ผู้ใช้มือหน้าที่ในการคัดแยกขยะ และนำไปเบิกในพื้นที่ที่กำหนดต้องทิ้งในถังที่เดรียมไว้ และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การกำจัดของเสีย

15.2 Drum Coordinator มือหน้าที่แจ้งข้อมูลของเสีย ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทราบ

16. การพิจารณาโทษ

16.1 สำหรับพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ การควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี บริษัทฯ จำเป็นต้องพิจารณาโทษ ตามข้อบังคับในการทำงานบริษัทฯ หมวดที่ 8 เรื่อง วินัย และบทลงโทษทางวินัยชุด ก. ดังนี้

ฝ่าฝืนครั้งที่ 1 ตักเตือนด้วยวาจาและยันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

ฝ่าฝืนครั้งที่ 2 ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรหรือมีกำหนดอายุ 1 ปี

ฝ่าฝืนครั้งที่ 3 พักงานไม่เกิน 3 วัน และตัดค่าจ้างไม่เกิน 3 วันทำงาน

ฝ่าฝืนครั้งที่ 4 ปลดออก

16.2 การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาในการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ หมวดที่ 8 เรื่อง วินัย และบทลงโทษทางวินัยข้อ 56

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขระเบียบปฏิบัติงานฉบับดังกล่าว

บทที่ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. การตรวจความปลอดภัยประจำวัน

- จัดแปลงแบบตรวจความปลอดภัยและสุขภาพเพื่อจัดทำเป็นแบบตรวจความปลอดภัยประจำวัน Check Sheet
- ดำเนินการตรวจความปลอดภัยประจำวันเพื่อหาจุดที่เป็นปัญหาในขั้นต้นและเก็บไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินการ ซึ่งสารถสรุปสิ่งที่เป็นปัญหาหลักๆ ได้ทั้งหมด 4 ปัญหาหลัก คือ
 - 1.1 ด้านระบบป้องกันอัคคีภัย คือ ขาดการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ตู้ดับเพลิง ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง
 - 1.2 ด้านเครื่องจักรและอิฟ์ร์บนส่งชัวคราว คือ ขาดการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่องจักรที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน
 - 1.3 ด้านรถยนต์ คือ ขาดการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของรถยนต์ก่อนปฏิบัติงานทุกวัน
 - 1.4 ด้านการจัดการสารเคมี คือ ขาดการตรวจสอบระบบความปลอดภัยห้องเก็บสารเคมีที่มีอยู่

2. การจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัย

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง รวมทั้งสิ้น 231 ถัง ในกรณีที่ถังดับเพลิงชำรุดเสียหายได้ดำเนินการเปลี่ยนใหม่ โดยการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานในแต่ละแผนกจะทำการตรวจสอบดูเบื้องต้นถังดับเพลิงแต่ละไม้ให้ตกลงอยู่ในตำแหน่ง Recharge และยกถังขึ้นฟังดูว่าสารเคมีภายในถังดับเพลิงยังไม่มีลักษณะเป็นของแข็ง



รูปที่ ข-1 ภาพการตรวจสอบถังดับเพลิง

- ตรวจสอบตำแหน่งถังดับเพลิงปัจจุบัน พร้อมทำการจัดเก็บเป็นข้อมูลใหม่
- นำไปตรวจสอบถังดับเพลิงทุก 1 เดือน ติดตามถังดับเพลิง



รูปที่ ข-2 ภาพการนำไปроверสอบถังดับเพลิงติดตามถังดับเพลิง

- จัดทำป้ายวิธีการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธีและนำไปปฏิบัติตามบริเวณติดตั้งถังดับเพลิง



รูปที่ ข-3 ภาพแสดงวิธีการใช้ถังดับเพลิง

- จัดทำแบบตรวจความปลอดภัย Check Sheet ตรวจความปลอดภัยปืนสูบน้ำ ดับเพลิง (Fire Pump) และ ตรวจความปลอดภัยตู้ดับเพลิง (Fire Hose) รวมทั้งสิ้น 16 ชุด
- นำไปตรวจน้ำความปลอดภัยไปติดตั้งบริเวณปืนสูบน้ำดับเพลิงและตู้ดับเพลิง มองหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทำการตรวจความปลอดภัยทุกๆ 1 เดือน
- ติดตามผลการตรวจความปลอดภัยโดยทำการสรุปผลการตรวจความปลอดภัยระบบดับเพลิงและปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมแจ้งต่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

3. การดำเนินการด้านเครื่องจักรและลิฟต์ขนส่งชั่วคราว

- ศึกษาข้อมูลขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรแต่ละชนิด ในแต่ละแผนกโดยสอบถามจากผู้ปฏิบัติงานจริง และคุ้มครองการใช้งานของแต่ละเครื่อง มาเป็นข้อมูลในการจัดทำแบบตรวจความปลอดภัย



รูปที่ ข-4 ภาพการสอนความข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจริง

- จัดทำแบบตรวจความปลอดภัย Check Sheet ตรวจความปลอดภัยเครื่องจักร รวมทั้งสิ้น 11 แผนก จำนวน 41 เครื่องจักร และ ตรวจความปลอดภัยลิฟต์ขนส่งชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 2 แผนก
- นำแบบตรวจความปลอดภัยเครื่องจักรที่จัดทำไว้ติดตามเครื่องจักรแต่ละชนิด พร้อมให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละแผนกรับผิดชอบตรวจความปลอดภัยเครื่องจักร ทุกๆ 1 สัปดาห์



รูปที่ ข-5 ภาพการนำใบตรวจความปลอดภัยติดตามหน้างาน


- ติดตามผลการตรวจน้ำความปลอดภัยโดยทำการสรุปผลการตรวจน้ำความปลอดภัย และปัญหาที่เกิดขึ้นในเครื่องจักรแต่ละชนิด พร้อมแจ้งต่อผู้จัดการแต่ละแผนกที่รับผิดชอบเครื่องจักรแต่ละประเภทเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

- ฝึกอบรมพนักงาน เรื่องการใช้ลิฟต์ขึ้นส่งชั้นวางของย่างปลอดภัย เนื่องจาก ลิฟต์ขึ้นส่งชั้นวางของมีการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี อาจนำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุและ อันตรายในการทำงาน



รูปที่ ข-6 ภาพการอบรมพนักงานและอบรมความรู้เรื่องการใช้งานลิฟต์อย่างปลอดภัย

- จัดทำคู่มือการใช้งานลิฟต์ขึ้นส่งชั้นวางของย่างปลอดภัย



รูปที่ ข-7 ภาพคู่มือการใช้งานลิฟต์ขึ้นส่งชั้นวางของย่างปลอดภัย

4. การดำเนินการด้านรถยก (Fork Lift)

- เก็บข้อมูลรายการที่มีอยู่ปัจจุบันภายในบริษัทฯ
- จัดทำแบบตรวจความปลอดภัย Check Sheet ตรวจความปลอดภัยรถยก



รูปที่ ข-8 ภาพการนำแบบตรวจความปลอดภัยด้านรถยก

- ติดตามตรวจสอบการดำเนินการตรวจความปลอดภัยรถყกในแต่ละแผนก โดยเข้าไปสอบถามพนักงานที่เป็นผู้ขับขี่รถยกแต่ละคัน และใช้ข้อมูลจากแบบตรวจความปลอดภัยที่จัดทำขึ้น



รูปที่ ข-9 ภาพการติดตามผลการตรวจความปลอดภัยรถยก

- ทำการสรุปผลการตรวจความปลอดภัยและปัญหาที่เกิดขึ้นในรถยกแต่ละคัน พร้อมแจ้งต่อผู้จัดการแต่ละแผนกที่รับผิดชอบรถยกแต่ละคันเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

5. การดำเนินการด้านการจัดการสารเคมี

- ศึกษาข้อมูลสารเคมีที่มีอยู่ และสำรวจลักษณะโดยรอบของห้องเก็บสารเคมีในแต่ละแผนก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแบบตรวจความปลอดภัย
- จัดทำแบบตรวจความปลอดภัย Check Sheet ตรวจความปลอดภัย ห้องเก็บสารเคมีรวมทั้งสิ้น 4 แผนก
- นำไปตรวจความปลอดภัยไปติดตั้งบริเวณห้องเก็บสารเคมีและมอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทำการตรวจเช็คทุกๆ 1 เดือน



รูปที่ ข-10 ภาพการนำแบบตรวจความปลอดภัยติดตั้งบริเวณห้องเก็บสารเคมี

- ตรวจสอบการดำเนินการตรวจความปลอดภัยของห้องเก็บสารเคมีในแต่ละแผนก
- ติดตามตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแผนกที่ค่อนข้างมีความไม่ปลอดภัยสูง พร้อมร่วมแสดงข้อเสนอแนะในการดำเนินการแก้ไข
- จัดทำฐานข้อมูล MSDN ในการจัดเก็บข้อมูลสารเคมีที่มีอยู่ภายในบริษัท เครื่องสุขภัณฑ์ อเมริกันแคนเดอร์ จำกัด

6. การดำเนินการด้านป้ายสัญลักษณ์อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

- ทำการปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลจากแบบตรวจความปลอดภัยเครื่องจักรที่มีปัญหาในเรื่องการขาดสัญลักษณ์ความปลอดภัยภายในพื้นที่ปฏิบัติงานและการเดินทางความปลอดภัยประจำวันแล้วสังเกตพบว่าป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพชำรุด หรือ ขาดป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยในพื้นที่นั้นๆ เพื่อทำการปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์และติดตั้งสัญลักษณ์ความปลอดภัยใหม่ในพื้นที่



รูปที่ ช-11 ภาพแสดงบริเวณแผนกต่างๆ ที่มีการปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย

7. สอนสอนอุบัติเหตุและรายงานการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบริษัท

- เก็บสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ห้องพยาบาลในทุกวันจันทร์เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลอุบัติเหตุภายในบริษัท
- พูดคุยกับพยาบาลประจำบริษัทถึงลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ



รูปที่ ช-12 ภาพการเก็บสถิติข้อมูลอุบัติเหตุประจำทุกสัปดาห์

- จัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุในรายงาน Accident Report ของบริษัท
- จัดทำข่าวสารการเกิดอุบัติเหตุแจ้งตามบอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปที่ ข-13 ภาพข่าวสารอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ


การจัดบอร์ดรณรงค์และประชาสัมพันธ์

- จัดบอร์ดเรื่องการใช้งานลิฟต์ขนส่งชั้นราวย่างปลอดภัย




รูปที่ ข-14 ภาพบอร์ดอบรมการใช้ลิฟต์ขนส่งชั้นราวย่างปลอดภัย

- จัดบอร์ดขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการทำงาน



รูปที่ ข-15 ภาพบอร์ดขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

- จัดบอร์ดแสดงตัวอย่างเอกสารที่ใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ



รูปที่ ข-16 ภาพบอร์ดแสดงตัวอย่างเอกสารที่ใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

การฝึกอบรม

- เข้าร่วมรับฟังการอบรม เรื่องการใช้งาน Lock Out Tag OUT อย่างถูกวิธี
- เข้าร่วมรับฟังการอบรม เรื่องการทำงานในที่สูงอย่างปลอดภัย



รูปที่ ข-17 ภาพขณะทำการใช้อุปกรณ์ Lock Out Tag Out

กิจกรรมอื่น ๆ

- จัดกิจกรรม KYT ในแผนกต่างๆ
- จัดกิจกรรมในงานสัปดาห์แห่งความปลอดภัย (SAFETY WEEK)
- จัดทำร่างโครงการ SAFETY BOX ข้อคิดเห็นเพื่อความปลอดภัย

บทที่ 3

สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เครื่องสุขภัณฑ์ อเมริกันแคนเดอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ทำให้ได้รับประสบการณ์ในการทำงานตามสายวิชาชีพจากสถานประกอบการจริง นอกเหนือจากความรู้หรือทฤษฎีที่ได้จากการเรียน โดยมีการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมถึงได้ฝึกฝนการใช้ทักษะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูด การคิด การเขียน ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ดังนี้

1. ทางด้านสังคม

1. การได้รู้จักการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นและการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่าง ทั้งด้านคุณภาพและวัฒนธรรม
2. การมีมุยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงจากบุคคลเหล่านั้น
3. การรู้จักดีดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. การได้รู้จักและเข้าใจถึงลักษณะและวัฒนธรรมในแต่ละองค์กร
5. การได้รู้จักและเข้าใจถึงลักษณะการทำงานจริงและสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
6. การฝึกการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น
7. การฝึกการวางแผนต่อบุคคลในระดับต่างๆ ในองค์กร
8. การฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองทั้งด้านการทำงานและชีวิตประจำวัน
9. การฝึกการเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา
10. การฝึกความอดทน อดกลั้น ควบคุมสติในการทำงาน
11. การฝึกความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง เช่น กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก
12. เพิ่มพูนการเป็นคนมีน้ำใจ การเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ และการช่วยเหลือบุคคลอื่น
13. เพิ่มพูนความมีวินัยในตัวเองและเคารพการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร
14. เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง

2. งานด้านกฤษฎี

1. ได้ทำการศึกษา และเรียนรู้ระบบคุณภาพ (ISO 9001:2000)
2. ได้ทำการศึกษาและฝึกปฏิบัติในการใช้กฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการจัดทำแบบตรวจความปลอดภัย (Check Sheet)
3. ได้ทำการศึกษา และเรียนรู้ระบบการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. ทราบแหล่งข้อมูล/ข่าวสารในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และอุปกรณ์ที่เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
5. ได้รับความรู้เรื่องการขับรถยกด้วยความปลอดภัย
6. ได้รับความรู้เรื่องการใช้งาน Lock out Tag Out อย่างถูกวิธี
7. ได้รับความรู้เรื่องการทำงานในที่สูงด้วยความปลอดภัย
8. ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการตรวจระบบดับเพลิง
9. ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการตรวจความปลอดภัยห้องเก็บสารเคมี
10. ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อันอากาศ ฉบับใหม่
11. ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องเทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ
12. ได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่องกิจกรรม KYT (การคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ)
13. ได้รับความรู้เพิ่มเติมในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office

3. งานด้านการปฏิบัติ

1. จัดทำแบบตรวจความปลอดภัย (Check Sheet) ในหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้
 - แบบตรวจความปลอดภัยและสุขภาพประจำวัน
 - แบบตรวจความปลอดภัยเครื่องจักร ทั้งหมด 41 ชนิด
 - แบบตรวจความปลอดภัยลิฟต์ขนส่งชั่วคราว
 - แบบตรวจความปลอดภัยห้องเก็บสารเคมี
 - แบบตรวจความปลอดภัยรถยก
 - แบบตรวจความปลอดภัยสถานที่อันอากาศ
 - แบบตรวจความปลอดภัยระบบดับเพลิง เช่น ปืนสูบน้ำดับเพลิง ตู้ดับเพลิง
2. ติดตามผลหลังจากการจัดทำแบบตรวจความปลอดภัยลงไปทำการตรวจ โดยทำการสรุปปัญหาที่พบหลังทำการตรวจ พร้อมเสนอปัญหาต่อแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขต่อไป

3. ติดตามการอุบัติเหตุในแต่ละประจำเดือนที่ห้องพยาบาลและนำมาจัดทำบอร์ดแจ้งการเกิดอุบัติเหตุต่อหัวหน้างาน เพื่อสะท้อนถึงสาเหตุของการติดตามใบ Accident Report
4. จัดบอร์ดแสดงขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น
5. สอนส่วนและรายงานการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล และจัดทำข่าวสารการเกิดอุบัติเหตุแจ้งเตือนต่อพนักงานทั่วไป
6. จัดทำข่าวสารเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพประจำทุกสัปดาห์
7. ได้เข้าร่วมการตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Audit) ในแต่ละแผนก
8. ฝึกอบรมพนักงานเรื่องการใช้งานลิฟต์ขนส่งชั่วคราว
9. จัดทำร่างการจัดโครงการ Safety Box ข้อคิดเห็นเพื่อความปลอดภัย
10. ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย เช่น กิจกรรม KYT ก่อนการทำงาน
11. ร่วมจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) ประจำปี 2547
 - จัดทำบอร์ดด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 - ถ่ายรูปภายในงาน
 - แจกของรางวัลในการเล่นเกมส์ส่งเสริมความปลอดภัย
12. งานสำนักงาน
 - การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
 - การใช้กล้องถ่ายรูป (Digital)
 - การใช้เครื่องส่งแฟกซ์
 - การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสแกนรูป (Scanner)
 - การเบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
 - การจัดแยกเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่

บทที่ 4

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

จากการปฏิบัติงานในแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท เครื่องสุขภัณฑ์เมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ นั้นนอกจากจะเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงแล้ว ยังได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกมากมายซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะนำไปปรับปรุงในการทำงานจริงในอนาคตต่อไป ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานได้พบปัญหาและอุปสรรคบางประการ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะ ได้แก่

1. งานทั่วไป


- บุคลากรในแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมีน้อยเกินไปแต่งานที่ต้องทำในตัวร้านนั้นมีค่อนข้างมาก ดังนั้นหากเพิ่มบุคลากรขึ้น อาจทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ควรจัดทำมาตรฐานการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในแต่ละแผนกให้ชัดเจน และควรมีบลลงトイซ์สำหรับพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตาม
- ควรมีการจัดกิจกรรมระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดมีการสื่อสารร่วมกัน
- ควรมีการระมัดระวังในเรื่องการขับรถยก ผู้ที่ขับรถยกควรมีกฎหมายคันให้สามใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้ง และมีบลลงトイซ์อย่างเคร่งครัด
- ควรจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเป็นประจำทุกปี วางแผนผังหน้าที่รับผิดชอบในการดับเพลิงอย่างชัดเจน และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ควรมีการหมั่นตรวจสอบแบบตัวจรวจความปลอดภัยว่ามีการตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอ และผู้รับผิดชอบชัดเจน
- ควรมีการรณรงค์ จัดกิจกรรมและปลูกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานอยู่เสมอ
- ควรมีผู้รับผิดชอบในการติดตามงานด้านความปลอดภัยภายในแผนกอย่างชัดเจน
- ควรให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยควรดำเนินการโครงการ Safety Box ข้อคิดเห็นเพื่อความปลอดภัย

3. งานด้านสิ่งแวดล้อม

- ความมีการอุบ魯พนักงานอย่างทั่วถึงในเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้เรื่องประเภทของขยะและสามารถทิ้งขยะได้ถูกต้องตามประเภทของถังขยะที่จัดให้
- ความมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการเพิ่มมากขึ้น



บรรณาธิการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ . 2536 . มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย .

กรุงเทพฯ

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) . 2545 . รวมกฎหมายความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม . กรุงเทพฯ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) . 2540 . กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการปลอดภัย .

กรุงเทพฯ





ภาคผนวก ก

ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจความปลอดภัยและสุขภาพประจำวัน

ที่จัดทำขึ้นภายใต้ บริษัท เครื่องสุขภัณฑ์ อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

แบบตรวจความปลอดภัยและสุขภาพ

แผนก / ฝ่าย		ผู้ทำการตรวจสอบ : อัจฉรากรณ์ ม่วงกรุง		
ลำดับที่	รายละเอียดในการประเมิน	ความถี่	วันที่ตรวจสอบ	
			ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	การจัดเก็บและความเป็นระเบียบเรียบร้อย			
	* พื้นที่การทำงานสะอาดและสะอาดด้วยการทำางาน (ด.ย. สะอาดในการผสานสารเคมีอันตราย)	D		
	* พื้นที่การเดิน (พื้น บันได ทางเดิน) สะอาดและสะอาดด้วยการทำางาน (ด.ย. สะอาดในการผสานสารเคมีอันตราย)	D		
	* ไม่มีเครื่องมือยืนอยู่จากชั้นวางของหรือไม่	D		
	* ชั้นวางมีความปลอดภัยจากการตกลงมาหรือไม่	D		
	* มีแสงสว่างและการระบายน้ำยาเคมีเพียงพอหรือไม่	D		
2	การทำางานมีแพตติกรรมของคน			
	* พนักงานมีเทคนิคในการใช้ยอกย่างถูกต้อง	D		
	* พนักงานมีคุณมือในการยกย่ออย่างถูกวิธี	D		
	* ไม่มีการหยอกล้อเล่นกัน	D		
	* มีการใช้ชุดอาชีวศึกษาอย่างถูกต้องตามคุณสมบัติ	D		
	* พนักงานมีการเดินเครื่องของเครื่องยนต์อย่างเร็วๆเพื่อสังเกตเครื่องยนต์ทำงาน	D		
	* มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร มีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย และไม่นำไปให้กิดความเสียหาย	D		
3	เครื่องจักร เครื่องมือ			
	* จดบันทึก เช่น สายพาน พูลเยอร์ เกียร์ และเพลา มีอุปกรณ์ป้องกัน	D		
	* เครื่องเจียร์และแท่นวางเครื่องดึงอุปกรณ์ที่พื้นในลักษณะที่ปลอดภัย	D		
	* เสื่อโยฟฟ้า สาวน์ เครื่องสหวนเจาะ และเครื่องในลักษณะเดียวกันนี้ มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยหรือไม่ (สายไฟ , ถนน)	D		
	* มีการใช้งานเครื่องมืออย่างถูกต้อง และมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย	D		
	* มีตารางในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้า	D		
	* มีตารางในการตรวจสอบเชือกมือ (เตือบและคลัง)	D		
	* บันทึกและนับร้าน มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย	D		
4	เครื่องมือในการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล			
	* พนักงานมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพื้นฐาน คือ แวนดานิรภัย และ รองเท้านิรภัย	D		
	* มีการเพิ่มการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาในพื้นที่ที่ต้องการ นอกจากเว้นด้านนิรภัย พื้นฐาน	D		
	* มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินในพื้นที่ที่ต้องการ	D		
	* มีการสวมใส่ถุงมืออย่างถูกต้องในพื้นที่ที่ต้องการ	D		
	* มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจที่สมควร และใช้ในพื้นที่ที่ต้องการ	D		
	* ตลอดพื้นที่การทำงานเห็นสัญลักษณ์อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้ชัดเจน และเครื่องหมายแสดงถึงอุปกรณ์ที่ต้องสวมใส่เพื่อป้องกันอันตราย	D		
5	การป้องกันอันตราย			
	* มีเครื่องดับเพลิงที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสังเกตได้จากเครื่องหมาย	D		
	* มีตารางการตรวจสอบเชือกเครื่องดับเพลิง	D		
	* มีประดุหน้าไฟที่มองเห็นได้ชัดเจน	D		
	* มีเครื่องหยอดน้ำสูบบุหรี่ติดไว้ในพื้นที่ที่บรรจุสิ่งที่ไหมไฟหรือลูกติดไฟได้	D		
	* มีสปริงหัวน้ำเตาบลิง (sprinkler) ติดตั้งไว้ในห้องเก็บอุปกรณ์และห้องสารเคมี	D		
6	อันตรายจากไฟฟ้า			
	* กล่องเก็บสายไฟฟ้าและจุดเชื่อมต่อต้องมีที่ปิดและหยอดใช้ได้สะอาด	D		
	* ระบบสายไฟต้องมีสายไฟและปลอกหุ้มสายไฟเพื่อป้องกันไฟดูด	D		
	* มีตัวล็อกระบบไฟฟ้าและป้ายบอก (lock out / tag out) และมีการใช้อย่างถูกต้อง	D		
	* มีเตาเสียบแหลมถูกต้องใช้อายากันไฟฟ้า	D		
7	วัสดุอันตราย			
	* ที่ภาชนะบรรจุมีฉลากติดไว้	D		
	* มีการใช้ชนิดของภาชนะบรรจุที่ถูกต้องและปิดไว้มือไม่ใช้	D		
	* จัดเก็บวัสดุอันตรายอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้อง	D		
	* ห้องเก็บสารเคมีมีการติดสัญญาณไฟแจ้งเมื่อสารเคมีหลุด	D		
8	สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำงาน			
	* มีท่ออากาศและห้องที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน	D		
	* ถังเก็บก๊าซมีความปลอดภัย	D		
	* มีป้ายบอกวิธีการใช้งานเครื่องและรอก รวมถึงมีตารางตรวจสอบการทำงาน	D		
	* มีการใช้งานสายเคเบิล เชือก โซ่ และรัลในสภาพที่ปลอดภัย	D		
	* มีตราชัยก๊าซ, ละอองก๊าซ และระบบระบายอากาศอ่อนๆ ในขณะทำงาน	D		
	* การทำงานของคนงานเชื่อมโลหะมีการใช้การต่อสายไฟ	D		
	* มีพนักงานทำงานโดยไม่มีเครื่องป้องกันอันตราย	D		
	* พานะที่มีเครื่องยนต์ในการยก (รถตัก, รถยก) ต้องมีวิธีการใช้อย่างปลอดภัย	D		
	* พานะที่มีเครื่องยนต์ในการยก (รถตัก, รถยก) ต้องมีการตรวจสอบกันและกันเอกสาร	D		

หมายเหตุ D คือ ตราจเป็นประจำทุกวัน / คือ มี หรือ ถูกต้องตามคำขอ X คือ ไม่มี หรือ ไม่ถูกต้องตามคำขอ



ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจความปลอดภัยระบบดับเพลิงและสรุปผลการตรวจความปลอดภัยที่จัดทำขึ้นภายใต้ บริษัท เครื่องสุขภัณฑ์ อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

ตารางแสดงจุดติดตั้งเครื่องตั้งเพลิงมือถือ
American Standard Sanitary ware - Thailand Rangsit

No.	Dept	Spec	ขนาด	จุดที่ตั้ง (เสา)	หมายเหตุ
1	Eng	Dry Chemical	15 lbs	2 nd floor	0 ไม่มีถัง
2	PD & D	Dry Chemical	15 lbs	หน้าห้องน้ำ	1
3	PD & D	Dry Chemical	15 lbs	หน้าห้องน้ำ	1
4	PD & D	Dry Chemical	15 lbs	ภายในห้องเดส COE	1
5	PD & D	Dry Chemical	15 lbs	ภายในห้องเดส COE	1
6	Admin	Dry Chemical	15 lbs	บันไดชั้น 2	1
7	M / S	Dry Chemical	15 lbs	C - 13	1
8	M / S	Dry Chemical	15 lbs	C - 15	1
9	C / S	Dry Chemical	15 lbs	C - 17	1 ไม่มีวิธีใช้
10	C / S	Dry Chemical	15 lbs	C - 19	0 เก็บตก
11	C / S	Dry Chemical	15 lbs	C - 21	1 ไม่มีวิธีใช้
12	C / S	Dry Chemical	15 lbs	C - 22	1 ไม่มีวิธีใช้
13	C / S	Dry Chemical	15 lbs	C - 22	1 ไม่มีวิธีใช้
14	LAB	Dry Chemical	15 lbs	B - 10	1 ไม่ตรวจเช็ค
15	LAB	Dry Chemical	15 lbs	C - 10	1 ไม่ตรวจเช็ค
16	Store	Dry Chemical	15 lbs	D - 9	1
17	Store	Dry Chemical	15 lbs	D - 9	1
18	C / S	Dry Chemical	15 lbs	E - 12	1 กีดขวาง
19	C / S	Dry Chemical	15 lbs	E - 14	1 กีดขวาง
20	C / S	Dry Chemical	15 lbs	E - 16	0 ไม่มีถัง
21	C / S	Dry Chemical	15 lbs	E - 18	1 ไม่มีที่แขวนถัง
22	C / S	Dry Chemical	15 lbs	E - 21	1 ไม่มีที่แขวนถัง
23	C / S	Dry Chemical	15 lbs	E - 21	1
24	C / S	Dry Chemical	15 lbs	E - 22	1
25	C / S	Dry Chemical	15 lbs	E - 22	1
26	C / S	Dry Chemical	15 lbs	Boiler	1 ไม่ตรวจเช็ค
27	C / S	Dry Chemical	15 lbs	ประตู Lift ทิศเหนือ	1
28	Store	Dry Chemical	15 lbs	Fuel Storage	1
29	Store	Dry Chemical	50 lbs	Fuel Storage	1
30	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	Tank Farm	1 ไม่ตรวจเช็ค
31	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	Tank Farm	1 ไม่ตรวจเช็ค
32	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	Tank Farm	1 ไม่ตรวจเช็ค
33	M / S	Dry Chemical	15 lbs	Mold Storage	1 ไม่ตรวจเช็ค
34	M / S	Dry Chemical	15 lbs	Mold Storage	1 ไม่ตรวจเช็ค
35	Admin	Dry Chemical	15 lbs	Fire Pump Station	1
36	G / I	Dry Chemical	15 lbs	G / I Off	1 ไม่ตรวจเช็ค
37	G / I	Dry Chemical	15 lbs	G / I Off	1
38	G / I	Dry Chemical	15 lbs	G / I Off Storage	1 ไม่มีลักษณะไม่ตรวจเช็ค
39	G / I	Dry Chemical	15 lbs	G / I Off	1
40	G / I	Dry Chemical	15 lbs	G / I Off	1 ไม่มีวิธีใช้

ตารางแสดงจุดติดตั้งเครื่องตั้งเพลิงมือถือ
American Standard Sanitary ware - Thailand Rangsit

No.	Dept	Spec	ขนาด	จุดที่ตั้ง (เสา)	หมายเหตุ
41	G / I	Dry Chemical	15 lbs	G / I Off	1
42	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	Refire K-12	1
43	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	Refire K-12	1 ไม่มีวีธีใช้
44	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	G - 22	1 ไม่มีวีธีใช้
45	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	G - 22	1 ไม่มีวีธีใช้
46	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	G - 21	1 ไม่มีวีธีใช้
47	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	F - 21	0 ไม่มีถัง
48	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	F - 21	1 ไม่มีวีธีใช้
49	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	F - 19	1 กีดขวาง
50	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	F - 19	1
51	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	F - 18	1 ไม่มีวีธีใช้
52	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	F - 18	1
53	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	G - 18	1 ไม่ตรวจเช็ค
54	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	G - 16	1
55	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	G - 14	1
56	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	F - 14	1
57	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	F - 14	1
58	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	F - 16	1
59	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	F - 16	1
60	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	Shop Kiln	1
61	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	Shop Kiln	1
62	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	G - 12	0 ไม่มีถัง
63	G / R	Dry Chemical	15 lbs	G - 10	1
64	G / R	Dry Chemical	15 lbs	G - 10	1
65	S / H	Dry Chemical	15 lbs	G - 9	1
66	S / H	Dry Chemical	15 lbs	G - 9	0 ไม่มีถัง
67	MNT	Dry Chemical	15 lbs	Power Room	1 ไม่ตรวจเช็ค
68	MNT	Dry Chemical	15 lbs	Power Room	1 ไม่ตรวจเช็ค
69	MNT	Dry Chemical	15 lbs	A / C Room	1 ไม่ตรวจเช็ค
70	MNT	Dry Chemical	15 lbs	A / C Room	0 ไม่มีถัง
71	MNT	Dry Chemical	15 lbs	MNT Shop	1 ไม่ตรวจเช็ค
72	MNT	Dry Chemical	15 lbs	MNT Shop	1 ไม่ตรวจเช็ค
73	MNT	Halotron	15 lbs	MNT Shop	1 ไม่ตรวจเช็ค
74	MNT	Dry Chemical	15 lbs	MNT Shop	1 ไม่ตรวจเช็ค
75	MNT	Dry Chemical	15 lbs	A / C 11,12,13	1 ไม่ตรวจเช็ค
76	MNT	Dry Chemical	15 lbs	A / C 6,7	1 ไม่ตรวจเช็ค
77	MNT	Dry Chemical	15 lbs	Shop ช่างยนต์	1 ไม่ตรวจเช็ค
78	MNT	Dry Chemical	15 lbs	Shop ช่างไม้	1
79	MNT	Dry Chemical	15 lbs	Shop ช่างไม้	1 ไม่ตรวจเช็ค

ตารางแสดงจุดติดตั้งเครื่องตั้งเพลิงมือถือ
American Standard Sanitary ware - Thailand Rangsit

No.	Dept	Spec	ขนาด	จุดที่ตั้ง (เสา)	หมายเหตุ
80	MNT	Dry Chemical	15 lbs	Shop ช่างประปา	0 ไม่มีถัง
81	S / H	Dry Chemical	15 lbs	Processing Plant	1
82	S / H	Dry Chemical	15 lbs	Processing Plant	1
83	S / H	Dry Chemical	15 lbs	Processing Plant	1
84	S / H	Dry Chemical	15 lbs	Processing Plant	1
85	S / H	Dry Chemical	15 lbs	I - 9	1
86	S / H	Dry Chemical	15 lbs	I - 9	1
87	C / S	Dry Chemical	15 lbs	K - 9	0 ไม่มีถัง
88	C / S	Dry Chemical	15 lbs	J - 10	0 ไม่มีถัง
89	C / S	Dry Chemical	15 lbs	J - 10	1 ไม่ตรวจเช็ค
90	C / S	Dry Chemical	15 lbs	J - 12	1
91	C / S	Dry Chemical	15 lbs	L - 12	0 ไม่มีถัง
92	C / S	Dry Chemical	15 lbs	J - 14	0 เกย์ตอก
93	C / S	Dry Chemical	15 lbs	J - 16	0 เกย์ตอก
94	S / P	Dry Chemical	15 lbs	J - 19	1 ไม่ตรวจเช็ค
95	Spray	Dry Chemical	15 lbs	J - 20	1 ไม่ตรวจเช็ค
96	Spray	Dry Chemical	15 lbs	J - 20	1 ไม่ตรวจเช็ค
97	Spray	Dry Chemical	15 lbs	J - 21	1 ไม่ตรวจเช็ค
98	Spray	Dry Chemical	15 lbs	J - 21	1 ไม่ตรวจเช็ค
99	G / I	Dry Chemical	15 lbs	H - 21	0 ไม่มีถัง
100	G / I	Dry Chemical	15 lbs	H - 21	0 ไม่มีถัง
101	G / I	Dry Chemical	15 lbs	H - 22	1
102	G / I	Dry Chemical	15 lbs	H - 22	0 ไม่มีถัง
103	G / I	Dry Chemical	15 lbs	I - 22	1
104	G / I	Dry Chemical	15 lbs	บันไดนีชั้น 2 nd floor	1
105	G / I	Dry Chemical	15 lbs	บันไดนีชั้น 2 nd floor	1
106	G / I	Dry Chemical	15 lbs	2 nd floor	1
107	G / I	Dry Chemical	15 lbs	2 nd floor	1
108	QA	Dry Chemical	15 lbs	QA Area	1
109	OPS	Dry Chemical	15 lbs	H	1
110	OPS	Dry Chemical	15 lbs	H	1
111	OPS	Dry Chemical	15 lbs	H	1
112	OPS	Dry Chemical	15 lbs	H	1
113	W / H	Dry Chemical	15 lbs	J	1 ไม่ตรวจเช็ค
114	W / H	Dry Chemical	15 lbs	J	1 ไม่ตรวจเช็ค
115	W / H	Dry Chemical	15 lbs	J	1 ไม่ตรวจเช็ค
116	W / H	Dry Chemical	15 lbs	J	1 ไม่ตรวจเช็ค
117	W / H	Dry Chemical	15 lbs	J	1 ไม่ตรวจเช็ค
118	W / H	Dry Chemical	15 lbs	L	0 เกย์ตอก

ตารางแสดงจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ
American Standard Sanitary ware - Thailand Rangsit

No.	Dept	Spec	ขนาด	จุดที่ตั้ง (เสา)	หมายเหตุ
119	W / H	Dry Chemical	15 lbs	L	0 เกียร์ตอก
120	W / H	Dry Chemical	15 lbs	L	0 ไม่มีสัง
121	W / H	Halotron	10 lbs	W / H OFF	0 ไม่มีสัง
122	W / H	Dry Chemical	15 lbs	K - 21	0 ไม่มีสัง
123	W / H	Dry Chemical	10 lbs	K - 21	0 ไม่มีสัง
124	PMP	Dry Chemical	15 lbs	CO Location Off	1
125	PMP	Halotron	10 lbs	CO Location Off	1
126	PMP	Halotron	10 lbs	CO Location Off	1
127	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	M - 22	1
128	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	M - 22	0 ไม่มีสัง
129	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	M - 19	0 ไม่มีที่แขวนสัง
130	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	M - 18	1 ไม่ตรวจเช็ค
131	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	M - 17	1 ไม่ตรวจเช็ค
132	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	M - 16	1 ไม่ตรวจเช็ค
133	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	M - 15	1 ไม่ตรวจเช็ค
134	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	M - 14	1 ไม่ตรวจเช็ค
135	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	N - 14	1 ไม่ตรวจเช็ค
136	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	N - 14	1 ไม่ตรวจเช็ค
137	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	N - 15	1 ไม่ตรวจเช็ค
138	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	N - 16	1 ไม่ตรวจเช็ค
139	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	N - 17	1 ไม่ตรวจเช็ค
140	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	N - 18	1 ไม่ตรวจเช็ค
141	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	N - 19	1 ไม่ตรวจเช็ค
142	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	N - 20	1 ไม่ตรวจเช็ค
143	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	N - 22	1 ไม่ตรวจเช็ค
144	R - Lab	Halotron	10 lbs	R - Lab OFF	0 เกียร์ตอก
145	Admin	Halotron	10 lbs	Admin OFF	1
146	Admin	Halotron	10 lbs	Admin OFF	1
147	Admin	Halotron	10 lbs	Admin 2 nd	1
148	Admin	Halotron	10 lbs	Admin 2 nd	1
149	Admin	Halotron	10 lbs	Garage	1
150	Admin	Dry Chemical	15 lbs	Garage	1
151	Admin	Dry Chemical	15 lbs	Guard	1
152	Admin	Dry Chemical	15 lbs	Guard	1
153	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	Refire K 8,9	1 ไม่มีวีธีใช้
154	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	Refire K 8,9	1 ไม่มีวีธีใช้
155	G / I	Dry Chemical	15 lbs	O - 22	1 ไม่ตรวจเช็ค
156	G / I	Dry Chemical	15 lbs	O - 22	1
157	G / I	Dry Chemical	15 lbs	P - 22	1

ตารางแสดงจุดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ
American Standard Sanitary ware - Thailand Rangsit

No.	Dept	Spec	ขนาด	จุดที่ตั้ง (เสา)	หมายเหตุ
158	G / I	Dry Chemical	15 lbs	P - 22	1
159	G / I	Dry Chemical	15 lbs	P - 21	1 กีดขวาง
160	G / I	Dry Chemical	15 lbs	P - 21	1 กีดขวาง
161	G / I	Dry Chemical	15 lbs	P - 20	1 กีดขวาง
162	G / I	Dry Chemical	15 lbs	P - 20	1 กีดขวาง
163	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	P - 18	1 ไม่มีที่แขวนถัง
164	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	P - 16	1
165	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	P - 16	1
166	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	O - 16	0 ไม่มีถัง
167	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	O - 16	1 ไม่มีที่แขวนถัง
168	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	O - 15	0 ไม่มีถัง
169	Admin	Dry Chemical	15 lbs	หน้าห้องพยาบาล	1 ไม่ตรวจเช็ค
170	Admin	Dry Chemical	15 lbs	Plaza	1 ไม่มีวิธีใช้
171	Admin	Dry Chemical	15 lbs	บันไดโรงอาหาร	1 ไม่มีวิธีใช้
172	Admin	Dry Chemical	15 lbs	บันไดโรงอาหาร	1 ไม่มีวิธีใช้
173	Admin	Dry Chemical	15 lbs	โรงอาหาร	1 ไม่มีวิธีใช้
174	Admin	Dry Chemical	15 lbs	โรงอาหาร	1 ไม่มีวิธีใช้
175	Admin	Dry Chemical	15 lbs	โรงอาหารชั้น 2	1 ไม่มีวิธีใช้
176	Admin	Dry Chemical	15 lbs	โรงอาหารชั้น 2	1 ไม่มีวิธีใช้
177	C / S	Dry Chemical	15 lbs	N - 13	1 ไม่มีวิธีใช้
178	C / S	Dry Chemical	15 lbs	N - 13	1 ไม่มีวิธีใช้
179	C / S	Dry Chemical	15 lbs	N - 12	1 ไม่มีวิธีใช้
180	C / S	Dry Chemical	15 lbs	N - 12	0 เกย์ดก
181	C / S	Dry Chemical	15 lbs	N - 10	1 ไม่มีวิธีใช้
182	C / S	Dry Chemical	15 lbs	M - 8	1 ไม่มีวิธีใช้
183	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	ประตูเข้าที่ศได้	1
184	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	ประตูเข้าที่ศได้	1
185	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	Ware House Area	1
186	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	Ware House Area	1
187	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	หน้าห้อง QC	1
188	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	Ware House Area	1
189	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	โรง Shower	1
190	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	โรง Shower	1
191	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	โรง Shower	1
192	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	โรง Shower	1
193	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	โรง Shower	1
194	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	โรง Shower	1 ไม่ตรวจเช็ค
195	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	Store วัตถุติด	1
196	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	ห้อง Casting	1

ตารางแสดงจุดติดตั้งเครื่องดูด排氣管
American Standard Sanitary ware - Thailand Rangsit

No.	Dept	Spec	ขนาด	จุดที่ตั้ง (เสา)	หมายเหตุ
197	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	Shower	1 ไม่มีสัญลักษณ์
198	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	Store Sheet	1
199	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	หน้าห้อง Spray อ่าง	1 ไม่มีสัญลักษณ์และวิธีใช้
200	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	หน้าห้องเคมี	1
201	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	หน้าห้องเก็บ Mold อ่าง	1
202	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	หน้าห้องดัด Sheet อ่าง	1
203	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	หน้าห้องดัดอ่าง	1
204	acrylic	Carbondioxide	15 lbs	2 nd floor	0 กีดขวาง
205	acrylic	Carbondioxide	15 lbs	2 nd floor	0 กีดขวาง
206	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	ห้อง Spray อ่าง	1
207	acrylic	Dry Chemical	15 lbs	ห้อง Spray อ่าง	1 ไม่ตรวจเช็ค
208	W / H	Dry Chemical	15 lbs	I - 4	0 ไม่มีถัง
209	W / H	Dry Chemical	15 lbs	I - 4	0 ไม่มีถัง
210	W / H	Dry Chemical	15 lbs	I - 4	0 ไม่มีถัง
211	W / H	Dry Chemical	15 lbs	I - 4	0 ไม่มีถัง
212	W / H	Halotron	10 lbs	2 nd OFF	0 ไม่มีถัง
213	W / H	Dry Chemical	15 lbs	K - 4	0 ไม่มีถัง
214	W / H	Dry Chemical	15 lbs	K - 4	0 ไม่มีถัง
215	W / H	Dry Chemical	15 lbs	K - 4	0 ไม่มีถัง
216	NPD	Dry Chemical	15 lbs	Chemical Storage	1 ไม่มีวิธีใช้
217	NPD	Dry Chemical	15 lbs	NPD Area	1 ไม่มีวิธีใช้
218	NPD	Dry Chemical	15 lbs	NPD Area	1
219	NPD	Dry Chemical	15 lbs	NPD Area	1
220	NPD	Dry Chemical	15 lbs	NPD Area	1
221	NPD	Halotron	10 lbs	NPD OFF	1
222	NPD	Halotron	10 lbs	2 nd off	1
223	Head Off	Halotron	10 lbs	K - 18	1 ไม่ตรวจเช็ค
224	Head Off	Halotron	10 lbs	K - 18	1 ไม่ตรวจเช็ค
225	Head Off	Halotron	10 lbs	G - 18	1 ไม่ตรวจเช็ค
226	Head Off	Halotron	10 lbs	G - 18	1 ไม่ตรวจเช็ค
227	MNT	Dry Chemical	15 lbs	Waste water treatment	1 ไม่ตรวจเช็ค
228	MNT	Dry Chemical	15 lbs	Waste water treatment	1 ไม่ตรวจเช็ค
229	Head Off	Dry Chemical	15 lbs	โรงอาหาร	1 ไม่ตรวจเช็ค
230	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	หน้าห้องโหลดโปรดิกรัม	1 ไม่ตรวจเช็ค
231	Kiln	Dry Chemical	15 lbs	M - 20	1 ไม่มีวิธีใช้
232	Kiln	Dry Chemical	16 lbs	P - 18	1 ไม่มีที่แขวนถัง
233	Kiln	Dry Chemical	17 lbs	P - 19	1 ไม่มีที่แขวนถัง
234	Admin	Dry Chemical	15 lbs	Garage	1
235	acrylic	Halotron	10 lbs	ประตูเข้าที่ศูนย์รับของ shower	1

ตารางแสดงจุดติดตั้งเครื่องดูดเหลว
American Standard Sanitary ware - Thailand Rangsit

No.	Dept.	Spec	ขนาด	จุดที่ตั้ง (เสา)	หมายเหตุ
236	C / S	Dry Chemical	15 lbs	N - 9	0 ไม่มีถัง
237	M / S	Dry Chemical	15 lbs	ห้องซ้อมเคมี	1
238	M / S	Dry Chemical	15 lbs	ห้องซ้อมเคมี	1
239	M / S	Dry Chemical	15 lbs	ห้องซ้อมเคมี	1
240	M / S	Dry Chemical	15 lbs	ห้องซ้อมเคมี	1
241	PD & D	Dry Chemical	15 lbs	ห้องสารเคมี	1
242	C / S	Dry Chemical	15 lbs	B - 12	0 เกย์ตอก
243	C / S	Dry Chemical	15 lbs	B - 13	0 เกย์ตอก
244	C / S	Dry Chemical	15 lbs	B - 13	1 ไม่มีที่แขวนถัง
245	C / S	Dry Chemical	15 lbs	B - 20	0 ไม่มีที่แขวนถัง
246	C / S	Dry Chemical	15 lbs	เสา 036	เกย์ตอก

ผ่านการตรวจ	130 จุด	คิดเป็น	52.84%
ไม่ผ่านการตรวจ	116 จุด	คิดเป็น	47.15%
ไม่มีถัง	29 จุด	คิดเป็น	11.79%
คิดขาวง	9 จุด	คิดเป็น	3.65%
เกย์ตอก	10 จุด	คิดเป็น	4.07%
ไม่ตรวจเช็ค	59 จุด	คิดเป็น	23.98%
ไม่มีที่แขวน	9 จุด	คิดเป็น	3.66%

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ชุดที่ทำการตรวจสอบ _____ แผนก _____ ผู้ทำการตรวจสอบ _____

รายละเอียดการตรวจสอบ	วัน เดือน ปีที่ทำการตรวจ						หมายเหตุ
/...../..../...../..../...../..../...../..../...../..../...../....	
- มีชื่อผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบชัดเจน							
- มีลัญลักษณ์แสดงจุดติดตั้ง และคำแนะนำการใช้อุปกรณ์							
- สายดับเพลิงอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่นิ่ก ขาด ชำรุด							
- สภาพศูนย์จากเก็บอุปกรณ์อยู่ในสภาพปกติ ไม่ชำรุด							
- ระบบ瓦ล์วเปิด-ปิดนำดับเพลิง สามารถใช้งานได้							
- มีหัวน้ำดีกรายงานนำดับเพลิง							

หมายเหตุ

✓ หมายถึง มีหรืออยู่ในสภาพปกติ

✗ หมายถึง ไม่มีหรืออยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้รับผิดชอบ


Update: 7/09/47, File: แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง / Document



Daily Audit

 5S Safety Environment Occupational Health

Before



After



Problem :

ตู้ดับเพลิงในความรับผิดชอบของแผนก Admin ไม่มีสภาพ
ชำรุดในบางจุด และลักษณะการติดตั้งตรวจสอบหันหลังเข้า
ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการตรวจเช็คหรือไม่

Action;

ติดใบตรวจเช็คหันหน้าออกมานอกตู้ แล้วแจ้งฝ่ายซ้อมบำรุง
เพื่อแก้ไขตู้ดับเพลิงที่ชำรุด พร้อมติดตามการแก้ไข

Resp. By; Safety

Audit Date ; 18/11/04

Complete Date;

ร่วมกันสร้างสถานที่ทำงาน ของพนักงานให้ปลอดภัย

สรุปผลติดตามการตรวจความปลอดภัยดับเพลิงและปั๊มน้ำดับเพลิง รับผิดชอบโดยแผนก Admin

ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547

ลำดับที่	บริเวณสถานที่ติดตั้ง	การตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	บริเวณพิเศษใต้ด้าน แผนก GI Line1	*	ไม่ตรวจเช็คหันด้านหลังไม่สามารถตรวจสอบได้
2	บริเวณพิเศษใต้ด้าน แผนก GI Line1	*	ไม่ตรวจเช็คหันด้านหลังไม่สามารถตรวจสอบได้
3	บริเวณพิเศษใต้ด้าน แผนก GI Line1	*	ไม่ตรวจเช็คหันด้านหลังไม่สามารถตรวจสอบได้
4	บริเวณ โรงอาหาร	*	ไม่ตรวจเช็คหันด้านหลังไม่สามารถตรวจสอบได้
5	บริเวณพิเศษใต้ด้าน แผนก C/S โรงไฟ	*	ไม่ตรวจเช็คหันด้านหลังไม่สามารถตรวจสอบได้
6	บริเวณพิเศษใต้ด้าน แผนก C/S โรงไฟ	*	ไม่ตรวจเช็คหันด้านหลังไม่สามารถตรวจสอบได้
7	บริเวณพิเศษด้านออกด้าน แผนก Shower	*	ไม่ตรวจเช็คหันด้านหลังไม่สามารถตรวจสอบได้
8	บริเวณพิเศษด้านออกด้าน แผนก Shower	*	ไม่ตรวจเช็คหันด้านหลังไม่สามารถตรวจสอบได้
9	บริเวณพิเศษด้านออกด้าน แผนก Warehouse	*	ไม่ตรวจเช็คหันด้านหลังไม่สามารถตรวจสอบได้
10	บริเวณพิเศษด้านออกด้าน แผนก Warehouse	*	ดูดับเพลิงอยู่ในสภาพชำรุด
11	บริเวณพิเศษเหนือด้าน แผนก C/S โรงหนีอ	*	ไม่ตรวจเช็คหันด้านหลังไม่สามารถตรวจสอบได้
12	บริเวณพิเศษเหนือด้าน แผนก C/S โรงหนีอ	*	ไม่ตรวจเช็คหันด้านหลังและอยู่ในสภาพชำรุด
13	บริเวณพิเศษเหนือด้าน แผนก C/S โรงหนีอ	*	ไม่ตรวจเช็คหันด้านหลังไม่สามารถตรวจสอบได้
14	บริเวณด้านหน้า Head Office	*	ไม่ตรวจเช็คหันด้านหลังไม่สามารถตรวจสอบได้
15	บริเวณด้านหน้า Head Office	*	ดูดับเพลิงอยู่ในสภาพชำรุด
16	ปั๊มน้ำดับเพลิง	/	

หมายเหตุ

/ คือ มีการตรวจความปลอดภัยและอยู่ในสภาพเรียบเรียงแล้ว

X คือ ไม่มีการตรวจความปลอดภัย

* คือ ตรวจสอบไม่ได้

สรุปผลการตรวจความปลอดภัย

ดูดับเพลิง อยู่ในสภาพปกติ คิดเป็น 86.6 %

ดูดับเพลิง อยู่ในสภาพชำรุด คิดเป็น 13.33 %

ดูดับเพลิง ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากใบตรวจเช็คหันด้านหลัง คิดเป็น 100%

ภาคผนวก ค

ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจความปลอดภัยเครื่องจักร ลิฟต์ขนส่งชั่วคราว
และสรุปผลการตรวจความปลอดภัย

ที่จัดทำขึ้นภายใต้ บริษัท เครื่องสุขภัณฑ์ อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

นหัวท้ายลายเทคโนโลยีสูรนารี

แบบตรวจความปลอดภัย เครื่องเจาะ แผ่นก / ฝาย : Acrylic

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	ความชำรุด	เดือน/ปี.....																					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	ฐานตั้ง	* ฐานตั้งคงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง * สกรูยืดฐานตั้งแน่นกับพื้น	W																						
2	แท่นเครื่อง	* ไม่โค้งงอ บิดเบี้ยว * ไม่มีเศษโลหะหรือลิงสกปรก	W																						
3	โต๊ะงานเจาะ	* ไม่มีเศษโลหะหรือลิงสกปรกติดอยู่บนโต๊ะ * โต๊ะงานเจาะไม่เอียงด้านใดด้านหนึ่ง มีดแน่นกับพื้น	W																						
4	ระบบส่งกำลัง	* มีไฟครอบสายพาณ เพลา ไว้เรียบร้อย * ตันโยกปรับเปลี่ยนความเร็วในช่วง บิด งอ * สายพาณไม่หลวมหรือหลุดออกมานะ	W																						
5	แกนติดตอกสว่าน และตอกสว่าน	* ปากการจับตอกสว่านไม่หัก มิดร้าว * ร่องใส่ตอกสว่านไม่ลึกหรือหัก	W																						
6	อุปกรณ์ป้องกัน ตอกสว่าน	* มีอุปกรณ์ป้องกันตอกสว่านกระเด็น และ ออยู่ในสภาพดี	W																						
7	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สายไฟมีฉนวนหุ้ม ไม่ลึกขาด * มีการต่อสายดิน * การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเดาเสียบ ไม่มีการพ่วงสาย * มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าดิตได้ไว้	W																						
8	สัญลักษณ์ ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign) * ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	W																						
9	อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล	* มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือหนัง, ปลอกอุดหู, แหวนตามนิรภัย * มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง เป็นระเบียบและเรียบร้อย	W																						

หมายเหตุ

W = ตรวจประจำทุกสัปดาห์

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

()

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	ความเสี่ยง	เดือน/ปี.....																						
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	ฐานเครื่อง	* สลักเกลียวที่ยึดฐานเครื่องไม่牢固หรือหลุดออกมา	W																							
		* ฐานตั้งไม่เมี้ยง	W																							
2	หินเจียร์ใน	* ไม่มีเลียงผิดปกติขณะเดินเครื่อง	W																							
		* ไม่มีรอยบิณ หัก ร้าว	W																							
		* ไม่เกิดการสั่นขณะเดรื่องทำงาน	W																							
3	ที่พักชิ้นงาน	* ที่พักชิ้นงานยึดถูกยึดแน่น	W																							
4	ฝาครอบหินเจียร์	* มีฝาครอบหินเจียร์ในอยู่ในสภาพเรียบร้อย	W																							
5	อุปกรณ์ป้องกัน เศษโลหะกระเด็น	* มีอุปกรณ์ป้องกันเศษโลหะกระเด็นและอยู่ในสภาพเรียบร้อย	W																							
6	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สวิตช์ปิด - เปิด ไม่หักชำรุดหรือบิดงอ	W																							
		* มีการต่อสายดิน	W																							
		* สายไฟมีฉนวนหุ้มไม่ลึกขาด	W																							
		* การต่อสายไฟต้องต่อตรงกันเด้วยสาย ไม่มีการพ่วงสาย	W																							
		* มีป้ายเดือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	W																							
6	สัญลักษณ์ ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign)	W																							
		* ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	W																							
7	อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล	* มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือหนัง หน้ากากนิรภัย ปลอกอุดหู	W																							

หมายเหตุ

W = ตรวจประจำทุกสัปดาห์

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(.....)

แบบตรวจความปลอดภัย เครื่องตัดขอบอ่าง แผ่นก / ฝ่าย : Acrylic

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	ความเสี่ยง	เดือน/ปี.....																			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ฐานตั้ง	* ฐานตั้งตรงไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่ง * สกรูยึดฐานตั้งแน่นกับพื้น	w																				
2	ตัวควบคุม	* ปุ่มเปิด-ปิดในเลือย ไม่แตกหักชำรุดอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี * ปุ่มเปิด-ปิดหัวดูดผุน ไม่แตกหักชำรุดอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี * ปุ่ม emergency สามารถใช้งานได้ในกรณีฉุกเฉิน	w																				
3	คันโยก และมือหมุน	* คันโยกสามารถปรับในเลือยซึ่น-ลงได้ * คันโยกและมือหมุน ไม่หลวมหาดง อยู่ในตำแหน่งเดิม * มือหมุนล็อกในมีดสามารถล็อกในมีดได้	w																				
4	ใบมีด	* ในมีดไม่มีรอยบิน แตก หัก * เกลียวหมุนในมีดแน่น	w																				
5	ห้องดูดผุน	* ข้อต่อสายยางแน่นไม่หลวมหาด * สายยางไม่ลึกขาดชำรุด หัก งอ	w																				
6	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สายไฟมีจำนวนเพิ่ม ไม่ลึกขาด * มีการต่อสายติด * การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเต้าเสียบ ไม่มีการพ่วงสาย * มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	w																				
7	สัญลักษณ์ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign) * ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	w																				
8	อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล	* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง เป็นระเบียบและเรียบร้อย * มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือหนัง, ปลอกอุดหู, ชุดกรองอากาศ	w																				

หมายเหตุ

W = ตรวจประจำทุกสัปดาห์

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

()

		แบบตรวจความปลอดภัย เลือยตัดแผ่น Acrylic แผ่นก / ฝ่าย : Acrylic																	
ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	คะแนน	เดือน/ปี.....															
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ฐานเครื่อง	* สลักเกลียวที่ยึดฐานเครื่องไม่นิ่วรวมหรือหลุดออกมา	W																
		* ฐานตั้งไม่เสียง	W																
2	มือหมุน	* มือหมุนปรับในเลือยสามารถปรับในเลือยขึ้น - ลงได้	W																
3	ที่จับชิ้นงาน	* ที่จับชิ้นงานอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่หัก ร้าว ชำรุด	W																
		* ตัวล็อกชิ้นงานสามารถล็อกชิ้นงาน ไม่ให้ชิ้นงานเคลื่อนเอียงไปมา	W																
4	ระบบคุณภาพ	* สายยางมีปืนขัดรัดบริเวณเรือต่อเรียบเรียบร้อย	W																
		* ห้องดูดใช้งานได้สังเกตโดยกล้องดูดป้องขึ้น	W																
5	ใบเลือย	* ไม่เป็นหัก ชำรุด	W																
		* มือปุกรถเปิดกันในมือหักกระเด็น	W																
6	ตู้ควบคุม	* ปุ่มกดเปิด-ปิดในเลือย ไม่แตกหักชำรุด	W																
		* ปุ่มกดเปิด-ปิด ที่คุณผู้ดูแล ไม่แตกหักชำรุด อยู่ในสภาพเรียบร้อย	W																
7	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* มีการต่อสายติด	W																
		* การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเต้าเสียบ ไม่มีการพ่วงสาย	W																
		* มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	W																
8	สัญลักษณ์ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign)	W																
		* ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	W																
9	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเรียบร้อย	W																
		* มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือหนัง หน้ากากนิรภัย ปลอกคอฯ	W																

หมายเหตุ

W = ตรวจประจำทุกสัปดาห์

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

()

แบบตรวจความปลอดภัย หม้อไอน้ำ แผนก / ฝ่าย : Cast Shop

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	ควาสัก	เดือน/ปี.....																					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	ฝ้าปิดและท่อสอก	* ฝ้าปิดมีประเก็นกันความร้อน และป้องกันการร้าวไหลของไอน้ำ * ท่อสอกไม่เกิดกร่อน แตกกร้าว และบิดงอ	W																						
2	วาล์วรับไอน้ำ	* ไม่มีรอยร้าวออกมารตามแนววาล์ว	W																						
3	วาล์วระบายน้ำ	* วาล์วอยู่ในบริเวณที่ผู้ปฏิบัติขึ้นมาเปิด - ปิด ได้ง่าย * สามารถระบายไอน้ำได้เมื่อค่าความดันเกินกว่า 150 PSI	W																						
4	วาล์วระบายน้ำ	* ไม่มีไอน้ำร้าวออกมานมบริเวณที่ตั้งวาล์ว * อยู่ในตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานใช้งานได้สะดวก	W																						
5	มาตรฐานความดัน	* เพิ่มความสามารถขึ้นของการต้านความดันได้	W																						
6	สวิตซ์ควบคุมระดับน้ำ	* ชุดที่1 ควบคุมการทำงานของชุดเพาในม้วน โดยตัดการทำงานที่ 75 PSI * ชุดที่2 ตัดการทำงานเมื่อความดันเกิน 85 PSI ในกรณีที่ชุดที่1ไม่ทำงาน * ชุดที่3 ตัดการทำงานเมื่อความดันเกิน 100 PSI กรณีชุดที่1 และ 2 ไม่ทำงาน	W																						
7	ลูกloy	* จะตัดชุดการทำงานของชุดเพาใหม่ กรณีระดับน้ำในหม้อไอน้ำต่ำกว่าชุดที่กำหนด	W																						
8	ลิ้นนิรภัย	* สามารถท่ากกระเบนความดันออกได้เมื่อมีค่าความดันเกินกว่า 110 PSI * ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 100 เมตร * มีเข็มสีแดงแสดงความดันสูงสุดของการใช้งานประมาณ 85 PSI	W																						
9	วาล์วลดความดัน	* สามารถลดความดันจาก 55 -70 PSI เหลือความดันใช้งาน 20 -25 PSI	W																						
10	พลังงาน	* มีระดับพลังงานที่เพียงพอต่อการใช้งาน	W																						

หมายเหตุ

W = ตรวจสอบประจำทุกสัปดาห์

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

/ = ปักติดอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปักติดอยู่ในสภาพชำรุด

()

แบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัย เครื่อง TEST LEAK แผนก / ฝ่าย : Glost Inspection

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	รายการ	เดือน พ.ศ.																																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	ตู้ควบคุม	* ปุ่มปิด - เปิด สามารถใช้งานได้	D																																						
		* มีไฟแสดงการทำงานของเครื่อง	D																																						
		* กล่องตู้ควบคุมไม่แตกร้าว ชำรุด	D																																						
2	คันบังคับและมือหมุนต่างๆ	* ไม่หลวมหัก งอ หรือเคลื่อนจากตำแหน่งเดิม	D																																						
3	ระบบลมดูด	* เกจวัดค่าความดันลมสามารถใช้งานได้	D																																						
		* วาล์วเปิด - ปิดลม ไม่มีการรั่วซึม	D																																						
		* สายลมดูดไม่มีรอยรั่วซึม	D																																						
		* ข้อต่อสายยางไม่มีการรั่วซึม	D																																						
4	เครื่องปิดรัมบน	* มีประเก็นกันลมร้าว	D																																						
		* กระบวนการยกสูบไม่มีรอยแตกร้าว	D																																						
5	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สายไฟมีฉนวนหุ้ม ไม่ลึกขาด	D																																						
		* มีการต่อสายดิน	D																																						
		* การต่อสายไฟต้องต่อตรงกันเดาเสียง ไม่มีการพ่วงสาย	D																																						
		* มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	D																																						
6	สัญลักษณ์ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign)	D																																						
		* ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	D																																						
7	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเรียบร้อย	D																																						
		* มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือหนัง	D																																						

หมายเหตุ

D = ตรวจประจำทุกวัน

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้รับผิดชอบ

()

แบบตรวจความปลอดภัย รอก (Hoist) 250 Kg แผนก / ฝ่าย : Glaze Room																			
ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	จำนวน	เดือน/ปี.....															
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ลักษณะ	* อุปกรณ์ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีมิติเบี้ยว สีก หัก ร้าว	W																
2	ฝ้าปิดครอบโขช	* ไม่แตก หัก ร้าว หรือชำรุด	W																
3	ตะขอเกี้ยว	* มีที่ติดปิดกันกันขั้นงานหล่น ไม่หลุด หรือหักออกໄไป	W																
		* ยกขั้นงานไม่เกินหน้าหนักที่กำหนดไว้ 250 กิโลกรัม	W																
4	มอเตอร์	* มีฝาครอบปิดมิดชิด และไม่แตกหัก ชำรุดเสียหาย	W																
5	ระบบควบคุม	* ปุ่มกดสั่งรอกขึ้น-ลง สามารถใช้งานได้ไม่ชำรุดแตกหัก	W																
		* สายลากรอกไปมา ไม่ฉีกขาดชำรุด มีฉนวนหุ้ม	W																
		* เมื่อใช้รอกเสร็จแล้วทุกครั้ง รอกต้องขึ้นไปสูงสุด	W																
6	ระบบเบรก	* สามารถหยุดรอกได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ	W																
5	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สายไฟมีฉนวนหุ้ม ไม่ฉีกขาด	W																
		* มีการต่อสายดิน	W																
		* การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเดาเรียบ ไม่มีการพ่วงสาย	W																
		* มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	W																
6	สัญลักษณ์ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign)	W																
7	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	* ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	W																
		* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเรียบร้อย	W																
		* มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น รองเท้านิรภัย	W																

หมายเหตุ

W = ตรวจสอบประจำทุกสัปดาห์

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

()

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	ความถี่	เดือน/ปี.....															
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ฐานเครื่อง	* อยู่ในตำแหน่งมั่นคง ไม่เลี้ยงไปมา ยืดແນกอยู่กับที่	w																
2	แท่นจับชิ้นงาน	* ไม่มีรอยหักชำรุด ยืดແเนกอยู่กับตัวเครื่อง	w																
3	ตันໂຍກ	* สามารถปรับชิ้นงานขึ้น-ลงได้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่หักชำรุด	w																
4	แป้นเหยียบ	* แป้นเหยียบที่เท้าสามารถควบคุมในมือขึ้น-ลง ได้	w																
5	ใบเลือย	* ไม่มีรอยเป็น หัก ชำรุด และไม่สั่นเวลาใช้งาน	w																
		* มีการดึงองกนในเลือยหักกระเด็น	w																
6	ที่เลื่อนชิ้นงาน	* ไม่มีส่วนแตกหักชำรุด หรือมีรอยเป็นดีดข่วน	w																
7	ระบบส่งกำลัง	* มีที่ครอบสายพานและมอเตอร์ไว้เรียนร้อย	w																
8	ระบบควบคุม	* สวิทช์ปิด-เปิดเครื่อง สามารถใช้งานได้ และไม่แตกหักชำรุด	w																
		* สวิทช์ปิด-เปิดน้ำหล่อในมือด ไม่แตกหักชำรุด	w																
		* ตัวควบคุมระบบไฟ มีสัญญาไฟแสดงทุกครั้งเมื่อมีไฟฟ้าเข้าเครื่อง	w																
9	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สายไฟมีลวนหุ้ม ไม่มีฉีกขาด	w																
		* มีการต่อสายติดน	w																
		* การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเดาเสียง ไม่มีการพ่วงสาย	w																
		* มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	w																
10	สัญลักษณ์ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign)	w																
		* ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	w																
11	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเรียบร้อย	w																
		* มีการใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง	w																

หมายเหตุ

W = ตรวจประจำทุกสัปดาห์

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

()

แบบตรวจความปลอดภัย เครื่องกัด แผนก / ฝ่าย : Maintenance

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	ความถี่	ต่อน/ปี.....																			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ฐานเครื่อง	* สลักเกลียวที่ยึดฐานเครื่องไม่นิ่งหรือหลุดออกมา * ฐานตั้งไม่เรียบ	w																				
2	แท่นรองปากกา จับชิ้นงาน	* ผิวแท่นรองชิ้นงานไม่มีสิ่งสปรก รอยขีดข่วน หรือมีน้ำ * ผิวปากกาจับชิ้นงานไม่มีร่องลึกจากการขีดข่วน	w																				
3	แกนในมีด และมีดกัด	* แกนในมีดไม่บิดงอ ใบมีดไม่มีนิ้น หักงอ * ส่วนที่จับมีดกัดเพลาหมุนไม่มีเศษโลหะหรือสิ่งสกปรกค้างอยู่	w																				
4	ดันโยกและ มีดหมุน	* ตำแหน่งของดันโยกไม่เรียบ อยู่ตรงกับตำแหน่งเดิม * มีดหมุนไม่หลวม แตกหัก หรือมีนิ้ดเบี้ยว	w																				
5	ระบบ น้ำยาหล่อเย็น	* เมื่อเครื่องจักรทำการกัดจะมีน้ำยาหล่อเย็นออกมาก * ห้องสูบน้ำยาร้าวซึมหรือแตก	w																				
6	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สวิตช์ปิด - เปิด ไม่แตกหัก ชำรุด หรือ บิดงอ * สายไฟมีจำนวนหุ้ม ไม่ฉีกขาด * มีการต่อสายติดต่อ * การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเด้าเสียง ไม่มีการพ่วงสาย * มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	w																				
7	สัญลักษณ์ ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign) * ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	w																				
8	อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล	* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเรียบร้อย * มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือหนัง แวนตานิรภัย	w																				

หมายเหตุ

W = ตรวจประจำทุกสัปดาห์

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

()

แบบตรวจความปลอดภัย เครื่องกลึง แผนก / ฝ่าย : Maintenance

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	ความเสี่ยง	เดือน/ปี.....																			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ฐานเครื่อง	* สลักเกลียวที่ยึดฐานเครื่องไม่牢靠หรือหลุดออกมา	w																				
		* ฐานตั้งไม่เรียบ	w																				
2	หัวจับขันงาน	* มีดแน่นอยู่กับตัวเครื่อง	w																				
3	แกนหมุน	* ที่ล็อกแกนหมุนแน่น ไม่หลุดหรือชำรุด	w																				
4	ปากกาจับขันงาน	* ไม่หัก มีน ง ง อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน	w																				
5	ตันมังคบ	* ไม่เคลื่อนจากตัวแห่งเดิม หลวม หรือ หัก ง ง	w																				
6	ระบบส่งกำลัง	* มีฝาครอบปิดสายพานส่งกำลังมิดชิด	w																				
7	ชุดยันศูนย์	* มีดแน่นอยู่กับตัวเครื่อง ไม่บิดเบี้ยว หรือชำรุด	w																				
8	มิตกลึง	* มิตกลึงไม่สัมภ์หรือยาวจนเกินไป	w																				
		* มีดมีความคม ไม่หัก หรือหักชำรุด	w																				
		* มีอุปกรณ์ป้องกันในมิตกลึง กรณีเกิดหัก ไม่ให้กระเด็นออกมานอก	w																				
9	ระบบน้ำหนล่อเป็น	* ห่อส่งน้ำหนล่อเป็นไม่ร้าวซึม	w																				
		* น้ำหนล่อเป็นไม่มีลิ้งแปลกลломเจือปนมาด้วย	w																				
10	ระบบความปลอดภัย	* ปุ่ม emergency สามารถกดเครื่องได้ในกรณีฉุกเฉิน	w																				
		* มีการนำสลักมาใส่ไว้ในแผ่นที่เสียง photo switch ทุกครั้ง เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้	w																				
11	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สวิตช์เปิด - ปิด ไม่แตกหัก ชำรุด บิด ง ง	w																				
		* สายไฟมีฉนวนทุก ไม่เสียหาย	w																				
		* มีการต่อสายติด	w																				
		* การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเด้าเสียง ไม่มีการผ่วงสาย	w																				
		* มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	w																				
12	สัญลักษณ์ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign)	w																				
		* ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	w																				
13	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเรียบร้อย	w																				
		* มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือหนัง	w																				

หมายเหตุ

W = ตรวจประจำทุกสัปดาห์

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

()

แบบตรวจความปลอดภัย เครื่องด้านเกลียว แผนก / ฝ่าย : Maintenance

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	ความถี่	เดือน/ปี.....															
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ฐานเครื่อง	* ตั้งตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ขณะทำงานเครื่องไม่เลื่อนไปมาอยู่ในตำแหน่งเดิม	W																
2	ช่องใส่ขั้นงาน	* ทำการหมุนสวอตให้แน่นทุกครั้งหลังใส่ขั้นงาน	W																
3	ที่คั่วันธุ	* สามารถปรับเหลี่ยมตำแหน่งเลื่อนไปมาได้	W																
4	เครื่องดัดขั้นงาน	* ใบมีดไม่หัก มีน หรืออยู่ในสภาพชำรุด	W																
		* เกลียวบันทึกความกว้างของขั้นงานแน่น ไม่หลวม หลุดออกมานอก	W																
5	ตันโยก	* คันโยกปรับระยะเกลียวไม่หัก ร้าว บิดเบี้ยว หรืออยู่ในสภาพชำรุด	W																
		* คันโยกกดพื้นเต้าไม่หัก ร้าว บิดเบี้ยว หรืออยู่ในสภาพชำรุด	W																
6	ระบบส่งกำลัง	* มอเตอร์ เพลา แกนหมุน อยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่ชำรุดเสียหาย	W																
		* มีฝาครอบปิดมอเตอร์ไว้เรียบร้อยและฝาไม่ชำรุด	W																
5	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สายไฟมีจำนวนทั้งหมด ไม่ขาด	W																
		* มีการต่อสายดิน	W																
		* การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเด้าเสียง ไม่มีการผ่วงสาย	W																
		* มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	W																
6	สัญลักษณ์ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign)	W																
		* ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	W																
7	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเรียบร้อย	W																
		* มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น แวนดานิรภัย ถุงมืออนามัย	W																

หมายเหตุ

W = ตรวจประจำทุกสัปดาห์

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ..... ()

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	ความต้องการ	เดือน/ปี.....																				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	อุณหภูมิที่ใช้งาน	* อุณหภูมิเครื่องใช้งานไม่เกิน 70-80 องศาเซลเซียส	w					x																
2	ระบบความดัน	* ระบบความดันไม่เกิน 5.5 bar	w																					
		* ระบบความดันจะตัดเมื่อระบบความดันสูงกว่า 4.7 bar	w																					
3	ขณะเครื่องทำงาน	* ขณะอยู่ที่ความดันปกติเครื่องแสดงตำแหน่ง load	w																					
		* ขณะความดันตัดแล้วไฟแสดงที่ตำแหน่ง over load	w																					
4	ระบบสัญญาณไฟ	* กดปุ่มทดสอบ reset-test และ สัญญาณไฟภายในเครื่อง สามารถใช้งานได้	w																					
		* ปุ่ม emergency สามารถหยุดการทำงานของเครื่องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	w																					
5	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สวิตช์ปิด - เปิด ไม่แตกหัก ชำรุด บิดงอ	w																					
		* สายไฟมีลักษณะ ไม่เสียหาย	w																					
		* มีการต่อสายติด	w																					
		* การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเต้าเสียบ ไม่มีการฟ่วงสาย	w																					
		* มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	w																					
6	สัญลักษณ์ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign)	w																					
		* ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	w																					
7	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเรียบร้อย	w																					
		* มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลอกอุตุนุ	w																					

หมายเหตุ

W = ตรวจประจำทุกสัปดาห์

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

()

แบบตรวจสอบความปลอดภัย เสื่อยตัวเหล็ก แผนก / ฝ่าย - Maintenance

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	ความเสี่ยง	ต่อน/ปี.....															
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ฐานเครื่อง	* ตั้งตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ไม่เลื่อนไปมากขณะทำการตัด	w																
2	โครงเลื่อย	* มีดแน่นอยู่กับตัวเครื่อง	w																
		* ไม่มีรอยบิ่น หัก ชำรุด และไม่สิ้นเวลาใช้งาน	w																
		* ใบเลื่อยยืดแน่นติดอยู่กับโครงเลื่อย	w																
3	ปากกาจับชิ้นงาน	* มีดแน่นกับตัวเครื่อง ไม่หลุดหรือหลุดออกมา	w																
4	คันโยก	* หมุนปรับต่าแห่งปากกาจับชิ้นงานไม่นานวันหรือชำรุดออกมา	w																
		* สามารถโยกโครงเลื่อยขึ้น-ลงได้ และไม่หักหรือชำรุด	w																
		* หลังจากทำงานเสร็จทุกครั้งต้องโยกโครงเลื่อยขึ้นทุกครั้ง	w																
5	เกลียว	* เกลียวปรับในมือไม่นานวันหรือชำรุดออกมา	w																
6	Limit switch	* จะตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อเครื่องตัดชิ้นงานเสร็จสิ้นแล้ว	w																
7	ระบบส่งกำลัง	* มีฝาครอบสายพานและมอเตอร์ไว้เรียบร้อย	w																
		* สายพาน เพลา มอเตอร์ อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน	w																
8	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สวิตช์ปิด-เปิดไม่แตกหัก ชำรุด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	w																
		* สายไฟมีจำนวนทุ่ม ไม่ลึกขาด	w																
		* มีการต่อสายติด	w																
		* การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเด้าเสียบ ไม่มีการพ่วงสาย	w																
		* มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	w																
9	สัญลักษณ์ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign)	w																
		* ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	w																
10	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเรียบร้อย	w																
		* มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ครอบหน้าด้วยผ้า ถุงมือหนัง	w																

หมายเหตุ

W = ตรวจประจำทุกสัปดาห์

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

()

แบบตรวจความปลอดภัย เลือยงเดือน แผนก / ฝ่าย : Maintenance

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	ความเสี่ยง	ต่อน/ปี.....																				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	ฐานเครื่อง	* ตั้งตรงไม่เฉียงไปต้านได้ด้านหนึ่ง มิดແປนกับพื้น	W																					
2	แท่นปรับ ระยะชั้นงาน	* มิดແປนอยู่กับแท่นวางชั้นงาน	W																					
3	ทัวร์ชั้นงาน	* มิดແປนกับตัวเครื่อง มีความแข็งแรง ไม่หัก ร้าว มิดเนี้ยว * ไม่มีสิ่งของเกะกะ หรือเศษผงบริเวณเที่ยวางชั้นงาน	W																					
4	ระบบส่งกำลัง	* สายพานไม่ฉีก ขาด ชำรุด * มอเตอร์ เพลา แกนหมุน อยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่ชำรุดเสียหาย * มีฝาครอบปิดมอเตอร์ไว้เรียบร้อยและฝาไม่ชำรุด	W																					
5	ใบเลือย	* ไม่มีหัก ชำรุด คง มิดงอ * การดูใบเลือยสามารถรับขึ้น-ลงได้ * มีการดูป้องกันใบเลือยหักกระเด็น และการดูไม่แตกหักชำรุด	W																					
6	คาดรองเศษเหลือ	* มีการนำเศษเหลือออกนำไปทิ้งสม่าเสมอ	W																					
7	ระบบไฟฟ้า	* สวิตช์ปิด-เปิด อยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่แตกหักชำรุด * สายไฟมีจำนวนทั้งหมด ไม่ฉีกขาด * มีการต่อสายดิน * การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเด้าเสียบ ไม่มีการพ่วงสาย * มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	W																					
8	สัญลักษณ์ ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign) * ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	W																					
9	อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล	* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเรียบร้อย * มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ ปลอกอุดหู กระนังหน้านิรภัย	W																					

หมายเหตุ

W = ตรวจประจำทุกสัปดาห์

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(

) ค-14

แบบตรวจความปลอดภัย เครื่องเชื้อไฟฟ้า แผนก / ฝ่าย : Maintenance

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	จำนวน	ต่อน/ปี.....																				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	ตู้เชื่อม	* ตั้งตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ยึดแน่นกับพื้น	w																					
		* มีฝาครอบตู้เชื่อมเรียบร้อยไม่บุบ แตกกร้าว หรือ หักชำรุด	w																					
		* มีที่ปรับเลื่อนปริมาณระดับกำลังไฟฟ้าและสามารถใช้งานได้	w																					
		* มีเข็มขี้อุกพร้อมระดับกำลังไฟฟ้า	w																					
		* พัดลมในเครื่องไม่ทำงานขณะเปิดเครื่อง	w																					
		* ลักษณะสายไฟหัก 2 สายที่ออกจากตู้เชื่อมอยู่ในสภาพดี	w																					
2	สายเชื่อม	* สายเชื่อมอยู่ในสภาพดีไม่เปื่อย ฉีกขาดชำรุด	w																					
		* สายเชื่อมมีจำนวนหุ้นไว้เรียบร้อย	w																					
		* รอยต่อของสายเชื่อมกับตู้เชื่อมต่อ กันไว้แน่น	w																					
		* ขนาดของสายเชื่อมไม่เล็กเกินไป สามารถทวนทางต่อกระแทกไฟฟ้าได้	w																					
3	หัวจับลวดเชื่อม	* จำนวนหัวจับไม่ประแตก หรือมีส่วนใดเปลือยเห็นสายไฟ	w																					
		* หัวจับสามารถจับลวดเชื่อมได้แน่น	w																					
		* รอยต่อของสายเชื่อมกับหัวจับมีที่รัดริบอนเรอยต่อไว้แน่น	w																					
4	ลวดเชื่อม	* ลวดเชื่อมไม่เป็นก้านหรือมีความชื้นสูงในขณะใช้งาน	w																					
		* ขนาดของลวดเชื่อมเหมาะสมกับกระแทกไฟฟ้า	w																					
5	อุปกรณ์ทำความสะอาด สะอาดแนวเชื่อม	* อุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดมีความสะอาดมีความแข็งแรงไม่ชำรุดง่าย	w																					
		* มีการทำความสะอาดแนวเชื่อมอย่างสม่ำเสมอ	w																					
6	สถานที่	* สถานที่ทำงานมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นไม่เฉพาะและมีน้ำขัง	w																					
		* ในบริเวณสถานที่ทำงานไม่มีวัสดุติดไฟอยู่ในบริเวณนั้น	w																					
7	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สวิตช์ปิด-เปิด อยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่แตกหักชำรุด	w																					
		* สายไฟมีจำนวนหุ้น ไม่ฉีกขาด มีการติดตั้งสายดิน	w																					
		* การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเด้าเสียง ไม่มีการพ่วงสาย	w																					
		* มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	w																					
8	สัญลักษณ์ ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign)	w																					
		* ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	w																					
9	อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล	* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเรียบร้อย	w																					
		* มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ครอบหูลดเสียง กระนังหูน้ำนิรภัย ถุงมือหนัง	w																					

หมายเหตุ

W = ตรวจสอบประจำทุกสัปดาห์

/ = ปักดิอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปักดิอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

()

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	ความต้องการ	เดือน/ปี.....															
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ฐานเครื่อง	* ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง ไม่เอียงยืดแบ่นอยู่กับพื้น	W																
2	ที่ล็อกขั้นงาน	* ล็อกขั้นงานแน่น ไม่เลื่อนไปมา	W																
3	คันโยก	* ไม่นัก ร้าว มิติเมี้ยง หรืออยู่ในสภาพชำรุด	W																
4	ใบเลื่อย	* ไม่มีนัก ชำรุด คด บิดงอ	W																
		* ขณะทำการเลื่อย ใบเลื่อยไม่แกร่งไปมา	W																
		* มีการดูดป้องกันใบเลื่อยหักกระเต็น และการดูดไม่แตกหักชำรุด	W																
5	ระบบส่งกำลัง	* มีฝาครอบปิดมอเตอร์ไว้เรียบร้อยและฝ่าไม่ชำรุด	W																
6	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สวิทช์ปิด-เปิด อยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่แตกหักชำรุด	W																
		* สายไฟมีจำนวนนุ่ม ไม่เจ็บขาด	W																
		* มีการต่อสายดิน	W																
		* การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเต้าเสียบ ไม่มีการพ่วงสาย	W																
		* มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	W																
7	สัญลักษณ์ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign)	W																
		* ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	W																
8	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเรียบร้อย	W																
		* มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ครอบหน้าดูดเสียง กระเบื้องหน้าบันรักภัย	W																

หมายเหตุ

W = ตรวจประจำทุกสัปดาห์

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

()

		แบบตรวจความปลอดภัย เครื่องดูดเศษอลูมิเนียม				แผนก / ฝ่าย : Shower Enclosure													
ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน				ควรซื้อ	เดือน/ปี.....												
		1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1	ห้องลอม	* ห้องลอมหั้ง 2 สาย ต่อเข้ามอกันตัวเครื่อง	w																
		* สายลอมไม่ฉีกขาด ชำรุด	w																
2	คันโยก	* สามารถยกปรับเปลี่ยนระดับล้มได้	w																
		* คันโยกไม่หัก ร้าว หรือชำรุดเสียหาย	w																
3	ระบบควบคุม	* ปุ่มกดเปิด-ปิดเครื่องไม่หัก มีนิ้ว ร้าว หรือชำรุด	w																
		* ปุ่มเขย่าเตะผู้คนในตัวเครื่องสามารถใช้งานได้	w																
4	คาดรองผู้น	* มีการทดสอบไปทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	w																
5	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สายไฟมีจำนวนหุ้ม ไม่ฉีกขาด	w																
		* มีการต่อสายดิน	w																
		* การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเดาเสียบ ไม่มีการพ่วงสาย	w																
		* มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	w																
6	สัญลักษณ์ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign)	w																
		* ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	w																
7	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเรียบร้อย	w																
		* มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ครอบหน้าเลี้ยง ถุงมือหนัง	w																

หมายเหตุ

W = ตรวจประจำทุกสัปดาห์

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

()

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	ความต้องการ	แผนก / ฝ่าย				Shower Enclosure										
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	ฐานเครื่อง	* ยึดแน่นไม่เลี้ยงไปด้านใดด้านหนึ่ง	W															
2	แท่นวางขั้นงาน	* ไม่มีสิ่งกีดขวาง พื้นโต๊ะวางขั้นงานเรียบไม่ขุ่นระ	W															
		* ยึดแน่นกับตัวเครื่อง	W															
3	ที่จับขั้นงาน	* ปุ่มหมุนปรับขั้นงานขึ้น - ลง แน่นไม่นลามนลุดออกมาก	W															
		* ช่วยมือดับขั้นงานให้แม่นไม่กระดกไปปาน	W															
4	ใบเลือย	* ไม่มีรอยหัก มั่น ชารุด	W															
		* ยึดแน่นไม่ลื่น ขณะทำการตัด	W															
		* มีการติดป้องกันใบเลือยหักกระเด็น	W															
		* สามารถปรับใบเลือยขึ้น - ลงได้	W															
5	ห่ออุดฟุน	* สามารถดูดฝุ่นละอองจากการตัดขั้นงาน	W															
		* ข้อต่อสายยางกับปากดูดต่อเขื่อนไว้แน่น	W															
		* สายยางไม่มีรอยฉีกขาดร้าวซึม	W															
6	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สวิตช์ปิด - เปิด เครื่องสามารถใช้งานได้และอยู่ในสภาพไม่ชำรุด	W															
		* สายไฟมีจวนเนียม ไม่เจ็บขาด	W															
		* มีการต่อสายดิน	W															
		* การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเต้าเสียบ ไม่มีการพ่วงสาย	W															
		* มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	W															
7	สัญลักษณ์ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign)	W															
		* ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	W															
8	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเรียบร้อย	W															
		* มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง หน้ากากนิรภัย	W															

หมายเหตุ

W = ตรวจสอบประจำทุกสัปดาห์

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

()

แบบตรวจความปลอดภัย เครื่องตัดอะลูมิเนียมเฟรม แผ่นก / ฝ่าย : Shower Enclosure															
ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	ความเสี่ยง	เดือน/ปี.....											
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ฐานเครื่อง	* ไม่โอนอี้ยง อยู่ในตำแหน่งมั่นคง ยึดติดแน่นกับพื้น	W												
2	แท่นจับขันงาน	* ยึดแน่นอยู่กับตัวเครื่อง ไม่มีรอยชำรุดช่วง หัก หรือชำรุด	W												
		* มีการทำความสะอาดแท่นจับขันงานอยู่เสมอ	W												
3	ใบเลื่อย	* พื้นเลื่อยไม่มีน้ำ หัก ชำรุด	W												
		* ในเลื่อยแน่นไม่หลวม หรือสั่นเวลาใช้งาน	W												
		* มีการหยดด้นน้ำมันบริเวณใบเลื่อย	W												
4	สายยางดูดฝุ่น	* ไม่ลึก ขาด ชำรุด อยู่ในสภาพใช้งานได้	W												
		* บริเวณเข้าดูดแน่นไม่หลวมหลุดออกมากง่าย	W												
5	ผู้ควบคุมระบบไฟ	* สวิตช์ปุ่มปิด-เปิด ไม่แตกหักชำรุด	W												
		* ไฟสัญญาณเต่าง้าวที่แสดงการทำงานของเครื่องสามารถใช้งานได้	W												
6	ระบบความปลอดภัย	* การทำงานต้องกดปุ่มด้วยมือทั้ง 2 ข้างทุกครั้งเสมอ เครื่องถึงจะสามารถทำงานได้	W												
		* เมื่อกดปุ่ม Emergency และเครื่องจะหยุดทำงานทันที	W												
7	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สายไฟมี绝缘ทุก部分 ไม่ลึกขาด	W												
		* มีการต่อสายติด	W												
		* การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเต้าเสียบ ไม่มีการพ่วงสาย	W												
		* มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	W												
8	สัญลักษณ์ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign)	W												
		* ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	W												
9	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเรียบร้อย	W												
		* มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ครอบหูลดเสียง ถุงมือหัน	W												

หมายเหตุ

W = ตรวจประจำทุกสัปดาห์

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

()

แบบตรวจความปลอดภัย เครื่องน้ำกหัวเฟรม AB9			แผนก / ฝ่าย : Shower Enclosure																							
ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	ความต้องการ	ต้อง/ปี.....																						
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	ฐานเครื่อง	* ตั้งตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง มีดันแนกันพื้น	w																							
2	ใบมีด	* ไม่มีรอยบิ่น หัก ชำรุด และไม่สัมภានาในงาน	w																							
		* มีการป้องกันในมีดหักกระเด็น	w																							
3	ความตันลม	* ค่าความตันลมที่ใช้ในก้านสูบน้ำอยู่ที่ประมาณ 6-8 PSI	w																							
4	ระบบส่งกำลัง	* มองเดอร์มีฝาครอบปิดเรียบร้อย และฝาครอบไม่มีรอยหัก ชำรุด	w																							
		* ก้านสูบสามารถทำงานได้ดี ไม่ลื่นหรือติดชัด	w																							
5	ระบบควบคุม	* สวิตช์ปิด-เปิดเครื่อง สามารถใช้งานได้ และไม่แตกหักชำรุด	w																							
		* เปิดปุ่ม Emergency แล้วเครื่องจะหยุดทำงานทันที	w																							
6	รางเลื่อน	* รางเลื่อนไม่มีรอยขีดข่วน รอยหักชำรุด	w																							
		* บริเวณรางเลื่อนข้างงานไม่มีเศษเฟรมอยู่ในบริเวณเน้น	w																							
7	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สายไฟมีจำนวนหุ้ม ไม่มีฉีกขาด	w																							
		* มีการต่อสายติด	w																							
		* การต่อสายไฟต้องต่อตรงกันเต็มเส้น ไม่มีการพ่วงสาย	w																							
		* มีป้ายเดือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	w																							
8	สัญลักษณ์ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign)	w																							
		* ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	w																							
9	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเรียบร้อย	w																							
		* มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง กระแทกหน้าผาก	w																							

หมายเหตุ

W = ตรวจประจำทุกสัปดาห์

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

()

แบบตรวจความปลอดภัย เครื่องบดวัตถุดิบ No.2 แผนก / ฝ่าย : Slip House

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	รายละเอียดในการประเมิน	ความชัด	เดือน/ปี.....																				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	ตัวควบคุมระบบไฟฟ้า	* สวิทซ์ปิด - เปิด สามารถใช้งานได้	w																					
		* มีสัญญาณไฟติดเมื่อเครื่องทำงาน	w																					
2	มือหมุน	* ไม่อุปกรณ์สภาพชำรุด หลวม หัก แตก บิดงอ	w																					
3	จุดหมุน	* มีการใส่น้ำมันทึบบริเวณจุดหมุน พื้นเพียง	w																					
4	ห้องลม	* มีระดับความตันที่แสดงบนเกจบอร์ดค่าไม่เกิน 70 PSI	w																					
		* สายลมไม่มีรอยร้าวฉีกขาด ชำรุด	w																					
5	สายยาง ชนถ่ายวัตถุดิบ	* บริเวณข้อต่อมีการต่อเข็มแม่น ไม่หลวมหลุด	w																					
		* สายยางไม่มีรอยร้าวฉีกขาด ชำรุด	w																					
6	อุปกรณ์ไฟฟ้า	* สายไฟมีฉนวนหุ้ม ไม่ฉีกขาด	w																					
		* มีการต่อสายดิน	w																					
		* การต่อสายไฟต้องต่อตรงกับเต้าเสียบ ไม่มีการพ่วงสาย	w																					
		* มีป้ายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าติดไว้	w																					
7	สัญลักษณ์ความปลอดภัย	* มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign)	w																					
		* ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด	w																					
8	อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล	* มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือผ้า, ปลอกอุดหู	w																					
		* มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง เป็นระเบียบและเรียบร้อย	w																					

หมายเหตุ

w = ตรวจประจำทุกสัปดาห์

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย x = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

()

ลำดับที่	รายละเอียดในการประเมิน	ความถี่	เดือน/ปี.....															
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	มีชื่อผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการตรวจสอบขั้นตอน	M																
2	มีค่าแนะนำวิธีการใช้ลิฟท์อย่างถูกต้อง	M																
3	มีสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety sign) ติดไว้เรียบร้อยบนริเวณลิฟท์	M																
4	อนุญาติให้แต่ผู้พำนการอบรมการใช้งานเรื่องลิฟท์แล้วไปใช้งานเพ่านั้น	M																
5	ระบบประตูเปิด-ปิด																	
	- ประตูและสลัก เปิด-ปิด อุ่นในสภาพใช้งานได้ดี	M																
	- ถ้าหากประตูปิดไม่สนิทลิฟท์จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้	M																
	- ปุ่มล็อกลิฟท์สามารถล็อกลิฟท์ได้	M																
6	ระบบ Photo sensor																	
	- ถ้ามีวัตถุบัง Photo sensor จะเปิดหรือปิดประตูไม่ได้	M																
	- หากปิดประตูหมดเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีวัตถุบัง Photo sensor อุ่น ลิฟท์จะไม่สามารถขึ้นได้	M		/	/	/	/											

หมายเหตุ

M = ตรวจประจำทุกเดือน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

/ = ปกติอุ่นในสภาพเรียบร้อย X = ไม่ปกติอุ่นในสภาพชำรุด

()

สรุปผลติดตามการตรวจความปลอดภัยเครื่องจักร (Machine Audit)				
ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547				
ลำดับที่	แผนก	เครื่องจักร	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ (อุปกรณ์ที่ชำรุด)
1	Glaze Room	* รอกยอกวัตถุคิบขนาด 250 Kg	/	ตะข้อไม่มีที่ดีดปิดกัน, สายรอกฉีกขาด
		* รอกยอกวัตถุคิบขนาด 500 Kg	/	ตะข้อไม่มีที่ดีดปิดกัน
2	Slip House	* เครื่องบดวัตถุคิบ (Ball Mill No. 1)	*	ไม่ติดในการตรวจเช็คบริเวณหน้าเครื่องจักร
		* เครื่องบดวัตถุคิบ (Ball Mill No. 2)	/	
		* เครื่องบดวัตถุคิบ (Ball Mill No. 3)	*	ไม่ติดในการตรวจเช็คบริเวณหน้าเครื่องจักร
		* เครื่องบดวัตถุคิบ (Ball Mill No. 4)	/	
3	Mold Shop	* เครื่องเจียร (Grinding Machine)	/	
		* เครื่องเจาะ (Drilling Machine)	/	สกูรยึดกับเครื่องไม่แน่น, ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดอกระหว่าง
		* เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding)	/	ไม่มีกีเซ็มชีร์ดับกำลังไฟฟ้า
4	Cast Shop	* หม้อไอน้ำ (Boiler) ขนาด 500 Kg	X	ที่ล็อกฝ่าແຕກร้าว
5	Kiln	* เสือiyตัดอิฐ (Grinding Machine)	/	
		* เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding)	/	
6	Glost Inspection	* เครื่องเจียร (Grinding Machine) 2 เครื่อง	/	ตะแกรงกันผลิตภัณฑ์กระเทินชำรุด
		* เครื่องรัคคลัง (Stepping Machine)	/	
		* เครื่องทดสอบรอยรั่ว (Test Leak)	/	กล่องตู้ความคุมແຕກร้าว
7	Maintenance	* เครื่องกัดสี	/	
		* เสือiyตัดเหล็ก	X	
		* เครื่องกัด	/	
		* เสือiyวงเดือน	/	สวิตซ์ปิด - เปิดชำรุด
		* เครื่องตานาเกลียว	/	
		* เครื่องเจียร (Grinding Machine)	X	ที่พักชิ้นงานยึดไม่แน่น
		* เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding)	/	
		* เครื่องอัดอากาศ (Atlas Cop co)	X	
		* เสือiyแท่น	/	
		* เครื่องเจาะ	/	สกูรยึดกับเครื่องไม่แน่น, ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดอกระหว่าง

สรุปผลติดตามการตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องจักร (Machine Audit)

ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547

ลำดับที่	แผนก	เครื่องจักร	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ (อุปกรณ์ที่ชำรุด)
8	Shower Enclosure	* เครื่องตัดอลูมิเนียมเฟรม	X	
		* เครื่องคุณภาพอลูมิเนียมเฟรม	X	
		* เครื่องเจาะรูหัวเฟรม และ เครื่องเจาะรูข้างเฟรม	X	
		* เครื่องปากหัวเฟรม และ เครื่องปากหัวเฟรม AB9	X	
9	Acrylic	* เครื่องตัดขอบอ่าง (Trimming Machine)	X	
		* เลื่อยตัดแผ่นอะคริลิก (Acrylic Saw)	X	
		* เครื่องเจียร (Grinding Machine)	X	
		* เครื่องเจาะ (Drilling Machine)	X	
10	New Production	* เครื่องเจียร (Grinding Machine)	X	ไม่มีที่พักชิ้นงาน
		* เครื่องเจาะ (Drilling Machine)	X	สกรูยึดกับเครื่องไม่แน่น , ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดออกหัว
		* เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding)	X	
		* เลื่อยตัดไม้	X	
11	New Production (ต้านถ่วง)	* เครื่องเจียร (Grinding Machine)	X	ฝ่าครอบหินเจียรชำรุด
		* เครื่องเจาะ (Drilling Machine)	X	สกรูยึดกับเครื่องไม่แน่น
		* เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding)	X	ที่ปรับเปลี่ยนกำลังไฟฟ้า เป็นที่กำลัง หัวเชื่อม

หมายเหตุ

/ คือ มีการตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว , * คือ ตรวจสอบไม่ได้

X คือ ไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องจักร

สรุปผลการตรวจสอบความปลอดภัย

เครื่องจักรได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย รวมทั้งสิ้น 6 แผนก คิดเป็น 55 %

เครื่องจักรที่ไม่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย รวมทั้งสิ้น 5 แผนก คิดเป็น 45 % มีจำนวนทั้งสิ้น 21 เครื่อง คิดเป็น 47.5 %

เครื่องจักรอยู่ในสภาพชำรุด จำนวน 15 เครื่อง คิดเป็น 45 %

เครื่องจักรที่ตรวจสอบไม่ได้ จำนวน 2 เครื่อง คิดเป็น 5 %

ภาคผนวก ๑

ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจความปลอดภัยรถยนต์ และสรุปผลการตรวจความปลอดภัย
ที่จดทำขึ้นภายใน บริษัท เครื่องสูดก๊าซท์ อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

นหัวท้ายลายเทคโนโลยีสุรนารี

แบบพิมพ์ตรวจความบกพร่องภายนอก (FORK LIFT)

แผนที่ / พาด

หมายเหตุ

ลำดับที่	รายละเอียดในการตรวจสอบ	ความต้องการ	ประจำเดือน																			พ.ศ.														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	การตรวจสอบภาระยกโดยรอบของตัวรถ																																			
	* รถยกไม่มีอยู่ร้าวซึ่งของนำมันหล่อลื่น นำมันเชือเพลิง นำหล้อเย็น และนำมันไส้ดรอลิก บริเวณพื้น ตัวอุปกรณ์ หรือข้อต่อต่าง ๆ	D																																		
	* น็อตสีคล้องกับทุกชิ้นไม่หลุดหรือหลุดออกมา	D																																		
	* สลักลือคงอยู่ในตัวแห่งสีคลอสเมอ	D																																		
	* สภาพโครงสร้าง หลังคาของรถยก ไม่มีดีดเมี้ยง หักร้าว หรือหลุดหลวม	D																																		
2	การตรวจสอบภาระยกโดยเปิดฝ่าครอบเครื่องยนต์																																			
	* ระดับน้ำมันเบรคอยู่ในระหว่างค่า MAX และ MIN	D																																		
	* ระดับน้ำมันหล่อลื่นอยู่ในระหว่างค่า H และ L	D																																		
	* ระดับน้ำมันในเบรคเตอร์ต้องอยู่ในต่าแห่งระหว่าง UPPER LEVEL และ LOWER LEVEL	D																																		
	* สายพานไนฟ์บอนหีดต้องดึงจนเกินไป ทดสอบได้โดยเมื่อกดสายพานตรงกลางระหว่างพูลเลบแล้วสายพานควรยุบตัวลงประมาณ 1-1.5 ซม.	D																																		
3	การตรวจสอบภาระยกเมื่อผู้ใช้งานอยู่บนรถ																																			
	* เมรค์มือ คันเหยียบเบรค และครับ สามารถใช้งานได้ดี คล่องตัว และไม่ติดขัด	D																																		
	* เตรรรถสามารถใช้งานได้ดี และไม่มีเสียงดังผิดปกติ	D																																		
	* ไฟหน้า ไฟหลัง ไฟหน้า อยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่ชำรุด หรือเสียหาย	D																																		
4	การตรวจสอบภาระยกเมื่อเปิดสวิตซ์กุญแจไปต่าแห่งหนึ่ง ON																																			
	* ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงมีปริมาณเพียงพอในการขับเคลื่อน	D																																		
	* สัญญาณไฟเลี้ยว ไฟเมรค์ เมื่อเปิดติดสว่างและหลอดไฟไม่ชำรุด หรือเสียหาย	D																																		
	* ไฟเตือนบนแผงหน้าปั๊มน้ำ เมื่อกดปุ่มทดสอบไฟเดือนทุกดวงจะติดเป็นสีแดง	D																																		
5	การตรวจสอบภาระยกเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ทำงานแล้ว	D																																		
	* เมื่อเข้าเกียร์อยู่หลัง ไฟกอยหลังจะติดและมีเสียงสัญญาณดัง	D																																		
	* ครัวไอล์ฟเสียงของเครื่องยนต์ไม่มีปริมาณมาก หรือต่าจนผิดปกติ	D																																		
	* เครื่องยนต์ไม่สัน และเสียงดังจนผิดปกติ	D																																		
	* โซ่ทั้ง 2 ข้างมีความตึงเท่ากันไม่หักหรือกวนมากเกินไป	D																																		
6	การตรวจสอบความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน																																			
	* ผู้ขับรถยกต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต ผ่านการอบรม สอนได้ในอนุญาตในการขับขี่รถยก และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ	D																																		
	* ผู้ขับรถยกแต่กายด้วยชุดที่รัดคุณและเหมาะสมกับร่างกาย	D																																		
	* ทุกครั้งที่ขับรถยกต้องขับแบบเดียวไม่เปลี่ยนกัน	D																																		
	* ความเร็วที่ใช้ในการขับรถยกต้องขับด้วยความเร็วไม่เกิน 10 กม./ชม.	D																																		
	* ในการยกของแต่ละครั้งของที่ยกต้องน้ำหนักไม่เกิน 2.5 ตัน	D																																		
	* ทุกครั้งที่ขับรถยกต้องสวมใส่หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ผ้าปิดจมูกป้องกันฝุ่นละออง และสวมถุงมือในบางกรณีที่จำเป็น	D																																		

หมายเหตุ D = ตรวจประจำทุกวัน

/ = ปกติอยู่ในสภาพเรียบร้อย x = ไม่ปกติอยู่ในสภาพชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

สรุปผลการตรวจเช็คการตรวจความปลอดภัยรถจักรยานยนต์ ระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2547

ลำดับที่	หมายเลขรถจักรยานยนต์	แผ่นก	ผู้รับผิดชอบ	อุปกรณ์ที่ชำรุด									อื่นๆ ระบุ
				ไฟหน้า	ไฟหลัง	ไฟเลี้ยว	ไฟดอยหลัง	แทร	ไฟบนแผงหน้าปีกม'	เสียงสัญญาณไฟดอย	/	/	
1	11	G/R	Amarican	/	/								มีรอยร้าวซึ่งของชำรุดบริเวณรอบต่อ
2	14	S/H	CB Motor	/		/				/			
3	23	GI	CB Motor			/				/			
4	24	GI	CB Motor								/		ไม่ตรวจเช็ค
5	28	M/S	CB Motor										รถอยู่ในสภาพปกติ
6	5	Acrylic	Amarican										รถอยู่ในสภาพปกติแต่ไม่ตรวจเช็ค
7	12	W/H	Amarican			/	/			/			ควันดำ
8	13	W/H	CB Motor	/	/						/		นือตบบริเวณข้อต่อหัวลุม , น้ำกรดน้ำย
9	15	W/H	Amarican			/	/						
10	15	W/H	CB Motor							/			เบรคชำรุด
11	16	W/H	CB Motor	*	*	*	*	*	*	*	*		ไม่ตรวจเช็ค
12	19	W/H	CB Motor	/		/				/			
13	26	W/H	CB Motor			/				/			ไฟเบรก
14	27	W/H	CB Motor		/		/						สลักงานเยียง
15	30	W/H	CB Motor เสี่ยว			/				/			
16	30	W/H	CB Motor เหลือง										รถอยู่ในสภาพปกติ
17	31	W/H	CB Motor										รถอยู่ในสภาพปกติ
18	32	W/H	CB Motor										ระบบเบรคติดขัด
19	33	W/H	CB Motor	/	/	/				/			ไฟหรี่
20	34	W/H	CB Motor	/	/	/							

สรุป

รถจักรยานยนต์ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คัน คือ รถหมายเลข 28 แผ่นก M/S , รถหมายเลข 5 แผ่นก Acrylic , รถหมายเลข 30,31 แผ่นก W/H

รถจักรยานยนต์ไม่ปิดก มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คัน แบ่งได้เป็น 22.72% เสียงสัญญาณไฟดอยชำรุด , 22.72% สัญญาณไฟดอยชำรุด , 20.45% ไฟบนแผงหน้าปีกม'ชำรุด

รถจักรยานยนต์ที่ไม่ทำการตรวจเช็ค มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คัน คือ รถหมายเลข 24 แผ่นก GI , รถหมายเลข 5 แผ่นก Acrylic , รถหมายเลข 16 แผ่นก W/H

ภาคผนวก จ

ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจนิความปลอดภัยห้องเก็บสารเคมี และสรุปผลการตรวจนิความปลอดภัย
ที่จัดทำขึ้นภายใน บริษัท เครื่องสุขภัณฑ์ อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

นหัวท้าย.alย Tekโนโลยีสุรนารี

แบบตรวจสถานที่จัดเก็บสารเคมี

แผนก / ฝ่าย **Glost Inspection**

ผู้ทำการตรวจสอบ :

ลำดับที่	รายละเอียดในการประเมิน	ความถี่	วันที่ตรวจ	
			ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	อาคาร หรือ สถานที่จัดเก็บสารเคมี			
	* ประตูทางกว้าง 1 เมตร และห้องน้อย 2 ห้องทาง	M		
	* มีสภาพภาระน้ำยาอากาศที่เหมาะสม	M		
	* อุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งสายดิน และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร	M		
	* ห้องสามารถ lock ถูกly และได้	M		
	* พื้นห้องไม่ดูดซึมน้ำ หรือสารเคมีที่อาจกัดร้าวในล	M		
2	ป้ายเตือน และ สัญลักษณ์ต่างๆ			
	* มีชื่อผู้รับผิดชอบห้องเก็บสารเคมี และเวลาตรวจสอบห้องติดไว้	M		
	* ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม และรับประทานอาหาร	M		
	* มีกฎข้อบังคับในการทำงาน การเข้าออก และคำเตือน	M		
	* สถานที่เก็บสารเคมีอันตรายมีป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต	M		
	* มีเครื่องหมายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องใช้	M		
	* มีการแยกเก็บสารเคมีเป็นชนิดต่างๆ และมีป้ายบอกชัดเจน.	M		
	* มีฝักบัว หรือ ที่ล้างตาในกรณีหากเกิดสารเคมีกัดร้าวในล	M		
3	ข้อกำหนด เกี่ยวกับการจัดเก็บสารไวไฟ			
	* ห่างจากบริเวณที่เกิดประกายไฟไม่น้อยกว่า 16 เมตร	M		
	* อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นแบบป้องกันระเบิด	M		
	* อุปกรณ์ เครื่องมือ ต้องเป็นชนิดไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ	M		
	* ห้ามเก็บที่บริเวณประดุจเข้า - ออก , บันได หรือ ทางเดิน	M		
4	กรณีวัตถุไวไฟ หรือ วัตถุระเบิดเป็นของเหลว			
	* ขนาดพื้นที่ 14 - 27 ตร.ม. ห้องหนไฟประมาณ 1 ชั่วโมง	M		
	* ปริมาณจัดเก็บสารเคมีไม่เกิน 84 ลิตร / ลบ.ม.	M		
	* ภายในสถานที่จัดเก็บสารเคมี มีระบบป้องกันอัคติภัย	M		
5	การจัดเก็บเชือเพลิงใน หรือ กระดาษ			
	* ฝา , หลังคาไม่ทำด้วยวัสดุป่องใสที่แสงแดดสามารถส่องถึง	M		
	* ห่างจากอาคารหรือแหล่ง火 ให้ห่างกันอย่างน้อยกว่า 6 เมตร	M		
6	การเก็บถังก๊าซ ถังความตันชนิดเคลื่อนย้ายได้			
	* เก็บถังก๊าซไว้ภายนอกอาคารต้องเก็บไว้ในที่เปิดโล่ง	M		
	* ห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้ลักษณะที่ลูกไนน์ได้ร่างกาย ใกล้กว่า 6.1 เมตร	M		
	* มีโซคล้องป้องกันการล้ม การหล่น และการกระแทก	M		
	* มีที่ครอบ瓦ร์ลเรียนร้อย	M		
7	* การขนถ่ายวัตถุไวไฟ			
	* พื้นไม่มีวัสดุดูดซึม	M		
	* ห่างจากแหล่ง火 ให้ห่างกันอย่างน้อยกว่า 16 เมตร	M		
	* มีการต่อสายดินป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	M		
8	อุปกรณ์ป้องกัน และรับชั่นอัคติภัย			
	* เครื่องตับเพลิงแบบมือถืออยู่ห่างจากบริเวณที่เก็บสารเคมีไม่	M		
	* มี Sprinkler ติดตั้งไว้ในบริเวณที่เก็บสารเคมี	M		
	* มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงในห้องไม่ห่างกัน 30 เมตร	M		

ลงชื่อผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

M = ตรวจประจำทุกเดือน

()

/ = ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ X = ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้

แบบตรวจสถานที่จัดเก็บสารเคมี

แผนก / ฝ่าย Acrylic

ผู้ทำการตรวจสอบ :

ลำดับที่	รายละเอียดในการประเมิน	ความถี่	รันที่ตรวจสอบ	
			ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	อาคาร หรือ สถานที่จัดเก็บสารเคมี			
	* ประตูทางกว้าง 1 เมตร และอย่างน้อย 2 ติศทาง	M		
	* มีสภาพการระบายอากาศที่เหมาะสม	M		
	* อุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งสายดิน และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร	M		
	* ห้องสามารถ Lock คุกค่าได้	M		
	* พื้นห้องไม่ถูกขับของเหลว หรือสารเคมีที่อาจกร้ำในหล	M		
	* มีร่างระบายน้ำฝน	M		
	* มีที่ Charge Battery ไกลจากบริเวณอื่นมากกว่า 1.5 เมตร	M		
2	ป้ายเตือน และ สัญลักษณ์ต่าง ๆ			
	* มีชื่อผู้รับผิดชอบห้องเก็บสารเคมี และเวลาตรวจสอบห้องติดไว้	M		
	* ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม และรับประทานอาหาร	M		
	* มีกฎข้อบังคับในการทำงาน การเข้าออก และค่าเตือน	M		
	* สถานที่เก็บสารเคมีอันตรายมีป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต	M		
	* มีเครื่องหมายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องใช้	M		
	* มีการแยกเก็บสารเคมีเป็นชนิดต่างๆ และมีป้ายบอกชื่อเด่น.	M		
	* มีฝักน้ำ หรือ ห้องดูดควันในกรณีหากเกิดสารเคมีหลุดรั่วไหล	M		
	* มีการจัดชุดหางานกับสารเคมี และมีที่เก็บชุดหางานนั้น แยกไว้เฉพาะ	M		
3	ข้อกำหนด เกี่ยวกับการจัดเก็บสารไวไฟ			
	* ห่างจากบริเวณที่เกิดประกายไฟไม่น้อยกว่า 16 เมตร	M		
	* อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นแบบป้องกันระเบิด	M		
	* อุปกรณ์ เครื่องมือ ต้องเป็นชนิดไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ	M		
	* ห้ามเก็บทับบริเวณประตูเข้า - ออก , บันได หรือ ทางเดิน	M		
4	กรณีวัตถุไวไฟ หรือ วัตถุระเบิดเป็นของเหลว			
	* ขนาดพื้นที่ 14 - 27 ตร.ม. ห้องหนไฟประมาณ 1 ชั่วโมง	M		
	* ปริมาณเจลเก็บสารเคมีไม่เกิน 84 ลิตร / ลบ.ม.	M		
	* ภายในสถานที่จัดเก็บสารเคมี มีระบบป้องกันอัคคีภัย	M		
	* ภายนอกอาคารมีการติดตั้งสายล่อฟ้า และภายในภาชนะที่ใส่ ต้องไม่เกิน 240 ลิตร	M		
	* โดยรอบต้องไม่ปล่อยให้มีน้ำยาซึ่งรัก หรือมีขยะ	M		
5	การจัดเก็บเชือเพลิงไม้ หรือ กระดาษ			
	* ฝ้า , หลังคาไม่ทำด้วยวัสดุปะรังใส่ที่แสงแดดสามารถส่องถึง	M		
	* ห่างจากอาคารหรือแหล่งที่ให้เกิดประกายไฟมากกว่า 6 เมตร	M		
7	* การขันถ่ายวัตถุไวไฟ			
	* พื้นไม่มีรัสคุณชื้น	M		
	* ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อนไม่น้อยกว่า 16 เมตร	M		
	* มีการต่อสายดินป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	M		
8	อุปกรณ์ป้องกัน และระดับอัคคีภัย			
	* เครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยู่ห่างจากบริเวณที่เก็บสารเคมี	M		
	* มี Sprinkler ติดตั้งไว้ในบริเวณที่เก็บสารเคมี	M		
	* มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงในมืออยู่ไม่ห่างเกิน 30 เมตร	M		

ลงชื่อผู้รับผิดชอบ

()

หมายเหตุ

M = ตรวจประจำทุกเดือน

/ = ถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้

X = ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้

แบบตรวจสอบที่จัดเก็บสารเคมี

แผนก / ฝ่าย Glaze Room

ผู้ทำการตรวจสอบ :

ลำดับที่	รายละเอียดในการประเมิน	ความถี่	วันที่ตรวจสอบ	
			ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	อาคาร หรือ สถานที่จัดเก็บสารเคมี			
	* ประตูห้องกว้าง 1 เมตร และอย่างน้อย 2 ห้องทาง	M		
	* มีสภาพการระบายอากาศที่เหมาะสม	M		
	* อุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งสายดิน และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร	M		
	* ห้องสามารถ lock ภายได้	M		
	* พื้นห้องไม่ดูดซึมน้ำของเหลว หรือสารเคมีที่อาจหลั่งลง	M		
2	บ้านเดือน และ สัญลักษณ์ต่างๆ			
	* มีชื่อผู้รับผิดชอบห้องเก็บสารเคมี และเวลาตรวจสอบห้องติดไว้	M		
	* ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม และรับประทานอาหาร	M		
	* มีกฎข้อบังคับในการทำงาน การเข้าออก และค่าเตือน	M		
	* สถานที่เก็บสารเคมีอันตรายมีป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต	M		
	* มีเครื่องหมายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องใช้	M		
	* มีการแยกเก็บสารเคมีเป็นชนิดต่างๆ และมีป้ายบอกชื่อเจน.	M		
	* ไม่ฝึกน้ำ หรือ ที่ล้างภาชนะในกรณีหากเกิดสารเคมีหลั่งลง	M		
3	ข้อกำหนด เกี่ยวกับการจัดเก็บสารไวไฟ			
	* ห้องจากบริเวณที่เกิดประกายไฟในน้อยกว่า 16 เมตร	M		
	* อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นแบบป้องกันระเบิด	M		
	* อุปกรณ์ เครื่องมือ ต้องเป็นชนิดไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ	M		
	* ห้ามเก็บทิ่มริเวณประดุจเข้า - ออก , บันได หรือ ทางเดิน	M		
4	กรณีวัตถุไวไฟ หรือ วัตถุระเบิดเป็นของเหลว			
	* ขนาดพื้นที่ 14 - 46 ตร.ม. ห้องหนไฟประมาณ 1 ชั่วโมง	M		
	* ปริมาณจัดเก็บสารเคมีไม่เกิน 200 ลิตร / ลบ.ม.	M		
	* ภายในสถานที่จัดเก็บสารเคมี มีระบบป้องกันอัคคีภัย	M		
5	การจัดเก็บเข็มเพลิงใน หรือ กระดาษ			
	* ฝา , หลังคาไม่ทำด้วยวัสดุไม่รับแรงสีที่แรงและสามารถส่องถึง	M		
	* ห้องจากห้องหรือแหล่งที่มาให้เกิดประกายไฟมากกว่า 6 เมตร	M		
6	* การขนถ่ายวัตถุไวไฟ			
	* พื้นไม่มีวัสดุดูดซึบ	M		
	* ห้องจากแหล่งที่มาไม่ดูดซึบกว่า 16 เมตร	M		
	* มีการต่อสายดินป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	M		
7	อุปกรณ์ป้องกัน และระบบทดลองอัคคีภัย			
	* เครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยู่ห่างจากบริเวณที่เก็บสารเคมี	M		
	* มี Sprinkler ติดตั้งไว้ในบริเวณที่เก็บสารเคมี	M		
	* มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงในน้อยกว่าห้ากิโลเมตร 30 เมตร	M		

หมายเหตุ

M = ตรวจประจำทุกเดือน

/ = ถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ X = ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้

ลงชื่อผู้รับผิดชอบ

()

แบบตรวจสอบที่จัดเก็บสารเคมี

แผนก / ฝ่าย New Product ผู้ทำการตรวจสอบ :

ลำดับที่	รายละเอียดในการประเมิน	ความถี่	วันที่ตรวจ	
			ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	อาคาร หรือ สถานที่จัดเก็บสารเคมี			
	* ประตูห้างกว้าง 1 เมตร และอย่างน้อย 2 ห้องทาง	M		
	* มีสภาพการระบายอากาศที่เหมาะสม	M		
	* อุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งสายดิน และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร	M		
	* ห้องสามารถ lock ถูกly ได้	M		
	* พื้นห้องไม่คุดชบของเหลว หรือสารเคมีที่อาจหลั่งร้าวไหล	M		
2	ป้ายเตือน และ สัญลักษณ์ต่างๆ			
	* มีชื่อผู้รับผิดชอบห้องเก็บสารเคมี และเวลาตรวจสอบห้องติดไว้	M		
	* ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม และรับประทานอาหาร	M		
	* มีกฎข้อบังคับในการทำงาน การเข้าออก และค่าเดือน	M		
	* สถานที่เก็บสารเคมีอันตรายมีป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต	M		
	* มีเครื่องหมายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องใช้	M		
	* มีการแยกเก็บสารเคมีเป็นชนิดต่างๆ และมีป้ายบอกชัดเจน.	M		
	* มีฝักน้ำ หรือ ที่ล้างตาในกรณีหากเกิดสารเคมีหลั่งร้าวไหล	M		
3	ข้อกำหนด เกี่ยวกับการจัดเก็บสารไวไฟ			
	* ห่างจากบริเวณที่เกิดประกายไฟไม่น้อยกว่า 16 เมตร	M		
	* อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นแบบป้องกันระเบิด	M		
	* อุปกรณ์ เครื่องมือ ต้องเป็นชนิดไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ	M		
	* ห้ามเก็บทิบบริเวณประตูเข้า - ออก , บันได หรือ ทางเดิน	M		
4	กรณีวัตถุไวไฟ หรือ วัตถุระเบิดเป็นของเหลว			
	* ขนาดพื้นที่ 14 - 27 ตร.ม. ห้องหน้าไฟประมาณ 1 ชั่วโมง	M		
	* ปริมาณจัดเก็บสารเคมีไม่เกิน 84 ลิตร / ลบ.ม.	M		
	* ภายในสถานที่จัดเก็บสารเคมี มีระบบป้องกันอัคติภัย	M		
5	การจัดเก็บเชือกเหล็กไม้ หรือ กระดาษ			
	* ฝ่า, หลังคาไม่ทำด้วยวัสดุไปร์ริงใสที่แสงแดดสามารถส่องถึง	M		
	* ห่างจากอาคารหรือแหล่งทำ火ให้เกิดประกายไฟมากกว่า 6 เมตร	M		
6	* การขนถ่ายวัตถุไวไฟ			
	* พื้นไม้มีรัสตุดดูดซึบ	M		
	* ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อนไม่น้อยกว่า 16 เมตร	M		
	* มีการต่อสายดินป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	M		
7	อุปกรณ์ป้องกัน และระดับอัคติภัย			
	* เครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยู่ห่างจากบริเวณที่เก็บสารเคมี	M		
	* มี Sprinkler ติดตั้งไว้ในบริเวณที่เก็บสารเคมี	M		
	* มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่มืออยู่ไม่ห่างเกิน 30 เมตร	M		

ลงชื่อผู้รับผิดชอบ

()

หมายเหตุ

M = ตรวจประจำทุกเดือน

/ = ถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ X = ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้



Daily Audit

 5S Safety Environment Occupational Health

Before




ภายในห้องเก็บสารเคมีแผนก GI



บริเวณรอบห้องเก็บสารเคมี เจ้าของพื้นที่แผนก QA

After



Problem :

บริเวณห้องเก็บสารเคมีมีการจัดเก็บสารเคมีไม่เหมาะสม โดยมีการนำวัตถุที่สามารถติดไฟได้ เช่น กระสอบ กล่อง พลาสติก มาเก็บไว้ภายในบริเวณ และบริเวณรอบห้องมีการจัดวางสิ่งของไม่เหมาะสมและวางอยู่ในลักษณะกระจายซึ่งอาจเป็นเชื้อไฟก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้

Action:

- จัดระเบียบห้องเก็บสารเคมีใหม่ นำวัตถุที่สามารถติดไฟได้ไปจัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม และบริเวณรอบห้องควรจัดสิ่งของให้มีความเป็นระเบียบ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย
- จัดทำขั้นเพื่อจัดวางสารเคมีให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการหยิบใช้

Resp. By;

Safety

Audit Date ; 18/11/04

Complete Date;

ร่วมกันสร้างสถานที่ทำงาน ของพนักงานให้ปลอดภัย





รูปที่ ค-1 ภาพการจัดกิจกรรม KYT ที่แผนก Warehouse



รูปที่ ค-2 ภาพการจัดกิจกรรม KYT ที่แผนก Maintenance



รูปที่ ค-3 ภาพการจัดกิจกรรม KYT ที่แผนก Kiln

รูปที่ ค-4 ภาพการจัดกิจกรรม KYT ที่แผนก NPD



รูปที่ ค-5 ภาพการจัดกิจกรรม KYT ที่แผนก Slip House

รูปที่ ค-6 ภาพการจัดกิจกรรม KYT ที่แผนก Lab



รูปที่ ค-7 ภาพการจัดงาน Safety weekที่แผนก Spray

รูปที่ ค-8 ภาพการจัดงาน Safety weekที่แผนก Acrylic



รูปที่ ค-9 ภาพการจัดงาน Safety weekที่แผนก Cast Shop โรงกลัง โรงเนื้อ และโรงใต้



รูปที่ ค-10 ภาพการจัดงาน Safety weekที่แผนก Kiln

รูปที่ ค-11 ภาพการจัดงาน Safety weekที่แผนก NPD



รูปที่ ค-12 ภาพการจัดงาน Safety weekที่แผนก Mold Shop

รูปที่ ค-13 ภาพการจัดงาน Safety weekที่แผนก Lab