อิทธิพลของตัวแปรการหล่อต่อการเสียรูปร่างแกรไฟต์ที่ผิว ของเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562

INFLUENCE OF CASTING PARAMETERS ON THE GRAPHITE DEGRADATION IN CASTING SKIN OF SPHEROIDAL GRAPHITE IRON



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Materials Engineering

Suranaree University of Technology

Academic Year 2019

อิทธิพลของตัวแปรการหล่อต่อการเสียรูปร่างแกรไฟต์ที่ผิว ของเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(ผศ. คร.อุษณีย์ กิตกำธร) ประธานกรรมการ

(ผ<mark>ศ. ค</mark>ร.สารัมภ์ บุญมี) กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

(รศ. คร.สุดสาคร อินธิเคช)

will is

กรรมการ

(รศ. คร.พรวสา วงศ์ปัญญา)

กรรมการ stary abbar

(อ. คร.ปัญญา บัวฮมบุรา) กรรมการ

mortor

(รศ. ร.อ. คร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาความเป็นสากล

mon

(รศ. คร.พรศิริ จงกล) คณบคีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ้นุพล ใม้งาม : อิทธิพลของตัวแปรการหล่อต่อการเสียรูปร่างแกร ใฟต์ที่ผิวของเหล็กหล่อ แกรไฟต์กลม (INFLUENCE OF CASTING PARAMETERS ON THE GRAPHITE DEGRADATION IN THE CASTING SKIN OF SPHEROIDAL CAST IRON) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สารัมภ์ บุญมี, 77 หน้า.

งานวิจัยนี้ได้ศึกษากระบวนการเกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ที่บริเวณผิวของเหล็กหล่อ หล่อแกรไฟต์กลม ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนแรกศึกษาอิทธิพลของตัวแปรของ กระบวนการหล่อโลหะ ใด้แก่ อัตราการเย็นตัว ประเภทของวัสดทำแบบหล่อ และปริมาณ ์ แมกนี้เซียมเหลือค้าง ส่วนที่สองศึกษาอิท<mark>ธิพ</mark>ลของสารเคลือบแบบหล่อและ ใส้แบบ และส่วน ้สุดท้ายคือการพัฒนาเหล็กหล่อแกร ไฟต์คู<mark>่ด้วยวิธี</mark>การเติมเฟอร์ โรซัลเฟอร์ พบว่าความหนาของชั้น การเสียรูปร่างของแก้รไฟต์เพิ่มขึ้นเมื่อความหนาของชิ้นงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากชิ้นงานที่มีความหนา ้จะทำให้มีช่วงเวลาในการแข็งตัวของน้<mark>ำ</mark>เหล็กน<mark>า</mark>นและมีเวลาในการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันของ แมกนีเซียมนานขึ้น ชั้นความหนา<mark>ขอ</mark>งการเสีย<mark>รูป</mark>ร่างของแกร ไฟต์จึงแปรผกผันกับปริมาณ แมกนีเซียมเหลือค้างและค่าเฉลี่ยงองชั้นความหนางองการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ในแบบหล่อ ทรายเรซินมากกว่าในแบบหล่<mark>อทร</mark>ายชื้นทุกกรณี ในส<mark>่วน</mark>ของอิทธิพลของสารเคลือบแบบ พบว่า สารเคลือบแบบที่มีความสามารถในการนำความร้อนสูงจะทำให้น้ำโลหะบริเวณแบบหล่อที่เคลือบ สารนั้นแข็งตัวเร็วขึ้นซึ่งช่วยลดการเกิดชั้นกวามหนาของการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ โดยเฉพาะ สารเซอร์คอนเบส และ<mark>สำห</mark>รับส่วนของการพัฒนาเหล็กหล่<mark>อแกร</mark>ไฟต์คู่ พบว่าวิธีการเติมเฟอร์โร ซัลเฟอร์สามารถเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดเหล็กหล่อแกรไฟต์อู่ โดยชั้นความหนาของการเสียรูปร่าง ของแกรไฟต์เพิ่มขึ้นตามปร<mark>ิมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์และมีค่าสูงสุ</mark>คที่ 1,116.54 ไมโครเมตรที่ปริมาณ เฟอร์โรซัลเฟอร์ร้อยละ 3.5

^{าย}าลัยเทคโนโลยีส์⁵

ลายมือชื่อนักศึกษา 4916 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิชา วิศวกรรมโลหการ ปีการศึกษา 2562

NUPOL MAI-NGAM : INFLUENCE OF CASTING PARAMETERS ON THE GRAPHITE DEGRADATION IN CASTING SKIN OF SPHEROIDAL GRAPHITE IRON. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. SARUM BOONMEE, PhD., 77 PP.

GRAPHITE DEGRADATION/CASTING SKIN/CAST IRON.

In present study, the occurrence of the casting skin in the spheroidal graphite iron was explored. The experimental work was divided into 3 parts. The first part was the effect of cooling rates, type of molding materials and the residual magnesium. The second part was the influence of the mold coating materials on the occurrence of the casting skin. The last part was the development of the Dual Graphite (DG) iron using the sulfurization method. It was found that the casting skin thickness increased with the casting section thickness. This was because of the longer solidification time allowed more time for the magnesium oxidation. The casting skin thickness was suppressed by higher residual magnesium. The average skin thickness produced by resin molds were higher than the green sand molds in all conditions. The mold coatings with higher thermal conductivity demonstrated the thicker casting skin especially zircon-based coating. In addition, this research demonstrate that the development of the DG iron using the sulfurization method was possible. The greater sulfur content in the molding materials promoted the occurrence of the graphite degradation layer. An empirical equation was proposed for the DG iron making process. The largest skin thickness of 1.116.54 microns was observed at 3.5 %FeS.

School of <u>Metallurgical Engineering</u>

Student's Signature <u>Sarum</u> Advisor's Signature <u>Sarum</u>

Academic Year 2019

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีอันเนื่องมาจากได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลาย ส่วนด้วยกัน ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณบุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ที่ได้กรุณาให้กำปรึกษา แนะนำ และ ช่วยเหลือข้าพเจ้าในระหว่างการดำเนินงานวิจัยนี้

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สารัมภ์ บุญมี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ให้โอกาส ทางศึกษา ให้กำแนะนำ ในการคำเนินงานวิ<mark>จัย</mark>นี้ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยมา โดยตลอด รวมถึงช่วยตรวจทาน และแก้ไขวิ<mark>ทย</mark>านิพนธ์เล่มนี้จนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.อุษณีย์ กิตกำธร รองศาสตราจารย์ คร.พรวสา วงศ์ปัญญา อาจารย์ คร.ปัญญา บัวฮมบุรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ที่คอยให้คำปรึกษาในค้านวิชาการ และให้กำลังใจมาโดยตลอด

ขอขอบคุณ คุณวิชาญ วีรชัยสุนทร คุณวิเชษฐ์ เผือกแตง คุณกฤษดา ศรีรักษ์ คุณสุนิติ ชื่นเกษม คุณสังเวียน แขมเกษม เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ผู้ให้กำแนะนำในการใช้เครื่องมือ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการวิจัย เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ บริษัทเหล็กประเสริฐเทรดดิ้งจำกัด บริษัทไพน์-แปซิฟิคกอปอร์เรชั่นจำกัด บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีนกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน) บริษัท แอกมี่อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สปีคทรีดีโมลด์ <mark>จำกัด ที่สนับสนุนวัตถุดิบในงาน</mark>วิจัย

ขอขอบกุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่สนับสนุนทุนในการทำงานวิจัย และสุดท้าย กุณงามความดีอันใดที่เกิดจากวิทยานิพนซ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้กับบิดา มารดา ซึ่งเป็นที่รักและเการพยิ่ง ตลอดจนกรูอาจารย์ที่เการพทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจที่ดีในการทำ วิทยานิพนซ์ในกรั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

นุพล ไม้งาม

สารบัญ

บทคัดย่อ (ภาษาไทย)ก			
บทคัดเ	ย่อ (ภา	ษาอังกฤษ)บ
กิตติกร	รมปร	ะกาศ	ค
สารบัญ	ប្ហ	•••••	
สารบัญ	มูตาราง	1	
สารบัญ	มูรูป	•••••	r
บทที่			
1	บทน์	n	
	1.1	ความเป็	นมาและก <mark>วา</mark> มสำคัญของปัญหา1
	1.2	วัตถุประ	rสงค์การวิจัย2
	1.3	สมมติฐา	านการวิจัย
	1.4	ขอบเขต	การวิจัย3
	1.5	ประโยช	น์ที่คาดว่าจะได้รับ
2	ปริท	รรศนั่วรร	ณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง4
	2.1	ບກນຳ	
	2.2	สมบัติทั่	วไปของเหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน และเหล็ก
		หล่อเหนื	່າຍາວ
		2.2.1	เหล็กหล่อเทา5
		2.2.2	เหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน5
		2.2.3	เหล็กหล่อเหนียว5
		2.2.4	สมบัติเชิงกลของเหล็กหล่อเทา แกร ไฟต์ตัวหนอนและเหล็ก
		c	หล่อเหนียว8
	2.3	ผลของโ	้ครงสร้างผิวงานหล่อต่อสมบัติเชิงกล10
		2.3.1	ผลของโครงสร้างผิวงานหล่อต่อความสามารถในการต้านทาน
		1	แรงดึง10

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

		2.3.2 ผลของโครงสร้างผิวงานหล่อต่อความสามารถในการต้านทาน ความล้า	12
	2.4	กลไกการเกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์	14
	2.5	้ ตัวแปรที่มีผลต่อการเกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์	15
		2.5.1 อุณหภูมิเท	15
		2.5.2 อัตราส่วนระหว่างแมกนี้เซียมและซัลเฟอร์	16
		 2.5.3 ความหนาของชิ้นงาน 	16
		2.5.4 วัสดแบบหล่อ	17
		2.5.5 สารเคลือบแบบ	20
3	วิธีก	กรดำเนินงานวิจัย	22
	3.1	บทนำ	22
	3.2	เครื่องมือ อปกรณ์ และวัสคที่ใช้ในการทคลอง	24
	3.3	การออกแบบและเตรียมชิ้นงานก่อนการทุดลอง	25
	3.4	การหล่อชิ้นงาน ทคสอบสมบัติเชิงกล และการตรวงสอบโครงสร้าง	
		จุลภาค	33
		3.4.1 การหล่อชิ้นงาน	33
		3.4.2 การทดสอบทางกล	34
		3.4.3 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค	34
4	ผลก	าารทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง	39
	4.1	บทนำ	39
	4.2	อิทธิพลของตัวแปรของกระบวนการหล่อโลหะต่อโครงสร้างจลภาคที่	
		้ผิวงานหล่อ	40
		4.2.1 อิทธิพลของความหนาของชิ้นงานต่อการเสียรูปของแกรไฟต์	
		บริเวณผิวงานหล่อ	40
		4.2.2 อิทธิพลของแมกนีเซียมคงเหลือต่อการเสียรปของแกรไฟต์	-
		บริเวณผิวงานหล่อ	42
			=

สารบัญ (ต่อ)

4.3 อิทธิพลสารเคลือบแบบและอัตราการเย็นตัวต่อการเสียรูปร่างของ
แกรไฟต์4
4.3.1 ผลของสารเคลือบแบบต่อการเกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์
4.3.2 ผลของอัตราการเย็นตัวต่อการเกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์5
4.3.3 ผลของปริมาณเฟอร์ <mark>โรซั</mark> ลเฟอร์ในใส้แบบต่อการเกิดการเสีย
รูปร่างของแกรไฟต ์
5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
5.2 ข้อเสนอแนะ
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก การหาค่าคาร์บอนสมมูล (Carbon Equivalent, CE)
ภาคผนวก ข บทคว <mark>ามวิชาการที่ได้รับการ</mark> ตีพิ <mark>มพ์เผย</mark> แพร่
ประวัติผู้เขียน



สารบัญตาราง

ตารา	างที่	หน้า
2.1	เปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของ เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อแกร ไฟต์ตัวหนอน เหล็ก หล่อเหนียวที่มีโครงสร้างเนื้อพื้นเป็นเพิร์ล ไลต์	8
2.2	พลังงานอิสระของกิ๊บส์ในการเกิดปฏิกิ <mark>ริย</mark> าออกซิเคชันของแมกนีเซียมที่อุณหภูมิ	
	1,600 °K	15
2.3	วัสดุแบบหล่อชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในกา <mark>รทดลอง</mark>	19
2.4	ค่าความหนาของโครงสร้างผิวที่เสีย <mark>รู</mark> ปร่างข <mark>อ</mark> งแกรไฟต์	20
3.1	ส่วนผสมทางเคมีที่ใช้ในการศึก <mark>ษา</mark>	22
3.2	เงื่อนไขการทคลองของประสิท <mark>ธิภ</mark> าพของสาร <mark>เคลื</mark> อบไส้แบบ	29
4.1	ส่วนประกอบทางเคมีของเ <mark>หล็ก</mark> ในชุดการทดลองที <mark>่ 1</mark>	39
4.2	ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กในชุดการทดลองที่ 2	40
4.3	ส่วนประกอบทางเคม <mark>ีของเหล็กในชุดการทดลองที่</mark> 3	40
4.4	ความหนาของชั้นก <mark>ารเสียรูปร่างของแกรไฟต์ในแต่ละความห</mark> นาของชิ้นงาน	41
4.5	ความหนาของชั้นก <mark>ารเสียรู</mark> ปร่างของแกรไฟต์	63
4.6	ค่าความกลมที่วัดได้ในช <mark>ึ้นงานที่มีปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ในไส้แบบแตกต่างกัน</mark>	66

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอนที่บริเวณผิวงานหล่อเกิดการ
	เสียรูปร่างของแกรไฟต์
2.1	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเทา
2.2	ชิ้นส่วนที่ผลิตจากเหล็กหล่อเทา
2.3	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อแก <mark>รไฟต์ตัว</mark> หนอน7
2.4	ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ผลิตจากเหล็ก <mark>ห</mark> ล่อแกรไฟต์ตัวหนอน7
2.5	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่ <mark>อเห</mark> นียว
2.6	ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ผลิตจากเ <mark>หล็ก</mark> หล่อเหนีย <mark>ว</mark>
2.7	โครงสร้างจุลภาคของเหล <mark>็กหล่</mark> อเทา เหล็กหล่อแก <mark>ร ไฟ</mark> ต์ตัวหนอนและเหล็ก
	หล่อเหนียว
2.8	ภาพถ่าย SEM ของเหล็กหล่ <mark>อเทา เหล็กหล่อแกร ไฟต์</mark> ตัวหนอนและเหล็ก
	หล่อเหนียว
2.9	ความต้านทานแร <mark>งคึงของ</mark> ชิ้ <mark>นงานตัวอย่างที่ผ่านกระบว<mark>นการ</mark>ยิ่งทราย ขัดผิว และ</mark>
	กลึงผิว
2.10	ความต้านทานแรงหลังจากชั้นแกรไฟต์ประเภท D ที่ถูกกลึงออก
2.11	ปริมาณแกร ไฟต์ประเภท D ตามระยะจากผิวชิ้นงานไปยังกลางชิ้นงาน
2.12	ความสามารถในการต้านทานความความถ้าระหว่างชิ้นงานที่ผ่านการกลึงผิวกับ
	ชิ้นงานสภาพหลังหล่อ13
2.13	ความสามารถในการต้านทานความความถ้ำระหว่างชิ้นงานที่ผ่านการ กลึงผิว
	กับชิ้นงานสภาพหลังหล่อของชิ้นงานขนาด 4 และ 6 มิลลิเมตร13
2.14	S-N curves ของชิ้นงานหลังหล่อ (AC) ชิ้นงานที่ผ่านการกลึงผิว (M) ชิ้นงาน
	หลังหล่อที่ผ่านการยิงทราย (AC-SB) และชิ้นงานที่ผ่านการกลึงผิวแล้วนำไปยิง
	ทราย (M-SB) สำหรับเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอนที่มีก่ากวามกลม 15%14
2.15	อิทธิพลของอัตราส่วน Mg(add)/S(in) ต่อการฟอร์มตัวของเหล็กหล่อแกรไฟต์
	ตัวหนอนที่ระดับของซัลเฟอร์เริ่มต้นที่ต่างกัน16
2.16	ค่าความหนาของชิ้นงานต่อชั้นของการเกิดชั้นการเสียรูปของแกรไฟต์

รูปที่		หน้า
2.17	ค่าความกลมของแกรไฟต์ที่เมื่อชิ้นงานความหนาสูงขึ้น	17
2.18	อิทธิพลของวัสดุแบบหล่อต่อโครงสร้างผิวงานหล่อ	19
2.19	อิทธิพลของสารเคลือบไส้แบบแต่ละชนิดต่อความหนาของชั้นโครงสร้างการ	
	เสียรูปร่างของแกร ไฟต์	21
3.1	ขั้นตอนการคำเนินงานวิจัย	23
3.2	การออกแบบชิ้นงานแบบหล่อทราย <mark>สามมิติ</mark> ด้วยโปรแกรม Solidworks	25
3.3	การยึดแบบหล่อไส้แบบ AM ด้วยแ <mark>ก</mark> ลมป์จั <mark>บ</mark> ชิ้นงานรูปตัว C	27
3.4	ใส้แบบโซเดียมซิลิเกตแบบผสมผ <mark>งเ</mark> ฟอร์โร <mark>ซัลเฟอร์ 5%wt. ขนาด 1.5 นิ้ว</mark>	28
3.5	ใส้แบบโซเคียมซิลิเกต ขนาค 0 <mark>.5 1</mark> .0 1.5 แล <mark>ะ 2.</mark> 0 นิ้ว	28
3.6	ใส้แบบ AM ขนาด 0.5 1.0 <mark>1.5</mark> และ 2.0 นิ้ว	29
3.7	ใส้แบบโซเดียมซิลิเกตแ <mark>บบผ</mark> สมผงเฟอร์โรซัลเฟอ <mark>ร์ขน</mark> าด 1.5 นิ้ว หลังเคลือบ	
	ใส้แบบ	29
3.8	ใส้แบบ AM ขนาด 1.5 นิ้ว หลังเคลือบไส้แบบ	
3.9	กระสวนแบบงน <mark>าดใส้</mark> แบบเท่ากัน และแบบงนาดใส้แบบไม่เท่ากัน	31
3.10	การวางใส้แบบลงในแบบหล่อทราย	31
3.11	แบบของชิ้นงานที่จะหล่อทุดสอบ	32
3.12	แบบจำลอง 3 มิติของชิ้นงานหลังหล่อทคสอบ	
3.13	ขนาคชิ้นงานทคสอบแรงคึง ตามมาตรฐาน ASTM A356	
3.14	การขึ้นเรือนแบบเย็นชิ้นงานที่ตัดแล้ว	35
3.15	ตัวอย่างวิธีการหาค่าความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์	
3.16	ตัวอย่างวิชีการหาก่ากวามกดโก้ง	37
3.17	การวิเคราะห์ความกลมของแกรไฟต์	
3.18	การประมวลผลปริมาณความความกลมของแกรไฟต์แต่ละช่วง	
4.1	ชั้นความหนาของแกรไฟต์ที่ความหนา 7 และ 28 มิลลิเมตร ที่ 0.025%Mg ใน	
	แบบหล่อเรซิน	41
4.2	ชั้นความหนาของแกรไฟต์ที่ความหนา 7 และ28 มิลลิเมตร ที่ 0.025%Mg ใน	
	แบบหล่อทราย	42

รูปที่	หน้า
4.3	ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของชิ้นงานและชั้นการเสียรูปของแกรไฟต์42
4.4	ปริมาณแมกนี้เซียม 0.010% ที่ความหนา ที่ 28 มิลลิเมตร ในแบบหล่อทรายเรซิน43
4.5	ปริมาณแมกนี้เซียม 0.015% ที่ความหนา ที่ 28 มิลลิเมตรในแบบหล่อทรายเรซิน43
4.6	ปริมาณแมกนี้เซียม 0.020% ที่ความห <mark>นา</mark> ที่ 28 มิลลิเมตร ในแบบหล่อทรายเรซิน44
4.7	ปริมาณแมกนี้เซียม 0.025% ที่ความห <mark>นา</mark> ที่ 28 มิลลิเมตร ในแบบหล่อทรายเรซิน44
4.8	ปริมาณแมกนีเซียม 0.030% ที่ความ <mark>หนา ที่</mark> 28 มิลลิเมตรในแบบหล่อทรายเรซิน44
4.9	ปริมาณแมกนี้เซียม 0.010% ที่ความหนา ที <mark>่ 2</mark> 8 มิลลิเมตรในแบบหล่อทรายชื [้] น45
4.10	ปริมาณแมกนี้เซียม 0.015% ที่ความหนา ที่ <mark>2</mark> 8 มิลลิเมตร ในแบบหล่อทรายชื [ื] ้น45
4.11	ปริมาณแมกนี้เซียม 0.020% ที่ <mark>ความ</mark> หนา ที่ 2 <mark>8 ม</mark> ิลลิเมตร ในแบบหล่อทรายชื [ื] ้น46
4.12	ปริมาณแมกนีเซียม 0.025 <mark>% ที่ค</mark> วามหนา ที่ 28 ม <mark>ิลลิเ</mark> มตร ในแบบหล่อทรายชื้น46
4.13	ชั้นความหนาของชั้นการ <mark>เสียรู</mark> ปร่างของแกรไฟต์ที่ <mark>ชิ้นง</mark> านหนา 7 และ
	14 มิลลิเมตร
4.14	ชั้นความหนาของชั้นการเ <mark>สียรูปร่างของแกรไฟต์ที่ชิ้นงานห</mark> นา 21 และ
	28 มิลลิเมตร
4.15	ความท้านทานแรง <mark>ดึงต่อปริมาณแมกนี</mark> เซียม
4.16	โครงสร้างจุฉภาคเหล็ <mark>กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน ของ</mark> ไส้แบบโซเคียมซิลิเกต
	ที่ไม่เคลือบสาร
4.17	โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน ของไส้แบบโซเดียมซิลิเกต
	ที่เคลือบฟิล โลซิลิเกต
4.18	โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน ของไส้แบบโซเดียมซิลิเกต
	ที่เคลือบมัลไลต์
4.19	โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน ของใส้แบบโซเดียมซิลิเกต
	ที่เคลือบเซอร์คอนเบส
4.20	โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน และ โซเดียมซิลิเกตของ
	ใส้แบบ AM ที่ไม่เคลือบสาร51
4.21	โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน และชั้นการเสียรูปร่างของ
	แกรไฟต์ของไส้แบบ AM ที่เคลือบฟิลโลซิลิเกต52

รูปที่		หน้า
4.22	โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน และชั้นการเสียรูปร่างของ	
	แกร เพตของ เสแบบ AM ทเคลอบมล เลต	
4.23	โครงสร้างจุลภาคเหลกหลอแกร โฟตตวหนอน และชนการเสยรูปรางของ	
	แกรไฟต์ของไส์แบบ AM ที่เคลื่อบเซอร์คอนเบส	53
4.24	กราฟเปรียบเทียบความหนาของชั้นการเสียรูปของแกร ไฟต์กับสารเคลือบ	
	แต่ละชนิด	53
4.25	โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแกรไฟ <mark>ต์</mark> ตัวหน <mark>อนและชั้นการเสียรูปร่างของ</mark>	
	แกรไฟต์ของไส้แบบโซเคียมซิลิเก <mark>ต</mark> ขนาคไส้แบบ 0.5 นิ้ว	54
4.26	โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแก <mark>รไฟ</mark> ต์ตัวหนอ <mark>นแ</mark> ละชั้นการเสียรูปร่างของ	
	แกรไฟต์ของไส้แบบโซเดี <mark>ยมซิ</mark> ลิเกตนาคไส้แบบ <mark>2.0</mark> นิ้ว	54
4.27	กราฟแสดงความหนาขอ <mark>งชั้น</mark> การเสียรูปร่างของแ <mark>กรไฟ</mark> ต์กับขนาดใส้แบบต่างกัน	55
4.28	ลักษณะการแบ่งชิ้นงาน <mark>เพื่อนำไปคำนวณหาค่าภาระทาง</mark> ความร้อน	56
4.29	กราฟแสดงความสัม <mark>พั</mark> นธ์ระหว่างภาระทางความร้อนกับใส้แบบที่ขนาดต่างกัน	56
4.30	โครงสร้างจุลภาค <mark>เหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน ของไส้แบบ A</mark> M ที่ขนาด	
	ใส้แบบ 0.5 นิ้ว	57
4.31	โครงสร้างจุลภาคเหล็ <mark>กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน ของ</mark> ไส้แบบ AM ที่ขนาด	
	ใส้แบบ 2.0 นิ้ว	57
4.32	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียวที่มีไม่มีเฟอร์ โรซัลเฟอร์ในไส้แบบต่อ	
	ชั้นความหนาของแกรไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้น	59
4.33	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียวที่มีปริมาณเฟอร์ โรซัลเฟอร์ในใส้แบบ	
	0.5% โดยน้ำหนักต่อชั้นความหนาของแกรไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้น	59
4.34	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียวที่มีปริมาณเฟอร์ โรซัลเฟอร์ในใส้แบบ	
	1.0% โดยน้ำหนักต่อชั้นความหนาของแกร ไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้น	60
4.35	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียวที่มีปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ในใส้แบบ	
	1.5% โดยน้ำหนักต่อชั้นความหนาของแกรไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้น	60
4.36	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียวที่มีปริมาณเฟอร์ โรซัลเฟอร์ในใส้แบบ	
	2.0% โดยน้ำหนักต่อชั้นความหนาของแกรไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้น	61

รูปที่	หน้า
4.37	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียวที่มีปริมาณเฟอร์ โรซัลเฟอร์ในไส้แบบ
	2.5% โดยน้ำหนักต่อชั้นความหนาของแกรไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้น
4.38	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียวที่มีปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ในไส้แบบ
	3.0% โดยน้ำหนักต่อชั้นความหนาขอ <mark>งแก</mark> รไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้น
4.39	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนีย <mark>วที่</mark> มีปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ในไส้แบบ
	3.5% โดยน้ำหนักต่อชั้นความหนาข <mark>องแกร</mark> ไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้น
4.40	ความหนาของชั้นการเสียรูปร่างขอ <mark>ง</mark> แกรไฟ <mark>ต์</mark> กับปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ที่ผสม
	ลงในใส้แบบ
4.41	ความคดโค้ง
4.42	ค่าความกลมของแกรไฟต์ที <mark>่ระ</mark> ยะต่าง ๆ จากผิวที่ <mark>สัมผ</mark> ัสกับไส้แบบที่ผสม
	เฟอร์ โรซัลเฟอร์ 3.0% โด <mark>ยน้ำ</mark> หนัก
4.43	ความสัมพันธ์ระหว่างระยะความลึกจากผิวและความกลมของแกรไฟต์



บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

เหล็กหล่อเป็นโลหะที่ถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีต้นทุนต่ำและสามารถผลิตได้ง่าย อีกทั้งมีสมบัติทางกลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสมบัติของเหล็ก ที่หลากหลายขึ้น จึงมีการพัฒนาเหล็กหล่อหลากหลายเกรด ซึ่งมีสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพ ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งาน เช่น เหล็กหล่อเทา (Gray iron, GI) มีกวามสามารถในการนำความร้อนและการดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดี แต่มีความต้านทานแรงคึงต่ำ ในทาง ตรงกันข้ามเหล็กหล่อเหนียว (Ductile iron, DI) มี ความด้านทานแรงดึงสูง แต่ ความสามารถ ในการ นำความร้อนและดูดซับแรงสั่นสะเทือนต่ำ ในขณะที่เหล็กหล่อแกร ไฟต์ตัวหนอน (Compacted graphite iron, CGI) มีสมบัติเชิงกลและกายภาพอยู่ในช่วงระหว่างเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว ซึ่งถือเป็นการรวม ข้อดีของเหล็กทั้งสองไว้ด้วยกัน

เหล็กหล่อเป็นโลหะที่ถูกใช้มาอย่างยาวนาน ถูกปรับปรุงและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลหะ วิทยามามากมาย แต่พบว่ายังมีอยู่อีกปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ คือโครงสร้างจุลภาคที่ผิว ชั้นนอกของเหล็กหล่อเหนียวและเหล็กหล่อแกรไฟด์ตัวหนอน มักจะพบว่าแกรไฟต์มีความกลมต่ำกว่า ที่ควร ตามการทดสอบเหล็กหล่อเหนียวตามมาตรฐาน ASTM A536 (Standard specification for ductile iron castings) นั้น ชิ้นงานที่ทดสอบจะถูกกลึงผิว ส่วนที่เป็นโครงสร้างการเสียรูปร่างของ แกรไฟต์จะถูกกลึงออกไปทำให้เมื่อทดสอบสมบัติเชิงกลจะได้ก่าตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ชิ้นงานที่ ถูกผลิตในอุตสาหกรรมนั้นส่วนใหญ่จะนำไปใช้งานในสภาพหลังหล่อ (As-cast) ทันที ทำให้อายุ การใช้งานของงานหล่อสั้นกว่าที่ออกแบบไว้ ซึ่งปัญหานี้เองจะส่งผลต่อความผิดพลาดในการ ออกแบบทางกล ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อให้เกิดของ เสียในกระบวนการผลิต หรือปัญหาทางด้านคุณภาพต่าง ๆ ภาพที่ 1.1 แสดงการเปรียบเทียบโครงสร้าง จุลภาคที่ผิวและภายในของเหล็กหล่อแกรไฟด์ตัวหนอน จากภาพจะเห็นได้ว่าโครงสร้างจุลภาคที่ผิวนั้น แกรไฟต์มีลักษณะคล้ายแกรไฟต์ type D ของเหล็กหล่อเทา



รูปที่ 1.1 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อแกร ไฟต์ตัวหนอนที่บริเวณผิวงานหล่อเกิดการเสียรูปร่าง ของแกรไฟต์ [6]

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.3

 1.2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการหล่อเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม ได้แก่ ปริมาณแมกนีเซียมเหลือด้าง อัตราการเย็นตัว ต่อการเกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์

1.2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลงองสารเกลือบต่อการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ด้วยสารเคลือบ
 ใส้แบบ

1.2.3 ศึกษาแล<mark>ะนำความรู้เกี่ยวกับการเสียรูปร่างขอ</mark>งแกรไฟต์เพื่อนำไปใช้การผลิต เหล็กหล่อแกรไฟต์คู่

สมมติฐานของการวิจัย

1.3.1 ตัวแปรของกระบวนการหล่อโลหะ เช่น วัสดุที่ใช้ในการผลิตแบบหล่อ อัตราการ
 เย็นตัว อัตราส่วนระหว่างแมกนีเซียม (Mg) ต่อซัลเฟอร์ (S) มีผลต่อการเสียรูปร่างของแกรไฟต์

1.3.2 สารเคลือบใส้แบบบางชนิดสามารถป้องกันการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ได้

 1.3.3 สามารถนำความรู้จากการศึกษาการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ไปพัฒนาการผลิต เหล็กหล่อแกรไฟต์คู่ได้

1.4 ขอบเขตการศึกษา

งานวิจัยนี้มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้

 1.4.1 ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการหล่อโลหะต่อการเสียรูปร่างของ แกรไฟต์

1.4.2 ศึกษาอิทธิพลของสารเคลือบใส้แบบต่อการเสียรูปร่างของแกรไฟต์

 1.4.3 นำความรู้เกี่ยวกับการเกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ไปการผลิตเหล็กหล่อ แกรไฟต์คู่

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 สามารถนำไปเป็นข้อมูลในควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ในกระบวนการหล่อเหล็กหล่อ แกรไฟต์ตัวหนอนและเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมเพื่อให้ได้โครงสร้างและสมบัติตามต้องการ

1.5.2 สามารถนำไปเป็นข้<mark>อมูล</mark>ในการพั<mark>ฒนา</mark>และผลิตเหล็กหล่อกราไฟต์คู่ได้



บทที่ 2 ปริทรรศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 บทนำ

เหล็กหล่อเป็นอีกวัสดุหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมี สมบัติทางวิศวกรรมหลายประการที่จำเป็นต่อการใช้งาน โดยการจำแนกเหล็กหล่อนั้นสามารถ จำแนกได้หลายลักษณะเช่น จำแนกตามส่วนผสมทางเคมี โครงสร้างพื้นฐาน หรือรูปร่างของ แกรไฟต์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ เป็นเหล็กหล่อขาว เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน และเหล็กหล่อเหนียว โดยแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของการใช้งาน

ในเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอ<mark>น</mark>จะพบ<mark>ปัญหาการเกิดชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์</mark> (Graphite degradation) ที่บริเวณผิวงา<mark>นห</mark>ล่อ ทำให้ได้โครงสร้างจุลภาคคล้ายกับเหล็กหล่อเทา และ ้ส่งผลเสียต่อสมบัติทางกลซึ่งไม่เป็นที่พึงประสงค์ของเหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรง ้สูงคือเหล็กหล่อเหนียว (Ductile iron) เนื่องจากมีรูปร่างของแกรไฟต์เป็นทรงกลม อย่างไรก็ดี ้ข้อค้อยของเหล็กหล่อเหนียว <mark>คื</mark>อมีความสามารถในการนำคว<mark>า</mark>มร้อนต่ำ ในขณะเคียวกันเหล็กหล่อที่ ้มีความสามารถในการน<mark>ำคว</mark>ามร้อนสูงคือเหล็กหล่อเทา (Gray iron) ซึ่งมีรูปร่างของแกรไฟต์เป็น ้ลักษณะแผ่น แต่มีความ<mark>แข็ง</mark>แร<mark>งต่ำ เนื่องจากวัสดุสำหรับ</mark>ผลิ<mark>ตเป็น</mark>เสื้อสูบรถยนต์จะต้องสามารถ ถ่ายเทความร้อนได้ดีแล<mark>ะมีความแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ จึงทำ</mark>ให้เหล็กหล่อเทาเป็นวัสดุดั้งเดิม สำหรับการผลิตเหล็กหล่อ อย่<mark>างไรก็ดีการพัฒนาการผลิตเหล</mark>็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน ซึ่งมีความ แข็งแรงกว่าแต่มีความ สามารถในการนำความร้อนใกล้เคียงกับเหล็กหล่อเทา จึงทำให้สามารถ นำไปผลิตเป็นเสื้อสูบที่มีประสิทธิสูงขึ้น หรือในอีกแง่หนึ่งคือสามารถผลิตเสื้อสูบที่มีน้ำหนักเบา ลงได้ ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมัน (Fuel efficiency) ที่ดีขึ้น จึงมีการวิจัยที่เล็งเห็น ถึงสมบัติที่ดีทั้งในเหล็กหล่อเหนียวและเหล็กหล่อเทาและพยายามผลิตเหล็กหล่อที่มีสมบัติที่ดีของ ทั้งเหล็กหล่อทั้งคู่ผ่านการควบคุมการเกิด ตำแหน่ง รวมไปถึงรูปร่างของแกรไฟต์ทั้งสองประเภท ้ได้ นำไปสุ่นวัตกรรมการออกแบบเสื้อสุบก้าวใหม่ที่มีโครงสร้างแบบเหล็กหล่อเทาบริเวณที่ ้ต้องการให้มีการถ่ายเทความร้อนดี และมีโครงสร้างแบบเหล็กหล่อเหนียวบริเวณที่ต้องการให้มี ้ความแข็งแรงสูงโคยเรียกกันว่าเหล็กหล่อแกรไฟต์คู่ ในบทนี้จะกล่าวถึงสมบัติของเหล็กหล่อเทา ้เหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอนเหล็กหล่อเหนียวและการพัฒนาเหล็กหล่อแกรไฟต์ค่ที่เคยมีการพัฒนา มาจนถึงปัจจบัน

สมบัติทั่วไปของเหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน และเหล็กหล่อเหนียว

2.2.1 เหล็กหล่อเทา (Gray iron)

เหล็กหล่อเทาเป็นเหล็กหล่อที่มีส่วนผสม และ โครงสร้างใกล้เคียงกับเหล็กดิบ (Pig iron) เหล็กหล่อชนิดนี้เมื่อหักออกเนื้อเหล็กตรงรอยหักจะเห็นเป็นสีเทา ซึ่งเป็นสีของแกรไฟด์ แตกต่างกับเหล็กหล่อสีขาวซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การ์บอนที่ใกล้เคียงกัน คือประมาณ 2.5 – 4% แต่ การ์บอนในเหล็กหล่อเทานี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากเย็นตัวเป็นไปอย่างช้า ๆ ทำให้การ์บอนส่วนใหญ่จะ แยกตัวออกมารวมกันในรูปของการ์บอนบริสุทธิ์เป็นแผ่นหรือเกล็ด (Flakes) ซึ่งเรียกว่าแกรไฟด์ ดังแสดงในรูปที่ 2.1 ซึ่งทำให้เห็นเนื้อเหล็กเป็นสีเทา แต่ก็ยังมีการ์บอนในเนื้อเหล็กบางส่วนรวมตัว ในลักษณะสารประกอบเรียกว่า ซีเมนไตด์ (Cementite) เหมือนในเหล็กหล่อขาว

สมบัติของเหล็กหล่อเทาที่เด่นชัด คือ ทนต่อแรงอัด ทนต่อแรงสั่นสะเทือน ดูดซับ เสียงได้ดี มีความแข็งไม่สูงมากนัก จึงทำให้สามารถ กลึง ไส ตัด เจาะได้ง่าย มีอุณหภูมิหลอมเหลว ไม่สูง มีความสามารถในการไหลดี ทำให้หล่อชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ง่าย มีอัตราการขยายตัว ต่ำ ทำให้หล่อชิ้นงานได้รูปร่างและขนาดที่แน่นอน ทนต่อการกัดกร่อนได้พอสมควร เนื่องจากมี ฟิล์มการ์บอนที่บริเวณผิว นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงสมบัติเชิงกลได้จากการปรับปรุงส่วนผสม และการอบชุบ

การใช้งาน ใช้ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ เช่น ก้านสูบ เสื้อสูบ เบรก ชิ้นส่วน เครื่องจักรกล เช่น เครื่องม้วน เครื่องบีบอัค และแท่นฐานเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ฐานเครื่องกลึง ทำปากกาจับชิ้นงาน เป็นต้น

2.2.2 เหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน (Compacted graphite iron)

เหล็กหล่อแกร ไฟต์ตัวหนอนเป็นเหล็กหล่อที่กระบวนการผลิตจะเหมือนกับการ ผลิตเหล็กหล่อเหนียวต่างกันที่ ปริมาณของแมกนีเซียมซึ่งจะต่ำกว่าการผลิตเหล็กหล่อเหนียว ซึ่งทำ ให้แกร ไฟต์ไม่กลม และมีลักษณะคล้ายตัวหนอน ดังแสดงในรูปที่ 2.3

สมบัติของเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอนที่เค่นชัด คือ มีความต้านทานแรงคึงสูง และการหดตัวต่ำ มีสมบัติอยู่ระหว่างเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว คือ มีความต้านทานแรงคึง สูงกว่าเหล็กหล่อเทา แต่ความเหนียวจะต่ำกว่า การใช้งานนิยมใช้ทำชิ้นส่วนรถยนต์เช่น เครื่องยนต์ เฟือง ล้อช่วยแรง เบรก และท่อไอเสีย เป็นต้น

2.2.3 เหล็กหล่อเหนียว (Ductile iron)

เหล็กหล่อเหนียวเป็นเหล็กหล่อที่เติมแมกนีเซียมเข้าไปในระหว่างกระบวนการ ผลิต โดยแมกนีเซียมจะเปลี่ยนรูปทรงของแกรไฟต์จากแผ่นให้เป็นทรงกลม ดังแสดงในรูปที่ 2.5 สมบัติของเหล็กหล่อเหนียวเป็นเหล็กหล่อที่รวมเอาข้อดีของเหล็กหล่อเทาและเหล็กกล้า เข้าไว้ด้วยกัน คือ มีความแข็งแรงค่อนข้างสูง สามารถรับแรงกระแทกได้ดี มีจุดหลอมตัวไม่สูง มีความสามารถในการไหลดี มีอัตราการขยายตัวต่ำ และต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเหล็กกล้า นิยมใช้ทำ ชิ้นส่วนรถยนต์แทนชิ้นส่วนที่ผลิตมาจากเหล็กกล้าเช่น เพลาลูกเบี้ยว เพลาข้อเหวี่ยง เพลาต่าง ๆ ของเครื่องจักร เป็นต้น



รูปที่ 2.1 แสดงโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเทา (ที่มา: www.metals-china.com, 2016)



รูปที่ 2.2 ชิ้นส่วนที่ผลิตจากเหล็กหล่อเทา (ที่มา: www.competitiveproduction.com, 2016)



รูปที่ 2.3 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อ<mark>แกรไฟ</mark>ต์ตัวหนอน (ที่มา: www.metals-china.com, 2016)



รูปที่ 2.4 ชิ้นส่วนที่ผลิตจากเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน (ที่มา: www.competitiveproduction.com, 2016)



รูปที่ 2.5 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียว (ที่มา: www.metals-china.com, 2016)



รูปที่ 2.6 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว (ที่มา: www.vmengineparts.com, 2015)

- 2.2.4 เปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของเหล็กหล่อเทา แกรไฟต์ตัวหนอน และเหล็กหล่อเหนียว
- ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบสมบัติเชิ<mark>งกลของ เห</mark>ล็กหล่อเทา เหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน และ เหล็กหล่อเหนียว ที่มีโครงสร้างเนื้อพื้นเป็นเพิร์ลไลต์

สมบัติเชิงกล	เหล็กหล่อ	เหล็กหล่อแกร ไฟต์	เหล็กหล่อ
	เทา	ตัวหนอน	เหนียว
Tensile strength (MPa)	250	450	750
Elastic modulus (GPa)	105	145	160
Elongation (%)	0	1.5	5
Thermal conductivity (W/m.K)	48	37	28
Relative damping capacity	1	0.35	0.22
Hardness (BHN 10/3000)	179–202	217–241	217–255
R-B fatigue (MPa)	110	200	250

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น และตารางที่ 2.1 สรุปได้ว่า เหล็กหล่อเทามีความสามารถในการ กลึง ไส ตัด เจาะ ความสามารถในการรับแรงกระแทก และความสามารถในการนำความร้อนดีกว่า เหล็กหล่อเหนียว แต่เหล็กหล่อเหนียวจะให้ความแข็งแรง และความเหนียวที่สูงกว่า

สิ่งที่ทำให้สมบัติเชิงกลของเหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อแกร ไฟต์ตัวหนอน เหล็กหล่อเหนียว แตกต่างกันนั้นมาจากรูปร่างของแกร ไฟต์ ดังแสดงในรูปที่ 2.7 กล่าวคือแกร ไฟต์ที่รูปทรงกลม สามารถรับแรงดึงได้ดีกว่า มีความเหนียวที่มากกว่า ส่วนแกร ไฟต์ที่เป็นแผ่นสามารถที่จะนำความ ร้อนได้ดีกว่าและหากสังเกตจากรูปที่ 2.8 ซึ่งถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope) รูปร่างแกร ไฟต์ของเหล็กหล่อแกร ไฟต์ตัวหนอน จะมีขนาดสั้น หนา มีความโค้งมนบริเวณปลาย และยึดติดกันมากกว่า ทำให้เกิดการยึดติดระหว่างเนื้อพื้นและ แกร ไฟต์ที่ดีกว่า ทำให้เหล็กหล่อแกร ไฟต์ตัวหนอนมีความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกได้ดี การนำความร้อนดีเหมือนเหล็กหล่อเทา และมีความแข็งแรงและความเหนียวเหมือนเหล็กหล่อ เหนียว ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้เหล็กหล่อแกร ไฟต์ตัวหนอนเป็นที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรม มากขึ้น



รูปที่ 2.7 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเทา (2.7a) แกร ไฟต์ตัวหนอน (2.7b) และเหล็กหล่อ เหนียว (2.7c) (ที่มา: www.metals-china.com, 2016)



รูปที่ 2.8 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็ก<mark>ต</mark>รอนแบบส่องกราคของเหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อ แกรไฟต์ตัวหนอนและเหล็ก<mark>หล่อเหน</mark>ียว (ที่มา: www.metals-china.com, 2016)

2.3 ผลของโครงสร้างผิวงานหล่อต่อสมบัติเชิงกล

2.3.1 ผลของโครงสร้างผิวงานหล่อต่อความสามารถในการต้านทานแรงคึง ปี 2002 Goodrich และ Lobenhofer [1] แสดงให้เห็น ว่าค่าความแข็งแรง และ เปอร์เซ็นต์การยึดตัวของเหล็กหล่อเหนียวลดลง เนื่องมาจากโครงสร้างที่ผิวงานหล่อของชิ้นงาน ทดสอบ และยังพบว่าชิ้นงานที่มีขนาดเล็กลง จะมีผลกระทบมากขึ้นโดยโครงสร้างที่มีรูปร่างของ แกรไฟต์ผิดปกตินี้จะอยู่ลึกลงไปจากผิวงานหล่อประมาณ 1.3 มิลลิเมตร

ปี 2003 Dix และคณะ [2] ได้ทคสอบความสามารถต้านทานแรงดึงของชิ้นงาน หล่อ ที่ผ่านการเตรียมผิวจาก 3 กระบวนการ คือ ชิ้นงานที่ผ่านการยิงทราย ชิ้นงานที่ผ่านการขัดผิว และชิ้นงานที่ผ่านการกลึง พบว่าชิ้นงานที่ผ่านการขัดผิวความต้านทานแรงดึงเพิ่มขึ้นประมาณ 13% และเพิ่มขึ้นประมาณ 17% เมื่อผ่านการกลึง โดยเปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ผ่านการยิงทราย ดังแสดง ในภาพที่ 2.9

ปี 2003 Mampaey และคณะ [3] ใด้ศึกษาอิทธิพลของผิวชิ้นงานเหล็กหล่อเทา รูปที่ 2.10 แสดงการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานแรงดึงของชิ้นงานเหล็กหล่อเทาทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร พบว่าในชิ้นงานสภาพผิวหลังหล่อมีความต้านทานแรงดึง ประมาณ 230 – 255 MPa และเมื่อกลึงผิวงานหล่อออกประมาณ 1 มิลลิเมตร พบว่าความด้านทาน แรงดึงสูงขึ้นเป็นประมาณ 280 MPa และลดลงเล็กน้อยหลังจากนั้น Mampaey และคณะได้สรุปว่า ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการกำจัดแกรไฟต์ประเภท D ที่ผิวชิ้นงาน จากรูปที่ 2.11 แสดงปริมาณ แกรไฟต์ประเภท D และความต้านทานแรงดึงที่ขึ้นอยู่กับระยะลึกจากผิวงานหล่อ จะเห็นได้ว่า แกรไฟต์ประเภท D มีปริมาณมากที่ผิวชิ้นงานและลดลงอย่างมากที่ระยะลึกจากผิวชิ้นงานประมาณ 2 – 3 มิลลิเมตร ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ความต้านทานแรงคึงสูงขึ้นเนื่องจากชั้นแกรไฟต์ประเภท D ถูก กลึงออก



รูปที่ 2.9 เปรียบเทียบความด้านทานแรงดึงเมื่อนำชิ้นงานตัวอย่างไปผ่านกระบวนการยิงทราย งัดผิวและกลึงผิว [2]



รูปที่ 2.10 ค่าความต้านทานแรงคึงสูงขึ้นเมื่อชั้นแกร ไฟต์ประเภท D ถูกกลึงออก [3]



รูปที่ 2.11 ปริมาณแกรไฟต์ type D ลดลง ต<mark>าม</mark>ระยะจากผิวชิ้นงานไปกลางชิ้นงาน [3]

2.3.2 ผลของโครงสร้างผิวงานหล่อต่อความสามารถในการด้านทานความล้า R. Suaveg [4] ได้ทดสอบขึ้นงานเปรียบเทียบ ให้เห็นอิทธิพลของสภาพผิว ที่มีต่อ ความสามารถในการด้านทานความล้า จากรูปที่ 2.12 จะเห็นว่าที่ความเก้นสูงสุดในขึ้นงานที่ผ่าน การกลึงผิวจะมีความสามารถในการด้านทานความล้าได้มากกว่าชิ้นงานสภาพหลังหล่อที่ไม่ได้ กลึงผิว และปี 2008 Labrecque, และคณะ [5] ได้สรุปผลการทดสอบความสามารถในการด้านทาน ความล้า ของชิ้นงานขนาด 4 และ 6 มิลลิเมตร ชิ้นงานที่ผ่านการกลึงผิวมีความสามารถในการ ด้านทานความล้าเพิ่มขึ้น 2-19% ดังแสดงในรูปที่ 2.13

จากนั้นปี 2013 Boonmee และคณะ [6] ได้ทคลองเปรียบเทียบความสามารถใน การต้านทานความล้าชิ้นงานหลังหล่อกับชิ้นงานที่ผ่านการกลึงผิวพบว่าชิ้นงานที่ผ่านการกลึงผิวมี ความสามารถในการต้านทานความล้าเพิ่มขึ้น 43.5% และเปรียบเทียบความสามารถในการต้านทาน ความล้าชิ้นงานหลังหล่อแล้วนำไปยิงทราย (Shot blasting) กับชิ้นงานที่ผ่านการกลึงผิวแล้วนำไป ยิงทรายพบว่า ชิ้นงานที่ผ่านการกลึงผิวแล้วนำไปยิงทรายมีความสามารถในการต้านทานความล้า เพิ่มขึ้น 21.4% เนื่องจากการกลึงผิวและการยิงทรายได้กำจัดผิวงานหล่อที่มีผลกระทบต่อ ความสามารถในการต้านทานความล้าออกไปดังแสดงในรูป 2.14



รูปที่ 2.12 เปรียบเทียบความสามารถในการด้านทานความความถ้าระหว่างชิ้นงานที่ผ่านการกลึงผิว กับชิ้นงานสภาพหลังหล่อ [4]



รูปที่ 2.13 เปรียบเทียบความสามารถในการต้านทานความความถ้าระหว่างชิ้นงานที่ผ่านการ กลึงผิวกับชิ้นงานสภาพหลังหล่อของชิ้นงานขนาด 4 และ 6 มิลลิเมตร [5]



รูปที่ 2.14 S-N curves ของชิ้นงานหลังหล่อ (AC) ชิ้นงานที่ผ่านการกลึงผิว (M) ชิ้นงานหลังหล่อ ที่ผ่านการยิงทราย (AC-SB) และชิ้นงานที่ผ่านการกลึงผิวแล้วนำไปยิงทราย (M-SB) สำหรับเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอนที่มีก่ากวามกลม 15% [6]

2.4 กลไกการเกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์

2.4.1 การสูญเสียแมกนี้เซียมที่เกิดจากการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน (Mg depletion due to oxidation)

Boonmee และ Stefanescu [6] กล่าวถึงการเกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ ว่าเกิด การสูญเสียแมกนีเซียมในผิวงานหล่อโดยทำปฏิกิริยากับการ์บอนไดออกไซด์ น้ำ และออกซิเจนที่ อยู่ในแบบหล่อ โดยอธิบายได้ดังสมการต่อไปนี้

$$Mg + CO_2 \longrightarrow MgO + CO$$
 (2.1)

$$Mg + H_2O \longrightarrow M_gO + H_2$$
 (2.2)

$$Mg + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow MgO$$
 (2.3)

เมื่อพิจารณาจากพลังงานอิสระของกิ๊บส์ (Gibbs free energies) ในการเกิดปฏิกิริยา ดังตารางที่ 2.2 จะพบว่า ปฏิกิริยาที่ 2 นั้นมีพลังงานอิสระของกิ๊บส์ต่ำที่สุดทำให้เกิดปฏิกิริยาได้มาก ที่สุด ในทรายที่แห้งและมีความชิ้นเล็กน้อย เช่น ทรายแบบที่ทำจากโซเดียมซิลิเกตปฏิกิริยาที่เกิดจะ เป็นปฏิกิริยาที่ 3

ตารางที่ 2.2 พลังงานอิสระของกิ๊บของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ Mg ที่อุณหภูมิ 1,600 K

Reaction	$\Delta { m G^{\circ}}_{ m f} kJ/mol$
$Mg + CO_2 \longrightarrow MgO + CO$	-285.6
$Mg + H_2O \longrightarrow M_gO + H_2$	-794.3
$Mg + \frac{l}{2}O_2 \longrightarrow MgO$	-554.0

ดังนั้นทรายแบบมีค<mark>วาม</mark>ชื้นสูงจะส<mark>ูญเ</mark>สียแมกนีเซียมที่ผิวงานหล่อสูงชั้นความหนา ของการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ก<mark>็จะเพิ่</mark>มขึ้น

2.4.2 การสูญเสียแมกนี้เซียมที่เกิดจากการทำปฏิกิริยากับซัลเฟอร์ (Mg depletion due to desulfurization)

โดยแมกนี้เซียมจะทำปฏิกิริยากับซัลเฟอร์ในแบบหล่อ และซัลเฟอร์ที่เกิดจากการ เผาใหม้ของกรดพีทีเอสเอ (P-Toluenesulfonic acid, PTSA) ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในฟูแรนเรซิน (Furan resin) และ ฟีโนอิก โพลียูรีเทน (Phenolic urethane) ทำให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้ว ทำปฏิกิริยากับแมกนี้เซียมได้เป็นแมกนี้เซียมซัลไฟด์ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียแมกนี้เซียมที่ผิวงาน หล่อ ทำให้เกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์นอกจากนั้นการใช้ทรายที่ผ่านการหล่อมาก่อนแล้ว (Furan and phenolic urethane) มาเป็นส่วนผสมในการทำแบบหล่อใหม่ ยังส่งผลให้ชั้นความหนา ของการเสียรูปร่างของกราไฟต์เพิ่มขึ้นอีกด้วย

2.5 ตัวแปรที่มีผลต่อการเกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์

2.5.1 อุณหภูมิเท

อุณหภูมิเทจะส่งผลต่อการสูญเสียแมกนีเซียม โดยตรงเนื่องจากแมกนีเซียมจะ กลายเป็นไอที่อุณหภูมิ ประมาณ 1,100 °C ดังนั้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิเทจึงทำให้แมกนีเซียมสูญเสียไป กับการกลายเป็นไอมากขึ้น นอกจากนี้แมกนีเซียมที่จะสูญเสียจากการทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน

อัตราส่วนระหว่างแมกนี้เซียมและซัลเฟอร์ (Mg/S ratio) 2.5.2

้โดยปกติการผลิตเหล็กเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมและแกรไฟต์ตัวหนอนจะทำการ ้ กำจัด ซัลเฟอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเหล็กหล่อเทาโดยการเติมแมกนี้เซียมเพื่อให้เกิดแมกนี้เซียม ซัลไฟด์ระหว่างการหล่อเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม และเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน

ในปี 2003 Riposan และคณะ [7] ได้ทำการทดลองหาอัตราส่วนของแมกนีเซียม และซัลเฟอร์พบว่า Mg/S ratio ที่ 2.0-3.2 จะทำให้ได้คุณสมบัติเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอนที่ดี ้ที่สุด หากมากกว่า 3.2 จะส่งผลให้ค่าความกลมของแกรไฟต์สูงขึ้น และปริมาณเหล็กหล่อแกรไฟต์ ตัวหนอนจะถดถงถง ดังแสดงในรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 อิทธิพลของ<mark>อัตราส่วน Mg (add)/ S(in) ต่อการฟอ</mark>ร์มตัวของเหล็กหล่อแกรไฟต์ ตัวหนอนที่ระคับของซัลเฟอร์เริ่มต้นที่ต่างกัน [7] ลัยเทคโนโลยีส์รี

ความหนาของชิ้นงาน 2.5.3

Boonmee และ Stefanescu [8] ได้หล่อชิ้นงานที่มีความหนาต่างการเพื่อให้อธิบาย การเกิดปฏิกิริยาออกซิเคชันของแมกนีเซียม โคยชิ้นงานที่มีความหนาจะมีช่วงเวลาการแข็งตัวที่นาน ้ขึ้นมีเวลาให้แมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนานขึ้น ส่งผลให้ชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ เพิ่มขึ้น ดังแสคงในรูปที่ 2.16 และปี 2016 Rianti Dewi Sulamet-Ariobono และคณะ [9] ได้ทคลอง หล่อชิ้นงานที่ความหนาต่างกันเพื่อศึกษาผลกระทบของความหนาชิ้นงานต่อการเกิด โครงสร้างผิว ้ดังแสดงในภาพที่ 2.17 โดย T₁-Mod จะมีปริมาณแมกนีเซียมมากกว่า T₁ อยู่ 75% พบว่า ชิ้นงาน T_1 -Mod เมื่อความหนาของชิ้นสูงขึ้นความกลมของแกรไฟต์จะสูงขึ้น แต่ชิ้นงาน T_1 ค่าความกลมจะ ลดต่ำลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาการเสียรูปร่างของแกรไฟต์จากการสูญเสีย Mg โดย ชิ้นงานที่หนาขึ้นจะทำใช้ชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์หนาขึ้นเนื่องจากอัตราการเย็นตัวที่ช้า ทำให้มีเวลาในการทำปฏิกิริยาที่มากขึ้น ส่วน T₁-Mod ไม่เกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์เนื่องจากมี ปริมาณแมกนีเซียมสูงกว่า T₁



รูปที่ 2.16 แสดงค่าความหนาขอ<mark>งชิ้น</mark>งานต่อชั้<mark>นขอ</mark>งการเกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ [8]



ภาพที่ 2.17 แสดงก่าความกลมของแกรไฟต์ที่เมื่อชิ้นงานความหนาสูงขึ้น [9]

2.5.4 วัสดุสำหรับทำแบบหล่อ (Molding material)

2.5.4.1 แบบหล่อทรายชื้น (Green sand mold) การหล่อด้วยแบบหล่อทรายชื้น เป็นการหล่อด้วยแบบหล่อทรายที่นิยมกันมากที่สุดเนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกที่สุด ซึ่งส่วนประกอบ ของแบบหล่อทรายชื้นจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

- ทรายแก้ว ซึ่งจะมีปริมาณ SiO₂ มากกว่า 90% มีลักษณะสีขาว จุดหลอม ตัวประมาณ 1,700 °C แต่หากมีสารเจือปนอาจทำให้อุณหภูมิหลอมตัวต่ำลง - ตัวประสาน (Binder) ซึ่งจะเป็นดินเหนียว โดยธรรมชาติของดินเหนียว

ส่วนใหญ่ จะประกอบด้วยไฮเดรต ซิลิเกต และอลูมินา โดยมีการแยกออกเป็น 3 กลุ่มคือ ดินเหนียว กาโอลิไนต์ (Kaolinite) หรือไชน่าเคลย์เป็นดินสีขาว มีสมบัติทนความร้อนสูง แต่มีความเหนียว น้อย ดินเหนียวบอลล์เคลย์ แต่จะมีความละเอียดมากกว่าและให้ความเหนียวมากกว่าประเภทแรก ใช้ในการผสมทรายแบบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านความแข็งแรงในสภาพแห้ง (Dry strength) ดินเหนียวเบนโทไนต์ (Bentonite clay) เป็นดินเหนียวที่ได้มาจากการสลายตัวของเถ้าภูเขาไฟ เป็น ดินเหนียวที่ดูดซึมน้ำ และขยายตัว (Swelling) ได้มาก ทำให้มีความเหนียวสูงมาก เหมาะสำหรับ ผสมปั้นทรายแบบ โดยปกตินิยมใช้เบนโทไนต์มากที่สุด

- สารเติมแต่งมีหล<mark>าย</mark>ชนิด ได้แก่ สารที่ให้การ์บอน เช่นซีโกล กิลโซไนด์ ลิกไนต์ แอสฟัลต์ และสารอื่น ๆ เช่น ซีเรี<mark>ยล แป้ง</mark> เซลลูโลส

- น้ำ

แต่ greensand ก็มีข้อจำกัดเช่น หากมีปริมาณน้ำน้อยเกินไปอาจทำให้ผสม ไม่ทั่วถึงได้ความแข็งแรงต่ำ แต่ถ้าปริมาณน้ำมากเกินไปอาจทำให้ความแข็งแรงต่ำ และความชื้นใน ทรายสูงทำให้เกิดไอน้ำมากอาจส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องในงานหล่อได้

2.5.4.2 แบบหล่อที่ผลิต โดยการเพิ่มเนื้อวัสดุ (Additive manufacturing mold, AM mold) หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า 3d printing ซึ่งเป็นกระบวนการขึ้นรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งวัสดุที่ขึ้นรูป นั้นจะมีสถานะเป็นของแข็งและถูกควบคุมการขึ้นรูปด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งวัสดุที่นำมาเติม นั้นจะถูก ยึดให้ติดกันด้วยตัวประสาน ซึ่งรูปทรงของชิ้นงานจะถูกออกแบบด้วยโมเดล 3 มิติ ซึ่งสามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำพวก CAD (Computer aided design) ในการออกแบบ นอกจากจะใช้ กอมพิวเตอร์ในการออกแบบแล้ว ยังสามารถใช้ สแกนเนอร์ 3 มิติ ในการเปลี่ยนวัตถุในโลกความ จริงไปเป็นไฟล์ดิจิตอล ที่สามารถนำไปผลิต โมลด์จากเครื่องพิมพ์แบบหล่อ 3 มิติได้ โดยแบบหล่อ AM มีปริมาณซัลเฟอร์สูง ซึ่งแมกนีเซียมจะทำปฏิกิริยากับซัลเฟอร์ในแบบหล่อซึ่งสามารถดูได้จาก กลไกการเกิดการพร่องของแมกนีเซียมเนื่องจากการสูญเสียซัลเฟอร์

ในปี 2010 Duncan และ Kroker [14] ได้ทำการทคลองเพื่อหาผลกระทบ ของวัสดุที่ใช้ทำแบบหล่อที่มีต่อโครงสร้างบริเวณผิวของเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน โดยใช้ชนิด ของแบบหล่อดังตารางที่ 2.3

Experiment# Aggregate type		Refractory coating type
1	Chromite	None
2	Silica	None
3	LDASC	None
4	4 Silica	
5	Silica	Mica
6	Silica	Mica + LDASC

ตารางที่ 2.3 วัสดุแบบหล่อชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง [14]

พบว่าวัสดุแบบหล่อต่างชนิดกันจะเกิดผลกระทบกับโครงสร้างบริเวณผิวที่ต่างกันดังแสดง ในรูปที่ 2.18 ทั้งนี้แบบหล่อทรายชิ้นมีความชิ้นสูงซึ่งสามารถอธิบายได้จากกลไกการเกิดการพร่อง ของแมกนีเซียมเนื่องจากการสูญเสียซั<mark>ลเฟ</mark>อร์ดังที่ไ<mark>ด้ก</mark>ล่าวมาข้างต้น



รูปที่ 2.18 แสดงอิทธิพลของวัสดุแบบหล่อต่อโครงสร้างผิวงานหล่อ [14]

Exp #	Test bar diameter [mm]			
	10	20	30	40
1.Cromite	0	>0-0.2	>0-0.2	>0-0.2
2.Silica	0	0	>0-0.2	>0-0.2
3.LDASC	>0.4 - 0.6	>0.4 - 0.6	>0.4 - 0.6	>0.4 - 0.6

ตารางที่ 2.4 ค่าความหนาของโครงสร้างผิวที่เสียรูปร่างของแกรไฟต์

พบว่า Low density alumina-silicate ceramic (LDASC) มีอิทธิพลต่อโครงสร้างผิวมาก ที่สุด คือให้ความหนามากกว่า 0.4-0.6 มิลลิเมตร

2.5.5 สารเคลือบแบบ (Coating)

ในงานวิจัยของ Boonmee และ Stefanescu [12] ได้ทำการทดลองโดยนำไส้แบบ ไปจุ่มสีทาแบบแต่ละชนิดโดยสีทาแบบที่ใช้จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

2.5.5.1 Inactive coating เป็นสีทาแบบที่ไม่ทำปฏิกิริยาหรือเกิดปฏิกิริยาได้น้อยจะ มีอยู่ 3 ชนิด คือ ไมกา (Mica), เซอร์คอน (Zircon) และ โบรอนในตรด์ (Boron nitride)

2.5.5.2 Reactive coating เป็นสีทาแบบที่มีการทำปฏิกิริยาเคมีจะมีอยู่ 3 ชนิค คือ แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) แคลเซียมออกไซด์ (CaO) และ เฟอร์โรซิลิคอนแมกนีเซียม (FeSiMg) โดยตัวอย่างการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น แมกนีเซียมในเฟอร์โรซิลิคอนแมกนีเซียมจะทำปฏิกิริยากับ ออกซิเจนหรือซัลด์เฟอร์ ช่วยลดความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ได้

2.5.5.3 Active coating เป็นสีทาแบบที่ไม่เกิดปฏิกิริยา แต่จะมีธาตุเจือลงไปในน้ำ เหล็ก เช่น คาร์บอน ที่มาจากสารเคลือบแกรไฟต์ ซึ่งก็จะเพิ่มคาร์บอนในงานหล่อ ในกลุ่มนี้ก็จะมีสี ทาแบบอยู่ 2 ชนิดคือเฟอร์ โรซิลิคอน (Ferrosilicon) และ แกรไฟต์ (Graphite)พบว่าเฟอร์ โรซิลิคอน แมกนีเซียมช่วยลดชั้นความหนาของการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ได้มากที่สุด เนื่องจากอัตราการเย็น ตัวสูงสุดที่ต่ำ ทำให้ได้ก่าความกลมของแกรไฟต์สูง จึงมีส่วนช่วยให้ไม่เกิดการเสียรูปร่างของ แกรไฟต์ ส่วนแมกนีเซียมออกไซด์ มีก่าการนำความร้อนที่สูงทำให้มีช่วงการแข็งตัวนานจึงส่งผล ให้เกิดการเสียรูปร่างแกรไฟต์มากขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2.18



รูปที่ 2.19 อิทธิพลของสารเคลือบไส้แบบแต่ละชนิดต่อความหนาของชั้นโครงสร้างการเสียรูปร่าง ของแกรไฟต์ [12]


บทที่ 3 วิชีดำเนินงานวิจัย

3.1 บทนำ

งานวิจัชนี้ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลองโดยสึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ในกระบวนการหล่อโลหะต่อโครงสร้างจุลภาคที่ผิวงานหล่อ มีการออกแบบงานหล่อและจำลอง การหล่อโดยใช้โปรแกรม ProCastVer. 2016 เพื่อสังเกตลักษะการเย็นตัว โดยชุดการทดลองแรก สึกษาอิทธิพลของวัสดุที่ใช้ทำแบบหล่อ อัตราการเย็นตัว และปริมาณแมกนีเซียมที่ 0.01-0.03% ซึ่ง ใช้แบบหล่อทรายชิ้นและแบบหล่อที่ผลิตจากการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (Additive manufacturing mold, AM mold) ที่ออกแบบชิ้นงานให้มีความหนาแตกต่างกัน ชุดการทดลองที่ 2 ศึกษาอิทธิพล ของสารเคลือบใส้แบบต่อการเกิดโครงสร้างจุลภาคที่ผิวงานหล่อในเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน ซึ่งในการทดลองจะแบ่งออกเป็น 4 เงื่อนไขโดยจะใช้ไส้แบบที่ผลิตจากเครื่องพิมพ์แบบหล่อ 3 มิติ และโซเดียมซิลิเกตโดยกำหนดขนาดไส้แบบให้มีขนาดแตกต่างกันที่ 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 นิ้ว สารเคลือบไส้แบบที่ใช้ได้แก่ ฟิลโลซิลิเกต มัลไลต์ และเซอร์คอนเบส ชุดการทดลองที่ 3 ศึกษา อิทธิพลของเฟอร์โรซัลเฟอร์ในไส้แบบโซเดียมซิลิเกตในปริมาณที่แตกต่างกัน คือ 0 0.5 1.0 1.5 เ.อ 2.0 2.5 3.0 และ 3.5 %โดยน้ำหนัก โดยมีขอบเขตส่วนผสมทางเกม็แสดงดังตารางที่ 3.1 และขั้นตอน การดำเนินงานวิจัยแสดงดังรูปที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมทางเคมีที่ใช้ในการศึกษา

Eliment	С	Si	amn	โนโลย	S	Mg	CE
Rang	3.2-3.5	2.0-3.5	0.05-0.09	0.02-0.09	0.01-0.07	0.01-0.03	3.9-4.3



รูปที่ 3.1 ขั้นตอนดำเนินการวิจัย

เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการทดลอง 3.2

- 3.2.1) เครื่องพิมพ์พลาสติก 3 มิติ
- 3.2.2) เครื่องพิมพ์แบบหล่อ 3 มิติ
- 3.2.3) เตาอินดักชั่นสำหรับหลอมโลหะ
- 3.2.4) เทอร์โมคัปเปิล
- 3.2.5) เครื่องตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีด้วยวิธีออปติคัลสเปคโตรเมททรี
- 3.2.6) ซอฟแวร์จำลองการหล่อโลหะ
- 3.2.7) ตาชั่งดิจิทัล และตาชั่งสปริง
- 3.2.8) เครื่องผสมทราย
- 3.2.9) เครื่องตัดโลหะ
- 3.2.11) เครื่องขัดกระดาษทราย และเครื่องขัดละเอียด
- 3.2.12) อุปกรณ์ในการทำแบบหล่อ
- 3.2.13) อุปกรณ์ในการป้องกั<mark>นภ</mark>ัยส่วนบุค<mark>คล</mark>
- 3.2.14) อุปกรณ์และสีทาแบบ
- 3.2.15) กระคาษทราย เบอร์ 100-1200
- 3.2.16) ผงขัดอลูมิน<mark>า</mark> ขนาด 0.3 และ 0.05 ไมโครเม<mark>ต</mark>ร
- 3.2.17) แอลกอฮอล์
- 3.2.18) เหล็กดิบ
- 3.2.19) เฟอร์โรซิลิคอน
- 3.2.20) เฟอร์โร ซิลิโก แมกนีเซียม
- 3.2.21) คาร์บอน
- าคโนโลยีสุรบาว 3.2.22) โซเดียมซิลิเกต ไล้ระเ
- 3.2.23) ก๊าชการ์บอนไดออกไซด์
- 3.2.24) เหล็กเหนียว
- 3.2.25) กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทางภาพถ่าย
- 3.2.26) ครก และตะแกรงร่อนขนาด 30 เมช
- 3.2.27) ทรายละเอียด
- 3.2.28) กระสวนไม้

3.3 การออกแบบและเตรียมชิ้นงานก่อนการทดลอง

3.3.1 การออกแบบและเตรียมชิ้นงานของชุดการศึกษาที่ 1

โลหะด้วยโปรแกรม Procast

- เตรียมแบบหล่อรูปกระดูก ด้วยการขึ้นรูปด้วยการพิมพ์แบบหล่อทราย สามมิติมีวัตถุประสงค์เพื่อหาอิทธิพลของโครงสร้างภายใต้ผิวงานหล่อต่อความต้านทานแรงดึง ความต้านทานแรงดึง ณ จุดคราก และเปอ<mark>ร์เซ็นต์ก</mark>ารยึดตัว ของเหล็กหล่อประเภทต่าง ๆ

- เตรียมแบบหล่อทรงกระบอกด้วยการขึ้นรูปด้วยการพิมพ์แบบหล่อ ทรายสามมิติจะนำมากถึงผิวนอกให้มีรูปร่างตามชิ้นงาน Dog bone เพื่อเปรียบเทียบความต้านทาน

แรงดึง ความต้านทานแรงดึง ณ จุดค<mark>ราก</mark> และเปอ<mark>ร์เซ็</mark>นต์การยืดตัว ของเหล็กหล่อประเภทต่าง ๆ ต่อชิ้นงาน

- เตรียมแบบหล่อ Step ด้วยการขึ้นรูปด้วยการพิมพ์แบบหล่อทรายสาม

มิติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิเท ปริมาณแมกนีเซียม อัตรา การเย็น ต่อความหนาของชั้นโครงสร้างภายใต้ผิวงานหล่อ สำหรับแบบหล่อประเภทนี้จะขึ้นรูปการ พิมพ์แบบหล่อทรายสามมิติ ส่าหรับแบบหล่อ Dog bone ชิ้นงานมีขนาดและรูปร่างตามมาตรฐาน ASTM E8 มีความยาวเกจเท่ากับ 50 มิลลิเมตร สำหรับแบบหล่อ step ออกแบบให้มีความหนา แตกต่างกันเพื่อศึกษาอิทธิพลของอัตราการเย็นตัว มีความหนาตั้งแต่ 7 14 21 และ 28 มิลลิเมตร ตามลำดับ





รูปที่ 3.2 แสดงการออกแบบชิ้นงานแบบหล่อทรายสามมิติด้วยโปรแกรม Solidworks

3.3.1.2 การเตรียมชิ้นงานเพื่อศึกษาอัตราการเย็นตัวของชิ้นงานของแบบหล่อ ทรายชื้น

- ทำกระสวน Step ตามที่ได้ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้ - ผสมทรายกับตัวประสาน สารเติมแต่ง และน้ำ ลงในเครื่องผสมทรายให้

้ได้ความชื้นที่สามารถทำแบบทรายได้

ทาผงแกร ไฟต์จนทั่วผิวของกระสวนและวางกระสวนลงในหีบแบบล่าง
ร่อนทรายที่ผสมแล้วให้ปกคลุมทั่วทั้งผิวชินงาน จากนั้นใช้มือกดทราย

ให้สนิทกับชิ้นงานกระสวนแล้วตำทรายด้วย<mark>ก้อ</mark>นตำแบบเล็ก

- เททรายลงในห<mark>ีบแบ</mark>บล่างจนเต็มและตำทรายด้วยก้อนตำแบบใหญ่

จากนั้นเททรายที่เหลือลงซ้ำแล้วตำทรายให้แน่นแล้วปาดทรายที่ล้นหีบให้ได้ระนาบ - หงายหีบแบบล่างขึ้น ทำเดือยยึด แล้ววางตำแหน่ง รูเท รูล้น โรยทราย

แก้วให้ทั่วผิวแบบ จากนั้นวางหีบแบ<mark>บบน</mark>ประกบห<mark>ีบแ</mark>บบล่าง

 ร่อนทรายลงในหีบแบบบนแล้วใช้มือกคทรายที่ร่อนให้แน่น จากนั้นเท ทรายที่เหลือลงในหีบแบบ ตำค้วยค้อนตำแบบใหญ่ จากนั้นเททรายที่เหลือลงซ้ำในหีบแบบบนแล้ว ตำทรายให้แน่น ปาดผิวทรายที่ล้นให้ได้ระนาบแล้วคว้านรูเท รูล้นแล้วจึงดึงแบบของรูเทและรูล้น
 เปิดหีบแบบบนออก แล้วทำทางเดินน้ำโลหะที่หีบแบบล่าง แล้วนำ

กระสวนออกจากหีบแบบล่าง

- ปร<mark>ะกบหีบแบบบนและหีบแบบฉ่าง</mark>เข้าด้วยกัน และนำเหล็กถ่วงน้ำหนัก ทับกับหีบแบบไว้เพื่อไม่ให้แรงลอยตัวของน้ำโลหะดันหีบแบบบนขึ้นในขณะเทน้ำโลหะ



รูปที่ 3.3 การยึดแบบหล่อไส้แบบ AM ด้วยแคลมป์จับชิ้นงานรูปตัว C

3.3.2 การออกแบบและเตรียมชิ้นงานของชุดการศึกษาที่ 2
 3.3.2.1. การเตรียมใส้แบบโซเดียมซิลิเกตแบบผสมผงเฟอร์โรซัลเฟอร์
 - ตำเฟอร์โรซัลเฟอร์แล้วใช้ตะแกรงร่อนให้ได้ขนาด 30 เมช

- ผสมทรายแก้ว กับผงเฟอร์โรซัลเฟอร์ 5% โดยน้ำหนัก ให้เข้าโดยใช้

เครื่องผสมทรายสำหรับใส้แบบเติมโซเดียมซิลิเกต 5% โดยน้ำหนัก และผสมจนส่วนผสเข้ากัน - นำทรายใส้แบบที่ผสมแล้วอัดลงใน กระสวนใส้แบบขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว แล้วพ่นก๊าชการ์บอนไดออกไซด์งนไส้แบบแข็ง ผลิตจำนวน 4 ชิ้น โดยชิ้นที่ 1 สำหรับงานที่ไม่เกลือบแบบ ชิ้นที่ 2 สำหรับฟิลโลซิลิเกต ชิ้นที่ 3 สำหรับเกลือบ ด้วยมัลไลต์และชิ้นที่ 4 สำหรับเกลือบด้วยเซอร์คอนเบส



รูปที่ 3.4 ใส้แบบโซเคียมซิลิเกตแบบผสมผงเฟอร์โรซัลเฟอร์ 5%โดยน้ำหนัก ขนาด 1.5 นิ้ว

3.3.2.2 การเตรียมใ<mark>ส้แบบโซเคียมซิ</mark>ลิเกตแบบไม่ผสมผงเฟอร์โรซัลเฟอร์ - ผสม<mark>ทรา</mark>ยแก้วกับโซเคียมซิ<mark>ลิเก</mark>ต 5% โดยน้ำหนัก โดยค่อย ๆ ผสม จน

ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน แล้วนำทรายใส้แบบที่ผสมแล้วอัดลงใน กระสวนใส้แบบขนาดใส้แบบ 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 นิ้ว แล้วพ่นก๊าชการ์บอนไดออกไซด์จนใส้แบบแข็ง ผลิตขนาดละ 1 ชิ้น ดังรูป ที่ 3.5



รูปที่ 3.5 ใส้แบบโซเดียมซิลิเกต ขนาด 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 นิ้ว

3.3.2.3 การเตรียม ใส้แบบแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (AM mold) โดยผลิตจากเครื่องพิมพ์
 3 มิติขนาด ใส้แบบ 0.5 1.0 1.5 อย่างละ 1 ชิ้น และ 2.0 นิ้ว 5 ชิ้น



รูปที่ 3.6 ใส้แบบ AM ขน<mark>า</mark>ด 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 นิ้ว

3.3.2.4 การเคลือบใส้แบบ จะเคลือบเฉพาะ ใส้แบบ โซเดียมซิลิเกตแบบผสมผง
 เฟอร์ โรซัลเฟอร์ และ ใส้แบบ AM ขนาด 1.5 นิ้ว สรุปเงื่อนไขการทดลองได้ดังแสดงในตารางที่ 3.2
 3.3.2.5 ทำแบบหล่อทรายโดยใช้กระสวนไม้ 2 ชนิด คือ แบบขนาดไส้แบบ
 เท่ากัน และแบบขนาดไส้แบบไม่เท่ากัน แล้วนำไส้แบบที่ผลิตจากข้างต้นวางในแบบทราย ดังแสดง
 ในรูปที่ 3.10 จากนั้นประกบหีบแบบเพื่อรอเทน้ำโลหะ



รูปที่ 3.7 ใส้แบบโซเดียมซิลิเกตแบบผสมผงเฟอร์โรซัลเฟอร์ขนาด 1.5 นิ้ว หลังเคลือบใส้แบบ



รูปที่ 3.8 ใส้แบบ AM ขนาด 1.5 นิ้ว หลังเคลือบใส้แบบ

	4	1~		สี <i>ปริ</i> บาบ
MISINN 3.2	11011 1011121101011011	ประสาทธ์เ	กาพของส	ารเคลอบ เสแบบ

การ	ประเภทของใส้แบบ	<mark>ขน</mark> าดไส้	Coating				
ทคลอง		ແບບ	No	Phyllosilicate	Mullite	Zircon-	
	H	(ນິ້ວ)	coating			based	
1	โซเดียมซิลิเกตแบบไม่	1.5	X	Х	Х	Х	
	ผสมผงเฟอร์ โร						
	ซัลเฟอร์ 🥖 [25				
2	โซเดียมซิ <mark>ลิเกตแบบ</mark>	1.5	X	X	Х	Х	
	ผสมผงเฟอร์โร			100			
	ซัลเฟอร์			S			
3	ใส้แบบ Additive	1.5 1811111	โปโลยี	AS X	Х	Х	
	manufactured (AM)	Unit i					
4	โซเดียมซิลิเกตแบบไม่	0.5	Х				
	ผสมผงเฟอร์โร	1.0	Х				
	ซัลเฟอร์	1.5	Х				
		2.0	Х				
5	ໃส้แบบ Additive-	0.5	Х				
	manufactured (AM)	1.0	Х				
		1.5	Х				
		2.0	X				



รูปที่ 3.9 กระสวนแบบขนาดไส้แบบเท่ากัน และแบบขนาดไส้แบบไม่เท่ากัน



รูปที่ 3.10 การวางใส้แบบลงในแบบหล่อทราย

3.3.3 การออกแบบและเตรียมชิ้นงานของชุดการศึกษาที่ 3
 3.3.3.1 ออกแบบชิ้นงานเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณซัลเฟอร์ในใส้
 แบบต่อการเกิด โครงสร้างการเสียรูปร่างของแกร ไฟต์



รูปที่ 3.12 แบบจำลอง 3 มิติของชิ้นงานหลังหล่อทดสอบ

3.3.3.2 การทำใส้แบบ

- ชั่งทรายละเอียดด้วยตาชั่งสปริงให้มากกว่าปริมาตรของใส้แบบ 2 เท่า แล้วนำไปใส่ลงในเครื่องผสมทราย - เติมสารละลายโซเคียมซิลิเกตลงในเครื่องผสมทราย เริ่มต้นที่ 5% ของ

น้ำหนัก ทราย โดยเปิดเครื่องผสมทรายก่อย ๆ ผสมและให้สังเกตว่าทรายสามารถปั้นได้จึงหยุด ผสม หากทรายยังไม่สามารถจับตัวกันได้ให้เพิ่มสารละลายโซเดียมซิลิเกตทีละน้อยจนสามารถปั้น ไส้แบบได้

- นำทรายจากเครื่องใส่ลงในแบบ ทีละน้อย และกคทรายจนแน่น
- ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป่าไส้แบบ จนไส้แบบแข็งตัวจึงแกะแบบ
- ทำซ้ำอีกครั้งโดยผสมผงเฟอร์โรซัลเฟอร์ 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 และ

3.5 %โดยน้ำหนักของทราย

3.3.3.3 การทำแบบหล่อทรายโดยเตรียมแบบทรายด้วยกระสวนที่มีขนาดใส้แบบ เท่ากัน นำใส้แบบที่มี่ปริมาณ เฟอร์โรซัลเฟอร์ 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 และ 3.5 %โดยน้ำหนักมา วางบนหีบแบบล่างและประกบแบบ

3.4 การหล่อชิ้นงาน ทดส<mark>อบ</mark>สมบัติเชิงกล แล<mark>ะก</mark>ารตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค

3.4.1 การหล่อชิ้นง<mark>า</mark>น

3.4.1.1 ชั่งน้ำหนักวัตถุดิบแล้ว ใส่เหล็กดิบ เฟอร์โรซิลิกอน คาร์บอน ลงไปใน เตาหลอมอินดักชัน รอใ<mark>ห้ส่ว</mark>นผสมหลอมเข้ากัน

3.4.1.2 ตรวจสอบส่วนผสมด้วยเครื่อง Optical emission spectrometer
3.4.1.3 ปรับส่วนผสมให้ได้ตามขอบเขตการทดลอง

3.4.1.4 วัดอุณหภูมิน้ำเหล็กให้ได้ตามขอบเขตการทดลอง

3.4.1.5 เริ่มเผาเบ้ารองรับน้ำโลหะในขณะส่วนผสมในเตาเริ่มละลาย จนกระทั่ง จะเทน้ำโลหะเพื่อให้อุณหภูมิน้ำโลหะไม่ลดลงมาก

3.4.1.6 เทน้ำโลหะลงแบบและนำแบบทราย นำเหล็กทับหีบแบบวางทับเพื่อ ป้องกันแรงดันจากการขยายตัวของเหล็กซึ่งอาจทำให้หีบแบบรั่วได้

3.4.1.7 รอชิ้นงานเย็นตัวแล้วจึงรื้อแบบ ทำความสะอาค เตรียมนำไปตัคเพื่อ ทคสอบสมบัติเชิงกล และวิเคราะห์โครงสร้างต่อไป

3.4.2 การทดสอบทางกล

เตรียมชิ้นงานเพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลของชุดการทคลองที่ 1 สำหรับชิ้นงานหล่อที่ มีปริมาณแมกนีเซียมเหลือค้างที่ต่างกัน โดยนำชิ้นงานไปทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM A356 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

3.4.2.1 ชิ้นงาน As-cast ที่เป็นรูป Dog bone นำไปตัดและทำไปทดสอบด้วย เครื่องทดสอบแรงดึงได้ทันที

3.4.2.2 ชิ้นงานที่เป็นรูปทรงกระบอกให้นำไปตัดและกลึงเพื่อกำจัดอิทธิพลของ ชั้นการเสียรูปของแกรไฟต์ให้ได้ขนาด ดังแส<mark>ดง</mark>ในรูปที่ 3.13



3.4.3.2 นำชิ้นงานที่ได้จากการตัดไปขึ้นเรือนแบบเย็น (Cold mouting) เพื่อความ สะควกในการขัด ดังแสดงในรูปที่ 3.14

3.4.3.1 นำชิ้นงาน ที่ได้จากการหล่อ นำมาตัดเป็นชิ้น



รูปที่ 3.14 การขึ้นเร<mark>ือ</mark>นแบบ<mark>เ</mark>ย็นสำหรับชิ้นงานที่ตัดแล้ว

3.4.3.3 ขัดชิ้นงานด้วยกระดาษทรายตั้งแต่เบอร์100-1200 จากนั้นขัดด้วยผ้า สักหลาดโดยใช้ผงอะลูมิน่า 0.3 ไมครอน และ 0.05 ไมครอน ตามลำดับ
3.4.3.4 นำชิ้นงานที่ขัดเสร็จแล้วไปทำการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วย กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทางภาพถ่าย
3.4.3.5 วัดความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์โดย
- ลากเส้นขนานกับผิวงานหล่อมีความยาวตามที่กำหนดไว้
- ลากเส้นขั้งฉากจากผิวงานหล่อไปจนถึงจุดที่ปรากฏแกรไฟต์กลม โดยมี จำนวนและเว้นช่องตามที่กำหนดโดยในการทดลองนี้ลากเส้น 20 เส้น กำลังขยายที่ใช้ในการ ถ่ายภาพ 50 เท่า

- ทำซ้ำตลอดทั้งชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 3.15



รูปที่ 3.15 ตัวอย่างวิธีการหาก่ากวามหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์

คำนวณหนาหาค่าความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์โดยใช้

10

สมการที่ 3.1

ความหนา =
$$\frac{\sum_{i}^{n} Y_{i}}{n}$$

(3.1)

โดยที่ Y คือ ความยาวในแต่ละเส้น และ <mark>n คือ จำนวนของเส้นที่</mark>วัด

3.4.3.6 วัดความคดโค้ง (Tortuosity)

ถ่ายรูปโครงสร้างจุลภาคที่กำลังขยายที่มองเห็นเส้นรอยต่อได้ชัดเจน หาความยาวของรอยต่อของโครงสร้างด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางภาพ แล้วนำความยาวของรอยต่อ หารด้วยระยะการกระจัดที่กำหนด เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับความยาวทั้งหมดของชิ้นงาน ดังแสดง ในภาพด้านล่างนี้



รูปที่ 3.16 <mark>ตัวอย่างวิธีก</mark>ารหาค่าความคดโค้ง

โดยกำหนดให้

เส้นประสีแดง คือ ระยะทาง (L) เส้นสีน้ำเงิน คือ ระยะความยาวทั้งหมดของภาพ (S) Tortuo<mark>sity = L/S</mark>

โดยค่าความคดโด้งนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าสามารถควบคุมลักษณะของผิวได้มากน้อยเพียงใด นั่นเอง

> **78าลัยเกลโบโลยีสรี** 3.4.3.7 วัดความกลม (Nodularity)

เป็นการวัดค่าความกลมของแกรไฟต์ การวัดนี้เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง ของรูปร่างแกรไฟต์จากเหล็กหล่อเทาไปเป็นเหล็กหล่อเหนียว โดยใช้ค่าความเป็นทรงกลม (Sphericity) เป็นดัชนีบอกรูปร่างของแกรไฟต์ ซึ่งจะช่วยบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็น แบบค่อยเป็นค่อยไปหรืออย่างฉับพลันใช้โปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่าย โดยทำการวัดความกลมตาม มาตรฐาน ASTM A274 หลักการวัดคือ โปรแกรมจะทำการประมวลผลจากภาพถ่าย โดยในส่วน ของความกลมจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ค่าความกลมแบ่งตามสี คือ สีแดงมีความกลมเท่ากับ 0% สี เหลืองมีความกลมเท่ากับ 51% สีเขียวมีความกลมเท่ากับ 65% และสีน้ำเงินมีความกลมเท่ากับ 82% ส่วนในกราฟแท่งจะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่าในภาพที่ทำการวิเคราะห์นั้นมีสีที่แสดงเปอร์เซ็นต์ ความกลมประมาณเท่าใด



รูปที่ 3.17 การวิเคราะห์ความกลมของแกรไฟต์



รูปที่ 3.18 การประมวลผลปริมาณความความกลมของแกรไฟต์แต่ละช่วง

บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

4.1 บทนำ

บทนี้จะนำเสนอผลของการศึกษาจากการทดลองทั้ง 3 ชุดคือการศึกษาอิทธิพลของตัวแปร ของกระบวนการหล่อโลหะต่อโครงสร้างจุลภาคที่ผิวงานหล่อ เช่น วัสดุที่ใช้ในการผลิตแบบหล่อ อัตราการเย็นตัว ปริมาณแมกนีเซียมที่เหลือค้างในชิ้นงานหล่อที่มีผลกระทบต่อการเกิดการเสีย รูปร่างของแกรไฟต์ที่ผิวงานหล่อ ผลของการศึกษาและหาวิธีป้องกันการเกิดการเสียรูปร่างของ แกรไฟต์ โดยใช้ใส้แบบที่ผลิตจากโซเดียมซิลิเกต และใส้แบบ AM แล้วเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของสารเคลือบใส้แบบแต่ละชนิดว่าแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงเปรียบเทียบอัตราการถ่ายเทความ ร้อนที่ต่างกันมีผลต่อการเกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์และผลจากการนำความรู้เกี่ยวกับการเกิด การเสียรูปร่างของแกรไฟต์ไปใช้ในการผลิตเหล็กหล่อแกรไฟต์ดู่ โดยใช้ไส้แบบโซเดียมซิลิเกตที่มี ปริมาณของซัลเฟอร์ที่ต่างกัน ทำให้ทราบถึงอิทธิพลของซัลเฟอร์ด่อที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคของ เหล็กหล่อแกรไฟต์กู่ เช่น ความหนา ความคตโด้ง และความกลมของชั้น โครงสร้าง โดยส่วนผสม ทางเกมีของการทดลองทั้ง 3 ชุดแสดงในตารางที่ 4.1 4.2 และ 4.3 ตามลำดับ

Heat	С	NSin	Mn	P	S	Mg	CE
1	3.34	2.65	0.0916	U.C.	0.138	0.030	4.22
2	3.36	2.28	0.0507	-	< 0.00002	0.015	4.12
3	3.22	2.50	0.0756	0.2	0.0068	0.020	4.05
4	3.31	3.16	0.0910	0.092	0.0506	0.025	4.36
5	3.41	2.40	0.0913	0.0865	0.0669	0.020	4.21
6	3.45	2.16	0.0925	0.0742	< 0.00002	0.010	4.13

ตารางที่ 4.1 ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กในชุดการทดลองที่ 1

,

Heat	С	Si	S	Р	Mn	Mg
1	3.26	2.52	0.0123	0.0865	0.00003	0.0087
2	3.67	2.73	0.0148	0.136	0.0066	0.019
3	3.30	2.49	0.0152	0.162	0.0002	0.02
4	2.98	2.55	0.0112	0.0365	0.0381	0.0078

ตารางที่ 4.2 ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กในชุดการทคลองที่ 2

ตารางที่ 4.3 ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กในชุดการทดลองที่ 3

ษาตุ	С	Si	Mg	S	Р	Mn	CE
ร้อยละ โคยน้ำหนัก (%)	3.25	2.67	0.0564	0.0104	0.0366	0.0347	4.12

4.2 ผลการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรของกระบวนการหล่อโลหะต่อโครงสร้างจุลภาค ที่ผิวงานหล่อ

 4.2.1 อิทธิพลของความหนาของชิ้นงานต่อการเสียรูปของแกรไฟต์บริเวณผิวงานหล่อ จากการทดลองออกแบบให้ชิ้นงานมีความหนาต่างกันที่ 7 14 21 และ 28 มิลลิเมตร

นั้นพบว่าโครงสร้างจุลภาคที่ผิวของชิ้นงานมีความสัมพันธ์กับความหนาของชิ้นงานหล่อ จาก ตารางที่ 4.4 เป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของชิ้นงานหล่อ ปริมาณ แมกนีเซียมเหลือค้าง และความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ เห็นได้ว่าเมื่องานหล่อมี ความหนาเพิ่มขึ้นจะยิ่งมีความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นผลมา จากการที่ชิ้นงานหนาขึ้นส่งผลให้การเย็นตัวของชิ้นงานช้าลงตามความหนาที่เพิ่มทำให้เกิดชั้นการ เสียรูปร่างของแกรไฟต์และพบเป็นลักษณะของแกรไฟต์แบบตัวหนอนและแบบแผ่นบริเวณผิวของ งานหล่อ แสดงดังรูปที่ 4.1 และ 4.2 ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของชิ้นงานและชั้นการ เสียรูปร่างของแกรไฟต์แสดงดังรูปที่ 4.3

Thickness	7r	7mm 14		mm 21		mm	28mm	
		Green		Green		Green		Green
%Mg	AM	sand	AM	sand	AM	sand	AM	sand
0.01	56.94	35.48	89.91	52.94	97.96	65.95	98.26	78.10
0.015	45.76	33.07	64.13	49.20	68.79	62.69	82.34	68.65
0.02	35.26	26.42	41.27	33.41	46.32	38.67	50.28	41.34
0.025	40.60	32.03	47.93	41.25	62.49	52.92	73.35	63.00
0.03	35.96	31.59	37.45	37.06	49.2	41.60	65.76	55.65
Average	42.904	31.718	56.138	42.772	64.952	52.366	73.998	61.348

ตารางที่ 4.4 ความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ในแต่ละความหนาของชิ้นงาน



รูปที่ 4.1 ชั้นความหนาของแกร ไฟต์แผ่นที่ความหนา 7 มิลลิเมตร (ซ้าย) และ 28 มิลลิเมตร (ขวา) ที่ 0.025%Mg ในแบบหล่อเรซิน



รูปที่ 4.2 ชั้นความหนาของแกรไฟต์แผ่นที่<mark>คว</mark>ามหนา 7 มิถลิเมตร (ซ้าย) และ 28 มิถลิเมตร (ขวา) ที่ 0.025%Mg ในแบบหล่อทราย



รูปที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของชิ้นงานและความหนาของชั้นการเสียรูปร่างแกรไฟต์

4.2.2 อิทธิพลของแมกนีเซียมคงเหลือต่อการเสียรูปของแกรไฟต์บริเวณผิวงานหล่อ จาการทดลองสังเกตได้ว่าโครงสร้างจุลภาคที่ผิวของชิ้นงานมีความสัมพันธ์กับ รูปร่างของแกรไฟต์ที่บริเวณใจกลาง กล่าวคือ หากบริเวณใจกลางของชิ้นมีรูปร่างของแกรไฟต์กลม มากหรือมีปริมาณแมกนีเซียมสูงจะทำให้ชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์บางมาก ในทางกลับกัน หากใจกลางชิ้นงานมีรูปร่างแกรไฟต์ที่รูปร่างกลมน้อย (เป็นตัวหนอนหรือเป็นแผ่น) จะทำให้ชั้น การเสียรูปร่างของแกรไฟต์หนา ฉะนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของ แกรไฟต์นั้นแปรผกผันกลับความกลมของแกรไฟต์หรือปริมาณแมกนีเซียมและยังสังเกตได้ว่าใน แบบหล่อที่ทำจากเรซินนั้นมีความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์มากกว่าแบบหล่อทราย ชื้น โดยภาพโครงสร้างจุลภาคของปริมาณแมกนีเซียมที่แตกต่างกันในแบบหล่อทรายเรซินและ แบบหล่อทรายชื้นแสดงในรูปที่ 4.4 ถึง 4.13



รูปที่ 4.4 ปริมาณแมกนีเซียม 0.0<mark>10 % ที่ความหนา</mark> ที่ 28 มิลลิเมตร ในแบบหล่อทรายเรซิน



รูปที่ 4.5 ปริมาณแมกนีเซียม 0.015 % ที่กวามหนา ที่ 28 มิลลิเมตรในแบบหล่อทรายเรซิน



รูปที่ 4.6 ปริมาณแมกนีเซียม 0.020 % ที<mark>่คว</mark>ามหนา ที่ 28 มิลลิเมตร ในแบบหล่อทรายเรซิน



รูปที่ 4.7 ปริมาณแม<mark>กนี้เซียม 0.025 % ที่ความหนา ที่ 28 มิลลิ</mark>เมตร ในแบบหล่อทรายเรซิน



รูปที่ 4.8 ปริมาณแมกนีเซียม 0.030 % ที่ความหนา ที่ 28 มิลลิเมตรในแบบหล่อทรายเรซิน

จากผลการทดลองในตารางที่ 4.4 และจากรูปโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อในแบบหล่อ ทรายเรซินที่ความหนา 28 มิลลิเมตรและมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณแมกนีเซียมนั้น จะเห็นได้ว่ายิ่ง เปอร์เซ็นต์แมกนีเพิ่มขึ้นชั้นความหนาของแกรไฟต์จะลดน้อยลงตามลำดับ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ น้ำเหล็กที่มีแมกนีเซียมมากขึ้นนั้นเมื่อเกิดการสูญเสียแมกนีเซียมเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ผิว จะทำให้บริเวณที่มีแมกนีเซียมต่ำกว่าปกติแคบลงจึงทำให้ชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์บางลง



รูปที่ 4.9 ปริมาณแมกนีเซียม 0.010 % ที่ความหนา ที่ 28 มิลลิเมตรในแบบหล่อทรายชื้น



รูปที่ 4.10 ปริมาณแมกนีเซียม 0.015 % ที่ความหนา ที่ 28 มิลลิเมตร ในแบบหล่อทรายชื้น



รูปที่ 4.11 ปริมาณแมกนีเซียม 0.020 % <mark>ที่ค</mark>วามหนา ที่ 28 มิลลิเมตร ในแบบหล่อทรายชื้น



รูปที่ 4.12 ปริมาณแม<mark>กนีเซียม 0.025 % ที่ความหนา ที่ 28 มิล</mark>ลิเมตร ในแบบหล่อทรายชื้น

จากรูปจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแบบหล่อทรายชื้นจะมีชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์อยู่ น้อยมาก (ในชิ้นที่มีแมกนีเซียมอยู่มากแทบเกิดขึ้นเลย) ซึ่งเป็นผลมาจากแบบหล่อทรายเรซินนั้น มีส่วนผสมของ ซัลเฟอร์อยู่ทำให้แมกนีเซียมในชิ้นงานไปจับตัวกับซัลเฟอร์เป็นแมกนีเซียมซัลไฟด์ (Magnesium sulphide, MgS) ทำให้อัตราการสูญเสียแมกนีเซียมในชิ้นงานมีมากขึ้นไปจากเดิมจึง ส่งผลให้แกรไฟต์แผ่นที่ผิวมีความหนากว่ามาก

ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์และปริมาณแมกนีเซียมที่ ความหนา 7 14 21 และ 28 มิลลิเมตร แสดงได้ในรูปที่ 4.13 และ 3.14 และความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณแมกนีเซียมต่อความต้านทานแรงดึงแสดงได้ดังรูปที่ 4.15



รูปที่ 4.13 ชั้นความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ที่ชิ้นงานหนา 7 มิลลิเมตร (ซ้าย) และ 14 มิลลิเมตร (ขวา)



รูปที่ 4.14 ชั้นความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกร ไฟต์ที่ชิ้นงานหนา 21 มิลลิเมตร (ซ้าย) และ 28 มิลลิเมตร (ขวา)



รูปที่ 4.15 ควา<mark>มต้า</mark>นทานแร<mark>งดึ</mark>งต่อปริมาณแมกนีเซียม

จากการทดลองโดยหล่อเหล็กโดยใช้แบบหล่อทรายเรซินที่มีปริมาณแมกนีเซียมต่างกัน 2ชุดแล้วนำไปทดสอบความต้านทานแรงดึง ชุดแรกเป็นแบบโครงสร้างหลังการหล่อ (As-cast) ซึ่งที่ผิวยังพบความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ที่ขึ้นอยู่กับปริมาณแมกนีเซียมเหลือค้าง และอีกชุดนำไปกลึงผิวออกซึ่งปราศจากชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์พบว่าความต้านทานแรงดึง ของชุดที่กลึงผิวออกมีค่ามากกว่าและยังมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของแมกนีเซียมในทั้ง 2 กรณีด้วย

4.3 ผลการศึกษาอิทธิพลสารเคลื่อบแบบและอัตราการเย็นตัวต่อการเสียรูปร่างของ แกรไฟต์

4.3.1 ผลของสารเคลือบแบบต่อการเกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์

4.3.1.1 ใส้แบบโซเดียมซิลิเกตโดยใช้ใส้แบบ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ชิ้นและ เคลือบสารเคลือบดังนี้คือ ชิ้นที่ 1 ไม่เคลือบสาร ชิ้นที่ 2 เคลือบฟิลโลซิลิเกต ชิ้นที่ 3 เคลือบ มัลไลด์ และชิ้นที่ 4 เคลือบเซอร์คอนเบสมีอุณหภูมิน้ำโลหะขณะเทลงแบบหล่อ 1,379 ℃ พบว่าที่ผิวงาน หล่อบริเวณที่ติดกับใส้แบบ ไม่เกิดชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ ดังแสดงในรูปที่ 4.16 สาเหตุที่ ไม่เกิดชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ มีความเป็นไปได้สองสาเหตุหลักดังนี้ สาเหตุแรกคืออุณหภูมิ เทต่ำทำให้น้ำโลหะบริเวณนั้นแข็งตัวเร็ว ซัลเฟอร์และแมกนีเซียมจึงทำปฏิกิริยาไม่ทัน ส่งผลให้ ไม่เกิดการสูญเสียแมกนีเซียมที่ผิวงาน ส่วนสาเหตุที่สองอาจมาจากใส้แบบโซเดียมซิลิเกตมีปริมาณ ซัลเฟอร์ที่ด่ำกว่าแบบทรายขึ้นปกติ ทำให้ไม่เกิดการทำปฏิกิริยาหรืออาจเกิดน้อยมากจนแทบจะไม่ เกิดการสูญเสียแมกนีเซียม ซึ่งในการทดลองถัดไปนั้นจะทำการพิสูจน์โดยการทดลองเติม เฟอร์โรซัลเฟอร์ลงในใส้แบบ ส่วนอุณหภูมิในการเทนั้นสามารถเพิ่มได้เล็กน้อยแต่ไม่เกิน 1,400 °C เนื่องจากข้อจำกัดของวัสดุที่ใช้ทำเตา ทั้งนี้จากการสังเกตโครงสร้างจุลภาคที่ได้ภายหลังจากการ หล่อ โครงสร้างจุลภาคส่วนใหญ่ประกอบด้วยแกรไฟต์ตัวหนอน และมีแกรไฟต์กลมกระจายอยู่ ทั่วไป



รูปที่ 4.16 โครงสร้างจุล<mark>ภาคเห</mark>ล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอนของไส้แบบโซเดียมซิลิเกตไม่เคลือบสาร



รูปที่ 4.17 โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอนของไส้แบบโซเดียมซิลิเกตที่เคลือบ ฟิลโลซิลิเกต



รูปที่ 4.18 โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแก<mark>รไ</mark>ฟต์ตัวหนอน ของไส้แบบโซเดียมซิลิเกตที่เคลือบ มัลไลต์



รูปที่ 4.19 โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแกร ไฟต์ตัวหนอน ของไส้แบบ โซเดียมซิลิเกตที่เคลือบ เซอร์คอนเบส

4.3.1.2 ใส้แบบ AM โดยผลิตใส้แบบ AM จากเครื่องพิมพ์แบบหล่อ 3 มิติที่มี ขนาดใส้แบบ 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ชิ้น ส่วนการเคลือบแตกต่างกันดัง คือ ชิ้นที่ 1 ไม่เคลือบสาร ชิ้นที่ 2 เคลือบฟิลโลซิลิเกต ชิ้นที่ 3 เคลือบมัลไลต์และ ชิ้นที่ 4 เคลือบเซอร์คอนเบส มีอุณหภูมิเทโลหะ หลอมเหลวลงแบบหล่อที่ 1,489 °C พบว่าที่ผิวงานหล่อบริเวณที่ติดกับใส้แบบเกิดชั้นการเสียรูปร่าง ของแกรไฟต์ดังแสดงในรูปที่ 4.20 โดยการเคลือบเซอร์คอนเบสมีแนวโน้มช่วยลดการเกิดชั้นการ เสียรูปร่างของแกรไฟต์และเมื่อนำไปเทียบกับใส้แบบที่ไม่ได้ทำการเคลือบไส้สารเคลือบไส้แบบ จะเห็นได้ว่าสามารถลดชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ได้เกือบครึ่งหนึ่งของใส้แบบที่ไม่ได้ทำการ เกลือบสารเกลือบ แต่ในทางกลับกันใส้แบบที่เกลือบฟิลโลซิลิเกต และ มัลไลต์ไม่ได้ช่วยลดการ เกิดชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์แต่กลับมีชั้นกวามหนาของการเสียรูปร่างของแกรไฟต์เพิ่มขึ้น และเมื่อนำไปวัดชั้นกวามหนาการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ของไส้แบบที่ทำการเกลือบด้วยสาร เกลือบแต่ละชนิด คือชิ้นที่ 1 ไม่เกลือบสาร ชิ้นที่ 2 เกลือบฟิลโลซิลิเกต ชิ้นที่ 3 เกลือบมัลไลต์และ ชิ้นที่ 4 เกลือบ เซอร์กอนเบสจะได้กวามหนาเท่ากับ 0.108 0.141 0.142 และ 0.056 มิลลิเมตร ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.24 เป็นกราฟเปรียบเทียบชั้นความการเสียรูปร่างของแกรไฟต์กับสาร เกลือบแต่ละชนิด เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงทำให้ที่ผิวงานหล่อบริเวณที่ติดกลับไส้แบบเกิดการสูญเสีย แมกนีเซียมมาก แมกนีเซียมมีเวลานานพอที่จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและซัลเฟอร์ และที่สาร เกลือบแต่ละชนิดมีชั้นความหนาการเสียรูปร่างของแกรไฟต์แตกต่างกัน เพราะสารเกลือบเซอร์ คอนเบสมีความสามารถในการนำความร้อนสูงกว่าฟิลโลซิลิเกต และมัลไลต์ทำให้น้ำโลหะบริเวณ นั้นแข็งตัวเร็วช่วยลดการเกิดชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟด์



รูปที่ 4.20 โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน และชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ของ ใส้แบบ AM ที่ไม่เคลือบสาร



รูปที่ 4.21 โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแก<mark>รไฟต์ตั</mark>วหนอน และชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ของ ใส้แบบ AM ที่เคลือบฟิลโลซิ<mark>ลิ</mark>เกต



รูปที่ 4.22 โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน และชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ของ ใส้แบบ AM ที่เคลือบมัลไลต์



รูปที่ 4.23 โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน และชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ของ ใส้แบบAM ที่เคลือบเซอร์คอนเบส



รูปที่ 4.24 กราฟเปรียบเทียบชั้นความหนาการเสียรูปร่างของแกรไฟต์กับสารเคลือบแต่ละชนิด

4.3.2 ผลของอัตราการเย็นตัวต่อการเกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์

4.3.2.1 อัตราการเย็นตัวในใส้แบบโซเดียมซิลิเกต โดยมีการผลิตใส้แบบโซเดียม ซิลิเกตขนาด 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 นิ้ว ไม่เคลือบสารเคลือบใด ๆ มีอุณหภูมิเทโลหะหลอมเหลวลง แบบที่ 1,544 °C พบว่าที่บริเวรผิวงานหล่อจุดที่ติดกับใส้แบบเกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ ดังแสดงในรูปที่ 4.25 โดยเมื่อมีขนาดใส้แบบใหญ่ขึ้นจะพบว่าชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์มี แนวโน้มลดลง



รูปที่ 4.25 โครงสร้างจุ<mark>ลภาคเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน และชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ของ</mark> ใส้แบบโซเคี<mark>ยมซิลิเกตที่ขนาดไส้แบบ 0.5 นิ้ว</mark>



รูปที่ 4.26 โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน และชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ของ ใส้แบบโซเดียมซิลิเกตที่ขนาดไส้แบบ 2.0 นิ้ว

เมื่อนำไปวัดชั้นความหนาของการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ของไส้แบบขนาด ต่างกัน คือ 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 นิ้ว จะมีชั้นความหนาเท่ากับ 0.270 0.263 0.146 และ 0.138 มิลลิเมตร ตามถำคับ ดังแสดงในรูปที่ 4.27 ซึ่งแสดงชั้นความหนากับขนาดใส้แบบ สาเหตุที่ทำให้เกิดชั้น การเสียรูปร่างของแกรไฟต์เนื่องจากมีอุณหภูมิเทที่สูงมาก ทำให้ที่ผิวงานหล่อบริเวณที่ติดกับไส้ แบบเกิดการสูญเสียแมกนีเซียมมาก และการที่ชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์มีแนวโน้มลดลง ้เรื่อย ๆ ตามขนาดของไส้แบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นเนื่องจาก ไส้แบบที่มีขนาดใหญ่จะมีเวลาในการ ้แข็งตัวที่เร็ว กว่าไส้แบบขนาดเล็กจึงทำให้เกิดการสูญเสียแมกนีเซียมที่ผิวงานหล่อน้อย ชั้นความ หนาของการเสียรูปร่างของแกรไฟต์มีแนว<mark>โน้</mark>มลดลง และได้คำนวณหาค่าภาระทางความร้อน (Thermal load) ของใส้แบบที่มีขนาดแต<mark>กต่างกั</mark>น โดยที่ค่าภาระทางความร้อนนี้ จะเป็นการวัด ้ปริมาณความร้อนที่ไส้แบบได้รับ เป็นกา<mark>ร</mark>เปรียบ<mark>เ</mark>ทียบปริมาณน้ำโลหะกับขนาดไส้แบบ ซึ่งหาได้ ้จากอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของโลหะกับน้ำหนักของทราย โดยในการวัดจะทำการการแบ่ง ้ชิ้นงานให้มีขนาดเท่ากัน ดังแสดงใ<mark>นรูป</mark>ที่ 4.28 พ<mark>บว่</mark>าบริเวณที่มีค่าภาระทางความร้อนมากหรือ ้บริเวณที่มีขนาดไส้แบบเล็กจะส่<mark>งผล</mark>ให้ไส้แบบบริเวณ<mark>นั้นมี</mark>อุณหภูมิสูงน้ำโลหะแข็งตัวช้า เวลาใน การเกิดปฏิกิริยาการสูญเสียแม<mark>กนี้เ</mark>ซียมจะนานกว่าบริเวณที่มี<mark>ภ</mark>าระทางความร้อนต่ำ หรือบริเวณที่มี ้ ใส้แบบขนาดใหญ่ขึ้น ส่ง<mark>ผล</mark>ให้<mark>ชั้นการเสียรูปร่างของแกร</mark>ไฟ<mark>ต์เพิ่</mark>มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 4.29 ซึ่งจะ แสดงให้เห็นว่าเมื่อไส้แ<mark>บบม</mark>ีขนา<mark>ดใหญ่ขึ้นค่าภาระทางคว</mark>ามร้อ<mark>น ก</mark>็มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ



รูปที่ 4.27 กราฟแสดงความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์กับขนาดไส้แบบต่างกัน



รูปที่ 4.28 ลักษณะการแบ่<mark>งชิ้น</mark>งานเพื่อน<mark>ำไป</mark>คำนวณหาค่าภาระทางความร้อน



รูปที่ 4.29 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระทางความร้อนกับใส้แบบที่ขนาดต่างกัน

4.3.2.1 อัตราการเย็นตัวในใส้แบบ AM แบบขนาด 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 นิ้ว ไม่ เคลือบสารเคลือบมีอุณหภูมิเท 1,423 องศาเซลเซียส พบว่าไม่เกิดชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ดัง แสดงในรูปที่ 4.30 ซึ่งสาเหตุที่ไม่เกิดชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์เนื่องจากมีอุณหภูมิเทที่ไม่สูง มากถึงแม้จะมีเวลาในการแข็งตัวที่แตกต่างกันทำให้น้ำโลหะแข็งตัวเร็วไม่เกิดการสูญเสีย

แมกนีเซียมที่ผิวงานหล่อบริเวณที่ติดกับ ใส้แบบช่วยลดการเกิดชั้นการเสียรูปร่างของแกร ไฟต์



รูปที่ 4.30 โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแก<mark>ร</mark>ไฟต์ตัวหนอน ของไส้แบบ AM ที่ขนาดไส้แบบ 0.5 นิ้ว



รูปที่ 4.31 โครงสร้างจุลภาคเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน ของไส้แบบ AM ที่ขนาดไส้แบบ 2.0 นิ้ว

จากผลการทคลองพบว่า ที่อุณหภูมิสูงขึ้นชั้นความหนาของการเสียรูปร่างของแกร ไฟต์มี แนวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นด้วยการทำให้น้ำโลหะแข็งตัวช้า เกิดการสูญเสียแมกนีเซียมที่ผิวงานหล่อบริเวณ ที่ติดกับใส้แบบ แมกนีเซียมมีเวลานานพอในการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและกำมะถัน ซึ่งไส้แบบ ที่มีขนาดใหญ่ชั้นความหนาของการเสียรูปร่างของแกรไฟต์มีแนวโน้มลดลง เพราะว่าไส้แบบขนาด ใหญ่มีการถ่ายเทความร้อนที่ดีกว่าทำให้เวลาในการแข็งตัวเร็วกว่าไส้แบบที่มีขนาดเล็ก เนื่องจาก สูญเสียแมกนีเซียมที่ผิวงานหล่อน้อยกว่า จึงส่งผลให้ชั้นความหนาของการเสียรูปร่างของแกรไฟด์
ที่แตกต่างกัน จากผลการทคลองพบว่าการเคลือบไส้แบบด้วยเซอร์คอนเบส ช่วยลคชั้นความหนา ของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ได้ดีกว่าการเคลือบด้วยฟิลโลซิลิเกต และมัลไลต์ ซึ่งการเคลือบ ใส้แบบด้วยฟิลโลซิลิเกตและมัลไลต์นอกจะไม่ช่วยลดชั้นความหนาของการเสียรูปร่างของ แกรไฟต์แล้ว กลับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มชั้นความหนาแทน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ชั้นความหนาของการ เสียรูปร่างของแกรไฟต์ของสารเคลือบแต่ละชนิดต่างกัน เพราะสารเคลือบเซอร์คอนเบสมีก่า ความสามารถการนำความร้อนดีกว่าฟิลโลซิลิเกต และมัลไลต์ ทำให้น้ำโลหะบริเวณนั้นแข็งเร็ว ลดการสูญเสียแมกนีเซียมที่ผิวงานหล่อ จากผลการทคลองจะเห็นได้ว่า อุณหภูมิ สารเคลือบ และ เวลาในการแข็งตัวล้วนมีอิทธิพลต่อการเกิดชั้<mark>นก</mark>ารเสียรูปร่างของแกรไฟต์ทั้งสิ้น

4.3.3 ผลของปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ในใส้แบบต่อการเกิดการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคที่บริเวณผิวชิ้นงานเหล่อเหนียว พบว่าผง เฟอร์โรซัลเฟอร์ที่ผสมอยู่ในใส้แบบมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของแกรไฟต์ในเหล็กหล่อ เหนียว ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากการสูญเสียแมกนีเซียมที่ผิว เนื่องจากแมกนีเซียมจะรวมตัวกับซัลเฟอร์ ได้ดี จึงส่งผลให้บริเวณผิวของงานหล่อที่สัมผัสกับใส้แบบมีปริมาณแมกนีเซียมลดลง และไม่เพียง พอที่จะทำให้ลักษณะสัณฐานของแกรไฟต์ที่เกิดขึ้นนั้นมีทรงกลม ซึ่งทำให้สัณฐานของแกรไฟต์มี ลักษณะเป็นแบบแผ่นที่บริเวณผิวชิ้นงานนั่นเอง

นอกจากนี้จากการทดลองทำให้ทราบว่าปริมาณผงเฟอร์โรซัลเฟอร์ที่ผสมใน ใส้แบบนั้น มีผลต่อชั้นความหนาของแกรไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้นที่ผิวงานหล่อ โดยในชิ้นงานที่ สัมผัสกับใส้แบบที่มีเฟอร์โรผสมอยู่ในปริมาณน้อย ชั้นความหนาของแกรไฟต์แบบแผ่นก็จะน้อย และชั้นความหนาของแกรไฟต์แบบแผ่นจะมีความหนามากขึ้นตามปริมาณผงเฟอร์โรซัลเฟอร์ที่เติม ในใส้แบบเพิ่มขึ้นตามลำคับ โดยภาพค้านล่างแสดงผลของปริมาณผงเฟอร์โรซัลเฟอร์ในไส้แบบ ต่อความหนาของชั้นแกรไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้นที่ผิวชิ้นงานของเหล็กหล่อเหนียวบริเวณที่สัมผัส กับไส้แบบ



รูปที่ 4.32 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียวที่มีไม่มีเฟอร์โรซัลเฟอร์ในไส้แบบต่อชั้น ความหนาของแกรไฟ<mark>ต์แบ</mark>บแผ่นที่เกิดขึ้น



รูปที่ 4.33 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียวที่มีปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ในไส้แบบ 0.5% โดยน้ำหนัก ต่อชั้นความหนาของแกรไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้น



รูปที่ 4.34 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียวที่มีปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ในไส้แบบ 1.0% โดยน้ำหนัก ต่อชั้นควา<mark>มหนาของแกรไฟ</mark>ต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้น



รูปที่ 4.35 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียวที่มีปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ในไส้แบบ 1.5% โดยน้ำหนัก ต่อชั้นความหนาของแกรไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้น



รูปที่ 4.36 โครงสร้างจุลภาคของเห<mark>ล็ก</mark>หล่อเหนีย<mark>วที่</mark>มีปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ในไส้แบบ 2.0% โดยน้ำหนักต่อ ชั้น<mark>ควา</mark>มหนาของแกรไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้น



รูปที่ 4.37 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียวที่มีปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ในไส้แบบ 2.5% โดยน้ำหนักต่อชั้นความหนาของแกรไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้น



รูปที่ 4.38 โครงสร้างจุลภาคของเหล<mark>็กหล่อเหนียวที่มีป</mark>ริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ในไส้แบบ 3.0% โดยน้ำหนัก ต่อชั้นคว<mark>ามห</mark>นาของแกรไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้น



รูปที่ 4.39 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียวที่มีปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ในไส้แบบ 3.5% โดยน้ำหนัก ต่อชั้นความหนาของแกรไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้น

%wt FeS ในใส้แบบ	ค่าความหนา (μm)	SD
0.0	0.00	0.00
0.5	113.49	42.28
1.0	139.96	63.21
1.5	242.12	88.75
2.0	319.44	193.25
2.5	<mark>64</mark> 9.43	202.08
3.0	510.08	280.79
3.5	1116.54	386.71

ตารางที่ 4.5 ความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์



รูปที่ 4.40 ความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์กับปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ที่ผสมลงใน ใส้แบบ

จากรูปที่ 4.40 กราฟแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวทำให้ได้สมการที่สามารถทำนายแนวโน้ม ชั้นความหนาเหล็กหล่อเทาในการผลิตต่อไปได้ คือ

$$y = 79.014x2 - 11.589x + 67.884 \tag{4.1}$$

ในแง่ของการตรวจสอบค่าความคดโค้ง (Tortuosity) นั้น เพื่อตรวจสอบว่าในการผลิต เหล็กหล่อแกรไฟต์กู่สามารถควบคุมการผลิตได้มากน้อยเพียงใด โดยการทคลองนี้ต้องการให้ค่า ความคดโค้งที่ทำการวัดมีค่าเข้าใกล้ 1 คือมีความคดโค้งของชั้นแกรไฟต์น้อยหรือเท่ากับ 1 แสดงว่า ใม่มีความคดโค้ง ชั้นแกรไฟต์แบบแผ่นที่เกิดขึ้นเกิดอย่างสม่ำเสมอและเป็นเส้นตรง จากการ ตรวจสอบจากผลของปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ในใส้แบบ กลับพบว่าปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ที่ผสม ในใส้แบบมีผลกับ ค่าความคดโค้งที่เกิดขึ้นบนผิวงานหล่อน้อยกว่าความเรียบของใส้แบบ แสดงตัวอย่างคังรูปที่ 4.41



รูปที่ 4.41 ความคดโค้ง

จากรูปจะเห็นว่า แนวโน้มของการเกิดชั้นแกรไฟต์แบบแผ่นที่ผิวงานหล่อนั้น มักมี แนวโน้มเกิดไปตามความโค้งของผิวที่สัมผัสกับไส้แบบ จงทำให้พออนุมานได้ว่าเฟอร์โรซัลเฟอร์ มีผลน้อยต่อ ความคดโค้งนั่นเอง

ในด้านของการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของแกรไฟต์ หรือการตรวจสอบก่า กวามกลมนั้น พบว่าสัณฐานของแกรไฟต์จะเปลี่ยนแปลงจากลักษณะแกรไฟต์แบบแผ่นไปเป็น ทรงกลมทันที ซึ่งส่วนนี้น่าจะเป็นผลจากความสามารถของการแพร่ซัลเฟอร์ ที่อยู่ในผงเฟอร์โร ซัลเฟอร์เข้าไปในเนื้อเหล็กแล้วรวมตัวกับแมกนีเซียมจนทำให้เนื้อเหล็กบริเวณนั้นสูญแมกนีเซียม ดังได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น และส่วนที่ไม่มีการรวมตัวกับซัลเฟอร์ ก็จะยังคงก่อให้เกิดสัณฐานของ แกรไฟต์ทรงกลมได้ตามปกติ ทั้งนี้ความสามารถของการแพร่ของซัลเฟอร์จะขึ้นกับปริมาณ ซัลเฟอร์เอง และขึ้นกับการเย็นตัว ตลอดจนการแข็งตัวของเหล็กอีกด้วย



รูปที่ 4.42 ค่าความกลมของแกรไฟต์ที่ระยะต่าง ๆ จากผิวที่สัมผัสกับไส้แบบที่ผสม เฟอร์โรซัลเฟอร์ 3.0% โดยน้ำหนัก

FeSในใส้แบบ, (%wt)	ค่าความกลม	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.0	57.92	4.202
0.5	62.28	4.570
1.0	57.86	5.033
1.5	54.4	8.027
2.0	64.54	21.276
2.5	65.94	25.837
3.0	57.94	19.988
3.5	66.60	20.726

ตารางที่ 4.6 ค่าความกลมที่วัดได้ในชิ้นงานที่มีปริมาณเฟอร์ โรซัลเฟอร์ในไส้แบบแตกต่างกัน



รูปที่ 4.43 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะความลึกจากผิวทางกับความกลมของแกรไฟต์

พิจารณากราฟจากการทดลองที่ปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ 0 และ 0.5%โดยน้ำหนัก ซึ่งนำมา ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและไม่พบชั้นของแกรไฟแบบแผ่น จึงหีนว่าความชันไม่ค่อยมีการ เปลี่ยนแปลง ขณะชิ้นอื่น ๆ ที่มีปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์เพิ่มขึ้น จะพบชั้นแกรไฟต์แบบแผ่น และ ในช่วงของระยะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแกรไฟต์ ความชันของกราฟจะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น ได้ชัด ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง จะเห็นว่า เส้นกราฟที่มีปริมาณเฟอร์โรซัลเฟอร์ 3.5%โดยน้ำหนัก เมื่อถึงช่วงระยะหนึ่งจะมีค่าความกลมต่ำลงซึ่งแตกต่างจากชิ้นอื่น ๆ ทั้งนี้เกิดขึ้นเพราะผู้ทดลอง ได้ทำตรวจสอบโดยเลือกตรวจสอบโครงสร้างบริเวณที่มีการเย็นตัวช้ากว่าชิ้นงานอื่น ๆ เพื่อดูว่า การเย็นตัวมีผลต่อการฟอร์มรูปร่างของแกรไฟต์อย่างไร และทำให้พบว่า ส่วนที่เย็นตัวช้าจะมีผลทำ ให้ความกลมของแกรไฟต์ลดลง



บทที่ 5 บทสรุป

5.1 สรุปผลงานวิจัย

การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการหล่อต่อการเสียรูปร่างแกรไฟต์ที่ผิวของเหล็กหล่อ แกรไฟต์ตัวหนอนและเหล็กหล่อแกรไฟต์กลุมจากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

5.1.1 จากผลการทคลองชุคที่ 1 ส<mark>าม</mark>ารถสรุปได้ว่า

5.1.1.1 ชั้นความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์แปรผกผันกับปริมาณ แมกนีเซียมทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่น้ำเหล็กมีแมกนีเซียมน้อยลงนั้น จากการสูญเสียแมกนีเซียม เนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันจะทำให้บริเวณผิวมีแมกนีเซียมต่ำกว่าปกติ จึงทำให้ชั้นการเสียรูปร่าง ของแกรไฟต์หนาขึ้น

5.1.1.2 ชั้นความหนาของการเสียรูปร่างของแกร ไฟต์แปรผันตรงกับความหนา ของชิ้นงานเนื่องจากชิ้นงานที่หนาขึ้นทำให้ช่วงเวลาในการแข็งตัวของน้ำเหล็กนานขึ้นและเกิดการ ทำปฏิกิริยา ออกซิเดชันมากขึ้น จึงส่งผลให้ชั้นความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกร ไฟต์หนา ขึ้น โดยค่าเฉลี่ยของชั้นความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกร ไฟต์ในแบบหล่อทรายเรซินอยู่ที่ 42.90 56.14 64.95 และ 74.00 ไม โครเมตร ที่ความหนา 7 14 21 และ 28 มิลลิเมตรตามลำคับ และค่าเฉลี่ยของชั้นความหนาของการเสียรูปร่างของแกร ไฟต์ ในแบบหล่อทรายชื้นอยู่ที่ 31.72 42.77 52.36 และ 61.35 ตามลำคับ

5.1.1.3 ทรายเรซินส่งผลให้ชั้นความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์มี มากกว่าทรายชื้นเนื่องจากซัลเฟอร์ซึ่งเป็นสารเร่งปฏิกิริยาการจับตัวกันของทรายเรซินและจะทำ ปฏิกิริยารวมตัวกับ แมกซีเซียมเป็น แมกนีเซียมซัลไฟด์ ทำให้ปริมาณแมกนีเซียมที่ผิวลดลง ในขณะที่ทรายชื้นมีการทาผิวแบบหล่อด้วยแกรไฟต์ทำให้คาร์บอนรวมตัวกับออกซิเจนเป็น การ์บอนมอนอกไซด์ทำให้เกิด สภาพบรรยากาศแบบ Reducing atmosphere ส่งผลให้มีการเกิด แมกนีเซียมออกไซด์ซึ่งเป็นที่มาของการสูญเสียแมกนีเซียมที่ผิว 5.1.1.4. ซี โคลที่มีอยู่ในทรายหล่อเป็นผงถ่านหินที่อยู่ในรูปของคาร์บอน ซึ่งจะทำ ให้คาร์บอนรวมตัวกับออกซิเจนทำให้เกิคเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้เกิค Reducing atmosphere จึงส่งผลให้ไม่เกิดแมกนีเซียมออกไซด์ซึ่งเป็นที่มาของการสูญเสียแมกนีเซียมที่ผิวจึงทำให้พบเจอ ชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์น้อยมากหรือไม่พบเลยในแบบหล่อทรายจื้น

5.1.2 จากผลการทคลองชุคที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า

5.1.2.1 อุณหภูมิเทสูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะเกิดชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ มากขึ้น

5.1.2.2 สารเคลือบฟิลโลซิลิเกตและมัลไลต์ไม่ได้ช่วยลดการเกิดชั้นการเสีย รูปร่างของแกรไฟต์ เพราะมีก่ากวามสามารถการนำกวามร้อนที่ต่ำ แต่เซอร์กอนเบสมีกวามสามารถ ในการนำกวามร้อนสูงกว่า ทำให้น้ำโลหะบริเวณนั้นแข็งตัวเร็วช่วยลดการเกิดชั้นการเสียรูปร่าง ของแกรไฟต์

5.1.2.3. ขนาดใส้แบบส่งผลต่อการเกิดชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์ พบว่าใส้ แบบที่มีขนาดเล็กทำให้ชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์มาก เนื่องจากเวลาในการแข็งตัวช้าจึงทำให้ เกิดชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์มาก ใส้แบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีแนวโน้มทำให้ชั้นการเสียรูปร่าง ของแกรไฟต์ลดลง เนื่องจากเวลาในการแข็งตัวเร็วจึงทำให้เกิดการสูญเสียแมกนีเซียมที่ผิวงานหล่อ น้อย

5.1.3 จากผลการทดลองชุดที่ 3 สามารถสรุปได้ว่า

5.1.3.1. ความหนาของชั้นการเสียรูปร่างของแกรไฟต์เพิ่มขึ้นตามปริมาณเฟอร์โร ซัลเฟอร์โดยมีค่าสูงสุดที่ 1,116.54 <mark>ไมโครเมตร ที่ปริมาณเฟอร์</mark>โรซัลเฟอร์ 3.5%โดยน้ำหนัก

5.1.3.2. ส่วนที่เย็นตัวช้ามีผลทำให้ความกลมของแกรไฟต์ลดลง

5.1.3.3 เฟอร์ โรซัลเฟอร์มีผลน้อยต่อก่าความคดโก้งเนื่องจากแนวโน้มของการ เกิดชั้นแกรไฟต์แบบแผ่นที่ผิวงานหล่อนั้น มักมีแนวโน้มเกิดไปตามความโก้งของผิวที่สัมผัสกับ ใส้แบบ

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ปัญหาในการเติมคาร์บอน ในช่วงแรกเติมคาร์บอนในขั้นตอนสุดท้ายครั้งเดียวจน หมดทำให้การ์บอนลอยตัวขึ้นสู่ชั้นบนแล้วฟอร์มตัวรวมกับสแลกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ก่า การ์บอนที่ได้ลดต่ำลงมาก จึงเปลี่ยนเป็นการเติมทีละน้อยทำให้ปริมาณการ์บอนที่ละลายลงในน้ำ เหล็กมีปริมาณมากขึ้น อย่างไรก็ดียังไม่เพียงพอต่อการทดลอง ดังนั้นในการแก้ปัญหาจึงกวรเติม การ์บอนหลาย ๆ ส่วน ส่วนละเท่า ๆ กัน โดยทยอยเติมทีละส่วนในระหว่างที่เหล็กกำลังหลอมไป พร้อม ๆ กันโดยช่วงสุดท้ายของการเติม เหล็กและเหล็กเหนียวในเตากวรหลอมละลายจนหมด

5.2.2 ปัญหาการเติมเฟอร์โรซัลเฟอร์ ในการคำนวณปริมาณซัลเฟอร์สุดท้ายนั้นต้อง คำนวณปริมาณในการเติมเฟอร์โรซัลเฟอร์ให้พอเหมาะ เพราะหากเฟอร์โรซัลเฟอร์ที่เติมลงไปใน น้ำเหล็กมีปริมาณที่มากเกินไป จะทำให้ยากต่อการควบคุมส่วนผสมของธาตุอื่น ๆ เนื่องจากว่า เฟอร์โรซัลเฟอร์เกิดการสูญเสียด้วยการระเหยยากมาก

5.2.3 ปัญหาในการทำแบบหล่<mark>อ</mark>ทราย <mark>แบบหล่อทรายที่มีความชื้นมากเกินไปจะส่งผลให้</mark> ชิ้นงานไม่เป็นรูปร่างที่ต้องการ ฉะนั้<mark>นใน</mark>การผสมทรายแบบจึงต้องควบคุมไม่ให้ทรายชื้นจนเกินไป



รายการอ้างอิง

- G.M. Goodrich and R.W. Lobenhofer, "Effect of Cooling rate on ductile iron Mechanical Properties", Trans. AFS, 110 (2002) pp 1003-1032.
- [2] L.P. Dix, R. Ruxanda, J. Torrance, M. Fukumoto and D.M. Stefanescu, Trans. AFS, 111 (2003) pp 1149-1164.
- [3] F. Mampaey, P. Li and E. Wittink, "The Mechanism of Formation of Casting Skin in CG Iron and its Effect on Tensile Properties", Trans. AFS, 111 (2003) paper 03 056.
- [4] Azterlan, Euskadia, Spain, Private Communication.
- [5] C. Labrecque, M. Gagné, P.-M. Cabanne, C. François, C. Becret, and F. Hoffmann, Int. J. of Metal Casting 2 Issue 2 (2008).
- [6] S. Boonmee and D.M. Stefanescu, Casting Skin Management in Compacted Graphite Iron Part I: Effect of Mold Coating and Section ThicknessAmerican Foundry Society, 2013.
- [7] I. Riposan, M. Chisamera "Magnesium-Sulfur Relationships in Ductile and Compacted.
- [8] S. Boonmee and D.M. Stefanescu, "The Occurrence and the Effect of Casting Skin in Compacted Graphite Iron", SPCI 10.
- [9] Rianti Dewi Sulamet-Ariobono and Johny Wahyuadi Soedarsono, "Effect of plate thickness and casting position on skin effect formation in thin wall ductile iron plate", International Journal of Technology ,2016.
- [10] F.C. Duncan and J.Kroker, "A new test casting to evaluate skin formation in CGI", American Foundry Society, 2010.
- [11] iFoundryman. 2016 February. Cast iron properties introduction (Online). Available URL: http://www.ifoundryman.com/cast-iron/.
- [12] Steve Dawson and Tom Schroeder, "Compacted Graphite Iron A Viable Alternative", Engineered Casting Solutions AFS, 2000.

[13] S. Boonmee and D. M. Stefanescu, "Casting Skin Management in Compacted Graphite Iron Part II: Mechanism of Casting Skin Formation", American Foundry Society, 2013.



ภาคผน<mark>วก ก</mark>

การหาค่าคาร์บอนสมมูล (Carbon Equivalent, CE)



การหาค่าคารับอนสมมูล (Carbon Equivalent)

$$CE = \%C + \left(\frac{\%Si + \%P}{3}\right)$$

- โดย %C คือ ร้อยละของธาตุการ์บอนที่เจืออยู่ในเหล็กหล่อ %Si คือ ร้อยละของธาตุซิลิกอนที่เจืออยู่ในเหล็กหล่อ
 - %P คือ ร้อยละของธาตุฟอสฟอรัส<mark>ที่เ</mark>จืออยู่ในเหล็กหล่อ



ภาคผนวก ข

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่



รายชื่อบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 Sarum boonme, Nupol Mai-Ngam. 2017. Effect of Sulfur on the Formation of the Graphite degradation in ductile Iron. Materials Science Forum, ISSN: 1662-9752, Vol. 895, pp 89-93, 2017 Trans Tech Publications, Switzerland.

2. Sarum boonme,Nupol Mai-Ngam. 2018. On the development of the dual graphite iron. Materials Today: Proceedings 5 (2018) 9264–9271, The 10th Thailand International Metallurgy Conference (The 10th TIMETC), Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside, Bangkok, Thailand. 30-31 March 2017.

3. Sarum boonme, Kittirat worakut, Auttachai utsajai, Suphalerk rassamipat, Nupol maingam.2018. On the prediction of residual magnesium and nodularity in ductile iron by thermal analysis.Solid state phenomena ISSN :1662-9779.vol 287,P 24-29, The 9th international conference on manufacturing science and technology(ICMST 2018), University of Malaya, Kuala lumpur,Malaysia 11-13/8/2018.



ประวัติผู้เขียน

นายนุพล ไม้งาม เกิดเมื่อวันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2526 ณ จังหวัดจันทบุรี สำเร็จ การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านช่องกะพัดในปีการศึกษา 2539 และระดับ ้มัธยมศึกษาจากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในปีการศึกษา 2545 จากนั้นได้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะ ้วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลหการ ใน<mark>ปี</mark>การศึกษา 2549 จากนั้นเริ่มทำงานในตำแหน่งวิศวกร ้โลหการ ที่ บริษัท เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ปร<mark>ะเท</mark>ศไทย) จำกัด จนกระทั่ง ปี 2552 ได้เข้าทำงานใน ้ตำแหน่งวิศวกรควบคุมและประกันคุณภา<mark>พบริษัท</mark> ซูมิโตโม รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จนถึงปี 2555 ได้เข้าทำงานที่บริษัท เออร์ลิคอน บั<mark>ล</mark>เซอร์ส โค้ทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยในช่วง รีไ ้ 2555 ถูกส่งไปฝึกงานและปฏิบัติงาน <mark>ณ บ</mark>ริษัทเออ<mark>ร์ลิค</mark>อนนิฮอนบัลเซอร์สจำกัด ประเทศญี่ปุ่น ก่อน ้จะกลับมาทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้<mark>จัด</mark>การฝ่ายคว<mark>บคุ</mark>มและประกันคุณภาพบริษัท เออร์ลิคอนบัล เซอร์ส โค้ทติ้ง(ประเทศไทย) ใน<mark>ปี 25</mark>57 ได้ลาออกมาป<mark>ระก</mark>อบธุรกิจส่วนตัว และในปี 2558 มีความ ้สนใจที่จะศึกษาต่อในระคับปร**ิ**ญญาโท เพื่อเป็นการพัฒ<mark>นาค</mark>วามรู้และความสามารถให้กับ ตนเอง ้โดยได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการสำนัก ้วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม<mark>หา</mark>วิท<mark>ยาลัยเท</mark>คโนโลยีสุรนารี ในปีการ</mark>ศึกษา 2558 มีอาจารย์ที่ปรึกษา ้ วิทยานิพนธ์คือ ผู้ช่วยศา<mark>สตรา</mark>จารย์ คร.สารัมภ์ บุญมี ในงณะ<mark>ที่ศึกษ</mark>าอยู่มีโอกาสเป็นผู้ช่วยสอนและ ้วิจัยในสาขาวิชาวิศวกรร<mark>มโลหการ จำนวน 2 รายวิชา คือ 1.วิศว</mark>กรรมการหล่อ 2. โลหการการภาพ ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโทได้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จำนวน 3 เรื่อง ปัจจุบันทำงานใน ตำแหน่งวิศวกรวิจัยและพัฒนาอาวุโส บริษัทสยามลวดเหล็กอุตสาหกรรมจำกัด