# ความต้านทานการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค AISI 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น AISI D2



<sup>ย</sup>าลัยเทคโนโล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556

# WEAR RESISTANCE OF AISI 440C MARTENSITIC STAINLESS STEEL AND AISI D2 COLD WORK TOOL STEEL



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Metallurgical Engineering Suranaree University of Technology Academic Year 2013

## ความต้านทานการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค AISI 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น AISI D2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต



คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(ศ. คร.ชูกิจ ถิมปีจำนงค์) รองอธิการบคีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (รศ. ร.อ. คร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) กณบคีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดารารัตน์ อาภาจิรสกุล : ความต้านทานการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค AISI 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น AISI D2 (WEAR RESISTANCE OF AISI 440C MARTENSITIC STAINLESS STEEL AND AISI D2 COLD WORK TOOL STEEL) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.อุษณีย์ กิตกำธร, 81 หน้า.

้งานวิจัยนี้ได้ศึกษาอัตราการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดมาร์เทนซิติค AISI 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น AISI D2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งกับอัตราการสึกหรอ และ ้ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคกับอัตราการสึกหรอของเหล็กกล้าทั้งสองชนิคภายหลังการ ้ชุบแข็งและการอบคืนไฟ การวิจัยเริ่มจากการขึ้นรูปเหล็กกล้ำทั้งสองชนิดเป็นแผ่นจานและหมุด โดยแผ่นจานมีลักษณะเป็นแผ่นกลมที่มีความหนา 5 มิลลิเมตร และมีขนาคเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ส่วนหมุดมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกที่มีความยาว 20 มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติคและเหล็กกล้าเครื่องมือเย็นถูกนำไป ้ชุบแข็งด้วยการอบที่อุณหภูมิ 1050 และ 1020 องศาเซลเซียส ตามลำคับ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตามด้วย การเย็นตัวในอากาศ แล้วบำบัดเย็นด้วยในโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ในส่วนของ แผ่นจานถูกนำไปอบคืนไฟที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ส่วนหมุดนำไปอบคืนไฟที่อุณหภูมิ 150 300 450 และ 600 องศาเซลเซียส จากนั้นนำชิ้นงานไปตรวจสอบโครงสร้างจลภาคและค่าความแข็ง เตรียมผิวชิ้นงานสำหรับทดสอบการสึกหรอให้มีความหยาบผิวประมาณ 0.8 ไมครอน ทดสอบการ สึกหรอด้วยเครื่องทดสอบพินออนดิสก์ โดยทดสอบที่แรงกด 10 และ 50 นิวตัน ระยะทาง 200-1,000 เมตร ตรวจสอบน้ำหนักที่สูญเสียไปจากการทุดสอบการสึกหรอ ตรวจสอบผิวชิ้นงาน ภายหลังการทคสอบการสึกหรอด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ และหาอัตราการสึกหรอ ้จากการสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่สูญเสียไปกับระยะทางที่ทุดสอบ ผลการศึกษา พบว่า โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติกและเหล็กกล้าเครื่องมือเย็นภายหลังจาก การชุบแข็งและอบคืนไฟประกอบไปด้วยเทมเปอร์มาร์เทนไซต์ คาร์ไบด์ปฐมภูมิและคาร์ไบด์ทุติยภูมิ ซึ่งปริมาณของการ์ไบค์ทุติยภูมิเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิในการอบกืนไฟที่เพิ่มขึ้น ผลการทคสอบก่า ้ความแข็งที่ได้ภายหลังจากการอบกืนไฟพบว่าก่ากวามแข็งที่ได้มีก่าลดลงตามอุณหภูมิในการอบกืน ้ไฟที่สูงขึ้น จากการทดสอบการสึกหรอพบว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบมีค่าลดลง ์ตามอุณหภูมิอบคืนไฟของหมุดที่เพิ่มขึ้น และคู่การทดสอบเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติคมีอัตรา การสึกหรอสูงกว่าคู่ทดสอบเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น เมื่อพิจารณาปริมาตรที่สูญเสียไปพบว่าคู่ ทคสอบเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติคที่หมุดผ่านการอบคืนไฟที่ 600 องศาเซลเซียส มีปริมาตรการ ้สูญเสียมากที่สุด และคู่ทดสอบเหล็กกล้าเครื่องมือเย็นที่หมุดผ่านการการอบคืนไฟที่ 150 องศา เซลเซียส มีปริมาตรการสูญเสียไปต่ำที่สุด อัตราการสึกหรอของหมุดและแผ่นจานเพิ่มขึ้นเมื่อก่า กวามแข็งของหมุดลดลง พื้นผิวการสึกหรอที่พบหลังจากการทดสอบแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ที่แรงกด 10 นิวตัน หมุดเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติกที่ผ่านการอบคืนไฟที่ 150 องศาเซลเซียส เกิดการสึกหรอแบบยึดติด และหมุดที่ผ่านการอบคืนไฟที่ 300 และ 450 องศาเซลเซียส เกิดการสึก หรอแบบยึดติดและแบบขูดขีด ส่วนหมุดที่ผ่านการอบคืนไฟที่ 600 องศาเซลเซียส เกิดการสึก หรอแบบยึดติดและแบบขูดขีด ส่วนหมุดที่ผ่านการอบคืนไฟที่ 600 องศาเซลเซียส เกิดการสึก หรอแบบยึดติดและแบบขูดขีด ส่วนหมุดที่ผ่านการอบคืนไฟที่ 600 องศาเซลเซียส เกิดการสึก หรอ แบบแบบขูดขีด ส่วนหมุดเหล็กกล้าเครื่องมือเย็นทั้งหมด พบการสึกหรอแบบยึดติด โดยพื้นผิวการ สึกหรอปรากฏการเชื่อมติดกันของวัตถุเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิการอบคืนไฟ และเมื่อทดสอบที่แรงกด 50 นิวตัน ทั้งในกรณีหมุดเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก และหมุดเหล็กกล้าเครื่องมือเย็นพบว่า ลักษณะพื้นผิวเป็นการสึกหรอแบบขูดขีดในทุกๆชิ้นงานโดยกวามรุนแรงในการสึกหรอก่อยๆ เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิในการอบคืนไฟที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาถึงขนาดอนุภาดจรการสึกหรอเห็นได้ ชัดเจนว่าเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติกมีขนาดอนุภาดจากการสึกหรอใหญ่กว่าเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น



สาขาวิชา<u>วิศวกรรมโลหการ</u> ปีการศึกษา 2556

ลายมือชื่อนักศึกษา	
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา _	

## DARARAT ARPARJIRASAKUL : WEAR RESISTANCE OF AISI 440C MARTENSITIC STAINLESS STEEL AND AISI D2 COLD WORK TOOL STEEL. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. USANEE KITKAMTHORN, Ph.D., 81 PP.

#### WEAR/COLD WORK TOOL STEEL/MARTENSITIC STAINLESS STEEL

This research studied 1) wear rates of the cold work tool steel AISI D2 and martensitic stainless steel AISI 440C, 2) relationship between wear rates and hardness values, and 3) relationship between wear rates and microstructures of the quenched and tempered steels. Disc and pin samples of both steels were machined. The thickness and diameter of discs were 5 mm, and 25 mm, respectively where as those of pins were 20 mm, and 5 mm, respectively. All AISI 440C and D2 samples were austenitized for an hour at 1050°C, and 1020°C, respectively. The samples were then cooled in air and sub-zero treated with liquid nitrogen at -196°C. All discs were further tempered at 600°C. Pins were tempered at 150, 300, 450, and 600°C. The treated pins and discs were ground and the surface roughness was controlled at 0.8 µm. Wear tests were carried out using pin-on-disc wear testing apparatus. Test loads were 10 and 50 N. Testing distances were 200-1,000 m. Weight losses were determined. Worn surfaces were investigated by stereoscopic microscope. Wear rates were obtained from the plots of wear volumes versus sliding distances in each test condition. Microstructure and hardness were also studied. The results showed that microstructure of AISI 440C and D2 after quenching and tempering consisted of tempered martensite, primary carbides, and secondary carbides. Volume and number

of secondary carbides increased with an increase of tempering temperature. Therefore, hardness decreased with tempering temperature. Friction forces occurred during pin-on-disc tests were recorded. It was found that friction forces decreased with an increase of pin tempering temperature. Wear rates of AISI 440C were higher than those of AISI D2. The highest volume loss was found in the test using AISI 440C pin tempered at 600°C. The lowest volume loss was found in the test using AISI D2 pin tempered at 150°C. Wear rate of pin and disc increased when the hardness of pin decreased. Worn surface of AISI 440C after wear testing at 10 N loading showed adhesive wear in pin tempered at 150°C, mixed of adhesive and abrasive wears in pin tempered at 300 and 450°C, and abrasive wear in pin tempered at 600°C. In case of AISI D2, all samples showed adhesive wear. After wear testing using 50 N loading, all pins of AISI 440C and D2 revealed abrasive wear. Severe wear occurred in pin tempered at high temperature and wear debris of AISI 440C were larger than those of D2. รั<sub>7 วอัทยาลัยเทคโนโลยีสุรบ</sub>ัต

School of Metallurgical Engineering

Student's Signature\_\_\_\_\_

Academic Year 2013

Advisor's Signature\_\_\_\_\_

### กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จฉุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบุคคล และกลุ่มบุคคล ต่างๆ เนื่องจากได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านการดำเนินงานวิจัย

ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิสวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ทุนวิจัยเพื่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.อุษณีย์ กิตกำธร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการ ผู้ให้ โอกาสทางการศึกษา ให้คำแนะนำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด รวมทั้งช่วยตรวจทาน และแก้ไขวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์

อาจารย์ คร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์ อาจารย์ คร.รัตน บริสุทธิกุล และคณาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้คำแนะนำปรึกษาและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยมา โดยตลอด

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสคุแห่งชาติ (MTEC) บริษัท ไทยโตเกน เทอร์โม จำกัด กณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภากวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกลอีสาน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชนบุรี ที่ให้กวามอนุเกราะห์ในการใช้เกรื่องมือทางกล เกรื่อง ทดสอบการสึกหรอและอำนวยกวามสะควกในการใช้เกรื่องมือจนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ เจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่ เครื่องมือและเทคโนโลยี (อาคารเครื่องมือ 1 6 และ 10) ที่อำนวยความสะควกและให้กำแนะนำจน งานวิจัยและวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์

ขอขอบกุณพี่ ๆ และน้อง ๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนกลึงชิ้นงาน การ เตรียมชิ้นงานทคสอบ และการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชั้นสูง

สำหรับคุณงามความคือันใคที่เกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบแค่บิคา มารคา และผู้ มีพระคุณ ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมการศึกษาและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัย มาโดยตลอด

ดารารัตน์ อาภาจิรสกุล

## สารบัญ

บทคัดย	ี่อ (ภาษา	ไทย)	กิ
บทคัดย	ี่อ (ภาษา	เอ้งกฤษ)	ุค
กิตติกร	รมประก	าศ	ิิ
สารบัถุ	ļ		ิิม
สารบัถุ	ุเตาราง <u>.</u>		น
สารบัถุ	เรูป		ณ
บทที่			
1	บทนำ		1
	1.1	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
	1.2	วัตถุประสงค์	2
	1.3	ขอบเขตของงานวิจัย	2
	1.4	ผลที่ได้รับจากงานวิจัย	3
2	ปริทัศเ	เ์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
	2.1	บทนำขาลัยเทคโนโลยีฉุ	4
	2.2	กระบวนการอบชุบทางความร้อนของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค 440C	4
	2.3	กระบวนการอบชุบทางความร้อนของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2	7
	2.4	ชนิดของบรรยากาศที่ใช้ในการอบชุบ	11
	2.5	กลไกการสึกหรอ	11
	2.6	เครื่องมือทคสอบการสึกหรอ <u></u>	18
	2.7	ความด้านทานการสึกหรอ	19
	2.8	พื้นผิวการสึกหรอและเศษการสึกหรอ	22
3	วัสคุ อุา	ปกรณ์ และวิธีการทดลอง	26
	3.1	วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย	27
		3.1.1 วัสดุที่ใช้ในการวิจัย	27

# สารบัญ (ต่อ)

		3.1.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการวิจัย	28
	3.2	ขั้นตอนและวิธีคำเนินงานวิจัย	31
4	ผลการา	าดลองและการอภิปรายผล	39
	4.1	บทนำ	39
	4.2	โครงสร้างจุลภาคหลังการอบคืนไฟ	39
	4.3	ผลค่าความแข็ง	43
	4.4	แรงเสียดทานกับระยะทางที่ทดสอบ	45
		4.4.1 แรงเสียดทานในกรณีการทดสอบด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก	
		440C	<u>45</u>
		4.4.2 แรงเสียดทานในกรณีทดสอบด้วยเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2	47
	4.5	ปริมาตรที่สูญเสียไป volume loss	<u>49</u>
	4.6	อัตราการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C และเหล็กกล้า	
		เครื่องมือเย็น D2	<u>    5</u> 4
	4.7	อุณหภูมิที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ	58
	4.8	พื้นผิวการสึกหรอและเศษการสึกหรอ	60
		4.8.1 เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C	60
		4.8.2 เหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2	61
5	บทสรุบ		70
	5.1	สรุปผลงานวิจัย	70
	5.2	ข้อแนะนำในงานวิจัยต่อไป	71
รายการ	้อ้างอิง		72
ภาคผน	วก		74
ภา	คผนวก	ก. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ <u></u>	74
ประวัติ	ผู้เขียน		81

# สารบัญตาราง

# ตารางที่

1.1	อุณหภูมิในการอบคืนไฟของเหลี่กกล้าทั้งสองประเภท	2
2.1	หมวดและชนิดของการสึกหรอในโลหะ	13
2.2	สมบัติทางกายภาพและทางกลของเหล็กกล้าไร้สนิม MIM 316L และ wrought 316L	23
3.1	ส่วนผสมทางเกมีของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก และเหล็กกล้าเกรื่องมือเย็น	27
3.2	ค่าความแข็งของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก และเหล็กกล้าเกรื่องมือเย็น	
	ก่อนอบชุบทางความร้อน	27
3.3	สภาวะในการอบคืนไฟของหมุดที่ใช้ในการทคสอบและการกำหนดชื่อเรียกตัวอย่าง <u></u>	36
4.1	ค่าความแข็งเฉลี่ยของเหล็กกล้าทั้งสองประเภทภายหลังการชุบแข็งและอบคืนไฟ	44
4.2	ค่าแรงเสียดทานของเหล็กกล้าทั้งสองประเภทที่ได้จากการทดสอบ	<u>49</u>
4.3	อัตราการสึกหรอของเหล็กกล้าทั้งสองชนิดภายหลังจากการทดสอบการสึกหรอ	57
4.4	อุณหภูมิเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในระหว่างทดสอบ Pin on disc ที่ระยะทางต่างๆ	
	แรงกด 10 นิวตัน	60
	ัร <sub>าวักยา</sub> ลัยเทคโนโลยีสุรุบโ	

# สารบัญรูป

2.1	ค่าความแข็งของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C ภายหลังการชุบแข็งและอบคืนไฟ	
	ที่อุณหภูมิ 1000-1050 องศาเซลเซียส	6
2.2	การอบคลายความเครียด, การชุบแข็ง และการอบคืนตัวเหล็กกล้า AISI D2	_9
2.3	ค่าความแข็งของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ภายหลังการชุบแข็งและอบคืนไฟ	
	ที่อุณหภูมิ 1000-1050 องศาเซลเซียส	_9
2.4	โครงสร้างจุลภาคเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 หลังชุบแข็งที่อุณหภูมิ 1020 องศาเซลเซียล	ŕ
	(ก) เย็นตัวในอากาศ (ข) อบคืนไฟ 1 ครั้ง (ค) อบคืนไฟ 2 ครั้ง	_10
2.5	การสึกหรอแบบต่างๆ (ก) การสึกหรอแบบยึดติด (Adhesive)	
	(ข) การสึกหรอแบบขูดขีด (Abrasive) (ค) การสึกหรอแบบถ้ำตัว (Fatique Wear)	_12
2.6	พื้นผิวของวัสดุที่มองเห็นด้วยตาเปล่าว่าเรียบ แต่จะมีความขรุขระในระดับจุลภาคเสมอ	
	เมื่อสัมผัสกันจึงเกิดเป็นจุดสัมผัส (ในวงกลม) ขึ้น ณ ยอคสูงบนผิวนั้น เมื่อมีพันธะแบบ	
	ยึดติดเกิดขึ้น การเกลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างผิวหน้าจะทำให้เกิดการแตกหักของ	
	ยอดสูงได้	_16
2.7	้ ผลกระทบจากลักษณะโครงสร้างของคู่ผิวสัมผัสกับการสึกหรอ	_17
2.8	เครื่องทคสอบแบบพินออนคิสก์ (Pin-on-disc)	<u> 19 </u>
2.9	การเปลี่ยนแปลงอุณหฏมิของชิ้นงานกับเวลาในการถูของแผ่นจานอะลูมิเนียม 6061	
	ที่ใถลกับหมุดที่ทำจากเหล็กกล้าแม่พิมพ์ทดสอบที่ความเร็ว 1 m/s และ 2.2 MPa	_20
2.10	การเปรียบเทียบลักษณะการสึกหรอระหว่างผิวหน้าที่ถูงองหมุดที่ลักษณะต่างกัน	
	โดยหมุดทำจากเหล็กกล้าการ์บอนสูง (Hv=210) และแผ่นจานทำจากเหล็กกล้า	
	คาร์บอนปานกลาง (Hv=160) ที่ 4 m/s และ 5.5 MPa	
	(ก) หมดอย่นิ่งกับที่ (ข) หมดหมน	21
2.11	เปรียบเทียบอัตราการสึกหรอระหว่างวัสดค่สัมผัสชนิดเดียวกันของเหล็กกล้าการ์บอน	
-	ปานกลางที่ความเร็วในการไถลดงที่ 2 m/s	21
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

รูปที่

## หน้า

รูปที่		หน้า
2.12	ภาพถ่ายอิเล็กตรอนพื้นผิวการสึกหรอของชิ้นทคสอบแบบหมุค MIM 316L	
	(ความพรุน 2%) ที่ระยะ ไถล 2 กิโลเมตรและความเร็วการ ไถล	
	(ก) 0.2 เมตรต่อวินาที และ (ข) 2.0 เมตรต่อวินาที <u>่</u>	23
2.13	ภาพถ่ายอิเล็กตรอนเศษการสึกหรององชิ้นทคสอบแบบหมุค MIM 316L	
	(ความพรุน 2%) ที่ระยะ ใถล 2 กิโลเมตร และความเร็วการ โถล	
	(ก) 0.2 เมตรต่อวินาที และ (ข) 2.0 เมตรต่อวินาที <u>.</u>	24
3.1	แผนภาพระเบียบวิธีการทำวิจัย	
3.2	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย	29
3.3	ชิ้นงานที่ตัดขึ้นรูป (ก) หมุด (Pin) และ (ข) แผ่นจาน (Disc)	32
3.4	การชุบแข็งเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 440C	
	(ก) ขึ้นรูปแผ่นจาน (disc) และ (ข) ขึ้นรูปหมุด (pin)	33
3.5	การชุบแข็งเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2	
	(ก) ขึ้นรูปแผ่นจาน (disc) และ (ข) ขึ้นรูปหมุด (pin)	35
3.6	วิธีการวัดอุณหภูมิในขณะทดสอบการสึกหรอ	37
4.1	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C ในสภาพปกติ	
	(ก)โครงสร้างจุลภาคของแผ่นจาน (ข) โครงสร้างจุลภาคของหมุด	
	(F คือเฟอร์ไรต์ และ C คือคาร์ไบด์)	40
4.2	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ในสภาพปกติ	
	(ก)โครงสร้างจลภาคของแผ่นจาน (ข) โครงสร้างจลภาคของหมด	
	(F คือเฟอร์ไรต์ และ C คือคาร์ไบด์)	40
4.3	โครงสร้างจลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C ที่กลึงไสเป็นหมด	
	ภายหลังการอบคืนไฟ 150 300 450 และ 600 องศาเซลเซียส	
	(M คือ มาร์เทนไซต์, PC คือ การ์ไบด์ปฐมภมิ และ SC คือ การ์ไบด์ทติยภมิ)	41
4.4	โครงสร้างจลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ที่กลึงไสเป็นหมด	
	ภายหลังการอบคืนไฟ 150 300 450 และ 600 องศาเซลเซียส	
	(M คือ มาร์เทนไซต์, PC คือ การ์ไบด์ปฐมภูมิ และ SC คือ การ์ไบด์ทุติยภูมิ)	42

รูปที่	หน้า
4.5	ค่าความแข็งเทียบกับอุณหภูมิในการอบคืนไฟของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค 440C
	และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ของหมุด44
4.6	ความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานกับระยะทางที่ทดสอบ
	ชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค 440C ที่แรงกด 10 นิวตัน46
4.7	ความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานกับระยะทางที่ทดสอบ
	ชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค 440C ที่แรงกด 50 นิวตัน46
4.8	ความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานกับระยะทางที่ทดสอบชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น
	D2 ที่แรงกด 10 นิวตัน48
4.9	ความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานกับระยะทางที่ทดสอบชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น
	D2 ที่แรงกด 50 นิวตัน48
4.10	ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรการสึกหรอกับระยะทางที่ใช้ในการทคสอบ
	ของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2
	ชิ้นงานจานที่แรงกด 10 นิวตัน 50
4.11	ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรการสึกหรอกับเวลาระยะที่ใช้ในการทคสอบ
	ของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2
	ชิ้นงานหมุดที่แรงกด 10 นิวตัน
	(ก)รวมทกชิ้นงาน (ข)ขยายรา(ก)โดยกำหนดช่วงปริมาตรสถแสีย 0-0.45 mm <sup>3</sup> 51
4 1 2	(การ เมวุการสารแก่ (อาจอาจรู ธ(การการการการการการการการการการการการการก
1.12	ของเหล็กกล้าไร้สบิบบาร์เทบเซิติด 440C และเหล็กกล้าเครื่องบือเย็บ D2
	ชิ้นงานลานพี่แรงกล รถ นิาตัน 52
1 13	มนังในประเทศ 50 นิวทีน52 อาามสัมพับธ์ระหว่ามปริบาตรการสึกหรอกับกลาระยะที่ใช้ใบการทอสอบ
4.15	แลงเหลืออล้าไร้สนิยยาร์เทขเซลิล 440C และเหลืออล้าเครื่องขือเยี่ย D2
	ของเกิดแก่เกิด เป็น และ การการการการการการการการการการการการการก
	วนงานหมุดที่แห่งกาด 50 นาดน
4.1.4	(การ าทที่แลกง เห (ภ)ภถ เอริก(ม) เพลม เมกษณรารการการสำคัญในถ 0-8 mm
4.14	อตราการสกหรอของหมุดและงานของกูการทดสอบตางๆของเหลกกลา เรสนม
	มารเทนซตก 440C ที่แรงกด 10 นวตน55

รูปที่		หน้า
4.15	อัตราการสึกหรอของหมุดและจานของคู่การทดสอบต่างๆของเหล็กกล้าไร้สนิม	
	มาร์เทนซิติก 440C ที่แรงกด 50 นิวตัน	55
4.16	อัตราการสึกหรอของหมุดและจานของคู่การทดสอบต่างๆ	
	ของเหล็กกล้ำเครื่องมือเย็น D2 ที่แรงกด 10 นิวตัน	56
4.17	อัตราการสึกหรอของหมุดและจานของคู่การทดสอบต่างๆ	
	ของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ที่แรงกค 50 นิวตัน	56
4.18	กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบการสึกหรอ	
	กับระยะทางที่ใช้ในการทดสอบของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค 440C	59
4.19	กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบการสึกหรอ	
	กับระยะทางที่ใช้ในการทดสอบของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2	59
4.20	พื้นผิวการสึกหรอภายหลังการทดสอบการสึกหรอของหมุดชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม	
	มาร์เทนซิติก 440C ภายใต้แรงกด 10 นิวตัน (ก) อบกืนไฟ 150 องศาเซลเซียส	
	(ข) อบคืนไฟ 300 องศาเซลเซียส (ค) อบคืนไฟ 450 องศาเซลเซียส	
	(ง) อบคืนไฟ 600 องศาเซลเซียส	62
4.21	พื้นผิวการสึกหรอภายหลังการทคสอบการสึกหรอของหมุคชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม	
	มาร์เทนซิติก 440C ภายใต้แรงกด 50 นิวตัน (ก) อบกืนไฟ 150 องศาเซลเซียส	
	(ข) อบคืนไฟ 300 องศาเซลเซียส (ค) อบคืนไฟ 450 องศาเซลเซียส	
	(ง) อบคืนไฟ 600 องศาเซลเซียส	63
4.22	พื้นผิวการสึกหรอภายหลังการทคสอบการสึกหรอของหมุคชิ้นงานเหล็กกล้า	
	เครื่องมือเย็น D2 ภายใต้แรงกค 10 นิวตัน (ก) อบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียส	
	(ข) อบคืนไฟ 300 องศาเซลเซียส (ค) อบคืนไฟ 450 องศาเซลเซียส	
	(ง) อบคืนไฟ 600 องศาเซลเซียส	64
4.23	พื้นผิวการสึกหรอภายหลังการทคสอบการสึกหรอของหมุคชิ้นงานเหล็กกล้า	
	เครื่องมือเย็น D2 ภายใต้แรงกค 50 นิวตัน (ก) อบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียส	
	(ข) อบคืนไฟ 300 องศาเซลเซียส (ค) อบคืนไฟ 450 องศาเซลเซียส	
	(ง) อบคืนไฟ 600 องศาเซลเซียส	<u>65</u>

รูปที่		หน้า
4.24	เศษสึกหรอภายหลังการทดสอบการสึกหรอชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติด 44	0C
	ภายใต้แรงกด 10 นิวตัน (ก) อบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียส	
	(ข) อบคืนไฟ 300 องศาเซลเซียส (ค) อบคืนไฟ 450 องศาเซลเซียส	
	(ง) อบคืนไฟ 600 องศาเซลเซียส	<u>66</u>
4.25	เศษการสึกหรอภายหลังการทคสอบการสึกหรอชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม	
	มาร์เทนซิติก 440C ภายใต้แรงกด 50 นิวตัน (ก) อบกืนไฟ 150 องศาเซลเซียส	
	(ข) อบคืนไฟ 300 องศาเซลเซียส (ค) อบคืนไฟ 450 องศาเซลเซียส	
	(ง) อบคืนไฟ 600 องศาเซลเซียส	<u>67</u>
4.26	เศษการสึกหรอภายหลังการทดสอบการสึกหรอเหล็กกล้ำเกรื่องมือเย็น D2	
	ภายใต้แรงกด 10 นิวตัน (ก) อบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียส	
	(ข) อบคืนไฟ 300 องศาเซลเซียส (ค) อบคืนไฟ 450 องศาเซลเซียส	
	(ง) อบคืนไฟ 600 องศาเซลเซียส	68
4.27	เศษการสึกหรอภายหลังการทดสอบการสึกหรอเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2	
	ภายใต้แรงกด 50 นิวตัน (ก) อบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียส	
	(ข) อบคืนไฟ 300 องศาเซลเซียส (ค) อบคืนไฟ 450 องศาเซลเซียส	
	(ง) อบคืนไฟ 600 องศาเซลเซียส	<u>69</u>

## บทที่ 1 บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 440C มีการ์บอนอยู่ในช่วง 0.6-1.20% และมีโครเมียม อยู่ในเกณฑ์สูงถึง 16.0-18.0% และด้วยปริมาณโครเมียมสูงจึงส่งผลให้มีความต้านทานต่อการกัด กร่อนดี สามารถชุบแข็งให้ได้ก่าความแข็งที่สูงที่สุดในกลุ่มของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก ด้วยกัน จึงมีความต้านทานต่อการเสียดสีสูงสุด โดยเฉพาะเมื่อผ่านการชุบแข็งและอบคืนไฟแล้ว โดยปกติมักถูกนำไปใช้งานหลากหลาย เช่น แม่พิมพ์พลาสติกที่ต้องทนต่อความเก้นสูงๆและทนต่อ การสึกหรอและไม่เป็นสนิม แม่พิมพ์ปั้ม ลูกปืนและตลับลูกปืน (Bearing) ชิ้นส่วนต่างๆของวาล์ว และปั้ม หัวฉีดและหัวพ่น (Nozzles) ในงานต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์สำหรับการ ขึ้นรูปชิ้นส่วนสำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

เหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 นิยมใช้ทำแม่พิมพ์สำหรับงานเย็นอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมี กวามด้านทานต่อการเสียคสีดีมาก เหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 มีการ์บอนและ โครเมียมในปริมาณ สูง นอกจากนี้ยังมีการผสมธาตุโมลิบดินัมและวาเนเดียมให้สูงถึง 1% เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถใน การชุบแข็งให้มีความแกร่งดี และช่วยรักษาคมตัดให้มีความแข็งคมและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยให้ทนต่อการเสียคสีและด้านทานต่อการสึกหรอได้สูงมากขึ้น นิยมใช้ทำแม่พิมพ์สำหรับงาน ปั้ม (Pressing) ,งานตัด (Bending) , งานอัดขึ้นรูปเย็น (Cold extrusion) , ลูกรีด , ใบมีคตัดโลหะและ งานที่ต้องทนกับการเสียคสีสูงๆ เหล็กกล้าทั้งสองประเภทนี้มีสมบัติที่ใกล้เคียงกันในด้านความ ด้านทานต่อการเสียคสี และสามารถนำไปใช้งานที่สภาวะทนต่อความเค้นสูงๆ ทนต่อการสึกหรอ ไม่เป็นสนิม โดยในงานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบคุณสมบัติความด้านทานการสึกหรอของเหล็กกล้า ทั้งสองประเภท

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการสึกหรอ มีหลายแบบซึ่งสามารถเลือกใช้ตามชนิดของการ สึกหรอที่ต้องการ เช่น เครื่องทดสอบแบบทิมเคน (Timken Pressure Tester) ใช้ในการทดสอบเพื่อ หาความความต้านทานการสึกหรอ (Anti Wear) และความสามารถในการรับภาระสูงสุด (Extreme Pression) ในการหล่อลื่นของสารหล่อลื่นทั้งแบบเหลวและจาระบี เครื่องทดสอบฟาเลกซ์แบบวี บล็อก (Falex Pin-on-V Block Tester) ใช้ในการทดสอบคุณสมบัติด้านทานการสึกหรอของ น้ำมันหล่อลื่น เครื่องทดสอบการสึกหรอแบบพินออนดิสก์ (Pin-on-Disc Wear Tester) ใช้ในการ จำลองกล ใกการสึกหรอแบบขัดถู ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาสมบัติกวามด้านทานการสึกหรอของ เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ซึ่งเครื่องทดสอบที่ใช้ใน จำลองการสึกหรอคือเครื่องทดสอบการสึกหรอแบบพินออนดิสก์ โดยหลักการของเครื่องทดสอบนี้ คือการใช้หมุด (Pin) กดลงบนแผ่นจาน (Disc) ซึ่งวัสดุที่ใช้จะเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน เพื่อให้เกิดกล ใกการลื่น ใถล โดยสามารถปรับแรงกด กวามเร็วรอบของแผ่นจานและเวลาที่ใช้ใน การทดสอบ ได้ ซึ่งหลังจากการทดสอบสามารถชั่งน้ำหนักที่หาย ไปของหมุดและจาน เพื่อพิจารณา วัสดุกู่สัมผัสว่าวัสดุชนิด ใดสึกหรอก่อนกัน หรือนำเอาเศษ โลหะจากการสึกหรอ ไปประเมิน วิเคราะห์รูปร่างลักษณะของอนุภาคสึกหรอได้

### 1.2 วัตถุประสงค์

 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงอัตราการสึกหรอของเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็นและเหล็กกล้าไร้สนิม ชนิคมาร์เทนซิติค

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งกับอัตราการสึกหรอและ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคกับอัตราการสึกหรอของเหล็กกล้าทั้งสองชนิดภายหลังการ ชุบแข็งและการอบคืนไฟ

#### 1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1.3.1 เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2

1.3.2 กระบวนการชุบแข็งเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือ เย็น D2 แสดงดังตาราง 1.1

พางาทา 1.1 ดีเหม่าง						
วัสดุ	ชิ้นงานที่	อุณหภูมิในการอบคืนไฟ				
	1	150				
440C	2	300				
D2	3	450				
	4	600				

ตารางที่ 1.1 อุณหภูมิในการอบคืนไฟของเหล็กกล้าทั้งสองประเภท

1.3.3 พื้นผิวหน้าของชิ้นงานมีความหยาบ 0.8 ไมครอน

1.3.4 ทดสอบความต้านทานการสึกหรอด้วยเครื่องพินออนดิสก์โดยใช้แรงกด 10 และ50 นิวตัน เป็นระยะทาง 1000 เมตร

## 1.4 ผลที่ได้รับจากงานวิจัย

1.4.1 ทราบถึงอัตราการสึกหรอของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 และเหล็กกล้าไร้สนิม มาร์เทนซิติก 440C

1.4.2 ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งของเหล็กกล้าทั้งสองชนิดในสภาวะ การอบคืนไฟที่อุณหภูมิต่างๆกับอัตราการสึกหรอ

1.4.3 ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคกับอัตราการสึกหรอของ เหล็กกล้าทั้งสองชนิดภายหลังการชุบแข็ง



# บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### **2.1 บทน**ำ

เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค AISI 440C เป็นเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค ที่ผสม การ์บอนอยู่ในช่วง 0.6-1.20% และมีโครเมียมอยู่ในเกณฑ์สูงประมาณ 16.0-18.0% การผสม โครเมียมให้สูงขึ้นก็เพื่อให้ได้สมบัติทางด้านต้านทานการกัดกร่อนไม่สูญเสียไป เพราะปริมาณของ โครเมียมส่วนหนึ่งจะไปรวมกับคาร์บอนให้โครเมียมการ์ไบด์ และเหลือปริมาณของโครเมียมใน โครงสร้างมาร์เทนไซต์ไว้ไม่น้อยกว่า 12% สำหรับความแข็งที่ได้ภายหลังการชุบแข็งอย่าง เหมาะสมจะสูงประมาณไม่เกิน 60 HRC

เหล็กกล้าเครื่องมือทำงานเย็น (Cold work tool steels) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มชุบแข็ง ด้วยน้ำมัน (กลุ่ม O) กลุ่มชุบแข็งด้วยอากาศ (กลุ่ม A) และกลุ่มที่ผสม โครเมียมสูง และคาร์บอนสูง (กลุ่ม D)

กลุ่มผสมโครเมียมและคาร์บอนสูง (D) อาจผสมวาเนเดียมและโคบอลต์ บางครั้งได้ชื่อ เรียกว่า เหล็กกล้าเครื่องมือ Lederburetic เนื่องจากโครงสร้างจะประกอบด้วย โครเมียมคาร์ไบด์ตก ผลึกอยู่ตามขอบเกรน ในลักษณะโครงสร้างยูเต็คติค เป็นกลุ่มที่มีการใช้งานมากที่สุดในกลุ่ม เหล็กกล้าเครื่องมือเย็น ธาตุผสมหลักคือ คาร์บอน โครเมียม และโมลิบดินัม โดยมีคุณสมบัติ ด้านทานต่อการสึกหรอสูงเป็นพิเศษ และการเสียคสีที่ดีเยี่ยม ทำให้สามารถรักษาคมตัดไว้ได้นาน ซึ่งเป็นผลมาจากการมีปริมาณการ์ไบด์ในปริมาณสูง (มนัส สถิรจินดา,2543)

#### 2.2 กระบวนการอบชุบทางความร้อนของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค 440C

จากส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติคจะเห็นว่าช่วงที่พอเหมาะในการ อบให้ความร้อนคือที่อุณหภูมิ 900-1050 องศาเซลเซียส ซึ่งเฟอร์ไรต์จะเปลี่ยนไปเป็นออสเตไนต์ ทั้งหมด และการ์ไบด์จะสลายตัว ทำให้ออสเตไนต์มีการ์บอนและธาตุผสมอื่น เช่น Cr และ Mo มาก ขึ้น เมื่อปล่อยให้เย็นในอากาศ (หรือชุบในน้ำมัน หากชิ้นงานหนา) จะได้โครงสร้างจุลภาคสุดท้าย เป็นมาร์เทนไซต์ที่มีความแข็งสูงและมีออสเตไนต์เหลือก้างด้วยเพราะธาตุผสมสูงทำให้ออสเตไนต์ บางส่วนมีเสถียรภาพได้ ณ อุณหภูมิห้อง โดยปริมาณออสเตในต์เหลือก้างหลังการชุบแข็งขึ้นกับ อุณหภูมิและเวลาในการอบให้เป็นออสเตไนต์ มาร์เทนไซต์ที่ได้หลังจากการชุบนี้ไม่เหมาะที่จะ นำไปใช้งานทันทีเนื่องจากมีความเค้นตกค้างสะสมมากทำให้แข็งแต่เปราะ จึงต้องนำไปอบคืนไฟ ก่อนนำไปใช้งาน ในส่วนของออสเต ในต์เหลือค้างนั้น ควรลดให้เหลือน้อยที่สุด เนื่องจาก ออสเต ในต์อาจเกิดการเปลี่ยนเฟสไปเป็นมาร์เทนไซต์ระหว่างนำไปใช้งาน ซึ่งจะเกิดผลเสียในแง่ ของการรักษาขนาดและรูปร่างของชิ้นงาน รวมไปถึงการแตกร้าวเมื่อใช้งาน วิธีการที่ใช้ในการลด ออสเต ในต์เหลือค้างให้น้อยลงที่นิยมในปัจจุบันคือการอบคืนไฟที่อุณหภูมิในช่วง 450-500°C หลายๆ ครั้ง (ปกติ 3 ครั้งหรือมากกว่า) การอบคืนไฟซ้ำหลายครั้งนี้มีความจำเป็นมาก เพราะ นอกจากเป็นการเปลี่ยนออสเต ในต์ให้กลายเป็นมาร์เทนไซต์แล้วยังเป็นการอบคืนไฟให้กับมาร์เทน ไซต์ที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากการอบคืนไฟครั้งก่อนหน้านี้ด้วย

โดยปกติแล้ว การอบคืน ไฟมีผลทำให้มาร์เทน ไซต์กลายเป็นเทมเปอร์มาร์เทน ไซต์ (การ์บอนแพร่ออกจากมาร์เทนไซต์เล็กน้อยและเริ่มก่อตัวเป็นการ์ไบด์) ซึ่งกวามแข็งลดลงเล็กน้อย แต่กืนกวามเหนียวให้กับเหล็ก หากอุณหภูมิสูงมากมาร์เทนไซต์ซึ่งเป็นโกรงสร้างในสภาพกึ่ง สมดุลย์ก็จะกลับเข้าสู่สภาพในสมดุลคือกลายเป็นเฟอร์ไรต์และการ์ไบด์ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของ โกรงสร้างจุลภาคหลังการอบคืนไฟนี้ขึ้นกับอุณหภูมิที่ใช้ในการอบชุบด้วย สำหรับกรณีเหล็กกล้า ไร้สนิมมาร์เทนซิติก หรือเหล็กกล้าที่เจือการ์บอนและโกรเมียมสูง อิทธิพลของอุณหภูมิอบคืนไฟ โดยทั่วๆไป เป็นดังนี้

การอบคืนไฟที่อุณหภูมิต่ำกว่า 350 องศาเซลเซียส จะเกิดการ์ไบค์ชนิด (FeCr)<sub>3</sub>C ขนาดเล็ก กระจัดกระจายทั่วไปในโครงสร้างพื้นฐาน คือมาร์เทนไซต์ซึ่งการอบคืนตัวในช่วงนี้กวามแข็งจะไม่ ลดลงมาก แม้จะใช้เวลานานการโตต่อของโครเมียมการ์ไบด์ก็จะเป็นไปอย่างช้าๆโดยก่ากวามแข็ง ของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติกภายหลังการชุบแข็งและอบคืนไฟแสดงดังรูป 2.1

การอบคืนไฟในช่วงอุณหภูมิ 300-450 องศาเซลเซียส จะเกิดการตกผลึกของโครเมียมคาร์ ใบด์ (Fe,Cr)<sub>7</sub>C<sub>3</sub> และถ้ามีโครเมียมการ์ไบด์ชนิด (FeCr)<sub>3</sub>C เกิดก่อนอยู่แล้ว การอบคืนตัวในช่วง อุณหภูมินี้ โครเมียมการ์ไบด์ (FeCr)<sub>3</sub>C จะสลายตัวหมดและให้โครเมียมการ์ไบด์ (Fe,Cr)<sub>7</sub>C<sub>3</sub>แทน ซึ่งไม่ใช่โครเมียมการ์ไบด์ที่อยู่ในสภาวะสมดุล ที่จริงแล้วตามแผนภูมิสมดุลโครเมียมการ์ไบด์ที่ กวรจะเป็นคือ (Fe,Cr)<sub>23</sub>C<sub>6</sub> และในช่วงการอบคืนตัวที่อุณหภูมิ 300-450 องศาเซลเซียสนี้อาจจะเกิด การ์ไบด์พิเศษ Cr<sub>2</sub>C เกิดขึ้นได้อีก และตกผลึกอย่างกระจัดกระจาย จะมีผลทำให้เกิดการเพิ่มความ แข็งหลังอบคืนไฟ (Secondary hardening) ขึ้นได้ แต่กวามแข็งไม่สูงขึ้นมากนัก

การอบคืนไฟที่อุณหภูมิสูงเกินกว่า 500 องศาเซลเซียส จะเกิดการตกผลึกของคาร์ไบด์ (Fe,Cr)<sub>23</sub>C<sub>6</sub> และจะ โตต่อได้เร็วในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานเดิมซึ่งเป็นมาร์เทนไซต์จะค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นเฟอร์ไรต์ ทำให้ความแข็งลดลงมาก เมื่อทุกๆ โครงสร้างที่ปรากฏเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ลักษณะโครงสร้างในสภาวะสมดุล(มนัส สถิรจินดา,2543) การบำบัดเย็น (Sub-zero treatment) เช่น การชุบลงในในโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ภายหลังจากการชุบแข็งจะเกิดมาร์เทนไซต์กับออสเตในต์เหลือค้าง เมื่อผ่านการ บำบัดเย็นออสเตในต์เหลือค้างเปลี่ยนไปเป็นมาร์เทนไซต์ให้มากที่สุดและจะยังคงมีออสเตในต์ เหลือค้างอยู่จำนวนหนึ่งแต่จะสลายตัวไปภายหลังจากการอบคืนไฟหลายครั้ง (J.R.Yang, T.H.Yu and C.H.Wang, 2006)



รูปที่ 2.1 ค่าความแข็งของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C ภายหลังการชุบแข็งและอบคืนไฟที่อุณหภูมิ 1000-1050 องศาเซลเซียส (บริษัท ไทย-เยอรมันสเปเชี่ยลสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด., Martensitic Stainless Steel 4125)

## 2.3 กระบวนการอบชุบทางความร้อนของเหล็กกล้าเครื่องมือทำงานเย็น D2

การชุบแข็งเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ต้องกระทำพิเศษเนื่องจากมีปริมาณการ์ ใบด์ใน ปริมาณสูง และ โครงสร้างเทมเปอร์มาร์เทน ไซต์ภายหลังการชุบแข็งและอบคืนไฟ โดยต้องทำ ออสเตนนิใตซิงที่อุณหภูมิสูง เพื่อให้การสลายตัวของโครเมียมการ์ ใบด์เกิด ได้มากพอสมควร และ ภายหลังการชุบแข็งแล้วด้องอบคืนตัวสองถึงสามครั้งติดต่อกัน เนื่องจากเหล็กกล้ากลุ่มนี้ให้ คุณสมบัติ Secondary hardening คือเป็นลักษณะที่พบในเหล็กกล้าที่มีปริมาณการ์บอนปานกลางถึง สูงและมีธาตุผสมที่มาจับตัวกับการ์บอนแล้วเกิดการตกผลึกเป็นการ์ ใบด์ในระหว่างการอบคืนไฟ ได้ในปริมาณมากพอสมควร ธาตุผสมดังกล่าว เช่น โมลิบดินัม และ โครเมียม เป็นต้น โดยภายหลัง การชุบแข็งมักมีออสเต ในต์เหลือก้างและเมื่อนำมาอบคืนตัวที่ช่วงอุณหภูมิ 500-600°C ธาตุผสม เหล่านี้ในออสเต ในต์เหลือก้างและเมื่อนำมาอบคืนตัวที่ช่วงอุณหภูมิ 500-600°C ธาตุผสม เสนอุณหภูมิสิ้นสุดการเกิดมาร์เทนไซต์ (M<sub>i</sub>) จึงกลับมาสูงขึ้นเหนืออุณหภูมิห้องเมื่อปล่อยเย็นตัวกี จะเกิดมาร์เทนไซต์ใหม่เพิ่มขึ้นมา ค่าความแข็งจึงสูงขึ้นจากทั้งการ์ ใบด์และมาร์เทนไซต์ใหม่นี้ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Secondary hardening

งั้นตอนในการอบชุบเหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่ม D หลังขึ้นรูปควรอบคลายความเค้นตกค้าง (Stress-Relief) ก่อนการชุบแข็ง ส่วนการทำออสเตนนิไตซิง ควรทำที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1000 องศาเซลเซียส การเผาเครียมตัวชุบแข็งต้องกระทำเป็นขั้นๆ คือที่ อุณหภูมิ 400 650 และ 900 องศา เซลเซียส สุดท้ายจะเผาขึ้นไปจนถึงอุณหภูมิชุบแข็ง คือประมาณอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส สำหรับอัตราการเย็นตัวใช้การเย็นตัวในอากาศหรือน้ำมัน (หากชิ้นงานหนา) เพราะเหล็กมี ความสามารถในการชุบแข็งสูง ขั้นสุดท้าย คือการอบคืนไฟ ซึ่งควรทำมากกว่าหนึ่งครั้งที่อุณหภูมิ 400-500 องศาเซลเซียส คังรายละเอียคแสดงในรูปที่ 2.2 ในกรณีที่ต้องการความแข็งสูงมาก จะใช้ วิธีชุบแข็งผิวด้วยวิธีในตรายดิง ในขณะทำการอบคืนไฟที่อุณหภูมิประมาณ 500 องศาเซลเซียส จะ ใด้กวามแข็งที่ผิวสูงขึ้น โดยที่ภายในก็มีความแข็งสูงด้วย(มนัส สถิรจินดา,2543) โดยค่าความแข็ง ของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ภายหลังการชุบแข็งที่อุณหภูมิ 1000-1050 องศาเซลเซียสแสดงดัง รูป 2.3 (บริษัท ไทย-เยอรมันสเปเชี่ยลสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด., Cold Work Steel 2379.)

การบำบัดเย็น (Sub-zero treatment) เป็นขั้นตอนของการชุบที่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ซึ่ง สารที่ใช้ชุบมีทั้งน้ำแข็งแห้ง (Solid carbondioxide หรือ dry ice) ฮีเลียมเหลวอุณหภูมิ -268 องศา เซลเซียส และ ในโตรเจนเหลว -196 องศาเซลเซียส เป็นต้น การบำบัดเย็นทำเพื่อให้เหล็กคงรูป และ ขนาดที่แน่นอนมีการเปลี่ยนขนาดน้อยมาก โดยการทำให้ออสเตในต์เหลือค้าง (retained austenite) เปลี่ยนไปเป็นมาร์เทนไซต์มากที่สุดทั้งนี้เพราะเหล็กกล้าเครื่องมือส่วนใหญ่ผสมธาตุต่างในปริมาณ สูง ซึ่งจะมีผลในการลดอุณหภูมิเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจากออสเตในต์ไปเป็นมาร์เทนไซต์ (M,) ให้ลดต่ำลงและต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ดังนั้นภายหลังการบำบัดเย็นจึงยังคงมืออสเตในต์ เหลือค้างอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับ ปริมาณของธาตุผสมในเหล็กกล้า อุณหภูมิของออสเตในต์ และอัตราการเย็นตัว

โดยหลักการทั่วไปแล้ว เราไม่ต้องการให้มีออสเตในต์เหลือค้างภายหลังการชุบแข็ง โดย เหตุผล 2 ประการคือ

2.3.1 ออสเต ในต์เป็น โครงสร้างที่มีความแข็งต่ำ ถ้าภายหลังการชุบแข็งมีออสเต ในต์ เหลือค้างปริมาณสูง ความแข็งของเหล็กจะน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

2.3.2 ออสเต ในต์เหลือค้าง มี โอกาสเปลี่ยน ใปเป็นมาร์เทน ไซต์ ได้ เมื่อถูกแรงกคหรือดึง ในขณะ ใช้งาน ซึ่ง โดยคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของออสเต ในต์จะมีปริมาตร จำเพาะ Specific volume) ต่ำกว่ามาร์เทน ไซต์ ดังนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผล โดยตรงกับขนาดของชิ้นงาน กล่าวคือ มีการขยายตัวอย่างแน่นอนในสภาพของแข็ง และเกิดความเครียดกับชิ้นงานเหล็กที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้เกิดการแตกร้าว เกิดความเสียหายเพราะอายุการ ใช้งานของเครื่องมือจะสั้นลง(มนัส สถิร จินดา,2543)

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 หลังจากการทำออสเตนนิไตซิงที่ 1020 องศาเซลเซียส ปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ และอบคืนไฟ 1 ครั้ง และ 2 ครั้งตามลำดับ แสดงในรูปที่ 2.4 จะเห็นได้ว่าการอบคืนไฟ 2 ครั้งทำให้เกิดการ์ไบด์เม็ดกลมขนาดเล็กจำนวนมากขึ้น มาร์เทน ไซต์ของโครงสร้างพื้นมีมากกว่าการเย็นตัวในอากาศ(สิริพร โรจนนันต์, สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ และ สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ, 2007)



รูปที่ 2.2 การอบคลายความเครียด, การชุบแข็ง และการอบคืนตัวเหล็กกล้ำ AISI D2 (มนัส สถิรจินดา, วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.,2543)



รูปที่ 2.3 ค่าความแข็งของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ภายหลังการชุบแข็งและอบคืนไฟ ที่อุณหภูมิ 1000-1050 องศาเซลเซียส (บริษัท ไทย-เยอรมันสเปเชี่ยลสติลเซ็นเตอร์ จำกัด., Cold Work Steel 2379.)



รูปที่ 2.4 โครงสร้างจุลภาคเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 หลังชุบแข็งที่อุณหภูมิ 1020 องศาเซลเซียส (ก) เย็นตัวในอากาศ (ข) อบคืนไฟ 1 ครั้ง (ค) อบคืนไฟ 2 ครั้ง (สิริพร โรจนนันต์, สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ และ สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ, 2007)

### 2.4 ชนิดของบรรยากาศที่ใช้ในการอบชุบ

ชนิดของบรรยากาศที่ใช้ในการอบชุบ เนื่องจากในการอบชุบของเหล็กสำหรับผลิตชิ้นส่วน ต่างๆ ต้องการผิวเหล็กที่สะอาดปราศจากออกไซด์และต้องการความแข็งที่ผิวสม่ำเสมอและแน่นอน ดังนั้นการอบชุบที่กระทำภายในเตาจึงจำเป็นต้องควบคุมบรรยากาศภายในเตาโดยจุดมุ่งหมายของ การควบคุมบรรยากาศภายในเตากือ

2.4.1 ป้องกันการสูญเสียคาร์บอน และธาตุอื่นๆที่สำคัญขณะทำการเผาในระยะ เวลานาน

2.4.2 ป้องกันการเกิดออกไซด์ตามบริเวณผิวทำให้เกิดปัญหาในการกำจัดภายหลัง

2.4.3 ในกรณีต้องการปรับปรุงความแข็งบริเวณผิวของชิ้นงานทคสอบให้สูงขึ้น สามารถกระทำได้ด้วยการควบคุมบรรยากาศภายในเตา(มนัส สถิรจินคา,2543)

2.5 กลไกการสึกหรอ (Wear Mechanisms) สามารถแบ่งประเภทของการสึกหรอออกเป็น
4 ลักษณะคือ

2.5.1 การสึกหรอแบบยึดติด (Adhesive Wear) เกิดจากการสัมผัสกันของยอดแหลมของ เนื้อวัสดุ ซึ่งทำให้เกิดชั้นของเนื้อวัตถุที่เชื่อมติดเข้าด้วยกัน และขาดออกจากกัน การสึกหรอแบบนี้ มักเกิดจากการเคลื่อนที่แบบเลื่อนไถล และการหล่อลื่นไม่เพียงพอ มักเกิดเศษโลหะขึ้นระหว่าง ผิวสัมผัส

2.5.2 การสึกหรอแบบขูดขีด (Abrasive Wear) เกิดจากการที่เนื้อวัตถุหลุดหายไปอัน เนื่องมาจากถูกขูดขีดหรือถูกขูดเป็นร่องลึก (2-body Abrasion) หรือเกิดจากการที่มีเศษผง ฝุ่น ละออง หรือเศษ โลหะที่มีความแข็งมาก ๆ แทรกอยู่ระหว่างผิวสัมผัส (3-body Abrasion) ทั้งนี้การ สึกหรอแบบนี้มักเป็นผลเนื่องมาจากการสึกหรอแบบยึดติดด้วย

2.5.3 การสึกหรอแบบถ้ำตัว (Fatigue Wear) เกิดจากการถ้ำตัวของเนื้อวัสดุ ซึ่งจะเห็นว่า ผิวของวัสดุมีหลุม รอยแตกหรือรอยแยก (Spalling and Fissuring or Cracking) อันเป็นผลมาจาก การเสียรูปทั้งแบบถาวรและแบบคืนรูปร่างเดิมได้ (Plastic and Elastic Deformation) การถ้ำตัวของ วัสดุมักเกิดกับชิ้นส่วนที่ต้องรับภาระสลับ (Cyclic load) เป็นเวลานาน

2.5.4 การสึกหรอที่ชั้นผิวโดยปฏิกิริยาใตรโบเคมี (Surface Layer Wear by Tribochemical Reactions) เกิดจากการที่ผิวสัมผัสเกิดการขัดสีและเกิดผลพวงจากปฏิกิริยาทางเคมี โดยเฉพาะ "ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation)" บางครั้งอาจเรียกว่า การสึกหรอจากการกัดกร่อน (Corrosion wear) (Gunter Mennig, 1995)







(ค)

รูปที่ 2.5 การสึกหรอแบบต่างๆ (ก) การสึกหรอแบบยึดติด (Adhesive)

(ข) การสึกหรอแบบงูดขีด (Abrasive)

(ก) การสึกหรอแบบล้ำตัว (Fatique Wear) (Gwidon W Stachowiak, 2005)



ลักษณะการสึกหรอของชิ้นส่วนโลหะที่มักพบในอุตสาหกรรมทั่วไป สามารถจำแนกได้ เป็น 4 ประเภทคือ

1. การสึกหรอระหว่างโลหะหรือการสึกหรอแบบไถลในกรณีที่มีสารหล่อลื่น

- 2. การสึกหรอแบบใถลในกรณีไม่มีสารหล่อลื่น
- 3. การสึกหรอแบบขัดถูซึ่งเป็นการสึกหรอจากผิวหรืออนุภาคแข็งที่มากระทำ
- 4. การสึกหรอที่เกิดจากความล้าและการสึกหรอแบบถูกรูด

ในตารางที่ 2.1 เป็นการรวบรวมรูปแบบการสึกหรอและกลไกทั้งหมดที่เกิดกับวัสดุ ประเภทโลหะ โดยใช้หลักการในการแบ่งแยกประเภทของการสึกหรอตามปัจจัยหลักบางประการ ดังต่อไปนี้

 สภาวะการสึกหรอ คือข้อมูลที่อธิบายถึงสถานการณ์ของการทำงานที่ทำให้เกิดการสึก หรอเช่น ลักษณะและรูปร่างของผิวสัมผัส ปริมาณความเค้นที่เกิดขึ้น ความเร็วรอบหรือความเร็ว สัมพัทธ์ ณ จุดสัมผัส เป็นต้น

 กลไกการสึกหรอ คือกลไกที่เกิดขึ้นในระดับจุลภาค ณ จุดสัมผัสที่ทำให้เกิดการสึก หรอ ซึ่งรวมถึงลักษณะการยึดติดกันของอะตอม การเสียรูปแบบพลาสติก และการหลุดออกของ เนื้อโลหะกลายเป็นเศษการสึกหรอ เป็นต้น

 หลักฐานและข้อมูลทางเทคนิค คือข้อมูลที่สามารถติดตามวัดผลและแสดงออกมา อย่างชัดเจนได้ เช่น อัตราการสึกหรอ การเปลี่ยนแปลงของอัตราการสึกหรอ ลักษณะสำคัญของผิว ที่สึกหรอและเศษของการสึกหรอ เป็นต้น

หมวดการสึกหรอ	ชนิดการสึกหรอ	ลักษณะการเกิด	ลักษณะที่ปรากฏ
A การสึกหรอระหว่าง	1.การสึกหรอแบบใถล	การใถลของโลหะบน	อัตราการสึกหรอสูง เศษ
โลหะ (Metal to Metal	ขั้นรุนแรง (Severe metal	โลหะ	ที่หลุดออกจากผิวยังคง
Wear)	to metal sliding wear)		สภาพเป็นโลหะ
			เหมือนเดิม
	2.การสึกหรอแบบใถล	การใถลของโลหะบน	อัตราการสึกหรอต่ำ และ
	เพียงเล็กน้อย (Mild metal	โลหะ	เศษการสึกหรอที่หลุด
	to metal sliding wear)		ออกจากผิวถูกออกซิไคซ์
	3.การสึกหรอแบบถูครูด	การสั่นสะเทือนที่	เป็นแอ่งของออกไซด์
	(Fretting wear)	ผิวสัมผัสระหว่างโลหะ	

,		//(//	5 1001	<u> </u>	9/		
d	0	<u> </u>	~	1 0/	<b>A</b>	<i>d</i>	
mara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ແລະພາເວຍລາວ	182 Aural	11 3980/08	991001	າໄຮາເວທລັງ	MIN A LIANAALN	2004)
ארוג ואמ לי אי	เมตองมนุขายุงก	таптиает	นเถทอเพล		นานเทต	พงศานถอยนอ.	20041

หมวดการสึกหรอ	ชนิคการสึกหรอ	ลักษณะการเกิด	ลักษณะที่ปรากฏ
	4.การสึกกร่อนจากการ	การอาร์กหรือเกิดสะเก็ด	ผิวเป็นรูและมีร่องรอย
	ชนของอิเล็กตรอน	ไฟระหว่างผิวโลหะ	ของการหลอม
	(Electric discharge		
	erosion)		
	5.การสึกหรอระหว่าง	โลหะร้อนกลิ้งใถลบน	ผิวอ่อนตัวมีเศษออกไซด์
	โลหะที่อุณหภูมิสูง (High	โลหะร้อน	หลุดออกมา
	temperature metal to		
	metal)		
	6.การสึกหรอจากความล้า	การสัมผัสระหว่างผิว	ผิวเป็นรู (Pitting) หลัง
	ที่เกิดจากการกลิ้ง	โลหะจากการกลิ้ง	เกิดการเคลื่อนที่ไประยะ
	(Rolling contact fatigue	1	หนึ่ง
	wear)		
	7.การสึกหรอจากความล้า	การชนซ้ำๆ	ผิวหลุดร่อนหลังจากชน
	ที่เกิดจากการชน (Solid	η	ได้ระยะหนึ่ง
	body impact fatigue	7	
	wear)	<b>J S</b>	
B การสึกหรอแบบขัคถู	8.การสึกหรอแบบขัคถู	การชนซ้ำๆพร้อมกับขูด	(ยังไม่มีการอธิบายอย่าง
(Abrasive Wear)	ร่วมกับการกระแทก/การ	16	ชัคเจน)
	ปะทะของอนุภาคแข็ง	- cult	
	(Impact abrasion)	แลย์ <sup>สุร</sup> ั	
	9.การสึกหรอจากการชน	การชนด้วยอนุภาคขนาด	ผิวเป็นร่องลึก เกิดการเสีย
	ด้วยแรงมาก (Gouging	ใหญ่และเกิดความเค้นที่	รูป
	abrasion)	ผิวสูง	
	10.การสึกหรอแบบขัคถู	การชนที่มีความเค้นมาก	อัตราการสึกหรอสูง รอย
	ชนิดความเค้นสูง	พอที่จะทำให้อนุภาคแตก	ขืดข่วนสามารถมองเห็น
	(Grinding abrasion)		ได้
	11.การสึกหรอแบบขัดถู	การชนที่ความเค้นไม่มาก	อัตราการสึกหรอต่ำ และ
	ชนิคความเก้นต่ำ (Low	พอที่จะทำให้อนุภาคแตก	รอยขีดข่วนเล็กๆ
	stress abrasion)		

ตารางที่ 2.1 หมวดและชนิดของการสึกหรอในโลหะ(ต่อ)(คร.ปนัดดา นิรนาทถ้ำพงศ์ และคณะ, 2004)

หมวดการสึกหรอ	ชนิดการสึกหรอ	ลักษณะการเกิด	ลักษณะที่ปรากฏ
	12.การสึกหรอร่วมกับ	การกัดกร่อนเกิดพร้อม	ลักษณ ะปรากฏ
	การกัดกร่อน (Cossosion-	กับการสึกหรอแบบขัดถู	หลากหลาย การกัดกร่อน
	abrasion)		เกิดเร็วขึ้น
C การสึกหรอจากการ	13.การสึกกร่อนจากการ	การชนของอนุภาคขนาด	ลักษณะร่องรอยการสึก
ชนของของใหล	ชนของอนุภาค (Solid	เล็กในของใหลที่เคลื่อนที่	กร่อนที่ปรากฎบนผิวจะ
(Fluid Erosion)	particle erosion)	ด้วยความเริ้วสูง	สัมพันธ์กับรูปแบบของ
			การใหล
	14.การสึกกร่อนจากการ	การชนด้วยลำของเหลว	อัตราการสึกกร่อนไม่สูง
	ชนของหยุดของเหลว	หรือสเลอรี (Slurry)	มาก และผิวเป็นหลุม
	(Liquid droplet erosion)		
	15.การสึกกร่อนจากการ	การชนด้วยหยดของเหลว	อัตราการสึกกร่อนไม่สูง
	ชนของหยุดของเหลว	หรือการพ่นของเหลว	มาก และผิวเป็นหลุม
	(Liquid droplet erosion)	l P	
	16.การสึกกร่อนจากการ	การเกิดและแตกของ	อัตราการสึกกร่อนสูง ผิว
	แตกฟองของอากาศ	ฟองอากาศในลำ	เป็นหลุม
	(Cavitation erosion)	ของเหลว	
	17.การสึกกร่อนร่วมกับ	ของเหลวที่มีสมบัติกัด	การสึกกร่อนและกัด
	การกัดกร่อน (Erosion-	กร่อน เคลื่อนที่ชนด้วย	กร่อนเกิดขึ้นเร็ว
	corrosion)	ความเร็วสูง	
	18.การสึกกร่อนที่	อากาศร้อนเคลื่อนที่ด้วย	การเกิดออกซิเดชันเร็วขึ้น
	ខ្ณ ករាូរាំជូរ (High	ความเร็วสูง	
	temperature erosion)		

ตารางที่ 2.1 หมวดและชนิดของการสึกหรอในโลหะ(ต่อ)(คร.ปนัดคา นิรนาทล้ำพงศ์ และคณะ, 2004)

การสึกหรอแบบลื่น ใถลมักจะถูกเรียกว่าเป็นการสึกหรอแบบยึดติด (Adhesive wear) หรือ การสึกหรอระหว่าง โลหะกับ โลหะ (Metal to metal wear) ดังแสดงในตารางที่ 2.1 คำว่า "การสึก หรอระหว่าง โลหะ" เป็นชื่อกลางที่ ได้รับการขอมรับอย่างกว้างขวางเพราะ ได้รวมเอาการสึกหรอที่ สำคัญเข้า ไว้ด้วยกัน รวมทั้งการสึกหรอจากการ ไถล การสึกหรอเนื่องจากความล้า (Rolling contact fatigue) และการสึกหรอแบบถูครูด (Fretting wear) เป็นต้น ถึงแม้ว่าการสึกหรอแบบยึดติดจะเป็น กล ไกหลักของการสึกหรอแบบลื่น ไถลแต่ก็ยังมีกล ไกรูปแบบอื่นที่สำคัญที่อาจเกิดร่วม ได้อีก เช่น การแตกแยกชั้น (Delamination) การเกิดออกซิเคชัน การไถในระดับจุลภาค (Microploughing) และ การหลอม เป็นต้น

การสึกหรอของเนื้อโลหะบนเนื้อโลหะ ลักษณะของคู่ผิวสัมผัส เมื่อผิวหน้าของโลหะ 2 ผิวหน้าเคลื่อนที่เข้ามาสัมผัสกันภายใต้แรงกด พันธะทางโลหะจะเกิดขึ้นได้ ณ บริเวณจุดสัมผัส พันธะที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ยอดสูง (Asperity) ของวัสดุมาแตะกันนี้เรียกว่าเป็นพันธะแบบยึดติด หรือ Adhesion ในขณะที่ผิวหน้า 2 ผิวเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างกัน พันธะแบบยึดติดจะสามารถ ขยับและหลุดแตกออกจากกันได้ ในขณะเดียวกัน ยอดสูงเหล่านี้ก็อาจเกิดการแตกหักออกได้ เช่นกัน ถ้าหากว่าความแข็งแรงของพันธะโลหะนี้มีค่าสูงกว่าความแข็งแรงของยอดสูงของผิวหน้า หนึ่ง ยอดสูงนั้นก็จะแตกและผิวหน้านั้นก็จะสูญเสียเนื้อวัสดุไปให้กับคู่ผิวสัมผัส ดังแสดงในรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 พื้นผิวของวัสดุที่มองเห็นด้วยตาเปล่าว่าเรียบ แต่จะมีความขรุขระในระดับจุลภาคเสมอ เมื่อสัมผัสกันจึงเกิดเป็นจุดสัมผัส (ในวงกลม) ขึ้น ณ ยอดสูงบนผิวนั้น เมื่อมีพันธะแบบ ยึดติดเกิดขึ้น การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างผิวหน้าจะทำให้เกิดการแตกหักของยอดสูงได้ (ดร.ปนัดดา นิรนาทล้ำพงศ์ และคณะ, 2004)

ในช่วงที่เกิดการสึกหรอ การสร้างพันธะแบบยึดติดและการแตกหักของผิววัสดุจะเกิดขึ้น พร้อมๆกันอย่างต่อเนื่อง เป็นผลทำให้เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุจากผิวหนึ่งไปยังอีกผิวหนึ่ง ตลอดเวลา ซึ่งมักจะเกิดขึ้นทั้ง 2 ทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าวัสดุมีโครงสร้างลักษณะคล้ายกัน หรือมี กวามเข้ากันได้ทางโครงสร้าง (Structural compatibility) ที่ดี เนื่องจากก่าความเสียดทานระหว่างผิว วัสดุจะขึ้นอยู่กับก่าความเข้ากันได้นี้ เช่น โลหะโครเมียมกับทองแดงมีความเข้ากันได้ทาง โครงสร้างต่ำ ดังนั้นความเสียดทานและการสึกหรอที่เกิดขึ้นระหว่าง 2 ผิวนี้จึงมีก่าต่ำด้วยดังแสดง ในรูป 2.7



รูปที่ 2.7 ผลกระทบจากลักษณะโครงสร้างของคู่ผิวสัมผัสกับการสึกหรอ (คร.ปนัคคา นิรนาทล้ำพงศ์ และคณะ, 2004)

ถ้าหากว่าวัสดุ A มีความแข็งแรงทางกลมากกว่าวัสดุ B โดยรวมวัสดุ B จะสูญเสียเนื้อ ให้กับวัสดุ A ในขณะที่วัสดุแตกออก ผิวหน้าใหม่ที่เปิดขึ้นบริเวณรอยแตกจะเกิดการออกซิเดชัน ซึ่งปฏิกิริยาจะถูกเร่งโดยความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีทำให้เกิดผิวออกไซด์บนผิววัสดุ เมื่อการสึก หรอดำเนินต่อไปและเกิดการแตกหักของยอดสูงอย่างต่อเนื่อง เศษของเนื้อวัสดุที่แตกออกก็จะมา ทับถมบนผิวหน้า สร้างเป็นชั้นขึ้นมา ซึ่งชั้นนี้ก็จะมีออกไซด์ของโลหะปะปนอยู่ด้วย (ออกไซด์ที่ฝัง ตัวอยู่จะทำให้เนื้อวัสดุบริเวณนั้นแตกง่าย) บางกรั้ง ชั้นของเศษทับถมก็จะหลุดถ่อนออกมา ทำให้ เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุจากทั้ง 2 ผิวสัมผัส

ดังนั้นพฤติกรรมการสึกหรอจึงขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสคุโลหะทั้ง 2 ที่เข้ามาสัมผัสกัน โดยพันธะแบบยึดติดจะเกิดขึ้นได้ง่ายหากผิวสัมผัสมีความสะอาด ปราสจากออกไซด์บนผิวหน้า และมีออกไซด์ที่เกิดขึ้นใหม่น้อย และคู่ผิวสัมผัสมีความคล้ายกันหรือเข้ากันได้ทางเคมีและ โกรงสร้างของวัสคุ (ดร.ปนัดดา นิรนาทล้ำพงศ์ และกณะ, 2004)

### 2.6 เครื่องมือทดสอบการสึกหรอ

เครื่องมือทคสอบการสึกหรอที่ใช้ในการจำลองการสึกหรอแบบต่างๆมีอยู่ด้วยกันหลาย แบบ เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ใกล้เกียงกับลักษณะการใช้งานจริง แต่เนื่องจากข้อจำกัดหลายๆอย่าง เช่น ก่าใช้จ่าย ระยะเวลา ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ต้องจำลองการสึกหรอบนเกรื่องทดสอบ โดยเกรื่องมือ ทดสอบมีการพัฒนากลไกการเคลื่อนที่ให้ใกล้เกียงกับการใช้งานจริง โดยมีมาตรฐานสากลเป็นที่ ยอมรับ เช่น ASTM, ASME, ISO เป็นต้น

เครื่องทดสอบการสึกหรอแบบพินออนดิสก์ (Pm-on-Disc Wear Tester) เป็นการจำลอง กลไกการสึกหรอ ซึ่งนิยมใช้ในห้องทดสอบมากที่สุด โดยหลักการของเครื่องทดสอบนี้คือการใช้ หมุด (Pin) กดลงบนแผ่นจาน (Disc) โดยวัสดุจะเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันแต่จะมี ข้อกำหนดคือชิ้นงานต้องมีขนาดที่แน่นอน และสามารถทนความเก้น (Stress) ที่เกิดขึ้น โดยไม่เกิด การโก่งงอ โดยทั่วไปชิ้นงานที่เป็นหมุด จะมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก หรือทรงกลมซึ่งมีเส้นผ่าน สูนย์กลางตั้งแต่ 2-10 มิลลิเมตร และชิ้นงานที่เป็นแผ่นจานมีเส้นผ่านสูนย์กลางตั้งแต่ 30-100 มิลลิเมตร และมีความหนาอยู่ในช่วง 2-10 มิลลิเมตร ชิ้นงานต้องมีความหยาบผิวประมาณ 0.8 ใมกรอน เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่แบบลื่นไถล โดยสามารถปรับแรงกดความเร็วรอบของแผ่นจาน และเวลาในการทดสอบให้เหมาะสมได้ และภายหลังจากการทดสอบจะมีการชั่งน้ำหนักที่หายไป ของหมุดและแผ่นจาน เพื่อพิจารณาดูวัสดุคู่สัมผัสว่าวัสดุชนิดใดเกิดการสึกหรอก่อนกัน หรือ สามารถนำเอาเศษโลหะจากการสึกหรอไปวิเกราะห์รูปร่าง ลักษณะของอนุภาคการสึกหรอ รวมไป ถึงก่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะทดสอบด้วย



ภาพที่ 2.8 เครื่องทคสอบแบบพินออนคิสก์ (Pin-on-disc)

### 2.7 ความต้านทานการสึกหรอ

จากการทดลองของ H.So (1996) ได้ศึกษากล ใกของแรงเสียดทานและการสึกหรอจากการ ทดสอบพินออนดิสก์ซึ่งกำหนดตำแหน่งของหมุดให้หมุดติดแน่นอยู่กับที่และให้แผ่นจานหมุน ส่วนอีกอันให้หมุดหมุนและให้แผ่นจานอยู่กับที่โดยกำหนดให้ความเร็วในการ ไถล 0.2-8 m/s แรง กดอยู่ในช่วง 9.8-392 นิวตัน แรงเค้นในช่วง 0.55-22 MPa ช่วงระยะเวลาในการทดสอบขึ้นอยู่กับ วัตถุที่ถู เมื่อวัดอุณหภูมิในขณะที่หมุดคงที่และแผ่นจานหมุน ปรากฏว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามเวลาใน การถูที่เพิ่มขึ้นดังรูปที่ 2.9 ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของชิ้นงานกับเวลาในการถูของแผ่น จานอะลูมิเนียม 6061 ที่ไถลกับหมุดที่ทำจากเหล็กกล้าแม่พิมพ์ทดสอบที่ความเร็ว 1 m/s และความ เค้น 2.2 MPa



รูปที่ 2.9 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของชิ้นงานกับเวลาในการถูของแผ่นจานอะลูมิเนียม 6061 ที่ไถลกับหมุดที่ทำจากเหล็กกล้าแม่พิมพ์ทดสอบที่ความเร็ว 1 m/s และ 2.2 MPa (H.So, 1996)

การเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การพาความร้อนระหว่างการพาความร้อนแบบธรรมชาติ (natural convection) และการพาความร้อนแบบบังคับ (forced convection) ในขณะทคสอบเมื่อ ความเร็วของหมุคสูงกว่า 0.2 m/s การพาความร้อนของบรรยากาศเพิ่มขึ้นกับความเร็วเพิ่มขึ้น คังนั้น อุณหภูมิของหมุคและแผ่นจานในตำแหน่งที่หมุคหมุนต่ำกว่าหมุคคงที่ รูปที่ 2.10 แสดงพฤติกรรม การสึกหรอของหมุคซึ่งบ่งชี้ให้เห็นการสึกหรอของหมุคหมุนและหมุคคงที่ที่ทคสอบภายใต้แรง เค้น 5.5 MPa ความเร็วในการไถล 4 m/s โดยหมุคคงที่เมื่อทคสอบเสร็จสิ้นแล้วมีรูปร่างเป็นเห็คคัง แสดงในรูป 2.10 (ก) และอุณหภูมิของหมุคคงที่สูงกว่าหมุคหมุนในขณะที่ทคสอบที่แรงกดและ ความเร็วเดียวกัน


รูป 2.10 การเปรียบเทียบลักษณะการสึกหรอระหว่างผิวหน้าที่ถูของหมุดที่ลักษณะต่างกัน โดยหมุดทำจากเหล็กกล้าการ์บอนสูง (Hv=210) และแผ่นจานทำจากเหล็กกล้า การ์บอนปานกลาง (Hv=160) ที่ 4 m/s และ 5.5 MPa (ก) หมุดอยู่นิ่งกับที่ (ข) หมุดหมุน (H.So, 1996)

ชนิดของวัสดุกู่สัมผัส รวมทั้งสมบัติทางกลเป็นตัวแปรที่มีผลต่ออัตราการสึกหรอ โดยกรณีวัสดุกู่ สัมผัสชนิดเดียวกัน

 ถ้าหมุดและแผ่นจานทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน ปริมาณของการสึกหรอจะถูกควบคุมโดย หมุดดังแสดงในรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 เปรียบเทียบอัตราการสึกหรอระหว่างวัสดุคู่สัมผัสชนิดเดียวกัน ของเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางที่ความเร็วในการไถลคงที่ 2 m/s (H.So, 1996)

กรณีของวัสดุคู่สัมผัสต่างชนิดกัน

- ความแข็งอยู่ในระดับเดียวกัน ถ้าวัสดุกู่สัมผัสมีความแข็งอยู่ในระดับเดียวกันที่
  อุณหภูมิห้อง อัตราการสึกหรอของหมุดจะควบกุมแผ่นจาน แม้ว่าก่าความแข็งของหมุดสูง
  กว่าของแผ่นจานที่อุณหภูมิห้องก็ตาม
- ความแข็งของชิ้นงานหนึ่งสูงกว่าอีกชิ้นงาน ในสภาวะการสึกหรอถูกควบคุมโดยวัสดุที่
  อ่อนกว่า ไม่ว่าวัสดุที่อ่อนกว่าถูกขึ้นรูปเป็นหมุดหรือแผ่นจานก็ตาม

#### 2.8 พื้นผิวการสึกหรอและเศษการสึกหรอ

เบญจวรรณ แสงวิเซียร และชาวสวน กาญจโนมัย (2551) ได้ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิ ผิวสัมผัสต่อพฤติกรรมการสึกหรอของการฉีดขึ้นรูปโลหะผง (MIM) 316L ความพรุน 2% และ 6% เปรียบเทียบกับวัสดุที่ขึ้นรูปด้วยวิธีทางกล (wrought) 316L โดยชิ้นทดสอบแบบจานผลิตจาก wrought 316L และชิ้นทดสอบแบบหมุดถูกขึ้นรูปด้วยวิธีการกัดเซาะโลหะด้วยตัวนำไฟฟ้า (EDM) ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ wrought 316L และ MIM 316L ความพรุน 2% และ 6% ตารางที่ 2.2 แสดง สมบัติทางกายภาพและทางกลของเหล็กกล้าไร้สนิม MIM 316L และ wrought 316L

รูปที่ 2.12 และ 2.13 แสดงภาพถ่ายอิเล็กตรอนพื้นผิวการสึกหรอและเสษการสึกหรอ หลังจากสิ้นสุดการทดสอบที่ระยะ ไถล 2 กิโลเมตร พบว่า ที่ความเร็วการ ไถล 0.2 เมตรต่อวินาที พื้นผิวการสึกหรอแสดงลักษณะ shear tongue และบริเวณพื้นผิวรอบๆแสดงร่องรอยการเปลี่ยนรูป ถาวร ดังรูปที่ 2.12 (ก) ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของกลไกการสึกหรอแบบยึดติด (adhesive wear) โดย การแนบติดจะเกิดบริเวณรอยต่อระหว่างผิวสัมผัส การเกลื่อนที่ทำให้เกิดแรงดึงส่วนที่อ่อนแอ บริเวณใต้ผิวการสึกหรอฉีกขาดออกจากกัน กลายเป็นเสษการสึกหรอในลักษณะแผ่นหนา ดังแสดง ในรูป 2.13 (ก) ในขณะที่ความเร็วการ ไถล 2.0 เมตรต่อวินาที พื้นผิวการสึกหรอแสดงลักษณะร่อง ละเอียด (groove) ขนานตามทิสทางการเกลื่อนที่ไถลดังรูปที่ 2.12 (ข) ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของการ สึกหรอแบบขัดถู (abrasive wear) ที่เกิดจากพื้นผิวที่แข็งกว่าของชิ้นทดสอบแบบจานขัดถูบนพื้นผิว ที่อ่อนกว่าของชิ้นทดสอบแบบหมุดการขัดถูทำให้เกิดแรงดึงและกรูดส่วนที่อ่อนแอขาดจากกัน ส่งผลให้เกิดเสษการสึกหรอในลักษณะแผ่นบางดังแสดงในรูป 2.13 (ข) ตารางที่ 2.2 สมบัติทางกายภาพและทางกลของเหล็กกล้าใร้สนิม MIM 316L และ wrought 316L

Material	Tensile Strength (Mpa)	Yield Strength (Mps)	Elongation (%)	Herdness (HV 10)	Density (kg/m³)
MIM 316L	526	219	80	98 (2% porosity) 95 (6% porosity)	7.47
Wrought 316L (AISI 316L)	552	250	80	250 (disc) 140 (pin)	7.95

(เบญจวรรณ แสงวิเชียร และชาวสวน กาญจโนมัย, 2551)



รูปที่ 2.12 ภาพถ่ายอิเล็กตรอนพื้นผิวการสึกหรอของชิ้นทคสอบแบบหมุค MIM 316L (ความพรุน 2%) ที่ระยะ ไถล 2 กิโลเมตรและความเร็วการ ไถล (ก) 0.2 เมตรต่อวินาที และ (ข) 2.0 เมตรต่อวินาที (เบญจวรรณ แสงวิเชียร และชาวสวน กาญจโนมัย, 2551)



รูปที่ 2.13 ภาพถ่ายอิเล็กตรอนเศษการสึกหรอของชิ้นทคสอบแบบหมุค MIM 316L (ความพรุน 2%) ที่ระยะ ไถล 2 กิโลเมตร และความเร็วการ ไถล (ก) 0.2 เมตรต่อวินาที และ (ข) 2.0 เมตรต่อวินาที (เบญจวรรณ แสงวิเชียร และชาวสวน กาญจโนมัย, 2551)

(Linhu Tang, Chengxiu Gao, Jianlong Huang, Hongyan Zhang, Wenchang, 2013) ได้ การศึกษาอิทธิพลความแข็งและความเร็วในการไถลที่ส่งผลกับกลไกการสึกหรอของเหล็กกล้า เครื่องมือชุบแข็ง AISI D2 ทดสอบด้วยบอลออนดิสก์ บอลทำมาจาก Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> และแผ่นจานทำจาก เหล็กกล้าเครื่องมือเย็นที่ผ่านการชุบแข็งมีค่าความแข็ง 51±1 55±1 58±1 62±1 และ65±1 HRC ความเร็วในการไถล 0.05 0.10 และ0.50 เมตรต่อวินาที และแรงกด 5 นิวตัน พบว่าอัตราการ สึกหรอลดลงเมื่อค่าความแข็งเพิ่มขึ้นในขณะที่ทดสอบด้วยความเร็ว 0.05 0.10 และ0.50 เมตรต่อ วินาที และอัตราการสึกหรอของชิ้นงานที่มีค่าความแข็ง 65 HRC จะสูงที่สุดเมื่อทดสอบที่ความเร็ว 0.1 และ 0.5 เมตรต่อวินาที

ป้จจัยที่ทำให้กลไกการสึกหรอแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ วัสดุคู่สัมผัส อุณหภูมิผิวชิ้นงาน ความ สะอาด ปริมาณสารหล่อลื่น ความเร็วในการไถล ดังนั้นสามารถลดหรือป้องกันการสึกหรอได้โดย การพิจารณาถึง

- การเลือกใช้วัสดุ วัสดุที่เหมาะสมต้องมีคุณสมบัติด้านทานการสึกหรอต่อกลไกการสึก หรอในภาวะการใช้งานจริงได้มากที่สุด
- การออกแบบ เป็นการออกแบบชิ้นงานให้มีการสึกหรอน้อยที่สุด เช่น มุมหรือความ โค้งของระบบท่อ การลดพื้นที่สัมผัสของวัสดุที่เสียดสีกัน การออกแบบเพื่อลดปริมาณ อนุภาคขัดถู เป็นต้น
- การควบคุมภาวะการใช้งาน เกี่ยวข้องกับสภาวะการใช้งานที่มีผลต่ออัตราการสึกหรอ เช่น ความเป็นกรดด่าง ความร้อน การสั่นสะเทือนที่ผิวสัมผัส เป็นต้น การปรับหรือ

ควบคุมภาวะการใช้งานดังกล่าวจะช่วยลดอัตราการสึกหรอได้(คร.ปนัดดา นิรนาทล้ำ พงศ์ และคณะ, 2004)

ทั้งนี้ในงานวิจัยได้ศึกษาสมบัติความด้านทานการสึกหรอของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 และเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค 440C ซึ่งขึ้นรูปเป็นแผ่นจานและหมุดโดยแผ่นจานมีลักษณะ ทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร หนา 5 มิลลิเมตร ส่วนหมุดมีรูปร่างเป็น ทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ขาว 20 มิลลิเมตร โดยชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น ถูกนำไปชุบแขึ่งที่อุณหภูมิ 1020 องศาเซลเซียส ด้วยการปล่อยเย็นตัวในอากาศแล้วนำแผ่นจานไป อบคืนไฟที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ส่วนหมุดนำไปอบคืนไฟที่อุณหภูมิ 150 300 450 และ 600 องศาเซลเซียส สำหรับกรณีชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติคชิ้นงานทั้งหมดถูกนำไปชุบแข็งที่ อุณหภูมิ 1050 องศาเซลเซียส แล้วนำแผ่นจานไปอบคืนไฟที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ส่วนหมุด นำไปอบคืนไฟที่อุณหภูมิ 150 300 450 และ 600 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงนำชิ้นงานทั้งหมดโป เตรียมผิวจนมีความหยาบผิวประมาณ 0.8 ไมครอน และทดสอบการสึกหรอด้วยเครื่องทดสอบ พินออนติสก์ โดยทดสอบที่แรงกด 10 และ 50 นิวตัน จากนั้นจึงตรวจสอบน้ำหนักที่สูญเสียไป ตรวจสอบผิวชิ้นงานภายหลังจากการทดสอบการสึกหรอด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง กราด ตรวจสอบโครงสร้างจุลภากและก่าความแข็ง จากนั้นจึงหาอัตราการสึกหรอได้จากการสร้าง กราด ตรวจสอบโครงสร้างน้ำหนักที่สูญเสียไปภายหลังจากการทดสอบของชิ้นงานกับระยะทางที่ ทดสอบในแต่ละรอบของการทดสอบ

> รัฐ<sub>7</sub>, 27 บ้ายาลัยเทคโนโลยีส์รูบา

25

## บทที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีดำเนินการทดลอง ที่ใช้ในการศึกษาอัตราการสึกหรอของเหล็กกล้า เครื่องมืองานเย็นและเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดมาร์เทนซิติก และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง จุลภาคกับอัตราการสึกหรอของเหล็กกล้าทั้งสองชนิดภายหลังการชุบแข็งและการอบคืนไฟ มี รายละเอียดโดยภาพรวมซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แผนภาพระเบียบวิธีการทำวิจัย

## 3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

## 3.1.1 วัสดุที่ใช้ในการวิจัย

เหล็กกล้าที่ใช้ในการศึกษาเป็นเหล็กกล้าเจือสูง 2 ชั้นคุณภาพ ได้แก่ เหล็กกล้าไร้ สนิมมาร์เทนซิติก AISI 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น AISI D2 ส่วนผสมทางเกมีของเหล็กกล้า ไร้สนิมมาร์เทนซิติก และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็นแสดงในตารางที่ 3.1 ส่วนก่ากวามแข็งในสภาพ ก่อนอบชุบทางกวามร้อนแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น

โลหะ	ส่วนผสมทางเคมี (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)						
	%С	%Cr	%V	%Mo	%Si	%Mn	%Fe
440C(Disc)	1.35	15.91	0.06	0.45	0.43	0.48	Bal.
440C(Pin)	1.23	15.74	0.06	0.30	0.21	0.85	Bal.
D2(Disc)	1.48	11.96	0.24	0.85	0.17	0.32	Bal.
D2(Pin)	1.53	11.72	0.41	0.85	0.26	0.35	Bal.

ตารางที่ 3.2 ค่าความแข็งของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น ก่อนอบชุบ ทางความร้อน

Jave	<sup>1</sup> າລັຍເກຄໂນໂ	ลูย์ ล้าวามแ	ความแข็ง (HRC)			
ពេកខ	1	2	3	ค่าเฉลี่ย		
440C (As-received)(Disc)	19.50	18.20	19.30	19.00		
440C (As-received)(Pin)	21.10	21.00	21.50	21.20		
D2 (As-received)(Disc)	20.10	20.60	19.40	20.03		
D2 (As-received)(Pin)	14.70	14.50	15.00	14.73		

#### 3.1.2 เครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยสามารถแบ่งออกตามขั้นตอนของการวิจัยได้ ดังในหัวข้อ 3.1.2.1-3.1.2.6 ส่วนรูปแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์แสดงในรูปที่ 3.4

- 3.1.2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเตรียมชิ้นงานก่อนอบชุบ
  - เลื่อยวงเดือนกึ่งอัตโนมัติ
  - เครื่องเจาะชิ้นงาน
  - เครื่องกลึง
  - เครื่องทดสอบส่วนผสมทางเคมีของโลหะ SPECTROLAB
- 3.1.2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเตรียมชิ้นงานในระหว่างอบชุบ
  - เตาเผาแบบท่อ (Tube Furnace)
  - แก๊สอาร์กอน และ Flow Meter
- 3.1.2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเตรียมผิวชิ้นงานก่อนการทดสอบการสึก

หรอ

- เครื่องเจียรนัยราบ
- เครื่องขัดชิ้นงานแบบหมุน
- กระดาษทรายน้ำเบอร์ 100 320 400 600 800 1000 และ 1200
- กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแสงสะท้อน
- เครื่องถ้างความถี่สูงอุลตร้าโซนิค
- เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง
- อุปกรณ์ชั่งน้ำหนักในน้ำ
- 3.1.2.4 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับวัด,ทดสอบสมบัติเชิงกลและทดสอบการ สึกหรอ
  - เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
  - เกรื่องวัดความหยาบผิวแบบใช้แสง
  - เครื่องทดสอบความแข็งมหภากแบบวิกเกอร์
  - เครื่องมือทคสอบการสึกหรอแบบพินออนคิสก์ (Pin on Disc)
- 3.1.2.5 เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบรูปแบบความเสียหายทางกายภาพ
  - กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ Stereoscopic Microscope
  - กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM/EDX)

## 3.1.2.6 สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมชิ้นงาน

- เมทิลแอลกอฮอล์
- อะซิโตน
- เม็ดซิลิกาเจลสำหรับดูดความชื้นให้กับชิ้นงาน
- ในโตรเจนเหลว



(ฉ) เครื่องเจียรนัยเพลากลม

(จ) เครื่องเจียรนัยแนวราบ

รูปที่ 3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย



รูปที่ 3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ)



รูปที่ 3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ)

## 3.2 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงานวิจัย

ในงานวิจัยนี้แบ่งขั้นตอนในการคำเนินงานวิจัยเป็น 5 ขั้นตอนคังนี้กือ

## 3.2.1 การเตรียมชิ้นงาน

นำเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น AISI D2 ตัดและขึ้นรูปให้เป็นรูปทรง 2 แบบเรียกว่าหมุด (Pin) และแผ่นจาน (Disc) โดยหมุดมีลักษณะเป็น แท่งทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ยาว 20 มิลลิเมตร ส่วนแผ่นจานมีลักษณะ ทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร หนา 5 มิลลิเมตร ดังในรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 ชิ้นงานที่ตัดขึ้นรูป (ก) หมุด (Pin) และ (ข) แผ่นจาน (Disc)

#### 3.2.2 การอบชุบทางความร้อน

นำชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปตามขนาดที่ต้องการแล้วไปชุบแข็งและอบคืนไฟ ดัง แสดงในรูปที่ 3.6 ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

3.2.2.1 การชุบแข็งเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 440C แสดงในรูปที่ 3.4

 นำแผ่นจานเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 440C ไปอบกลาย กวามเก้นตกก้าง (Stress-Relief Annealing) ในเตาเผาแบบท่อซึ่ง บรรยากาศในเตาเป็นอาร์กอน โดยอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็น ระยะเวลา 60 นาที จากนั้นปล่อยชิ้นงานไปเย็นตัวในเตาจนถึงอุณหภูมิ 595 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการเย็นตัว 20 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง จากนั้นจึงปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ

- นำแผ่นจานไปอุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที

อบแผ่นจานที่อุณหภูมิ 1050 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 60
 นาที จากนั้นนำมาเย็นตัวในอากาศ เมื่ออุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องจึง
 นำมาชุบด้วยในโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) เป็นระยะเวลา 60 นาที

นำแผ่นจานไปอบคืนไฟ (Tempering) 2 ครั้ง ที่อุณหภูมิ 600 องศา
 เซลเซียส เป็นระยะเวลาครั้งละ 120 นาที และปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ
 อบชุบชิ้นงานหมุค (pin) เช่นเดียวกับแผ่นจาน แต่ใช้อุณหภูมิอบคืนไฟ

150 300 450 และ 600 องศาเซลเซียสคังแสคงในรูปที่ 3.4 (ข)



รูปที่ 3.4 การชุบแข็งเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค AISI 440C (ก) แผ่นจาน (disc) และ (ข) หมุด (pin)

3.2.2.2 การชุบแข็งเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2

- นำชิ้นงานแผ่นจานเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ที่ผ่านการขึ้นรูปแบบ จาน (Disc) ไป ทำการอบคลายตัว (Stress-Relief Annealing) ซึ่ง บรรยากาศในเตาเป็นอาร์กอน โดยอบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็น ระยะเวลา 60 นาที จากนั้นปล่อยให้เย็นตัวในเตาจนถึงอุณหภูมิ 595 องศา เซลเซียส โดยอัตราการเย็นตัว 20 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง จากนั้นจึง นำมาเย็นตัวในอากาศ

นำจานไปอุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 20
 นาที จากนั้นนำไปเพิ่มอุณหภูมิต่อไปที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้
 20 นาที

อบแผ่นจานต่อไปจนถึงอุณหภูมิ 1020 องศาเซลเซียสด้วยอัตราการ
 ให้ความร้อน 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ซึ่งเป็นการทำออสเตนนิไตซิง
 และทิ้งไว้ 60 นาที จากนั้นจึงปล่อยเย็นตัวในอากาศจนถึงอุณหภูมิห้อง
 และนำไปชุบด้วยไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) เป็นระยะเวลา 60
 นาที

นำแผ่นจานไปอบคืนไฟ 2 ครั้ง ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ครั้งละ
 120 นาทีจากนั้นจึงปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ

อบชุบชิ้นงานหมุด (pin) เช่นเดียวกับแผ่นจาน แต่อุณหภูมิที่ใช้แสดง
 ดังภาพที่ 3.5 (บ) กำหนดชื่อชิ้นงานหมุดดังแสดงในตารางที่ 3.3





รูปที่ 3.5 การชุบแข็งเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น AISI D2 (ก)แผ่นจาน (disc) และ (ข) หมุด (pin)

ସା		
ชื่อตัวอย่างชิ้นงาน	ชนิควัสคุ	อุณหภูมิการอบคืนไฟ
		(°C)
S-T150	เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค AISI 440C	150
S-T300	เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค AISI 440C	300
S-T450	เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค AISI 440C	450
S-T600	เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค AISI 440C	600
D-T150	เหล็กกล้าเครื่องมือเย็น AISI D2	150
D-T300	เหล็กกล้าเครื่องมือเย็น AISI D2	300
D-T450	เหล็กกล้าเครื่องมือเย็น AISI D2	450
D-T600	เหล็กกล้าเครื่องมือเย็น AISI D2	600

ตารางที่ 3.3 สภาวะในการอบคืนไฟของหมุดที่ใช้ในการทดสอบและการกำหนดชื่อเรียกตัวอย่าง ของค่การทดสอบ

#### 3.2.3 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

นำชิ้นงานที่ผ่านการอบชุบแล้ว ขัดชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100 320 400 600 800 1000 และ 1200 และขัดละเอียดด้วยผ้าสักกลาด และเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติดใช้น้ำยา กัดกรด Viella's และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ใช้น้ำยากัดกรด Nital 10% จากนั้นจึงวิเคราะห์ โครงสร้างจุลภากด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสงสะท้อน (Optical Microscope)

#### ้<sup>1ยา</sup>ลัยเทคโนโลย<sup>ด</sup>ุร

#### 3.2.4 การทดสอบสมบัติเชิงกลและการทดสอบการสึกหรอ

#### 3.2.4.1 การเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบการสึกหรอ

 เตรียมผิวหน้าของแผ่นจานและหมุดให้มีความหยาบผิว (Ra) 0.8
 ใมครอน โดยการใช้เครื่องเจียรนัยราบ เจียรที่ผิวหน้าของแผ่นจานและนำ แผ่นจานและหมุดไปขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายเบอร์ 100 320 400
 600 800 1000 และ 1200

 ทำความสะอาดชิ้นงานทั้งหมดด้วยสารละลายอะซิโตนโดยใช้เครื่อง ล้างความถี่สูงอุลตร้าโซนิคเป็นเวลา 20 นาที

นำชิ้นงานทั้งหมดชั่งน้ำหนักในอากาศ และชั่งน้ำหนักในน้ำ ด้วย
 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบ 4 ตำแหน่ง พร้อมบันทึกค่า

3.2.4.2 การทดสอบสมบัติเชิงกล

- วัดความแข็งของชิ้นงานด้วยเครื่องวัดความแข็งมหภากแบบวิกเกอร์
  โดยใช้น้ำหนักกด 98.7 นิวตันและใช้ระยะเวลาในการกด 10 วินาที
- วัดกวามหยาบผิวของชิ้นงานด้วยเกรื่องวัดกวามหยาบผิวแบบใช้แสง ยี่ห้อ VEEGO INSTRUMENT INC.

3.2.4.3 การทดสอบการสึกหรอ

การทดสอบการสึกหรอแบบไถลในสภาวะไร้สารหล่อลื่น (dry sliding condition) กระทำโดยใช้ชุดทดสอบแบบพินออนดิสก์ (Phoenix Tribology : T88) วิธีการทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน ASTM G99 ทดสอบภายใต้แรงกด 10 นิวตัน และ 50 นิวตัน เป็นระยะทาง 1000 เมตร และมีการหยุดเพื่อชั่งน้ำหนักและวัดอุณหภูมิ ด้วยเทอร์ โมคัปเปิลชนิดเคที่ทดสอบด้วยระยะ 200 400 600 800 และ 1000 เมตร แรงเสียดทานถูกบันทึกก่าอย่างต่อเนื่องตลอดการทดสอบด้วยโหลดเซลล์ (load cell) วิธีการวัดอุณหภูมิแสดงในรูปที่ 3.6 จากนั้นนำหมุดและแผ่นจานที่ผ่านการ ทดสอบ ไปชั่งน้ำหนัก



รูปที่ 3.6 วิธีการวัคอุณหภูมิในขณะทคสอบการสึกหรอ

3.2.5.1 นำหมุดและแผ่นจานที่ผ่านการทดสอบด้วยเครื่องพินออนดิสก์แล้ว ไปวิเคราะห์การสึกหรอซึ่งสามารถคำนวณหาปริมาตรเนื้อวัสดุที่สูญหายไป ด้วยสมการ

Volume loss, 
$$mm^3 = \frac{massloss, g}{density, g / cm^3} x1000$$
 (3.1)

ในการหาอัตราการสึกหรอต้องพล๊อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง น้ำหนักที่สูญเสียไปภายหลังจากการทดสอบของชิ้นงานกับระยะทางที่ทดสอบใน แต่ละรอบของการทดสอบ ซึ่งวิธีหาความสัมพันธ์ของเส้นตรงสามารถหาได้จาก สมการที่ 2

$$W_l = w_r x + C \tag{3.2}$$

โดย

W, คือ น้ำหนักของชิ้นงานที่สูญเสียหลังการทคสอบ (mg)

x คือ ระยะทางทั้งหมดที่ทดสอบการสึกหรอ (m)

$$w_r$$
 คือ อัตราการสึกหรอ  $(\frac{mg}{m})$ 

m C คือ ก่ากงที่สมการเส้นตรง

3.2.5.2 การวิเคราะห์ความเสียหายทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง แบบสเตอริ โอ Stereoscopic Microscope และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)

## บทที่ 4

### ผลการทดลองและการอภิปรายผล

#### **4.1 บทน**ำ

โครงสร้างจุลภาคชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค AISI 440C และเหล็กกล้า เครื่องมือเย็น D2 ก่อนการอบชุบทางความร้อน ประกอบด้วยเฟอร์ไรต์ (Ferrite) และคาร์ไบค์ (Carbide) ซึ่งโครงสร้างจุลภาคแสดงในรูปที่ 4.1 และ 4.2 ลักษณะ โครงสร้างดังกล่าวเหมาะสมกับ การนำชิ้นงานไปขึ้นรูปด้วยการกลึงไสตัดเจาะ เพราะเฟอร์ไรต์ก่อนข้างอ่อนนุ่ม แต่โครงสร้าง จุลภาคนี้ไม่เหมาะที่จะนำไปใช้งานได้เลยทันที จำเป็นต้องปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กที่ผ่านการ ผลิตต่างๆ มาก่อน ในงานวิจัยนี้จึงได้ชุบแข็งและอบคืนไฟเหล็กกล้าทั้งสองประเภทแล้วนำชิ้นงาน ไปตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแสง (Optical microscope) ทดสอบค่าความแข็ง ทดสอบความต้านทานการสึกหรอด้วยเครื่องพินออนดิสก์และวิเคราะห์ความ เสียหายทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ (Stereo Microscope) และกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) ซึ่งผลการทดลองที่ได้มีดังนี้

## 4.2 โครงสร้างจุลภาคหลังการอบคืนไฟ

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ที่ได้ภายหลังจากการอบคืนไฟมีลักษณะคล้ายกันซึ่งประกอบด้วย คาร์ไบค์ปฐมภูมิ (Primary Carbide) คาร์ไบค์ทุติยภูมิ (Secondary Carbide) และเทมเปอร์มาร์เทนไซต์ (Tempered Martensite) ดังแสดงในรูปที่ 4.3 และ 4.4 การอบคืนไฟที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสส่งผลให้เริ่มเกิดการ์ไบค์ ทุติยภูมิขนาคเล็กกระจัดกระจายทั่วไปในโครงสร้างเทมเปอร์มาร์เทนไซต์ การอบคืนไฟที่ 300 องศาเซลเซียสกีทำให้เกิดการ์ไบค์ทุติยภูมิขนาคเล็กกระจัดกระจายเพิ่มมากขึ้น การอบคืนไฟที่ 450 องศาเซลเซียสเกิดการตกผลึกของการ์ไบค์ทุติยภูมิอย่างกระจัดกระจาย โดยปริมาณการ์ไบค์เกิดขึ้น มากพอสมควรจนสังเกตเห็นได้มากจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราค (SEM) ส่วนการ อบคืนไฟที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เกิดการตกผลึกของการ์ไบค์ทุติยภูมิมากและมีขนาคใหญ่ จึงเห็นได้อย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 4.3 และ 4.4





รูปที่ 4.1 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C ในสภาพปกติ (ก)โครงสร้างจุลภาคของแผ่นจาน (ข)โครงสร้างจุลภาคของหมุด (F คือเฟอร์ไรต์ และ C คือ การ์ไบด์)



(ก)

(ป)

รูปที่ 4.2 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ในสภาพปกติ (ก) โครงสร้างจุลภาคของแผ่นจาน (ข) โครงสร้างจุลภาคของหมุด (F คือเฟอร์ไรต์ และ C คือ คาร์ไบด์)





รูปที่ 4.3 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค 440C ที่กลึงไสเป็นหมุด ภายหลังการอบคืนไฟ 150 300 450 และ 600 องศาเซลเซียส (M คือ มาร์เทนไซต์, PC คือ คาร์ไบด์ปฐมภูมิ และ SC คือ คาร์ไบด์ทุติยภูมิ)





รูปที่ 4.4 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ที่กลึงไสเป็นหมุด ภายหลังการอบคืนไฟ 150 300 450 และ 600 องศาเซลเซียส (M คือ มาร์เทนไซต์, PC คือ คาร์ไบค์ปฐมภูมิ และ SC คือ คาร์ไบค์ทุติยภูมิ)



#### 4.3 ผลค่าความแข็ง

จากผลการทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์สโดยใช้แรงที่เกิดจากน้ำหนักกด 10 กิโลกรัม ระยะเวลาในการกด 10 วินาที พบว่าค่าความแข็งของชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค 440C ก่อนนำมากลึงไสเพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นจานคือ 19.5 HRC ส่วนก่าความแข็งของชิ้นงานเหล็กกล้าไร้ สนิมมาร์เทนซิติค 440C ก่อนนำมากลึงไสเพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นหมุดคือ 21.1 HRC ก่าความแข็งของ เหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ก่อนนำมากลึงไสเพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นจาน 20.1 HRC และก่าความแข็ง ของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ก่อนนำมากลึงไสเพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นจาน 20.1 HRC และก่าความแข็ง ของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ก่อนนำมากลึงไสเพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นหมุด 14.7 HRC แสดงดังใน ตารางที่ 4.1

ภายหลังจากการนำเหลีกกล้าทั้งสองชนิดไปชุบแข็งและอบคืนไฟเป็นจำนวน 2 ครั้ง ที่ ระยะเวลาการอบคืนไฟครั้งละ 2 ชั่วโมง อุณหภูมิอบคืนไฟเป็น 150 300 450 และ 600 องศา เซลเซียส พบว่าค่าความแข็งที่วัคได้ทั้งหมดสูงขึ้นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับชิ้นงานก่อนนำมาชุบ แข็งและอบคืนไฟ และปริมาณของการ์ไบด์ทุติยภูมิที่เกิดขึ้นหลังอบคืนไฟที่อุณหภูมิต่างๆ พบว่า การอบคืนไฟที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดการ์ไบด์ทุติยภูมิขนาดเล็ก และมีปริมาณ เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของการอบคืนไฟเป็น 300 450 และ 600 องศาเซลเซียส โดยที่ 600 องศาเซลเซียสการ์ไบด์ทุติยภูมิมีปริมาณมาก ส่งผลให้ก่าความแข็งหลังอบคืนไฟ 2 ครั้งที่อุณหภูมินี้ ลดต่ำลงอย่างชัดเจน ก่าความแข็งมีแนวโน้มต่ำลงเมื่ออุณหภูมิในการอบคืนไฟ 2 ครั้งที่อุณหภูมินี้ ลดต่ำลงอย่างชัดเจน ก่าความแข็งมีแนวโน้มต่ำลงเมื่ออุณหภูมิในการอบคืนไฟสูงขึ้น และเห็น ปรากฏการณ์ secondary hardening เพียงเล็กน้อยที่อุณหภูมิการอบคืนไฟ 450 องศาเซลเซียสของ เหล็กกล้าทั้งสองชนิด เนื่องจากชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิดิก 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือ เย็น D2 ได้ผ่านการทำบำบัดเย็นด้วยการชุบเย็นในไนโตรเจนเหลว เพื่อทำให้ออสเตไนด์กลายเป็น มาร์เทนไซต์มากที่สุดก่อนการอบคืนไฟ ภายหลังจากการอบคืนไฟจึงเกิด secondary hardening เพียงเล็กน้อยอันเนื่องมาจากการตกผลึกของการ์ไบด์ทุติยภูมิเท่านั้น



รูปที่ 4.5 ค่าความแข็งเทียบกับอุณหภูมิในการอบคืนไฟของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ของหมุด

วัสคุ	ประเภทการขึ้นรูป	อุณหภูมิอบคืนไฟ	ค่าความแข็งเฉลี่ย	
		(°C)	(HRC)	
	Pin	150	58.3	
เหล็กกล้าใร้สบิบ	้ <sup>เว่าย</sup> าลัยเทคโเ	1a93 300	54.8	
รถแกกแกรรแผง		450	54.5	
а њи азина зин 440C		600	43.0	
	Disc	600	39.8	
	Pin	150	61.1	
182202102091 18202102091		300	57.1	
ראמווווט ווגוז האחמיה ש		450	55.0	
D2		600	41.3	
	Disc	600	40.4	

ตารางที่ 4.1 ค่าความแข็งเฉลี่ยของเหล็กกล้าทั้งสองประเภทภายหลังการชุบแข็งและอบคืนไฟ

หลังจากเตรียมชิ้นงานและนำมาทคสอบความด้านทานการสึกหรอด้วยเครื่องทคสอบ พินออนดิสก์ โดยใช้แรงกด 10 นิวตัน ระยะทางที่ทคสอบ 1000 เมตร และแรงกค 50 นิวตัน ระยะทาง 800 เมตรได้ผลดังนี้

#### 4.4.1 แรงเสียดทานในกรณีการทดสอบด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค 440C

ในขณะทคสอบการสึกหรอด้วยแรงกด 10 นิวตัน แรงเสียดทานมีค่าสูงในช่วง เริ่มต้นและลดลงเมื่อระยะการ ไถลเพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้นแรงเสียดทานจะเข้าสู่สภาวะคงตัว (Steady State) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานกับระยะทางที่ทดสอบแสดงดังรูปที่ 4.6 ซึ่งเห็น ได้ว่าสำหรับกรณีที่หมุดผ่านการอบคืนไฟที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เส้นกราฟของแรงเสียด ทานอยู่สูงเหนือเส้นการอบคืนไฟที่อุณหภูมิอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าค่าแรงเสียดทานของคู่การทดสอบ

นี้สูงกว่ากู่การทดสอบที่หมุดผ่านการอบคืนไฟด้วยอุณหภูมิ 300 450 และ 600 องศาเซลเซียส ในช่วงที่เส้นกราฟเข้าสู่สภาวะคงตัวแล้ว พบว่าแรงเสียดทานสูงที่สุดของแต่ละกู่ การทดสอบที่หมุดผ่านการอบคืนไฟ 150 300 450 และ 600 องศาเซลเซียส อยู่ที่ 12.91 9.86 8.96 และ 6.28 นิวตัน ตามลำดับ หมุดที่ผ่านการอบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียส มีค่าความแข็งสูงที่สุดคือ 58.3 HRC และกู่การทดสอบที่ใช้หมุดนี้ให้แรงเสียดทานสูงที่สุด รองลงมากือกู่การทดสอบของ หมุดที่ผ่านการอบคืนไฟ 300 450 และ 600 องศาเซลเซียสทีมีแรงเสียดทานต่ำที่สุด ดังแสดงใน ตารางที่ 4.2

ในการทดสอบการสึกหรอด้วยแรงกด 50 นิวตัน พบว่าค่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น สูงที่สุดของแต่ละถู่การทดสอบที่หมุดผ่านการอบคืนไฟ 150 300 450 และ 600 องสาเซลเซียสอยู่ที่ 23.31 23.11 20.86 และ 19.75 นิวตัน ลักษณะของการแกว่งตัวของเส้นกราฟ (amplitude) มี จุดสูงสุดและต่ำสุดที่มากกว่าการทดสอบด้วยแรงกด 10 นิวตัน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับก่าความ แข็งพบว่าชิ้นงานที่มีก่าความแข็งสูงภายหลังจากการทดสอบ มีก่าแรงเสียดทานสูงที่สุด และ แนวโน้มของแรงเสียดทานลดลงตามอุณหภูมิในการอบคืนไฟที่เพิ่มขึ้น



รูปที่ 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานกับระยะทางที่ทดสอบชิ้นงาน เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C ที่แรงกด 50 นิวตัน

## 4.4.2 แรงเสียดทานในกรณีทดสอบด้วยเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2

ผลการทคสอบการสึกหรอของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็นด้วยแรงกค 10 นิวตันแสดง ในรูปที่ 4.10 โดยพบว่าแรงเสียดทานของคู่การทคสอบที่หมุดผ่านการอบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียส มีเส้นกราฟที่สูงขึ้นในช่วงแรก และเมื่อเข้าสู่สภาวะคงตัวเส้นกราฟมีลักษณะลดลงเล็กน้อย ชิ้นงาน ของคู่การทคสอบที่หมุดผ่านการอบคืนไฟ 300 450 และ 600 องศาเซลเซียสในช่วงแรกเส้นกราฟ จะสูงขึ้น และค่อยๆลดลงจนเข้าสู่สภาวะคงตัวเช่นกัน นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าที่ระยะทางในการ ทคสอบ 200 เมตร เส้นกราฟของคู่การทคสอบที่หมุดผ่านการอบคืนไฟที่ 300 องศาเซลเซียสสูงขึ้น เล็กน้อย และสูงเหนือเส้นคู่การทคสอบที่อบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียส

การทดสอบที่แรงกด 50 นิวตัน พบว่าค่าแรงเสียดทานของคู่ทดสอบหมุดผ่านการ อบคืนไฟที่ 150 องศาเซลเซียสมีค่าสูงที่สุดที่ 25 นิวตันรองลงมาคือคู่การทดสอบที่หมุดผ่านการอบ คืนไฟที่ 300 450 และ 600 องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางที่ 4.2 ซึ่งค่าแรงเสียดทานเฉลี่ยลดลง ตามค่าความแข็งที่ลดลง

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าแรงเสียคทานจากการทคสอบด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม มาร์เทนซิติกกับเหล็กกล้าเครื่องมือเย็นทคสอบที่แรงกคเดียวกันทั้ง 10 และ 50 นิวตันพบว่า แรง เสียคทานที่เกิดขึ้นกับเหล็กกล้าทั้งสองประเภทมีก่าใกล้เกียงกัน และก่าแรงเสียคทานลคลงตาม อุณหภูมิอบกืนไฟของหมุดที่เพิ่มขึ้น

ะ รังว*ักยาลัยเกคโนโลยีสุร*บไร



รูปที่ 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานกับระยะทางที่ทดสอบ ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ที่แรงกด 50 นิวตัน

แรงกด (N) ชื่อตัวอย่างชิ้นงาน		แรงเสียคทาน (N)		
	S-T150	12.91		
	S-T300	9.86		
	S-T450	8.96		
10	S-T600	6.28		
10	D-T150	9.85		
	D-T300	10.15		
	D-T450	8.45		
	D-T600	7.45		
	S-T150	23.31		
	S-T300	23.11		
	S-T450	20.86		
50	S-T600	19.75		
50	D-T150	23.72		
	D-T300	23.19		
	D-T450	20.69		
5	D-T600	20.66		

ตารางที่ 4.2 ค่าแรงเสียคทานของเหล็กกล้าทั้งสองประเภทที่ได้จากการทคสอบ

# 4.5 ปริมาตรที่สูญเสียไป volume loss

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรสูญเสีย (Volume Loss) กับระยะทางในการ ทดสอบ (Sliding Distance) ของชุดการทดลองเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติคและเหล็กกล้า เครื่องมือเย็นที่เป็นชิ้นงานจานภายใต้แรงกด 10 และ 50 นิวตัน พบว่าปริมาตรที่สูญเสียไปเพิ่มขึ้น ตามระยะทางที่ใช้ในการทดสอบ จากรูปที่ 4.10 และ 4.12 เมื่อพิจารณากลุ่มเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์ เทนซิติค พบว่าปริมาตรการสึกหรอที่สูงที่สุดคือคู่การทดสอบที่หมุดผ่านการอบคืนไฟที่ 600 องศา เซลเซียส และปริมาตรการสึกหรอมีค่าลดลงตามอุณหภูมิอบคืนไฟของหมุดที่ลดลงเป็น 450 300 และ 150 องศาเซลเซียส ส่วนของกลุ่มเหล็กกล้าเครื่องมือเย็นก็มีลักษณะเดียวกันคือปริมาตรการสึก หรอที่สูงที่สุด คือของคู่การทดสอบที่หมุดผ่านการอบคืนไฟที่ 600 องศาเซลเซียส และลดลงตาม อุณหภูมิอบคืนไฟของหมุดที่ลดลง 450 300 และ 150 องศาเซลเซียส



รูปที่ 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรการสึกหรอกับระยะทางที่ใช้ในการทดสอบ ของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ชิ้นงานจานที่แรงกด 10 นิวตัน





(1)

รูปที่ 4.11 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรการสึกหรอกับเวลาระยะที่ใช้ในการทดสอบ ของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ชิ้นงานหมุดที่แรงกด 10 นิวตัน (ก) รวมทุกชิ้นงาน (ข) ขยายรูป (ก) โดยกำหนดช่วงปริมาตรสูญเสีย 0-0.45 mm<sup>3</sup>



รูปที่ 4.12 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรการสึกหรอกับเวลาระยะที่ใช้ในการทคสอบ ของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ชิ้นงานจานที่แรงกค 50 นิวตัน





(ป)

รูปที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรการสึกหรอกับเวลาระยะที่ใช้ในการทคสอบ ของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ชิ้นงานหมุดที่แรงกค 50 นิวตัน (ก) รวมทุกชิ้นงาน (ข) ขยายรูป (ก) โดยกำหนดช่วงปริมาตรสูญเสีย 0-8 mm<sup>3</sup>

## 4.6 อัตราการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค 440C และเหล็กกล้า เครื่องมือเย็น D2

จากรูปที่ 4.14 ซึ่งแสดงอัตราการสึกหรอของหมุดและแผ่นจานของคู่การทดสอบต่างๆของ เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติกที่ทดสอบด้วยแรงกด 10 นิวตัน เห็นได้ว่าอัตราการสึกหรอของหมุด ในแต่ละคู่การทดสอบเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามอุณหภูมิในการอบกืนไฟที่เพิ่มขึ้น

ตารางที่ 4.3 แสดงอัตราการสึกหรอของคู่ทดสอบต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสึกหรอ ของเหล็กกล้าทั้งสองประเภทที่ใช้แรงกด 10 นิวตัน พบว่าการอบคืนไฟที่ 150 องศาเซลเซียส อัตรา การสึกหรอของหมุดในเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติคเป็น 0.0026 มิลลิกรัมต่อเมตร อัตราการสึก หรอของจานเป็น 0.1458 มิลลิกรัมต่อเมตร ส่วนคู่ทดสอบที่หมุดผ่านการอบคืนไฟที่ 600 องศา เซลเซียส อัตราการสึกหรอของหมุดเป็น 0.1457 มิลลิกรัมต่อเมตร อัตราการสึกหรอของจานเป็น 0.2536 มิลลิกรัมต่อเมตร ในส่วนอัตราการสึกหรอของหมุดเหล็กกล้าเครื่องมือเย็นที่ผ่านการอบคืน ไฟที่ 150 องศาเซลเซียสเป็น 0.001 มิลลิกรัมต่อเมตร และอัตราการสึกหรอของจานเป็น 0.0383 มิลลิกรัมต่อเมตร และอัตราการสึกหรอของจาน 0.0670 มิลลิกรัมต่อเมตร เห็นได้ว่าอัตรา การสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติกสูงกว่าของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็นทั้งการอบคืนไฟที่ อุณหภูมิต่ำและสูง

พิจารณาถึงอัตราการสึกหรอของเหล็กกล้าทั้งสองประเภทที่ใช้แรงในการกด 50 นิวตัน พบว่าอัตราการสึกหรอสูงขึ้นกว่าที่ใช้แรงกด 10 นิวตัน จากรูปที่ 4.15 ซึ่งเป็นกราฟแท่งแสดงอัตรา การสึกหรอของหมุดที่อุณหภูมิการอบคืนไฟต่างๆ เห็นได้ว่ามีอัตราการสึกหรอเพิ่มสูงขึ้นอย่าง ชัดเจน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการสึกหรอของแผ่นจาน และในรูปที่ 4.17 เป็นกราฟ อัตราการสึกหรอของหมุดและจานของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็นโดยแนวโน้มของอัตราการสึกหรอ สูงขึ้นเช่นเดียวกับที่พบในกรณีเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก



รูปที่ 4.15 อัตราการสึกหรอของหมุดและจานของคู่การทดสอบต่างๆ ของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C แรงกด 50 นิวตัน ที่ระยะทาง 800 เมตร



รูปที่ 4.17 อัตราการสึกหรอของหมุดและจานของคู่การทดสอบต่างๆ เหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 แรงกด 50 นิวตัน ที่ระยะทาง 800 เมตร
แรงกด (N)	วัสคุ	Wear rate (mg/m)		
		Pin	Disc	
	S-T150	0.0026	0.1458	
	S-T300	0.0030	0.1832	
	S-T450	0.0033	0.1952	
10	S-T600	0.1457	0.2536	
	D-T150	0.0010	0.0158	
	D-T300	0.0015	0.0424	
	D-T450	0.0027	0.0571	
	D-T600	0.0383	0.0670	
	S-T150	0.0065	0.2647	
	S-T300	0.0248	0.4388	
50	S-T450	0.0729	0.5615	
	S-T600	0.3982	0.6662	
	D-T150	0.0033	0.0727	
	D-T300	0.0090	0.0990	
	D-T450	0.0147	0.1124	
	D-T600	0.1568	0.2067	

ตาราง 4.3 อัตราการสึกหรอของเหล็กกล้าทั้งสองชนิคภายหลังจากการทคสอบการสึกหรอ

# 4.7 อุณหภูมิที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ

อุณหภูมิที่วัดได้ในขณะทดสอบด้วยแรงกด 10 นิวตัน แสดงดังในรูปที่ 4.18-4.19 ซึ่งพบว่า ชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติกเมื่อทดสอบที่ระยะทางต่างๆจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น โดยชิ้นงาน ที่ผ่านการอบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียสมีอุณหภูมิสูงที่สุดที่ระยะทางในการทดสอบ 1000 เมตรและ รองลงมากือคู่การทดสอบของหมุดที่ผ่านการอบคืนไฟ 300 450 และ 600 องศาเซลเซียส ดังแสดง ในตารางที่ 4.4

อุณหภูมิของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือเย็นที่ทดสอบด้วยแรงกด 10 นิวตัน พบว่าที่กู่การ ทดสอบที่หมุดผ่านการอบคืนไฟที่ 150 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิที่สูงกว่าของกู่การทดสอบที่หมุด ผ่านการอบคืนไฟที่ 300 450 และ 600 องศาเซลเซียส ซึ่งเมื่อพิจารณากับแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น พบว่ากู่การทดสอบของหมุดที่ผ่านการอบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียสจะมีค่าแรงเสียดทานที่สูงที่สุด และมีอุณหภูมิที่สูงที่สุด ดังนั้นอุณหภูมิในการอบคืนไฟที่สูงขึ้นส่งผลต่อค่าแรงเสียดทานและ อุณหภูมิที่เกิดขึ้นในระหว่างทดสอบ โดยค่าแรงเสียดทานเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในระหว่าง ทดสอบเพิ่มขึ้น





รูปที่ 4.18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบการสึกหรอ กับระยะทางที่ใช้ในการทดสอบของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C ที่ทดสอบด้วยแรงกด 10 นิวตัน



รูปที่ 4.19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบการสึกหรอ กับระยะทางที่ใช้ในการทดสอบของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ที่ทดสอบด้วยแรงกด 10 นิวตัน

วัสดุ	อุณหภูมิอบ	ระยะทาง (m)					
	คืนไฟ(°C)	0	200	400	600	800	1000
เหล็กกล้าไร้สนิม	150	34	58	59	62	63	65
มาร์เทนซิติค	300	34	57	58	60	61	61
440C	450	34	56	56	57	58	60
	600	34	54	57	57	57	57
เหล็กกล้าเครื่องมือ	150	34	60	60	61	61	62
เย็น D2	300	34	57	58	58	58	59
	450	34	54	55	55	55	56
	600	34	54	54	54	54	55

ตาราง 4.4 อุณหภูมิเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในระหว่างทดสอบพินออนดิสก์ที่ระยะทางต่างๆ แรงกด 10 นิวตัน

# 4.8 พื้นผิวการสึกหรอและเศษการสึกหรอ

### 4.8.1 เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค 440C

การศึกษาพื้นผิวการสึกหรอด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ (Stereo Microscope) ของหมุดในกู่การทดสอบที่ใช้แรงกด 10 นิวตัน และความเร็วในการไถล 0.5 เมตรต่อวินาที แสดง ในรูปที่ 4.20 พบว่าในหมุดที่อบคืนไฟที่ 150 องศาเซลเซียสนั้นพื้นผิวการสึกหรอมีลักษณะเป็นชั้น ของเนื้อวัตถุเชื่อมติดกันอยู่เป็นจำนวนมากดังในรูป 4.20 (ก) ซึ่งเป็นลักษณะเค่นของกลไกการสึก หรอแบบยึดติด (Adhesive Wear) โดยการยึดติดเกิดบริเวณรอยต่อระหว่างผิวสัมผัส การเกลื่อนที่ ทำให้เกิดแรงดึงส่วนที่อ่อนแอบริเวณใต้ผิวการสึกหรอฉีกขาดออกจากกัน กลายเป็นเศษการสึก หรอในลักษณะแผ่นหนา ดังแสดงในรูปที่ 4.24 (ก) ในกรณีของหมุดที่อบคืนไฟที่ 300 และ 450 องศาเซลเซียสพบว่าที่พื้นผิวการสึกหรอมีลักษณะของการเชื่อมต่อกันระหว่างเนื้อวัตถุและร่องรอย ของการถูกขูดเป็นร่องซึ่งเกิดมาจากการมีเศษโลหะที่เกิดขึ้นในขณะทดสอบเข้ามาแทรกอยู่ระหว่าง ผิวสัมผัส โดยเศษการสึกหรอที่พบมีลักษณะเป็นทั้งแผ่นหนา และแผ่นบางที่มีขอบคม และขดเป็น เกลียว ดังแสดงในรูป 4.24 (ข) และ (ก) ในรูปที่ 4.20 (ง) พื้นผิวการสึกหรอแสดงลักษณะเป็นร่อง ละเอียด (groove) ขนานตามทิศทางการไถล ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของการสึกหรอแบบขูดขีด (Abrasive Wear) และเศษการสึกหรอที่พบมีลักษณะเป็นแผ่นบางและกมดังรูปที่ 4.24 (ง) ในรูปที่ 4.21 แสดงพื้นผิวการสึกหรอภายหลังการทดสอบการสึกหรอของหมุด ผ่านการอบคืนไฟที่อุณหภูมิต่างๆ โดยใช้แรงกด 50 นิวตัน สังเกตเห็นได้ว่าพื้นผิวการสึกหรอจะ เป็นลักษณะถูกขูดเป็นร่อง โดยความรุนแรงของการสึกหรอที่พื้นผิวและปริมาตรสึกหรอจะเพิ่มขึ้น ตามระยะทางที่ทดสอบ เศษการสึกหรอที่เกิดขึ้นจากการสึกหรอแบบขูดขีดเป็นอนุภาคขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ประกอบกัน

## 4.8.2 เหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2

พื้นผิวการสึกหรอของคู่การทดสอบที่เป็นเหล็กกล้าเกรื่องมือเย็น ซึ่งทดสอบ ภายใต้แรงกด 10 นิวตัน แสดงในรูปที่ 4.22 (ก-ง) รูปดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการสึกหรอที่เกิดขึ้นเป็น แบบยึดติด เมื่อพิจารณาที่พื้นผิวปรากฏการเชื่อมติดกันของวัตถุจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิการอบกืน ไฟ ในรูปที่ 4.23 แสดงให้เห็นถึงพื้นผิวการสึกหรอของคู่ที่ทดสอบภายใต้แรงกด 50 นิวตัน โดยใน รูป 4.23 (ก) และ (ข) ลักษณะพื้นผิวที่พบเป็นการสึกหรอแบบขูดขีดที่มีระดับความเสียหายค่ำ เนื่องจากรอยที่ถูกขูดมีลักษณะไม่ลึกมากเมื่อนำมาเทียบกับรูป (ก-ง) โดยเสษการสึกหรอที่เกิดขึ้นนี้ จะมีลักษณะเป็นแผ่นบางและคม เมื่อพิจารณาร่วมกับอุณหภูมิอบคืนไฟพบว่าพื้นผิวการสึกหรอ ของคู่การทดสอบของหมุดอบคืนไฟที่ 150 300 450 และ 600 องศาเซลเซียส เป็นการสึกหรอแบบ ขูดขีด คู่การทดสอบของหมุดที่อุณหภูมิอบคืนไฟ 150 และ 300 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะการสึก หรอแบบขูดขีดที่ความรุนแรงค่ำ และความรุนแรงของการสึกหรอเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิการอบคืน ไฟเพิ่มขึ้น

้ใฟเพิ่มขึ้น ในช่วงที่เกิดการสึกหรอ มีการสร้างพันธะแบบยึดติดและการแตกหักจากผิววัสดุ จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันอย่างต่อเนื่องเป็นผลทำให้เกิดการสูญเสียเนื้อวัสดุจากผิวหนึ่งไปยังอีกผิวหนึ่ง ตลอดเวลาซึ่งมักจะเกิดขึ้นทั้ง 2 ทางทั้งนี้เหล็กกล้าทั้งสองประเภทเป็นโครเมียมกับเหล็ก เมื่อ พิจารณาดูกวามเข้ากันได้ทางโครงสร้างในรูปที่ 2.7 พบว่ามีความเข้ากันได้ทางโครงสร้างสูง ดังนั้น แรงเสียดทานและการสึกหรอที่เกิดขึ้นระหว่างสองผิวนี้จึงมีก่าสูง

ขนาดอนุภาคที่เกิดการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติคและเหล็กกล้า เครื่องมือเย็นพบว่าขนาดอนุภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติคมีขนาดที่ใหญ่กว่าของเหล็กกล้า เครื่องมือเย็นเมื่อพิจารณาที่กำลังขยายเดียวกัน





รูปที่ 4.20 พื้นผิวการสึกหรอภายหลังการทคสอบการสึกหรอของหมุคชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม มาร์เทนซิติค 440C ภายใต้แรงกค 10 นิวตัน (ก) อบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียส (ข) อบคืนไฟ 300 องศาเซลเซียส (ค) อบคืนไฟ 450 องศาเซลเซียส (ง) อบคืนไฟ 600 องศาเซลเซียส





รูปที่ 4.21 พื้นผิวการสึกหรอภายหลังการทดสอบการสึกหรอของหมุดชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม มาร์เทนซิติก 440C ภายใต้แรงกด 50 นิวตัน (ก) อบกืนไฟ 150 องศาเซลเซียส (ข) อบกืนไฟ 300 องศาเซลเซียส (ก) อบกืนไฟ 450 องศาเซลเซียส (ง) อบกืนไฟ 600 องศาเซลเซียส



รูปที่ 4.22 พื้นผิวการสึกหรอภายหลังการทคสอบการสึกหรอของหมุดชิ้นงานเหล็กกล้า เกรื่องมือเย็น D2 ภายใต้แรงกด 10 นิวตัน (ก) อบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียส (ข) อบคืนไฟ 300 องศาเซลเซียส (ก) อบคืนไฟ 450 องศาเซลเซียส (ง) อบคืนไฟ 600 องศาเซลเซียส





รูปที่ 4.23 พื้นผิวการสึกหรอภายหลังการทดสอบการสึกหรอของหมุดชิ้นงานเหล็กกล้า เครื่องมือเย็น D2 ภายใต้แรงกด 50 นิวตัน (ก) อบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียส (ข) อบคืนไฟ 300 องศาเซลเซียส (ก) อบคืนไฟ 450 องศาเซลเซียส (ง) อบคืนไฟ 600 องศาเซลเซียส



รูปที่ 4.24 เศษสึกหรอภายหลังการทดสอบการสึกหรอชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 440C ภายใต้แรงกด 10 นิวตัน (ก) อบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียส (ง) อบคืนไฟ 300 องศาเซลเซียส (ก) อบคืนไฟ 450 องศาเซลเซียส (ง) อบคืนไฟ 600 องศาเซลเซียส





รูปที่ 4.25 เศษการสึกหรอภายหลังการทดสอบการสึกหรอชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค 440C ภายใต้แรงกด 50 นิวตัน (ก) อบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียส (ง) อบคืนไฟ 300 องศาเซลเซียส (ก) อบคืนไฟ 450 องศาเซลเซียส (ง) อบคืนไฟ 600 องศาเซลเซียส





รูปที่ 4.26 เศษการสึกหรอภายหลังการทดสอบการสึกหรอเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ภายใต้ แรงกด 10 นิวตัน (ก) อบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียส (ข) อบคืนไฟ 300 องศาเซลเซียส (ก) อบคืนไฟ 450 องศาเซลเซียส (ง) อบคืนไฟ 600 องศาเซลเซียส





รูปที่ 4.27 เศษการสึกหรอภายหลังการทคสอบการสึกหรอเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น D2 ภายใต้ แรงกค 50 นิวตัน (ก) อบคืนไฟ 150 องศาเซลเซียส (ง) อบคืนไฟ 300 องศาเซลเซียส (ก) อบคืนไฟ 450 องศาเซลเซียส (ง) อบคืนไฟ 600 องศาเซลเซียส



# บทที่ 5 บทสรุป

### 5.1 สรุปผลงานวิจัย

จากการศึกษาความต้านทานการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค AISI 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น AISI D2 ที่ได้จากการทดสอบการสึกหรอด้วยเครื่องพินออนดิสก์ การ ตรวจสอบ โครงสร้างจุลภาค การทดสอบสมบัติเชิงกล และลักษณะความเสียหายทางกายภาพ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

5.1.1 เมื่อควบคุมให้ความแข็งของแผ่นจานเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค AISI 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น AISI D2 มีความแข็งที่ 39.8 และ 40.4 HRC ตามลำดับ อัตราการสึก หรอของหมุดและแผ่นจานเพิ่มขึ้นเมื่อค่าความแข็งของหมุดลดลง คู่การทดสอบของหมุดที่มีความ แข็งสูงกว่าแผ่นจานมากเกิดการสึกหรอน้อยกว่าคู่การทดสอบที่หมุดและแผ่นจานมีความแข็ง ใกล้เคียงกัน

5.1.2 เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค AISI 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น AISI D2 เมื่อผ่านการชุบแข็ง บำบัดเย็น และอบคืนไฟ โครงสร้างจุลภาคที่พบเป็นเทมเปอร์มาร์เทนไซต์ คาร์ ไบด์ปฐมภูมิและคาร์ไบด์ทุติยภูมิ ซึ่งปริมาณของคาร์ไบด์ทุติยภูมิเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการอบคืน ไฟเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาร่วมกับอัตราการสึกหรอพบว่าคู่การทคสอบที่หมุดผ่านการอบคืนไฟ 600 องศาเซลเซียส มีอัตราการสึกหรอสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณคาร์ไบด์มากกว่าของคู่การทคสอบ ที่อบคืนไฟด้วยอุณหภูมิต่างๆ โครงสร้างเนื้อพื้นเทมเปอร์มาร์เทนไซต์เปลี่ยนแปลงเข้าใกล้การเป็น เฟอร์ไรต์ในสมดุล จึงส่งผลให้มีอัตราการสึกหรอที่สูงกว่าสภาวะในการอบคืนไฟอื่นๆ

5.1.3 เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 440C เกิดการสึกหรอสูงกว่าเหล็กกล้า เครื่องมือเย็น AISI D2 เมื่อพิจารณาในทุกสภาวะการทดลอง

5.1.4 ชิ้นงานหมุดเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค AISI 440C และเหล็กกล้าเครื่องมือเย็น AISI D2 ที่มีความแข็งต่ำที่สุดเกิดการสึกหรอสูงที่สุด

## 5.2 ข้อแนะนำในงานวิจัยต่อไป

5.2.1 การเตรียมผิวชิ้นงานทดสอบการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก และ เหล็กกล้าเครื่องมือเย็น ต้องควบคุมความเรียบผิวของชิ้นงานและได้ระนาบให้เท่ากันทุกชิ้นและมี ความเรียบสม่ำเสมอกันตลอดพื้นผิวของชิ้นงานทดสอบ เพื่อป้องกันการกลาดเกลื่อนของน้ำหนักที่ สูญเสียของชิ้นงานในขณะเริ่มต้นทดสอบ รวมไปถึงความสะอาดของผิวกู่สัมผัสเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการสึกหรอจากวัสดุประเภทอื่นๆ

5.2.2 การควบกุมชิ้นงานในขณะทคสอบการสึกหรอ ต้องควบคุมชิ้นงานหมุดให้ตั้งฉาก กับชิ้นงานแผ่นจานเพื่อหลีกเลี่ยงผลการทคสอบที่ผิดพลาด



### รายการอ้างอิง

- บริษัท ไทย-เยอรมันสเปเชี่ยลสติลเซ็นเตอร์ จำกัด. Martensitic Stainless Steel 4125. (Online). แหล่งที่มา : www.thyssenkruppmaterials.co.th/dmdocuments/4125.pdf
- บริษัท ไทย-เยอรมันสเปเชี่ยลสติลเซ็นเตอร์ จำกัด. Cold Work Steel 2379. (online). แหล่งที่มา : www.thyssenkruppmaterials.co.th/dmdocuments/2379.pdf
- มนัส สถิรจินคา. 2543. วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ บรมราชูปถัมภ์.
- สิริพร โรจนนันต์, สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ และสุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ (2550). กรณีศึกษาสาเหตุการเสีย รูปของพั้นซ์ในกระบวนการปั้มขึ้นรูป. <mark>การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล</mark> แห่งประเทศไทยครั้งที่ **21**, 17-19 ตุลาคม จังหวัดชลบุรี.
- ปนัดดา นิรนาทล้ำพงศ์ และคณะ. 2547. การสึกหรอในงานอุตสาหกรรม. ความรู้เบื้องด้นและการ ป้องกัน. <mark>สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).</mark>
- เบญจวรรณ แสงวิเชียร และชาวสวน กาญจโนมัย (2554). ผลกระทบของอุณหภูมิผิวสัมผัสต่อ พฤติกรรมการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะ ผง. <mark>การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเกรื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22</mark>, 15-17 ตุลาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.
- ASTM Standard G99-05, 2010, "Standard Test Method for Wear Testing with a Pin-on-Disk Apparatus," **ASTM International**, West Conshohocken, PA, 2010, DOI: 10.1520/G0099-05R10, www.astm.org.
- Gunter Mennig. (1995). Wear in Plastic Processing How to Understand, Protect, and Avoid. ASM International.
- Gwidon W Stachowiak. (2005). Wear Materials, Mechanism and Practice, Tribology in Practice Series. John Wiley & Sons Inc.
- J.R. Yang, T.H. Yu, C.H. Wang. (2006). Martensitic transformations in AISI 440C stainless steel. Materials Science and Engineering A. (438-440): 276-280.

- Linhu Tang, Chengxiu Gao, Jianlong Huang, Hongyan Zhang, Wenchun Chang (2013). Dry sliding friction and wear behaviour of hardened AISI D2 tool steel with different hardness levels. **Tribology International**.: 165-173.
- H. So. (1996). Characteristics of wear results tested by pin-on-disc at moderate to high speeds.
   Tribology International Vol. 29.: 415-423.



## ภาคผนวก ก

# บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

รั<sub>ราวักยาลัยเทคโนโลยีสุรบ</sub>ัง

# รายชื่อบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

Dararat Arparjirasakul, Tapany Patcharawit, and Usanee Kitkamthorn. Dry Sliding Wear Characteristics of AISI440C Martensitic Stainless Steel. International Conference on Advances in Engineering and Technology (ICAET'2014); 29-30 March; Singapore. (อยู่ในระหว่างดำเนินการดีพิมพ์)



# Dry Sliding Wear Characteristics of AISI440C Martensitic Stainless Steel

Dararat Arparjirasakul<sup>1</sup>, Tapany Patcharawit<sup>1</sup>, and Usanee Kitkamthorn<sup>1</sup>

Abstract-Dry sliding wear characteristics of AISI440C martensitic stainless steels was investigated by pin-on-disc testing. Pin and disc samples were austenitized at 1050°C for 40 minutes and quenched by flowing room temperature Ar gas. Samples were subzero treated in liquid nitrogen for 60 minutes. All discs were double tempered at 600°C whereas pins were double tempered at 150-600°C for 2 hours. Microstructures were examined by SEM. Hardness values were measured and pin-on-disc tests were carried out. Results showed that microstructure after tempering consisted of tempered martensite, primary carbide, and secondary carbides. Numbers of secondary carbides were larger at higher tempering temperature. AISI440C exhibited resistance to tempering at 450°C. Highest wear rate was found in the tests where pin and disc subjected to the same tempering temperature at 600°C. When pin was tempered at lower temperature, wear rate became lower. Worn surface revealed abrasive wear in pin and disc tempered at high temperature and adhesion wear in pin and disc tempered at lower temperature.

### Keywords- Tempering, Wear, Stainless steel, Pin-on-disc

#### I. INTRODUCTION

In all industries, any improvement of service life of tool materials is on demand. Martensitic stainless steels are widely used as tool and die parts. AISI 440C is a high chromium and carbon martensitic stainless steel. Therefore, it has good hardenability and highest quenched hardness with other martensitic compared stainless steels. Microstructure of AISI 440C in annealed condition consists of ferrite matrix and disperse primary and eutectic carbides such as  $M_7C_3$  and  $M_{23}C_6$ . To improve hardness and wear resistance, the steel is usually subjected to quenching and tempering. Microstructure after quenching comprises martensite, retained austenite and non-dissolve carbide [1]. Retained austenite is considered to be deleterious since it can cause distortion during service. The existence of retained austenite after quenching is a result of high amount of carbon and alloying elements in austenite, which lower the martensite finished temperature below room temperature [2-5]. Double or mulitiple tempering is carried out usually at 400-550°C for 2 hours in order to reduce amount of retained austenite and to reduce internal stress caused by martensitic transformation after quenching and first tempering. Alternatively, sub-zero treatment is the other method to reduce retained austenite prior

Dararat Arparjirasakul<sup>1</sup>, Tapany Patcharawit<sup>1</sup>, and Usanee Kitkamthom <sup>1</sup>are with the School of Metallurgical Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand (corresponding author's phone: +66816004579; e-mail: L\_usanee@sut.ac.th) to tempering. Quenched steel is immersed into a medium at temperature below  $0^{\circ}$ C, which allows further martensitic transformation [6].

For tool and die parts, wear resistance is one of the most important characteristic of materials. Microstructure and hardness of materials play major roles on wear resistance. Therefore, the objective of this work was to investigate the effect of tempering temperature on microstructure, hardness, and wear resistance of AISI440C

#### **II. EXPERIMENTAL PROCEDURES**

### A. Materials Preparation

The steel selected for this study is AISI440C martensitic stainless steel. The as-received steel is in annealed condition. Table 1 shows the chemical compositions of as-received AISI440C steel bars having slightly different chemical compositions. Pins and discs dimensions shown in Fig.1 were machined from  $\phi$ 18 mm and  $\phi$ 30 mm round bars, respectively.

TABLET					
CHEMICAL COMPOSITIO	IONS OF MARTENSITIC STAINLE	SS STEELS			



Fig. 1 Dimensions of pin and disc.

#### B. Heat Treatment

Pins and discs were subjected to austenitization at 1050°C for 40 minutes in a tube furnace with an Ar protective atmosphere and then quenching by placing the hot samples into another room temperature tube furnace. 5 liter/minute of Ar was flowed into the room temperature tube furnace to cool the samples. All quenched samples were sub-zero treated in liquid nitrogen for 60 minutes. Pin samples were double tempered at 150, 300, 450, and 600°C for 120 minutes each. All disc samples were double tempered at 600°C for 2 hours. Details of the heat treatment process are shown in Fig.2.



Fig. 2 Thermal treatment of AISI440C in this study

#### C. Microstructural Characterization

The metallographic specimens were prepared by grinding to 1200 grit, mechanical polishing using 0.3  $\mu$ m alumina, and etching using 10%nital. The microstructures were observed using Jeol JSM 7800F scanning electron microscope equipped with Oxford energy-dispersive X-Ray spectrometer. In case of X-ray diffraction sample preparation, specimens were grounded, polished, and etched similar to metallographic specimen preparation. These specimens were repolished and re-etched for 3 times before final polishing in order to remove the surface deformation layer. Determination of martensite, retained austenite, and carbide was carried out using the Bruker-D8 Advance X-Ray diffracttometer with CuK<sub> $\alpha$ </sub> radiation operating at 40 kV and 40 mA.

### D.Hardness and Wear Testing

Bulk hardness values were measured by Rockwell hardness testing. Wear tests were carried out under dry sliding condition using pin-on-disc apparatus (following ASTM G99 [7]). Sample roughness was controlled to be 0.8 µm. Test loads were 10 N and 50 N. Friction forces were recording by the load cell unit and wear tests were continued using sliding speed of 0.5 m/s until the wear distance were 200, 400, 600, 800, and 1,000 m. Samples were weighed on a 4-digit Mettler Toledo ML204. Volume loss values of pin and discs samples were calculated from the following equation :

Volume loss, mm<sup>3</sup> = 
$$\frac{\text{massloss,g}}{\text{density,g / cm}^3} \times 1000$$
 (1)

Wear rates were calculated from the average of ratio between volume loss upon sliding distance at every 200 m of sliding distance. Furthermore, worn surfaces after wear tests and wear debris generated during the tests were investigated using stereo microscope and SEM, respectively. Table II is the summary of pin and disc couples.

TABLE II PIN AND DISC COUPLES

Wear test schemes	T150	T300	T450	T600
Pin tempering temperature (°C)	150	300	450	600
Disc tempering temperature (°C)	600	600	600	600

#### III. RESULTS AND DISCUSSION

### A. Microstructures

Microstructures examined by optical and scanning electron microscopy techniques are shown in Fig. 3 and 4. Primary carbide (PC) can be revealed by both techniques whereas secondary carbides can only be seen clearly in SEM micrographs. Primary carbides are large and their shapes are irregular. Secondary carbides (SC) are smaller and spherical. The distribution of SC is uniform but there is a different in size of SC, especially in the samples which were tempered at higher temperature.

XRD patterns of as-quenched sample showed that the microstructure consisted of some undissolved carbides, martensite, and very small amount of retained austenite. Peaks of primary carbides are corresponded to  $M_7C_3$  (M=Fe, Cr, Mo, V) [8]. Retained austenite peaks diminished in the patterns. These were due to the sub-zero treatment. Several peaks of carbide appeared after tempering.

### B. Hardness and Wear Characteristics

Fig. 5 is the plot of hardness versus tempering temperatures. It can be seen that secondary hardening was not pronounced. This was due to the sub-zero treatment. Retained austenite existed after quenching further transformed into martensite when immersed into liquid nitrogen. Resistance to softening when tempering at about 450°C was caused by the formation of very fine secondary carbides having coherency with tempered martensite matrix. Tempering at 600°C led to faster growth of carbide. The population and sizes of secondary carbide of carbide are large. The latter resulted in coherency loss between carbide and matrix and thus strengthening was not effective.

Friction forces during the test were recorded and plotted as shown in Fig. 6. At the beginning of the tests the friction forces increased abruptly and then decreased to a steady state. Steady-state friction force was higher in the case of wear test with lower tempering temperature pin. Table III listed the friction coefficient of each tests. Volume loss values of pins and disc were calculated and their wear rates versus tempering temperature of pins were plotted in Fig.7. It can be seen clearly that pins subjected to high tempering temperature caused high volume loss values and high wear rates. Since discs were all the same hardness (about of about 42 HRC) obtained from double tempering at 600°C, therefore in all wear test schemes hardness values of discs were equal to or lower than those of pins depending on pin tempering temperature. The highest wear rates were found in the test where both pin and disc were tempered at 600°C. The higher hardness of pins did not caused higher wear rate comparing to the lower hardness pins.



TABLE III FRICTION COEFFICIENTS OF EACH TEST					
Load	T150	T300	T450	T600	
10N	1.25	0.95	0.86	0.59	
50N	0.45	0.42	0.40	0.37	

Examples of worn surfaces of pin from the test using 10 N loading are shown in Fig. 8. In the case of wear testing using 150°C tempered pin, wear mechanisms was likely to be adhesive wear and in the case of wear testing using 600°C tempered pin, large groove caused by ploughing were found. The latter was a characteristic of abrasive wear. Fig.9 shows wear debris collected during the test. The sizes of debris became larger when tests were performed with pin subjected to higher tempering temperature. Martensite is a metastable phase, which can transform into ferrite and carbide if exposed to high temperature for long time. During tempering at high temperature, carbon atoms diffuse out of martensite and formed carbides. Martensite then became close to ferrite. Therefore, the higher the tempering temperature the closer to ferrite is. The latter phase has lower yield strength and thus easier to be cut or deformed plastically.







Fig 8 Wear surface after wear test l under 10 N loading.



Fig. 9 Wear debris collected during wear test under 10 N loading.

#### IV. CONCLUSION

Microstructure of AISI440C after quenching, sub-zero treating, and double tempering consisted of tempered martensite, primary carbides, and secondary carbides. The number and size of secondary carbides increased with tempering temperature. Wear rate of AISI440C increased with an increase of pin tempering temperature. In the test where pin and disc had the same hardness of about 42 HRC due to double tempering at 600°C, the highest wear rate was found. In the tests where pins had higher hardness than 42 HRC as a result of lower tempering temperature, wear rates become lower. The higher hardness of pins did not cause severe wear on the softer discs.

### ACKNOWLEDGMENT

This work was financially supported by IU/CRC in HDD Component and SIRDC, Khon Kaen University and NECTEC, THAILAND

### REFERENCES

- [1] F. G. Caballero, A. Garcia-Junceda, C. Capdevila, and C. Garcia de
- F. G. Caballero, A. Garcia-Junceda, C. Capdevila, and C. Garcia de Andres, "Precipitation of M23C6 carbides: thermoelectric power measurements," Scripta Materialia 52, 2005, pp 501-505.C.T. Kwok, K.H. Lo, F.T. Cheng, and H.C. Man, "Effect of processing conditions on the corrosion performance of laser surface-melted AISI 440C martensitic stainless steel," Surface and Coating Technology 166, 2020, pp. 221-230. [2]
- [3]
- [4]
- conditions on the corrosion performance of laser surface-metted ADI 440C martensitic stainless steel," Surface and Coating Technology 166, 2003, pp 221-230.
  K.H. Lo, F.T. Cheng, and H.C. Man, "Laser transformation hardening of AISI 440C martensitic stainless steel for higher cavitation erosion resistance," Surface and Coating Technology 173, 2003, pp 96-104.
  Fei Yan, Haisheng Shi, Junfei Fan, and Zhou Xu, "An investigation of secondary carbides in the spray-formed high alloyed Vanadis 4 steel during tempering," Materials Characterization 59, 2008, pp. 883-889.
  S.H. Salleh, M.Z. Omar, J. Syarif, M.J Ghazali, S. Abdullah and Z. Sajuri (2009). "Investigation of microstructures and properties of 440C martensitic stainless steel," International Journal of Materials Engineering (IMME), 2009, pp 123-126.
  Debdulal Das, and Kalyan Kumar Ray, "Structure-property correlation of sub-zro treated AISI D2 steel," Materials Science and Engineering A 541, 2012, pp. 45-60.
  ASTM Standard G99-05, 2010, "Standard Test Method for Wear Testing with a Pin-on-Disk Apparatus," ASTM International, West Conshohocken, PA, 2010, DOI: 10.1520/G0099-05R10, www.astm.org D.Bombac, M. Fazarinc, A Saha Podder, and G. Kugler, "Study of Carbide Evolution During Thermo-Mechanical Processing of AISI D2 Tool Steel," ASM International, 2013, pp 742-747. [5]
- [6]
- [7]
- [8]

# ประวัติผู้เขียน

นางสาวดารารัตน์ อาภาจิรสกุล เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ที่จังหวัดชลบุรี บิดา ชื่อนายนิธิ อาภาจิรสกุล มารดาชื่อนางอารี อาภาจิรสกุล สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมจาก โรงเรียนเจริญสุขวิทยา จังหวัดชลบุรี ในปีการศึกษา 2541 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนด้นจากโรงเรียนเมรื่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี ในปีการศึกษา 2544 และสำเร็จ การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี ในปีการศึกษา 2547 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลหการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2552 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใน ระหว่างการศึกษาได้ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยสอนในวิชา ปฏิบัติการโลหการกายภาพ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ณ สถาบันการศึกษาเคิม (ปีการศึกษา 2553-2554) โดยได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทุน วิจัยเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก จากศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

้ โดยมีบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ดังนี้

Dararat Arparjirasakul, Tapany Patcharawit, and Usanee Kitkamthorn. Dry Sliding Wear Characteristics of AISI440C Martensitic Stainless Steel. International Conference on Advances in Engineering and Technology (ICAET'2014); 29-30 March; Singapore. (อยู่ในระหว่างดำเนินการตีพิมพ์)