

รายงานปฏิการสหกิจศึกษา  
เรื่อง  
ลดการสูญเสียสารเคมีเนื่องจากการ CIP



ณ.บริษัทเนสท์เล่ แอดรี (ประเทศไทย)จำกัด โรงงานปากช่อง  
90 หมู่ 8 ต.มิตรภาพ ต.พญาเย็น อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30320

วันที่ 3 มกราคม 2545

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ( ดร. ปิยวารณ์ กาฬลักษณ์ )

ตามที่ข้าพเจ้า นางสาว ชุจิรัตน์ ระรื่นรมย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เป็นปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในรายวิชา 305499 ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2544 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2544 ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ณ บริษัท เนสท์เล่ แอดเวอร์เทลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ โรงงานปากช่อง จ. นครราชสีมา และได้รับมอบหมายจาก Supervisor ให้ทำโครงการเรื่อง ลดการสูญเสียสารเคมีที่ใช้ในการ CIP

บันทึกนี้ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้สืบสุดลงแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอส่งรายงานดังกล่าวจำนวน 1 ฉบับ มา ณ ที่นี่ เพื่อขอรับคำแนะนำต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

\_\_\_\_\_  
ชุดรัตน์ ระรื่นรมย์  
(นางสาวชุจิรัตน์ ระรื่นรมย์)

## กิตติกรรมประกาศ

การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ. บริษัท เนสท์เล่ แครี่ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปากช่อง ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2544 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2544 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ใหม่ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการทำงานจริง สำหรับรายวิชาสหกิจศึกษาฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดีจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้

1. คุณ ชานติเอกา วิลลา ซิลเวน ผู้จัดการบริษัท เนสท์เล่ แครี่ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปากช่อง ที่เล็งเห็นความสำคัญของระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
2. คุณ ธนบูรณ์ คุ้มเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายผลิต
3. คุณ ปรีชา ถินถ่อง คุณจตุพร สงวนจุฑาทิพย์ และคุณจักรกฤษณ์ ตีเกตุ ซึ่งเป็น Co – Op Supervisor ที่มีอบทามยงาน ให้คำแนะนำและความรู้ต่างๆ
4. คุณสุภารพ วงศ์ไพบูลย์ ซึ่งเป็น Warehouse Supervisor คุณไฟจิตรา ตั้งวงศ์ คุณอดิเรก วงศ์กุลวิศักดิ์ และคุณน้ำชา หมากไสว ซึ่งเป็น Quality Assurance Supervisor คุณเมฆ สุนทรศร คุณทวีศักดิ์ สุเมธพานิชย์ และคุณอนันท์ ลุขแท้ ซึ่งเป็น Engineer Supervisor ที่ให้คำแนะนำต่างๆ
5. พนักงานฝ่ายผลิตทุกท่าน ที่ให้ความรู้และความช่วยเหลือในการทำงานและการทำโครงการ

ข้าพเจ้าได้รับทราบขอบเขตของคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนให้รายงานฉบับนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

นางสาวจีรัตน์ ระวีธรรมย์

ผู้จัดทำรายงาน

3 มกราคม 2545

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	1
Cleaning In Place	1
ระบบการ CIP	2
การตรวจสอบผลการทำความสะอาด	2
สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดแบบ CIP	3
การตรวจสอบค่า Conductivity ของสารละลายกรดและสารละลายด่าง	4
การปรับมาตรฐานของความเข้มข้นของกรดและด่างที่ใช้ในการ CIP	4
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่ทำความสะอาดด้วยระบบ CIP	7
ขั้นตอนหลักของการทำความสะอาดด้วยการ CIP และการซักด้วย Steam	9
ขั้นตอนของการ CIP	10
CIP Program Sequence	11
การทำลอก	11
ผลการทำลอก	19
สรุปผลการทำลอก	19
ภาคผนวก	


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นและค่าการนำไฟฟ้าของกรด	4
2. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นและค่าการนำไฟฟ้าของด่าง	5
3. แสดงอุปกรณ์ที่ทำการทดสอบตัวอย่าง CIP	7
4. แสดงลำดับขั้นตอนของโปรแกรม CIP ของ Group A (Daily)	12
5. แสดงลำดับขั้นตอนของโปรแกรม CIP ของ Group A (Weekly)	13
6. แสดงลำดับขั้นตอนของโปรแกรม CIP ของ Group B (Daily)	14
7. แสดงลำดับขั้นตอนของโปรแกรม CIP ของ Group B (Weekly)	15
8. แสดงลำดับขั้นตอนของโปรแกรม CIP ของ Group C (Daily)	16
9. แสดงลำดับขั้นตอนของโปรแกรม CIP ของ Group C (Weekly)	17
10. แสดงผลความแตกต่างของระยะเวลาที่ใช้ในการ CIP ของโปรแกรมก่อน และหลังการทดลองของ Group A	18
11. แสดงผลความแตกต่างของระยะเวลาที่ใช้ในการ CIP ของโปรแกรมก่อน และหลังการทดลองของ Group B	18
12. แสดงผลความแตกต่างของระยะเวลาที่ใช้ในการ CIP ของโปรแกรมก่อน และหลังการทดลองของ Group C	18
13. แสดงเวลาที่ลดลงเมื่อเปลี่ยนแปลงเวลาที่ใช้ในการ CIP	18
14. แสดงระยะเวลาของโปรแกรมการ CIP ที่ลดลงของแต่ละกลุ่มอุปกรณ์	19
15. แสดงปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่อุปกรณ์มีภัยหลังการทำความสะอาดด้วยโปรแกรม CIP ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง	19

## สารบัญรูปภาพ

กราฟที่	หน้า
1 แสดงค่า Conductivity ของ AC 30 ที่ใช้ในการ CIP	5
2 แสดงค่า Conductivity ของ NaOH ที่ใช้ในการ CIP	6



## บทคัดย่อ

บริษัทเนสท์เล่ แครี่ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปากช่อง เป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มหลายชนิดที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้สังเคราะห์ภายใต้การจัดการในประเทศไทย จำกัด จากการที่ได้เข้าไปปฏิบัติงานของโครงการสนับสนุนศึกษาในบริษัทเนสท์เล่ แครี่ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปากช่อง ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต ซึ่งการเข้าไปปฏิบัติงานนั้นนอกจากจะมีงานประจำตามตารางที่ได้จัดไว้แล้ว ยังได้ทำการศึกษาเรื่อง ลดการสูญเสียสารเคมีที่ใช้ในการ CIP ซึ่งมีขั้นตอนการ CIP ทั้งหมด 21 ขั้นตอนและนำมาใช้กับการ CIP แหงค์ครบถ้วนขั้นตอน สำหรับการ CIP line และอุปกรณ์อื่น ๆ จะเหลือเพียง 12 ขั้นตอน ทดลองปรับระยะเวลาที่ใช้ในการ CIP แต่ละขั้นตอนโดยลดระยะเวลาของ Lye Cleaning และ Acid Cleaning ลง 600 และ 300 วินาที ทำให้ลดระยะเวลาที่ใช้ในการ CIP ของแต่ละอุปกรณ์ลงได้ประมาณ 3 - 27 นาที ประมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่สูงตรวจตามอุปกรณ์หลังการ CIP เป็น  $< 1$  colony/g ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ในการปฏิบัติงานกล่าวข้างต้นจะลงผลในด้านการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ CIP เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับทางบริษัท



## คำนำ

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เสมือนว่าบุนเด็งศึกษาเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ ตามระบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พัฒนาไว้ โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกีบรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลของโครงการที่ได้รับมอบหมายจาก Supervisor ในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทั้งหมดในช่วงการอุทกิจศึกษา

ข้อพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำนมแปรรูปไม่มากก็น้อย ถ้าหากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ด้วย ที่นี่

(นางสาวชีรัตน์ ระรื่นรมย์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



## บทนำ

สุขอนามัยเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหารสมัยใหม่ มีส่วนช่วยป้องกันสุขภาพของผู้บริโภค และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีอยู่เสมอ จึงจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานควบคุมให้ได้มาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหาร ความสะอาดถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้น้ำนมและผลิตภัณฑ์นมมีคุณภาพดี วิธีการทำความสะอาดที่ใช้กันในช่วงแรกๆ เป็นการทำความสะอาดด้วยมือ การซัดสี การขูด ซึ่งจะทำได้ไม่ทั่วถึงเปลืองเวลา many อีกอย่างหลังได้มีการนำระบบการผลิตแบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในโรงงาน ทำให้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้やすくยิ่งขึ้น การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรวมทั้งพื้นที่ตัวโรงงานด้วย ถ้าหากมีการผิดพลาดในด้านความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ อาจก่อให้เกิดผลเสียหายครั้งใหญ่ต่อโรงงาน ในขณะเดียวกันมาตรฐานและกฎหมายสาธารณสุขที่เข้มงวดขึ้น ยังทำให้เกิดความต้องการวิธีการทำความสะอาดทั่วถึงและดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นระบบการล้างและทำความสะอาดจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและสม่ำเสมอทุกครั้ง

ปัจจุบันการทำความสะอาดได้รับการศึกษาและพัฒนาไปแบบแล้ววิธีการอย่างกว้างขวาง คิดคันสารเคมีที่จะนำมาใช้ในการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้มีการออกแบบระบบการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติในโรงงานใหญ่ ๆ ขึ้นได้แก่ ระบบ CIP ทำให้ทำความสะอาดได้สะอาดและทำความสะอาดกระบวนการผลิตได้อย่างหมดจดทั่วถึง

### ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำความสะอาด

1. ความเข้มข้นของสารทำความสะอาดที่ใช้
2. อุณหภูมิของสารละลาย
3. เทลاثี่สิ่งสกปรกสัมผัสกับสารทำความสะอาด
4. การเลือกสารทำความสะอาดที่เหมาะสม
5. วิธีการใช้สารทำความสะอาด
6. อัตราการไหลของสารทำความสะอาด

ซึ่งปัจจัยดังๆ นี้จะเกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเพิ่มหรือลดปัจจัยตัวใดตัวหนึ่ง โดยทั่วไปย่อมมีผลกระทบต่อปัจจัยตัวอื่น

### Cleaning In Place

Cleaning In Place หรือ CIP เป็นโปรแกรมการทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการผลิตที่มีลักษณะเฉพาะคือสามารถทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องถอดส่วนประกอบออกจากกัน ซึ่งจะใช้กรดและด่างเป็นสารเคมีสำหรับการทำความสะอาด สำหรับโรงงานปากช่องนี้มีบริโภคแห่งค์เก็บสารที่ใช้ในการ CIP ตั้งอยู่นอกตัวโรงงานได้แก่ แหงค์เก็บน้ำ fresh, แหงค์เก็บน้ำ reuse, แหงค์เก็บด่าง และแหงค์เก็บกรด ซึ่งจะต่อห่อลงพานเข้ามายังตัวโรงงานตามกลุ่มของอุปกรณ์

หลักการทำงาน ในขั้นแรกจะนำน้ำ reuse เข้าไปล้างอุปกรณ์แล้วปล่อยน้ำทิ้ง จนกว่าจะใช้ทั้งด่างและกรดหรือด่างเพียงอย่างเดียวมาทำความสะอาดและเก็บกลับเข้าสู่แหงค์เก็บเดิม และจึงปล่อยน้ำ reuse มาใช้ล้างด่างหรือกรดออกไป หลังจากนั้นจะปล่อยน้ำ fresh ออกมาล้างอีก 2 ครั้ง และจึงเก็บกลับไปเก็บที่แหงค์น้ำ reuse การ CIP แหงค์น้ำจะและอุปกรณ์ทุกชนิด จะเริ่มทำภาระหลังการทำงานที่บริเวณน้ำเสื้อและต่อท่อสำหรับ CIP แล้วจึงเปิดโปรแกรม

การ CIP ที่น้ำจลคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะตรวจสอบ conductivity ของด่างและกรดในแท่งคีอิมค่าอยู่ในช่วงที่ตั้งไว้ โดยด่างจะอยู่ในช่วง  $45 - 80 \text{ mS.cm}^{-1}$  และกรดตั้งค่าไว้ในช่วง  $8 - 15 \text{ mS.cm}^{-1}$  และปริมาณของสารเพียงพอที่จะใช้ในการ CIP ได้แล้วจึงจะเริ่มทำการ CIP โดยการเลือกโปรแกรม CIP ของอุปกรณ์ที่ต้องการทำความสะอาด กำหนดว่าจะทำความสะอาดแบบ Daily หรือ Weekly และเมื่อทำการ CIP เสร็จแล้วจะทำการ sanitize ระบบด้วย steam โดยเลือกคลิกที่ไอคอน sanitize เพื่อทำการ洗淨อุลิโนทรีซ์ ภายหลังจากการต่อห้องการ steam เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ระบบการ CIP สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ระบบ

- ระบบแยกต่างหาก เป็นการติดตั้งระบบขึ้นต่างหากโดยติดตั้งไว้ข้างๆเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จะล้างข่ายประยุกต์สารเคมีได้แต่จะมีปัญหาเรื่องการเติมสารละลาย เพราะจะต้องทำอยู่ข้างเครื่องจักรและอุปกรณ์มีโอกาสที่จะเป็นอันตรายต่อพนักงาน
- ระบบรวมไว้เป็นกลาฯ เป็นระบบที่ได้รับความนิยมในโรงงานต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่ใช้ในโรงงานปากช่องมีความสะดวกสบาย เพราะเป็นระบบที่ออกแบบให้เข้ากับระบบการผลิตมีท่อส่งสารละลายและท่อเวียนสารละลายที่ใช้แล้วเข้าสู่แท่งคีอิมสารละลายโดยเฉพาะและเติมสารใหม่ได้เองถ้าเห็นว่าเจือจางไป ระบบรวมนี้จะมีปัญหาเนื่องจากการขยายขนาดของโรงงาน เพราะจะต้องต่อห้องยาวออกไปเรื่อยๆทำให้ปริมาณสารละลายที่จะต้องใช้ จะต้องมีปริมาณมากทำให้สิ้นเปลืองมาก

### การตรวจสอบผลการทำความสะอาด

เมื่อดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนทุกกระบวนการแล้ว ผลที่ได้รับจะเป็นที่มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่ถูกล้างจะมีความสะอาดสมบูรณ์แบบคือสะอาดทั้งทางกายภาพ ทางเคมีและทางอุลิโนทรีซ์ การทำให้อุปกรณ์ปราศจากอุลิโนทรีซ์ โดยสิ้นเชิงนั้นสามารถทำได้โดยการใช้สารทำความสะอาด ซึ่งอาจจะเป็นความร้อนสูง เช่นไอน้ำร้อน หรือสารเคมี เช่น คลอรีน กรดไฮโดฟอร์มเป็นต้น ในการตรวจสอบผลการทำความสะอาดอาจวัดได้โดยการตรวจหาจำนวนอุลิโนทรีซ์ ซึ่งจำนวนที่ควรจะเป็นหลังการทำความสะอาด จะเป็นดังนี้

จำนวนแบคทีเรีย/ตารางเซนติเมตร

ก่อนการล้าง	1500
หลังจากการใช้สารทำความสะอาด	60
หลังจากการล้างด้วยน้ำสะอาด	10
หลังจากการใช้สารทำความสะอาดอุลิโนทรีซ์	1

### วัตถุประสงค์

- ลดปริมาณการสูญเสียสารเคมีที่ใช้ในการ CIP
- ลดระยะเวลาที่ใช้ในการ CIP ของแต่ละอุปกรณ์

## สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดแบบ CIP

สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดแบบ CIP เป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( $\text{NaOH}$ ) ซึ่งมีฤทธิ์เป็นตัวที่สามารถละลายไขมันออกไป และ AC 30 เป็นกรดที่ใช้กำจัดคราบตะกรัน ตะกอนโปรดีนในอุปกรณ์ออกไป การปรับมาตรฐานของสารละลายทั้งสองชนิดนี้จะต้องการทำเป็นประจำ เพื่อควบคุมประสิทธิภาพในการทำความสะอาดให้สม่ำเสมอ ใน การปรับมาตรฐานของสารละลายกรดและด่างนี้จะนำไปใช้กำหนด ระดับความเข้มข้นที่จะเป็นสัญญาณเตือนสำหรับการทำางานของระบบการทำางานอัตโนมัติของระบบ CIP

แท่งค์สารละลายด่าง มีจุดบอกระดับ (% ของปริมาณสารในแท่งค์) จำกัด 2 จุด ได้แก่

LTHH High high level = 90 (ไม่มีผลกระทบ)

LTH High level = 80 (ป้องกันการไหลลงเกินกว่าส่วนบนสุดของแท่งค์)

LTL Low level = 70 (สัญญาณเตือน)

LTLL Low low level = 50 (ตัดการทำางานสะอาดด้วยด่างในระบบออก)

การทำางานจะมีระบบอัตโนมัติโดยควบคุมระดับของสารละลายด่างในแท่งค์อยู่ที่ 70 – 90 % และค่า conductivity อยู่ในช่วง  $55 - 70 \text{ mS. cm}^{-1}$  ซึ่งจะสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มข้นของสารละลายในแท่งค์ คือเมื่อความเข้มข้นของสารละลายด่างต่ำค่า conductivity จะต่ำไปด้วย การปรับค่า conductivity จะเพิ่มสารละลายด่างเข้มข้นเข้ามาตามเดิมในแท่งค์เมื่อสารละลายด่างมีค่า conductivity ต่ำกว่าระดับ LTL คือ  $55 \text{ mS. cm}^{-1}$  และจะทำการปั๊มน้ำสะอาดเข้ามาตามเดิมเมื่อค่า conductivity ของสารละลายด่างสูงกว่า LTH คือ  $70 \text{ mS. cm}^{-1}$  หลังจากนั้นปั๊มน้ำที่มีหน้าที่ผสมสารจะทำงานจนสารละลายมีความเข้มข้นเดียวกันทั้งแท่งค์ และการปั๊มสารละลายด่างและน้ำสะอาดนั้นจะทำในช่วงที่ไม่มีการ CIP ของทุกกลุ่มอุปกรณ์

แท่งค์สารละลายกรด มีจุดบอกระดับจำกัด 2 จุด ได้แก่

LTHH High high level = 90 (ไม่มีผลกระทบ)

LTH High level = 80 (ป้องกันการไหลลงเกินกว่าส่วนบนสุดของแท่งค์)

LTL Low level = 70 (สัญญาณเตือน)

LTLL Low low level = 60 (ตัดการทำางานสะอาดด้วยกรดในระบบออก)

การทำางานจะมีระบบอัตโนมัติโดยควบคุมระดับของสารละลายกรดในแท่งค์อยู่ที่ 70 – 90 % และค่า conductivity อยู่ในช่วง  $10 - 14 \text{ mS. cm}^{-1}$  ซึ่งจะสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มข้นของสารละลายในแท่งค์ คือเมื่อความเข้มข้นของสารละลายกรดต่ำค่า conductivity จะต่ำไปด้วย การปรับระดับของค่า conductivity จะเพิ่มสารละลายกรดเข้มข้นเข้ามาตามเดิมในแท่งค์เมื่อสารละลายกรดมีระดับของค่า conductivity ต่ำกว่า ระดับ LTL คือ  $10 \text{ mS. cm}^{-1}$  และจะทำการปั๊มน้ำสะอาดเข้ามาตามเดิมเมื่อค่า conductivity ของสารละลายกรดสูงกว่า LTH คือ  $14 \text{ mS. cm}^{-1}$  หลังจากนั้นปั๊มน้ำที่มีหน้าที่ผสมสารจะทำงานจนสารละลายมีความเข้มข้นเดียวกันทั้งแท่งค์ และการปั๊มสารละลายกรดและน้ำสะอาดนั้นจะทำในช่วงที่ไม่มีการ CIP ของทุกกลุ่มอุปกรณ์

## สัญญาณเตือน

ระหว่างการทำ CIP อาจมีการตัดขั้นตอนการทำางานเนื่องจากหลายเหตุผลด้วยกัน โปรแกรม CIP จะกักเวลาที่ถูกตัดไว้ เมื่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระงับไปและสัญญาณเตือนหยุดลงแล้ว โปรแกรมรีบทำงานใหม่ได้โดยการกดไอคอน start สัญญาณเตือนจะทำงานเมื่อ มอเตอร์ทำงานหนักเกินไป วาร์อูฟูในสภาพที่ไม่พร้อมต่อการทำางาน และสัญญาณเตือนของการไหล (Flow alarm) กำลังทำงาน

## การตรวจสอบค่า Conductivity ของสารละลายนกรดและสารละลายน้ำด่าง

ในการตรวจสอบค่า Conductivity (ค่าการนำไฟฟ้า) ของสารละลายนกรดและสารละลายน้ำด่างจะทำการตรวจโดยการให้เทเรตหาความเข้มข้นของสารละลายนกรดและด่างที่รู้ค่า conductivity แล้ว

### การตรวจความเข้มข้น

วิธีการตรวจความเข้มข้นของสารละลายน้ำด่าง NaOH (มาตรฐานความเข้มข้นของ NaOH = 1.0-1.5%) มีดังนี้

1. ใช้กรอบอกสำหรับตักสารเคมีตักตัวอย่างแล้ววางใส่กรอบอกตวงปริมาตร 25 ml.
2. หยด 2% Phenolphthalein จำนวน 2-3 หยด เขย่าให้เข้ากันจะเห็นสารละลายนเป็นสีชมพู
3. ให้เทเรตด่างด้วย 0.5N HCl พร้อมเขย่า จนกระทั่งสีชมพูเปลี่ยนเป็นไม่มีสี จดบันทึกปริมาตรของ 0.5 N HCl ที่ใช้แล้วนำมาคำนวณหาความเข้มข้นของด่าง

$$\text{การคำนวณหาความเข้มข้น (\%)} \text{ ของ NaOH} = \frac{\text{ปริมาตรของกรด } 0.5 \text{ N HCl}}{\text{ปริมาตรของด่าง}} \times 1.8$$

### ปริมาตรของด่าง

วิธีการตรวจความเข้มข้นของสารละลายน้ำด่าง AC 30 ดังนี้ (%w/v)

1. ใช้กรอบอกสำหรับตักสารเคมีตักตัวอย่างแล้ววางใส่กรอบอกตวงปริมาตร 25 ml.
2. หยดอินดิเคเตอร์ 0.1% Phenolphthalein จำนวน 5 หยด ลงไปเขย่าให้เข้ากัน
3. ให้เทเรตด้วย NaOH 1.0 N พร้อมเขย่าจนกระทั่งสีเปลี่ยนจากสารละลายน้ำมีสีไปเป็นสีชมพู จดบันทึกปริมาณ NaOH 1.0 N ที่ใช้

$$\text{การคำนวณหาความเข้มข้น (\%)} \text{ ของ AC 30} = \frac{\text{ปริมาตรของ NaOH}}{0.555}$$

### การปรับมาตรฐานของความเข้มข้นของกรดและด่างที่ใช้ในการ CIP

เมื่อทราบค่าความเข้มข้นของกรดและด่างที่ต้องพนธ์กับค่า conductivity ดังตารางที่ 1 และ 2 แล้ว จะนำค่าที่ได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและค่า conductivity ดังต่อไปนี้


ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้น และค่าการนำไฟฟ้าของกรด

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้น และค่าการนำไฟฟ้าของด่าง


ความเข้มข้นของกรด (%)	ค่าการนำไฟฟ้า (mS. cm <sup>-1</sup> )
0.25	3.62
0.50	6.69
1.00	12.27
2.00	22.60
3.00	32.60

ความเข้มข้นของด่าง (%)	ค่าการนำไฟฟ้า (mS. cm <sup>-1</sup> )
1.71	58
1.90	67
1.97	65
2.16	74
2.20	72
2.26	83

กราฟที่ 1 แสดงค่า Conductivity ของ AC 30 ที่ใช้ในการ CIP



กราฟที่ 2 แสดงค่า Conductivity of NaOH ที่ใช้ในการ CIP.



## อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่ทำความสะอาดด้วยระบบ CIP

อุปกรณ์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มตามเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้

กลุ่ม A จะเป็นอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ใน บริเวณห้องรับน้ำนมดิบและห้อง Mixing & Storage ซึ่งจะ มีทั้งแท้งค์และท่อสำหรับกระบวนการผลิต

กลุ่ม B จะเป็นอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่บริเวณห้อง Processing เป็นแท้งค์ส่วนใหญ่และท่อส่ง starter

กลุ่ม C จะเป็นอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณห้อง Processing และห้อง Filling ได้แก่ แท้งค์, ท่อสำหรับการผลิต เครื่องพานิชเชอร์เรสและเครื่องบรรจุ เป็นต้น

ตารางที่ 3 อุปกรณ์ที่ทำความสะอาดด้วยการ CIP

CIRCUIT	ชนิด	ตำแหน่งที่ตั้งของ Group A	RETURN PUMP
A1	Tank	Raw milk tank 10,000 L M301	CIP 301
A2-1	Tank	Storage & Mixing tank 15,000 L M303	CIP 301
A2-2	Tank	Storage & Mixing tank 15,000 L M304	CIP 301
A2-3	Tank	Storage & Mixing tank 15,000 L M305	CIP 301
A3	Tank	Storage tank 6,000 L M810	CIP 803
A4	Tank	Storage tank 6,000 L M811	CIP 803
A5	Tank	Mixing Tank 2,000 L M405	CIP 401
A6-1	Tank	Mixing Tank 5,000 L M406	CIP 401
A6-2	Tank	Mixing Tank 5,000 L M407	CIP 401
A7	Line	Line 5 (P806)	
A8	Tank	Hydration tank 5,000 L M408	CIP 402
A9	Tank	Hydration tank 5,000 L M409	CIP 402
A10	Line	Milk Reception ( P301,P302,P304)	
A11	Line	Ingredient and Oil Line (P403)	
A12	Line	Line Storage Tanks (หน้าแท้งค์ 303 ถึง 305)	CIP301
A13-1	Tank	Milk truck 15000 L	CIP 305
A13-2	Tank	Milk truck 10000 L	CIP 305
A13-3	Tank	Milk truck 5000 L	CIP 305
A14	Tank	Deairator tank and Line	
A15	Tank	Mixing tank 5,000 L M410	CIP 402

Circuit	ชนิด	ตำแหน่งที่ตั้งของ Group B	RE-Pump
B1	Tank	Fermentation Tank 2,500 L M701	CIP701
B2	Tank	Fermentation Tank 2,500 L M702	CIP701
B3	Tank	Fermentation Tank 2,500 L M703	CIP701
B4	Tank	Starter Tank 300 L M704	CIP801
B5	Tank	Starter Tank 300 L M705	CIP801
B6	Tank	Storage Tank 2,000 L M801	CIP702
B7	Tank	Storage Tank 5,000 L M802	CIP702
B8	Tank	Mixing Tank 5,000 L M803	CIP702
B9	Tank	Mixing Tank 5,000 L M804	CIP702
B10	Tank	Buffer Tank 2,000 L M806	CIP702
B11	Tank	Storage Tank 5,000 L M807	CIP702
B12	Tank	Storage Tank 4,200 L M706	CIP702
B13	Tank	Mixing Tank 4,200 L M707	CIP702
B14	Line	Starter Tank 250L & Line Transfer (P703-CIP701)	CIP701
CIRCUIT	ชนิด	ตำแหน่งที่ตั้งของ Group C	RETURN PUMP
C1	Line	Dissolving Line  ( P401-P402-Line hydration&Holding Tank -P407-P406M410-P405-P404 )	
C2	Line	Pasteuriser 2,500 L/hr	
C3	Line	Juice Pasteuriser 2,000 L/hr	
C4	Line	Pasteuriser 4,000 L/hr ( เครื่องพานิชเชอร์รีส์เซอร์ ESL )	
C5	Line	Cup Yoghurt Hamba ( สำหรับเครื่อง Hamba และ Bisignano )	
C6	Line	DKY Line ( Line 1,2,3 สำหรับเครื่อง Elopak และ Serac DB )  (P705-P802-P801-P804)	
C7	Line	LC1 DKY Line ( บจก.เนื้อแดง 706, 707 )	
C9	Line	Line 4 ( สำหรับเดิน milo, RT8 P707-P709 )	
C10	Tank	Storage tank 6,000 L M808	CIP 802
C11	Tank	Storage tank 6,000 L M809	CIP 802

ขั้นตอนหลักของการทำความสะอาดด้วยการ CIP และการฆ่าเชื้อด้วย Steam เพื่อให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีลำดับขั้นตอนของการทำความสะอาด ซึ่งพนักงานจะต้องพยายามทำตามขั้นตอนที่กำหนด ขั้นตอนการทำความสะอาดประกอบด้วย

#### 1. การฉาบล้างด้วยน้ำก่อนการล้าง (Preinsing)

หลังจากลิ้นสุดการทำางานของอุปกรณ์จะมีการใช้น้ำฉาบล้างไว้ก่อนเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำนมหรือผลิตภัณฑ์ที่หากค้างอยู่แห้งติดแน่นบนอุปกรณ์และทำให้สิ่งติดค้างหลุดออกໄไปได้น้ำที่ใช้มีอุณหภูมิสูงไม่เกิน 60 °C เพราะการใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไปจะทำให้เกิดการแตกตะbonไปรตีน ซึ่งจะทำให้ล้างยากขึ้น

#### 2. การใช้ด่างทำความสะอาด (Lye Cleaning)

สามารถใช้ด่างเดินทั้งระบบที่อุณหภูมิ 75 °C จะทำให้สิ่งสกปรกพากไยมันหลุดออกໄไปได้ โดยเฉพาะตามข้อต่อข้องอต่างๆ แต่การใช้ด่างในการทำความสะอาดเพียงอย่างเดียวจะยังไม่ได้ผลสมบูรณ์ ในอุตสาหกรรมนมปักษ์จะมีการใช้สารละลายกรดตามหลัง ทั้งนี้ระยะเวลาในการทำความสะอาดจะต้องเพียงพอที่จะทำงานให้ได้ผลและไม่เสื่อมเปลืองค่าพลังงานและค่าน้ำเกินความจำเป็น ดังนั้นการกำหนดระยะเวลาของการทำความสะอาดขึ้นอยู่กับความสกปรกที่ติดอยู่กับอุปกรณ์

#### 3. การล้างสารละลายด่างด้วยน้ำ

หลังจากจากใช้สารละลายด่างแล้ว จะต้องล้างแทงค์และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำเพื่อป้องกันการตกค้างของด่างและพาสิ่งสกปรกที่หลงเหลืออยู่ออกໄไป

#### 4. การใช้กรดทำความสะอาด (Acid Cleaning)

การใช้สารละลายกรดเพื่อเข้าไปปลอลายตะกรัน ที่เกิดจากสารพากแคลเข็มคาร์บอนเนตและพากอัลูมิโนที่เก่าติดอุปกรณ์อยู่ ในกรณีของการเบรุปอาหารตามการใช้สารละลายกรดอาจจะจำเป็นต้องก่อนและหลังการใช้สารละลายด่าง แต่ก็อาจใช้ภายนหลังที่ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยด่างไปแล้ว และการทำความสะอาดจะต้องกำหนดเวลาที่เหมาะสมเพื่อห้ามจุลินทรีย์ให้ลดปริมาณลงมากที่สุด ซึ่งจะมีการตรวจสอบปริมาณเรือจุลินทรีย์ภายหลังการทำความสะอาดเสร็จสิ้นแล้ว

#### 5. การล้างสารละลายกรดด้วยน้ำ

หลังจากการใช้สารละลายกรดแล้ว จะต้องล้างด้วยน้ำเป็นระยะเวลานานพอที่จะไม่ให้มีสิ่งตกค้าง ซึ่งอาจเป็นไปกับน้ำนม น้ำที่ใช้ควรจะเป็นน้ำอ่อน ถ้าใช้น้ำกระด้างในการล้างจะทำให้เกิดตะกรันเกาะบนผิวอุปกรณ์

#### 6. การ Sanitize แทงค์

เป็นการทำให้อุปกรณ์ปราศจากจุลินทรีย์โดยใช้ Steam ใน การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จะใช้เวลาประมาณ 1200 วินาทีใน การ steam แทงค์ ท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ

## ขั้นตอนของการ CIP

1. Technical เป็นการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ บีม และวาร์ว ก่อนที่จะเริ่มทำการ CIP และเปิดวาล์วปล่อยน้ำทิ้ง
2. Pre - rinse เป็นการปั๊มน้ำ reuse มาล้างคราบไขมันในติดเทงค์ และปล่อยน้ำทิ้ง
3. Push - In เป็นการเปิดวาล์วเทงค์ด่าง และบีมด่างเข้าไปปลักน้ำ reuse ออกไปทิ้ง
4. Emptying ทำการปิดวาล์วเทงค์ด่าง หยุดบีม supply แล้วปล่อยด่างทิ้ง
5. Push – Out เป็นการเปิดวาล์วเทงค์ด่างและบีมด่าง (NaOH) มาล้างเทงค์ จนค่าการนำไฟฟ้า (conductivity) อยู่ในช่วงที่ตั้งไว้ ก่อนที่จะปล่อยด่างมาทำความสะอาด
6. Lye – Cleaning เป็นการปั๊มน้ำทำความสะอาดแล้วเวียนกลับเทงค์ด่าง
7. Push - In w/u เป็นการเปิดวาล์วเทงค์น้ำ reuse แล้วปั๊มน้ำ reuse ไปปลักด่างผ่านวาล์ว return กลับสู่เทงค์ด่าง
8. Emptying Lye ทำการเปิดวาล์วน้ำ reuse เพื่อผลักด่างกลับคืนสู่เทงค์ด่าง และหยุดการทำงานของบีม supply
9. Push - Out w/b ทำการปั๊มน้ำ reuse และบีมน้ำ reuse มาล้างเทงค์ แล้วปล่อยกลับเทงค์ด่าง เมื่อค่าการนำไฟฟ้า อยู่ในช่วงที่ตั้งไว้ ถ้าค่าการนำไฟฟ้าต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้จะปล่อยน้ำทิ้ง
10. Intermediate rinse เปิดวาล์วน้ำ reuse แล้วปั๊มน้ำ reuse ออกมาล้างเทงค์ แล้วจึงปล่อยทิ้ง
11. Push - In w/a เปิดวาล์วเทงค์กรด และบีมกรด (AC 30) ออกมาใส่น้ำในเทงค์ แล้วจึงปล่อยทิ้ง
12. Emptying เป็นการหยุดการทำงานของบีม แล้วปิดวาล์วเทงค์กรด แล้วดึงน้ำ reuse ทิ้ง
13. Push - Out w/a เป็นการปั๊มกรดมาล้างเทงค์ ถ้าค่าการนำไฟฟ้าของกรดต่ำกว่าช่วงที่ตั้งไว้จะปล่อยทิ้ง แต่ถ้าสูงถึงช่วง ของค่าที่ตั้งไว้ จึงจะปล่อยกรดออกมาทำความสะอาด
14. Acid – Cleaning เปิดวาล์วเทงค์กรด ปั๊มกรดมาทำความสะอาดเทงค์ แล้วจึงเวียนเข้าเทงค์กรดหลังจากปิดวาล์วที่ ท่อน้ำทิ้งแล้ว
15. Push - In w/w เปิดวาล์วน้ำ fresh แล้วปั๊มน้ำ fresh มาล้างกรดในเทงค์ แล้วเวียนเข้าเทงค์กรด
16. Emptying หยุดการทำงานของบีม ปิดวาล์วน้ำ fresh ดึงกรดเวียนกลับสู่เทงค์กรด
17. Push – Out เปิดวาล์วน้ำ fresh แล้วปั๊มน้ำ fresh มาล้างกรดที่ตอกด่างแล้วนำเข้าสู่เทงค์กรดเมื่อค่าการนำไฟฟ้า (conductivity) ยังอยู่ในช่วงที่ตั้งไว้ แต่ค่าต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ จะปล่อยทิ้ง
18. Final rinse ทำการเปิดวาล์วน้ำ fresh และบีมน้ำ fresh มาทำความสะอาดเทงค์ แล้วนำกลับเข้าสู่เทงค์น้ำ reuse
19. Emptying หยุดการทำงานของบีม และปิดวาล์วน้ำ fresh และดึงน้ำกลับเข้าสู่เทงค์น้ำ reuse
20. Technical เป็นการหยุดการทำงานของอุปกรณ์ บีม และวาร์ว เมื่อจบการ CIP
21. Pre - rinse เป็นการปล่อยน้ำออกมาน้ำในระบบ เพื่อให้บีมทำงานต่อเนื่องและความสะดวกในการดำเนินการครั้งต่อ ไป

## CIP Program Sequence

โปรแกรม CIP ที่ใช้ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ละขั้นตอนจะมีระยะเวลาแตกต่างกันตามที่โปรแกรมกำหนดไว้มีทั้งหมด 4 โปรแกรม ดังต่อไปนี้

1. Standard CIP Programme 1 เป็นโปรแกรมที่ใช้กรดและด่างในการทำความสะอาดแห้งคือเป็นประจำทุกวันโดยมีขั้นตอนทั้งหมด 21 ขั้นตอน ได้แก่ Technical, Pre - rinse, Push - In, Emptying, Push - Out, Lye Cleaning, Push - In w/u, Intermediate rinse, Push - In w/a, Emptying, Push - Out w/a, Acid Cleaning, Push - In w/w, Emptying, Push - Out, Final rinse, Emptying ,Technical และ Pre-rinse ตามลำดับ
2. Standard CIP Programme 2 เป็นโปรแกรมที่ใช้กรดและด่างในการทำความสะอาดห้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประจำทุกวัน โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 12 ขั้นตอนได้แก่ Technical, Pre - rinse, Push - Out, Lye Cleaning, Push - In w/u, Intermediate rinse, Push - Out w/a, Acid Cleaning, Push - Out ,Final rinse, Technical และ Pre-rinse ตามลำดับ ซึ่งจะข้ามขั้นตอนของ Push - In และ Emptying ไป
3. Standard CIP Programme 3 เป็นโปรแกรมที่ใช้ด่างแต่ไม่ใช้กรดในการทำความสะอาดแห้งคือใช้ขั้นตอนที่ 10 ถึง 17 ซึ่งจะทำเป็นประจำวัน ดังนั้นมีขั้นตอนทั้งหมด 13 ขั้นตอน ได้แก่ Technical, Pre - rinse, Push - In, Emptying, Push - Out, Lye Cleaning, Push - In w/u,Emptying, Push - Out w/u, Final rinse, Emptying ,Technical และ Pre-rinse ตามลำดับ
4. Standard CIP Programme 4 เป็นโปรแกรมที่ใช้ด่างแต่ไม่ใช้กรดในการทำความสะอาดห้องและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งจะทำเป็นประจำวัน มีขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน ได้แก่ Technical, Pre - rinse, Push - Out, Lye Cleaning, Push - Out w/u, Final rinse ,Technical และ Pre-rinse ตามลำดับ

### การทดลอง

1. การทดลองจะทำการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา CIP โดยเฉพาะในขั้นตอน Lye cleaning และ Acid cleaning ที่ลดเวลาลงมากกว่าเดิม อ่วนในขั้นตอนเดิมจะปรับปรุงระยะเวลาให้เหมาะสมกับการทำงานของแต่ละอุปกรณ์เพื่อป้องกันการหยุดทำงานของระบบ ดังตารางที่ 4 - 9 แล้วจึงคำนวณระยะเวลาและปริมาณสารเคมีที่ลดลงภายหลังการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการ CIP ดังตารางที่ 10 - 14
2. เมื่อทำการCIP และ Sanitize แห้งหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เสร็จ แล้วจะมีการ swab เชื้อตามท่อได้แห้งค์ ผนังแห้งค์หรือท่อของ line ต่าง ๆ ดูปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และColiform เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการทำความสะอาดด้วยการ CIP โปรแกรมใหม่ ดังตารางที่ 15

ตารางที่ 4 แสดงลำดับขั้นตอนของโปรแกรม CIP ของ Group A

Step	DAILY																					
	T301	T303	T304	T305	T810	T811	T405	T406	T407	Line 5	T408	T409	Line milk Reception	Line Oil& Ingredient	Line's Tank	Tank Milk Truck	Tank Milk Truck	Tank Milk Truck	Tank&Line Deairator	T410		
	A1	A2-1	A2-2	A2-3	A3	A4	A5	A6-1	A6-2	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13-1	A13-2	A13-3	A14	A15		
1. Technical	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
2. Pre - rinse	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	100	60	30	100	300		
3. Push - In	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10	6	6	10	30		
4. Emptying	120	120	120	120	120	120	90	90	90	120	120	120	60	60	40	24	12	20	120			
5. Push - Out	90	90	90	90	90	90	90	90	90	60	90	90	180	155	155	30	18	9	50	120		
6. Lye Cleaning	1200	1200	1200	1200	1500	1500	900	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	600	360	180	900	1200			
7. Push - In w/u	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10	6	6	20	30			
8. Emptying	120	120	120	120	120	120	90	90	90	120	120	120	60	60	40	24	12	20	120			
9. Push - Out w/u	130	130	130	130	130	130	130	130	130	90	130	130	180	155	155	30	18	9	50	120		
10. Intermediate rinse																						
11. Push - In w/a																						
12. Emptying																						
13. Push - Out w/a																						
14. Acid Cleaning																						
15. Push - In w/w																						
16. Emptying																						
17. Push - Out																						
18. Final rinse	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	400	280	190	480	600			
19. Emptying	180	180	180	180	180	180	90	90	90	180	180	180			120	60	60	20	60			
20. Technical	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15	8	20	30		
21. Pre - rinse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	3	10	10	
Total (seconds)	2825	2845	2845	2845	3145	3145	2395	2695	2695	2295	2845	2845	2505	2635	2455	1425	881	530	1705	2745		
Total (minutes)	47.08	47.42	47.42	47.42	52.42	52.42	39.92	44.92	44.92	38.25	47.42	47.42	41.75	43.92	40.92	23.75	14.68	8.83	28.42	45.75		

หมายเหตุ : Program 3 for tank, Program 4 for line และ A13 ที่หากไม่ระบุค่าท่อจะคำนวณเป็น 0



Do not operate

ตารางที่ 5 แสดงลำดับขั้นตอนของโปรแกรม CIP ของ Group A

Step	WEEKLY																			
	T301	T303	T304	T305	T810	T811	T405	T406	T407	Line 5	T408	T409	Line milk Reception	Line Oil& Ingredient	Line's Tank	Tank Milk Truck	Tank Milk Truck	Tank Milk Truck	Tank&Line Deairator	
	A1	A2-1	A2-2	A2-3	A3	A4	A5	A6-1	A6-2	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13-1	A13-2	A13-3	A14	
1. Technical	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2. Pre - rinse	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	100	60	30	100	300
3. Push - In	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10	6	6	10	30
4. Emptying	120	120	120	120	120	120	90	90	90	120	120	120	120	120	120	40	24	12	20	120
5. Push - Out	60	60	60	60	60	60	60	90	90	60	90	90	180	95	155	30	18	9	50	120
6. Lye Cleaning	1200	1200	1200	1200	1500	1500	900	1200	1200	1200	1200	1200	900	1200	600	360	180	900	1200	
7. Push - In w/u	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10	6	6	20	30
8. Emptying	120	120	120	120	120	120	90	90	90	120	120	120	120	120	120	40	24	12	20	180
9. Push - Out w/u	80	80	80	80	80	80	80	130	130	90	130	130	180	95	155	30	18	9	50	120
10. Intermediate rinse	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
11. Push - In w/a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	30			
12. Emptying	120	120	120	120	120	120	90	90	90	120	120	120	120	120	120	20	120			
13. Push - Out w/a	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	95	95	50	120			
14. Acid Cleaning	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
15. Push - In w/w	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	30			
16. Emptying	120	120	120	120	120	120	90	90	90	120	120	120	120	120	120	20	120			
17. Push- Out	60	60	60	60	60	60	60	90	90	60	60	60	180	95	95	50	120			
18. Final rinse	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	400	280	190	480	600
19. Emptying	120	180	180	180	180	180	90	90	90	180	180	180	180	180	180	120	60	60	20	120
20. Technical	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15	8	20	30
21. Pre - rinse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	3	10	10
Total (seconds)	4245	4325	4325	4325	4625	4625	3815	4255	4255	3555	4405	4405	4005	3365	3785	1425	881	530	3025	4545
Total (minutes)	70.75	72.08	72.08	72.08	77.08	77.08	63.58	70.92	70.92	59.25	73.42	73.42	66.75	56.08	63.08	23.75	14.68	8.83	50.42	75.75

หมายเหตุ Program 1 for tank, Program 2 for line และ A 13 กำหนดความสะอาดต่ำสุดเท่านั้น

Do not operate

ตารางที่ 6 แสดงลำดับขั้นตอนของโปรแกรม CIP ของ Group B

Step	DAILY													
	T701 B01	T702 B02	T703 B03	T704 B04	T705 B05	T801 B06	T802 B07	T803 B08	T804 B09	T806 B10	T807 B11	T706 B12	T707 B13	StarterLC1 B14
1. Technical	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2. Pre - rinse	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3. Push - In	40	40	40	45	45	45	60	60	60	45	55	55	55	
4. Emptying	60	60	60	180	180	180	60	60	60	180	60	60	60	
5. Push - Out	200	200	200	80	80	80	95	95	95	80	60	60	60	70
6. Lye Cleaning	1200	1200	1200	600	600	900	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	900
7. Push - In w/u	40	40	40	45	45	45	60	60	60	45	55	55	55	
8. Emptying	60	60	60	180	180	180	60	60	60	180	60	60	60	
9. Push - Out w/u	300	300	300	150	150	100	150	150	150	100	80	80	80	90
10. Intermediate rinse														
11. Push - In w/a														
12. Emptying														
13. Push - Out w/a														
14. Acid Cleaning														
15. Push - In w/w														
16. Emptying														
17. Push - Out														
18. Final rinse	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
19. Emptying	120	120	120	180	180	180	60	60	60	180	60	60	60	
20. Technical	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
21. Pre - rinse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total (seconds)	2965	2965	2965	2405	2405	2655	2690	2690	2690	2955	2575	2575	2575	2005
Total (minutes)	49.42	49.42	49.42	40.08	40.08	44.25	44.83	44.83	44.83	49.25	42.92	42.92	42.92	33.42

หมายเหตุ Program 1 for tank, Program 2 for line

ตารางที่ 7 แสดงลำดับขั้นตอนของโปรแกรม CIP ของ Group B

Step	WEEKLY													
	T701 B01	T702 B02	T703 B03	T704 B04	T705 B05	T801 B06	T802 B07	T803 B08	T804 B09	T806 B10	T807 B11	T706 B12	T707 B13	StarterLC1 B14
1. Technical	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2. Pre - rinse	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3. Push - In	40	40	40	45	45	45	60	60	60	45	55	55	55	
4. Emptying	60	60	60	180	180	180	60	60	60	180	60	60	60	
5. Push - Out	200	200	200	80	80	80	95	95	95	80	60	60	60	70
6. Lye Cleaning	1200	1200	1200	600	600	900	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	900
7. Push - In w/u	40	40	40	45	45	45	60	60	60	45	55	55	55	
8. Emptying	60	60	60	180	180	180	60	60	60	180	60	60	60	
9. Push - Out w/u	300	300	300	150	150	100	150	150	150	100	80	80	80	90
10. Intermediate rinse	240	240	240	150	150	150	240	240	240	150	240	240	240	240
11. Push - In w/a	40	40	40	55	55	45	60	60	60	45	55	55	55	
12. Emptying	60	60	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	
13. Push - Out w/a	75	75	75	95	95	80	95	95	95	80	60	60	60	70
14. Acid Cleaning	900	900	900	600	600	900	900	900	900	900	900	900	900	900
15. Push - In w/w	40	40	40	55	55	45	60	60	60	45	55	55	55	
16. Emptying	60	60	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	
17. Push- Out	200	200	200	80	80	80	95	95	95	80	60	60	60	70
18. Final rinse	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
19. Emptying	120	120	120	180	180	180	60	60	60	180	60	60	60	
20. Technical	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
21. Pre - rinse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total (seconds)	4580	4580	4580	3560	3560	4315	4260	4260	4260	4615	4065	4065	4065	3285
Total (minutes)	76.33	76.33	76.33	59.33	59.33	71.92	71.00	71.00	71.00	76.92	67.75	67.75	67.75	54.75

หมายเหตุ Program 1 for tank, Program 2 for line

ตารางที่ 8 แสดงลำดับขั้นตอนของโปรแกรม CIP ของ Group C

Step	DAILY									
	Line mixing C1	Past 2.5 ton C2	Past 2 ton C3	Past 4 ton C4	HAMBA C5	Line1,2,3 C6	Line 807 C7	Line 4 C9	T809 C10	T808 C11
1. Technical	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5
2. Pre - rinse	300	30	300	300	300	300	300	300	300	300
3. Push - In									65	65
4. Emptying									60	60
5. Push - Out	110	460	170	470	110	335	260	110	110	110
6. Lye Cleaning	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
7. Push - In w/u									65	65
8. Emptying									60	60
9. Push - Out w/u	110	460	170	470	110	335	260	110	110	110
10. Intermediate rinse										
11. Push - In w/a										
12. Emptying										
13. Push - Out w/a										
14. Acid Cleaning										
15. Push - In w/w										
16. Emptying										
17. Push - Out										
18. Final rinse	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
19. Emptying									60	60
20. Technical	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
21. Pre - rinse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total (seconds)	2365	2795	2485	3085	2375	2815	2665	2365	2675	2675
Total (minutes)	39.42	46.58	41.42	51.42	39.58	46.92	44.42	39.42	44.58	44.58

หมายเหตุ Program 3 for tank, Program 4 for line

ตารางที่ 9 แสดงลำดับขั้นตอนของโปรแกรม CIP ของ Group C

Step	WEEKLY									
	Line mixing	Past 2.5 ton	Past 2 ton	Past 4 ton	HAMBA	Line1,2,3	Line 807	Line 4	T809	T808
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C9	C10	C11
1. Technical	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5
2. Pre - rinse	300	30	300	300	300	300	300	300	300	300
3. Push - In									65	65
4. Emptying									60	60
5. Push - Out	110	460	170	270	110	335	260	110	110	110
6. Lye Cleaning	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
7. Push - In w/u									65	65
8. Emptying									60	60
9. Push - Out w/u	110	460	170	200	110	335	260	110	110	110
10. Intermediate rinse	240	240	240	300	240	240	240	240	240	240
11. Push - In w/a									65	65
12. Emptying									60	60
13. Push - Out w/a	110	460	170	300	110	335	260	110	110	110
14. Acid Cleaning	900	900	900	1200	900	1200	900	900	900	900
15. Push - In w/w									65	65
16. Emptying									60	60
17. Push - Out	110	460	170	200	110	335	260	110	110	110
18. Final rinse	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
19. Emptying									60	60
20. Technical	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
21. Pre - rinse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total (seconds)	3725	4855	3965	4615	3735	4925	4325	3725	4285	4285
Total (minutes)	62.08	80.92	66.08	76.92	62.25	82.08	72.08	62.08	71.42	71.42

หมายเหตุ Program 3 for tank, Program 4 for line



Do not operate

เมื่อเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ใช้ในการ CIP แล้วพิจารณาระยะเวลาที่ลดลงจากโปรแกรมเดิม เพื่อนำมาหาระยะเวลาการ CIP สารเคมีที่ใช้ในการ CIP ที่ลดลงของคุณภาพแต่ละกลุ่มซึ่งจะนำมาใช้ในการคำนวณเป็นดังตารางที่ 10, 11 และ 12 และจึงนำมาสรุปไว้ในตารางที่ 13

ตารางที่ 10 แสดงผลความแตกต่างของระยะเวลาที่ในการ CIP ของโปรแกรมก่อนการทดสอบและโปรแกรมหลังการทดสอบของ Group A

	T301	T303	T304	T305	T810	T811	T405	T406	T407	Line 5	T408	T409	Line milk Reception	Line Oil8 Ingredient	Line's Tank	Tank Milk Truck	Tank Milk Truck	Tank Milk Truck	Tank&Line Deairator	T410
Group A	A1	A2-1	A2-2	A2-3	A3	A4	A5	A6-1	A6-2	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13-1	A13-2	A13-3	A14	A15
T6 Lye cleaning (s)	600	600	600	600	300	300	900	600	600	600	600	600	900	600	1200	1440	1620	900	600	
T14 Acid cleaning (s)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	

ตารางที่ 11 แสดงผลความแตกต่างของระยะเวลาที่ในการ CIP ของโปรแกรมก่อนการทดสอบและโปรแกรมหลังการทดสอบของ Group B

Group B	T701 B01	T702 B02	T703 B03	T704 B04	T705 B05	T801 B06	T802 B07	T803 B08	T804 B09	T806 B10	T807 B11	T706 B12	T707 B13	StarterLC1 B14	
T6 Lye cleaning (s)	600	600	600	1200	1200	900	600	600	600	600	600	600	600	600	0
T14 Acid cleaning (s)	300	300	300	600	600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

ตารางที่ 12 แสดงผลความแตกต่างของระยะเวลาที่ในการ CIP ของโปรแกรมก่อนการทดสอบและโปรแกรมหลังการทดสอบของ Group C

Group C	Line mixing C1	ast 2.5 ton C2	Past 2 ton C3	Past 4 ton C4	HAMBA C5	Line1,2,3 C6	Line 807 C7	Line 4 C9	T809 C10	T808 C11
T6 Lye cleaning (s)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
T14 Acid cleaning (s)	300	300	300	0	300	0	300	300	300	300

จากตารางที่ 10, 11 และ 12 พบว่าค่าฐานนิยมของ Lye Cleaning และ Acid Cleaning เป็นดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 13 แสดงเวลาที่ลดลงเมื่อเปลี่ยนแปลงเวลาที่ใช้ในการ CIP

Group	Lye Cleaning (sec)	Acid Cleaning (sec)
Group A	600	300
Group B	600	300
Group C	600	300

## ผลการทดลอง

จากการทดลองทาง化學ที่ทดลอง มีอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงในrogram CIP เป็นตัวอย่างที่ 14 เมื่อสูญเสียเชื้อจุลินทรีย์ (TPC) และ Coliform ด้วยวิธี Swab เชือที่แห้งค์หลังจากการ CIP และ Sanitize แห้งค์เสร็จแล้วพบว่าเมื่อเวลา TPC และ Coliform เป็นตัวอย่างที่ 15

ตารางที่ 14 แสดงระยะเวลาของโปรแกรมการ CIP ที่ลดลงของเชื้อจุลินทรีย์

กตุณ	ช่วงเวลาที่อุปกรณ์เปลี่ยนแปลง โปรแกรมการ CIP (%)	ช่วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมการ CIP (%)	Difference
A(Daily)	48.9-55.8	28.42-52.42	3.38-20.48
A(Weekly)	75.8-88.8	50.42-77.08	11.72-25.38
B(Daily)	52.6-59.8	33.42-49.42	10.38-19.18
B(Weekly)	82.4-94.8	54.75-76.92	17.85-27.65
C(Daily)	49.4-61.4	39.42-51.42	9.98-9.98
C(Weekly)	77.1-101.1	62.08-82.08	15.02-19.02


ตารางที่ 15 แสดงระยะเวลาเชื้อจุลินทรีย์ที่อุปกรณ์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม CIP

วัน/เดือน/ปี	อุปกรณ์	Total Plate Count (TPC) (Colony / g)	Coliform (Colony / g)
21/11/01	แห้งค์ 810 * ภายใต้แสง * หลัง CIP * หลัง steam * ที่ก้นแห้งค์	<1 24 2 <1	<1 <1 <1 <1
24/11/01	แห้งค์ 701	<1	<1
25/11/01	แห้งค์ 702	<1	<1
28/11/01	แห้งค์ 807	1	<1
3/12/01	แห้งค์ 809	<1	<1

## สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองลดระยะเวลาการล้างทำความสะอาดตัวอย่าง CIP พบร่วงสามารถลดเวลาการล้างทำความสะอาดลง 1/3 -27% น้ำที่ และเมื่อสูญเสียเชื้อจุลินทรีย์ภายหลังการ CIP พบร่วง TPC และ Coliform < 1 colony/g

ภาคผนวก



ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของกลุ่มแทงค์สารทำความสะอาดแบบCIP

รายงานสหกิจศึกษา  
เรื่อง  
ลักษณะการประกอบการของสถานประกอบการ  
และกิจกรรมการทำงานของนักศึกษา



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

## บทนำ

เนสท์เล่ เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ในโลก เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2409 ณ เมืองเจเวย์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย ออร์วิ เนสท์เล่ ได้คิดค้นสูตรอาหารขั้นพืชสำหรับเด็กชาวอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2410 ทำให้เนสท์เล่เป็นชื่อดังชั้น "คำว่า" เนสท์เล่ " ในภาษาเยอรมันหมายถึง รังนกเล็กๆ (little net) ลักษณะเนสท์เล่จะใช้สัญลักษณ์ รังนกที่มีแม่นกกำลังดูแลลูกน้อยไว้สัญลักษณ์สื่อถึง ความรัก ความอบอุ่น ความปลดปล่อยและความผูกพันในครอบครัว การแสวงหาอาหารเพื่อเลี้ยงดูลูกน้อยเหมือนกับที่เนสท์เล่ผูกพันและพยายามคิดค้นพัฒนาอาหารที่ดีมีคุณภาพเพื่อผู้บริโภค ซึ่งต่อมาสัญลักษณ์นี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อาหารชั้นนำที่มีผู้รู้จักและให้ความเชื่อถือทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ได้เข้ามายำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลากว่าร้อยปี จากหลักฐานภาพโฆษณาขององค์กรชื่อ "แม่บูรพา" ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2436 เริ่มจัดตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2490 และเริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2511 ประธานกรรมการและการตรวจสอบคุณภาพผู้บริหารกลุ่มนเนสท์เล่ประเทศไทยคือ นายโภมัต โอล. โคลีฟ์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารอัมรินทร์หวานเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีศูนย์กระจายสินค้าอีก 10 กว่าแห่งทั่วประเทศ และมีโรงงานทั้งหมด 8 แห่งซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น 6 แห่งเร็วๆ นี้

บริษัท เนสท์เล่ แอนด์ บริษัท (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปากช่อง ตั้งอยู่ที่ 90 หมู่ 8 ต. มิตรภาพ ต. พญาเย็น อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30320 ซึ่งก่อตั้งเมื่อ 2 ทุ่มภาคพื้นท์ 2531 และ เนสท์เล่เข้ามายื่นใบอนุญาตในปี พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ทั้งหมด 32 ไร่ เป็นบริษัทในเครือของ เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด ไทยที่โรงงานแห่งนี้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำนมแปรรูปเป็นส่วนใหญ่ จะรับซื้อผ่านมูลค่าจากการขายในประเทศทั้งหมด 20% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มเน斯ท์ ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต ผลิตภัณฑ์ทอปปิ้ง และไส้ปั๊บ ผลิตภัณฑ์พุดดิ้ง และผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มที่จัดบริษัทโดยค่ายผลิต นอกจากนี้จะมีการทดลองทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกจำหน่ายตามความต้องการของตลาดอยู่เสมอ


ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแต่ละครั้งจะมีจำนวนไม่มากนัก แต่จะเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนหลงใหลตามยอดการสั่งซื้อที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์ เมื่อผลิตได้ครบตามออเดอร์แล้วจะนำไปจัดเก็บเพื่อรอจำหน่ายที่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ตั้งอยู่ที่ 10/9 หมู่ 16 ต. ศรีนคินทร์ ต. บางแก้ว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ โดยจะมีโภดังเก็บสินค้าที่ส่งมาจากโรงงานในเครือมาควบรวมไว้ เสิร์ฟจะส่งขายให้กับลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าสำคัญในเมืองใหญ่ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการเรียนที่ 2 ปี 2544 นี้ เริ่มในวันที่ 10 กันยายน 2544 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2544 รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในแผนก Production โดยมี Manager คือ คุณชนนบุล คุ้มเกียรติ ส่วน Supervisor คือ คุณปริชา ถินกลาง คุณจตุพง ศกุลจุฑาทิพย์ และคุณ อรุณรัตน์ ตีเกดุ

## วัตถุประสงค์

หลังจากที่ได้รับได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติงานที่ บริษัท เนสท์เล่ แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ โรงงานป่าช่อง ติดตั้งความหวังไว้ว่า มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว ติดตั้งจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน นอกจากนี้จากการที่เรียนรู้ในบทเรียนเพิ่มเติม ดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตผลภัณฑ์
2. ทักษะความชำนาญส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน
3. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารกับบุคคลในระดับต่าง ๆ
4. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการมีมนุษย์สัมพันธ์
5. ประสบการณ์ในการทำงานในสถานการณ์จริง



ภาพที่ 1 แสดงการจัดโครงสร้างภายในของบริษัทเนสท์แล็คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปากช่อง


## โปรแกรมการฝึกงาน

สัปดาห์ที่ 1	Line การรับน้ำนมดิบ
สัปดาห์ที่ 2	ระบบเครื่องแยกครีม
สัปดาห์ที่ 3-4	การผลิตส่วนผสมต่างๆ
สัปดาห์ที่ 5-6	การฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์
สัปดาห์ที่ 7	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สัปดาห์ที่ 8-9	การทำ CIP ล้างทำความสะอาด
สัปดาห์ที่ 10-11	การผลิตผลิตภัณฑ์ Topping
สัปดาห์ที่ 12	หลักการควบคุมเครื่อง RT8
สัปดาห์ที่ 13	หลักการควบคุมเครื่อง Hembra
สัปดาห์ที่ 14	หลักการควบคุมเครื่อง Bisignano
สัปดาห์ที่ 15	หลักการควบคุมเครื่องบรรจุ Elopak
สัปดาห์ที่ 16	ระบบนาฬิกา Key usage และการจ่ายลินค้า

### งานที่ไว้ไป

1. การทำให้เครื่องใช้เครื่องแยกครีม
2. การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องแยกในพื้นที่การผลิต
3. การร่วมกิจกรรม 5 ส.
4. การปรับแต่งรูปแบบของ Flow meter รับน้ำนมดิบ
5. การเข้าอบรมเรื่อง Haccop & QMS
6. การเข้าร่วมการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ในต้านการป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิง
7. การเข้าร่วมกิจกรรมการประยัดน้ำและพลังงาน
8. จัดทำเอกสารอยพร้อมปีใหม่
9. การทำโครงการเวิ่ง ลดการสูญเสียสารเคมีเมื่อออกจาก CIP
10. การเข้าร่วมกิจกรรมวันของการทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

## แผนผังของฝ่ายผลิต



ภาพที่ 2 แสดงแผนผังของพื้นที่ฝ่ายผลิต

จากแผนผังสามารถแบ่งส่วนของฝ่ายผลิตได้ 10 ส่วน ดังต่อไปนี้

### 1. บริเวณห้องรับน้ำนมดิบ (Raw milk reception)

การรับน้ำนมดิบจากการส่งน้ำนมดิบมี ๒ กระบวนการคือพนักงานที่ในฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Q.A) และฝ่ายผลิต (P.D.) ซึ่งหากเมื่อรถส่งนมดิบมาถึงหน้า พนักงานฝ่าย Q.A จะตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมดิบในด้าน ปริมาณของแข็ง (TS) สารปฏิชีวะ (antibiotic) ความเป็นกรดด่างของน้ำนมด้วยการใช้ alcohol test จุดเยือกแข็งของน้ำนม(Freezing) ปริมาณเชื้อจุลทรรศ์และปริมาณโภ麻ติกเซลล์ที่พบในน้ำนม ตรวจหา unm และปริมาณไขมัน ซึ่งจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะของนมดิบดังต่อไปนี้

### ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการตรวจสอบและลักษณะเฉพาะของนมดิบ

Description	Specification
Antibiotic (CCP)	Negative
Alcohol test	Negative
Acidity (%)	0.12-0.16 %
pH	6.4-6.8
Temperature	< 8 °C
Specific Gravity	1.027-1.034
Fat (%)	>3.7
Total solid content (%)	12.3

Direct Count	
- Somatic cell	ต่ำกว่า 600,000 cel.
- Bacteria cell	ต่ำกว่า 600,000 cell
Peroxide Test	Negative
Freezing Point	-0.52 °C
Taste	กลิ่นรสปกติ "มีไขมันเผื่อน"
Total Plate Count	ต่ำกว่า 600,000 cell

เมื่อพนักงาน Q.A. ตรวจนำมดิบผ่าน จึงบอกผลการตรวจสอบว่าพนักงานฝ่าย P.D. ทราบแล้วพะรังงาน P.D. จะต่อท่อรับน้ำนมดิบที่ฝ่านการทำความสะอาดแล้วเข้ากับท่อส่งนมจากแทงค์ชั้นรถถังนม แล้วจึงเปิดปีมตึงนมเข้า line ลงฝานตัวกรองเพื่อกรองเศษของเชือกออกจากนม ผ่านเทลทเย็น(Cooling plate) เพื่อลดอุณหภูมิของนมให้อยู่ในสภาพที่ช่วยลดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ และส่งน้ำนมไปทำการ Pre – heat ที่เครื่องเทอร์มิซ พร้อมกับลดอุณหภูมิลงและส่งไปเก็บยังแทงค์เก็บน้ำนม (Silo tank) ที่อยู่ในห้องรับน้ำนมดิบ หรือในห้องผสม ซึ่งจะต้องปรับให้มีอุณหภูมิไม่เกิน 6 องศาเซลเซียสและเปิดเบ็ดกรองน้ำนมเพื่อป้องกันการแยกชั้นไขมันของน้ำนม

ความสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ห้องรับน้ำนมดิบนี้จะมีร่องผสม (Liquid vortor) ที่มีใบพัดถอนส่วนผสมต่างๆ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยส่วนผสมที่เป็นผงจะเทลงมาจากรหัส Hopper ในห้อง Tipping ส่วนของเหลวจะนำมายากรถังบรรจุมาปั๊มใส่ร่องผสม เมื่อผสมเรียบร้อยแล้วจะส่งเข้าไปเก็บยังแทงค์ในห้อง Mixing เพื่อรอการพาสเจอร์ไรส์ต่อไป

## 2. ห้องเทลทเย็นผสม (Tipping)

ลักษณะที่สำคัญของห้องนี้คือจะต้องเป็นบริเวณที่แห้งไม้อันก้าน ในห้องนี้มี Hopper สำหรับเทผงของส่วนผสม ซึ่งมีลักษณะเป็นปล่องโลหะสีเหลืองขนาดใหญ่ที่มีฝาปิดด้านบนซึ่งอยู่ในแนวลาดเอียง มีตะแกรงสำหรับกรองผุ่นผงและของแข็งอื่นๆ รองรับ ปล่องมีขนาดคล่องและยืนลงไปยังห้องรับน้ำนมดิบ โดยปล่องนั้นจะต้องพอดีกับปากของแทงค์ผสมส่วนผสม (Liquid vortor) วัตถุใดที่ใช้ในส่วนผสมจะมีทั้งที่เป็นของแข็งหรือผง ร่วน นมผงขนาดใหม่น น้ำตาล ซึ่งจะต้องระดูดังต่อไปนี้ เศษผงต่างๆ วัตถุใดที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน น้ำนม น้ำสะอาด เมื่อมีการเคลื่อนไหวของแทงค์จะส่งผลกระทบต่อการไหลของเหลว ทำให้เกิดการล้นแทงค์กวนส่วนผสมขึ้น และด้านข้างของ Hopper จะมีบล็อกขนาดเล็กอีกปล่องหนึ่งสำหรับเทผงให้มีเข้มข้น เมื่อเทผงส่วนผสมเสร็จจะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปเก็บในแทงค์ที่ห้องผสม

#### 3. ห้องผลิตและเก็บผลิตภัณฑ์ ( Mixing & Storage )

ห้องนี้จะมีแห่งที่สำนักงานมากเพื่อเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะร้อยแล้ว จะเปิดไปพัฒนาห้องผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน และพนักงานฝ่าย PD. จะตรวจสอบปริมาณของค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ แล้วจึงปรับปริมาณของค์ประกอบด้วยการคำนวณด้วยวิธี Person Square เมื่อบริษัทของส่วนประกอบอยู่ในช่วงที่กำหนด เลือกจึงนำไปผ่านกระบวนการให้ความร้อนด้วยการพาสเจอร์ไนซ์ สำหรับ milk base ที่จะนำไปทำโยเกิร์ตนั้นจะต้องบรรจุไว้ในแทงค์เป็นเวลา 3 ถึง 4 ชั่วโมง ก่อนที่จะนำไปพาสเจอร์ไนซ์เพื่อให้เกิดการดูดซับน้ำ (Hydration) ซึ่งจะช่วยให้เนื้อสัมผัสของโยเกิร์ตเนียนดี นอกจากนี้แล้วยังนำโยเกิร์ตและไมโลเมื่อผลิตเสร็จแล้วจะต้องนำมา放入 Deairator tank เพื่อดึงอากาศออกจากโยเกิร์ตและไมโลก่อนที่จะนำไปพาสเจอร์ไนซ์ ซึ่งจะทำให้การไหลของผลิตภัณฑ์ เป็นปกติไม่เกิดฟองอากาศขึ้นในท่อ

อุปกรณ์อื่นๆ ในห้อง ได้แก่ เครื่องเทอร์โมซ์ ให้ความร้อนแก่น้ำนมดิบเพื่อในการ Pre – heat น้ำนมดิบที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 11 วินาที ก่อนที่จะนำน้ำนมไปผลิตเพื่อทำลายเอนไซม์และเชื้อโรคเบื้องต้น เมื่อเทอร์โมซ์น้ำนมเสร็จแล้วจะส่งไปเก็บยังแทงค์เก็บน้ำนมแทงค์ได้แทงค์หนึ่ง ได้แก่ แทงค์ 301, 303, 304 และ 305 ที่อยู่ในห้องเดียวกันนี้และมีเครื่องแยกครีมซึ่งจะนำนมที่ผ่านการทำเทอร์โมซ์มาเข้าเครื่องแยกครีม เมื่อยกแล้ว Skim milk ที่ได้จะส่งไปเก็บในแทงค์เก็บน้ำนม (303 หรือ 304 หรือ 305) ส่วนครีมจะเก็บไว้ในถังพลาสติกแล้วนำไปเก็บไว้ในห้องเย็น

#### 4. ห้องพาสเจอร์ไนซ์ ( Pasteurize )

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำพาสเจอร์ไนซ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะอยู่ในห้องนี้ ได้แก่ เครื่องพาสเจอร์ไนซ์ 2 ตันสำหรับพาสเจอร์ไนซ์นมสดไม่มี, 2.5 ตันสำหรับพาสเจอร์ไนซ์โยเกิร์ต, 4 ตันและเครื่องพาสเจอร์ไนซ์ ESL จะต้องเข้าด้วยกันสำหรับพาสเจอร์ไนซ์ผลิตภัณฑ์อื่น เครื่องไฮโนเจนเพื่อทำให้ไนโตรเจนแมกนีเซียมเป็นโมเลกุลเด็กๆ และรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับส่วนผสมอื่นๆ , บาลานซ์แทงค์เพื่อควบคุมปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ให้อยู่ในระดับเพียงพอต่อการทำพาสเจอร์ไนซ์ และแทงค์เก็บผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทำพาสเจอร์ไนซ์แล้ว ทั้งยังมีแทงค์บ่มหัวเชื้อ (Starter tank) สำหรับโยเกิร์ตและ – วัน และแทงค์บ่มโยเกิร์ต (Yoghurt incubation tank) เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการทำพาสเจอร์ไนซ์แล้วจะส่งเข้าไปเก็บในแทงค์เพื่อรอการบรรจุ ซึ่งแต่ละแทงค์จะต้องห่อหุ้มกับเครื่องบรรจุซึ่งอยู่ในห้องบรรจุ สำหรับโยเกิร์ต เมื่อผ่านการทำพาสเจอร์ไนซ์แล้วจะนำสินทรัพย์ในแทงค์สำหรับบ่มโยเกิร์ต ได้แก่ 701, 702 และ 703 แล้วจึงเติมน้ำเชื้อ (Starter) และปั่นให้ประมาณ 6 - 7 ชั่วโมงจนกว่าค่า pH ของโยเกิร์ตจะลดลงถึง 4.60 แล้วจึงจะนำไปบรรจุ

การทำพาสเจอร์ไนซ์ผลิตภัณฑ์จะให้ความร้อนสูง เวลาสั้น เพื่อคงสภาพคุณค่าทางสารอาหาร ของค์ประกอบทางด้าน เคมี สี เนื้อสัมผัสและรสชาติ ไม่เปลี่ยนแปลงไป และอาจมีการนำผลิตภัณฑ์

Rework กลับมาผสมในผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันได้ไม่เกิน 10% และวิธีนำไปฆ่าเชื้อช้า (Re-pasteurize) สำหรับผลิตภัณฑ์ Rework นี้มาจากการสูญเสียของคุณภาพในผลิตภัณฑ์ เช่นผลการตรวจเชื้อ จุลทรรศน์ไม่ผ่านแต่ไม่ใช่เชื้อโคลิฟอร์ม พบเชษฐ์พง เศษไส้ และเมื่อพาสเจอร์ไวรัสเสร็จแล้วจะทำการลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์แล้วจึงส่อห้อ line ไปยังเครื่องบรรจุ

เครื่องพาสเจอร์ไวรัสที่ใช้อยู่ที่มีลักษณะเป็น Plate heat exchanger ได้แก่ เครื่องพาสเจอร์ไวรัส 2.5 ตัน ส่วนเครื่องพาสเจอร์ไวรัส 2 ตันเป็นเครื่องพาสเจอร์ไวรัสแบบ tubular ซึ่งจะมีมิติภารอง ผลิตภัณฑ์เมื่อออกจากเครื่องนี้รักษาผลิตภัณฑ์ไม่ที่มีเส้นใยของเนื้อผลไม่ขอยุ่ง สำหรับเครื่องพาสเจอร์ไวรัส ESL เป็นเครื่องพาสเจอร์ไวรัสที่มีลักษณะการทำงานแบบ Inversion และ Cyclone คือมีการสเปรย์ผลิตภัณฑ์เข้าไปผสมกับไอน้ำร้อนเป็นการให้ความร้อนโดยตรง แล้วจึงไปดึง戴上ไอน้ำออกด้วยการหมุนแบบไซโคลน ซึ่งจะกำจัดปริมาณไอน้ำออกไปได้เท่ากับปริมาณไอน้ำที่นำมาผสม

#### 5. ห้องทำส่วนผสมที่เป็นผลไม้ และผลิตภัณฑ์ทอปปิ้ง (Topping)

การทำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของผลไม้จะต้องมาตรฐานเดียวกับส่วนของผลไม้ที่ห้องนี้ ได้แก่ ผลไม้ (Fruit base) หรือคาราเมล (Caramel) ที่เป็นส่วนผสมของโยเกิร์ต สำหรับ Fruit base นั้นจะเก็บในถุงสภาพแข็ง ตั้งนั่งก่อนที่จะนำมาใช้จะต้องนำมาราคาให้ละลาย (thawing) ในส่วนที่มีน้ำยา Oxonia (Sodium tripnophosphate) ความเข้มข้น 0.3 – 0.4 % นาน 5 นาที แล้วจึงใส่ลง hopper เข้าสู่ห้องที่จะนำไปผสมกับโยเกิร์ตที่เป็นส่วนของ milk base ด้วยการหมุนของสกูโรห์ท่องเป็นเสื้อเดียว กันและมีลักษณะสม่ำเสมอแล้วจึงนำไปเก็บไว้ในแท่งศูนย์ขนาดเล็กของตัวเครื่องบรรจุ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รากหน้าไอศกรีม (Topping) สำหรับสูตร Mc Donald's และผลิตภัณฑ์พุดดิ้ง (Pudding) จะผลิตที่ห้องนี้โดยจะมีอุปกรณ์ได้แก่ หม้อต้ม (Kettle) ที่มีใบพัดกวนส่วนผสมให้เข้ากัน สำหรับใบที่ 1 และ 2 ใช้ผลิต topping ส่วนใบที่ 3 มี line ห่อต่อไปยังเครื่องบรรจุ Bisignano ในห้อง filling เมื่อผสมกันแล้วจะเริ่มทำการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไวรัสที่อุณหภูมิ  $85 - 90^{\circ}\text{C}$  ให้เวลาไม่ต่ำกว่า 30 นาทีแล้วจึงหักไว้ในหม้อต้มที่  $80^{\circ}\text{C}$  ไม่เกิน 1 ชั่วโมง สำหรับการผลิต Hot fudge topping จะเพิ่มกระบวนการการโอนจีโนไซด์ (Homogenization) ที่ความดัน 90-120 bar หลังจากพาสเจอร์เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อเดียวกัน และมีความหนืดที่เหมาะสม ทั้งนี้พนักงานจะต้องศูนย์ดรอปปิ่งเป็นมาตรฐานภาพและลักษณะปราศจากด้วย เมื่อทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้รากหน้าไอศกรีม เสร็จแล้วจะบรรจุลงในกระปุกพลาสติกข้างขันและใช้เครื่องรีดฟอยด์ที่เป็นฝาของกระปุกปิดทับจนสนิทแล้วจึงนำไปเก็บไว้ในห้องเย็น สำหรับผลิตภัณฑ์พุดดิ้ง (Pudding) เมื่อผลิตเสร็จแล้วจะส่งไปยังเครื่องบรรจุ Bisignano เพื่อบรรจุลงในถ้วยของพุดดิ้ง

#### 6. ห้องบรรจุ (Filling)

เครื่องบรรจุสามารถยิงได้ด้วยกาวนมดอยด์ทุกเครื่องยกเว้นเครื่อง Serac Double เครื่องบรรจุมี 6 เครื่อง ได้แก่ เครื่องบรรจุสำหรับภาชนะแบบถ้วยสี 2 เครื่อง คือ Hamba และ Bisignano ที่บรรจุโยเกิร์ตไข่มันต่ำได้ 2 ขนาด คือ 90 กรัมและ 150 กรัม โยเกิร์ตแคลตี้ – วัน ขนาด 125 กรัม แต่

สำหรับเครื่อง Hambia จะไม่สามารถบรรจุของเหลวร้อนได้ดังนั้นจึงใช้เครื่อง Bisignano ในการบรรจุ พุดติ้งขนาด 80 กรัมซึ่งพุดติ้งที่บรรจุนี้เป็นของเหลว ดังนั้นจะต้องนำไปเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อทำให้พุดติ้งแข็งตัว และบางครั้งอาจทำให้ถ้วยยุบบูดได้เนื่องจากเกิด Vacuum ขึ้นระหว่างการแข็งตัว เครื่องบรรจุ Serac Double สำหรับภาชนะบรรจุแบบแก้วขนาด 5000 cc. สำหรับ Fresh milk, Whipping cream สำหรับ Soft Serve Ice cream จะบรรจุลงในถุงขนาด 9460 cc. เครื่องบรรจุ Elopak ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีภาคหนาเป็นก่อตั้งกระดาษสีเหลืองได้แก่ น้ำส้มและเมล็ดที่ เลมอน ขนาด 500 และ 1000 cc. เมล็ดที่ มิกซ์ฟрут น้ำผลไม้รวม น้ำผักและผลไม้รวม ขนาด 1000 cc. Whipping cream , Half cream และ Fresh milk ขนาด 946 cc. เครื่องบรรจุ RT8 ใช้กับภาชนะบรรจุแบบขวดขอยามีโลขนาด 120 cc. เครื่องบรรจุ R8E ใช้กับภาชนะบรรจุแบบขวดขอยามีโลที่ เลมอน ขนาด 200 cc.

การทำงานของพนักงานผู้ควบคุมเครื่อง ( Operator ) จะต้องควบคุมการทำงานของเครื่องให้เป็นปกติ โดยควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เข้าเครื่องในปริมาณเหมาะสมกับอัตราการทำงานของเครื่อง ความสะอาดของหัวเครื่องบรรจุซึ่งจะต้องมีการทำความสะอาดด้วยการ CIP แล้วจากนั้นด้วยไอน้ำร้อนหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ Oxonia ทั้งนี้ก่อนการทำงานพนักงานจะต้องล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้งและจะต้องฉีดแอลกอฮอล์ 70 % ที่มีเป็นประจำทุกกระบวนการ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคภัยผลิตภัณฑ์

#### 7. ห้องเก็บผลิตภัณฑ์บรรจุลงถัง (Packing )

ห้องนี้อาจเรียกว่าห้องห้าย line filling ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและบรรจุลงภาชนะแล้วจะส่งเก็บไปในห้องนี้โดยมีทางต่อจากเครื่องบรรจุลงมาให้พนักงานเก็บผลิตภัณฑ์ใส่ถังประจำอยู่เครื่องบรรจุ แล้วพนักงานฝ่ายห้องเย็นของแผนก Raw material Planing จึงนำไปเก็บในห้องเย็นที่มีประตูเชื่อมถึงกับห้องรักษาอุณหภูมิให้ต่ำประมาณ 4 องศาเซลเซียสก่อนที่จะจัดส่งไปเก็บไว้ที่ Distribution Center ที่ศูนย์บริการ

#### 8. บริเวณล้างถัง (Crate Cleaning)

ลังเป็นภาชนะสำหรับเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ไว้เป็นก้อนตาม lot number เพื่อจัดเรียงไว้เป็นล่วงๆ ตามปริมาณการสั่ง ดังนั้นพนักงานในส่วนของห้าย line หรือ พนักงานประจำบริเวณล้างถังจะต้องล้างทำความสะอาดลังที่ส่งกลับมาจากสวนต่างๆ ด้วยเครื่องล้างลังเป็นประจำ ก่อนที่จะนำลังมาใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกจากร่องงาน

#### 9. บริเวณเตรียมภาชนะสำหรับบรรจุ (Package prepare)

เป็นบริเวณที่เก็บภาชนะบรรจุพางแก้วตอน กส่อง ถัง ถ้วยและฟอยด์ต่างๆ ที่เบิกมาจากตู้ที่เก็บของเพื่อนำไปเป็นภาชนะใส่และปิดผนึกผลิตภัณฑ์ โดยจะมีเครื่องทำความสะอาดแก้วตอนและ

มาตรฐานได้ด้วยการใช้ลมเป่าผุนและเศษผงออกไป Whipping cream และนมสดพานิชเจอร์รี่ส์ เป็นต้น

#### 10. ห้องสำนักงานของฝ่ายผลิต (Production office)

ในห้องนี้จะแบ่งเป็น 3 ห้องอยู่ได้แก่ ห้องควบคุม (Control room) ห้องทำงานของ Supervisor และห้องทำงานของ Manager สำหรับ Control room จะเป็นห้องที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ดังนี้การรับเม็ดพิบ การผสม การพานิชเจอร์รี่-ไลเซอร์ การบรรจุ และการ CIP พนักงานที่เป็น Operator จะเป็นผู้ดูแลห้อง ส่วนห้องทำงานของ Supervisor นั้นนอกจากจะเป็นที่ทำงานของ Production supervisor แล้วยังเป็นที่ทำงานของ Warehouse supervisor และ Warehouse administrator ซึ่งพนักงานที่มีหน้าที่เช็คสินค้าเข้าและออกจากโรงงานอีกด้วยเพื่อการประสานงานกันได้สะดวก

### ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน

ผลิตภัณฑ์ของโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์นม เนื่องจากโรงงานตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งเดียง咚มีส่วนเครื่องต้มที่มีส่วนผสมของนมสดไม่มีไขมันมากและมีอัตราการผลิตคงที่สูง ปริมาณการผลิตทั้งหมดไม่มากนักแต่จะเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของโรงงานจึงมีหลายชนิดและจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมากอยู่เสมอให้ทันกับความต้องการของตลาด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 แสดงผลิตภัณฑ์ของโรงงานปากฯ องและรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	การจัดส่ง	ลักษณะและขนาด	ส่วนประกอบ
นมสด (Fresh milk)	รถจักร	น้ำนมสดที่ผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุในถ่องกระดาษขนาด 946 ml.	นมสด นมผงนมมันเนยและน้ำ
นมจืดไขมันต่ำ (Low fat milk)	รถจักร	น้ำนมสดที่ผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุในถ่องกระดาษขนาด 946 ml.	นมสด หาญ และนมผงนมมันเนย
Half cream (Coffee cream)	รถจักรมีกลิ่น หอมของชามมิ	ผลิตภัณฑ์ที่นำไปเพิ่มรสชาติให้กับกาแฟ บรรจุในถ่องขนาด 946 ml.	นมสด และครีม
Whipping cream	รถจักรขับมัน	ครีมที่นำไปเป็นส่วนประกอบในการตั้งหน้าเกล็กหรือรับประทานกับผัก และผลไม้ขนาด 946 และ 5000ml.	นมสด ครีม นมผงนมมันเนย เนย น้ำตาล สเตวีเลเชอร์ และผึ้ง
ไอศกรีม (Soft serve ice cream)	รถหวานมันมีกลิ่น หอมของน้ำนม มีรสดังในถุงขนาด 9460 ml. ชาร์มดา วนิลาและชอกโกแลต	ผลิตภัณฑ์โดยในรูปของเหลวบรรจุลงในถุงขนาด 9460 ml.	นมผงนมมันเนย น้ำมันปาล์ม เกย์เง น้ำตาล น้ำเชื่อมกลูโคส กลิ่นชา สเตวี-ไลเชอร์และน้ำ

ชื่อผลิตภัณฑ์	วัสดุผสม	ลักษณะและขนาด	ส่วนประกอบ
มิโล (Milo)	รสชอกโกแลต	เครื่องดื่มบรรจุขวดเล็ก 120 ml.	ส่วนของโกโก้ และ ส่วนของน้ำ
โยเกิร์ตธรรมชาติ (Plain yoghurt)	รสจืดนมและมัน	โยเกิร์ตที่ผ่านการบ่มจนมีค่า pH 4.6 ไม่ผสมผลไม้บรรจุในถ้วยขนาด 90 และ 150 กรัม	หัวเชือก นมผงข้าวมัน เนย สเตเบิลเชอร์รี่ และ ไขมันเนย
โยเกิร์ตไขมันต่ำ (Lite yoghurt)	รสบลูเบอร์รี่ รสผลไม้ รวม รสผสมวุ่น มะพร้าว และถั่ว ตาล รสผลรอบบอร์วี่ รสผสมเม็ดปูและถั่วแดง	โยเกิร์ตที่ผ่านการบ่มจะมี pH ต่ำกว่า 4.6 ผสมผลไม้หลากหลายชนิด 90 และ 150 กรัม	ส่วนของโยเกิร์ต : นมผงข้าวมันเนย ไขมันเนย สเตเบิลเชอร์รี่ ตาล หัวเชือก ส่วนของผลไม้และน้ำ
โยเกิร์ตแซคฟรีช (LC1 yoghurt)	รสลดลงเบอร์ รสบลูเบอร์รี่ รสカラเมล รสแยปเบิล และรสธรรมชาติ	โยเกิร์ตที่บ่มด้วยเชื้อแบคทีเรียลส์ชนิดพิเศษบรรจุถ้วยขนาด 125 กรัม	หัวเชือก นมผงข้าวมันเนย ไขมันเนย สเตเบิลเชอร์รี่ น้ำตาลและน้ำ
เนสท์ เล蒙	รสชาติน้ำมิกซ์ หอมมะนาว	เครื่องดื่มน้ำชาและน้ำมี 2 ขนาดคือ ขนาด 200 cc. และถ้วยขนาด 500 และ 1000 cc.	น้ำตาล วิตามินซี ชาผง กัลังห์สมนากและน้ำมะนาวเข้มข้น
เนสท์ มิกซ์ ฟрукต์ (Nestea Mix Fruit Flavour)	รสชาติกลิ่นผลไม้ รวม มิกซ์ผลไม้ รวม	เครื่องดื่มน้ำชาและน้ำมี ขนาด 1000 cc.	น้ำตาล วิตามินซี มาลิก แอปเปิล ชาผง น้ำผลไม้รวม เข้มข้น กัลังห์ผลไม้รวม
น้ำผลไม้รวม (Tropical fruit juice)	รสผลไม้หลายชนิด หวาน มิกซ์ผลไม้	เครื่องดื่มน้ำผลไม้ขนาด 1000 cc.	น้ำผลไม้รวมเข้มข้น น้ำตาล วิตามินแร่ธาตุและน้ำ
น้ำส้ม	รสส้ม หวานอมเปรี้ยว	เครื่องดื่มน้ำผลไม้ขนาด 1000 cc.	น้ำส้ม และวิตามินซีและน้ำ
น้ำผักและผลไม้รวม (Mix fruit and vegetable juice)	รสหวานกากลูกค่อน	เครื่องดื่มน้ำผลไม้ขนาด 1000cc.	น้ำผักและผลไม้รวมเข้มข้น และน้ำ
ท็อปปิ้ง (Topping)	รสชอกโกแลต ซอฟ เบอร์ ชอกพัฟฟ์ และกลาดดี้ ปาร์สัน	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้คาดหน้ากากครีมบรรจุกรุ๊บูลาสติกขนาด 3,200 กรัม	หวานผง โกโก้ผง น้ำตาล และสเตเบิลเชอร์รี่
พุดดิ้ง (Pudding)	รสสตอเบอร์รี่ และชอกโกแลต	ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนมสำหรับเด็กบรรจุถ้วย ขนาด 80 กรัม	นมผงข้าวบัณฑุ์ น้ำตาล วิตามินซี สเตเบิลเชอร์รี่ เนื้อสตอเบอร์รี่ ชอกโกแลต

## การเข้าฟังการอบรมเรื่อง Haccp & QMS

### Haccp

Haccp มีที่มาเดิมว่า Hazard Analysis Critical Control Points เป็นระบบการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการวิเคราะห์ขั้นตรายและควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ซึ่งมี 3 ประเภท ได้แก่ กายภาพ ชีวภาพ และเคมี ปัจจุบันของระบบ Haccp ให้ความปลอดภัยของอาหารโดยการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เมื่อการป้องกันแทนที่การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของทั่วไปประเทศและสามารถใช้ร่วมกับระบบประกันคุณภาพอื่นๆได้ เช่น GMP และ ISO เป็นต้น

Hazard Analysis หมายถึงการวิเคราะห์ขั้นตอนหรือจุดวิกฤตต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการแพร่ระบาดของโรคหรือคุณภาพของวัสดุติดบ

Hazard คือสิ่งที่มีลักษณะทางชีวภาพ เคมี หรือพิสิกรรมที่มีอยู่ในอาหารซึ่งแบ่งเป็น 3 คลุ่มดังนี้

#### # อันตรายทางชีวภาพ

1. Infection รับเข้าไปมากๆเป็นวัณตราย เช่น Salmonella

2. Intoxication เข้าสูญลิ่นทรีษสร้างสารพิษที่ทำอันตราย เช่น Stephylococcus เกิดจากลักษณะของพิษลงงานไม่ดีและความร้อนไม่เพียงพอ

#### # อันตรายทางเคมี

3. สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ได้แก่ ยารักษา ยาปฏิชีวะ

4. สารเคมีที่เป็นพิษตามธรรมชาติ เช่น ยีสตานมีนในตัวแมลง

5. สารเคมีที่เป็นวัตถุเจือปน เช่น Preservative ,กรด และสีผสมอาหาร เป็นต้น

6. สารเคมีที่ใช้ในโรงงานอาหาร เช่น น้ำมันหล่อตื้น รักเป็นพาก Food grade

7. สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาทำความสะอาด คลอรีน

#### # อันตรายทางกายภาพ

8. ได้แก่ กระจาก โลหะ เศษไม้ เป็นต้น

Critical Control Points (CCPs) หมายถึงจุดวิกฤตต่างๆ ในกระบวนการแปรรูปอาหารที่จะต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างมีเสียเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อการบริโภค โดยจุด CCP ของโรงงานปากซองมีทั้งหมด 16 จุดดังต่อไปนี้

### ตารางที่ 3 แสดงจุด CCP ของโรงงานปากช่อง

CCP Number	Location
1	เครื่องพัสดเจอร์ไสส์ ESL
2	เครื่องพัสดเจอร์ไสส์ 2.5 ตัน
3	เครื่องพัสดเจอร์ไสส์ 2 ตันสำหรับน้ำผลไม้
4	แทงค์ Starter 704 และ 705
5	หม้อต้ม (Kettle) ที่ 1, 2 และ 3
6	เครื่องกรอง (Filter) C ที่ Mixing tank
7	เครื่องกรอง (Filter) D ที่เครื่องพัสด 2.5 ตัน
8	เครื่องกรอง (Filter) E ที่ Homo ของ Topping
9	เครื่องกรอง (Filter) F ที่ Blender ของ Topping
10	Sieve ที่ Serac RT-8
11	Sieve ที่ Serac Double
12	Sieve ที่ Elopak
13	Sieve ที่ Storage tank
14	ผลไม้ของโยเกิร์ต (Fruit Base)
15	นมดิบ (Raw milk)

### QMS

QMS มีชื่อเต็มว่า Quality Monitoring Scheme เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งจะนำมารีบุนภาพของผลิตภัณฑ์ และเป็นเอกสารที่รวมรวมจุดประสงค์การสูตรด้วยกัน การวิเคราะห์มาตรฐาน ซึ่งอยู่ในระบบของ Nestle's Quality System

### โครงสร้างของ QMS

จุดประสงค์ คุณประสงค์ในการตรวจสอบ

วัสดุประสงค์ ในกระบวนการที่เข้า ความแม่นยำ คุณภาพ

### การสมดุลอย่าง

เมื่อไร ความถี่ในการตรวจสอบ

โดยใคร บุคคลที่รับผิดชอบในการเก็บตัวอย่าง

ที่ไหน สถานที่เก็บตัวอย่าง

ที่ไหน สถานที่เก็บตัวอย่าง  
เท่าไหร่ ประมาณตัวอย่างที่จะเก็บ

### การตรวจสุขอนามัย

อะไร คุณลักษณะของจุดประสงค์  
โดยควรผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ  
อย่างไร วิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้

### มาตรฐานการตรวจสุขอนามัย

#### รายงาน

#### จุดควบคุมวิกฤติ

ชื่อปฎิบัติในกรณีเกิดเหตุผิดปกติ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติทันทีในกรณีที่เกิดความผิดพลาดขึ้น  
เบื้องหลังของ QMS เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ยังคงมีอยู่ กำหนดและแบ่งหน้าที่  
ความรับผิดชอบในการควบคุมการผลิตและคุณภาพให้แก่พนักงาน  
เนื้อหาของ QMS เกี่ยวกับ กับดูติบ บรรจุภัณฑ์ Finish Product ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ QA  
ส่วนกระบวนการผลิตอยู่ในความรับผิดชอบของ Production การควบคุมสิงแวดล้อมอยู่ในความควบคุมของ Hygiene และ General Service รึนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพ

#### ประโยชน์ของ QMS

- เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพอาหาร
- พัฒนามีแนวทางในการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุผิดปกติ
- เป็นการ Training Tool
- ในทางอ้อมเป็นการลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

#### ลักษณะ QMS ของ Production

QMS ของผลิตภัณฑ์แพ็คเกจ มีขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกัน ได้แก่ ความเข้มข้นของสารเคมีใน การทำ CIP

Check sieve ตัวสุดท้ายใน 6 ตัวของ Serac Double เพราะถ้าเกิดรอยร้าวจะเกิดการปนเปื้อนได้

#### ลักษณะ QMS ของ QA

Raw milk ได้แก่ Alcohol Test, Clot on boiling, Antibiotic, Organolep Test

## สรุปผลการปฏิบัติงาน

จากการปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต ของบริษัทเนสท์เล่ เดรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะเวลา 4 เดือน ทำให้ได้ข้อได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งยังส่งเสริมด้านการรับผิดชอบให้เข้ากับผู้อื่นได้จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ดิฉันได้ทำหน้าที่ในฐานะพนักงานคนหนึ่ง จึงมีโอกาสเรียนรู้และทำงานในส่วนต่างๆ ของฝ่ายผลิต จึงนำมารวมกันไว้ในรายงานฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญของงานในหน่วยเบื้องต้นของฝ่ายผลิต อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงงาน

การที่ได้ขึ้นได้มาปฏิบัติงานในสถานประกอบการแห่งนี้ ทำให้ได้ข้อได้รับความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการเข้าสัมคมในหลายระดับ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

