



รายงานการวิจัย

การศึกษาการทำงานของใบมีดเหล็กกล้าความเร็วรอบสูงที่เคลือบผิวด้วย Ti AlN

ในการกัดเส้นเหล็กกล้าคาร์บอน

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว



รายงานการวิจัย

การศึกษาการทำงานของใบมีดเหล็กกล้าความเร็วอบสูงที่เคลื่อนผิวด้วย TiAIN ในการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอน

คณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ

รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ฤกษ์จรัสวงศ์
สาขาวิชาศึกกรรมโลหการ
สำนักวิชาศึกกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ร่วมวิจัย

Mr.Phan Quang The

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว

มิถุนายน 2545

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปีงบประมาณ 2544 ผู้วิจัยขอขอบคุณ Mr.Phan Quang The อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Thai Nguyen ประเทศเวียดนาม อาจารย์ແຄກເປີ່ຍນຕາມໂຄຮງການ T-GMS ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2544 ที่ได้มาร่วมทำการวิจัยโดยการทดลองในห้องปฏิบัติการ อาคารเครื่องมือ 6 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปริญญาอนุพิพัฒน์ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ดำเนินกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Hanoi ประเทศเวียดนาม ทำให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วม ได้รับความรู้และได้เห็นความสำคัญของศาสตร์แขนง Tribology และ Surface Coating ที่ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าใดนักในประเทศไทย

ขอขอบคุณบริษัท Royal Ace ที่เห็นความสำคัญของ Surface Coating ที่กรุณาเคลือบผิว PVD-TiAIN บนมีดกลึง HSS ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คุณสุขสวัสดิ์ นาคำพันธ์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการกลึง โลหะ อาคารเครื่องมือ 6 ที่ทำการทดลองกลึงชิ้นงานด้วยมีดกลึงที่เตรียมไว้ คุณอนุชิต เรืองวิทยานนท์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการอุลตระคนอิเล็กตรอน ที่ทำการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วย SEM/EDS คุณวรรณรัช กาญจนจิตร เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการโลหวิทยา ที่ได้ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการศึกษา Metallography คุณรัชนี หอมกลาง เจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่ช่วยเหลือและประสานงานกับสถานวิจัยของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และพิมพ์งานต่าง ๆ จนเป็นที่เรียบร้อยและสมบูรณ์

ผู้วิจัย
มิถุนายน 2545

บทคัดย่อ

การทำงานของมีดกลึง HSS ขึ้นกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นของกลึงที่รอยต่อระหว่างเศษกลึงกับมีดกลึง ซึ่งเร่งการสึกหรอและทำให้อายุการใช้งานของมีดกลึงสั้นลง การเคลือบผิวมีดกลึงด้วยผิวเคลือบช่วยลดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นลงได้ จึงช่วยยืดอายุรวมทั้งการทำงานของมีดกลึงก็ได้ขึ้นด้วย การศึกษารังนีมีมุ่งเน้นที่การกระจายของอุณหภูมิที่สูงขึ้นในมีดกลึงที่เคลือบผิวด้วย PVD-TiN, TiCN และ TiAIN โดยเปรียบเทียบกับมีดกลึงที่ไม่เคลือบผิว ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ของการกลึง ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราการสึกหรอและกลไกของการสึกหรอ การศึกษาพบว่ามีดกลึงสึกหรอแบบ crater wear เป็นหลัก ร่วมกับการแตกร้าวและการหลุดร่อนเป็นแผ่นของผิวเคลือบ นอกจากนี้ยังพัฒนาการสึกหรอแบบยึดติด (adhesive) อันเนื่องมาจากการถ่ายโอนวัสดุ และการสึกหรอแบบการขัดสี (abrasive) ไปบนมีดกลึงด้วยอนุภาคที่แข็งกว่า รวมทั้งการเกิด BUE บนมีดกลึงที่ไม่เคลือบผิวที่ทุกสภาวะของการกลึงและบนมีดกลึงที่เคลือบผิวทุกชนิดที่กลึงด้วยความเร็ว 53 ม./นาที และอัตราปื้นผิวนีดกลึง 0.22 มน./รอบด้วย



Abstract

The performance of HSS cutting tools was found to be dependent on the higher temperature developed at the interface between chip and tool. The contact temperatures accelerating tool wear shortened tool life. PVD coating on HSS tools reduced the maximum temperature development that prolonged the degradation of cutting during service and consequently better performance.

The present study focuses on the higher temperature distribution in the HSS turning tools coated with PVD-TiN, TiCN, and TiAlN compared to the uncoated tools under various cutting conditions related to wear mechanism. It was investigated that HSS turning tools were worn mainly by crater wear in combination of cracking and delamination of coating materials. Adhesive wear due to material transfer and abrasive wear due to hard and abrasive particles were observed. BUE formed on the uncoated tools under the experimental cutting conditions and also on all the coated tools at cutting speed 53 m/min and feed rate 0.22 mm/rev.


สารบัญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อ	๗
Abstract.....	๘
สารบัญ	๙
สารบัญตาราง	๑
สารบัญภาพ.....	๙-๊
บทนำ.....	๑
บทที่ 1 ทฤษฎี - การกลึงโลหะ	๓
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง.....	๑๓
บทที่ 3 วิธีดำเนินการทดลอง.....	๑๕
3.1 วัสดุที่ใช้.....	๑๖
3.2 การทดลอง.....	๒๓
บทที่ 4 ผลการทดลอง	๒๕
บทที่ 5 อภิปรายผลการทดลอง.....	๕๙
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย	๖๓
บรรณานุกรม	๖๔
ประวัติผู้วิจัย.....	๖๕

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ส่วนผสมทางเคมีของ PM-HSS inserts.....	17
2	ความหนาและความแข็งของผิวเคลือบ.....	17
3	ส่วนผสมทางเคมีของชิ้นงาน 1045 steel.....	18
4	cutting condition ของการทดลองชุดแรก.....	23
5	cutting condition ของการทดลองชุดที่สอง.....	24



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1 การกลึง (lathe turning) แสดงภาคตัดขวางในแนวตั้ง และรายละเอียดของมีดกลึง.....	4
2 ลักษณะของมีดกลึงชนิด inserts	5
3 ໄດ້ອະແກນແສດງการกลึง.....	6
4 Flow zone ใน 0.1% steel หลังกลึงคัวຍ cutting speed สูง	7
5 BUE ใน 0.15% C steel หลังกลึงคัวຍ cutting speed ต่ำ.....	8
6 แรงกระทำบนมีดกลึง.....	9
7 การกระจายของความเด็นบนมีดกลึง.....	10
8 บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น (HAZ) บนมีดกลึงที่ใช้กลึง low-C steel คัวຍ Cutting speed สูง หลัง etched ด้วย nital และเส้นແສດງอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างชุลภาคน.....	12
9 เครื่องมือกลึงขณะทำงาน	16
10 มีดกลึงที่ใช้ในการทดสอบ	17
11 โครงสร้างชุลภาคนของชิ้นงาน 1045 steel ที่ etched ด้วย Nital 3% 5 วินาที จากกล้องชุลทรรศน์ optical.....	18
12 Inclusions ในรูปที่ 11	19
13 ภาพถ่าย SEM ของ inclusion ในรูปที่ 12 มี 3 แบบคัวຍกัน (a, b,c) พร้อมส่วนผสมทางเคมีที่วิเคราะห์ด้วย EDS.....	20-22
14 rake face ของมีดกลึงที่เคลือบผิวคัวຍ TiAIN จากกล้อง SEM แสดง BUE และการ ถ่ายโอนวัสดุ	26-29
15 มีดกลึง HSS ที่ไม่เคลือบผิวจากกล้อง SEM แสดงการถ่ายโอนวัสดุที่บริเวณ ด้านหลังของ crater	30-31
16 มีดกลึงที่เคลือบผิวคัวຍ TiCN จากกล้อง SEM แสดง deposited layer.....	32-33
17 โครงสร้างชุลภาคนของ HSS ที่เปลี่ยนตามอุณหภูมิระหว่าง 600 ° - 900 °C	35
18 มีดกลึงที่เคลือบผิวคัวຍ TiAIN จากกล้องชุลทรรศน์ optical แสดง temperature profile แต่ละ cutting condition.....	36-39

รูปที่

	หน้า
19 มีคกลึงที่ไม่เคลือบผิวและที่เคลือบผิวต่าง ๆ จากกล้องจุลทรรศน์ optical แสดง temperature profile ที่แต่ละ cutting condition	40-43
20 พารามิเตอร์ที่ใช้วัดการสึกหรอของมีคกลึง	44
21-24 ผลการวัดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในมีคกลึงที่เคลือบผิวต่าง ๆ ที่ cutting condition ต่าง ๆ	45-46
25 ภาพถ่ายด้วย SEM แสดง crack และ delamination ที่ค้านหน้า crater wear ของผิวเคลือบต่าง ๆ	47-49
26 ภาพถ่าย SEM ของผิวเคลือบ TiN แสดง crack และ delamination ที่รอบ ๆ และที่ปลายของ crater wear	50-51
27 ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ optical ของมีคกลึงที่ไม่เคลือบผิว แสดง deformation ของ Nose	52
28 ภาพถ่าย SEM ของมีคกลึงที่เคลือบผิวด้วย TiN แสดงการเกิด plastic deformation และ adhesive wear	53
29 ภาพถ่าย SEM ของมีคกลึงเคลือบผิวด้วย TiCN แสดง abrasive particle ที่ปลายของ crater wear	54-55
30 ภาพถ่าย SEM ของมีคกลึงที่เคลือบผิวด้วย TiAlN แสดง adhesive wear	56-57

บทนำ

กระบวนการผลิตโลหะให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Manufacturing process) ไม่ว่าจะเป็นการหลอมหล่อ (casting) การแปรรูปขึ้นรูป (forming & shaping) จำเป็นต้องมีการกลึง-ไส-เจาะ-ตัด (machining) เพื่อให้ขนาดและรูปร่างพร้อมที่จะใช้งาน การกลึงทุกครูปแบบต้องใช้พลังงานในการสร้างผิวใหม่บนชิ้นงาน (work material) และบนเศษกลึง (chip) พลังงานที่เกี่ยวข้องมีทั้งพลังงานกลที่มาจากการตัด (cutting force) และความเร็วในการกลึง (cutting speed) และปฏิกริยาเคมีระหว่างมีดกลึงกับชิ้นงานที่มีส่วนผสมทางเคมีที่แตกต่างกัน การกลึงมีค่าใช้จ่ายถึงประมาณ 15% ของมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการจึงเป็นแรงจูงใจให้มีการพัฒนาการกลึงให้เป็นแบบอัตโนมัติ เพื่อประหยัดเวลาและเป็นการเพิ่มปริมาณชิ้นงานต่อหน่วยแรงงาน การกลึงด้วยความเร็วสูงโดยการใช้มีดกลึงที่ทำด้วยเหล็กกล้าความเร็วอบสูง (high speed steel, HSS) และ cemented carbides เพื่อเพิ่มผลผลิต การผลิตและพัฒนาสารหล่อลื่น (lubricants) และสารหล่อลื่น (coolants) เพื่อช่วยปรับปรุงผิวชิ้นงานหลังกลึง และช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของเศษกลึง การผลิตเหล็กกล้าและทองเหลืองเกรดที่กลึงได้ง่าย (free-cutting) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นต้น

การเลือกมีดกลึงที่เหมาะสมกับงานกลึงต้องคำนึงถึงวัสดุที่จะกลึง (work materials) ทั้งความแข็ง สภาพผิวภายนอกและรูปร่าง รูปแบบของการกลึง ความแข็งแกร่งของเครื่องกลึง พลังงานที่มีอยู่และปริมาณของเศษกลึง HSS ที่ผ่านการซุบแข็งที่เหมาะสมใช้มากในงานกลึงและในอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ เนื่องจากมีความแข็งแรงมากโดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูงระหว่างใช้งาน อีกทั้งยังมีความเหนียววดี (toughness) ทนต่อการสึกหรอ (wear resistance) HSS ที่ใช้กันทั่วไปจะผลิตโดยกรรมวิธี Powder Metallurgy ซึ่งจะให้โครงสร้างของคาร์บอนไดออกไซด์กระจายตัวอยู่ใน matrix

การกลึงมีปัญหามากมาย ที่สำคัญที่สุดคือการสึกหรอของมีดกลึง (tool wear) บน rake face, cutting edge และ flank face ผู้ปฏิบัติงานกลึงจะต้องเลือก cutting condition ที่มีสมดุลย์ระหว่างความเร็วในการกลึงกับอายุการใช้งานของมีดกลึง (tool life) โดยมีพื้นฐานที่จะให้ผลผลิตมากที่สุดคือค่าใช้จ่ายต่ำสุด ปัญหาที่พบได้แก่ การผิดรูปของ nose (deformation) ภายใต้ compressive stress การสึกหรอลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ (crater wear) เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นที่บริเวณรอบต่อระหว่างมีดกลึงกับชิ้นงานและระหว่างเศษกลึงกับ rake face การมีเศษกลึงเชื่อมติดกับ rake face ที่เรียกว่า build up edge, BUE ซึ่งเมื่อหลุดออกจากมีดกลึงก็จะพาเนื้อวัสดุมีดกลึงออกไปด้วย เกิดการสึกหรอที่เรียกว่า Attrition wear และการสึกหรอเนื่องจากมีเศษการ์ไบด์ที่หลุดออก

จากตัวมีดกลึง แล้วไอกรูดผิวมีดกลึงจะเป็นร่องลึก (grooves) และพาเนื้อวัสดุกลึงออกไป เกิดการสึกหรอแบบ Abrasive wear

พังงานที่ใช้ในการกลึงส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นความร้อนที่ใกล้ ๆ บริเวณคมมีด มีดกลึงจึงร้อนขึ้นทำให้ความแข็งที่อุณหภูมิห้องของคมมีดลดลงและใช้การไม่ได้ (fail) ภายในเวลาอันสั้น เนื่องจาก stress และอุณหภูมิที่สูงขึ้น การเคลือบผิวมีดกลึงด้วยชั้นบาง ๆ ของวัสดุที่แข็ง เช่น TiN, TiCN, TiAIN โดยเทคนิค PVD หรือ CVD จึงช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน และผิวกลึงก็จะดีขึ้น ทำให้สภาวะของการสัมผัสระหว่างผิวทั้งสองเปลี่ยนไป การสึกหรอจึงลดลง


การทดลองนี้จึงเป็นการศึกษาการกระจายของอุณหภูมิที่บริเวณรอยต่อระหว่าง rake face กับเศษกลึง ที่มีผลต่อการสึกหรอของมีดกลึงที่เคลือบผิวด้วย PVD-TiN, TiCN, TiAIN โดยเบริกน์เก็บกับมีดกลึงที่ไม่เคลือบผิว (uncoated) โดยใช้มีดกลึงชนิด inserts ที่ทำด้วยเหล็กกล้าความเร็วอบสูง (high speed steel, HSS) เกรด M-41 ที่ผลิตโดยกระบวนการ Powder Metallurgy ที่ผ่านการซุบแข็งที่เหมาะสมและเคลือบผิวด้วยเทคนิค PVD ทำการกลึง (orthogonal turning) โดยไม่ใช้สารหล่อลื่นและหล่อยืน ชิ้นงานที่จะกลึง (work material) เป็นเหล็กกล้าเกรด AISI1045 ทำการกลึงที่ cutting condition ต่าง ๆ หลังการทดลองจะนำมีดกลึงไปตัดผ่าและเตรียมผิวเพื่อตรวจโครงสร้างชุลภาพ การกระจายของอุณหภูมิ และวัดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของ crater wear ด้วยกล้องชุลทรรศน์ SEM/EDS ผลการทดลองจะทำให้เข้าใจถึงกลไกการสึกหรอ (Wear mechanism) และพารามิเตอร์หลักที่ควบคุมการทำงานของมีดกลึง เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกวัสดุเคลือบผิวกลึงเมื่อทำงานกลึงที่ condition นั้น ๆ

บทที่ 1

ทฤษฎี-การกลึงโลหะ (Turning)


การกลึง (Turning)

การกลึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการตัด (cutting) บางทีเรียก semiorthogonal cutting ชิ้นงาน (work material) ถูกจับยึดไว้ใน chuck ของเครื่องกลึง (lathe) และหมุนรอบตัวเอง (rotate) ส่วนมีคอกลึงถูกจับยึดไว้กับ tool holder และเคลื่อนที่ไปตามแกนของแท่งชิ้นงานด้วยอัตราเร็วที่ควบคุม โลหะถูกตัดเฉือน (sheared) ทีละชั้น (layer) เพื่อให้ได้ผิวใหม่ พารามิเตอร์ที่ต้องควบคุมคือ ความเร็วในการตัด (cutting speed, v) ซึ่งเป็นความเร็วที่ผิวชิ้นงานที่ยังไม่ถูกตัด (uncut) เคลื่อนที่ผ่านคนมีด (cutting edge) ซึ่งปกติมีค่าระหว่าง $3-200 \text{ m min}^{-1}$ ค่า v แปรตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงานทุกขณะที่ถูกตัด แต่แกนของชิ้นงานหมุนด้วยอัตราเร็วที่คงที่ อัตราการป้อนมีคอกลึง (feed rate, f) เป็นระบบที่กำหนดเคลื่อนที่ไปตามแกนของชิ้นงานที่หมุนในแต่ละรอบ ค่านี้อาจต่อสั่ง 0.12 หรือสูงถึง 2.5 mm/rev และความลึกของคนมีดในเนื้องาน (depth of cut, w) ซึ่งก็คือความหนาของเนื้อโลหะที่ถูกตัดเฉือน ซึ่งวัดในแนวรัศมีของชิ้นงาน ค่านี้อาจเปลี่ยนไปจากศูนย์ถึงมากกว่า 25 mm ผลลัพธ์ของ vfw ก็คืออัตราการตัด (rate of metal removal) ซึ่งก็คืออัตราที่เนื้อโลหะถูกนำออกจากการตัด ปกติมีค่า $80-160 \text{ cm}^3/\text{min}$ ค่านี้ใช้วัดประสิทธิภาพ (efficiency) ของการปฏิบัติการ v และ f เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดที่จะต้องปรับให้เหมาะสม (optimum condition) ส่วน w จะกำหนดตามตัวโดยขนาดของชิ้นงานก่อนและหลังตัด (รูปที่ 1)




รูปที่ 1 การกลึง (lathe turning) แสดงภาคตัดขวางในแนวตั้ง (บนขวา) และรายละเอียดของมีดกลึง (ล่างขวา)

รูปลักษณะของมีดกลึง (cutting tool) ประกอบด้วยบริเวณที่สำคัญคือ ผิวค้างบนของมีดกลึงที่เรียกว่า **rake face** ซึ่งเป็นบริเวณที่เศษกลึง (chip) เคลื่อนที่ผ่าน คัมมิค (cutting edge) คือบริเวณที่ **rake face** ตัดกับขอบค้างข้างของใบมีดที่เรียกว่า **flank, clearance face** มีการออกแบบ หรือวางแผนไว้ให้ **flank face** ขัดกับผิวชิ้นงานที่ผ่านการกลึงมาใหม่ ๆ โดยให้มีมุม $6-10^\circ$ และปรับให้เขียงท่ามุนที่เหมาะสมสมกับแกนของชิ้นงาน ค่าของมุมดังกล่าวขึ้นกับชนิดของชิ้นงานและสภาวะการตัด (cutting condition) nose ของใบมีดอยู่ที่บริเวณที่ **rake face** และ **flank face** มาตัดกัน ซึ่งอาจจะแผลนกਮ แต่โดยทั่วไปมีรัศมี (nose radius) ระหว่างการกลึงหวานานของเศษกลึงที่ยังไม่ deformed ก็คือค่า f , feed rate



รูปที่ 2 ลักษณะของมีดกลึงชนิด inserts

เศษกลึง (chip) คือเศษโลหะที่ถูกตัดเฉือนออกจากผิวชิ้นงานด้วยคมมีดและเคลื่อนที่ออกจากชิ้นงานผ่านไปบน rake face เศษกลึงเกิดผิดรูปอย่างถาวร (plastic deformation) การก่อตัวและการเคลื่อนที่ของเศษกลึงต้องการพลังงานจำนวนมากหาด้วย การกลึงทำให้เกิดผิวใหม่สองผิวบนชิ้นงานและได้ผิวเศษกลึง ตามทฤษฎีพลังงานที่ใช้ในการตัดน้อยมากเพียงเศษส่วนของพลังงานที่ต้องการที่จะทำให้เศษกลึงผิดรูปอย่างถาวร เศษกลึงเกิดจากแรงเฉือนที่กระทำในระนาบที่ต่อจากคมมีดถึงตำแหน่งที่ผิวน้ำแข็งที่กำลังเคลื่อนที่ออกจากผิวชิ้นงาน (shear plane) บริเวณนี้เกิด strain จำนวนมากภายในช่วงเวลาสั้น ๆ จนโลหะไม่สามารถทนได้ จะเกิดการแตก (fracture) shear plane ท้านมันกับผิวชิ้นงาน ใต้ระนาบนี้ชิ้นงานยังไม่เกิดการผิดรูป เนื่องจากนั้นเป็นเศษกลึงที่ก่อตัวและปีนขึ้น (climb up) ไปบนผิวน้ำแข็งในมีดขณะที่การกลึงรุดหน้าต่อไป ทั้งในมีดและเศษกลึงต่างกันเคลื่อนที่ซึ่งมีความเร็วสัมพัทธ์ (Relative velocity) และเกิดแรงเสียดทานระหว่างเศษกลึงกับ rake face ความหนาของเศษกลึงโดยกว่า w , depth of cut เสมอ การมีเศษกลึงในการตัดจึงเป็นการถือเปลี่ยนพลังงาน และมีผลต่อกุณภาพผิวและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์




รูปที่ 3 ไดอะแกรมแสดงการกัด

ความเร็วของเศษกลึงเคลื่อนไปบน rake face, v_r ต้องน้อยกว่า cutting speed, v จะเกิดเศษกลึงอย่างต่อเนื่อง เศษกลึงมีสองผิว ผิวนึงสัมผัสกับ rake face จะมันวาว เพราะเกิดการขัดถูขณะเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนกับอีกผิวซึ่งมาจากผิวเดิมของชิ้นงานที่ไม่ได้สัมผัสของแข็งใด ๆ มีลักษณะเป็นชีร่องขุบระ ซึ่งเกิดจากการเฉือนตอนเศษกลึงก่อตัว เศษกลึงเกิดการแปรรูปในโชนแคบๆ เรียก primary shear zone ที่อยู่ต่อระหว่างใบมีดกับเศษกลึงมี secondary shear zone ที่เกิดจากแรงเสียดทาน เศษกลึงมีความแข็งแรงมากขึ้นยิ่งคงได้น้อยเนื่องจาก strain hardening ซึ่งเกิดโดย shear strain ที่ปลายมีด (Tool tip) อาจมีเศษชิ้นงานติดอยู่ เรียก build up edge (BUE) เกาะช้อนหับกันเป็นชั้น ๆ จนไม่เสถียรและแตกหักถูกพาออกไปทางด้านข้างของเศษกลึง ที่เหลือจะสะสมกระจัดกระจายไปบนผิวชิ้นงาน BUE เกิดจาก adhesion ของชิ้นงานกับ rake face

รอยต่อระหว่างเศษกลึงกับมีดกลึง

เศษกลึงที่ก่อตัวด้วยแรงเฉือนที่กระทำบน shear plane จะเคลื่อนไปบน rake face และรอบ ๆ ขอบของมีดกลึง แรงนี้ไม่เข็นกับ normal force แต่เป็นสักส่วน โดยตรงกับพื้นที่สัมผัสระหว่างเศษกลึงกับมีดกลึง (interface) ที่บริเวณนี้มีทั้ง bonding และ interlocking ระหว่างผิวทั้งสองบางกรณีจะมีขึ้นส่วนของงานติดอยู่กับมีดกลึงด้วย metallic bonding จนกลายเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันและจะแยกจากกันโดย fracture ระหว่างการกลึงชิ้นงานจะได้รับ plastic strain ระดับหนึ่งเกิดการ flow ของเนื้อโลหะไปบนผิวมีดกลึงในทิศเดียว เมื่อความเร็วในการตัดมีค่าสูงและตัดเป็นเวลานานจะเกิด seizure ซึ่งมีพื้นที่สัมผัสนานาครั้ง stress ที่บริเวณนี้จึงมีค่ามาก โครงสร้างจุลภาคของเศษกลึงใกล้กับ interface เป็นรูปปolygon มากร่องจาก stress ที่บริเวณนี้รุนแรงกว่าน shear plane เรียกบริเวณนี้ว่า flow zone (รูปที่ 4)



รูปที่ 4 Flow zone ใน 0.1% C steel หลังกลึงด้วย cutting speed สูง

ภายใต้ seizure condition อาจเกิด BUE (รูปที่ 5) ซึ่งเป็นส่วนของชิ้นงานที่ถูก strain-hardened สะสมตัวติดแน่นอยู่รอบ ๆ คมมีดและบน rake face โดยไปแทนที่เศษกลึงที่สัมผัสโดยตรงกับมีดกลึง BUE เป็นส่วนของชิ้นงานที่ขังไว้ไม่แยกตัวออกจากชิ้นงานและมีหน้าที่เสริมอน

ส่วนขยายของมีดกลึง ผิวกลึง (machined surface) เกิดโดย shear fracture ภายใต้ shearing stress มีคุณลักษณะความเร็ว คุณสมบัติและความหมายตาม flow pattern บนผิวกลึง




รูปที่ 5 BUE ใน 0.15% steel หลังกลึงด้วย cutting speed ต่ำ


แรงและความเด่นในการกลึง

แรงตัด (cutting force, F_c) เป็นแรงต้านทานกับคมมีดในทิศ y_0 บน rake face มีค่ามากที่สุดในบรรดาแรงในแนวทั้งสามแกน กระทำในทิศตั้งฉากกับ cutting velocity แรงนี้เปรียบเทียบกับ tool angle แรงในทิศ o_x และขนาดกับทิศทางการป้อนมีดเรียกว่า feed force, F_t แรงนี้สัมผัสกับ F_c ส่วนแรงในทิศ o_z เป็นแรงที่ผลักมีดกลึงไปจากชิ้นงาน กระทำไปตามรัศมีของแท่งชิ้นงาน เป็นแรงที่มีค่าน้อยที่สุด ชิ้นงานถูกตัดเนื่องเป็นชิ้นบาง ๆ และถูกนำออกไปเป็นเศษกลึงด้วยแรง F_s เพียง 20-30 หรือ 100 กก. F_s เป็นแรงกระทำบน shear plane แต่ shear plane, A_s มีขนาดเล็ก stress จึงมีค่าสูงสุด (รูปที่ 6) A_s เกี่ยวข้องกับความหนาของเศษกลึงที่ยังไม่ deformed, t_1 และความกว้างของเศษกลึง w (depth of cut) และ shear plane, ϕ $A_s = t_1 w \sin \phi$ F_s จึงเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรง

กับการเพิ่มของ t_1 และ w ซึ่งความคุณไม่ได้โดยตรง โดยผู้ปฏิบัติการ ส่วนนุ่น ฟ์ความคุณไม่ได้โดยตรง ค่านี้เปรียบเสมือนมากภายในได้ cutting condition แรง F_t บน rake face วัด drag force ที่กระทำโดยเศษกลึงบน rake face F_r เป็นแรงด้านการเคลื่อนที่ของเศษกลึง แรงที่ทำให้เศษกลึงเคลื่อนไปบน rake face ที่คือเป็นแรงที่ตัดเนื่องใน flow zone, F_r ความกว้างของพื้นที่ที่เกิด seizure, A_r มีความกว้างเท่ากับ depth of cut, w ความยาวของแนวสัมผัสระหว่างเศษกลึงกับ rake face, L มากกว่า t_1 เสมอ L จึงเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดและมีอิทธิพลมากต่อ cutting force อายุของเครื่องมือและ machinability L คำนวณจาก A_r , k_r ค่า k_r ต่ำกว่า k_s เสมอและลดตาม cutting speed F_t เพิ่มตามส่วนผสมของโครงสร้างของชิ้นงาน จึงเพิ่ม k_r ด้วย



ความเด่นบนมีดกลึงใกล้ ๆ กับคณมีดเกิดเฉพาะแห่ง (localized) ความเด่นที่สำคัญคือ 1) compressive stress บนพื้นที่สัมผัสของมีดกลึง ค่านี้เกี่ยวข้องกับ shear strength ของชิ้นงานและหาได้จาก F_c /พื้นที่สัมผัส และ 2) Feed force, F_t ที่ทำให้เกิด shearing stress บนพื้นที่สัมผัสบน rake face มีค่ากับ F_t /พื้นที่สัมผัส F_t มีค่าน้อยกว่า F_c shear stress จึงต่ำกว่า compressive stress ที่กระทำบนพื้นที่เดียวกัน การกระจายของ compressive stress, σ_c ลดจากค่าสูงสุดที่คณมีดเจนเป็นศูนย์เมื่อเศษกลึงพ้นจากผิวสัมผัส ส่วน shear stress มีค่าสูงสุดที่ต่ำกว่าและกระจายอย่าง慢ๆ เสมอ กว่า (รูปที่ 7)



รูปที่ 7 การกระจายของความเค้นบนมีดกัด

ความร้อนที่เกิดขึ้นในการกัด

พลังงานที่ใช้ในการกัดส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นความร้อนที่บริเวณใกล้ๆ กับมีดซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อ cutting speed และ feed rate ค่าที่สูงจะทำให้อาชญาของเครื่องมือสั้นลง

Work done ใช้ไปในการ deform ชิ้นงานเพื่อให้เกิดเศษกัดและทำให้เศษกัดเคลื่อนที่ งานดังกล่าวทำให้เกิด plastic strain จำนวนมาก จึงเหลือเพียง 1% ที่เก็บสะสมไว้ในรูปของ elastic energy ที่เหลืออีก 99% ใช้ในการให้ความร้อนแก่เศษกัด มีดกัดและชิ้นงาน ความร้อนที่เกิดขึ้นบน shear plane ส่วนใหญ่ผ่านเข้าไปในเศษกัด ส่วนหนึ่งถูกถ่ายโอนเข้าไปในชิ้นงานโดยการนำความร้อน อุณหภูมิของเศษกัดมีผลต่อการทำงานของมีดกัดทราบเท่าที่เศษกัดแข็งสัมผัสกับมีดกัด ความร้อนที่ยังคงอยู่ในเศษกัดหลังจากที่พันตัวมีดจะถูกนำออกไปด้วย เศษกัด

เมื่อผ่าน shear zone จะถูกทำให้ร้อนขึ้น และเมื่อเคลื่อนไปบน rake face จะไม่ถูก deformed หรือถูก heated ต่อไป เวลาเศษกลึงเคลื่อนไปบนพื้นผิวสัมผัสนั้นสักมาก ความร้อนจึงสูญเสียไปจากเศษกลึง ได้น้อยมาก โดยการแผ่รังสีหรือโดยการพาความร้อนสู่อากาศหรือโดยการนำความร้อนเข้าไปในชิ้นงาน ส่วนของชิ้นงานที่ถูกกลึงไปแล้วจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากความร้อนใน deformed layer ถูกถ่ายโอนกลับเข้าไปในชิ้นงาน แต่ก็ไม่มาก ดังนั้นความร้อนที่ได้จากการ work done บน shear plane ที่ก่อให้เกิดเศษกลึงส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ในเศษกลึงและถูกพาออกไปกับเศษกลึง

Strain ใน flow zone เป็นต้นกำเนิดหลักของความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของเศษกลึงสูงขึ้น flow zone ได้รับความคืน怍ะที่เศษกลึงเคลื่อนไปบนผิวสัมผัส ความเครียดบน flow zone มีค่ามากกว่าบน shear plane มาก ด้านล่างของ flow zone ยังคงขัดติดกับผิวของมีดกลึงซึ่งถูก strained ต่อไป ปริมาณความเครียดใน flow zone จึงมาก ซึ่งจะเห็นได้จาก inclusion, grain boundary จะหายไปใน flow zone หรือไม่ถูกถูกไปเก็บบนกับผิวมีดกลึง compressive stress ช่วยยับยั้งการเกิด crack และเมื่อความคืน怍์ดังกล่าวลดลงจะมีเศษกลึงเคลื่อนออกจากมีด ก็จะเกิด crack เศษกลึงจะแยกตัวออกจากมีดกลึงโดย fracture เมื่อโลหะใน flow zone ถูก strained อย่างต่อเนื่องจะเกิดลักษณะเดียวกันของมีด ซึ่งถูกทำให้ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านไปบนผิวสัมผัส อิงห่างจากมีดอุณหภูมิยังสูงขึ้น ซึ่งมีดกับเศษกลึงซึ่งถูกทำให้ร้อนขึ้นเมื่ออยู่บน shear plane เท่านั้น เมื่อผ่านไปบนพื้นที่สัมผัสจะไม่ร้อนขึ้นอีกต่อไป เนื่อโลหะใน flow zone มีอุณหภูมิสูงขึ้นจะเคลื่อนจากมีด อุณหภูมิที่เพิ่มตามปริมาณ work done และปริมาณเนื้อโลหะที่ผ่าน flow zone อุณหภูมิของ flow zone จึงสูงกว่าตัวเศษกลึงโดยเฉพาะที่ cutting speed สูงๆ

พื้นที่สัมผัสระหว่างเศษกลึงและมีดกลึงเป็นชั้นบาง ๆ แต่มีขนาดใหญ่มาก ความร้อนที่เกิดใน flow zone จึงสูงกว่าในตัวมีด และจะลดลงเมื่อสูญเสียความร้อนเข้าไปในเศษกลึง เมื่อเศษกลึงเคลื่อนพ้นจากผิวมีดกลึง flow zone ถูกพาออกไปได้ผิวเศษกลึงจะเย็นลงอย่างรวดเร็วจนถึงอุณหภูมิของตัวเศษกลึง ซึ่งจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากปริมาตรของตัวเศษกลึงใหญ่มาก ส่วนการสูญเสียความร้อนจาก flow zone เข้าไปในมีดกลึงโดยการนำความร้อนนั้นแตกต่างไปจาก การนำความร้อนที่ interface ระหว่าง flow zone กับตัวเศษกลึง ที่ interface มี metallic bonding มีดกลึงซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับ flow zone เนื่องจากมี heat flow อย่างต่อเนื่อง มีดกลึงซึ่งเป็น heat sink และมีอุณหภูมิภายนอกที่แตกต่างกัน (temperature gradient) ความร้อนทำให้ความแข็งและโครงสร้างของมีดกลึงเปลี่ยนแปลง ถ้าเป็น HSS ที่ผ่านการหุบแข็งที่เหมาะสม ความแข็งจะไม่ลดลงมากจนถึง 600°C ระหว่าง $600^{\circ} - 850^{\circ}\text{C}$ ความแข็งจะลดลงอย่างรวดเร็วมาก และจะเพิ่มขึ้นอีกเมื่ออุณหภูมิสูงกว่านี้ เมื่อนำมีดกลึงที่ผ่านการใช้งานแล้วมาดัดผ่านคอมมีด แล้วขัดเตรียมผิว rake face และ etched และวัดความแข็งตลอดบริเวณที่ได้รับความร้อน (heat affected zone, HAZ) บนมีดกลึง

บริเวณที่คล้ากกว่าแสดงถึงอุณหภูมิที่สูงกว่า 650°C ตรงกลางของ HAZ ซึ่งสว่างกว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 900°C (รูปที่ 8) Flow zone เป็น heat source ความร้อนจะไหลจากจุดที่ร้อนบนมีคอกลึงซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า flow zone เล็กน้อย ไปยังคมมีดที่ถูกทำให้เย็นโดยการ feed ชิ้นงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ความร้อนจึงไหลกลับไปยังคมมีด ทำให้อุณหภูมิของคมมีดเพิ่มขึ้น มีคอกลึงจึงเป็น heat sink สำหรับความร้อนที่ถูกนำออกจาก flow zone



รูปที่ 8 มีคอกลึงที่ใช้กับ low-C steel ด้วย cutting speed สูง หลัง etched ด้วย nital

บทที่ 2

ผลงานที่เกี่ยวข้อง

การทำงานของมีดกลึง (performance) ไม่ว่าจะเป็น rate of metal removal อายุใช้งาน (tool life) และผิวชิ้นงานหลังกลึง (surface roughness) เกี่ยวข้องกับ cutting condition ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของมีดกลึง รูปทรงเรขาคณิตของมีดกลึง และชนิดของชิ้นงานที่จะกลึง การศึกษาการกระจายของ stress และอุณหภูมิที่ interface ระหว่างมีดกลึงกับชิ้นงาน ตลอดจนโครงสร้างอุลตราของมีดกลึงหลังใช้งาน (worn tool) ช่วยให้เข้าใจถึงกลไกการสึกหรอ (wear mechanism) ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างไปจาก sliding mechanism เนื่องจากบริเวณ interface มีการยึดกัน (seizure) ระหว่างมีดกลึงกับชิ้นงานที่มีคุณสมบัติเชิงฟิสิกส์และเชิงกลและส่วนผสมทางเคมีที่แตกต่างกัน การเคลือบผิwmีดกลึงด้วยวัสดุที่แข็งและเสถียรทางเคมีช่วยยืดอายุใช้งานของมีดกลึง และช่วยเพิ่ม machinability แก่ชิ้นงานด้วย

ปัจจัยในการเคลือบผิว (coating) ใช้กันอย่างกว้างขวางในการควบคุมเรื่อง friction และการสึกหรอในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีระบบที่มี sliding contacts สำหรับเหล็กกล้ามีการเคลือบด้วย MoS₂ และ diamond จะช่วยลดการสึกหรอได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับผิวที่ไม่เคลือบ (uncoated) Holmberg (1) ได้เสนอแนวคิดของ friction mechanism ของ coated surface และจำแนกกลไกนี้ไว้กว้าง ๆ ว่าเป็น macro และ micromechanical, tribochemical และ material transfer mechanism การเลือกวัสดุเคลือบและ tribological coating parameter เช่นความหนาของผิวเคลือบ ความแข็ง ความหยาบของผิวเคลือบ และความเข้าใจว่าผิวที่ถูกเคลือบเป็นอย่างไรใน sliding contacts จะเป็นประizable มากในการออกแบบชิ้นส่วนและเครื่องมือตัด

เครื่องมือตัด (cutting tool) ที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ cemented carbides ที่เคลือบผิวด้วย CVD-TiC และ High speed steel, HSS ที่เคลือบผิวด้วย PVD-TiN การเคลือบผิวด้วยวัสดุที่แข็งและเสถียรทางเคมี เช่น TiC, TiN ช่วยยืดอายุใช้งานของมีดกลึง ได้มาก Hadenqvist และ Olsson (2) ได้ทดสอบการสึกหรอแบบ sliding wear ของ coated TiN บน HSS โดยชุดทดสอบ pin-on-ring test โดยจำลอง machining condition และหา wear mechanism โดยการตรวจด้วยกล้อง optical และ electron microscope พบร่องรอยการสึกหรอที่เกี่ยวข้องทั้ง mechanical และ chemical interaction ระหว่างมีดกลึงกับชิ้นงาน การสึกหรอควบคุมโดย cutting force, cutting speed และส่วนผสมทางเคมีของมีดกลึงและชิ้นงาน ผิวเคลือบมีการสึกหรอแบบ adhesive และด้วยมีดกลึงสึกหรอแบบ cracking และ plucking ของเศษ TiN ร่วมกับ adhesive wear ของ HSS

การขึ้นรูประว่างพิวเคลือบ (coating) กับมีดกลึง (substrate) ที่เรียกว่า adhesion มีความสำคัญมากที่สุด ถ้า adhesion ไม่เพียงพอ มีดกลึงจะชำรุดก่อนเวลาอันควร เนื่องจากพิวเคลือบแยกตัวจากมีดกลึงได้ง่าย จึงต้องมีการทดสอบ adhesion test ที่ใช้หัวไปคือ Scratch-adhesion test ต่อมามีการใช้การทดสอบที่เรียกว่า Particle erosion test ซึ่ง sensitive กว่าแทน Hedenqvist และ Olsson (3) ได้ศึกษา erosion ของ TiN-coated HSS โดยใช้ชุดทดสอบ centrifugal erosion adhesion test โดยใช้อุปกรณ์ที่แข็งของ Al_2O_3 เป็น erodant เพื่อศึกษา coating failure mechanism พบว่า coating จะชำรุดด้วย fatigue wear ร่วมกับ coating erosion หรือ erosive fatigue wear และ spalling

cutting tool ที่ทำด้วย HSS ที่ใช้กันทั่วไปมีทั้งที่ผลิตโดยวิธีแปรรูปจากเหล็กหล่อ (cast & wrought) กับที่ผลิตโดยเทคโนโลยี Powder Metallurgy ที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนอย่างเหมาะสมสมคือ quenched และ tempered ที่ $500^\circ - 560^\circ\text{C}$ มีโครงสร้างที่แข็งแรงของ Martensite และการในคืนนาเด็กจะเกิดจากกระบวนการ precipitation hardening กระจายไปทั่ว matrix ถ้าเป็น HSS ที่ผลิตโดย P/M จะไม่มีแบบของการใบด (banding) หรือการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอของ alloying (segregation) เหมือนดังที่พบใน cast & wrought HSS มีความแข็งแรงมากโดยเฉพาะที่อุณหภูมิใช้งาน อีกทั้งมีความเหนียว (good toughness) และทนต่อการสึกหรอ (wear resistance) Wright & Trent (4) ได้ศึกษาการกระจายของอุณหภูมิที่ interface ระหว่างมีดกลึงกับชิ้นงาน โดยการตรวจโครงสร้างอุลตราของมีดกลึงที่ผ่านการใช้งานแล้ว (worn tool) โดยการตัดขัดและกัดผิวด้วย nital พบว่าโครงสร้างที่ถูก etched มีสีคล้ำແเพี้ยบหายเป็นรูปปีก (arc) จากความมีด ลิงไปได้ rake face ซึ่งแสดงถึงว่ามีการเปลี่ยนโครงสร้างขณะใช้งาน บริเวณสีคล้ำมีอุณหภูมิสูงกว่า secondary hardening temperature ตรงกลางของ arc มีเส้นอ่อนแสดงถึงอุณหภูมิเกินกว่าอุณหภูมิวิกฤตล่าง (lower critical temperature) เกิดเป็น martensite เมื่อยืดสั้นถึงอุณหภูมิห้องเมื่อหยุดกลึง การศึกษาโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงนำไปสู่การประมาณการกระจายของอุณหภูมิที่ interface ได้

บทที่ 3 วิธีดำเนินการทดลอง

การเคลือบผิวมีคุณภาพ HSS ด้วยชั้นบางแต่แข็งและทนความร้อนและเสถียรทางเคมีของ PVD-TiN, TiCN, TiAlN ช่วยปรับปรุงการทำงานของมีคุณภาพให้ดีขึ้น อายุการใช้งานนานขึ้นและผิวเคลือบก็จะคงอยู่ด้วย อุณหภูมิที่สูงขึ้นที่รอยต่อ (interface) ระหว่างมีคุณภาพกับชิ้นงานเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีคุณภาพสึกหรอใช้การไม่ได้ การสึกหรอจะคล้ายกันกับมีคุณภาพที่ไม่เคลือบผิว อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้มีคุณภาพอ่อนตัวและแยกตัวจากผิวเคลือบ การเคลือบผิวช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดขึ้น โดยเปลี่ยน contact condition จึงช่วยลดการสึกหรอของมีคุณภาพได้ทางหนึ่ง

การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่การศึกษาการกระหายของอุณหภูมิที่ interface ของมีคุณภาพที่ทำด้วย HSS-PM-M42 ที่เคลือบผิวด้วย PVD-TiN, TiCN, TiAlN และที่ไม่เคลือบผิว (uncoated) ในการกลึง (turning) ชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด AISI 1045 ที่ cutting condition ต่าง ๆ โดยไม่ใช้สารหล่อเย็น แล้วนำมีคุณภาพหลังใช้งานมาตัดผ่านคอมพิวเตอร์ บัดและกัดผิวด้วยสารละลายกรด แล้วตรวจดูโครงสร้างของผิวที่สึกหรอด้วยกล้อง optical และ electron microscope เพื่อศึกษาการสึกหรอแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และวัดความแข็งด้วยเครื่อง microhardness tester แล้วประมาณค่าอุณหภูมิที่กระหายไปตามค่าที่สึกหรอจากข้อมูลโครงสร้างและความแข็งที่ศึกษาไว้แล้ว และวัดพารามิเตอร์ของการสึกหรอแบบ crater wear ที่พบเสมอในงานกลึง (turning)

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองโดยการกลึง (turning) ด้วยเครื่องกลึงขี้ห้อ SN32 ผลิตใน Slovakia และใช้มีคุณภาพชนิด insert ที่ทำด้วย HSS ที่ผลิตโดยเทคโนโลยี Powder Metallurgy (PM-HSS) ที่ผ่านการขูบแข็งและเคลือบผิวด้วย CVD-TiN เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอสเตรีย ทำการกลึง ชิ้นงานที่เป็นเหล็กหนีบวเกรด AISI 1045 ที่ซื้อจากร้านค้าในจังหวัดนราธิวาส (รูปที่ 9)




รูปที่ 9 เครื่องกลึงขณะทำงาน

3.1 วัสดุที่ใช้

มีดกลึง (cutting tools) เป็นเหล็ก PM-HSS ที่มีส่วนผสมเทียบเท่าเหล็ก HSS-M41 ดังแสดงในตารางที่ 1 และมีขนาดและรูปร่างดังรูปที่ 10 จำนวน 10 อัน ผ่านการเจียรน (grinding) เพื่อกำจัดพิวเคลือบ CVD-TiN บน rake face ออกหนดรวนทั้งสองของ chip breakers ด้วย โดยเหลือ พิวเคลือบด้านข้าง (flank face) ไว้ แล้วนำมีดกลึงจำนวน 4 อันไปเคลือบพิวด้วย PVD-TiN, PVD-TiCN ด้วยเทคนิค Low-electron beam ที่ประเทกอสเตรเลีย อีก 6 ตัวอย่างส่างไปเคลือบพิว PVD-TiAlN ด้วยเทคนิค Cathode-Arc Plasma Deposition (CAPD) ที่บริษัท Royal Ace ที่จังหวัด สมุทรปราการ วัดความหนาของพิวเคลือบโดยตรงจากภาพถ่ายໂຄຮສ້າງຂອງກາຕັດຂວາງด้วย SEM และวัดความแข็งของพิวเคลือบโดย Microhardness tester ด้วยน้ำหนักกด 0.100 kg (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของมีดกลึง PM-HSS เทียบกับ M41

ตัวอย่าง	% โดยน้ำหนัก													
	C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	V	Nb	Co	W	
PM-HSS	1.02	0.34	0.25	0.015	0.024	0.5	4.35	4.61	0.10	1.86	<0.05	5.3	6.62	
M41	1.10						4.25	3.75		3.0		5.0	6.75	



รูปที่ 10 มีดกลึง PM-HSS ที่ใช้ในการกดลอก

ตารางที่ 2 ความหนาและความแข็งของผิวเคลือบ PVD


	ชนิดของผิวเคลือบ PVD			
	TiN	TiCN	TiAlN	Uncoated
ความหนา, ไมโครเมตร	2.5	2.5	1.0	0
ความแข็ง, HV _{0.100}	1024	1414	1068	785

ชิ้นงาน (work piece) เป็นเหล็กแท่งกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. ยาว 600 มม. มีส่วนผสมที่วิเคราะห์โดย Spectrographic เทียบกับเหล็กเกรด AISI 1045 ดังตารางที่ 3 เมื่อตัดคัวอย่างตามขวางและตามยาว แล้วเตรียมผิวหน้าสำหรับตรวจดูโครงสร้าง (metallographic) ทั้งสองระบบ


ด้วยกล้อง optical และ SEM จะเห็น Ferrite และ Pearlite (รูปที่ 11) และ sulphide inclusions ขนาดเล็กผ่านศูนย์กลาง 2 ไมโครเมตร ที่ประกอบด้วย S, Ti, Mn, Fe และ Al เล็กน้อย ที่มีลักษณะเป็นเส้นๆ ไปตามแกนของแท่งเหล็ก แต่ไม่พบ silicate inclusions (รูปที่ 12 และ 13)

ตารางที่ 3 ส่วนผสมทางเคมีของชิ้นงานเทียบกับ AISI 1045

ตัวอย่าง	% โดยน้ำหนัก									
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Al	Cu
ชิ้นงาน	0.455	0.036	0.696	0.015	0.026	0.154	0.172	0.023	0.022	0.147
AISI 1045	0.43-		0.6-	<0.04	<0.05					
	0.5		0.9							





a) ภาคตัดขวาง





b) ภาคตัดตามยาว

รูปที่ 11 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน 1045 steel ที่ etched ด้วย Nital 3% 5 วินาที
จากกล้องจุลทรรศน์ optical




a) ภาคตัดขวาง





b) ภาคตัดตามยาว

รูปที่ 12 โครงสร้างจุลภาคของ 1045 Steel จากกล้อง optical แสดง inclusion





13 a) MnS inclusion



13 b) MnS inclusion ที่มี Al ออยู่ด้วย

ภาพ 13 ภาพรูปถ่ายทาง SEM ของสิ่งกุศลทราบ แสดง inclusion ในเหล็ก
ที่ตรวจวัดด้วย EDS



13 c) Complex inclusion ที่มี Mn, S, และ Ti

รูปที่ 13 โครงสร้างจุลภาคของ 1045 Steel จากกล้องจุลทรรศน์ SEM และง inclusion แบบต่างๆ และผลวิเคราะห์ด้วย EDS

3.2 การทดลอง

พารามิเตอร์ในการกลึง ซึ่งได้แก่ cutting speed, v ; feed rate, f ; depth of cut, t ; และ cutting time, T มีผลต่อการทำงาน (performance) อายุใช้งาน (tool life) และผิวกลึง (surface finish) อุณหภูมิที่สูงขึ้นและ stress ที่เกิดขึ้นขณะที่กลึงที่รือบต่อ (interface) ระหว่างมีคกลึงกับชิ้นงาน เป็นสาเหตุของการสึกหรอ (wear) ของมีคกลึง ซึ่งทำให้มีคกลึงชำรุดใช้การไม่ได้ (fail) ในที่สุด

การทดลองจึงแบ่งเป็นสองชุดตาม cutting condition เพื่อศึกษาผลของการเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ของพารามิเตอร์ที่มีต่อการกระบวนการอุณหภูมิบนมีคกลึงและต่อการสึกหรอของมีคกลึง โดยชุดแรกเป็นการศึกษาผลของ feed rate และ cutting time เมื่อใช้มีคกลึงเคลือบผิวด้วย PVD-TiAIN (ตารางที่ 4) และชุดที่สองเป็นการศึกษา cutting speed เมื่อกลึงด้วยมีคกลึงที่เคลือบผิวด้วย PVD-TiN, TiCN และ TiAIN เมื่อเทียบกับมีคกลึงที่ไม่เคลือบผิว (ตารางที่ 5) การทดลองเป็นแบบ quick-stop test โดยไม่ใช้สารหล่อเย็นหรือหล่อลื่น (dry cutting)


หลังการทดลอง ชิ้นงานทุกชิ้นจะนำมารั้งตั้งจากตรงจุดกึ่งกลางของคมมีค (cutting edge) แล้วนำไปอัดในเรซิน (cold mounting) แล้วขัดผิวด้วยผงกากระดิษ (diamond paste) ขนาด 6 และ 1 ไมโครเมตร แล้วกัดผิวน้ำ (etched) ด้วย nital 3% เป็นเวลานาน 30 วินาที แล้วตรวจด้วยกล้องรังสี X ที่ต้องการด้วย SEM/EDS และวัดความแข็งด้วยเครื่อง microhardness tester โดยใช้ load 0.1000 กก. จากนั้นจึงนำข้อมูลของโครงสร้างจุลภาคและความแข็งเมื่อเขียนเส้นระดับอุณหภูมิ (temperature profile) ของบริเวณ rake face ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นขณะกลึง (heat affected zone, HAZ) โดยเทียบกับโครงสร้างจุลภาคที่เป็นผลจากการศึกษาการกระบวนการอุณหภูมิบนมีคกลึง โดยวิธี Metallography ของ P.W.Wright และ E.M.Trent (4) และวิเคราะห์ wear mechanism ที่ปรากฏบน rake face ของมีคกลึงหลังการทดลอง

ตารางที่ 4 อัตราป้อนและเวลากลึงต่าง ๆ สำหรับ PVD-TiAIN

cutting condition	cutting speed, v m/min	feed rate, f mm/rev	depth of cut, t mm	cutting time, T min
1	53	0.16	1.25	0.5 ; 1.5
2	53	0.18	1.25	0.5 ; 1.5
3	53	0.22	1.25	0.5 ; 1.5
4	53	0.24	1.25	0.5 ; 1.5

ตารางที่ 5 cutting speed ต่าง ๆ เมื่อใช้มีดกลึงที่เคลือบ PVD-TiN, TiCN,TiAlN และ uncoated

cutting condition	cutting speed, v m/min	feed rate, f mm/rev	depth of cut, t mm	cutting time, T
				min
1	53	0.22	1.25	0.5
2	66	0.22	1.25	0.5




บทที่ 4

ผลการทดลอง


สภาพบริเวณผิวสัมผัสที่มีแรงเสียดทานระหว่างเศษกลึงกับ rake face

การทดลองชุดแรกเมื่อใช้มีดกลึงที่เคลือบด้วย PVD-TiAIN ทดลองกลึงที่ feed rate และ cutting speed ต่าง ๆ กัน เมื่อตรวจดูโครงสร้างด้วย SEM/EDS จะเห็นบริเวณสัมผัสระหว่างเศษกลึงกับ rake face แบ่งเป็นสองลักษณะคือ บริเวณที่มีและไม่มี Built-up edge (BUE) ใกล้กับขอบมีด (cutting edge) กับบริเวณที่มี sliding พร้อมกับการถ่ายโอนวัสดุ (material transfer) จากชิ้นงานมายังมีดกลึง ดังรูปที่ 14


ที่ feed rate 0.16, 0.18 mm/rev ; cutting time 0.5, 1.5 min และ feed rate 0.22 mm/rev ; cutting time 1.5 min จะพบ BUE แต่เมื่อ feed rate เพิ่มเป็น 0.24 mm/rev BUE ไม่เกิดทุกตัวอย่างที่กลึงนาน 0.5 นาที จะเห็น crater wear บน rake face และ feed rate ที่สูงขึ้น crater wear จะมีขนาดใหญ่ขึ้น การศึกษาด้วย SEM แสดงว่ามีการถ่ายโอนของธาตุ Fe จากชิ้นงานไปยัง rake face โดยเฉพาะเมื่อกลึงด้วย feed rate 0.18 mm/rev ที่บริเวณด้านหลังของ crater wear จะเห็น peak ของ Fe, Si, S (รูปที่ 14c) แต่ใน feed rate 0.24 mm/rev จะเห็น Fe เพียงเล็กน้อยในบริเวณใกล้ๆ คมมีด (รูปที่ 14d)



14 a) BUE เมื่อกลึงด้วย $v = 53 \text{ m/min}$, $f = 0.16 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 1.5 \text{ min}$




14 b) ไม่มี BUE เมื่อกลึงด้วย $v = 53 \text{ m/min}$, $f = 0.22 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 0.5 \text{ min}$



14 c) SEM/EDS บริเวณด้านหลังของ crater wear และแสดงการถ่ายโอนของ Fe, S, Si ที่

$v = 53 \text{ m/min}$, $f = 0.18 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 1.5 \text{ min}$




14 d) SEM/EDS บริเวณไกล์ ๆ คณมีด แสดงการถ่ายโอนของ Fe, S เพียงเล็กน้อย ที่


$v = 53 \text{ m/min}$, $f = 0.24 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 1.5 \text{ min}$

รูปที่ 14 rake face ของมีดกลึงเคลือบผิวด้วย TiAlN จากกล้อง SEM

การทดลองชุดที่สอง เป็นการกลึงด้วยมีดกลึงเคลือบผิวและไม่เคลือบ พน BUE ในมีดกลึงที่ไม่เคลือบผิว และบนมีดกลึงที่เคลือบผิวด้วย TiN ที่ cutting speed = 53 mm/min ในขณะที่บนมีดกลึงอื่น ๆ ไม่พน BUE และไม่มี crater wear ที่ cutting speed นี้ ยกเว้นในมีดกลึงที่เคลือบด้วย TiCN ผลวิเคราะห์ด้วย SEM/EDS ของมีดกลึงไม่เคลือบผิว แสดงว่ามีการถ่ายโอนของธาตุ Si, S จากชิ้นงานไปยัง rake face ที่บริเวณด้านหลังของ crater wear ที่ cutting speed = 53 mm/rev และ ที่ cutting speed = 66 mm/rev (รูปที่ 15) การถ่ายโอนของ Si, S ยิ่งมากเท่า ซึ่งตรงข้ามกับมีดกลึงที่เคลือบผิวที่ cutting speed = 66 mm/rev จะไม่เห็นการถ่ายโอนของธาตุต่าง ๆ แต่ที่ cutting speed = 53m/min จะพบ Al ที่ใกล้กับ crater wear ของผิวเคลือบ TiN บนผิวเคลือบ TiCN จะมีชั้นที่มี Fe, Al อยู่มาก (deposited layer) ในบริเวณที่ห่างจากมีดไป 240 ไมโครเมตร แต่ชั้นที่มากจะไม่เคลือบใกล้กันมีจะเหลือแต่ Fe, Ti (รูปที่ 16) เท่านั้น ใกล้ๆ กันมีดของมีดกลึงทุกชนิดมีการถ่ายโอนของวัสดุอยู่มาก




15 a)rake face ที่ $v = 66 \text{ m/min}$, $f = 0.22 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 0.5 \text{ min}$




15 b) SEM/EDS ที่บวณค้านหลังของ crater wear แสดงการถ่ายโอนของ Si, S


รูปที่ 15 มีดกลึง HSS ที่ไม่เคลือบผิวจากกล้อง SEM



16 a) deposited (glassy) layer $\dot{v} = 53 \text{ m/min}$, $f = 0.22 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 0.5 \text{ min}$



b) SEM/EDS แสดง Al, S, Mn, Fe ใน a)




c) SEM/EDS ของ deposited layer ไกลัคกัมมีด แสดงการถ่ายโอนเนพะ Fe เท่านั้น ที่


$v = 66 \text{ m/min}$, $f = 0.22 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 0.5 \text{ min}$

รูปที่ 16 มีดกลึงที่เคลือบผิวด้วย TiCN จากกล้อง SEM


การกระจายของอุณหภูมิที่สูงในมีดกลึง

การตรวจสอบอุณหภูมิที่สูงขึ้นของกลึง โดยการตรวจดูโครงสร้างที่อุณหภูมิห้องของมีดกลึงหลังการหดลอง โดยเปรียบเทียบกับโครงสร้างของ HSS-PM-M41 ที่ศึกษาโดย Wright (4) ซึ่งใช้เป็นโครงสร้างมาตรฐานอ้างอิง การหดลองให้ผลเหมือนกันดังนี้คือ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 600°C จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ชัดเจน ที่ 600°C Grain boundary เริ่มมีลักษณะจะคล้ายขีนเรือยา เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจนถึง 700°C grain boundary จะคล้ำมากที่สุด ที่ 750°C โครงสร้างพื้นที่เป็น tempered martensite เริ่มคล้ำและยกที่จะเห็น grain boundary เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ที่ 900°C ไม่สามารถแยกแยะโครงสร้างได้และมีลักษณะเหมือนโครงสร้างที่ไม่ถูก etched (รูปที่ 17) จากการเปรียบเทียบโครงสร้างที่อุณหภูมนั้น ๆ กับโครงสร้างมาตรฐานอ้างอิง ทำให้สามารถเดินทดสอบอุณหภูมิที่แตกต่างกัน (temperature profile) บนพื้นที่ภาคตัดขวางของตัวอย่างมีดกลึงหลังการหดลองได้ (รูปที่ 18-19)







รูปที่ 17 โครงสร้างจุลภาคของ HSS ที่เปลี่ยนตามอุณหภูมิระหว่าง 600° - 900°C

PVD-TiAIN COATED INSERT

$V = 53\text{m/min}$; $f = 0.16 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 0.5 \text{ min}$



$V = 53\text{m/min}$; $f = 0.16 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 1.5 \text{ min}$




$V = 53\text{m/min}$; $f = 0.18 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 0.5 \text{ min}$




$V = 53\text{m/min}$; $f = 0.18 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 1.5 \text{ min}$

18 a) บริเวณที่ถูก etched และมีสีคล้ำ


PVD-TiAIN COATED INSERT




$V = 53\text{ m/min}$; $f = 0.16 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 0.5 \text{ min}$



$V = 53\text{ m/min}$; $f = 0.16 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 1.5 \text{ min}$



$V = 53\text{ m/min}$; $f = 0.18 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 0.5 \text{ min}$




$V = 53\text{ m/min}$; $f = 0.18 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 1.5 \text{ min}$

18 b) temperature profile ที่แตกต่างกันของ condition

PVD-TiAIN COATED INSERT



V = 53m/min ; f = 0.22 mm/rev ; t = 1.25 mm ; T = 0.5 min



V = 53m/min ; f = 0.22 mm/rev ; t = 1.25 mm ; T = 1.5 min



V = 53m/min ; f = 0.24 mm/rev ; t = 1.25 mm ; T = 0.5 min




V = 53m/min ; f = 0.24 mm/rev ; t = 1.25 mm ; T = 1.5 min



V = 53m/min ; f = 0.24 mm/rev ; t = 1.25 mm ; T = 1.75 min

18 a') บริเวณที่ถูก etched และมีสีคล้ำ


PVD-TiAIN COATED INSERT




$V = 53\text{m/min}$; $f = 0.22 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 0.5 \text{ min}$




$V = 53\text{m/min}$; $f = 0.22 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 1.5 \text{ min}$



$V = 53\text{m/min}$; $f = 0.24 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 0.5 \text{ min}$



$V = 53\text{m/min}$; $f = 0.24 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 1.5 \text{ min}$



$V = 53\text{m/min}$; $f = 0.24 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 1.75 \text{ min}$

18 b') temperature profile ที่แต่ละ cutting condition

รูปที่ 18 มีค่าลิ่งที่เคลื่อนผิวด้วย TiAIN จากกล้อง optical

PVD-TiCN COATED INSERT


V = 53m/min ; f = 0.22 mm/rev ; t = 1.25 mm ; T = 0.5 min



V = 66m/min ; f = 0.22 mm/rev ; t = 1.25 mm ; T = 0.5 min

PVD-TiAIN COATED INSERT


V = 53m/min ; f = 0.22 mm/rev ; t = 1.25 mm ; T = 0.5 min




V = 66m/min ; f = 0.22 mm/rev ; t = 1.25 mm ; T = 0.5 min

19 a) หลัง etched ด้วย nital

PVD-TiCN COATED INSERT



$V = 53\text{m/min}$; $f = 0.22 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 0.5 \text{ min}$



$V = 66\text{m/min}$; $f = 0.22 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 0.5 \text{ min}$

PVD-TiAlN COATED INSERT




$V = 53\text{m/min}$; $f = 0.22 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 0.5 \text{ min}$




$V = 66\text{m/min}$; $f = 0.22 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 0.5 \text{ min}$

19 b) temperature profile ที่แตกต่างกันของ cutting conditions

UNCOATED INSERT

V = 53m/min ; f = 0.22 mm/rev ; t = 1.25 mm ; T = 0.5 min

**PVD-TiN COATED INSERT**

V = 66m/min ; f = 0.22 mm/rev ; t = 1.25 mm ; T = 0.5 min




V = 53m/min ; f = 0.22 mm/rev ; t = 1.25 mm ; T = 0.5 min




V = 66m/min ; f = 0.22 mm/rev ; t = 1.25 mm ; T = 0.5 min


19 a) หลัง etched ด้วย nital

UNCOATED INSERT


$V = 53\text{m/min}$; $f = 0.22 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 0.5 \text{ min}$

**PVD-TIN COATED INSERT**

$V = 66\text{m/min}$; $f = 0.22 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 0.5 \text{ min}$



$V = 53\text{m/min}$; $f = 0.22 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 0.5 \text{ min}$



$V = 66\text{m/min}$; $f = 0.22 \text{ mm/rev}$; $t = 1.25 \text{ mm}$; $T = 0.5 \text{ min}$

19 b') temperature profile ที่แต่ละ cutting conditions


รูปที่ 19 มีดกลึงที่ไม่เคลือบผิวและที่เคลือบผิวต่างๆ จากกล้อง optical

เมื่อหัวเคลือบยังคงอยู่ อุณหภูมิสูงสุดได้ผิวเคลือบด้วย TiCN ประมาณ 700°C และหลังจากที่ผิวเคลือบบางส่วนแตกหัก อุณหภูมิสูงสุดบน crater wear จะขึ้นไปถึง 800°C เส้นแสดงอุณหภูมิที่แตกต่างกันจึงเป็นไปตามอุณหภูมิบน crater wear ใกล้คิมมีอุณหภูมิจะชันเล็กน้อย crater wear ยิ่งกว้างบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น (heat affected zone) จะกว้างขึ้นด้วย เมื่อมีคลึงใกล้จะใช้การไม่ได้ (fail) เส้นแสดงอุณหภูมิจะชิดกันเมื่อเทียบกับการณ์ของ crater ที่มีขนาดเล็กกว่า (รูปที่ 19 b)

ในผิวเคลือบ TiAlN ศูนย์กลางของเส้นแสดงอุณหภูมิจะอยู่ไปทางด้านหลังของคิมเมื่อ cutting time เพิ่มขึ้น เข้าเคียงกับเมื่อ cutting speed เป็นเดินจาก 53 เป็น 66 m/min โดยสรุป อุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วไปทางด้านหลังของคิมมากกว่าทางด้านหน้าของคิมมีด (รูปที่ 19 b)

การสึกหรอของมีดกลึง


Crater wear การสึกหรอของมีดกลึงทุกตัวอย่างเกิดที่ด้านบนของมีดกลึง (rake face) เป็นแบบหลุมป่อง (crater wear) ไม่มีการสึกหรอที่ด้านข้าง (flank wear) พารามิเตอร์ที่ใช้วัด crater wear แสดงดังรูปที่ 20



รูปที่ 20 พารามิเตอร์ที่ใช้วัดการสึกหรอของมีดกลึง


ในผิวเคลือบ TiAIN หลังเวลาลึกลง 0.5 นาที ศูนย์กลางของ crater wear อยู่ที่ระยะหนึ่งห่างจากมีด เช่นเดียวกันที่เวลา 1.5 นาที (รูปที่ 22) crater wear จะเล็กที่สุดที่ feed rate 0.24 mm/rev feed rate ยิ่งสูงจะระดับนี้ยิ่งห่าง ที่ feed rate 0.22, 0.24 mm/rev crater wear ยิ่งเล็ก (รูปที่ 21) เช่นเดียวกันที่เวลา 1.5 นาที (รูปที่ 22) crater wear จะเล็กที่สุดที่ feed rate 0.24 mm/rev

ระยะจากศูนย์กลางของ crater wear ถึงคันมีดจะลดลงตามลำดับจาก TiAIN, TiN, TiCN ความลึกของ crater wear เกือบจะเท่ากันที่ cutting speed 53 m/min (รูปที่ 23) แต่ที่ cutting speed 66 m/min ความลึกจะเพิ่มขึ้นตามลำดับจาก TiN, TiCN, TiAIN (รูปที่ 24) มีดกลึงเกือบจะใช้การไม่ได้แล้ว




รูปที่ 21 แสดง crater wear บนมีดกลึงเคลือบผิวด้วย PVD-TiAIN ที่ f ค่าต่าง ๆ

$v = 53 \text{ m/min}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 0.5 \text{ min}$




รูปที่ 22 แสดง crater wear บนมีดกลึงเคลือบผิวด้วย PVD-TiAIN ที่ f ค่าต่าง ๆ

$v = 53 \text{ m/min}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 1.5 \text{ min}$




รูปที่ 23 แสดง crater wear บนมีดกลึงเคลือบผิวด้วย PVD-TiN, TiCN, TiAIN และมีดกลึงที่ไม่เคลือบผิว (HSS) ที่ $v = 53 \text{ m/min}$, $f = 0.22 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 0.5 \text{ min}$



รูปที่ 24 แสดง crater wear บนมีดกลึงเคลือบผิวด้วย PVD-TiN, TiCN, TiAIN และมีดกลึงที่ไม่เคลือบผิว (HSS) ที่ $v = 66 \text{ m/min}$, $f = 0.22 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 0.5 \text{ min}$


Wear mechanism Crater wear จะปรากฏเมื่อขั้นเคลือบบางส่วนแตกทำลายและฉีกขาดในบริเวณที่มี sliding หลังจากนั้น crater wear จะปรากฏที่ค้านหลังของคมมีค่ารุนแรงกว่าค้านหน้าไม่ว่ามีอัตรา speed และ feed rate ที่เพิ่มขึ้น

รูปแบบของการชำรุดของผิวเคลือบค้านหน้าของ crater wear แสดงดังรูปที่ 25 อุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ชั้นเคลือบและ stress ที่กระทำทำให้ชั้นเคลือบแตกหักและจมอยู่ในตัวมีดกลึงแต่ยังคงป้องมีดกลึงไม่ให้สึกหรอ รอยแตก (crack) ดังจากกับทิศทางการเคลือบที่ของเศษกลึง รูปที่ 25c แสดงเกณฑ์ของผิวเคลือบที่แตกหลุดออกเป็นชั้น (delamination wear) รอยแตกของชั้นที่ลอกเปิดสู่ crater wear




25 a) การแตกร้าวของผิวเคลือบ TiAlN ที่ด้านหน้าของ crater wear ที่

$v = 53 \text{ m/min}$, $f = 0.24 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 1.5 \text{ min}$



25 b) การแทกร้าวของผิวเคลือบ TiN ที่ด้านหน้าของ crater wear ที่


$v = 53 \text{ m/min}$, $f = 0.22 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 0.5 \text{ min}$




25 c) ผิวเคลือบ TiCN ที่แตกหักและลอกเป็นแผ่นที่ด้านหน้าของ crater wear และ deposited layer ที่ $v = 53 \text{ m/min}$, $f = 0.22 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 0.5 \text{ min}$

รูปที่ 25 ภาพถ่ายด้วย SEM ของมีดกลึงที่เคลือบผิว

รูปแบบของการชำรุดเสียหายของผิวเคลือบด้านหลังของ crater wear จะต่างไปจากด้านหน้า shear stress ที่กระทำบนผิวของ crater wear ภายใต้อุณหภูมิสูง ทำให้ชั้นไกล์ผิว crater เกิด plastic deformation เกิดแรงที่ทำให้ส่วนของชั้นเคลือบที่ปลายของ crater แตกหักและสึกหรอ เกียงๆไปกับการเคลื่อนที่ของเศษกลึง รอยแตกของชั้นเคลือบเป็นสูญเสียลักษณะ (sheared) ที่ปลายสุดของผิวเคลือบ (รูปที่ 26 a) การแตกของผิวเคลือบที่ด้านหลังของ crater wear บน rake face แสดงดังรูปที่ 26 b รอยแตกจะโค้ง (curved) ตรงบริเวณด้านหน้าและถัดจาก crater wear delamination wear (แสดงดังรูปที่ 26 a) รูปแบบการสึกหรอที่ด้านหลังของ crater wear เกิดรวดเร็วกว่าการสึกหรอด้านหน้า ดังนั้น crater wear จึงเคลื่อนที่ไปทางด้านหลังเร็วกว่าทางด้านหน้า



26 a) การแตกหักและลอกเป็นแผ่นของผิวเคลือบ TiN ที่ปลายของ crater wear ที่
 $v = 53 \text{ m/min}$, $f = 0.22 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 0.5 \text{ min}$




26 b) การแทรกร้าวของผิวเคลือบ TiN ที่รอน q crater wear ที่

$v = 66 \text{ m/min}$, $f = 0.22 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 0.5 \text{ min}$


รูปที่ 26 ภาพถ่าย SEM ของผิวเคลือบ TiN

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลไกการสึกหรอใน crater wear ที่พบในการทดลองนี้มีทั้ง adhesive-, abrasive- และ chemical wear รูปที่ 27 a และรูปที่ 28 แสดง adhesive wear เมื่อวัสดุมีค่าลึกลงถูกเฉือนออกไปจาก crater wear รูปที่ 29a และแสดง abrasive wear เมื่อจากอนุภาคกรูปทรงสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ไอกรูดิว crater wear ชนเป็นร่องลึก (grooves) อนุภาคนี้ประกอบด้วยธาตุ Si, S, Ti, V, Cr, Fe, W (รูปที่ 29 b) chemical wear แสดงครั้งรูปที่ 30 a มีการถ่ายโอนวัสดุจากชั้นงานเข้าไปในมีคกลึง ผลของการวิเคราะห์ด้วย EDS แสดงปริมาณ Cr ค่อนข้างเพิ่มขึ้นจาก interface เข้าไปในมีคกลึง (substrate) รูปที่ 30 b และ c




a) วัสดุมีคกลึงถูกเฉือนทิ้งปลายของ crater wear ที่
 $v = 66 \text{ m/min}$, $f = 0.22 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 0.5 \text{ min}$




b) Nose เกิด deformed


รูปที่ 27 ภาพถ่ายด้วยกล้อง optical ของมีคกลึงที่ไม่เคลือบผิว



รูปที่ 28 ภาพถ่าย SEM ของมีดกัดที่เคลือบผิวด้วย TiN และแสดงการเกิด plastic deformation และ adhesive wear ที่ $v = 66 \text{ m/min}$, $f = 0.22 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 0.5 \text{ min}$




29 a) แสดง Abrasive wear และ abrasive particle ใน crater wear




29 b) SEM/EDS แสดงส่วนผสมทางเคมีของอนุภาคใน a) ที่มี Si, S, V, Cr, Fe, W

รูปที่ 29 ภาพถ่าย SEM ของเม็ดกลึงที่เคลือบผิวด้วย TiCN




30 a) บริเวณที่มีการถ่ายโอนวัสดุระหว่างหัวงานกับมีดกลึงกิจ adhesion crater ที่

$v = 53 \text{ m/min}$, $f = 0.22 \text{ mm/rev}$, $t = 1.25 \text{ mm}$, $T = 0.5 \text{ min}$



b) SEM/EDS ที่ระยะ 1.5 ไมโครเมตรจากการอยต่อ



c) SEM/EDS ที่ระยะ 0.5 ไมโครเมตรจากการอยต่อและคงการลดลงของ Cr เมื่อเทียบกับ b)

รูปที่ 30 ภาพถ่ายSEM ของผิวเคลือบด้วย TiAlN

เมื่อ crater wear ไปถึงค่านึง คุณมีจะสึกหรอเกิดผิวใหม่ที่ระดับ 50 ไมโครเมตรต่ำกว่า rake face (รูปที่ 27 a) ในมีคอกลึงไม่เคลื่อนผิวที่ cutting speed 66 m/min, feed rate 0.22 mm/rev, depth of cut 1.25mm, cutting time 0.5 min tool Nose จะ deformed (รูปที่ 27 b) เห็นได้จากชั้น CVD แตกหักแต่ยังคงปักป่อง Flank face ไม่ให้สึกหรอ



บทที่ 5

อภิปรายผลการทดลอง

ปฏิสัมพันธ์เนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างเศษกลึงกับมีดกลึง

มีดกลึงไม่เคลือบผิวแสตนดิ้ง BUE ทั้งที่ cutting speed 53 และ 66 m/min และที่ feed rate 0.22 mm/rev ในขณะที่มีดกลึงที่เคลือบผิวด้วย TiAlN จะพบ BUE ที่ cutting speed 66 m/min และ feed rate ที่ต่ำกว่า 0.22 mm/rev (รูปที่ 14a) ที่ cutting speed 66 m/min ไม่พบ BUE ในมีดกลึงที่เคลือบทุกชนิด ผิวเคลือบจึงลดแนวโน้มในการเกิด BUE ได้ feed rate หรือ cutting speed ยิ่งสูง แนวโน้มในการเกิด BUE จะน้อยลง ถึงแม้ว่า BUE จะเกิดที่บริเวณไกส์เคียงกับคอมมีดของมีดกลึงที่เคลือบผิว แต่ความขาวของสารสัมผัสระหว่างเศษกลึงกับ rake face ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับมีดกลึงที่ไม่เคลือบผิว

ระหว่างเศษกลึงกับ rake face พบรูป deposited layer เมื่อศูนย์กลางของ SEM มีลักษณะคล้ายแก้ว (glassy) ซึ่งเกิดจาก inclusion ในชิ้นงาน ซึ่งทำให้พื้นที่สัมผัสระหว่างเศษกลึงและ rake face แบ่งเป็นสามโซน อันเป็นคุณลักษณะของ tribological contact condition บน rake face การเกิด deposited layer จึงช่วยกำจัดการเกิด BUE ได้

บนมีดกลึงที่เคลือบผิวด้วย TiN, TiAlN ไม่พบ deposited layer ถึงแม้ว่าปริมาณ Si, S, Al ในชิ้นงานจะสูง inclusion ที่พบคือ MnS (รูปที่ 12) แต่ไม่พบ silicate inclusion ทั้ง ๆ ที่การเกิด deposited layer (glassy layer) เกี่ยวข้องกับรูปร่างและขนาดของ silicate inclusion เมื่อไปก่อตัวเป็นชั้นบน rake face แล้ว S-inclusion ก็จะไปเกาะร่วมคู่กับเกิดเป็น complex layer ที่มีส่วนผสมทางเคมีที่ยุ่งยากขึ้น

การมาเกาะของ Si, S ที่ด้านหลังของ crater wear ในมีดกลึงที่ไม่เคลือบผิวช่วยลดแรงเสียดทานที่บริเวณนี้ MnS inclusion มี affinity ต่อ HSS มาก แต่ไม่มี affinity ต่อผิวเคลือบ TiN, TiCN และ TiAlN

ที่บริเวณที่มีการเลื่อนไหลด (sliding) บนผิวเคลือบ TiCN พบรูป deposited layer ที่มี Al อยู่มาก จึงมี performance ที่ดีกว่าที่ cutting speed 53 m/min จะเห็นได้จากการที่ไม่พบ crater wear หลังการกลึงนาน 0.5 นาที ซึ่งต่างไปจากมีดกลึงที่เคลือบผิวนี้ ๆ deposited layer อาจเกิดขึ้นและหายไปถึงทำให้ผิวนของผิวเคลือบด้วย TiCN ไม่เรียบ (uneven) Al อาจเกิดเป็น Al_2O_3 เนื่องจากออกซิเจนเข้าดึงบริเวณนี้ oxide layer จึงช่วยปกป้องการชำรุดเสียหายให้กับ TiCN ดังนั้นการเคลือบผิวจึงเปลี่ยน tribological contact condition ที่ interface ซึ่งจะมีผลต่อการกระจายอุณหภูมิในมีดกลึงที่เคลือบผิวนี้เมื่อเทียบกับมีดกลึงที่ไม่เคลือบผิว

อุณหภูมิที่สูงขึ้นในมีดกลึง

บนมีดกลึงที่ไม่เคลือบผิวอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 700°C ภายในเวลาลีบ 0.5 นาที ภายใต้สภาวะทั้งสองชุด การสัมผัสระหว่าง โลหะที่เป็นเศษกลึงและมีดกลึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

ในมีดกลึงที่เคลือบผิวคัวย TiCN อุณหภูมิที่สูงขึ้นไม่เกิน 700°C ทราบเท่าที่ผิวเคลือบยังไม่แตกหัก (รูปที่ 19a) ผิวเคลือบจึงไม่สามารถป้องการถ่ายโอนความร้อนเข้าไปในมีดกลึงได้ แต่ก็ช่วยลดอุณหภูมิสูงสุดในมีดกลึงลงได้ 100°C เมื่อเทียบกับมีดกลึงที่ไม่เคลือบผิวเคลือบซึ่งไม่ใช่โลหะช่วยลด adhesion ระหว่างเศษกลึงกับ rake face จึงทำให้ความร้อนถ่ายเทได้น้อยลงและอุณหภูมิที่ interface ที่สูงขึ้นก็ต่ำกว่าคัวย

เมื่อผิวเคลือบแตกหักเป็นบางส่วน เศษกลึงจะสัมผัสถกับมีดกลึงโดยตรง อุณหภูมิใน crater wear จึงเพิ่มขึ้นถึง 800°C แต่ HAZ รอบ ๆ crater wear มีขนาดเล็กกว่า HAZ ในมีดกลึงที่ไม่เคลือบผิวนาน กิ่วเคลือบที่เหลืออยู่ที่ด้านหน้าและด้านหลังของ crater wear บังคับป้องมีดกลึงไม่ให้อุณหภูมิสูงขึ้น HAZ จึงมีขนาดเล็กกว่า

ในมีดกลึงที่เคลือบผิวคัวย TiAlN feed rate มีบทบาทสำคัญต่อขนาดของ HAZ ค่าที่สูงขึ้นจะทำให้ HAZ ใหญ่ขึ้น (รูปที่ 18a') feed rate ที่สูงขึ้นเป็นผลให้พื้นที่สัมผัสมีขนาดใหญ่ขึ้น และ feed force สูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างเศษกลึงกับ rake face จึงทำให้ HAZ มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ feed rate ไม่มีอิทธิพลมากนักต่อระดับอุณหภูมิในมีดกลึง (รูปที่ 18b') การเพิ่ม feed rate มีผลต่อการเพิ่มของอุณหภูมิได้น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของ cutting speed

Cutting speed มีผลต่อ HAZ และการกระจายของอุณหภูมิอย่างมากทั้งในมีดกลึงที่เคลือบและไม่เคลือบผิว ในมีดกลึงที่เคลือบผิวที่ cutting speed 53 m/min เส้นแสดงระดับอุณหภูมิจะชันกว่าเมื่อเทียบกับ cutting speed 66 m/min (รูปที่ 19 b) ที่ cutting speed 66 m/min HAZ มีขนาดใหญ่กว่าเนื่องจาก cutting speed เพิ่มทึ้ง shear strain และ strain rate ในบริเวณ secondary deformed zone และความเร็วของเศษกลึงซึ่งขัดกัน (rubbing) rake face ช่วยเร่งการชำรุดของผิวเคลือบ HAZ จึงมีขนาดใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตาม ผิวเคลือบ (รูปที่ 19a) จึงไม่ช่วยลดขนาดของ HAZ เมื่อใช้ cutting speed สูง ๆ

อุณหภูมิที่สูงขึ้นในมีดกลึงจึงเป็นเหตุผลหลักต่อการชำรุดใช้การไม่ได้ของผิวเคลือบ และมีอิทธิพลอย่างมากต่อ wear mechanism ที่เกิดขึ้นบนมีดกลึง

การสึกหรอของมีดกึ่ง

การศึกษาทดลองครั้งนี้พบ crater wear ทั้งในมีดกึ่งที่เคลือบและไม่เคลือบผิว ซึ่งมีคุณลักษณะที่ระบุห่างไปจากมีด crater wear เริ่มต้นที่บริเวณที่มีการเดื่อนไหล (sliding) ที่ซึ่งอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นแห่งแรก แล้ว crater wear จึงเคลื่อนไปทางด้านหลังของมีด ซึ่งแสดงว่า crater wear ดำเนินไปทางด้านหลังได้เร็วกว่าเข้าหากันมีด

ในมีดกึ่งที่เคลือบผิว อัตราการสึกหรอ (wear rate) หาได้จากความยาวและความลึกของ crater wear ซึ่งสัมพันธ์กับความแตกต่างของอุณหภูมิ ในผิวเคลือบ TiAlN wear rate สูงขึ้นตาม feed rate ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ HAZ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและ temperature profile ที่ชันน้อยกว่า การเพิ่ม cutting speed จะเพิ่ม wear rate ด้วย เนื่องจากทำให้ HAZ ขนาดใหญ่ขึ้นและ temperature profile ชันน้อยลง

ในมีดกึ่งที่เคลือบผิว wear process ก็คือการชำรุดของผิวเคลือบและการสึกหรอของ HSS ใน crater ไปพร้อมกันหลังจากที่ crater ก่อตัว การชำรุดของผิวเคลือบที่ด้านหน้าของ crater เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นในดัวมีดกึ่ง ซึ่งไม่สามารถรองรับผิวเคลือบภายใต้การกระทำของทั้ง compressive และ shear stress ที่สูงได้ (รูปที่ 25) รอยแตก (crack) ของผิวเคลือบตั้งแต่กันจนมีด shear stress ที่กระทำบนผิวของ crater wear ซึ่งทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นถึง 800°C ทำให้ชั้นของ HSS ใกล้ ๆ กับผิวเกิด plastic deformation (รูปที่ 26) การ flow ของ HSS ที่ deformed จะดันส่วนบนของผิวเคลือบที่ด้านหลังของ crater ทำให้ crater กว้างขึ้น (รูปที่ 26a) รอยแตกบน rake face แสดงดังรูปที่ 26b มีลักษณะเดียวกับ crater profile ความคงทนต่อการคัดโค้ง (bending resistance) ของผิวเคลือบอาจมีบทบาทสำคัญต่อการที่ crater เคลื่อนที่ไปด้านหลังของมีด crater wear ดำเนินไปทางด้านหลังได้เร็วกว่าด้านหน้า เนื่องจากความร้อนถูกถ่ายโอนได้มากกว่า HAZ จึงมีขนาดเล็กกว่าด้านหน้าซึ่งสึกหรอเร็วกว่า

Adhesive wear พนทั้งในมีดกึ่งที่เคลือบและไม่เคลือบผิว (รูปที่ 27) แต่ในผิวที่ไม่เคลือบ adhesive wear จะรุนแรงกว่าเมื่อวัสดุมีดกึ่งถูกเนื้อนอกไปกับการเคลื่อนที่ของเศษกึ่งผิวเคลือบที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของ crater wear ช่วยลด adhesion ใน crater wear ซึ่งเกี่ยวข้องกับ temperature profile ที่ชันกว่าในผิวเคลือบ ชันที่เกิด plastic deformation ใกล้ผิว crater มีน้อยกว่า

Abrasive wear เห็นได้ชัดเจน ร่องลึก (grooves) บน crater ดังรูปที่ 14 b) ร่องลึกอาจเกิดจากอนุภาคที่แข็งในชิ้นงานและหรือใน BUE การทดลองนี้พบอนุภาคที่ abrasive ที่ปลายของ crater wear จากการวิเคราะห์ด้วย SEM/EDS พบว่ามีส่วนผสมที่ยุ่งยาก อนุภาคนี้มาได้อย่างไรยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่มีบทบาทที่สำคัญต่อ abrasive wear ใน crater wear

Adhesion ที่เกิดจากการถ่ายโอนของวัสดุมีค่าลีบกับวัสดุชิ้นงานนั้นตั้งเกตได้จาก การที่ไม่มีช่องว่างที่รอยต่อระหว่างวัสดุทั้งสองเมื่อถูก etched ดังแสดงในรูปที่ 28 ที่แสดงพื้นที่ที่มี การยึดติดแน่น อุณหภูมิที่สูงช่วยเสริม adhesion ระหว่างวัสดุชิ้นงานกับวัสดุมีค่าลีบใน crater ซึ่ง เกิดจากปริมาณ Cr ในมีค่าลีบที่ถ่ายโอนไปยังชิ้นงาน (รูปที่ 30)

ผิวเคลือบด้วย CVD-TiN บน flank face เดินช่วยเสริมความคงทนต่อ wear จึงแม้ tool nose จะเกิด plastic deformation แต่ CVD-coating ยังคงติดแน่นอยู่กับ flank face จึงช่วยป้องไว้ tool nose จึงไม่ชำรุดเมื่อ crater wear ไปถึงค่ามีค่าแล้ว เนื่องจากอุณหภูมิได้ค่ามีค่าต่ำกว่า 600°C wear mechanism ซึ่งทำให้เกิดค่ามีค่าใหม่อาจเกิดขึ้นกับ plastic deformation และ adhesion ที่อุณหภูมิต่ำกว่าเป็นได้



บทที่ ๖

สรุปผลการวิจัย

การทดลองครั้งนี้เป็นการศึกษา performance ของมีดกลึงที่เคลือบผิวด้วย TiAlN ที่ feed rate ต่าง ๆ และการทำงานของมีดกลึงที่เคลือบผิวและไม่เคลือบผิวที่ cutting speed สองค่าคือ 53 และ 66 m/min


ปฏิสัมพันธ์เนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างเศษกลึงกับ rake face ให้ผลเช่นเดียว กับที่ศึกษาแล้วโดย Trent ผิวเคลือบช่วยลดแนวโน้มในการเกิด BUE เท่านั้น inclusion ที่มา_keabe ในชั้น deposited ไม่พบใน rake face ที่เคลือบผิวด้วย TiN, TiAlN อาจเป็นเพราะไม่พบ silicate inclusion ในชิ้นงาน

การเพิ่ม feed rate ทำให้ HAZ มีขนาดใหญ่ขึ้นและ temperature gradient ในมีดกลึงที่เคลือบด้วย TiAlN มีความชันน้อยกว่า เช่นเดียวกันกับเมื่อ cutting speed เพิ่มจาก 53 เป็น 66 m/min ในมีดกลึงทั้ง ไม่เคลือบและเคลือบผิวทุกชนิด

การสึกหรอของ HSS ที่คือ crater wear ร่วมกับ adhesive, abrasive และ chemical mechanism wear rate แปรผูกผันกับความชันของ temperature profile การศึกษาครั้งนี้พบอนุภาคที่ abrasive ใน crater wear ซึ่งยังไม่รู้ว่าก่อตัวในสภาวะใดในการกลึง ซึ่งจะต้องศึกษาต่อไป การเสียหายของผิวเคลือบที่ด้านหน้าและด้านหลังของ crater มี mechanism ที่แตกต่างกัน อุณหภูมิที่สูงขึ้นใน crater ร่วมกับ cutting stress มีบทบาทสำคัญต่อการชำรุดใช้งาน ไม่ได้ของผิวเคลือบ

บรรณานุกรม

1. K.Holmberg. Surf. Coat. Technol., 56(1992) 1-10
2. P.Hedenqvist and M. Olsson, Tribology Int., 24 (1991) 143-150.
3. P.Hedenqvist and M. Olsson, Tribology Int., 23 (1990) 173-181.
4. P.K Wright and E.M. Trent, J.Iron Steel Inst., May (1973) 364-368.
5. R.S. Irani, C.S. Wright and A.S. Wronski, J.Mater, Sci. Lett., 1(1982) 318-320.
6. C.S Wright and R.S. Irani, J.Mater, Sci, Lett., 19(1984) 3389-3398.
7. T.H.C.Childs, K.Maekawa and P.Maulik, Mater. Sci. Technol., 1988, 4(11), 1006-1019.
8. E.M. Trent and P.K.Wright, "Metal Cutting", 4edn. (Butterworth-Helmann, 2000).
9. G.S.Upadhyaya, "Cemented Tungsten Carbides", (Noyes Publications, 1998).



ประวัตินักวิจัย

1. นางไพลิน ฤกษ์ธีรสวัสดิ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์เกียรติเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2485 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาปริญญาตรี วทบ. (เคมี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2509 ปริญญาตรี วศบ. (วิศวกรรมโลหะ) จากมหาวิทยาลัย British Columbia ประเทศแคนาดา ปี 2515 และปริญญาโท วทบ.(โลหะวิทยา และวัสดุศาสตร์) จากมหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2518 มีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการด้านการสักดิ์โลหะจากแร่โดยกระบวนการ Hydrometallurgy ลงพิมพ์ในเอกสารการประชุมหนึ่งเรื่องและโลหการที่จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ของ 3 มหาวิทยาลัยคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เคยได้รับรางวัลประกาศนียบัตรหุ่นยนต์ผลงานวิจัยคีเด่นประจำปี 2525 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักเขียนบทความดีเด่นประจำปี 2516 และ 2524 ของกรมทรัพยากรธรรมชาติสถานที่ติดต่อได้ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. Mr.Phan Quang The อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Thai Nguyen ประเทศไทย อายุ 45 ปี เกิดที่ประเทศไทย จบการศึกษาปริญญาตรี วศบ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัย Thai Nguyen ประเทศไทย ปริญญาโท วศบ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Swinburne ประเทศออสเตรเลีย และกำลังศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัย Hanoi ประเทศไทย ประสบการณ์และผลงานทางวิชาการด้าน Tribology และ Surface Coating ลงพิมพ์ในเอกสารการประชุมนานาชาติ ด้าน Tribology and Coatings ครั้งที่ 6 ที่ประเทศไทย และในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนาม สถานที่ติดต่อได้ Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Thai Nguyen University, Thai Nguyen, Vietnam.